

ภาคผนวกที่ 18

รายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันวาล์วลดแรงดัน

Pressure Reducing Valve Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันวาล์วลดแรงดัน

รายการตรวจสอบอุปกรณ์หมายเลข NO 1 : สถานที่ ชั้น 4

อาคาร ศรภาพท์ เพลินจิต

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบข้อต่อต่างๆ (3M,6M,Y)	ไม่มีรอยรั่ว	
2	ตรวจสอบแรงดันน้ำด้านหัววาล์วลดแรงดัน (PRV.) (3M,6M,Y)	60..... PSI	
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำด้านออกวาล์วลดแรงดัน (PRV.) (3M,6M,Y)	40 PSI	
4	ตรวจสอบสภาพ Globe Valve ของ By-Pass (3M,6M,Y)	สภาพปกติ	
5	ตรวจสอบสภาพ Gate Valve ก่อนเข้า PRV. (3M,6M,Y)	สภาพปกติ	
6	ตรวจสอบสภาพ Gate Valve ก่อนออก PRV. (3M,6M,Y)	สภาพปกติ	

สถานะการทำงาน

ปี พ.ศ 2568													
ลำดับ	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
1			✓			✓							
2			65 Psi			60 Psi							
3			๗๙ Psi			๗๙ Psi							
4			✓			✓							
5			✓			✓							
6			✓			✓							
ผู้ตรวจสอบ ว/ด/ป เวลา ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง พบพบตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร หมายเหตุ													

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ