

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.1 ร้วโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.2 พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ ผ7.3 ป้ายจำกัดความเร็ว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.4 สันนุนชะลอความเร็ว



รูปที่ ผ7.5 ช่องระบายอากาศธรรมชาติบริเวณชั้นจอดรถ

รูปที่ ผ7.6 พัดลมระบายอากาศ ชั้นจอดรถบริเวณชั้นใต้ดิน




รูปที่ ผ7.7 ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”




รูปที่ ผ7.8 ป้ายและสัญลักษณ์จราจร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

		
รูปที่ ผ7.9 ผู้รับผิดชอบ (คนสวน) ในการดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสมบูรณ์		
		
รูปที่ ผ7.10 ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ	รูปที่ ผ7.11 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	
		
รูปที่ ผ7.12 บริเวณจุดบำบัด Aerosol	รูปที่ ผ7.13 ท่อระบายอากาศ (Vent) เพื่อระบายก๊าซมีเทนออกสู่ภายนอก	
		
รูปที่ ผ7.14 จอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล		
		
รูปที่ ผ7.15 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ		


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ฆ7.16 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน</p>	<p>รูปที่ ฆ7.17 บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.18 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ</p>	<p>รูปที่ ฆ7.19 พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำ และชักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ ก่อนที่จะนำไปเช็ดถู</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.20 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำ รักษาความสะอาด และคอยดูแลตะกอน ล้างตะไคร่ และตกเศษผง บริเวณสระว่ายน้ำ</p>	
	
<p>รูปที่ ฆ7.21 ป้ายกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ</p>	
	
<p>รูปที่ ฆ7.22 ไฟฟ้าส่องสว่างทั่ว และป้ายบอกระดับความลึก บริเวณสระว่ายน้ำ</p>	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗7.23 การทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ บริเวณสระว่ายน้ำ และทางเดินขอบสระเปียก ลื่น



รูปที่ ๗7.24 บริเวณรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ ๗7.25 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำ

รูปที่ ๗7.26 รางระบายน้ำด้านมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ ๗7.27 บ่อหน่วงน้ำ

รูปที่ ๗7.28 เครื่องสูบน้ำ




รูปที่ ๗7.29 ห้องพักมูลฝอยประจำวัน

รูปที่ ๗7.30 ถังมูลฝอยบริเวณชั้น 1

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗7.31 พนักงานจุดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการ พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด
ซึ่งจะทำหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง




รูปที่ ๗7.32 การแยกประเภทมูลฝอยใส่ถุงมูลฝอยแต่ละประเภทและติดฉลากบอกประเภท



รูปที่ ๗7.33 ห้องพักมูลฝอยรวม




รูปที่ ๗7.34 พนักงานล้างพื้นบริเวณเก็บมูลฝอยรวม



รูปที่ ๗7.35 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

รูปที่ ๗7.36 พัดลมดูดอากาศ ภายในห้องพักมูลฝอยเปียก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.37 ระบบไฟฟ้าปกติ



รูปที่ ผ7.38 โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



รูปที่ ผ7.39 ป้ายรณรงค์การประหยัดไฟ

รูปที่ ผ7.40 ป้ายเตือน"อันตรายไฟฟ้าแรงสูง"




รูปที่ ผ7.41 ไฟฟ้าสำหรับใช้ส่องสว่างภายในอาคาร และรอบโครงการ



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ผ7.42 ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ</p>	<p>รูปที่ ผ7.43 เลขแสดงชั้นที่ชัดเจน บริเวณหน้าลิฟต์</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.44 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)</p>	<p>รูปที่ ผ7.45 ระบบท่อเย็น (Stand pipe system)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.46 หัวรับน้ำดับเพลิง</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.47 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire hose cabinet : FHC)</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.48 ถังดับเพลิงมือถือ ภายในห้องเครื่องสูบน้ำ ห้องกำเนิดไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้า และห้องเครื่องปรับอากาศ</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ผ7.49 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler system)	
	
รูปที่ ผ7.50 ลิฟต์ดับเพลิง	รูปที่ ผ7.51 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)
	
รูปที่ ผ7.52 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)	
	
รูปที่ ผ7.53 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)	รูปที่ ผ7.54 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง (Fire alarm manual station)
	
รูปที่ ผ7.55 ลำโพงสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Wall Mount Speaker)	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

		
รูปที่ ผ7.56 บันไดหนีไฟ พร้อมป้ายแสดง		
		
รูปที่ ผ7.57 จุดรวมพล		
		
รูปที่ ผ7.58 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ	รูปที่ ผ7.59 ผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟ	
		
รูปที่ ผ7.60 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์	รูปที่ ผ7.61 ป้ายเบอร์โทรฉุกเฉินไว้บริเวณหน้าลิฟท์	
		
รูปที่ ผ7.62 การแบ่งช่องจราจรการเดินรถ		


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.63 กระจกนูน



รูปที่ ผ7.64 ป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ ผ7.65 ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณช่องทางเข้าออกโครงการ

รูปที่ ผ7.66 ติดสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ให้กัปรถภายในโครงการ




รูปที่ ผ7.67 ป้ายแนะนำการเข้าที่จอดรถยนต์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.68 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)



รูปที่ ผ7.69 การล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลาง



รูปที่ ผ7.70 ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค



รูปที่ ผ7.71 ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗7.72 พนักงานคอยดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร



รูปที่ ๗7.73 การจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ เมื่อเดือนธันวาคม 2567



รูปที่ ๗7.74 การสูบลบคอนกรีตส่วนเกิน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567