# เอกสารแนบ 13

## สำเนาเอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

# สำเนาเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง

# บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
# UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.

4 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2742-5366-77 (12 Lines) โทรสาร 0-2742-5378-9

4 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand. Tel. 0-2742-5366-77 (12 Lines) Fax: 0-2742-5378-9


เล่มที่ 001

## แผนกซ่อม และบริการ
## SERVICE & REPAIR

เลขที่ 0042

## MAINTENANCE SCHEDULES & RECORDS

| Customer Name and Address | Project Name | Date | Times | Tech |
|---|---|---|---|---|
| OAKTREE | ม.20 Bangkok | 21/4/68 | 10.30น | PP,Ro |

| Item | Description | Yes | No | Remark |
|---|---|---|---|---|

### B. Normal Inspection

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Elecrtric & Control** | **Brand :** Fivetro , **Model :** F1A1100-J112N-B **S/N :** 1816208-01RE | | | |
| | **Voltage Supply :** 220 **V , Starter type :** BA-C **, Cabinet type :** | | | |
| 19 | ตรวจสอบคุณสมบัติของไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย | ☑ | ☐ | |
| 20 | ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเทอร์มินัลต่างๆ และการเชื่อมต่อของสายภายใน | ☑ | ☐ | |
| 21 | ตรวจสอบการตั้งโอเวอร์โหลด | ☑ | ☐ | |
| 22 | ตรวจสอบการทำงานของตัวจุดกำลัง | ☑ | ☐ | |
| **Other** | | | | |
| 23 | ตรวจสอบและปรับข้อต่อทั้งหมดในระบบท่อที่มากับเครื่องสูบน้ำ (ในกรณีของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง) อาทิ รีลีฟวาวล์ (Relief Valve) , สวิทช์แรงดัน และอื่นๆ | ☑ | ☐ | |
| 24 | ปรับแต่งโปรแกรมการตั้งเวลาของนาฬิกา (ในกรณีของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง) | ☑ | ☐ | |
| 25 | ตรวจสอบระบบการติดเครื่องยนต์อัตโนมัติ (ในกรณีของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน NFPA 20) | ☑ | ☐ | |
| 26 | ตรวจสอบการทำงานวงจรชาร์ทแบตเตอรี่ (ในกรณีของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดเครื่องยนต์ดีเซล) | ☑ | ☐ | |

### C. Annual Service Inspection

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENGINE & MOTOR** | **Brand :** CLARKE , **Model :** JW6H-UF50 , **S/N :** RG6081H189406 | | | |
| | **A.C Power :** V/ Ph/ Hz , **Speed** 2100 rpm. , **Power** 340 **KW/HP , Full load** A. | | | |
| | ในกรณีของเครื่องสูบน้ำที่ขับด้วยเครื่องยนต์ | | | |
| 27 | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง | ☑ | ☐ | |
| 28 | เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็น | ☑ | ☐ | |
| 29 | เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง | ☑ | ☐ | |
| 30 | เปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิง | ☑ | ☐ | |
| 31 | เปลี่ยนไส้กรองอากาศ | ☑ | ☐ | |
| 32 | ตรวจสอบการตั้งค่าสวิทช์โอเวอร์สปีด | ☑ | ☐ | |
| 33 | ตรวจสอบระบบท่ออ่อนทั้งหมด | ☑ | ☐ | |
| 34 | ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมในระบบไฟฟ้าทั้งหมด | ☑ | ☐ | |

[redacted] Company Stamp

[redacted] Technician

21/4/68

# บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
# UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.

4 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2742-5366-77 (12 Lines) โทรสาร 0-2742-5378-9

4 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Rd., Banglak, Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand. Tel. 0-2742-5366-77 (12 Lines) Fax: 0-2742-5378-9


เล่มที่ 001 Hi Zone

## แผนกซ่อม และบริการ
## SERVICE & REPAIR

เลขที่ 0040

## MAINTENANCE SCHEDULES & RECORDS

| Customer Name and Address | Project Name | Date | Times | Tech |
|---|---|---|---|---|
| OAKTREE | @ So Bangkok 91 | 1/4/68 | 10:30 | PP, Ps |

| Item | Description | Yes | No | Remark |
|---|---|---|---|---|

### A. Normal Inspection

**Pump** — Brand : AURORA , Model : 6"486-16B , S/N : 10-1937365

Capacity : 1000 , gpm. , TDH : 265 ft. , Speed : 2100 , rpm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจสอบการรั่วของระบบท่อและข้อต่อที่เชื่อมต่อกับเครื่องสูบน้ำ | ☑ | ☐ | |
| 2 | ตรวจสอบการรั่วของแพ็คกิ้งซีล หรือเม็คคานิคัลซีล | ☑ | ☐ | |
| 3 | ตรวจสอบการสูบและการจ่ายรวมทั้งเกจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด | ☑ | ☐ | |
| 4 | ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ ณ.จุดทำงาน | ☑ | ☐ | |
| 5 | ตรวจสอบ Shut-off head pressure | ☑ | ☐ | |
| 6 | ตรวจอุณหภูมิและการสั่นที่แบริ่งและระบบการหล่อลื่น | ☑ | ☐ | 41 - 49 d° |
| 7 | ตรวจสอบและปรับแต่งการ Alignment ของเครื่องสูบน้ำและตัวขุดกำลัง | ☑ | ☐ | |

**MOTOR & ENGINE** — Brand : CLARKE , Model : JW6H-UFI50, S/N : PG6068/1189406

A.C Power : V/ Ph/ Hz , Speed 2100 rpm. , Power 340 KW/HP , Full load A.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **กรณีของเครื่องสูบน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า** | | | |
| 8 | ตรวจสอบการระบายอากาศของมอเตอร์ | ☐ | ☐ | |
| 9 | ตรวจอุณหภูมิ , ความสั่นสะเทือนบนเฟรมมอเตอร์และที่แบริ่ง | ☐ | ☐ | |
| 10 | ตรวจสภาพเงื่อนไข Coupling และการปรับระดับหาจุดศูนย์ | ☐ | ☐ | |
| 11 | ตรวจระบบหล่อลื่น , ทั้งประเภทที่หล่อลื่นด้วยจารบี หรือน้ำมันหล่อลื่น | ☐ | ☐ | |
| | **กรณีของเครื่องสูบน้ำที่ขับด้วยเครื่องยนต์** | | | |
| 12 | ตรวจสอบ Coupling และการปรับหาศูนย์ Rpm 2000 | ☑ | ☐ | |
| 13 | ตรวจสอบการระบายความร้อนเครื่องยนต์ 1094 Hours | ☑ | ☐ | |
| 14 | ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น Oil Press 70 Psi | ☑ | ☐ | |
| 15 | ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น Temp 80 d°. | ☑ | ☐ | |
| 16 | ตรวจสอบสายพานและแรงดึงสายพาน Cooling Pressure 30 Psi. | ☐ | ☐ | |
| 17 | ตรวจเช็คและทำความสะอาดสเตรนเนอร์น้ำดิบ | ☑ | ☐ | |
| 18 | ตรวจสอบคุณภาพของแบตเตอร์รี่และระดับน้ำกลั่นของแบตเตอร์รี่ | ☑ | ☐ | |

[redacted] any Stamp

21/Apr/25

[redacted] Technician

21/4/68

# บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
# UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.

4 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2742-5366-77 (12 Lines) โทรสาร 0-2742-5378-9

4 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand. Tel. 0-2742-5366-77 (12 Lines) Fax: 0-2742-5378-9


เล่มที่ 001 Hi ZONE

**แผนกซ่อม และบริการ**
**SERVICE & REPAIR**

เลขที่ 0029

## JOCKEY PUMP TEST RECORD

| Customer Name and Address | Project Name | Date | Times | Tech |
|---|---|---|---|---|
| OAKTREE | W 30 Bangkok 21 | 14/6/66 | 10.30 | PP, Ro |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pump** | **Brand :** AURORA | **, Model :** Pvm 3-180 | **, S/N :** | |
| **Driver** | **Brand :** | **, Model :** | **, S/N :** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C Power : 380V/ 3 | Ph/ 50 Hz , RPM 2900 | rpm. , Size 10 | HP , Full load 15.2 | Amp. | | |
| 2 | Type of Mounting | ☑ | Vertical Mount | ☐ | Horizontal Mount | | |
| 3 | Starting Type | ☑ | D.O.L. | ☐ | Star-Delta | | |
| 4 | Inboard Ball Bearing | ☑ | O.K. | ☐ | Not O.K. | | |
| 5 | Outboard Ball Bearing | ☑ | O.K. | ☐ | Not O.K. | | |
| 6 | Current Consumption | L1 : 14 | Amp. , L2 : 14 | Amp. , L3 : 14 | Amp. | | |

**รายละเอียดการทำงาน** Pumpสวิทเพลิง + Jockey Pumpปกติ

1 DT/P = ตรวจเช็คถังน้ำดีสิน + ลิ้นน้ำเข้าออกน้ำ + ลิ้นน้ำกลับเครื่องสูบ

ลิ้นน้ำเข้าสวิทเพลิง +

= ตรวจเช็ค ชุด Y-strainer ปกติ + แผ่นกั้น Seal ปกติ

Test Pm = Manual (แยก 1,2 ขั้นตอนเครื่องสูบ ปกติ Manual (แยก 1,2 ขั้นตอน control ปกติ Auto Start 30วิที่

2 D/P. = ตรวจเช็คระดับน้ำ ไฟAmp + ไฟ ปกติ

= Mechanical Seal ปกติ

= Pressure Gauge ปกติ

Manual + Auto ทำงานปกติ

งานที่ทำเสร็จ Work Completed ☑ ใช่ Yes ☐ ไม่ No ☐ การันตี Warrantee ☑ อยู่ในการติดต่อ With Contract ☐ ไม่อยู่ในการติดต่อ Without Contract

รายการอะไหล่หรือวัสดุที่เปลี่ยน
Material Use

1. ..... 3. .....

2. ..... 4. .....

ข้าพเจ้า/เรา ขอรับรองว่างานที่ทำดังกล่าวแล้วข้างต้นได้เสร็จเรียบร้อยเป็นที่พอใจ และเวลาที่ใช้ในงานดังกล่าวถูกต้อง
I/We certify that the above joil has been completed satisfactorily and that the time taken is correct.

[redacted] Stamp
21 Apr 23

[redacted] Technician
21/6/66

# บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
# UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.

4 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2742-5366-77 (12 Lines) โทรสาร 0-2742-5378-9

4 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand. Tel. 0-2742-5366-77 (12 Lines) Fax: 0-2742-5378-9


เล่มที่ 001 low zone. **แผนกซ่อม และบริการ SERVICE & REPAIR** เลขที่ 0027

## JOCKEY PUMP TEST RECORD

| Customer Name and Address | Project Name | Date | Times | Tech |
|---|---|---|---|---|
| ห้อ OAK TREE | So Bangkok | 21/4/68 | 10.30 | PP Rg. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pump** | **Brand :** AURORA | **, Model :** PVM 8-110. | **, S/N :** | DDADD81-10 |
| **Driver** | **Brand :** MARATHON. | **, Model :** - | **, S/N :** | EE012 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C Power : 380V/ 3 | Ph/ 50 | Hz , RPM 2900 | rpm. , Size 5 | HP , Full load 9.5 | Amp. | | |
| 2 | Type of Mounting | ❑ | Vertical Mount | ❑ | Horizontal Mount | ดิด Volt | | |
| 3 | Starting Type | ❑ | D.O.L. | ❑ | Star-Delta | 1-2 = 391 | | |
| 4 | Inboard Ball Bearing | ❑ | O.K. | ❑ | Not O.K. | 2-3 = 390 | | |
| 5 | Outboard Ball Bearing | ❑ | O.K. | ❑ | Not O.K. | 1-3 = 390 | | |
| 6 | Current Consumption | L1 : 3.89. | Amp. , L2 : 3.90 | | Amp. , L3 : 3.87 | Amp. | | |

**รายละเอียดการทำงาน** Pumpสูบน้ำดับเพลิง + ซ่อม Jockey Pump ด้วย

low zone-DT/P. ถอดหัวโต ถอดหน้าแปลนสึก แหวนซีลสึก ถอดหน้าแปลนเรือนแหวน + ถอดใบพัด ใบพัดสึก + ขัดเพลาให้เรียบ

ประกอบใหม่ Y strainer ฟาต + แพคกิ้งใหม่

Test Run ทดสอบ Manual (แผง 1,2 ฟาต) Manual ปกติ (แผง 1,2 ฟาต)

Test Auto Run ทำงานฟาต Test Run 30นาที

J/P. ถอดหัวโตออกมาขัด ดิด Volt + Amp ฟาต

" Mechanical Seal ใส่ใหม่ถอดหัวโต

Test Run ทดสอบ Manual + Auto ทำงานฟาต

งานที่ทำเสร็จ Work Completed ☑ ใช่ Yes ❑ ไม่ No ❑ การันตี Warrantee ☑ อยู่ในการติดต่อ With Contract ❑ ไม่อยู่ในการติดต่อ Without Contract

รายการอะไหล่หรือวัสดุที่เปลี่ยน
Material Use

1. ..... 3. .....

2. ..... 4. .....

ข้าพเจ้า/เรา ขอรับรองว่างานที่ทำดังกล่าวแล้วข้างต้นได้เสร็จเรียบร้อยเป็นที่พอใจ และเวลาที่ใช้ในงานดังกล่าวถูกต้อง
I/We certify that the above joil has been completed satisfactorily and that the time taken is correct.

[redacted] ..... [redacted] .....

Cu[redacted]amp Technician

21/4/68 21/4/68

# บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
# UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.

4 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2742-5366-77 (12 Lines) โทรสาร 0-2742-5378-9

4 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand. Tel. 0-2742-5366-77 (12 Lines) Fax: 0-2742-5378-9


เล่มที่ 001 low ZONE

## แผนกซ่อม และบริการ
## SERVICE & REPAIR

เลขที่ 0041

## MAINTENANCE SCHEDULES & RECORDS

| Customer Name and Address | Project Name | Date | Times | Tech |
|---|---|---|---|---|
| OAKTREE | 350 Bangkok. 21 | 14/69 | 10.30 | PP, Pe |

| Item | Description | Yes | No | Remark |
|---|---|---|---|---|

### B. Normal Inspection

| Electric & Control | Brand : Firetrol , Model : FTA1100-5012 , S/N : 1616304-01Rt<br>Voltage Supply : 220 V , Starter type : -BA-4 , Cabinet type : | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | ตรวจสอบคุณสมบัติของไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย | ☑ | ☐ | ที่ Volt 220. |
| 20 | ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเทอร์มินัลต่างๆ และการเชื่อมต่อของสายภายใน | ☑ | ☐ | |
| 21 | ตรวจสอบการตั้งโอเวอร์โหลด | ☑ | ☐ | |
| 22 | ตรวจสอบการทำงานของตัวจุดกำลัง | ☑ | ☐ | |
| **Other** | | | | |
| 23 | ตรวจสอบและปรับข้อต่อทั้งหมดในระบบท่อที่มากับเครื่องสูบน้ำ (ในกรณีของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง) อาทิ รีลีฟวาวล์ (Relief Valve) , สวิทช์แรงดัน และอื่นๆ | ☑ | ☐ | |
| 24 | ปรับแต่งโปรแกรมการตั้งเวลาของนาฬิกา (ในกรณีของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง) | ☑ | ☐ | |
| 25 | ตรวจสอบระบบการติดเครื่องยนต์อัตโนมัติ (ในกรณีของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน NFPA 20) | ☑ | ☐ | |
| 26 | ตรวจสอบการทำงานวงจรชาร์ทแบตเตอรี่ (ในกรณีของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดเครื่องยนต์ดีเซล) | ☑ | ☐ | |

### C. Annual Service Inspection

| ENGINE & MOTOR | Brand : CLARKE , Model : JU6H-UF54 , S/N : RE60681786646<br>A.C Power : V/ Ph/ Hz , Speed 3000 rpm. , Power 216 KW/HP , Full load A. | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ในกรณีของเครื่องสูบน้ำที่ขับด้วยเครื่องยนต์** | | | |
| 27 | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง | ☑ | ☐ | |
| 28 | เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็น | ☑ | ☐ | |
| 29 | เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง | ☑ | ☐ | |
| 30 | เปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิง | ☑ | ☐ | |
| 31 | เปลี่ยนไส้กรองอากาศ | ☑ | ☐ | |
| 32 | ตรวจสอบการตั้งค่าสวิทช์ไอเวอร์สปรีด | ☑ | ☐ | |
| 33 | ตรวจสอบระบบท่ออ่อนทั้งหมด | ☑ | ☐ | |
| 34 | ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมในระบบไฟฟ้าทั้งหมด | ☑ | ☐ | |

[redacted] .....
Customer / Company Stamp
21 APR 25

[redacted] .....
Technician
21 / 4 / 68

# บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
# UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.

4 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2742-5366-77 (12 Lines) โทรสาร 0-2742-5378-9

4 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand. Tel. 0-2742-5366-77 (12 Lines) Fax: 0-2742-5378-9


เล่มที่ 001 low Zone

**แผนกซ่อม และบริการ**
**SERVICE & REPAIR**

เลขที่ 0041

## MAINTENANCE SCHEDULES & RECORDS

| Customer Name and Address | Project Name | Date | Times | Tech |
|---|---|---|---|---|
| OAKTREE | 50 Bangkok 21 | 4/08 | 10.30 | PP, Ph |

| Item | Description | Yes | No | Remark |
|---|---|---|---|---|

### A. Normal Inspection

**Pump** — Brand : AURORA , Model : 6-481-14 HH , S/N : 10-193360

Capacity : 1950 gpm. , TDH : 160 ft. , Speed : 3000 rpm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจสอบการรั่วของระบบท่อและข้อต่อที่เชื่อมต่อกับเครื่องสูบน้ำ | ☑ | ☐ | |
| 2 | ตรวจสอบการรั่วของแพ็คกิ้งซีล หรือแม็คคานิคัลซีล | ☑ | ☐ | |
| 3 | ตรวจสอบการสูบและการจ่ายรวมทั้งเกจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด | ☑ | ☐ | |
| 4 | ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ ณ.จุดทำงาน | ☑ | ☐ | |
| 5 | ตรวจสอบ Shut-off head pressure | ☑ | ☐ | |
| 6 | ตรวจอุณหภูมิและการสั่นที่แบริ่งและระบบการหล่อลื่น | ☑ | ☐ | 41° |
| 7 | ตรวจสอบและปรับแต่งการ Alignment ของเครื่องสูบน้ำและตัวขุดกำลัง | ☑ | ☐ | |

**MOTOR & ENGINE** — Brand : CLARKE , Model : JC6H-UF54 , S/N : HE6668Y86646

A.C Power : — V/ — Ph/ — Hz , Speed 3000 rpm. , Power 216 KW/HP , Full load — A.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **กรณีของเครื่องสูบน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า** | | | |
| 8 | ตรวจสอบการระบายอากาศของมอเตอร์ | ☑ | ☐ | |
| 9 | ตรวจอุณหภูมิ , ความสั่นสะเทือนบนเฟรมมอเตอร์และที่แบริ่ง | ☑ | ☐ | |
| 10 | ตรวจสอบเงื่อนไข Coupling และการปรับระดับหาจุดศูนย์ | ☑ | ☐ | |
| 11 | ตรวจระบบหล่อลื่น , ทั้งประเภทที่หล่อลื่นด้วยจารบี หรือน้ำมันหล่อลื่น | ☑ | ☐ | |
| | **กรณีของเครื่องสูบน้ำที่ขับด้วยเครื่องยนต์** | | | |
| 12 | ตรวจสอบ Coupling และการปรับหาศูนย์ RPm 2100 | ☑ | ☐ | |
| 13 | ตรวจสอบการระบายความร้อนเครื่องยนต์ Oil Pressure 60PSI | ☑ | ☐ | |
| 14 | ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น Temp 80° | ☑ | ☐ | |
| 15 | ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น Cooling Pressure 32PSI | ☑ | ☐ | |
| 16 | ตรวจสอบสายพานและแรงดึงสายพาน | ☑ | ☐ | |
| 17 | ตรวจเช็คและทำความสะอาดสเตรนเนอร์น้ำดิบ | ☑ | ☐ | Clean |
| 18 | ตรวจสอบคุณภาพของแบตเตอร์รี่และระดับน้ำกลั่นของแบตเตอร์รี่ | ☑ | ☐ | |

[redacted] Technician

21 / Apr / 08

21 / 4 / 08

# สำเนาเอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991






FL 16 ROOM 1609 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 16 ROOM 1606 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 16 ROOM 1601 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ







บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069-4348 (092)494-4664 (097)464-7991

# SERVICE REPORT FIRE ALARM SYSTEM
# PROJECT
# SO Bangkok

Contract service 1 Jan. 2025 - 31 Dec. 2025 ระยะเวลาสัญญา 1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68

Service date 10-12 March 2025 ( period 1/3 ) วันที่เข้าให้บริการ 10-12 มี.ค. 68 ( รอบที่ 1/3 )




EST: EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991






FL 15 ROOM 1504 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 15 ROOM 1507 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 14 ROOM 1407 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 14 ROOM 1404 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ





บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 16 ROOM 1613 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 15 ROOM 1517 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 15 ROOM 1502 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 15 ROOM 1503 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991






FL 17 ROOM 1702 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 17 ROOM 1705 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 17 ROOM 1708 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 17 ROOM 1718 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ





บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991




FL 14 ROOM 1403 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 14 ROOM 1406 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 14 ROOM 1401 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 17 ROOM 1707 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991






FL 20 ROOM 2007 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 20 ROOM 2008 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 20 ROOM 2004 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 20 ROOM 2016 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ





บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991




FL 18 ROOM 1817 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 18 ROOM 1816 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 18 ROOM 1809 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 19 ROOM 1908 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

MR-05

FL 21 ROOM 2105 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



FL 22 ROOM 2211 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




น.13/11



บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991




FL 20 ROOM 2017 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



FL 20 ROOM 2001 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 21 ROOM 2109 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

MR-05



FL 23 ROOM 2307 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 24 ROOM 2418 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

น.13/12



บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 23 ROOM 2306 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



FL 23 ROOM 2302 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ







FL 23 ROOM 2315 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991



FL 24 ROOM 2403 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



FL 15 ROOM 1514 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



FL 16 ROOM 1610 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 17 ROOM 1711 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ





บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 24 ROOM 2404 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991






FL 23 ROOM 2303 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 23 ROOM 2305 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 17 ROOM 1715 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 17 ROOM 1717 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 20 ROOM 2004 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 20 ROOM 2015 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

MR-05



FL 28 ROOM 2816 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




น.13/15



บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991



FL 23 ROOM 2311 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ






FL 28 ROOM 2812 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

MR-05

FL 25 ROOM 2501 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 14 ROOM 1412 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 14 ROOM 1413 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 15 ROOM 1510 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

น.13/16



บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991



FL 27 ROOM 2715 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 15 ROOM 1515 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 16 ROOM 1607 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 16 ROOM 1604 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 16 ROOM 1603 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 15 ROOM 1511 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 15 ROOM 1512 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 15 ROOM 1513 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 15 ROOM 1516 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991






FL 14 ROOM 1410 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 14 ROOM 1414 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 14 ROOM 1415 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 14 ROOM 1416 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ





บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991




FL 16 ROOM 1611 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 16 ROOM 1612 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 16 ROOM 1614 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 16 ROOM 1615 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991






FL 20 ROOM 2018 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ






FL 21 ROOM 2114 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ








บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991




FL 15 ROOM 1517 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 15 ROOM 1508 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ




FL 16 ROOM 1608 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 20 ROOM 2003 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 21 ROOM 2112 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 21 ROOM 2111 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 21 ROOM 2106 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ





FL 21 ROOM 2113 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991



FL 24 ROOM 2409 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ





FL 24 ROOM 2407 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ









บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 21 ROOM 2110 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ





FL 21 ROOM 2107 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ





*EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.*
*202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND*

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

MR-05

FL 24 ROOM 2410 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ





FL 24 ROOM 2411 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



น.13/22



บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991



FL 24 ROOM 2406 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ





FL 24 ROOM 2401 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 24 ROOM 2414 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



FL 24 ROOM 2415 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ







EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 24 ROOM 2412 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



FL 24 ROOM 2413 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ





EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 23 ROOM 2301 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



FL 23 ROOM 2308 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ





บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 24 ROOM 2416 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 24 ROOM 2417 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 23 ROOM 2316 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 23 ROOM 2313 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 23 ROOM 2309 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

FL 23 ROOM 2317 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991



FL 23 ROOM 2314 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ





FL 23 ROOM 2312 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

FL 23 ROOM 2310 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



FL 16 ROOM 1605 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ





FL 16 ROOM 1616 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ



EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991

MR-05

Check ค่ากระแสไฟ มีไฟ หัวไม่กะพริบ หน้าห้อง Sercurity

Pump Room Smoke Detector ขั้วที่หัวขึ้นขี้เกลือ

FL 6 Module SIGA ตัวที่ 3 เสีย

- เปลี่ยนอุปกรณ์ SMOKE DETECTOR ROOM 2404 AT BEDROOM
- ROOM 2816 ห้องน้ำหน้าห้อง กราฟฟิคไม่โชว์
- ROOM 2401 TEST HEAT DETECTOR กราฟฟิคโชว์ ROOM 2416
- แก้ไข LED ทางเดิน ที่โชว์ตอน TEST ROOM 2415

MODULE SIGA เสีย 1 SET

น.13/27



บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
EST E:mail : FIREalarmest3@gmail.com
202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.(02)069-4348 (085)664-4950 , (092)494-4664 , (097)464-7991



FL 23 ROOM 2304 ทำการTest Smoke Detector และ Heat ทำงานปกติ

ทำการเปลี่ยน SMOKE DETECTOR ROOM 2404 ADเก่า 3988754279 ใหม่ 3959892443

ทำการตรวจ SMOKE DETECTOR ADDRESS 3995213028

ขันน็อตหน้าเครื่องทำน้ำแข็ง ขันน็อตหน้าห้องFlorirt ขันน็อตหน้าCkubuc

EDWARD SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.
202/9 MOO 6, NONTHABURI 1 ROAD, BANGKRASAW, MUANG, NONTHABURI 110000 THAILAND