


ເອກສານແບບ 8
ເອກສານສົ່ງມວນງານສູ່ບະຕະກອນແລະສິ່ງປຶກສາ

ภาพประกอบการส่งมอบงาน สืบสิ่งปลูกสร้าง SO/Bangkok
(บ่อบำบัดน้ำเสีย - ก่อนการทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 11 เมษายน 2568

บ่อเกรอะ
(แลมปีทางลง)
ก่อนการทำ



บ่อเกรอะ
(แลมปีทางลง)
ขณะกำลังทำ




บ่อเกรอะ
(แลมปีทางลง)
หลังกำลังทำ



ภาพประกอบการส่งมอบงาน สืบสิ่งปลูก SO/Bangkok
(บ่อบำบัดน้ำเสีย - ก่อนการทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 11 เมษายน 2568

บ่อเกรอะ
(แลมปีทางลง)
ขณะกำลังทำ



บ่อเกรอะ
(แลมปีทางลง)
ขณะกำลังทำ



บ่อเกรอะ
(แลมปีทางลง)
ขณะกำลังทำ




ภาพประกอบการส่งมอบงาน สืบสิ่งปลูก SO/Bangkok
(บ่อบำบัดน้ำเสีย - ก่อนการทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 11 เมษายน 2568


บ่อเกรอะ
(แลมป์ทางลง)
หลังทำเสร็จ



บ่อเกรอะ
(แลมป์ทางลง)
หลังทำเสร็จ




บ่อเกรอะ
(แลมป์ทางลง)
หลังทำเสร็จ




ภาพประกอบการส่งมอบงาน สืบสิ่งปฏิกูล SO/Bangkok
(บ่อบำบัดน้ำเสีย - ก่อนการทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 11 เมษายน 2568


บ่อ Grease Trap
(ชั้น B 1)
ก่อนการทำ



บ่อ Grease Trap
(ชั้น B 1)
ขณะกำลังทำ




บ่อ Grease Trap
(ชั้น B 1)
ขณะกำลังทำ



ภาพประกอบการส่งมอบงาน สุบสิ่งปฏิกูล SO/Bangkok
(บ่อบำบัดน้ำเสีย - ก่อนการทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 11 เมษายน 2568

บ่อ Grease Trap
(ชั้น B 1)
ขณะกำลังทำ



บ่อ Grease Trap
(ชั้น B 1)
หลังทำเสร็จ



บ่อ Grease Trap
(ชั้น B 1)
หลังทำเสร็จ




ภาพประกอบการส่งมอบงาน สุบสิ่งปฏิกูล SO/Bangkok
(บ่อบำบัดน้ำเสีย - ก่อนการทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 11 เมษายน 2568


บ่อไขมัน(sump)
(Canteen ชั้น B 1)
ก่อนการทำ



บ่อไขมัน(sump)
(Canteen ชั้น B 1)
ก่อนการทำ




บ่อไขมัน(sump)
(Canteen ชั้น B 1)
ขณะกำลังทำ




ภาพประกอบการส่งมอบงาน สืบสิ่งปลูกสร้าง SO/Bangkok
(บ่อบำบัดน้ำเสีย - ก่อนการทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 11 เมษายน 2568

บ่อไขมัน(sump)
(Canteen ชั้น B 1)
ขณะกำลังทำ



บ่อไขมัน(sump)
(Canteen ชั้น B 1)
ขณะกำลังทำ



บ่อไขมัน(sump)
(Canteen ชั้น B 1)
หลังทำเสร็จ



ภาพประกอบการส่งมอบงาน สบสิ่งปฏิกูล SO/Bangkok
(บ่อบำบัดน้ำเสีย - ก่อนการทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 11 เมษายน 2568




บ่อไขมัน(sump)
(Canteen ชั้น B 1)
หลังทำเสร็จ

บ่อไขมัน(sump)
(Canteen ชั้น B 1)
หลังทำเสร็จ



ภาพประกอบการส่งมอบงาน สบสิ่งปฏิกูล SO/Bangkok
(บ่อบำบัดน้ำเสีย - ก่อนการทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 11 เมษายน 2568

บ่อบำบัดน้ำเสีย
(Aeration)
ก่อนการทำ



บ่อบำบัดน้ำเสีย
(Aeration)
ขณะกำลังทำ




บ่อบำบัดน้ำเสีย
(Aeration)
หลังทำเสร็จ




ภาพประกอบการส่งมอบงาน สุบสิ่งปฏิกูล SO/Bangkok
(บ่อบำบัดน้ำเสีย - ก่อนการทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 11 เมษายน 2568


บ่อ Septic
(ชั้น B 2)
ก่อนการทำ



บ่อ Septic
(ชั้น B 2)
ก่อนการทำ



บ่อ Septic
(ชั้น B 2)
ขณะกำลังทำ



ภาพประกอบการส่งมอบงาน สบสิ่งปฏิกูล SO/Bangkok
(บ่อบำบัดน้ำเสีย - ก่อนการทำ ขณะทำ และหลังทำเสร็จ)
ปฏิบัติงาน วันที่ 11 เมษายน 2568



บ่อ Septic
(ชั้น B 2)
ขณะกำลังทำ



บ่อ Septic
(ชั้น B 2)
หลังทำเสร็จ

บ่อ Septic
(ชั้น B 2)
หลังทำเสร็จ

