

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงแรมนิสา กรุงเทพ 1 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 1) ของบริษัทโซลิเทร โฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 1.ประตูทางเข้าและป้ายโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงแรมนิศา กรุงเทพฯ 1 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 1) ของบริษัทโซลิเทร โฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 2. รั้วโครงการ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงแรมนิศา กรุงเทพฯ 1 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 1) ของบริษัทโซลิเทร โฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 3.พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชม.



ภาพที่ 4.ป้ายบอกสัญลักษณ์ต่างๆ



ภาพที่ 5.พนักงานทำความสะอาด



ภาพที่ 6.อาคารปัจจุบัน





ภาพที่ 8.ฝ่ายบริการลูกค้าและประชาสัมพันธ์



ภาพที่ 9.ระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงแรมนิศา กรุงเทพ 1 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 1) ของบริษัทโซลิแทร์ โฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 10.พื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 11.ถังเก็บน้ำสำรอง






ภาพที่ 12.ระบบวาล์วควบคุมน้ำใช้



ภาพที่ 13.บ่อหน่วงน้ำ



ภาพที่ 14.เครื่องสำรองไฟฟ้า




ภาพที่ 15.ห้องพักขยะและถังขยะตามจุดต่างของโครงการ




รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงแรมนิศา กรุงเทพ 1 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 1) ของบริษัทโซลิเทร โฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 16.ลานจอดรถ



ภาพที่ 17.เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทางเข้าโรงแรม



ภาพที่ 18.ถังดับเพลิงแบบมือถือตามจุดต่างๆ



ภาพที่ 19.ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงตามจุดต่างๆของโครงการ





ภาพที่ 20.จุดจ่ายสํารองดับเพลิง



ภาพที่ 21.เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งาน




รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงแรมนิสา กรุงเทพฯ 1 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 1) ของบริษัทโซลิเทร โฮเทล จำกัด

---




ภาพที่ 22.ระบบการแจ้งเตือนเพลิงไหม้



ภาพที่ 23.กล้องวงจรปิด





ภาพที่ 24.สัญลักษณ์จราจร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงแรมนิศา กรุงเทพฯ 1 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 1) ของบริษัทโซลิเทร่ โฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 25.บันไดหนีไฟ และป้ายบอกทางหนีไฟ



ภาพที่ 26.สระว่ายน้ำ





ภาพที่ 27.อุปกรณ์ช่วยชีวิต



ภาพที่ 29.แผนที่บอกทางหนีไฟประจำชั้น



ภาพที่ 30.หัวรับน้ำดับเพลิง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงแรมนิศา กรุงเทพฯ 1 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 1) ของบริษัทโซลิเทร โฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 32.ระบบไฟส่องสว่าง



ภาพที่ 33.ช่องแสงธรรมชาติ เพื่อลดพลังงาน





ภาพที่ 34.ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า