ภาคผนวก ก

ใบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อโครงการ

แบบ ร.ร.๒

ทะเบียนเลขที่.....๙๑๘.....

ใบอนุญาตเลขที่.....๑๑๘/๒๕๖๒

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า .....บริษัท ทาร์เก็ตเพลซ จำกัด.....

.....โดย นางวิราวรรณ วนาศรีสันต์ และ นายธีรศักดิ์ ธนสารกิจ.....

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า .....โรงแรม โอ๊ควูด สวีท แบงค็อก.....

.....

.....

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี).....Oakwood Suites Bangkok Hotel.....

โรงแรมประเภท.....๒..... จำนวนห้องพัก.....๒๓๒.....ห้อง

สถานที่ตั้ง .....เลขที่ ๒๐ ซอยสุขุมวิท ๒๔ แขวงคลองตัน

.....เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.....

ตั้งแต่วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ๒๕๖๗

ออกให้ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศักดิ์ชัย แต้งซ่อ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

ภาคผนวก ข

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Date : 27/01/2568

Received Date : 27/01/2568

Report Date : 04/02/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 10:30 น.

Analytical Date : 27/01 - 03/02/2568

Report No. : R02213/68

Parameters	Unit	Method	TW01835 /68 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ก)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	6.1	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	32	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	56	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	268	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	11.2	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจางขุ่น	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

K. Nattakarn

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

04/02/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD.

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

04/02/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 24/02/2568

Sampling Time : 11:00 น.

Received Date : 24/02/2568

Analytical Date : 24/02 - 03/03/2568

Report Date : 04/03/2568

Report No. : R04604/68

Parameters	Unit	Method	TW03978 /68 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ก)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	6.9	5.5 - 9.0
*BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	10	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	30	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	242	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	17.5	≤ 35
*Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 1.0
*Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจางมัว มีตะกอนแขวนลอย	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW03978 /68 ตัวอย่างมีการเติมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5e-1.

K. Nattakarn

Miss NATTAKARN KWANSRI
Analyst
04/03/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
04/03/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 24/03/2568

Sampling Time : 09:50 น.

Received Date : 24/03/2568

Analytical Date : 24 - 31/03/2568

Report Date : 31/03/2568

Report No. : R06825/68

Parameters	Unit	Method	TW06061 /68 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ก)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	6.8	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	17	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	23	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	328	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	4.9	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจาง มีตะกอนแขวนลอย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

COPY

K.Kornkanok

Miss KORNKANOK KHUNPITAK

Analyst

31/03/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD.

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

31/03/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 28/04/2568

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 28/04/2568

Analytical Date : 28/04 - 06/05/2568

Report Date : 07/05/2568

Report No. : R09143/68

Parameters	Unit	Method	TW08203 /68 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด	a มาตรฐาน (อาคารประเภท ก)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	6.9	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	19	≤ 20
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	9	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	312	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	2.4	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

K.Kornkanok

Miss KORNKANOK KHUNPITAK

Analyst

07/05/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD.

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

07/05/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/05/2568

Sampling Time : 10:40 น.

Received Date : 27/05/2568

Analytical Date : 27/05 - 02/06/2568

Report Date : 04/06/2568

Report No. : R11467/68

Parameters	Unit	Method	TW10337 /68 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ก)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	6.9	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	16	≤ 20
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	17	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	304	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	3.5	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจาง มีตะกอนแขวนลอย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Miss KUTTLEEYA HAWHAN
Analyst
04/06/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
Miss ORATSA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager
04/06/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 30/06/2568

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 30/06/2568

Analytical Date : 30/06 - 07/07/2568

Report Date : 08/07/2568

Report No. : R14392/68

Parameters	Unit	Method	TW12877 /68 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ก)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	6.9	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	17	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	24	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	280	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	4.6	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจาง มีตะกอนขาว	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

K. Nattakarn

Miss NATTAKARN KWANSRI
Analyst
08/07/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
08/07/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ภาคผนวก ค

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Date : 27/01/2568

Received Date : 27/01/2568

Report Date : 01/02/2568

Sample Type : น้ำใช้

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 10:25 น.

Analytical Date : 27 - 31/01/2568

Report No. : R02177/68

Parameters	Unit	Method	TW01832 /68 ถังเก็บน้ำ	มาตรฐาน [a]
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	< 0.50	≤ 5
* Apparent Color	Pt-Co Unit	Visual Comparison	< 5	≤ 15
* Odour	-	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	-
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

D. Supimon

Miss SUPIMON DUNGIN

Analyst

01/02/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด

Miss ORASA YUBUA

TEST TECH CO., LTD.

Technical Manager

01/02/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำใช้

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/01/2568

Sampling Time : 10:25 น.

Received Date : 27/01/2568

Analytical Date : 27 - 31/01/2568

Report Date : 01/02/2568

Report No. : R02178/68

Parameters	Unit	Method	TW01832 /68 ถังเก็บน้ำ	มาตรฐาน [a]
E. coli	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
01/02/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด

Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager
01/02/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำใช้

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 28/04/2568

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 28/04/2568

Analytical Date : 28/04 - 02/05/2568

Report Date : 03/05/2568

Report No. : R09068/68

Parameters	Unit	Method	TW08200 /68 ถังเก็บน้ำ	มาตรฐาน [a]
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	0.86	≤ 5
* Apparent Color	Pt-Co Unit	Visual Comparison	< 5	≤ 15
* Odour	-	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	-
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

Copy

S. Nutsarin

Miss NUTSARIN SUKONPAKDEE

Analyst

03/05/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

03/05/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำใช้

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 28/04/2568

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 28/04/2568

Analytical Date : 28/04 - 02/05/2568

Report Date : 03/05/2568

Report No. : R09069/68

Parameters	Unit	Method	TW08200 /68 ถังเก็บน้ำ	มาตรฐาน [a]
E. coli	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 F, MPN)	not found	< 1.1
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

3. *E. coli* : not found เท่ากับ < 1.1 MPN/100 mL

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
03/05/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
03/05/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ภาคผนวก ง

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Date : 30/06/2568

Received Date : 30/06/2568

Report Date : 08/07/2568

Sample Type : น้ำดื่ม

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 10:25 น.

Analytical Date : 30/06 - 05/07/2568

Report No. : R14277/68

Parameters	Unit	Method	TW12876 /68 น้ำดื่ม	มาตรฐาน [a]
pH (25°C) #	-	Based on SM 2023 (4500-H^+ B)	7.8	6.5-8.5
Turbidity #	NTU	SM 2023 (2130 B)	< 0.50	≤ 5
* Apparent Color	Pt-Co Unit	Visual Comparison	< 5	≤ 15
Total Hardness @	mg/L as $CaCO_3$	SM 2023 (2340 C)	88	≤ 300
Chloride @	mg/L as Cl^-	SM 2023 (4500-Cl^- B)	28	≤ 250
Total Iron #	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	< 0.10	≤ 0.3
Manganese #	mg/L	SM 2023 (3500-Mn B)	< 0.04	≤ 0.3
Nitrate #	mg/L as NO_3^-	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	4.22	≤ 50
Sulfate #	mg/L as SO_4^{2-}	Based on SM 2023 (4500-SO_4^{2-} E)	20.48	≤ 250
Total Dissolved Solids #	mg/L	SM 2023 (2540 C)	240	≤ 500
Nitrite #	mg/L as NO_2^-	SM 2023 (4500-NO_2^- B)	< 0.07	≤ 3
Arsenic #	mg/L	SM 2023 (3114 C)	< 0.0020	≤ 0.01
* Cadmium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.002	≤ 0.003
Chromium #	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	≤ 0.05
Copper #	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	≤ 1
* Lead	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.005	≤ 0.01
Mercury #	mg/L	SM 2023 (3112 B)	< 0.0010	≤ 0.001
* Zinc	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.07	≤ 3
Fluoride #	mg/L as F^-	SM 2023 (4500-F^- D)	< 0.30	≤ 0.7
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Remark :
1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.
3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.
4. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation
5. a : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

S. Nutsarin

Miss NUTSARIN SUKONPAKDEE
Analyst
08/07/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
08/07/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Date : 30/06/2568

Received Date : 30/06/2568

Report Date : 08/07/2568

Sample Type : น้ำดื่ม

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 10:25 น.

Analytical Date : 30/06 - 05/07/2568

Report No. : R14278/68

Parameters	Unit	Method	TW12876 /68 น้ำดื่ม	มาตรฐาน[a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.1	< 1.1
E. coli	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 F, MPN)	not found	< 1.1
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

3. *E. coli* : not found เท่ากับ < 1.1 MPN/100 mL

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
08/07/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORAISA YUBUA
Technical Manager
08/07/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ภาคผนวก จ

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/01/2568

Sampling Time : 10:20 น.

Received Date : 27/01/2568

Analytical Date : 27/01 - 01/02/2568

Report Date : 03/02/2568

Report No. : R02193/68

Parameters	Unit	Method	TW01833 /68 น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
03/02/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORATSA YUBUA
Technical Manager
03/02/2568

Reported results refer to the sample as received only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.
The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/01/2568

Sampling Time : 10:20 น.

Received Date : 27/01/2568

Analytical Date : 27/01 - 01/02/2568

Report Date : 03/02/2568

Report No. : R02195/68

Parameters	Unit	Method	TW01834 /68 น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
03/02/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด

Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager
03/02/2568

Reported results refer to the sample as received only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.
The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 24/02/2568

Sampling Time : 11:50 น.

Received Date : 24/02/2568

Analytical Date : 24 - 27/02/2568

Report Date : 28/02/2568

Report No. : R04360/68

Parameters	Unit	Method	TW03976 /68 น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
28/02/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
28/02/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 24/02/2568

Sampling Time : 11:50 น.

Received Date : 24/02/2568

Analytical Date : 24 - 27/02/2568

Report Date : 28/02/2568

Report No. : R04362/68

Parameters	Unit	Method	TW03977 /68 น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Daunghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
28/02/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
28/02/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 24/03/2568

Sampling Time : 09:40 น.

Received Date : 24/03/2568

Analytical Date : 24 - 27/03/2568

Report Date : 28/03/2568

Report No. : R06777/68

Parameters	Unit	Method	TW06059 /68 น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
28/03/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
28/03/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 24/03/2568

Sampling Time : 09:40 น.

Received Date : 24/03/2568

Analytical Date : 24 - 27/03/2568

Report Date : 28/03/2568

Report No. : R06778/68

Parameters	Unit	Method	TW06060 /68 น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
28/03/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
28/03/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 28/04/2568

Sampling Time : 10:25 น.

Received Date : 28/04/2568

Analytical Date : 28/04 - 02/05/2568

Report Date : 03/05/2568

Report No. : R09071/68

Parameters	Unit	Method	TW08202 /68 น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
03/05/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
03/05/2568

Reported results refer to the sample as received only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.
The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 28/04/2568

Sampling Time : 10:25 น.

Received Date : 28/04/2568

Analytical Date : 28/04 - 02/05/2568

Report Date : 03/05/2568

Report No. : R09070/68

Parameters	Unit	Method	TW08201 /68 น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	a มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
03/05/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด

Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager
03/05/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/05/2568

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 27/05/2568

Analytical Date : 27 - 30/05/2568

Report Date : 31/05/2568

Report No. : R11383/68

Parameters	Unit	Method	TW10335 /68 น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
*Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Remark :
1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation
3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R.Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
31/05/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
31/05/2568

Original

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/05/2568

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 27/05/2568

Analytical Date : 27 - 30/05/2568

Report Date : 31/05/2568

Report No. : R11384/68

Parameters	Unit	Method	TW10336 /68 น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R.Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
31/05/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด

Miss ORATSA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager
31/05/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Original

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 30/06/2568

Sampling Time : 10:20 น.

Received Date : 30/06/2568

Analytical Date : 30/06 - 04/07/2568

Report Date : 07/07/2568

Report No. : R14208/68

Parameters	Unit	Method	TW12874 /68 น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	มาตรฐาน [a]
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H^+ B)	7.8	7.2-8.4
Total Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	50	80-100
Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	SM 2023 (2340 C)	96	-
Chloride	mg/L as Cl^-	SM 2023 (4500-Cl^- B)	2239	≤ 600
Nitrate Nitrogen	mg/L as NO_3-N	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	3.11	-
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH_3-N	Nesslerization	0.12	-
Free Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.91	0.6-1.0
Combine Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.31	0.5-1.0
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	8	30-60
Sample Condition		**Observation**	ใส	

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

T. Mintra

Miss MINTRA THIPHUNGA

Analyst

07/07/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

07/07/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 30/06/2568

Sampling Time : 10:20 น.

Received Date : 30/06/2568

Analytical Date : 30/06 - 04/07/2568

Report Date : 07/07/2568

Report No. : R14209/68

Parameters	Unit	Method	TW12874 /68 น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria [@]	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
E. coli [@]	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	ไม่พบ
Staphylococcus aureus [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Remark :
1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.
3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.
4. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation
5. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
07/07/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
07/07/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 30/06/2568

Sampling Time : 10:20 น.

Received Date : 30/06/2568

Analytical Date : 30/06 - 04/07/2568

Report Date : 07/07/2568

Report No. : R14210/68

Parameters	Unit	Method	TW12875 /68 น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	มาตรฐาน [a]
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H^+ B)	7.8	7.2-8.4
Total Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	50	80-100
Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	SM 2023 (2340 C)	108	-
Chloride	mg/L as Cl^-	SM 2023 (4500-Cl^- B)	2319	≤ 600
Nitrate Nitrogen	mg/L as NO_3-N	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	2.82	-
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH_3-N	Nesslerization	0.21	-
Free Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.90	0.6-1.0
Combine Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.29	0.5-1.0
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	9	30-60
Sample Condition		**Observation**	ใส	

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

T. Mintra

Miss MINTRA THIPHUNGA

Analyst

07/07/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

Y. Orasa

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

07/07/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Suites Bangkok

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 30/06/2568

Sampling Time : 10:20 น.

Received Date : 30/06/2568

Analytical Date : 30/06 - 04/07/2568

Report Date : 07/07/2568

Report No. : R14211/68

Parameters	Unit	Method	TW12875 /68 น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria [@]	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
E. coli [@]	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	ไม่พบ
Staphylococcus aureus [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark :
1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.
3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.
4. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation
5. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R.Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
07/07/2568

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
07/07/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ชื่อโครงการ Oakwood Suites Bangkok
ชื่อลูกค้า บริษัท ทาร์เก็ตเพลซ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า 20 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง **เดือน มกราคม 2568**

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด												ลายมือชื่อ	
	ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ						ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ							
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย			ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย				
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	ผู้เก็บตัวอย่าง	ผู้ตรวจสอบ
1 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
2 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
3 มกราคม 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	เทพกร	
4 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
5 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
6 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
7 มกราคม 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	สิทธวี	
8 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
9 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
10 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
11 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
12 มกราคม 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	เทพกร	
13 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
14 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
15 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
16 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	บัณฑิต
17 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
18 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
19 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
20 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
21 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
22 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
23 มกราคม 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	สิทธวี	
24 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
25 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
26 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
27 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
28 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
29 มกราคม 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	สิทธวี	
30 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
31 มกราคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
มาตรฐาน	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**		

มาตรฐาน : กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆในทำนองเดียวกัน

ชื่อโครงการ Oakwood Suites Bangkok
ชื่อลูกค้า บริษัท ทาร์เก็ตเพลซ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า 20 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง **เดือน กุมภาพันธ์ 2568**

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด												ลายมือชื่อ	
	ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ						ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ							
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย			ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย				
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	ผู้เก็บตัวอย่าง	ผู้ตรวจสอบ
1 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
2 กุมภาพันธ์ 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	สิทธวี	
3 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
4 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
5 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
6 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
7 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
8 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
9 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
10 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
11 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
12 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	สิทธวี	
13 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
14 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
15 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	บัณฑิต
16 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
17 กุมภาพันธ์ 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	สิทธวี	
18 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
19 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
20 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
21 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
22 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
23 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	สิทธวี	
24 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
25 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
26 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
27 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
28 กุมภาพันธ์ 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
มาตรฐาน	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**		

มาตรฐาน : กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆในทำนองเดียวกัน

ชื่อโครงการ Oakwood Suites Bangkok
ชื่อลูกค้า บริษัท ทาร์เก็ตเพลซ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า 20 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง **เดือน มีนาคม 2568**

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด												ลายมือชื่อ	
	ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ						ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ						ผู้เก็บตัวอย่าง	ผู้ตรวจสอบ
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย			ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย				
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)		
1 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
2 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
3 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
4 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
5 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	สิทธวี	
6 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
7 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
8 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
9 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
10 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
11 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
12 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
13 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
14 มีนาคม 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	เทพกร	
15 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
16 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	บัณฑิต
17 มีนาคม 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	เทพกร	
18 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
19 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
20 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
21 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
22 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
23 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	เทพกร	
24 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
25 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
26 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
27 มีนาคม 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	เทพกร	
28 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
29 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
30 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
31 มีนาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
มาตรฐาน	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**		

มาตรฐาน : กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆในทำนองเดียวกัน

ชื่อโครงการ Oakwood Suites Bangkok
ชื่อลูกค้า บริษัท ทาร์เก็ตเพลซ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า 20 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง **เดือน เมษายน 2568**

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด												ลายมือชื่อ	
	ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ						ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ						ผู้เก็บตัวอย่าง	ผู้ตรวจสอบ
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย			ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย				
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)		
1 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
2 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
3 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
4 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
5 เมษายน 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	เทพกร	
6 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
7 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
8 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
9 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
10 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
11 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
12 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
13 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
14 เมษายน 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	ประเทียง	
15 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
16 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	บัณฑิต
17 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
18 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
19 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
20 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
21 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
22 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
23 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	เทพกร	
24 เมษายน 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	เทพกร	
25 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
26 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
27 เมษายน 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	ประเทียง	
28 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
29 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
30 เมษายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
มาตรฐาน	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**		

มาตรฐาน : กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจกรรมอื่นๆในทำนองเดียวกัน

ชื่อโครงการ Oakwood Suites Bangkok
ชื่อลูกค้า บริษัท ทาร์เก็ตเพลซ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า 20 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง **เดือน พฤษภาคม 2568**

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด												ลายมือชื่อ	
	ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ						ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ						ผู้เก็บตัวอย่าง	ผู้ตรวจสอบ
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย			ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย				
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)		
1 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
2 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
3 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
4 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
5 พฤษภาคม 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	เทพกร	
6 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
7 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
8 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
9 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
10 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
11 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
12 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
13 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
14 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
15 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
16 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	บัณฑิต
17 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
18 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
19 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
20 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
21 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
22 พฤษภาคม 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	เทพกร	
23 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	ประเทียง	
24 พฤษภาคม 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	ประเทียง	
25 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
26 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
27 พฤษภาคม 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	เทพกร	
28 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
29 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
30 พฤษภาคม 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
31 พฤษภาคม 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	ประเทียง	
มาตรฐาน	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**		

มาตรฐาน : กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจกรรมอื่นๆในทำนองเดียวกัน

ชื่อโครงการ Oakwood Suites Bangkok
ชื่อลูกค้า บริษัท ทาร์เก็ตเพลซ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า 20 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง **เดือน มิถุนายน 2568**

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด												ลายมือชื่อ	
	ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ						ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ							
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย			ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย				
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	ผู้เก็บตัวอย่าง	ผู้ตรวจสอบ
1 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
2 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
3 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
4 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
5 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
6 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	เทพกร	
7 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
8 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
9 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
10 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
11 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
12 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ณัฐชัย	
13 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ณัฐชัย	
14 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
15 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
16 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	บัณฑิต
17 มิถุนายน 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	ประเทียง	
18 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
19 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ณัฐชัย	
20 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ณัฐชัย	
21 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
22 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
23 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
24 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
25 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
26 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ณัฐชัย	
27 มิถุนายน 2568	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0	ณัฐชัย	
28 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
29 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
30 มิถุนายน 2568	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0	ประเทียง	
มาตรฐาน	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**	**7.2-8.4**	**0.6-1.0**	**0.5-1.0**		

มาตรฐาน : กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆในทำนองเดียวกัน

ภาคผนวก ฉ

แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับแผนดินไหว ,น้ำทวม

Policy: To ensure the safety and well being of all Residents and employees as well as protect the assets of the property.

For Action:	All departments
For Information:	

Purpose: Prepare for Earthquake:

- PM / OM and all Department Heads must work together to expand this section of the manual.
  ผู้จัดการอาคาร/หัวหน้าแผนกทุกคนจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อขยายและพัฒนาแผนการดำเนินการป้องกัน
- Prepare information to contact relevant agencies to receive information and be prepared, in the event of an earthquake, evacuation
  จัดเตรียมข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมตัว เมื่อเกิดแผ่นดินไหว, การอพยพ

  โทรสอบถามเรื่องภัยพิบัติต่าง ๆ ในประเทศ:

  Call Centre 1860 ทั่วประเทศ

  เว็บที่รายงานเรื่องแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ (ทุกๆชั่วโมง) ทั่วโลก

  http://www.hdrtnsrs.com

  รายงานแผ่นดินไหวในประเทศ

  http://www.hdrtnsrs.com/Earthquake_local.htm

  รายงานแผ่นดินไหวที่ผ่านมานอกประเทศ

  http://www.hdrtnsrs.com/Earthquake_June08l.htm

  รายงานแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา

  http://www.tmd.go.th/earthquake_report.php

  เส้นทางเดินพายุโดยกรมอุตุนิยมวิทยา

  http://www.tmd.go.th/storm_tracking.php

  เรด้าห์ตรวจสอบอากาศผ่านดาวเทียม

  http://www.2.tmd.go.th/radar

  แผนที่อากาศผ่านดาวเทียม

  http://www.sattmet.tmd.go.th/newversion/mergesat.htm;

During an earthquake:

- When you feel an earthquake, **duck** under a desk or sturdy table. Stay away from windows, bookcases, file cabinets that could fall. Watch out for falling plaster and ceiling tiles. **Stay undercover** until the shaking stops and **hold onto your cover**. If it moves, move with it.
  เมื่อรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ให้หมอบลงใต้โต๊ะหรือเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีหน้าต่าง ชั้นวางหนังสือ หรือตู้เก็บเอกสารที่อาจล้มลงได้ ระวังเศษฝ้าเพดานหรือกระเบื้องที่อาจตกลงมา ให้อยู่ในที่กำบังจนกว่าแรงสั่นจะหยุด และจับยึดที่กำบังไว้ให้มั่น หากที่กำบังเคลื่อนที่ ให้ขยับตามไปด้วย
- If you are in a HIGH-RISE BUILDING, and not near a desk or table, move against an interior wall and protect your head with your arms. Do not use the elevators. Do not be surprised if the alarm or sprinkler systems come on. Stay indoors. Glass windows can dislodge during the quake and sail for hundreds of feet.
  หากคุณอยู่ในอาคารสูง และไม่มีโต๊ะหรือเฟอร์นิเจอร์ใกล้ตัว ให้เคลื่อนตัวไปชิดผนังด้านในอาคาร และใช้แขนป้องกันศีรษะ ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด อย่าตกใจหากมีเสียงสัญญาณเตือนภัยหรือน้ำจากระบบสปริงเกลอร์ทำงาน ให้อยู่ภายในอาคาร เพราะกระจกหน้าต่างอาจหลุดออกและปลิวมาได้ไกลหลายร้อยฟุตในระหว่างแผ่นดินไหว
- If you are OUTDOORS, move to a clear area away from trees, signs, buildings, electrical wires and poles. หากคุณอยู่กลางแจ้ง ให้รีบเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่โล่ง ที่ห่างจากต้นไม้ ป้ายอาคาร สายไฟ และเสาไฟฟ้า
- If you are on a SIDEWALK NEAR BUILDING, duck into a doorway to protect yourself from falling bricks, glass, plaster and other debris. หากคุณอยู่บนทางเท้าใกล้อาคาร ให้รีบหลบเข้าไปในกรอบประตู เพื่อป้องกันตัวเองจากอิฐ กระจก ฝ้าเพดาน และเศษวัสดุที่อาจตกลงมา
- If you are DRIVING, pull over to the side of the road and stop. Avoid overpasses, power lines and other hazards. Stay inside the vehicles until the shaking is over. หากคุณกำลังขับรถ ให้จอดรถข้างทางและหยุด หลีกเลี่ยงสะพานลอย สายไฟฟ้า และอันตรายอื่น ๆ ให้อยู่ภายในรถจนกว่าแรงสั่นจะหยุด
- If you are in a CROWDED STORE OR OTHER PUBLIC PLACE, do not rush for exits. Move away from display shelves containing objects that could fall. หากคุณอยู่ในร้านค้าที่มีคนพลุกพล่านหรือสถานที่สาธารณะอื่น ๆ อย่าพยายามวิ่งไปยังทางออก ให้เคลื่อนตัวออกห่างจากชั้นวางสินค้าที่มีของที่อาจตกลงมา
- If you are in a WHEELCHAIR, stay in it. Move to cover, if possible, lock your wheels and protect our head with your arms. หากคุณนั่งรถเข็น อย่าลุกออกจากรถเข็น หากทำได้ให้เคลื่อนย้ายไปที่กำบัง ล็อกล้อของรถเข็นและใช้แขนป้องกันศีรษะ

- If you are in a STADIUM OR THEATER, stay in your seat and protect your head with your arms. Do not try to leave until the shaking is over then leave in a calm, orderly manner. Avoid rushing towards exits. ห้ามพยายามออกจากที่นั่งจนกว่าแรงสั่นจะหยุด จากนั้นให้ลุกออกไปในลักษณะที่สงบและเป็นระเบียบ หลีกเลี่ยงการวิ่งไปยังทางออก
- FCC: Stand by all the time / Check situation through all CCTV monitors / Communicate with ERT via walkie talkie.
  เตรียมพร้อมตลอดเวลา / ตรวจสอบสถานการณ์ผ่านกล้องวงจรปิดทุกตัว / สื่อสารกับ ERT ผ่านวิทยุสื่อสาร

After the Earthquake

- After the earthquake has stopped, the General Manager should report to the FCC room and meet with the Emergency Response Team to assess the situation. หลังจากที่แผ่นดินไหวหยุดลงแล้ว ผู้จัดการควรรายงานตัวที่ห้อง FCC และพบกับทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินเพื่อประเมินสถานการณ์
- Decide if an evacuation is necessary.
  ตัดสินใจว่าจำเป็นต้องอพยพหรือไม่
- If so, execute evacuation procedures or follow instructions given by the local authorities. หากจำเป็นต้องอพยพ ให้ดำเนินการอพยพหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่
- Report to CGM when the level of the earthquake is 4 or above.
  รายงานต่อ CGM เมื่อระดับแผ่นดินไหวอยู่ที่ ระดับ 4 หรือสูงกว่า
- Monitor the earthquake, aftershock by Media how it is influenced on the city. E.g.; TV, Internet, Radio
  ติดตามแผ่นดินไหว อาฟเตอร์ช็อก โดยสื่อต่างๆ ว่าได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวอย่างไรเช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต วิทยุ
- Check if the elevator is properly working or if anyone stuck in the elevator.
  ตรวจสอบว่าลิฟต์ใช้งานได้ปกติหรือไม่ หรือมีใครติดอยู่ในลิฟต์หรือไม่
- If the earthquake is confirmed to be large the enough to evacuate,
  หากได้รับการยืนยันว่าแผ่นดินไหวมีขนาดใหญ่พอที่จะอพยพได้
- Make an announcement or use the evacuate system to let residents evacuate from the building.
  ประกาศหรือใช้ระบบอพยพเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยอพยพออกจากอาคาร
- Assist to turn off and unplug all electric items to reduce a chance of disaster by fire.
  ช่วยปิดและถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อลดโอกาสเกิดภัยพิบัติจากไฟไหม

If no evacuation is necessary: หากไม่จำเป็นต้องอพยพ

- Engineering / Security Inspect for structural damage. Obtain the assistance of an external professional if required. Liaise with department Heads to shut off gas/electricity supplies if required.
  แผนกช่าง/พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง ขอความช่วยเหลือจากทางวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญภายนอกหากจำเป็น ประสานงานกับหัวหน้าแผนกเพื่อปิดแหล่งจ่ายก๊าซ/ไฟฟ้าหากจำเป็น
- Housekeeping: Housekeeping staff/Room Attendants on floors to assist with any guests in distress.
  แม่บ้าน:พนักงานแม่บ้าน/ผู้ดูแลห้องพักประจำชั้นเพื่อช่วยเหลือแขกที่ประสบปัญหา
- Guest Service: Stand-by to receive telephone calls from Residents. Be calm and comforting when talking to them. Advise them to be aware of possible aftershocks.
  บริการต้อนรับแขก: คอยรับสายโทรศัพท์จากผู้พักอาศัย โปรดสงบสติอารมณ์และปลอบโยนเมื่อพูดคุยกับพวกเขา แนะนำให้พวกเขาระวังอาฟเตอร์ช็อกที่อาจเกิดขึ้น
- Manager on Duty: Remain in the lobby to meet and reassure residents.
  ผู้จัดการที่ปฏิบัติหน้าที่: อยู่ในล็อบบี้เพื่อพบปะและให้กำลังใจผู้อยู่อาศัย
- Be prepared for aftershocks and plan where you will take over when they occur. Check for injuries. Give first aid, as necessary. เตรียมพร้อมรับมือแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหว และวางแผนล่วงหน้าว่าจะหลบภัยที่ใดเมื่อเกิดแรงสั่นซ้ำ ตรวจสอบอาการบาดเจ็บ และปฐมพยาบาลหากจำเป็น
- Remain calm and reassure others.
  รักษาความสงบ และปลอบโยนผู้คนรอบข้าง
- Avoid broken glass.
  หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีกระจกแตก
- Check for fire. Take appropriate actions and precautions.
  ตรวจสอบว่ามีไฟไหม้หรือไม่ และดำเนินการตามความเหมาะสม รวมถึงระมัดระวังอันตราย
- Engineering department check gas, water and electric lines. If damaged, shut off service. If gas is leaking, do not use matches, flashlights, appliances or electric switches. Open windows, leave building and report it.
  แผนกช่างตรวจสอบท่อแก๊ส ระบบน้ำ และสายไฟ หากพบความเสียหาย ให้ปิดการใช้งานทันที หากได้กลิ่นแก๊สรั่ว ห้ามจุดไฟ ใช้ไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเปิด-ปิดสวิตช์ ให้เปิดหน้าต่าง ออกจากอาคาร และแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
- Tune to the emergency broadcast station on radio or television. Listen for emergency bulletins.
  ติดตามสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ออกอากาศข้อมูลฉุกเฉิน เพื่อรับฟังประกาศหรือคำแนะนำ
- Stay out of damaged buildings.

อย่าเข้าใกล้อาคารที่ได้รับความเสียหาย

Assembly Point

- Security team bring Earthquake supply to assembly point. Define evacuation areas.
  ทีมรักษาความปลอดภัยนำสิ่งของบรรเทาทุกข์จากแผ่นดินไหวมาที่จุดรวมพล กำหนดพื้นที่อพยพ
- Security team / receptions, setup Tents / tables / chairs for Communication center / First aid center / Guest shelter.
  ทีมรักษาความปลอดภัย/แผนกต้อนรับ จัดเตรียมเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้สำหรับศูนย์สื่อสาร/ศูนย์ปฐมพยาบาล/ที่พักแขก
- Staff stands by at the staircase to assist residents to evacuate to Assembly Point.
  เจ้าหน้าที่ยืนสแตนบายอยู่ทีทางออกเพื่อช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในการอพยพไปยังจุดรวมพล
- Guest assistant: GSA / HK / Sales, assist guests as per situation and contact embassy, if in case.
  ผู้ช่วยแขก: พนักงานต้อนรับ/แม่บ้าน/ฝ่ายขาย ช่วยเหลือแขกตามสถานการณ์และติดต่อสถานทูตหากจำเป็น
- Employee assistant: HR / SEC assist employees as per situation and contact employee next of kin, if in case.
  ผู้ช่วยพนักงาน: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ทีมรักษาความปลอดภัย ช่วยเหลือพนักงานตามสถานการณ์และติดต่อญาติสนิทของพนักงานหากจำเป็น
- Roll Call at the evacuation point. (First: Assembly Point: The A Corn area, second: Assembly Point at ORSB Soi Sukhumvit 24)
  เรียกชื่อผู้ประสบภัยที่จุดรวมพล จุดรวมพลที่ 1 บริเวณข้างห้องอาหาร A Corn จุดรวมพลที่ โรงแรมโอ๊ควู้ดเรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท 24

Recovery Actions for a Major Earthquake การดำเนินการฟื้นฟูหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

- GM to inform the residents regarding their safety which includes the condition of the property
  GM แจ้งให้ผู้อยู่อาศัยทราบถึงความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงสภาพของทรัพย์สินด้วย
- **If the property is not damaged (able to operate the business)**
  หากทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหาย (สามารถดำเนินธุรกิจได้)
- Check and ensure all rooms and all facilities are safe for the residents. Ask the supported company to assist with the inspection.
  ตรวจสอบและให้แน่ใจว่าห้องทั้งหมดและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย ขอให้บริษัทที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการตรวจสอบ
- Check the elevator if it is property working. If not, contact Elevator service company and ask for the recovery.

ตรวจสอบลิฟต์ว่าทรัพย์สินยังใช้งานได้หรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น โปรดติดต่อบริษัทบริการลิฟต์และขอให้กู้คืน

- The elevator company inspects if there are any damages.
  บริษัทลิฟต์ตรวจสอบว่ามีความเสียหายใดๆ หรือไม่

- The utility companies inspect the facilities.
  บริษัทสาธารณูปโภคตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก

If the property is damager (unable to operate the business)

หากทรัพย์สินได้รับความเสียหาย (ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้)

- Contact sibling properties or the local community to request information for loading.
  ติดต่อทรัพย์สินของพี่น้องหรือชุมชนในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลสำหรับการโหลด
- Get the necessary information from the local community for the action plan.
  รับข้อมูลที่จำเป็นจากชุมชนในพื้นที่สำหรับแผนปฏิบัติการ
- Assure the provision for the residents and staff.
  รับรองการจัดเตรียมสำหรับผู้อยู่อาศัยและพนักงาน
- Make sure to record if any of the staff wishes to return to their family.
  อย่าลืมบันทึกไว้หากพนักงานคนใดต้องการกลับไปหาครอบครัว
- Ask staff for volunteer to stay back. (Do not force them)
  ขอให้พนักงานอาสาสมัครอยู่ต่อ (อย่าบังคับ)
- Check if anyone needs medical care. If yes, support them for translation and other assistance that may need.
  ตรวจสอบว่ามีใครต้องการการดูแลทางการแพทย์หรือไม่ หากใช่ ให้สนับสนุนพวกเขาสำหรับการแปลและความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่อาจจำเป็น

If the property is not damaged (able to operate the business)

หากทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหาย (สามารถดำเนินธุรกิจได้)

- Check and ensure all rooms and all facilities are safe for the residents. Ask the supported company to assist with the inspection.
  ตรวจสอบและให้แน่ใจว่าห้องทั้งหมดและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย ขอให้บริษัทที่ให้การสนับสนุนช่วยตรวจสอบ
- Check the elevator if it is property working. If not, contact the Elevator service company and ask for the recovery.
  ตรวจสอบลิฟต์ว่ายังใช้งานได้หรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น โปรดติดต่อบริษัทลิฟต์
- The elevator company inspects if there are any damages.
  บริษัทลิฟต์ตรวจสอบว่ามีความเสียหายใดๆ หรือไม่

- The utility companies inspect the facilities.
  บริษัทสาธารณูปโภคตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก

See attached Seismic Intensity Scale for reference:

Scale		Description
Mercalli Intensity	Richter Magnitude	
I	0-3.5	Vibrations are recorded by instruments. People do not feel any Earth movement.
II		People at rest upstairs notice shaking. A few people might notice movement if they are rest and/or on the upper floors of tall buildings.
III		Shaking felt indoors; hanging objects swing. Many people indoors feel movement. Hanging objects swing back and forth. People outdoors might realize that an earthquake is occurring.
IV	3.5-6.0	Dishes rattle; standing cars rock; trees shake. Most people indoors feel movement. Hanging objects swing. Dishes, windows and doors rattle. The earthquake feels like a heavy truck hitting the walls. A few people outdoors may feel movement. Parked cars rock.
V		Doors swing; liquid spills from glasses; sleepers awake. Almost everyone feels movement. Sleeping people are awakened. Doors swing open or close. Dishes are broken. Pictures on the wall move. Small objects move or are turned over. Trees might shake. Liquids might spill out open containers.
VI		People walk unsteadily; windows break; pictures fall off walls. Everyone feels movement. People have trouble walking. Objects fall from shelves. Pictures fall off walls. Furniture moves. Plaster in walls might crack. Trees and bushes shake. Damage is slight in poorly built buildings. No structural damage.
VII	6.0-6.9	Difficult to stand; plaster, bricks and tiles fall; large bells ring. People have difficulty standing. Drivers feel their cars shaking. Some furniture breaks. Loose bricks fall from buildings.

		Damage is slight to moderate in well-built buildings; considerable poorly built buildings.
VIII		Car steering affected; chimneys fall; branches break; cracks in wet ground. Drivers have trouble steering. Houses that are not bolted down might shift on their foundations. Tall structures such as towers and chimneys might twist and fall. Well built buildings suffer slight damage. Poorly built structures suffer severe damage. Tree branches break. Hillsides might crack if the ground is wet.
IX		Well built buildings suffer considerable damage. Houses that are not bolted down move off their foundations. Some underground pipes are broken. The ground cracks. Reservoirs suffer serious damage.
X	7.0-7.9	Most buildings and their foundations are destroyed. Some bridges are destroyed. Dams are seriously damaged. Large landslides occur. Water is thrown on the banks of canals, rivers, lakes. The ground cracks in large areas. Railroad tracks are bent slightly.
XI		Most buildings collapse. Some bridges are destroyed. Large cracks appear in the ground. Underground pipelines are destroyed. Railroad tracks are badly bent.
XII	8 or greater	Almost everything is destroyed. Objects are thrown into the air. The ground moves in waves or ripples. Large amounts of rock may move.

Scale	Richter	Description
I	0-3.5	ความสั่นสะเทือนคนไม่รู้สึก แต่เครื่องวัดสามารถวัดได้
II		คนที่อยู่ข้างบนรู้สึก คน2-3คนอาจเคลื่อนไหว คนที่อยู่สูงรู้สึกได้
III		ความสั่นสะเทือนทำให้อุปกรณ์ที่แขวนแกว่ง,คนในตึกรู้สึก คนภายนอกตึกรู้สึกได้
IV		จานตกแตก ,รถบนถนนแกว่ง, ต้นไม้สั่น, คนในตึกรู้สึก, คนในตึกรู้สึกไหว สิ่งของที่แขวนไว้แกว่ง ประตูหน้าต่างเขย่า แผ่นดินไหวเหมือนรถบรรทุกชน คนนอกตึกหลายคนรู้สึกเคลื่อนไหว

V	3.5-6.0	คนที่นอนหลับรู้สึก, ประตูสวิงเปิด ปิด , จานแตก, รูปติดผนังเคลื่อน , สิ่งของเล็กๆเคลื่อน , ต้นไม้สั่น ของเหลวปลิวจากที่เก็บ
VI		คนเดินไม่ได้,หน้าต่างแตก , รูปภาพแตก
VII	6.0-6.9	คนรู้สึกเคลื่อนไหว, เฟอร์นิเจอร์เคลื่อนตัว, ผนังแตก ,โครงสร้างตึกไม่แข็งแรงเสียหาย, ไม่สามารถยืนได้, ผนังแตกและกระดิ่งดัง, คนยืนได้ยาก
VIII		คนถือพวงมาลัยรถรู้สึกสั่น, ไม่สามารถควบคุมรถได้, น๊อต สกูรหลุดจากที่ยึด, ตึกสูงบิดตัวและพัง , ต้นไม้กิ่งก้านหักแตก หินแตก ถ้าพื้นเปียก
IX		ตึกที่สร้างแขงแรงทนทาน อาจถูกทำลาย, บ้านที่ไม่มีฐานเคลื่อนจากฐานราก, ท่อใต้ดินแตก, ดินแยก
X	7.0-7.9	ตึกเกือบทั้งหมดถูกทำลาย, สะพานบางแห่งพังเขื่อนแตก , แผ่นดินแยกบริเวณกว้าง ,ทางรถไฟคดงอ
XI		ตึกเกือบทั้งหมดยุบตัว สะพานถูกทำลาย แผ่นดินแยก ท่อใต้ดินแตก ,รถหลังการเกิดแผ่นดินไหวไฟคดงอ
XII	8 or greater	ทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำลาย, ปลิวไปในอากาศ , ดินเป็นคลื่นหรือกระเพื่อม, หินก้อนใหญ่เคลื่อนตัว

Prepared by:	**Approved by:**
Name: Mr. Ratchanon SRAKAEW Designation: Security Manager Signature: Date:	Name: Mr. Pipit PINMANEE Designation: General Manager Signature: Date:

Standard Operating Procedure			
Department: Crisis Management Manual	Oakwood SUITES BANGKOK	**Section:**	**SEC–OSUB 5.4**
Topic: Natural Disaster – Flood/Inclement Weather		**Date Created:**	**April 2025**
		Revised:	
		Page:	**1 of 6**

Policy:
• To be able to respond and follow procedures when property is flooded or faced with inclement weather.
• To protect lives and mitigate damages to assets of the property.

For Action:	General Manager/HODs
For Information:	All departments

Guidelines: แนวทางปฏิบัติ:

- PM / OM and all Department Heads must work together to expand this section of the manual. ผู้จัดการอาคาร/หัวหน้าแผนกทุกคนจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อขยายและพัฒนาแผนการดำเนินการป้องกัน

- Flooding could be caused by adverse weather conditions and there are usually some warning signs of the fore coming situation. Therefore, preparation should be made to minimize the damage and inconvenience caused. น้ำท่วมอาจเกิดจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและโดยปกติจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงควรเตรียมการเพื่อลดความเสียหายและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

- During major disasters, it generally takes 72 hours max for meaningful relief efforts to reach everyone, it is recommended having enough provisions and emergency supplies for at least 72 hours. ในช่วงภัยพิบัติครั้งใหญ่ โดยทั่วไปแล้ว ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ที่มีนัยสำคัญจะใช้เวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงจึงจะไปถึงทุกคน ขอแนะนำให้มีเสบียงและสิ่งของจำเป็นฉุกเฉินเพียงพออย่างน้อย 72 ชั่วโมง

To Note:

- Before a flood / inclement weather disaster
  ก่อนเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติจากสภาพอากาศเลวร้าย

- Monitor weather alerts from official meteorological sources.
  ติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากแหล่งข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นทางการ

- If strong winds are forecasted, Security, Engineering and Housekeeping should store the items in a suitable location or lay items down and secure it to an unmovable structure. หากมีการคาดการณ์ว่าจะมีลมแรง แผนกรักษาความปลอดภัย แผนกช่าง และแม่บ้านควรจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ไว้ในที่ที่เหมาะสม หรือวางสิ่งของเหล่านั้นนอนราบแล้วตรึงไว้กับโครงสร้างที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

- Notify guests and staff of the upcoming severe weather conditions and actions needed by posting signages in the lobby and elevators. Property can also inform guests by telephoning or sending letters to every apartment / room. แจ้งให้แขกและพนักงานทราบเกี่ยวกับสภาพอากาศรุนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นและการปฏิบัติที่ควรทำโดยติดประกาศในล็อบบี้และลิฟต์ หรือสามารถแจ้งแขกได้ทางโทรศัพท์หรือส่งจดหมายไปยังแต่ละห้องพัก/อพาร์ตเมนต์

- Move guests and staff away from large windows and advise them to stay indoors until the winds pass. Inform them of emergency assembly areas. พาแขกและพนักงานออกห่างจากหน้าต่างบานใหญ่ และแนะนำให้อยู่ภายในอาคารจนกว่าลมจะสงบ พร้อมแจ้งจุดรวมพลฉุกเฉินให้ทราบ

- Reach out and identify guests who might require mobility assistance during these events.
  ติดต่อและระบุว่าแขกท่านใดอาจต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวในระหว่างเหตุการณ์

- Ensure that staff are rehearsed and well versed in evacuation drills and plans.
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้ฝึกซ้อมและเข้าใจแผนการอพยพเป็นอย่างดี

- If water leakage occurs due to broken pipes or water storage tank, Engineering will switch off the supply of water to that area immediately.
  หากเกิดการรั่วไหลของน้ำจากท่อหรือถังเก็บน้ำ วิศวกรรมจะทำการตัดน้ำในบริเวณนั้นทันที

- Alert the Property Manager or the Manager in Command of the situation. แจ้งให้ GM/ OM หรือ ผู้สั่งการทราบ

During a flood / inclement weather disaster ในระหว่างเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติจากสภาพอากาศเลวร้าย

- Find higher ground immediately, avoid walking through moving water, get out quickly for dry land. Stay away from utilities, electrical sources.
  รีบหาที่สูงโดยทันที หลีกเลี่ยงการเดินผ่านน้ำที่กำลังไหล และรีบไปยังพื้นที่แห้งโดยเร็ว หลีกเลี่ยงแหล่งพลังงานและสายไฟ

- Guest Service and Housekeeping should be delegated to do the following:
  ฝ่ายบริการแขกและแม่บ้านควรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติดังนี้:

- Set up Communication Command Centre.
  จัดตั้ง ศูนย์กลางการสื่อสาร

- Direct guests and other staff away from affected areas.
  นำแขกและพนักงานออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

- Clean up affected areas.
  ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

- Minimize further damages to property.
  ลดความเสียหายต่อทรัพย์สินให้น้อยที่สุด

- Ensure that the guests are kept informed of the situation and assist them with their needs.
  แจ้งข้อมูลให้แขกทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ และช่วยเหลือในสิ่งที่แขกต้องการ

- Only emergency repairs should be done. If serious repairs are required, it should not start until clearance has been given by the relevant authorities.
  ดำเนินการซ่อมแซมเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น หากจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมอย่างจริงจัง ต้องรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะเริ่มได้

Procedures: ขั้นตอนการดำเนินการ:

Advance Preparation Involved: The Flood Situation การเตรียมการล่วงหน้า: แนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์น้ำท่วม

Property Manager or Manager in Command ผู้จัดการอาคารหรือผู้สั่งการ

- After Property Manager/MOD announce the emergency, ERT alert and action according to the procedure as below: หลังจากที่ผู้จัดการอาคารหรือ MOD ประกาศเหตุฉุกเฉิน ให้แจ้งเตือน ERT ทีมและดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

- ERT Team provides temporary barricades to control spread of water. (e.g. Towels or linen or sandbags).
  สร้างสิ่งกีดขวางชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของน้ำ (เช่น ผ้าขนหนูหรือผ้าปูที่นอนหรือกระสอบทราย)

- Oakwood Suites Bangkok, the Assembly point for flooding situations is set on the 8 Floor.
  สำหรับโรงแรมโอ๊ควู้ดสวีทแบงค็อก จุดรวมพลกรณีเกิดน้ำท่วมจะอยู่ที่ชั้น 8.

- GSA Important documents such as a list of all guests staying insurance policies, cash, and account contact in an emergency should be moved to higher floors. พนักงานต้อนรับ ทำการรวบรวมเอกสารสาคัญทั้งหมด เช่น บัญชีรายชื่อผู้ เข้าพัก เอกสารเกี่ยวกับประกันภัยเงินสดและบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ควรจะย้ายไปอยู่ในชั้นที่สูง

- Important equipment and tools should be moved to a higher place by the responsible person. อุปกรณ์และเครื่องมือที่สาคัญผู้รับผิดชอบควรที่จะย้ายไปอยู่ยังที่สูง

- Protections of all critical infrastructures such as electrical panels, electrical, computer, and telecommunications, if these are in the basement or first floor. Sandbags as high as possible. การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทั้งหมด เช่น แผงไฟฟ้า ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม หากสิ่งเหล่านี้อยู่ในชั้นใต้ดินหรือชั้นหนึ่ง ควรจัดวางกระสอบทรายให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้

- Stock water, food, and medical supplies for 3 days on the stock. Purchase and storage of food items as a three-day supply of paper plates, flatware, and plastic garbage bags. จัดเตรียมเสบียงอาหารน้ำดื่ม และเวชภัณฑ์รวมถึงกระดาษพลาสติกแผ่นเรียบและถุงพลาสติกให้เพียงพอ สำหรับ 3 วัน

- Have alternative communication devices ready in case communications fail, Satellite phones are possible. Otherwise, make sure they walk to the talkies; mobile phones are charged all จัดแตรียมอุปกรณ์สื่อสารสำรองไว้ในกรณีที่การสื่อสารล้มเหลว อาจจะเป็นโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมก็เป็นไปได้อีกทางหนึ่ง และให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร , โทรศัพท์มือถือจะต้องชาร์จแบตเตอร์รี่ให้เต็ม

- Staff training in responding to floods, training materials about Merlin. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความพร้อมอยู่เสมอเมื่อมีเหตุการณ์น้ำท่วม

- To check the list of employees that has been updated and staff contactable and can be used. เช็คจำนวนรายชื่อของพนักงานให้มีการอับเดทและสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

- Radio batteries with a battery backup ให้สำรองวิทยุสื่อสารพร้อมแบตเตอรี่สำรอง

  Gather all the available Flashlights with extra batteries and be prepared for the blackout. จัดเตรียมไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่ที่มีทั้งหมด เพื่อเตรียมพร้อมกรณีไฟดับ

- Rope for whipping up an object that could be swept away. It also includes outdoor furniture. นำเชือกมาผูกวัตถุที่อาจจะลอยไปตามน้ำ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่กลางแจ้ง

- Seals the entrance to a low level. ซิลล์ปิดผนึกทางเข้าออกชั้นที่อยู่ต่ำทั้งหมด
- Unplug the power cord at all levels below the hotel, if necessary. ให้ย้ายสายไฟที่อยู่ต่ำกว่าส่วนของโรงแรมหากจำเป็น

- Check to make sure that drains and roof drains are clear of obstructions. ตรวจสอบท่อระบายน้ำเพื่อความแน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวาง

- Remove furniture from each room in lower level and upper-level storage. ให้ย้ายเฟอร์นิเจอร์ออกจากห้องที่คาดว่าน้ำจะท่วมถึง ให้นำไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

- The property as clean as possible to the upper floors. Products that cannot be placed on the top floor should be moved to the top shelves. เปลี่ยนสถานที่เก็บอุปกรณ์ที่มีการทำความสะอาดแล้วหรือสินค้าต่างๆควรย้ายนำไปเก็บด้านบน

- Fill the sink and stuck on the top floor with water used for drinking, washing, and sanitation. เติมน้ำที่ใช้ในอ่างหรือแท็งค์และติดไว้ที่ชั้นบนเพื่อใช้ดื่ม ซักล้าง และสุขาภิบาล สำหรับอุปโภคและบริโภค

- Covers furniture that cannot be moved. ครอบคลุมเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

Acon Café,

- Move cooking equipment to a shelf or cabinet that is high off the floor and away from food storage. ย้ายอุปกรณ์ทำอาหารไปยังชั้นหรือตู้เก็บของที่สูงจากพื้น และอยู่ไม่ห่างจากที่เก็บกักอาหาร

- Clean sterilized container and fill with water before moving on to the floor. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อและเติมภาชนะบรรจุน้ำดื่มก่อนที่จะย้ายไปยังชั้นบน

- To keep the food and liquor at the highest level to avoid possible contamination. ย้ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปไว้ที่ชั้นสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น

- Open the freezer and refrigerator to coldest setting. Do not open them if necessary. ปรับระดับความเย็นของตู้เย็นตั้งค่าอุณหภูมิถ้าไม่จำเป็นจริงๆ อย่าเปิดตู้เย็นค้างไว้

- GSA will contact guests and explain the weather and the hotel's emergency preparations. The facility will give them the opportunity to decide whether they should stay or leave. ติดต่อแขกและอธิบายสภาพอากาศและการเตรียมการในกรณีฉุกเฉินของโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกให้โอกาสในการตัดสินใจว่าพวกเขาควรจะอยู่หรือออก

- Provide guests with the latest weather information
  ให้ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดแก่ผู้เข้าพัก

- Prepare backup shoes, boots, gloves and water, and if necessary, for cleaning up after the flood situation returns to normal. เตรียมสำรอง รอง เท้าบู๊ต ถุงมือและน้ำ และหากจำเป็น สำหรับการทำความสะอาด หลังสถานการณ์น้ำท่วมกลับสู่ภาวะปกติ

- After the Flooding, GSA Ensure that the guests are kept informed of the situation and assist them with their needs. And report any damage that has occurred, and if the situation unravel, must be posted an announcement to all guests notify again. หลังจากเกิดน้ำท่วม GSA ต้องแน่ใจว่าได้แจ้งให้แขกทราบถึงสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของพวกเขา และรายงานความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น และหากสถานการณ์คลี่คลายแล้วจะต้องติดประกาศและแจ้งไปยังแขกทุกคนทราบอีกครั้ง.

- After the Flood /Inclement Weather, has subsided and the situation has backed to normal, EN/HK and SEC department conduct inspection on the entire premises, take pictures and submit an incident report on any damages caused to the Property Manager.
  เมื่อน้ำท่วม/สภาพอากาศเลวร้ายลดลงและสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ให้แผนกช่างมแม่บ้าน และซิคิวริตี้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ทั้งหมด ถ่ายรูป และส่งรายงานเหตุการณ์ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไปยังผู้จัดการทรัพย์สินต่อไป.

Prepared by:	**Approved by:**
Name: Mr. Ratchanon SRAKAEW Designation: Security Manager Signature: Date:	Name: Mr. Pipit PINMANEE Designation: General Manager Signature: Date:

Standard Operating Procedure			
Department: Crisis Management Manual	Oakwood SUITES BANGKOK	**Section:**	**CMM – 3.1 OSUBKK**
Topic: Evacuation – General Notes		**Date Created:**	**January 2024**
		Revised:	
		Page:	**1 of 2**

Policy: To execute a swift and orderly evacuation of the property, or section of the property, should the need arise.

For Action:	All departments
For Information:	

Procedure

1. It is the policy of The Ascott Group Limited to provide a safe and secure environment for Residents and employees. If for any reason a Natural or Man-Made event endangers person or property, it may be necessary to evacuate all or portions of the property.

2. Manager on duty (MOD) or Senior Manager appointed by the General Manager will be the Manager in Command of the Fire Command Centre (FCC). The Manager in Command is the only person authorized to initiate a full evacuation other than the Fire Chief or another government official.

3. In the interest of safety, any employee encountering a life-threatening situation may ask Residents and fellow employees to evacuate the immediate area until further instruction are received from the Manager in Command.


4. The General Manager is responsible for designating **alternative Evacuation Assembly Area (EAA) PRIOR to any emergencies**.
   - These two Areas have been established as official **EAA**. Refer to **Evacuation – All Employees CMM – 3.2**
   - All employees must understand where these **EAA** are and what they should do when they arrive there. Quiz the staff on it.
   - It is important as we do not want to send an Emergency Personnel such as a Fireman into a building searching for an employee when they are already safe outside at the **EAA**.
   - The more organised you are, the more lives you will save.

5. Employees will evacuate the building and assemble at the Evacuation Assembly Area.
   - Employees are not allowed to leave until released by the Department Head or a government official such as the Fire Chief.

6. Department Heads or designated Supervisor will take the departments work schedule, sign in sheets and/or Key Log to the Evacuation Assembly Area and take attendance to ensure all employees have safely evacuated the building.
   - Department Heads will not release their employees until instructed to do so by the Manager in Command or a government official such as a Fire Chief.

7. Security officer to set up at alternative FCC at EAA as well as assist Residents and employee processing to EAA by using red flag torch traffic cones traffic light etc. where necessary as directed by security.

8. **No one** in the Evacuation Assembly Area may return to the building unless authorized by the Manager in Command.



ภาคผนวก ช

แผนซ้อมอพยพหนีไฟ แผนฉุกเฉิน และการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง

Training Drills and Exercises : CMM 9.7_8.1	2025												2023	2024	2025	2026	2027	2028
Property: OAKWOOD SUITES BANGKOK	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC						
Fire drills minimum two quarter of the year 1 a full fire drill with local authorities and other can be a table top exercise. Crisis management drill must be conducted every quarterly, at least one. Drill conditions depend on standard and/or local law required: Such as Management Tabletop Exercise, Walk Through Drill, Functional Drill,Evacuation Drill, Full Scale Exercise.																		
CMM 2.1 - CMM 3.9 Fire and Evacuation Minimum of TWO (2) fire drills in two quarters of the year/one must be a full fire drill with local authorities and the other can be a table top exercise)																		
Properties are to conduct a minimum of TWO (2) other crisis exercises / drills in the other two quarters of the year. Please indicate the planned and actual dates that the other crisis exercises / drills were conducted, each cycle is to be completed within 5 years.																		
CMM 2.1 - CMM 3.9 Full Fire Drill / Table Top Exercise																		
CMM 2.1 - CMM 3.9 Full Fire Drill with Authorities																		
CMM 4.7 Medical Emergency - People in Shock Table Top Exercise																		
CMM 4.8 Medical Emergency - Drowning Table Top Exercise																		
CMM 4.9 Medical Emergency - Death of a Guest or Employee Table Top Exercise																		
CMM 4.10 Medical Emergency - Suicide Attempt Table Top Exercise																		
CMM 4.11 Medical Emergency - Mentally Distrubed Person Table Top Exercise																		
CMM 4.12 Medical Emergency - Pandemic Drill Table Top Exercise																		
CMM 5.1 Natuaral Disaster - Earthquake / Landslide Table Top Exercise																		
CMM 5.1 Natuaral Disaster - Earthquake / Landslide Physical Drill																		
CMM 5.2 Natuaral Disaster - Tsunami																		
CMM 5.3 Natuaral Disaster - Typhoon																		
CMM 5.4 Natuaral Disaster - Flood / Inclement Weather Table Top Exercise																		
CMM 5.4 Natuaral Disaster - Flood / Inclement Weather Physical Drill																		
CMM 5.4 Natuaral Disaster - Volcano Eruption																		
CMM 5.5 Natuaral Disaster - Nuclear Incident																		
CMM 6.1-6.3 Utility Failure: Power Outage - Blackout Power Table Top Exercise																		
CMM 6.1-6.3 Utility Failure: Power Outage - Blackout Power Physical Drill																		
CMM 6.4 Utility Failure: Water Outage Table Top Exercise																		
CMM 6.4 Utility Failure: Water Outage Physical Drill																		
CMM 6.5 Utility Failure: Cell Network Table Top Exercise																		
CMM 6.5 Utility Failure: Cell Network Physical Drill																		
CMM 7.1-7.5 Political / Criminal Emergency - Bomb Threat Table Top Exercise																		
CMM 7.1-7.5 Political / Criminal Emergency - Bomb Threat Physical Drill																		
CMM 7.6 Political / Criminal Emergency - Robbery / Hostage Table Top Exercise																		
CMM 7.6 Political / Criminal Emergency - Robbery / Hostage Physical Drill																		
CMM 7.7 Political / Criminal Emergency - Strikes, Riots and Coup Table Top Exercise																		
CMM 7.7 Political / Criminal Emergency - Strikes, Riots and Coup hysical Drill																		
CMM 7.8 Political / Criminal Emergency - War Situation Table Top Exercise Training																		
CMM 7.9 Political / Criminal Emergency - Counter Terrorism Table Top Exercise																		
CMM 7.9 Political / Criminal Emergency - Counter Terrorism Physical Drill																		
ETS List Chemical / Oil Spill Table Top Exercise																		
ETS List Chemical / Oil Spill Physical Drill																		
ETS List Lift Evecuation Table Top Exercise																		
ETS List Lift Evecuation Physical Drill																		
Other Drill & Training																		
CMM Political / Criminal Emergency - Security Alert Level 1 2 3 Table Top Exercise																		
CMM Political / Criminal Emergency - Property Lockdown Table Top Exercise																		
CMM Political / Criminal Emergency - Property Lockdown Physical Drill																		
Gas Leaking Emergency Table Top Exercise																		
Gas Leaking Emergency Physical Drill																		
Fire Pump Emergency Training																		
Clean 365 Hygiene training																		
First Aid Training By a certified : All security must be trained each department must have at least one staff trained in first aid by a certified.																		
	Training Completed: Color			Actual		Tentative Date: Color Training Not Complete					Planed							

Oakwood
SUITES BANGKOK

Annual Fire Drill Simulation

Date / Time: Thursday September 19, 2024 / 15.00 hrs.

Participant: Team member on duty

Evacuation Alarm: Alarm sound will be on 10-15 minutes. (General Alarm 10-15 mins)

EXERCISE SCENARIO: At 15.00 hrs. Assumed fire occur in room 901 cause from electrical Microwave short circuit. The situation will be made for training team members who are on duty at day time to understand their task when fire incident happening and for further improvement the evacuation plan (LSOP).

Time	Descriptions	Action taken by
At 14.45 hrs.	**(Expected observe GM and HODs)** • SM, 1 Security Members, 1 Trainers mock up the scene at room 901. SM and Trainer conduct the situation changing at the scene and record all whatever need to be improved. • SM activated a smoke detector in room 901 as the situation assumed the electrical stove in the room short circuit. There was medium level of fire and smoke in the room. **Manually announce 15 minutes before** • Ladies and Gentlemen, Your Attention Please. • We will be conducting a Fire Drill Exercise shortly. • This is an exercise only and you are not required to evacuate. • We thank you for your understanding and Co-Operation in this matter. (Announcement to be done 2 times)	Security Manager
At 15.00hrs.	• Code Yellow, Fire alarm control panel was activated by smoke detector in room 901 on 9th floor. • FCC room notifies to Team A and B via walkie-talkie. "Yellow Code" at room 901. • FCC room notifies DM for “yellow code at room 901 by phone. • DM called to informed to GM, (Manager in command) with yellow code and notifies via WhatsApp daily. • GM, (Manager in Command) went to FCC room and make decision to evacuate the building.	K.....FCC K.....DM

	• DM report the situation to GM, (Manager in Command) and keep update when any necessary situation changed.	
At 15.01 hrs.	• **Team A**: notified via walkie-talkie. "Yellow Code and then immediately went up to check on the 9th floor, lay down and use back hand touch on the handle of the door room before entry the room and they found a real fire in room 901 and report back to FCC room with "Red code"	<u>Team A</u> K……SEC K……EN K……Fireman Lift
At 15.03 hrs.	• Team A They found Code Red from electrical stove short circuit. And then they try to stop the fire-by-fire extinguisher but can't control a fire, so they move out from canteen room and closed the door and request team B to support. • FCC room informed to DM via phone with "Red code" • DM called informed to GM, (Manager in command) for the situation with "Red code "and notifies via WhatsApp daily.	K……SEC K……EN K. ……DM
At 15.05 hrs.	• **Fire Fighting Team (Team B)** arrived on 8th floor by Fire Man Lift immediately and went up on the 9th floor, K……EN report the situation to FCC room for switch-off all electricity before used water from fire hose reel to stop the fire. • K……DM called informed GM, (Manager in command) approve to switch-off all electricity on 9th floor and notifies via WhatsApp daily.	<u>Team B</u> K……SEC K……EN K……DM
At 15.06 hrs.	<u>Fire Fighting Team (Team B)</u> • They radio to FCC room that, they found Code Green one Staff K. ……HK on the 8th floor got injured (Broken arm), And then Emergency Response Team (Team A) took care of Staff and escort him down to the assembly point by fire exit stair no.1.	K……SEC K……EN K……HK

	Fire exit stair1 on 8th floor • K……..PA will be set in fire exit stair 1 as a fake unwalkable patient after fall down the stair while evacuation. Expectation: • Any non-ERT staff who pass the scene has well communication. • SEC and HODs make good decision and priority for rescuing. • Patient will be transferred to Assembly Point safely and properly.	
At 15.08 hrs.	• Team D take care the staff got injured at Assembly point.	Team D K……Sales K……Revenue
At 15.10hrs.	• Fire Fighting Team (Team B) radio to FCC room that, they can't control the fire. • DM called report to GM, (Manager in Command) for approval evacuation. • Manager in Command allow to call Klong-Toey Police Fire brigade team and evacuation process.	K……SEC K……DM
AT 15.11 hrs.	• Team C to evacuate via the nearest staircase and hang the green sign on the door handle.	Team C All team A & B and Housekeeping team to clear all the room that area.
At 15.12 hrs.	• GSA bring the in-house list 2 sets to Assembly point and put 1 set at FCC room.	K…….GSA send in-house list.
At 15.13 hrs.	• Security and GSA setting up the information center at Assembly point.	K……SEC K……GSA
At 15.15 hrs.	• Klong-Toey Fire brigade team and Ambulance arrived the hotel and went up to put out of the fire and be able to control the fire. • K……..EN, Fire man lift Take the blueprint of the building and point out the location of the incident to Klong-Toey Fire brigade team. • DM Informed to GM, (Manager in Command) acknowledge and notifies via WhatsApp daily.	Klong-Toey Fire brigade team K……EN K……DM

	• Security Officer proceeds to assist residents out of the fire point during evacuation. • Security Officer proceeds to assist with crowd & traffic control.	
At 15.17 hrs.	• Stop the general fire evacuation alarm, All the staffs and Guests are arrived at the assembly point area.	All
At 15.20 hrs.	<u>ASSEMBLY POINT</u> • FCC room confirmand be able to control the fire and ERT leader report situation to GM. • K…….DM notifies via WhatsApp daily Code White. • All staffs are evacuated to assembly point. • HODs take roll call of all department and report to General Manager if anyone is missing and unaccountable. • Took the pictures and close event. • All staff Practice using a fire extinguisher with Klong-Toey Fire brigade team. <u>Manually announce 5 minutes after the Drill is completed</u> • Ladies and Gentlemen, Your Attention Please • We have completed the Fire Drill Exercise • All systems are back to normal • Thank you for your Co-Operation (Announcement to be done 2 times)	

Fire Equipment Monthly Checklist

Month: January 2025

Oakwood SUITES BANGKOK

Floor	Equipment Type / Qty									Condition		Remark Detail of "NO" Location and Equipment
	Fire Hose cabinet	Fire Extingusher DRY/CO2/HLT	Fire Exit Sign	Emergency Light				Fire door		Yes	No	
				Corridor	Stair 1	Stair 2	Stair 3	Stair 1	Stair 2			
Rooftop		1		2	2	2		1	1	✓		
33	2	4	8	2	1	1		1	1		✓	EML = หน้า SVC
32	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
31	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้า ST1
30	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้า ST1
29	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าห้อง 2904, 2909
28	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
27	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
26	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
25	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าห้อง 2504
24	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
23	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
22	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
21	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
20	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
19	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
18	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าห้อง 1805
17	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
16	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้า ST1, EML = ใน ST1
15	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		

28/1/25

Fire Equipment Monthly Checklist

Floor	Equipment Type / Qty									Condition		Remark Detail of "NO" Location and Equipment
	Fire Hose cabinet	Fire Extingusher DRY/CO2/HLT	Fire Exit Sign	Emergency Light				Fire door		Yes	No	
				Corridor	Stair 1	Stair 2	Stair 3	Stair 1	Stair 2			
14	2	3	8	2	2	1		1	1	✓		
12	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
11	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	EML = ขึ้น ST1
10	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
9	2	3	8	2	1	3		1	1		✓	FES = หน้าห้อง 908
8	2	3	7	2	1	2		1	1	✓		
	Sauna Emergency Alarm (Male and Female)									✓		
ME	2	6	8	18	1	1		1	1	✓		
7	2	6	12	8	1	1	1	1	1		✓	EML = 7A ลิฟต์ขวา หน้าห้อง HR, หน้าห้อง EN
6	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
5	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
4	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
3	2	2	8	8	1	1	1	1	1		✓	EML = ขึ้น ST3
2	2	2	8	8	1	1	1	1	1		✓	EML = หน้าล็อบบี้ SVC
M	1	1	5	4	1	1		1	1	✓		
1	2	8	6	16	1	1		1	1	✓		
Total	**67**	**108**	**270**	**138**	**37**	**39**	**6**	**35**	**35**			**Other Remark / SCS Review / SCM Review**
Check by / Date	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	EML = 8 FES = 8		

Lift Intercom								
Location	Lift No.1	Lift No.2	Lift No.3	Lift No.4	Lift No.5	Reception	Control Room	Check by
Yes								
No								

[illegible]

Fire Equipment Monthly Checklist

Month: February 2025

Oakwood SUITES BANGKOK

Floor	Equipment Type / Qty									Condition		Remark Detail of "NO" Location and Equipment
	Fire Hose cabinet	Fire Extingusher DRY/CO2/HLT	Fire Exit Sign	Emergency Light				Fire door		Yes	No	
				Corridor	Stair 1	Stair 2	Stair 3	Stair 1	Stair 2			
Rooftop		1		2	2	2		1	1	✓		
33	2	4	8	2	1	1		1	1		✓	EM1 = หน้า SVC
32	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
31	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1
30	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1
29	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าห้อง 2904, 2909
28	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
27	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
26	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
25	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าห้อง 2504
24	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
23	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
22	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
21	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
20	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
19	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
18	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าห้อง 1805
17	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	EM1 = EE Room
16	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1 EM1 = ในประตูหนีไฟ ST1
15	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		

Fire Equipment Monthly Checklist

Floor	Equipment Type / Qty									Condition		Remark Detail of "NO" Location and Equipment
	Fire Hose cabinet	Fire Extingusher DRY/CO2/HLT	Fire Exit Sign	Emergency Light				Fire door		Yes	No	
				Corridor	Stair 1	Stair 2	Stair 3	Stair 1	Stair 2			
14	2	3	8	2	2	1		1	1	✓		
12	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
11	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	EM1 = ใหม่ราชูหน้าห้อง ST1
10	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
9	2	3	8	2	1	3		1	1		✓	FES = หน้าห้อง 908
8	2	3	7	2	1	2		1	1	✓		
	Sauna Emergency Alarm (Male and Female)									✓		
ME	2	6	8	18	1	1		1	1	✓		
7	2	6	12	8	1	1	1	1	1		✓	EM1 = ① หน้าห้อง HR ② หน้าห้อง EM ③ 7A
6	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
5	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
4	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
3	2	2	8	8	1	1	1	1	1		✓	EM1 = ใหม่ราชูหน้าห้อง ST3
2	2	2	8	8	1	1	1	1	1		✓	EM1 = หน้าลิฟท์ SVC
M	1	1	5	4	1	1		1	1	✓		
1	2	8	6	16	1	1		1	1	✓		
Total	67	108	270	138	37	39	6	35	35			**Other Remark / SCS Review / SCM Review**
Check by / Date	ศุภณัฐ 17/2/26	ศุภณัฐ 17/2/26	ศุภณัฐ 17/2/26	ศุภณัฐ 17/2/26	ศุภณัฐ 17/2/26	ศุภณัฐ 17/2/26	ศุภณัฐ 17/2/26	ศุภณัฐ 17/2/26	ศุภณัฐ 17/2/26			EM1 = 9 FES = 8 = 17

Lift Intercom								
Location	Lift No.1	Lift No.2	Lift No.3	Lift No.4	Lift No.5	Reception	Control Room	Check by
Yes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pakamon
No								

Fire Equipment Monthly Checklist

Month: March 2025

Oakwood SUITES BANGKOK

Floor	Equipment Type / Qty									Condition		Remark Detail of "NO" Location and Equipment
	Fire Hose cabinet	Fire Extingusher DRY/CO2/HLT	Fire Exit Sign	Emergency Light				Fire door		Yes	No	
				Corridor	Stair 1	Stair 2	Stair 3	Stair 1	Stair 2			
Rooftop		1		2	2	2		1	1	✓		
33	2	4	8	2	1	1		1	1		✓	EM1 = SVC
32	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
31	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1
30	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1
29	2	3	8	2	1	1		1	1	✓	✓	FES = หน้าห้อง 2904, 2909
28	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
27	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
26	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
25	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าห้อง 2504, 2507
24	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
23	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
22	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1
21	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
20	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1
19	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
18	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าห้อง 1805
17	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	EM1 = ห้อง EE
16	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1, หน้าห้อง 1602 EM1 = ผนังประตูหนีไฟ ST1
15	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1

Fire Equipment Monthly Checklist

Floor	Equipment Type / Qty									Condition		Remark ว.ว. ๓ Detail of "NO" Location and Equipment
	Fire Hose cabinet	Fire Extingusher DRY/CO2/HLT	Fire Exit Sign	Emergency Light				Fire door		Yes	No	
				Corridor	Stair 1	Stair 2	Stair 3	Stair 1	Stair 2			
14	2	3	8	2	2	1		1	1		✓	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1
12	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
11	2	3	8	2	1	1		1	1		✓	EML = ในประตูหนีไฟ ST1
10	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
9	2	3	8	2	1	3		1	1		✓	FES = หน้าห้อง 908
8	2	3	7	2	1	2		1	1	✓		
	Sauna Emergency Alarm (Male and Female)									✓		
ME	2	6	8	18	1	1		1	1	✓		
7	2	6	12	8	1	1	1	1	1		✓	FES = ทางเดิน 7B, 7A EML = หน้าห้อง EN, HR
6	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
5	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
4	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
3	2	2	8	8	1	1	1	1	1		✓	EML = ในประตูหนีไฟ ST3
2	2	2	8	8	1	1	1	1	1		✓	EML = หน้าลิฟท์ SVC
M	1	1	5	4	1	1		1	1	✓		
1	2	8	6	16	1	1		1	1	✓		
Total	**67**	**108**	**270**	**138**	**37**	**39**	**6**	**35**	**35**	**Other Remark / SCS Review / SCM Review**		
Check by / Date	มนต 14/3/25	มนต 14/3/25	มนต 14/3/25	มนต 14/3/25	มนต 14/3/25	มนต 14/3/25	มนต 14/3/25	มนต 14/3/25	มนต 14/3/25	EML = 8 FES = 16 = 24		

Lift Intercom								
Location	Lift No.1	Lift No.2	Lift No.3	Lift No.4	Lift No.5	Reception	Control Room	Check by
Yes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	มนต 14/3/25
No								

Fire Equipment Monthly Checklist

Month: April 2025

Oakwood SUITES BANGKOK

Floor	Equipment Type / Qty									Condition		Remark Detail of "NO" Location and Equipment
	Fire Hose cabinet	Fire Extingusher DRY/CO2/HLT	Fire Exit Sign	Emergency Light				Fire door		Yes	No	
				Corridor	Stair 1	Stair 2	Stair 3	Stair 1	Stair 2			
Rooftop		1		2	2	2		1	1	✓		
33	2	4	8	2	1	1		1	1		X	EM1 = หน้า SVC
32	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
31	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1
30	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1
29	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES = หน้าห้อง 2904, 2909
28	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
27	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
26	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
25	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES = หน้าห้อง 2504, 2507
24	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
23	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
22	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1
21	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
20	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1
19	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
18	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES = หน้าห้อง 1805
17	2	3	8	2	1	1		1	1		X	EM1 = ในห้อง EE
16	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES = หน้าห้อง 1602, หน้าประตูหนีไฟ ST1, ST2. EM1 = หน้า SVC, ในประตูหนีไฟ ST1
15	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1, ST2

6/5/25

Fire Equipment Monthly Checklist

Floor	Equipment Type / Qty									Condition		Remark Detail of "NO" Location and Equipment
	Fire Hose cabinet	Fire Extingusher DRY/CO2/HLT	Fire Exit Sign	Emergency Light				Fire door		Yes	No	
				Corridor	Stair 1	Stair 2	Stair 3	Stair 1	Stair 2			
14	2	3	8	2	2	1		1	1		X	FES : หน้าห้องน้ำชาย ST1
12	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
11	2	3	8	2	1	1		1	1		X	EML : ในห้องน้ำชาย ST1
10	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
9	2	3	8	2	1	3		1	1		X	FES : หน้าห้อง 908
8	2	3	7	2	1	2		1	1	✓		
	Sauna Emergency Alarm (Male and Female)									✓		
ME	2	6	8	18	1	1		1	1	✓		
7	2	6	12	8	1	1	1	1	1		X	FES : หน้าลิฟต์ฉุกเฉิน 7A, 7B EML : หน้าห้อง HR, หน้าห้องเช่า, FL 7A
6	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
5	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
4	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
3	2	2	8	8	1	1	1	1	1		X	EML : ในห้องน้ำชาย ST3
2	2	2	8	8	1	1	1	1	1		X	EML : หน้า SVC.
M	1	1	5	4	1	1		1	1	✓		
1	2	8	6	16	1	1		1	1	✓		
Total	**67**	**108**	**270**	**138**	**37**	**39**	**6**	**35**	**35**			**Other Remark / SCS Review / SCM Review**
Check by / Date	ทนง 28/4/68	ทนง 28/4/68	ทนง 28/4/68	ทนง 28/4/68	ทนง 28/4/68	ทนง 28/4/68	ทนง 28/4/68	ทนง 28/4/68	ทนง 28/4/68			EML : 10 FES : 17 = 27

Lift Intercom								
Location	Lift No.1	Lift No.2	Lift No.3	Lift No.4	Lift No.5	Reception	Control Room	Check by
Yes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jutharphan Ruangsuk
No								

28 APR 2025

Fire Equipment Monthly Checklist

Month: MAY / 2025

Oakwood SUITES BANGKOK

Floor	Equipment Type / Qty									Condition		Remark Detail of "NO" Location and Equipment
	Fire Hose cabinet	Fire Extingusher DRY/CO2/HLT	Fire Exit Sign	Emergency Light				Fire door		Yes	No	
				Corridor	Stair 1	Stair 2	Stair 3	Stair 1	Stair 2			
Rooftop		1		2	2	2		1	1		X	EML = หน้าลิฟต์ประตูหนีไฟ ST1
33	2	4	8	2	1	1		1	1	✓		
32	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
31	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
30	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
29	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
28	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
27	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
26	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
25	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
24	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
23	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
22	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
21	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
20	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
19	2	3	8	2	1	1		1	1		X	EML = ประตูหนีไฟ ST1
18	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES = หน้าห้อง 1804/1805
17	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
16	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES = หน้าห้อง 1602 และหน้าลิฟต์ ST1 EML = หน้าลิฟต์ หน้าทางเข้า
15	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1

Fire Equipment Monthly Checklist

Floor	Equipment Type / Qty									Condition		Remark Detail of "NO" Location and Equipment
	Fire Hose cabinet	Fire Extingusher DRY/CO2/HLT	Fire Exit Sign	Emergency Light				Fire door		Yes	No	
				Corridor	Stair 1	Stair 2	Stair 3	Stair 1	Stair 2			
14	2	3	8	2	2	1		1	1		X	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1
12	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
11	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES = หน้าประตูหนีไฟ ST1 EML = ในห้อง EE ROOM
10	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
9	2	3	8	2	1	3		1	1		X	FES = หน้าห้อง 908/909
8	2	3	7	2	1	2		1	1		X	FES = หน้าห้องน้ำ EML = ในประตูหนีไฟ ST1
	Sauna Emergency Alarm (Male and Female)											
ME	2	6	8	18	1	1		1	1		X	EML = หน้าห้อง สำนักงาน
7	2	6	12	8	1	1	1	1	1	✓		
6	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
5	2	2	8	8	1	1	1	1	1		X	EML = ในห้องน้ำ
4	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
3	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
2	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
M	1	1	5	4	1	1		1	1	✓		
1	2	8	6	16	1	1		1	1		X	FES = หน้าห้องน้ำประตูหนีไฟ ST1
Total	67	108	270	138	37	39	6	35	35	**Other Remark / SCS Review / SCM Review**		
Check by / Date										EML = 7 FES = 9 = 16		

Lift Intercom								
Location	Lift No.1	Lift No.2	Lift No.3	Lift No.4	Lift No.5	Reception	Control Room	Check by
Yes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
No								

25/5/25

Fire Equipment Monthly Checklist

Month: มิถุนายน / 2025

Oakwood SUITES BANGKOK

Floor	Equipment Type / Qty									Condition		Remark Detail of "NO" Location and Equipment
	Fire Hose cabinet	Fire Extingusher DRY/CO2/HLT	Fire Exit Sign	Emergency Light				Fire door		Yes	No	
				Corridor	Stair 1	Stair 2	Stair 3	Stair 1	Stair 2			
Rooftop		1		2	2	2		1	1	✓		
33	2	4	8	2	1	1		1	1	✓		
32	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
31	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES หน้าประตูหนีไฟ ST1
30	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
29	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES หน้าห้อง 2909
28	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
27	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
26	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
25	2	3	8	2	1	1		1	1		X	EML ข้างในห้องหนีไฟ ST1
24	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES หน้าห้อง 2409
23	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES หน้าประตูหนีไฟ ST1
22	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
21	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES-หน้าห้อง 2109
20	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES-หน้าประตูหนีไฟ ST1 EML-ข้างในห้องหนีไฟ ST2
19	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
18	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
17	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
16	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
15	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		

27/6/25

Fire Equipment Monthly Checklist

Floor	Equipment Type / Qty									Condition		Remark Detail of "NO" Location and Equipment
	Fire Hose cabinet	Fire Extingusher DRY/CO2/HLT	Fire Exit Sign	Emergency Light				Fire door		Yes	No	
				Corridor	Stair 1	Stair 2	Stair 3	Stair 1	Stair 2			
14	2	3	8	2	2	1		1	1	✓		
12	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
11	2	3	8	2	1	1		1	1		X	FES-ขาดสายดูดฝุ่นที่ ST 1
10	2	3	8	2	1	1		1	1	✓		
9	2	3	8	2	1	3		1	1	✓		
8	2	3	7	2	1	2		1	1	✓		
	Sauna Emergency Alarm (Male and Female)											
ME	2	6	8	18	1	1		1	1	✓		
7	2	6	12	8	1	1	1	1	1	✓		
6	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
5	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
4	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
3	2	2	8	8	1	1	1	1	1	✓		
2	2	2	8	8	1	1	1	1	1		X	EML-1 ดวงโคมชำรุด ขาดไป 1 ชิ้น
M	1	1	5	4	1	1		1	1	✓		
1	2	8	6	16	1	1		1	1	✓		
Total	**67**	**108**	**270**	**138**	**37**	**39**	**6**	**35**	**35**			**Other Remark / SCS Review / SCM Review**
Check by / Date												

Lift Intercom								
Location	Lift No.1	Lift No.2	Lift No.3	Lift No.4	Lift No.5	Reception	Control Room	Check by
Yes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
No								

27/6/25

ภาคผนวก ซ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและขร้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. 1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....20..... หมู่ที่.....-..... ซอย .....สุขุมวิท 24.....

ถนน สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล .....คลองตัน..... เขต/อำเภอ.....คลองเตย..... จังหวัด


.....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์.....02-0592888..... โทรสาร .....

มี.....นางวิราวรรณ.....วนาศรีสันต์.....

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... โรงแรม ....

ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) .....148/2567.. ออกให้โดย ..กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ..5 กันยายน 2572.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/68	-	138	104	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
2/1/68	-	117	93	ระบาย	-.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
3/1/68	-	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
4//1/68	-	116	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
5//1/68	-	96	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
6//1/68	-	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
7//1/68	-	158	126	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
8//1/68	-	107	85	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
9//1/68	-	103	82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
10//1/68	-	96	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
11//1/68	-	142	113	ระบาย	1 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
12//1/68	-	98	78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
13//1/68	-	116	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
14//1/68	-	95	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
15//1/68	-	106	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
16//1/68	-	163	130	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
17//1/68	-	95	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
18//1/68	-	121	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร

19//1/68	-	101	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
20/1/68	-	123	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
21//1/68	-	81	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกต	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
22//1/68	-	106	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
23//1/68	-	134	107	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
24//1/68	-	82	65	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
25//1/68	-	123	98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
26//1/68	-	166	132	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
27//1/68	-	104	83	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
28//1/68	-	114	91	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
29//1/68	-	150	120	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
30//1/68	-	121	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
31//1/68	-	173	138	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี

หมายเหตุ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....บัณฑิต สายปัญญา..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายบัณฑิต สายปัญญา.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....20..... หมู่ที่.....-..... ซอย .....สุขุมวิท 24.....

ถนน .....สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล .....คลองเตย..... เขต/อำเภอ.....คลองเตย.....

จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์.....02-0592888..... โทรสาร ....02-0590600.....

มี.....บริษัท ทาร์เก็ตเพส จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....

ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ....148/2567..... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ.....5 กันยายน 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน .....มกราคม..... พ.ศ. ...2568.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....นายบัณฑิต สายปัญญา..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายบัณ สายปัญญา.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....Activated Sludge Process.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประมาณ 80..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย .24.. ชั่วโมง/วัน

/แบบต่อเนื่อง

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย /เครื่องสูบน้ำ /เครื่องเติมอากาศ

/เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

(๔) / เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๕) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....หลังบำบัด แล้ว จะส่งออกสู่ กทม.....

วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....ส่ง บริษัท จดทะเบียน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....30.4 kwx12ชม.= 365 kwh/day....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....3635..... ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.). .2908.... ลบ. ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ....2908..... ลบ. ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ลิตรหรือกิโลกรัม) .....1 kg. .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....ไม่มี ..

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....ไม่พบ.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....20..... หมู่ที่.....-..... ซอย .....สุขุมวิท 24.....

ถนน สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล .....คลองตัน..... เขต/อำเภอ.....คลองเตย..... จังหวัด


.....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์.....02-0592888..... โทรสาร .....

มี.....นางวิราวรรณ.....วนาศรีสันต์.....

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... โรงแรม ....

ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) .....148/2567.. ออกให้โดย ..กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ..5 กันยายน 2572.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/2/68	-	143	114	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
2/2/68	-	119	95	ระบาย	-.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
3/2/68	-	87	69	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
4//2/68	-	164	131	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
5//2/68	-	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
6//2/68	-	116	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
7//2/68	-	101	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
8//2/68	-	152	121	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
9//2/68	-	82	65	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
10//2/68	-	138	110	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
11//2/68	-	119	95	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
12//2/68	-	94	75	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
13//2/68	-	118	94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
14//2/68	-	134	107	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
15//2/68	-	86	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
16//2/68	-	145	116	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
17//2/68	-	113	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
18//2/68	-	132	105	ระบาย	1 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี

19//2/68	-	91	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
20/2/68	-	108	86	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
21/2/68	-	145	116	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกต	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
22/2/68	-	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
23/2/68	-	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
24//2/68	-	139	111	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
25/2/68	-	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
26/2/68	-	94	75	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
27/2/68	-	77	61	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
28/2/68	-	152	121	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี

หมายเหตุ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....บัณฑิต สายปัญญา..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายบัณฑิต สายปัญญา.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....20..... หมู่ที่.....-..... ซอย .....สุขุมวิท 24.....
ถนน .....สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล .....คลองเตย..... เขต/อำเภอ.....คลองเตย.....
จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์.....02-0592888..... โทรสาร ....02-0590600.....
มี.....บริษัท ทาร์เก็ตเพส จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ....148/2567..... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ.....5 กันยายน 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน .....กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ...2568.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....นายบัณฑิต สายปัญญา..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายบัณ สายปัญญา.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....Activated Sludge Process.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประมาณ 80..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย .24.. ชั่วโมง/วัน

/แบบต่อเนื่อง

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย /เครื่องสูบน้ำ /เครื่องเติมอากาศ

/เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

(๔) / เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๕) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....หลังบำบัด แล้ว จะส่งออกสู่ กทม.....

วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....ส่ง บริษัท จดทะเบียน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....30.4 kwx12ชม.= 365 kwh/day....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....3294..... ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.). .2635.... ลบ. ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ....2635..... ลบ. ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ลิตรหรือกิโลกรัม) .....1 kg. .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....ไม่มี ..

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....ไม่พบ.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....20..... หมู่ที่.....-..... ซอย .....สุขุมวิท 24.....

ถนน สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล .....คลองตัน..... เขต/อำเภอ.....คลองเตย..... จังหวัด


.....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์.....02-0592888..... โทรสาร .....

มี.....นางวิราวรรณ.....วนาศรีสันต์.....

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... โรงแรม ....

ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) .....148/2567.. ออกให้โดย ..กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ..5 กันยายน 2572.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/3/68	-	123	98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
2/3/68	-	142	113	ระบาย	-.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
3/3/68	-	133	106	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
4/3/68	-	99	79	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สิทธวี
5/3/68	-	155	124	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
6/3/68	-	57	45	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
7/3/68	-	172	137	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
8/2/68	-	128	102	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
9/2/68	-	121	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
10/2/68	-	83	66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
11/3/68	-	135	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
12/3/68	-	114	91	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
13/3/68	-	134	131	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
14/3/68	-	122	97	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
15/3/68	-	117	93	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
16/2/68	-	111	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
173/68	-	109	87	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
18/3/68	-	147	117	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร

19/3/68	-	68	54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
20/3/68	-	150	120	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
21/3/68	-	60	48	ระบาย	1 kg	ปกติ	ปกติ	ปกต	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
22/3/68	-	111	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
23/3/68	-	184	147	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
24//3/68	-	63	50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
25/3/68	-	117	93	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
26/3/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
27/3/68	-	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
28/3/68	-	200	160	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
29/3/68		47	37	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
30/3/68		182	155	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
31/3/68		176	140	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร

หมายเหตุ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....บัณฑิต สายปัญญา..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายบัณฑิต สายปัญญา.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....20..... หมู่ที่.....-..... ซอย .....สุขุมวิท 24.....
ถนน .....สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล .....คลองเตย..... เขต/อำเภอ.....คลองเตย.....
จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์.....02-0592888..... โทรสาร ....02-0590600.....
มี.....บริษัท ทาร์เก็ตเพส จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ....148/2567..... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ.....5 กันยายน 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน .....มีนาคม..... พ.ศ. ...2568.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....นายบัณฑิต สายปัญญา..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายบัณ สายปัญญา.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....Activated Sludge Process.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประมาณ 80..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย .24.. ชั่วโมง/วัน

/แบบต่อเนื่อง

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย /เครื่องสูบน้ำ /เครื่องเติมอากาศ

/เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

(๔) / เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๕) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....หลังบำบัด แล้ว จะส่งออกสู่ กทม.....

วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....ส่ง บริษัท จดทะเบียน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....30.4 kwx12ชม.= 365 kwh/day....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....3697..... ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.). .2957.... ลบ. ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ....2957..... ลบ. ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ลิตรหรือกิโลกรัม) .....1 kg. .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....ไม่มี ..

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....ไม่พบ.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....20..... หมู่ที่.....-..... ซอย .....สุขุมวิท 24.....

ถนน สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล .....คลองตัน..... เขต/อำเภอ.....คลองเตย..... จังหวัด


.....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์.....02-0592888..... โทรสาร .....

มี.....นางวิราวรรณ.....วนาศรีสันต์.....

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... โรงแรม ....

ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) .....148/2567.. ออกให้โดย ..กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ..5 กันยายน 2572.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/68	-	106	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
2/4/68	-	111	98	ระบาย	-.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
3/4/68	-	36	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
4/4/68	-	138	110	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
5/4/68	-	104	83	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
6/4/68	-	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
7/4/68	-	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
8/4/68	-	173	138	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
9/4/68	-	47	37	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
10/4/68	-	122	97	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
11/4/68	-	102	81	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
12/4/68	-	104	83	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
13/4/68	-	168	134	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
14/4/68	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
15/4/68	-	177	141	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
16/4/68	-	47	37	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
17/4/68	-	88	70	ระบาย	1 kg	ปกติ	ปกติ	ปกต	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
18/4/68	-	134	107	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร

19/4/68	-	101	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
20/4/68	-	102	81	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
21/4/68	-	147	117	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกต	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
22/4/68	-	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
23/4/68	-	122	97	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
24/4/68	-	95	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
25/4/68	-	69	55	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
26/4/68	-	146	116	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
27/4/68	-	272	217	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
28/4/68	-	58	46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
29/4/68		133	106	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
30/4/68		100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร

หมายเหตุ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....บัณฑิต สายปัญญา..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายบัณฑิต สายปัญญา.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....20..... หมู่ที่.....-..... ซอย .....สุขุมวิท 24.....
ถนน .....สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล .....คลองเตย..... เขต/อำเภอ.....คลองเตย.....
จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์.....02-0592888..... โทรสาร ....02-0590600.....
มี.....บริษัท ทาร์เก็ตเพส จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ....148/2567..... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ.....5 กันยายน 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน .....เมษายน..... พ.ศ. ...2568.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....นายบัณฑิต สายปัญญา..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายบัณ สายปัญญา.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....Activated Sludge Process.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประมาณ 80..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย .24.. ชั่วโมง/วัน

/แบบต่อเนื่อง

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย /เครื่องสูบน้ำ /เครื่องเติมอากาศ

/เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

(๔) / เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๕) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....หลังบำบัด แล้ว จะส่งออกสู่ กทม.....

วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....ส่ง บริษัท จดทะเบียน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....30.4 kwx12ชม.= 365 kwh/day....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....3337..... ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.). .2669.... ลบ. ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ....2669..... ลบ. ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ลิตรหรือกิโลกรัม) .....1 kg. .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....


(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....ไม่มี ..


(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....ไม่พบ.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗





ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/5/68	-	138	110	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
2/5/68	-	94	75	ระบาย	-.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
3/5/68	-	132	105	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
4/5/68	-	172	137	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
5/5/68	-	129	103	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
6/5/68	-	111	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
7/5/68	-	111	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
8/5/68	-	77	61	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
9/5/68	-	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
10/5/68	-	117	93	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
11/5/68	-	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
12/5/68	-	102	81	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
13/5/68	-	64	51	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
14/5/68	-	106	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
15/5/68	-	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
16/5/68	-	103	82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
17/5/68	-	106	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกต	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
18/5/68	-	108	86	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร

19/5/68	-	140	112	ระบาย	1 kg	ปกติ	ปกติ	ปกต	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
20/5/68	-	95	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
21/5/68	-	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกต	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
22/5/68	-	108	86	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
23/5/68	-	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
24/5/68	-	128	102	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
25/5/68	-	109	87	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
26/5/68	-	98	78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
27/5/68	-	101	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
28/5/68	-	119	95	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
29/5/68	-	78	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
30/5/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
31/5/68	-	132	105	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง

หมายเหตุ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....บัณฑิต สายปัญญา..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายบัณฑิต สายปัญญา.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....20..... หมู่ที่.....-..... ซอย .....สุขุมวิท 24.....
ถนน .....สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล .....คลองเตย..... เขต/อำเภอ.....คลองเตย.....
จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์.....02-0592888..... โทรสาร ....02-0590600.....
มี.....บริษัท ทาร์เก็ตเพส จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ....148/2567..... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ.....5 กันยายน 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน .....พฤษภาคม..... พ.ศ. ...2568.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....นายบัณฑิต สายปัญญา..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายบัณ สายปัญญา.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....Activated Sludge Process.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประมาณ 80..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย .24.. ชั่วโมง/วัน

/แบบต่อเนื่อง

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย /เครื่องสูบน้ำ /เครื่องเติมอากาศ

/เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

(๔) / เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๕) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....หลังบำบัด แล้ว จะส่งออกสู่ กทม.....

วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....ส่ง บริษัท จดทะเบียน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....30.4 kwx12ชม.= 365 kwh/day....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....3398..... ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.). .2718.... ลบ. ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ....2718..... ลบ. ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ลิตรหรือกิโลกรัม) .....1 kg.. .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....


(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....ไม่มี ..


(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....ไม่พบ.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗





ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/68	-	149	119	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
2/6/68	-	101	80	ระบาย	-.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
3/6/68	-	102	81	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
4/6/68	-	68	54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
5/6/68	-	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
6/6/68	-	164	131	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เทพกร
7/6/68	-	168	134	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
8/6/68	-	138	110	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
9/6/68	-	106	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
10/6/68	-	113	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
11/6/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
12/6/68	-	72	57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ณัฐชัย
13/6/68	-	145	116	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ณัฐชัย
14/6/68	-	103	82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
15/6/68	-	109	87	ระบาย	1 kg	ปกติ	ปกติ	ปกต	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
16/6/68	-	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
17/6/68	-	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกต	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
18/6/68	-	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ณัฐชัย

19/6/68	-	99	79	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกต	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ณัฐชัย
20/6/68	-	112	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
21/6/68	-	133	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกต	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
22/6/68	-	131	104	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
23/6/68	-	104	83	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
24/6/68	-	129	103	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
25/6/68	-	111	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ณัฐชัย
26/6/68	-	113	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ณัฐชัย
27/6/68	-	137	109	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
28/6/68	-	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
29/6/68	-	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง
30/6/68	-	140	112	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ประเทียง

หมายเหตุ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....บัณฑิต สายปัญญา..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายบัณฑิต สายปัญญา.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....20..... หมู่ที่.....-..... ซอย .....สุขุมวิท 24.....

ถนน .....สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล .....คลองเตย..... เขต/อำเภอ.....คลองเตย.....

จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์.....02-0592888..... โทรสาร ....02-0590600.....

มี.....บริษัท ทาร์เก็ตเพส จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....

ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ....148/2567..... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ.....5 กันยายน 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน .....มิถุนายน..... พ.ศ. ...2568.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....นายบัณฑิต สายปัญญา..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายบัณ สายปัญญา.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....Activated Sludge Process.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประมาณ 80..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย .24.. ชั่วโมง/วัน

/แบบต่อเนื่อง

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย /เครื่องสูบน้ำ /เครื่องเติมอากาศ

/เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

(๔) / เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๕) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....หลังบำบัด แล้ว จะส่งออกสู่ กทม.....

วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....ส่ง บริษัท จดทะเบียน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....30.4 kwx12ชม.= 365 kwh/day....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....3487..... ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.). .2789.... ลบ. ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ....2789..... ลบ. ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ลิตรหรือกิโลกรัม) .....1 kg. .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....ปกติ.....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ(ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....ไม่มี ..

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....ไม่พบ.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗