


สารบัญ



สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	1-3
1.3 รายละเอียดของโครงการ	1-3
1.3.1 ที่ตั้งโครงการ	1-3
1.3.2 ลักษณะ/ประเภทโครงการ	1-3
1.3.3 ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง	1-4
1.3.4 กิจกรรมในโครงการ	1-7
1.4 แผนการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-9
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 คุณภาพน้ำทิ้ง	3-1
3.2 คุณภาพน้ำที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น	3-15
บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-5
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-5

สารบัญ (ต่อ)

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- เอกสารแนบ 2 สัญญาโอนกิจการให้บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ 3 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
- เอกสารแนบ 4 รายงานการตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบ 5 ปริมาณขยะอันตรายที่ส่งกำจัดในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
- เอกสารแนบ 6 ผลการตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา
- เอกสารแนบ 7 เอกสารการรณรงค์เรื่องขยะรีไซเคิล
- เอกสารแนบ 8 เอกสารการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ปี 2568
- เอกสารแนบ 9 การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเบื้องต้นก่อนการบำบัดคุณภาพ
- เอกสารแนบ 10 บันทึกปริมาณมูลฝอยของโครงการ
- เอกสารแนบ 11 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย
- เอกสารแนบ 12 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด และคุณภาพน้ำที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น
- เอกสารแนบ 13 เอกสารอนุญาตห้องปฏิบัติการ

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.3-1 รายละเอียดชนิดที่ดินของโครงการ	1-4
1.4-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการ และแผนการจัดส่งรายงานของโครงการ	1-9
2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ	2-2
2.2-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ	2-51
3.1-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568	3-4
3.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการในช่วงปี 2565-2568	3-7
3.2-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2568	3-15
3.2-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เข้าและออกหอผึ่งเย็นในช่วงปี 2565-2568	3-16
4.1-1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1-1 แสดงที่ตั้งพื้นที่โครงการ	1-2
1.3-1 สภาพแวดล้อมและอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โครงการ	1-5
1.3-2 เส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการ	1-6
1.3-3 การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ	1-8
3.1-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568	3-5
3.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการในช่วงปี 2565-2568	3-12