

## เอกสารแนบ


|              |  |
|--------------|--|
| ภาคผนวก ก    | สำเนาหนังสือเห็นชอบโครงการฯ เลขที่ ทส 1009.3/19777 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565                                 |
| ภาคผนวก ข    | เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| ภาคผนวก ข-1  | เอกสารเรื่องร้องเรียน  |
| ภาคผนวก ข-2  | สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567                            |
| ภาคผนวก ข-3  | เอกสารจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
| ภาคผนวก ข-4  | เอกสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)<br>ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568                       |
| ภาคผนวก ข-5  | เอกสารควบคุมปริมาณมลสารพิษรวมที่ระบายออก   |
| ภาคผนวก ข-6  | แบบฟอร์มขอจัดตั้งโรงงาน  |
| ภาคผนวก ข-7  | เงื่อนไขการขออนุญาตตั้งโรงงานในพื้นที่นิคมฯ  |
| ภาคผนวก ข-8  | ทำเนียบรายชื่อโรงงาน   |
| ภาคผนวก ข-9  | แผนดำเนินงานกรณีเกิดอุทกภัย  |
| ภาคผนวก ข-10 | เอกสารแจ้งชนิด ประเภท และปริมาณการขนส่งกากของเสียออกนอกพื้นที่โรงงาน   |
| ภาคผนวก ข-11 | เอกสารมาตรการด้านความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน  |
| ภาคผนวก ข-12 | เอกสารตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียบริเวณบ่อ Inspection Manhole ของโรงงาน   |
| ภาคผนวก ข-13 | บันทึกปริมาณการใช้น้ำของโรงงานภายในนิคมฯ   |
| ภาคผนวก ข-14 | เอกสารการตรวจสอบคันดินของนิคมฯ   |
| ภาคผนวก ค    | รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  |
| ภาคผนวก ง    | การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ   |
| ภาคผนวก จ    | มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง   |
| ภาคผนวก ฉ    | เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือวิเคราะห์  |
| ภาคผนวก ช    | หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน   |

ภาคผนวก ข  
เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

ภาคผนวก ข-1  
เอกสารเรื่องร้องเรียน

---



การรับและดูแลข้อร้องเรียน



จำนวน 2565



ภาคผนวก ข-2  
สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

---

ที่ อก 5103.3.1/0551



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
5, 6 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

19 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/19777  
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 จำนวน 1 ชุด และ USB Flash Drive จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบทุก 6 เดือน นั้น

ในการนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 ต่อ สผ. เพื่อทราบผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย  
กองสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2207 2700 ต่อ 11508

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ env.ieat@gmail.com

หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256802-990

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

รอบรายงาน : ก.ค. 67 - ธ.ค. 67

วันที่ยื่นรายงาน : 25/02/2568

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 485



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม




กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
Division of Environmental Impact Assessment Development

ภาคผนวก ข-3

เอกสารจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---



พ.ศ. ๒๕๕๕

หน้า ๑

๒

คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ ๕๖/๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง  
สู่นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เพื่อให้การพัฒนาและยกระดับนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการบูรณาการ โดยการประสาน  
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในเชิงของเครือข่าย (Network) แบบการมีส่วนร่วมนำไปสู่ผลสำเร็จ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง  
สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ขึ้น โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

|      |  |                         |
|------|--|-------------------------|
| ๑.๑  | ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง                       | ประธานกรรมการ           |
| ๑.๒  | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา หรือผู้แทน                      | กรรมการ                 |
| ๑.๓  | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขี้เหล็ก หรือผู้แทน               | กรรมการ                 |
| ๑.๔  | กำนันตำบลบางพระศรี หรือผู้แทน                                  | กรรมการ                 |
| ๑.๕  | กำนันตำบลบางเพลิง หรือผู้แทน                                   | กรรมการ                 |
| ๑.๖  | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบางพระศรี หรือผู้แทน | กรรมการ                 |
| ๑.๗  | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบางเพลิง หรือผู้แทน  | กรรมการ                 |
| ๑.๘  | ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาย (ทิวินัญญา)                          | กรรมการ                 |
| ๑.๙  | ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วตา                                   | กรรมการ                 |
| ๑.๑๐ | ผู้แทนบริษัท โกลบเทค ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด                  | กรรมการ                 |
| ๑.๑๑ | ผู้แทนบริษัท เอ็มเค (ประเทศไทย) จำกัด                          | กรรมการ                 |
| ๑.๑๒ | ผู้แทนบริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แกร์ จำกัด                         | กรรมการ                 |
| ๑.๑๓ | พริ้งกมล แก้วแก้ว นิตยภัตสถานกรรมนครหลวง<br>ที่ได้รับมอบหมาย   | กรรมการ<br>และเลขานุการ |

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ ให้คำปรึกษาต่อการดำเนินงานและการจัดทำแผนงานของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง  
ในการยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

๒.๒ พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน และเสนอแนะ  
แนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนแม่บทการพัฒนา  
ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ



รายงานการประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติตาม  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567  
นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ประจำปี 2568

9 เมษายน 2568

รายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม

ที่อยู่ในความรับผิดชอบกำกับดูแลของสายงานปฏิบัติการ 1


นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง (ผลการตรวจฯ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567)

วันพุธที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมแม่ลา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

ผู้เข้าร่วมประชุม (คณะกรรมการฯ)

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. ส.นค.                       | กรรมการ          |
| 2. สาหรณมจ้งหวัตรนศรศรียุธยา   | กรรมการ          |
| 3. งนายค อบต.บ้านชล้อ          | กรรมการ          |
| 4. ค้การบรหสรส่วนตำบลบ้านชล้อ  |                  |
| 5. ยค อบต.แม่ลา                | กรรมการ          |
| 6. ค้การบรหสรส่วนตำบลแม่ลา     |                  |
| 7. ้วยผู้หญ่บ้าน หมู่ 7        | กรรมการ          |
| 8. มการปกครอง                  |                  |
| 9. ้วยกำนันตำบลบ้านชล้อ        | กรรมการ          |
| 10. มการปกครอง                 |                  |
| 11. ้วยผู้หญ่บ้าน หมู่ 1       | กรรมการ          |
| 12. มการปกครอง                 |                  |
| 13. หล่บ้านหมู่ 1 ตำบลบางพระศร | กรรมการ          |
| 14. มการปกครอง                 |                  |
| 15. หล่บ้านหมู่ 1 ตำบลบางเพล้ง | กรรมการ          |
| 16. มการปกครอง                 |                  |
| 17. ทนชุมชน                    | กรรมการ          |
| 18. วิทยาศาสตร์ 6              | กรรมการ          |
| 19. ทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม          |                  |
| 20. วกร 8                      | กรรมการและ       |
|                                | เลขานุการ        |
| 21. วกร 6                      | กรรมการและ       |
|                                | ผู้ช่วยเลขานุการ |

| ผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้สังเกตการณ์)  |   |              |
|---|---|--------------|
|  | นักบริหารงานนิคมฯ 8                                   | สนค.         |
|   | นักบัญชี 5  | สนค.         |
|   | ผอ.บริหารสายงานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท UAE    |              |
|   | รักษาการ ผจก. ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท UAE |              |
|   | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม                                 | บริษัท UAE   |
|   | ผู้จัดการหน่วยงาน                                     | บริษัท GUSCO |
|   | ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยงาน                              | บริษัท GUSCO |
| ธุรการ  |   | บริษัท GUSCO |

| ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ) |  |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 1.                                  | รองผู้ว่าการ สายงานปฏิบัติการ 1                          | ประธานกรรมการ    |
| 2.                                  | ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานปฏิบัติการ 1                      | รองประธานกรรมการ |
| 3.                                  | ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ          |
| 4.                                  | ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์                             | กรรมการ          |
| 5.                                  | ผู้แทนผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม                       | กรรมการ          |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
ผอ.สนค. แจ้งให้ทราบว่า รผก.ปภ.1 ประธานคณะกรรมการฯ ติดภารกิจทางราชการ และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ จึงได้มอบหมายให้ ผอ.สนค. เป็นประธานในที่ประชุมแทน ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง (EIA Monitoring) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**  
ผู้แทนบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) รายงานว่า สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง (สนค.) ได้นำส่งรายงานการประชุม EIA monitoring ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแล้ว และได้กล่าวสรุปสาระสำคัญของรายงานการประชุมฯ ให้ที่ประชุมทราบและตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม EIA monitoring ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ**  
เจ้าหน้าที่ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 3.1 รายละเอียดโครงการ

**ชื่อโครงการ :** นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง (ชื่อเดิม นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร)  
**เจ้าของโครงการ :** การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
**ที่ตั้งโครงการ :** ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง และตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
**บริษัทที่ปรึกษาที่จัดทำรายงาน :** บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)  
**รายงาน EIA ที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก สผ. ฉบับล่าสุด :** รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ได้รับเห็นชอบตามหนังสือที่ ทส 1009.3/19777 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สรุปรายละเอียดการดำเนินงานในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียด                                 | การดำเนินงานปัจจุบัน   |
|--|--|
| 1. การใช้ประโยชน์พื้นที่                   | โครงการฯ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,415.51 ไร่ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ ดังนี้<br>- พื้นที่อุตสาหกรรม 873.91 ไร่<br>- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 296.58 ไร่<br>- พื้นที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย 39.73 ไร่<br>- พื้นที่สีเขียว/แนวกันชน/คันดิน ร่องน้ำ 205.29 ไร่<br>ปัจจุบันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง มีผู้ประกอบการเปิดกิจการทั้งหมด จำนวน 32 ราย โดยมีโรงงานที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) จำนวน 4 โรงงาน ได้แก่ บริษัท ริกซ์เวอร์รี่ เฮาส์ จำกัด บริษัท พราวขวัญ พาวเวอร์ จำกัด บริษัท พรรณแสงดาว จำกัด และบริษัท เคียงกัน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และโรงงานที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง จำนวน 3 โรงงาน ได้แก่ บริษัท พี พี ไอ จำกัด บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลส์ฟลาย จำกัด และบริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด |
| 2. ระบบสาธารณูปโภค<br>2.1 การจัดการน้ำเสีย | ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน  |

| รายละเอียด   | การดำเนินงานปัจจุบัน  |
|--|---|
| 2.2 การจัดการน้ำใช้  | โครงการฯ มีการสูบน้ำดิบในคลองบางพระครูในปริมาณสูงสุด 10,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีแหล่งน้ำสำรองจากบ่อบาดาลภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 6 บ่อ มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 8,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน  |
| 2.3 ระบบไฟฟ้าและพลังงาน                                      | โครงการฯ รับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครหลวงผ่านสถานีย่อยของโครงการ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่  |
| 2.4 การจัดการของเสีย   |   |
| (1) มูลฝอยย่อยสลายได้ และขยะมูลฝอยทั่วไป                     | โครงการฯ จัดเตรียมรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร สำหรับรองรับมูลฝอยสลายได้วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อส่งให้ อบต. แม่ลานำไปกำจัด   |
| (2) มูลฝอยอันตราย  | โครงการฯ ติดต่อให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัดอย่างถูกวิธี   |
| (3) กากอุตสาหกรรม  | โครงการฯ กำหนดให้แต่ละโรงงานติดต่อหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด และจัดส่งใบกำกับการขนส่งให้โครงการทุกครั้ง  |
| 3. การดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการของโครงการ | ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 โครงการฯ อยู่ระหว่างงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 10,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน บนพื้นที่ 2 ไร่ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำภายหลังพัฒนาเต็มพื้นที่ประมาณ 9,444.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งโครงการฯ มอบหมายให้ บริษัท มาร์ส วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 |

### 3.2 ผลการดำเนินการของโครงการ

#### 1. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ EIA ระยะก่อสร้าง จำนวน 6 ด้าน รวมมาตรการทั้งหมด 92 ข้อ และระยะดำเนินการ จำนวน 9 ด้าน รวมมาตรการทั้งหมด 196 ข้อ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ

##### 1.1 มาตรการทั่วไป

- โครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ฉบับล่าสุดอย่างเคร่งครัด โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ

- โครงการฯ มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ สม. ทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน พร้อมทั้งยื่นรายงานฯ เข้าสู่ระบบ Smart EIA Plus ของ สม.

#### 1.2 ทรัพยากรด้านกายภาพ

- โครงการฯ จัดให้มีการปลูกต้นไม้โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อเป็นแนวป้องกันเสียงและลดระดับเสียงที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเกิดขึ้น

- โครงการฯ จัดให้มีป้ายจราจรจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่เข้ามายังบริเวณพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและไอเสียจากรถยนต์

- โครงการฯ จัดตั้งศูนย์ควบคุมน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อดูแลการบริหารจัดการและควบคุม ดูแลเรื่องลักษณะสมบัติและปริมาณน้ำเสียจากโรงงานต่างๆ ภายในโครงการให้มีค่าตามที่โครงการกำหนด

- โครงการฯ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ DO Online และ BOD/COD Online เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond) อย่างต่อเนื่อง ก่อนนำน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์ หรือระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ รวมทั้งเชื่อมต่อระบบแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งไปยังศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.) ของกนอ.

- โครงการฯ นำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์โดยใช้รตพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการ

#### 1.3 ทรัพยากรทางชีวภาพ

- โครงการฯ บำรุงรักษาดินดินโดยรอบพื้นที่โครงการให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำในช่วงฤดูฝน

- โครงการฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเป็นประจำ

#### 1.4 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

- โครงการฯ จัดให้มีสัญญาณไฟ ป้ายสัญลักษณ์การจราจรตามทางแยกที่สำคัญภายในพื้นที่โครงการ และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

- โครงการฯ จัดให้มีพื้นที่จอดรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางจราจรและส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

- โครงการฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และอำนวยความสะดวกในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณชุมชน พื้นที่อ่อนไหวหรือจุดเสี่ยง

- โครงการฯ กำหนดให้โรงงานต้องแจ้งชนิด ประเภท และปริมาณ พร้อมทั้งส่งใบกำกับการขนส่งกากของเสีย (Manifest) ให้โครงการรับทราบทุกครั้งที่มีการขนส่งกากของเสียออกนอกพื้นที่

#### 1.5 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

- โครงการฯ ติดป้ายบริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้างเพื่อนำเสนอข้อมูล รายละเอียดของโครงการ โดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างชัดเจน

- โครงการฯ กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีป้ายเตือนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในเขตพื้นที่ก่อสร้าง

- โครงการฯ ส่งเสริมให้โรงงานที่ตั้งในพื้นที่โครงการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
- โครงการฯ กำหนดให้โรงงานที่ตั้งภายในพื้นที่มีการตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด
- โครงการฯ จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 โครงการฯ ได้จัดกิจกรรม ได้แก่ CSR สัญจรนิคมฯ นครหลวงพบชุมชน (ครั้งที่ 4) กิจกรรมการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง-ติดบ้าน กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดลาย ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงราย ร่วมสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้างานกาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเข้าร่วมโครงการเดิน วิ่ง เพื่อหางบประมาณสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ อบต. บ้านขล้อ เป็นต้น
- โครงการฯ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวซึ่งประกอบด้วยสวนหย่อม แนวกันชนร่อนน้ำ ขนาดรวม 205.29 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.50 ของพื้นที่โครงการ

## 2. ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการฯ ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการกำหนด ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ทั้งหมด 8 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ( $PM_{10}$ ) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงและ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ( $PM_{2.5}$ ) เฉลี่ย 24 (เพิ่มเติมจากมาตรการ EIA) พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป และมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2565) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### 2.2 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{Aeq\ 24\ ชั่วโมง}$ ) ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{Amax}$ ) และเสียงรบกวน พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ทั้งนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ( $L_{Aeq\ 1\ ชั่วโมง}$ ) ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ( $L_{Aeq\ 5\ นาที}$ ) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไคล์ที่ 90 1 ชั่วโมง ( $L_{A90\ 1\ ชั่วโมง}$ ) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไคล์ที่ 90 5 นาที ( $L_{A90\ 5\ นาที}$ ) ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม

## 2.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ยกเว้น ไสยาไนต์ ตะกั่ว และนิกเกิล บางช่วงเวลามีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งนี้โครงการฯ มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสียที่ระบายออกจากโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเข้าตรวจสอบโรงงาน และมีหนังสือแจ้งให้โรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียกรณีที่เกิดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด นอกจากนี้ โครงการฯ มีการติดตั้งเครื่องติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบ Online เพื่อทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายออกพื้นที่โครงการ กรณีที่น้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โครงการฯ จะสูบน้ำกลับเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน เพื่อทำการบำบัดอีกครั้งจนกระทั่งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด

### 2.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566

### 2.5 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ยกเว้น ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) บีโอดี (BOD) แบบที่เรียกกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และแบบที่เรียกกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) บางช่วงเวลามีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

เนื่องจากลำน้ำมีการรองรับน้ำจากการใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยรอบ และสภาพแวดล้อมขณะทำการเก็บตัวอย่าง พบว่า น้ำค่อนข้างนิ่ง มีการไหลเวียนของน้ำค่อนข้างน้อย มีวัชพืชในคลองค่อนข้างมาก และมีการทับถมของเศษวัชพืช ทำให้มีการสะสมของสารอินทรีย์ ส่งผลให้ปริมาณดัชนีดังกล่าวมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้โครงการฯ ดำเนินการเฝ้าระวังผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ และมีการควบคุมประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนเพื่อป้องกัน และแก้ไขสาเหตุการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ

### 2.6 ผลการติดตามตรวจสอบชีวภาพทางน้ำ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพชีวภาพทางน้ำ ประกอบด้วย แพลงต่อนักพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และสัตว์น้ำ พบว่า แหล่งน้ำมีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตในระดับที่ดี ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงคุณภาพของแหล่งน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตน้ำ



## 2.7 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551

## 2.8 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ประเภท 2 เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

4.1 ผู้แทนจากชุมชนบ้านแก้วตา ได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขคันดินของโครงการ เนื่องจากเกิดเหตุคันดินสไลด์ ส่งผลให้พื้นถนนทรุดตัวลง ซึ่งสร้างความกังวลใจ หากเข้าสู่ฤดูฝน คันดินอาจสไลด์เพิ่มเติม และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้

ผู้แทน สนค. ชี้แจงว่า ขณะนี้นิคมาฯ ได้ประสานงานกับผู้รับจ้าง (ผู้รับเหมา) เพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด และเร่งดำเนินการซ่อมแซม พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรที่ผ่านพื้นที่นิคมฯ นอกจากนี้ ได้มีการกำชับให้ผู้รับเหมาเร่งจัดทำแผนการซ่อมแซม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอความชัดเจนเกี่ยวกับแผนดำเนินงานและระยะเวลาการซ่อมแซมจากผู้รับเหมา ทั้งนี้ หากมีการซ่อมแซมหรือจำเป็นต้องปิดเส้นทางจราจร โครงการจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบล่วงหน้า และนิคมฯ จะติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หากผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้ นิคมาฯ จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการเองต่อไป

4.2 ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางเพลิง ได้สอบถามเกี่ยวกับจุดสูบน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา และเสนอให้พิจารณาใช้น้ำจากคลองใดซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่นิคมฯ แทนการใช้น้ำจากคลองบางพระครู

ผู้แทน สนค. ชี้แจงว่า การเลือกใช้น้ำจากคลองบางพระครูมีเหตุผลในเรื่องของปริมาณน้ำในฤดูแล้งที่มีเพียงพอและมีความสม่ำเสมอของแหล่งน้ำซึ่งมีความเหมาะสมต่อการผลิตน้ำประปาในระยะยาว

4.3 ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางเพลิง ได้เสนอแนะให้เปลี่ยนจุดติดตั้งเครื่องติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของสถานีที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดแก้วตา โดยแนะนำให้ติดตั้งในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งด้านนอกวัด เนื่องจากจุดติดตั้งปัจจุบันอยู่ภายในวัดซึ่งมีต้นไม้และกำแพงล้อมรอบ อาจส่งผลต่อทัศนวิสัยและความแม่นยำของการตรวจวัด

ผู้แทนจากบริษัท UAE ชี้แจงว่า การติดตั้งเครื่องติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศเป็นจุดที่ถูกกำหนดไว้ในเงื่อนไขรายงาน EIA อย่างไรก็ตาม ทางทีม UAE จะสำรวจจุดติดตั้งคุณภาพอากาศเพิ่มเติมอีกครั้งเพื่อให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น


4.4 รองนายกอบต.บ้านขล้อ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว หรือในบางช่วงเวลามีกลิ่นคล้ายปลาเน่า ซึ่งพบได้เป็นครั้งคราวในบางวันและบางช่วงเวลา

ผู้แทน สนค. ชี้แจงว่า ทางนิคมฯ ได้แจ้งให้โรงงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหากลิ่นรบกวนตามแผนจัดการทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจสอบโรงงานในพื้นที่ และออกบันทึกการตรวจสอบรวมถึงจัดทำหนังสือเตือนแก่โรงงานที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นรบกวนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีก นิคมาฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนงานและทีมเจ้าหน้าที่เพื่อสามารถเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ทันที

4.5 รองนายกอบต.บ้านขล้อ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ทุกครั้งที่มีการปล่อยน้ำจากนิคมฯ จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการปล่อยน้ำบางครั้งโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้าผู้แทนจากบริษัท Gusco ได้ชี้แจงว่า หากมีการปล่อยน้ำหรือมีการทดสอบระบบปั๊มน้ำจากนิคมฯ จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชุมชนรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ของชุมชนทุกครั้ง พร้อมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนการปล่อยออกสู่ภายนอกเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่


มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.





**การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring)**  
**นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ครั้งที่ 1/2568**  
วันพุธที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 10.00 - 12.00 น.




ภาคผนวก ข-4

เอกสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)


ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

---

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.แม่ลา วันที่ 11 มกราคม 2568



กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสาธิตกิจกรรมชน ผ้าขาวม้าผ้าไทยแปรรูป ตำบลบางพระครู  
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2568



## กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง-ติดบ้าน ตำบลบางพระครู

วันที่ 23 พฤษภาคม 2568



## โครงการเสริมสร้างการประหยัดพลังงาน เปลี่ยนหลอดไฟ LED

ให้กับโรงเรียนวัดโชตเขมารามและโรงเรียนวัดบางเพลิง

วันที่ 27 มิถุนายน 2568



ภาคผนวก ข-5

เอกสารควบคุมปริมาณมลสารพิษรวมที่ระบายออก

---

รายงานสรุปผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
วันที่ 7 มิถุนายน 2568

บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด  
เลขที่ 103/3 หมู่4 ซอยมินิแพคทอรี 3  
ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260





C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

Email- cem\_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

เลขที่รายงาน QT 6806314


### หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

หนังสือฉบับนี้ออกเพื่อรับรองว่า บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ บริษัท บี.เอส.คามียะ จำกัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2568 เพื่อประกอบการจัดทำรายงานประจำปีของ บริษัท บี.เอส.คามียะ จำกัด โดยคณะผู้ชำนาญและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานดังต่อไปนี้

ผู้เก็บตัวอย่าง :

ผู้จัดทำรายงาน :

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ :



CEM  
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.  
ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

- ภาควิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ป.ตรี)
- ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล (ป.โท)
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PRECLINIC)
- คณะแพทยจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (PRECLINIC)
- เวชกรรมไทย , เกษิขกรรมไทย , ผดุงครรภ์ กระทรวงสาธารณสุข
- ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- D.B.A. (Marketing) มหาวิทยาลัยสยาม (ป.เอก)

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทะเบียนเลขที่ ว-131



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

Email- cem\_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

### สารบัญ

| เรื่อง   | หน้า |
|--|------|
| บทนำ   | 1    |
| วัตถุประสงค์                                     | 1    |
| ขอบเขตการตรวจวัด                                 | 1    |
| รายละเอียดการตรวจวัด                             | 1    |
| ผลการตรวจวัดและสรุปผลการตรวจวัด                  | 3    |
| ➢ Workplace                                      |      |
| ▪ ระดับความร้อน                                  | 3    |
| ▪ ฝุ่นละอองและสารเคมี                            | 4    |
| ➢ Stack / Duct emission                          |      |
| ▪ สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง            | 5    |
| ภาคผนวก  |      |
| ➢ ภาคผนวก ก รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    |      |
| ➢ ภาคผนวก ข ภาพประกอบ                            |      |
| ➢ ภาคผนวก ค ใบรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน |      |
| ➢ ภาคผนวก ง ใบปรับความถูกต้องของเครื่องมือ       |      |
| ➢ ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                  |      |



## รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

## บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด

## 1. บทนำ

บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด พื้นที่บริษัท ตั้งอยู่ที่ 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแพคทอรี่ 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2568 มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

## 2. วัตถุประสงค์การตรวจวัด

เพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากนั้นนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

## 3. ขอบเขตการตรวจวัด

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด พื้นที่บริษัท ตั้งอยู่ที่ 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแพคทอรี่ 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

## 4. รายละเอียดการตรวจวัด

รายการตรวจวัด และวิธีการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายการตรวจวัด และวิธีการทดสอบ

| รายการตรวจวัด                                     | วิธีการทดสอบ   |
|---|--|
| Workplace   |  |
| ความร้อน  | HSM/WBGT   |
| ฝุ่นละอองและสารเคมี                               |  |
| - Copper (Cu)                                     | MCE Filter, Personal Air Sampling Pump and AAS                       |
| - Hydrochloric acid (HCl)                         | Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and ISE               |
| - Nickel (Ni)                                     | MCE Filter, Personal Air Sampling Pump and AAS                       |
| - Sodium hydroxide (NaOH)                         | Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and Spectrophotometer |
| - Trivalent chromium compound (Cr <sup>3+</sup> ) | MCE Filter, Personal Air Sampling Pump and AAS                       |
| - Silica as Respirable dust                       | PVC Filter+Cyclone, Personal Air Sampling Pump and Gravimetric       |
| - Total dust                                      | PVC Filter, Personal Air Sampling Pump and Gravimetric               |
| - Zinc (Zn)                                       | MCE Filter, Personal Air Sampling Pump and AAS                       |
| - Respirable dust                                 | PVC Filter+Cyclone, Personal Air Sampling Pump and Gravimetric       |

ตารางที่ 1.2 รายการตรวจวัด และวิธีการทดสอบ

| รายการตรวจวัด                          | วิธีการทดสอบ                         |
|--|--------------------------------------|
| Stack / Duct emission                  |                                      |
| Total Suspended Particulate (TSP)      | Isokinetic / US EPA Method 5         |
| Sulfur dioxide (SO <sub>2</sub> )      | US EPA Method 6C / Instrument Method |
| Nitrogen dioxide (NO <sub>2</sub> )    | US EPA Method 7E / Instrument Method |
| Oxide of Nitrogen (NO <sub>x</sub> )   | US EPA Method 7E / Instrument Method |
| Carbon monoxide (CO)                   | US EPA Method 10 / Instrument Method |
| Hydrochloric acid (HCl)                | US EPA Method 26                     |
| Nickel (Ni)                            | US EPA Method 29                     |
| Zinc (Zn)                              | US EPA Method 29                     |
| Copper (Cu)                            | US EPA Method 29                     |
| Trivalent Chromium (Cr <sup>3+</sup> ) | US EPA Method 29                     |



## 5. ผลการตรวจวัดและสรุปผลการตรวจวัด

### 5.1 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (Workplace)

#### 5.1.1 การตรวจวัดระดับความร้อน

การตรวจวัดระดับความร้อน บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด จำนวน 2 จุด  
วันที่ 7 มิถุนายน 2568 มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2 และรายงานผลการ  
ทดสอบในภาคผนวก ก

ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดระดับความร้อน

| ลำดับ | บริเวณที่เก็บตัวอย่าง   | ลักษณะงาน | ผลการตรวจวัด<br>WBGT (°C) | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> | ผลการ<br>เปรียบเทียบ |
|-------|-------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1     | พื้นที่จัดเก็บงาน       | งานเบา    | 29.8                      | 34.0                   | ผ่าน                 |
| 2     | Process Copper (LINE 5) | งานเบา    | 29.3                      | 34.0                   | ผ่าน                 |

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> = กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมใน  
การทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. 2559

#### 5.1.2 สรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับความร้อน บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด จำนวน 2 จุด  
วันที่ 7 มิถุนายน 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะงานต่างๆ กับเกณฑ์มาตรฐานตาม  
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. 2559 ที่กำหนดให้  
WBGT สำหรับงานเบา มีค่าได้ไม่เกิน 34.0 องศาเซลเซียส พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
กำหนด



### 5.1.3 การตรวจวัดฝุ่นละอองและสารเคมี

การตรวจวัดฝุ่นละอองและสารเคมี บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด จำนวน 4 จุด  
วันที่ 7 มิถุนายน 2568 มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3 และรายงานผลการทดสอบใน  
ภาคผนวก ก

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองและสารเคมี

| ลำดับ | บริเวณที่เก็บตัวอย่าง/รายการทดสอบ               | ผลการทดสอบ               | มาตรฐาน                    |                            | ผลการ<br>เปรียบเทียบ<br>(1) (2) |
|-------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|       |   |                          | (1)                        | (2)                        |                                 |
| 1     | Spray Booth                                     |                          |                            |                            |                                 |
|       | Total dust                                      | 0.66 mg/m <sup>3</sup>   | None <sup>(5)</sup>        | 10 mg/m <sup>3(3)</sup>    | ผ่าน                            |
|       | Silica as Respirable dust                       | <0.01 mg/m <sup>3</sup>  | 0.025 mg/m <sup>3(3)</sup> | 0.025 mg/m <sup>3(3)</sup> | ผ่าน                            |
| 2     | Plating 3                                       |                          |                            |                            |                                 |
|       | Nickel (Ni)                                     | 0.02 mg/m <sup>3</sup>   | 1 mg/m <sup>3(3)</sup>     | 0.1 mg/m <sup>3(3)</sup>   | ผ่าน                            |
|       | Hydrochloric acid (HCl)                         | 0.15 mg/m <sup>3</sup>   | C5 mg/m <sup>3(4)</sup>    | C2 mg/m <sup>3(4)</sup>    | ผ่าน                            |
|       | Zinc (Zn)                                       | 0.11 ppm                 | 5 ppm <sup>(3)</sup>       | 2 ppm <sup>(3)</sup>       | ผ่าน                            |
|       | Trivalent chromium compound (Cr <sup>3+</sup> ) | <0.001 mg/m <sup>3</sup> | None <sup>(5)</sup>        | 0.003 mg/m <sup>3(3)</sup> | ผ่าน                            |
|       | Sodium hydroxide (NaOH)                         | <0.01 mg/m <sup>3</sup>  | 2 mg/m <sup>3(3)</sup>     | C2 mg/m <sup>3(4)</sup>    | ผ่าน                            |
| 3     | พื้นที่จัดเก็บงาน                               |                          |                            |                            |                                 |
|       | Total dust                                      | 0.71 mg/m <sup>3</sup>   | None <sup>(5)</sup>        | 10 mg/m <sup>3(3)</sup>    | ผ่าน                            |
| 4     | Process Copper (LINE 5)                         |                          |                            |                            |                                 |
|       | Copper (Cu)                                     | 0.11 mg/m <sup>3</sup>   | None <sup>(5)</sup>        | 0.2 mg/m <sup>3(3)</sup>   | ผ่าน                            |
|       | Hydrochloric acid (HCl)                         | 0.15 ppm                 | C5 mg/m <sup>3(4)</sup>    | C2 mg/m <sup>3(4)</sup>    | ผ่าน                            |
|       | Nickel (Ni)                                     | 0.02 mg/m <sup>3</sup>   | 1 mg/m <sup>3(3)</sup>     | 0.1 mg/m <sup>3(3)</sup>   | ผ่าน                            |

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2560  
<sup>(2)</sup> = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2024.  
<sup>(3)</sup> = ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ (Time Weighted Average ; TWA)  
<sup>(4)</sup> = ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆในระหว่างทำงาน (Threshold Limit Value – Ceiling ; TLV-C)  
<sup>(5)</sup> = ไม่มีมาตรฐานกำหนด (No Standard ; None)

#### 5.1.4 สรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองและสารเคมีสารเคมี  
บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด จำนวน 4 จุด วันที่ 7 มิถุนายน 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์  
มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของ  
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 และมาตรฐาน American Conference of Governmental  
Industrial Hygienists (ACGIH), 2024. พบว่าทุกรายการทดสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
กำหนด

## 5.2 การตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

การตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด จำนวน 2 ปล่อง วันที่ 7 มิถุนายน 2568 มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.1-4.2 และรายงานผลการทดสอบในภาคผนวก ก

ตารางที่ 4.1 ผลการตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

| รายการตรวจวัด   | ผลการตรวจวัด          | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> | ผลการเปรียบเทียบ |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|
|   | ปล่อง Scrubber Line 3 |                        |                  |
| เชื้อเพลิงที่ใช้  | -                     | -                      | -                |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (cm)                                      | 45                    | -                      | -                |
| ความสูง (m)   | 10                    | -                      | -                |
| อุณหภูมิ (°C)   | 37                    | -                      | -                |
| ความเร็วลมเฉลี่ย (m/sec)                                    | 9.64                  | -                      | -                |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)                                      | 55.45                 | -                      | -                |
| Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) (%)                       | 1.30                  | -                      | -                |
| Oxygen (O <sub>2</sub> ) (%)                                | 16.71                 | -                      | -                |
| อัตราการระบายอากาศเสีย (m <sup>3</sup> /hr)                 | 2,312                 | -                      | -                |
| Hydrochloric acid (HCl) (mg/m <sup>3</sup> )                | 0.41                  | 200                    | ผ่าน             |
| Nickel (Ni) (mg/m <sup>3</sup> )                            | 0.05                  | -                      | -                |
| Zinc (Zn) (mg/m <sup>3</sup> )                              | 0.18                  | -                      | -                |
| Trivalent Chromium (Cr <sup>3+</sup> ) (mg/m <sup>3</sup> ) | <0.01                 | -                      | -                |

ตารางที่ 4.2 ผลการตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

| รายการตรวจวัด                                | ผลการตรวจวัด          | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> | ผลการเปรียบเทียบ |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|
|  | ปล่อง Scrubber Line 5 |                        |                  |
| เชื้อเพลิงที่ใช้                             | -                     | -                      | -                |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (cm)                       | 35                    | -                      | -                |
| ความสูง (m)                                  | 6                     | -                      | -                |
| อุณหภูมิ (°C)                                | 36                    | -                      | -                |
| ความเร็วลมเฉลี่ย (m/sec)                     | 5.70                  | -                      | -                |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)                       | 57.50                 | -                      | -                |
| Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) (%)        | 1.20                  | -                      | -                |
| Oxygen (O <sub>2</sub> ) (%)                 | 16.86                 | -                      | -                |
| อัตราการระบายอากาศเสีย (m <sup>3</sup> /hr)  | 791                   | -                      | -                |
| Hydrochloric acid (HCl) (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.15                  | 200                    | ผ่าน             |
| Nickel (Ni) (mg/m <sup>3</sup> )             | 0.07                  | -                      | -                |
| Copper (Cu) (mg/m <sup>3</sup> )             | 0.25                  | 30                     | ผ่าน             |

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

## 5.2.1 สรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด จำนวน 2 ปล่อง วันที่ 7 มิถุนายน 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 พบว่า Hydrochloric acid (HCl) และ Copper (Cu) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับ Nickel (Ni), Zinc (Zn) และ Trivalent Chromium (Cr<sup>3+</sup>) รายการทดสอบดังกล่าวยังไม่มีความจำเป็นต้องควบคุม

## ภาคผนวก ก

### ■ รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

#### รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด  
สถานที่ตั้ง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแพคทอรี่ 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

#### ผลการทดสอบระดับความร้อนในสถานประกอบการ

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแพคทอรี่ 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : -  
วันที่ทดสอบ : - วันที่ออกรายงาน : 4 กรกฎาคม 2568  
เครื่องมือ : Heat Stress Monitor “JANTYTECH” Model JT2011-E2 Serial No. 352221461  
Heat Stress Monitor “JANTYTECH” Model JT2011-E2 Serial No. 352221462

#### ผลการทดสอบ

| ลำดับ        | บริเวณที่เก็บตัวอย่าง   | ลักษณะงาน | ผลการตรวจวัด WBGT (°C) | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> |
|--------------|-------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 1            | พื้นที่จัดเก็บงาน       | งานเบา    | 29.8                   | 34.0                   |
| 2            | Process Copper (LINE 5) | งานเบา    | 29.3                   | 34.0                   |
| วิธีการทดสอบ |                         | HSM/WBGT  |                        |                        |

หมายเหตุ<sup>(1)</sup> = กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. 2559



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

Email- cem\_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-06314

### รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด  
สถานที่ตั้ง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแพคทอรี่ 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

### ผลการทดสอบฝุ่นละอองและสารเคมีในสถานประกอบการ

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแพคทอรี่ 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2568  
วันที่ทดสอบ : 8 - 27 มิถุนายน 2568 วันที่ออกรายงาน : 4 กรกฎาคม 2568  
เครื่องมือ : Personal Air Sampling Pump "Gilian" Model LFS 113D C Serial No. 4593  
Personal Air Sampling Pump "Gilian" Model LFS 113D C Serial No. 3287  
Personal Air Sampling Pump "Gilian" Model LFS 113D C Serial No. 3651  
Personal Air Sampling Pump "Gilian" Model LFS 113D C Serial No. 4595  
Personal Air Sampling Pump "Gilian" Model LFS 113D C Serial No. 3119  
Personal Air Sampling Pump "Gilian" Model LFS 113D C Serial No. 11165  
Personal Air Sampling Pump "Gilian" Model LFS 113D C Serial No. 11162  
Personal Air Sampling Pump "Gilian" Model LFS 113D C Serial No. 5128



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

Email- cem\_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-06314

### ผลการทดสอบ

| ลำดับ | บริเวณที่เก็บตัวอย่าง/รายการทดสอบ               | ผลการทดสอบ               | มาตรฐาน                                |  |
|-------|---|--------------------------|--|--|
|       |   |                          | (1)                                    | (2)                                    |
| 1     | Spray Booth                                     |                          |  |  |
|       | Total dust                                      | 0.66 mg/m <sup>3</sup>   | None <sup>(5)</sup>                    | 10 mg/m <sup>3</sup> <sup>(3)</sup>    |
|       | Silica as Respirable dust                       | <0.01 mg/m <sup>3</sup>  | 0.025 mg/m <sup>3</sup> <sup>(3)</sup> | 0.025 mg/m <sup>3</sup> <sup>(3)</sup> |
| 2     | Plating 3                                       |                          |  |  |
|       | Nickel (Ni)                                     | 0.02 mg/m <sup>3</sup>   | 1 mg/m <sup>3</sup> <sup>(3)</sup>     | 0.1 mg/m <sup>3</sup> <sup>(3)</sup>   |
|       | Hydrochloric acid (HCl)                         | 0.15 mg/m <sup>3</sup>   | C5 mg/m <sup>3</sup> <sup>(4)</sup>    | C2 mg/m <sup>3</sup> <sup>(4)</sup>    |
|       | Zinc (Zn)                                       | 0.11 ppm                 | 5 ppm <sup>(3)</sup>                   | 2 ppm <sup>(3)</sup>                   |
|       | Trivalent chromium compound (Cr <sup>3+</sup> ) | <0.001 mg/m <sup>3</sup> | None <sup>(5)</sup>                    | 0.003 mg/m <sup>3</sup> <sup>(3)</sup> |
|       | Sodium hydroxide (NaOH)                         | <0.01 mg/m <sup>3</sup>  | 2 mg/m <sup>3</sup> <sup>(3)</sup>     | C2 mg/m <sup>3</sup> <sup>(4)</sup>    |
| 3     | พื้นที่จัดเก็บงาน                               |                          |  |  |
|       | Total dust                                      | 0.71 mg/m <sup>3</sup>   | None <sup>(5)</sup>                    | 10 mg/m <sup>3</sup> <sup>(3)</sup>    |
| 4     | Process Copper (LINE 5)                         |                          |  |  |
|       | Copper (Cu)                                     | 0.11 mg/m <sup>3</sup>   | None <sup>(5)</sup>                    | 0.2 mg/m <sup>3</sup> <sup>(3)</sup>   |
|       | Hydrochloric acid (HCl)                         | 0.15 ppm                 | C5 mg/m <sup>3</sup> <sup>(4)</sup>    | C2 mg/m <sup>3</sup> <sup>(4)</sup>    |
|       | Nickel (Ni)                                     | 0.02 mg/m <sup>3</sup>   | 1 mg/m <sup>3</sup> <sup>(3)</sup>     | 0.1 mg/m <sup>3</sup> <sup>(3)</sup>   |

CEM  
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.  
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

CEM  
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.  
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



## รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด  
สถานที่ตั้ง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

## ผลการทดสอบฝุ่นละอองและสารเคมีในสถานประกอบการ

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2568  
วันที่ทดสอบ : 8 – 27 มิถุนายน 2568 วันที่ออกรายงาน : 4 กรกฎาคม 2568

|              |  |
|--------------|--|
| วิธีการทดสอบ | 1. Copper (Cu) : MCE Filter, Personal Air Sampling Pump and AAS                                      |
|              | 2. Hydrochloric acid (HCl) : Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and ISE                  |
|              | 3. Nickel (Ni) : MCE Filter, Personal Air Sampling Pump and AAS                                      |
|              | 4. Sodium hydroxide (NaOH) : Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and Spectrophotometer    |
|              | 5. Trivalent chromium compound ( $\text{Cr}^{3+}$ ) : MCE Filter, Personal Air Sampling Pump and AAS |
|              | 6. Silica as Respirable dust : PVC Filter+Cyclone, Personal Air Sampling Pump and Gravimetric        |
|              | 7. Total dust : PVC Filter, Personal Air Sampling Pump and Gravimetric                               |
|              | 8. Zinc (Zn) : MCE Filter, Personal Air Sampling Pump and AAS  |
|              | 9. Respirable dust : PVC Filter+Cyclone, Personal Air Sampling Pump and Gravimetric                  |

## หมายเหตุ

- (1) = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2560  
(2) = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2024.  
(3) = ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ (Time Weighted Average ; TWA)  
(4) = ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดในระหว่างทำงาน (Threshold Limit Value – Ceiling ; TLV-C)  
(5) = ไม่มีมาตรฐานกำหนด (No Standard ; None)



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



## รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด  
สถานที่ตั้ง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

## ผลการทดสอบสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2568  
วันที่ทดสอบ : 8 – 27 มิถุนายน 2568 วันที่ออกรายงาน : 4 กรกฎาคม 2568  
เครื่องมือ : Isokinetic “Apex Instruments” Model XD-502-V Serial No.1901001

## ผลการทดสอบ

| รายการตรวจวัด   | ผลการตรวจวัด          | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> |
|---|-----------------------|------------------------|
|   | ปล่อง Scrubber Line 3 |                        |
| เชื้อเพลิงที่ใช้  | -                     | -                      |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (cm)  | 45                    | -                      |
| ความสูง (m)   | 10                    | -                      |
| อุณหภูมิ ( $^{\circ}\text{C}$ )   | 37                    | -                      |
| ความเร็วลมเฉลี่ย (m/sec)  | 9.64                  | -                      |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)  | 55.45                 | -                      |
| Carbon dioxide ( $\text{CO}_2$ ) (%)  | 1.30                  | -                      |
| Oxygen ( $\text{O}_2$ ) (%)   | 16.71                 | -                      |
| อัตราการระบายอากาศเสีย ( $\text{m}^3/\text{hr}$ )                                 | 2,312                 | -                      |
| Hydrochloric acid (HCl) ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) <sup>(3) (##)</sup>            | 0.41                  | 200                    |
| Nickel (Ni) ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) <sup>(3) (##)</sup>                        | 0.05                  | -                      |
| Zinc (Zn) ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) <sup>(3)</sup>                               | 0.18                  | -                      |
| Trivalent Chromium ( $\text{Cr}^{3+}$ ) ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) <sup>(3)</sup> | <0.01                 | -                      |



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



## รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด  
สถานที่ตั้ง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

## ผลการทดสอบสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2568  
วันที่ทดสอบ : 8 – 27 มิถุนายน 2568 วันที่ออกรายงาน : 4 กรกฎาคม 2568  
เครื่องมือ : Isokinetic “Apex Instruments” Model XD-502-V Serial No.1901001

## ผลการทดสอบ

| รายการตรวจวัด  | ผลการตรวจวัด          | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> |
|--|-----------------------|------------------------|
|  | ปล่อง Scrubber Line 5 |                        |
| เชื้อเพลิงที่ใช้   | -                     | -                      |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (cm)   | 35                    | -                      |
| ความสูง (m)  | 6                     | -                      |
| อุณหภูมิ (°C)  | 36                    | -                      |
| ความเร็วลมเฉลี่ย (m/sec)   | 5.70                  | -                      |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)   | 57.50                 | -                      |
| Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) (%)                            | 1.20                  | -                      |
| Oxygen (O <sub>2</sub> ) (%)                                     | 16.86                 | -                      |
| อัตราการระบายอากาศเสีย (m <sup>3</sup> /hr)                      | 791                   | -                      |
| Hydrochloric acid (HCl) (mg/m <sup>3</sup> ) <sup>(3) (##)</sup> | 0.15                  | 200                    |
| Nickel (Ni) (mg/m <sup>3</sup> ) <sup>(3) (##)</sup>             | 0.07                  | -                      |
| Copper (Cu) (mg/m <sup>3</sup> ) <sup>(3) (##)</sup>             | 0.25                  | 30                     |



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



## รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด  
สถานที่ตั้ง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

## ผลการทดสอบสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2568  
วันที่ทดสอบ : 8 – 27 มิถุนายน 2568 วันที่ออกรายงาน : 4 กรกฎาคม 2568  
เครื่องมือ : Isokinetic “Apex Instruments” Model XD-502-V Serial No.1901001

|                |  |
|----------------|--|
| วิธีการทดสอบ : | 1. Total Suspended Particulate (TSP) : Isokinetic / US EPA Method 5            |
|                | 2. Sulfur dioxide (SO <sub>2</sub> ) : US EPA Method 6C / Instrument Method    |
|                | 3. Oxide of Nitrogen (NO <sub>2</sub> ) : US EPA Method 7E / Instrument Method |
|                | 4. Carbon monoxide (CO) : US EPA Method 10 / Instrument Method                 |
|                | 5. Hydrochloric acid (HCl) : US EPA Method 26                                  |
|                | 6. Nickel (Ni) : US EPA Method 29  |
|                | 7. Zinc (Zn) : US EPA Method 29  |
|                | 8. Trivalent Chromium (Cr <sup>3+</sup> ) : US EPA Method 29                   |
|                | 9. Copper (Cu) : US EPA Method 29  |

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  
<sup>(##)</sup> = รายการทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบให้วิเคราะห์ได้จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เลขทะเบียน ว-131



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับ

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  
BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ BWG ๐๕/๖๘-๐๔๕

|                               |
|-------------------------------|
| สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง |
| รับที่..... 330/18            |
| วันที่..... 20 พ.ค. 2560      |
| เวลา..... 10:02 น.            |

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง นำส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่องครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ  
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

เรียน สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ้างอิง ๑.ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ ๔๖/๒๕๔๑ เรื่อง การกำหนดอัตราการปล่อย  
มลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรม  
๒.ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ ๗๙/๒๕๔๙ เรื่อง การกำหนดอัตราการปล่อย  
มลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๔) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ข้อ ๗ ผู้ประกอบการจะต้องจัดส่งผล  
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ แก่ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรม ทุก ๖ เดือน (พฤษภาคม และพฤศจิกายน)


ทางบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จึงขอส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
ปลายปล่องครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  
(ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  
BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED



สำนักงาน

Energy Center : AEC

888 Soi Ladprao 130 (Mahachulalongkornrajavidyalaya Road), Klong Chan, Bang Kapi Bangkok 10240 Thailand

9/991, 9/992, 9/993 นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

TEL : 0-012-7888, FAX : 0-012-7889

9/991, 9/992, 9/993 Nakhon Luang Industrial Estate, Bang Phe Khru, Nakhon Luang, Phra

Nakhon Si Ayutthaya 13260





## Analysis / Test Report

TESTING  
No.0009

Client : Better World Green Public Company Limited

140 Moo 8, Mittraparp Rd., Huayhang, Kaengko, Saraburi Thailand 18100

P/O : PF680113-001

Project Name : Better World Green Public Company Limited

Project Location : 9/991,9/992,9/993 Moo 4,Bang Phra Khru,Nakhon Luang,Phra Nakhon Sri Ayutthaya 13260

Lot ID: 2525179

Date Received : Mar 25, 2025

Date Reported : Apr 01, 2025

Report Number: 3259444-1

Page 1 of 1

Sample Number 2525179-1  
Sampled Date Mar 25, 2025  
Sample Description Emission from Stationary Source  
Location จุดที่ 2 Dry Scrubber RDF 2 (อาคารผลิต 2)  
Date Analysis Commenced Mar 26, 2025  
Condition of Sample Extracted into one 10-L air sampling bag and one filter paper placed in plastic petri dish

### Stack Description

|                     |         |      |                   |        |    |                       |       |        |
|---------------------|---------|------|-------------------|--------|----|-----------------------|-------|--------|
| Ambient Pressure    | 756     | mmHg | Diameter          | 0.90   | m  | Oxygen                | 20.9  | %      |
| Ambient Temperature | 30.0    | °C   | Shape             | Circle |    | Carbon Dioxide        | 0.0   | %      |
| Type of Process     | Process |      | Stack Temperature | 37.8   | °C | Gas Velocity          | 16.7  | m/s    |
| Type of Fuel        | -       |      | Moisture          | 3.23   | %  | Flow Rate (Actual O2) | 35353 | Nm3/hr |

| Analyte                     | Sampled Time        | Unit  | LOD | LOQ (LOR) | Result | Guideline Limit | Method  | Testing Location |
|-----------------------------|---------------------|-------|-----|-----------|--------|-----------------|---|------------------|
| <b>Air Testing</b>          |                     |       |     |           |        |                 |   |                  |
| Total Suspended Particulate | 11:10 AM - 11:58 AM | mg/m3 | -   | 0.5       | <0.5   | 400             | U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR method 5, Appendix A, 2020 (Include sampling) | Bangkok          |

Guideline : [REDACTED] Published in the Royal Government Gazette, Vol.123 Special Part 125 D, dated December 4,

Sampling [REDACTED]

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked \* is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.  
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197  
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

10754-171/ EMAIL

S:\Reports\Air Stack\_GL.rpt ( 9:13AM)



## Analysis / Test Report

TESTING  
No.0009

Client : Better World Green Public Company Limited

140 Moo 8, Mittraparp Rd., Huayhang, Kaengko, Saraburi Thailand 18100

P/O : PF680113-001

Project Name : Better World Green Public Company Limited

Project Location : 9/991,9/992,9/993 Moo 4,Bang Phra Khru,Nakhon Luang,Phra Nakhon Sri Ayutthaya 13260

Lot ID: 2525177

Date Received : Mar 25, 2025

Date Reported : Apr 01, 2025

Report Number: 3259443-1

Page 1 of 1

Sample Number 2525177-1  
Sampled Date Mar 25, 2025  
Sample Description Emission from Stationary Source  
Location จุดที่ 1 Dry Scrubber RDF 1 (อาคารผลิต 1)  
Date Analysis Commenced Mar 26, 2025  
Condition of Sample Extracted into one 10-L air sampling bag and one filter paper placed in plastic petri dish

### Stack Description

|                     |         |      |                   |        |    |                       |       |        |
|---------------------|---------|------|-------------------|--------|----|-----------------------|-------|--------|
| Ambient Pressure    | 756     | mmHg | Diameter          | 0.90   | m  | Oxygen                | 20.9  | %      |
| Ambient Temperature | 30.0    | °C   | Shape             | Circle |    | Carbon Dioxide        | 0.0   | %      |
| Type of Process     | Process |      | Stack Temperature | 37.5   | °C | Gas Velocity          | 20.1  | m/s    |
| Type of Fuel        | -       |      | Moisture          | 3.13   | %  | Flow Rate (Actual O2) | 42517 | Nm3/hr |

| Analyte                     | Sampled Time        | Unit  | LOD | LOQ (LOR) | Result | Guideline Limit | Method  | Testing Location |
|-----------------------------|---------------------|-------|-----|-----------|--------|-----------------|---|------------------|
| <b>Air Testing</b>          |                     |       |     |           |        |                 |   |                  |
| Total Suspended Particulate | 09:50 AM - 10:38 AM | mg/m3 | -   | 0.5       | <0.5   | 400             | U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR method 5, Appendix A, 2020 (Include sampling) | Bangkok          |

Guideline : [REDACTED] Published in the Royal Government Gazette, Vol.123 Special Part 125 D, dated December 4,

Sampling [REDACTED]

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked \* is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.  
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197  
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

10754-171/ EMAIL

S:\Reports\Air Stack\_GL.rpt ( 9:15AM)

ตารางแบบท้ายประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 79 พ.ศ. 2549 เรื่อง "การกำหนดอัตรากระบวนการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม" (แก้ไขเพิ่มเติม)  
 แบบรายงานผลการตรวจวัดมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงาน


ชื่อโรงงาน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ขนาดพื้นที่แปลงที่ดินที่ได้รับอนุญาต 14,536.7 ไร่ นิคมอุตสาหกรรม นครหลวง แปลงที่ G-62/2,63/2 เบอร์โทรศัพท์ 035-750-113 ต่อ 503

| แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศ                |       | มลสารทางอากาศที่ปล่อยออก       |  |                                  |               |                            | ปล่องระบายมลสารทางอากาศ (3)          |             |       |                                  | เครื่องบำบัดมลสารทางอากาศ |           |                       |
|---|-------|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| ชนิดของแหล่งกำเนิด (1)                  | จำนวน | ชนิด (2)                       | ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศ (mg/m <sup>3</sup> ) | อัตราการไหล (m <sup>3</sup> /hr) | อุณหภูมิ (°C) | ปริมาณ/ไร่/วัน (kg/rais/d) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (m) (ปากปล่อง) | ความสูง (m) | จำนวน | กำลังแรงม้าของเครื่องดูด (ถ้ามี) | ชนิด (4)                  | จำนวน     | ประสิทธิภาพในการบำบัด |
| จุดที่ 1 Dust collector 1 (อาคารผลิต 1) | 1     | 1. Total Suspended Particulate | <0.5   | 42,517                           | 37.5          | <0.035098                  | 0.9                                  | 11          | 1     | 150 Hp                           | Bag filter dust collector | 1 เครื่อง | 80-90%                |
| จุดที่ 2 Dust collector 2 (อาคารผลิต 2) | 1     | 1. Total Suspended Particulate | <0.5   | 35,353                           | 37.8          | <0.029183                  | 0.9                                  | 11          | 1     | 150 Hp                           | Bag filter dust collector | 1 เครื่อง | 80-90%                |

- หมายเหตุ :
- ได้แก่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับมลสารทางอากาศ เช่น หม้อไอน้ำ, หม้ออบ, เตาหลอม, เตาอบ
  - ชนิดของมลสารอากาศที่เกิดขึ้น เช่น ก๊าซ SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, Benzene, Styrene, Xylene, Toluene
  - หมายถึง ปล่องที่ต่อมาจากแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศ เพื่อนำมลสารทางอากาศออกนอกโรงงาน
  - หมายถึง ชนิดของเครื่องควบคุม เช่น Cyclone, Bag Filter, Absorption Tower ฯลฯ



ผู้รายงาน



# รายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ

บริษัท เอกโค (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรม นครหลวง)

รายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ ครั้งที่ 1/2568  
บริษัท เอกโค (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางแนบท้ายประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 79 พ.ศ. 2549  
เรื่อง “การกำหนดอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม” (แก้ไขเพิ่มเติม)  
แบบรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน

ชื่อโรงงาน บริษัท เอกโค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม นครหลวง ขนาดพื้นที่ 39 ไร่ 1 งาน 21.00 ตารางวา แปลงที่ G-45, G-46, G-47, G-53, G-285 เบอร์โทรศัพท์ 035-958735

| แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศ                    |       | มลสารทางอากาศที่ปล่อยออก           |  |  |                |                        |                                | ปล่องระบายมลสารทางอากาศ ( 3 )                  |                  |       |  | เครื่องบำบัดมลสารทางอากาศ   |       |                                    | Std.<br>(กก./วัน/ไร่)<br>EIA ของ<br>นิคมฯ |
|---|-------|------------------------------------|--|--|----------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------|-------|--|-----------------------------|-------|------------------------------------|---|
| ชนิดของ<br>แหล่งกำเนิด<br>( 1 )             | จำนวน | ชนิด ( 2 )                         | ความเข้มข้นของ<br>มลสารทางอากาศ<br>( mg/m <sup>3</sup> ) | อัตราการไหล<br>( m <sup>3</sup> /sec ) | อุณหภูมิ<br>°C | ปริมาณ/วัน<br>( kg/d ) | ปริมาณ/วัน/ไร่<br>( kg/d/ไร่ ) | ขนาดเส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง ( m )<br>( ปากปล่อง ) | ความสูง<br>( m ) | จำนวน | กำลังแรงม้าของ<br>เครื่องดูด ( ลิฟต์ )<br>( HP ) | ชนิด<br>( 4 )               | จำนวน | ประสิทธิภาพใน<br>การบำบัด<br>( % ) |   |
| 1. A01-Dust water filter<br>for laser MVC 3 | 1     | TSP                                | 6.9  | 0.33                                   | 31             | 0.1967                 | 0.0050                         | 0.25   | 12               | -     | -  | Dust water filter<br>system | -     | -                                  | 1.58                                      |
|   |       | SO <sub>2</sub>                    | <0.03 (<0.01 ppm)  |  |                | <0.0009                | <0.0001                        |  |                  |       |  |                             |       |                                    | 2.46                                      |
|   |       | NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub> | <0.02 (<0.01 ppm)  |  |                | <0.0006                | <0.0001                        |  |                  |       |  |                             |       |                                    | 1.66                                      |
|   |       | CO                                 | 2.3 (2.0 ppm)  |  |                | 0.0656                 | 0.0017                         |  |                  |       |  |                             |       |                                    | -   |
| 2. A02-Dust collector<br>for roughing MVC 3 | 1     | TSP                                | 6.4  | 0.19                                   | 37             | 0.1051                 | 0.0027                         | 0.25   | 12               | -     | -  | Dust collector<br>system    | -     | -                                  | 1.58                                      |
|   |       | SO <sub>2</sub>                    | <0.03 (<0.01 ppm)  |  |                | <0.0005                | <0.0001                        |  |                  |       |  |                             |       |                                    | 2.46                                      |
|   |       | NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub> | <0.02 (<0.01 ppm)  |  |                | <0.0003                | <0.0001                        |  |                  |       |  |                             |       |                                    | 1.66                                      |
|   |       | CO                                 | 3.4 (3.0 ppm)  |  |                | 0.0558                 | 0.0014                         |  |                  |       |  |                             |       |                                    | -   |

หมายเหตุ (1) ได้แก่ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแต่ละขั้นตอนที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ เช่น หม้อไอน้ำ, หม้อบด, หม้ออบ, เตาหลอม, เตาอบ  
(2) ชนิดของมลสารทางอากาศที่เกิดขึ้น เช่น ก๊าซ SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, Benzene, Styrene, Xylene, Toluene  
(3) หมายถึง ปล่องที่ต่อมาจากแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศเพื่อนำมลสารออกนอกโรงงาน  
(4) หมายถึง ชนิดของเครื่องควบคุม เช่น Cyclone, Bag Filter, Absorption Tower ฯลฯ

ตำแหน่ง

ดำเนินการ - ตรวจวัดโดย

- ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรอง

- ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ชื่อ - สกุล











| ตารางแนบท้ายประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 79 พ.ศ. 2549  |       |                                    |  |  |                |                        |                                |  |                  |       |  |                           |       |                                    |   |
|--|-------|------------------------------------|--|--|----------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------|-------|--|---------------------------|-------|------------------------------------|---|
| เรื่อง “การกำหนดอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม” (แก้ไขเพิ่มเติม)  |       |                                    |  |  |                |                        |                                |  |                  |       |  |                           |       |                                    |   |
| แบบรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน  |       |                                    |  |  |                |                        |                                |  |                  |       |  |                           |       |                                    |   |
| ชื่อโรงงาน บริษัท เอกโค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม นครหลวง ขนาดพื้นที่ 39 ไร่ 1 งาน 21.00 ตารางวา แปลงที่ G-45, G-46, G-47, G-53, G-285 เบอร์โทรศัพท์ 035-958735 |       |                                    |  |  |                |                        |                                |  |                  |       |  |                           |       |                                    |   |
| แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศ   |       | มลสารทางอากาศที่ปล่อยออก           |  |  |                |                        |                                | ปล่องระบายมลสารทางอากาศ ( 3 )                  |                  |       |  | เครื่องบำบัดมลสารทางอากาศ |       |                                    | Std.<br>(กก./วัน/ไร่)<br>EIA ของ<br>นิคมฯ |
| ชนิดของ<br>แหล่งกำเนิด<br>( 1 )  | จำนวน | ชนิด ( 2 )                         | ความเข้มข้นของ<br>มลสารทางอากาศ<br>( mg/m <sup>3</sup> ) | อัตราการไหล<br>( m <sup>3</sup> /sec ) | อุณหภูมิ<br>°C | ปริมาณ/วัน<br>( kg/d ) | ปริมาณ/วัน/ไร่<br>( kg/d/ไร่ ) | ขนาดเส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง ( ม )<br>( ปากปล่อง ) | ความสูง<br>( ม ) | จำนวน | กำลังแรงม้าของ<br>เครื่องดูด ( ถ้ามี )<br>( HP ) | ชนิด<br>( 4 )             | จำนวน | ประสิทธิภาพใน<br>การบำบัด<br>( % ) |   |
| 14. A14-Fume extraction<br>system for B station<br>Hall 3  | 1     | TSP                                | 7.0  | 1.44                                   | 35             | 0.3266                 | 0.0083                         | 0.40   | 12               | -     | -  | Fume extraction<br>system | -     | -                                  | 1.58                                      |
|  |       | SO <sub>2</sub>                    | <0.03 (<0.01 ppm)  |  |                | <0.0014                | <0.0001                        |  |                  |       |  |                           |       |                                    | 2.46                                      |
|  |       | NO <sub>2</sub> as NO <sub>2</sub> | <0.02 (<0.01 ppm)  |  |                | <0.0009                | <0.0001                        |  |                  |       |  |                           |       |                                    | 1.66                                      |
|  |       | CO                                 | 3.4 (3.0 ppm)  |  |                | 0.1586                 | 0.0040                         |  |                  |       |  |                           |       |                                    | -   |
|  |       | Acetone                            | 17.6 (7.4 ppm)   |  |                | 0.8211                 | 0.0209                         |  |                  |       |  |                           |       |                                    | -   |
|  |       | MDI                                | <0.001   |  |                | <0.0001                | <0.0001                        |  |                  |       |  |                           |       |                                    | -   |
| 15. A15-Fume extraction<br>system for inlay<br>sole 3, 4   | 1     | TSP                                | 8.4  | 3.43                                   | 48             | 2.4894                 | 0.0633                         | 0.45   | 12               | -     | -  | Fume extraction<br>system | -     | -                                  | 1.58                                      |
|  |       | SO <sub>2</sub>                    | <0.03 (<0.01 ppm)  |  |                | <0.0089                | <0.0002                        |  |                  |       |  |                           |       |                                    | 2.46                                      |
|  |       | NO <sub>2</sub> as NO <sub>2</sub> | <0.02 (<0.01 ppm)  |  |                | <0.0059                | <0.0002                        |  |                  |       |  |                           |       |                                    | 1.66                                      |
|  |       | CO                                 | 2.3 (2.0 ppm)  |  |                | 0.6816                 | 0.0173                         |  |                  |       |  |                           |       |                                    | -   |
|  |       |                                    |  |  |                |                        |                                |  |                  |       |  |                           |       |                                    |   |

หมายเหตุ (1) ได้แก่ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและขั้นตอนที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ เช่น หม้อไอน้ำ, หม้ออบ, หม้ออบ, เตาหลอม, เตาอบ

(2) ชนิดของมลสารทางอากาศที่เกิดขึ้น เช่น ก๊าซ SO₂, NO₂, CO, Benzene, Styrene, Xylene, Toluene

(3) หมายถึง ปล่องที่ต่อมาจากแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศเพื่อนำมลสารออกนอกโรงงาน

(4) หมายถึง ชนิดของเครื่องควบคุม เช่น Cyclone, Bag Filter, Absorption Tower ฯลฯ

ตำแหน่ง

ดำเนินการ - ตรวจวัดโดย

- ห้องปฏิบัติการ

- ผู้ควบคุมห้อง

| ตารางแนบท้ายประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 79 พ.ศ. 2549  |       |                          |                                       |                        |             |                     |                             |   |               |       |   |                           |       |                                  |
|--|-------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|---|---------------|-------|---|---------------------------|-------|----------------------------------|
| เรื่อง "การกำหนดอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม" (แก้ไขเพิ่มเติม)  |       |                          |                                       |                        |             |                     |                             |   |               |       |   |                           |       |                                  |
| แบบรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน  |       |                          |                                       |                        |             |                     |                             |   |               |       |   |                           |       |                                  |
| ชื่อโรงงาน บริษัท เอกโค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม นครหลวง ขนาดพื้นที่ 39 ไร่ 1 งาน 21.00 ตารางวา แปลงที่ G-45, G-46, G-47, G-53, G-285 เบอร์โทรศัพท์ 035-958735 |       |                          |                                       |                        |             |                     |                             |   |               |       |   |                           |       |                                  |
| แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศ   |       | มลสารทางอากาศที่ปล่อยออก |                                       |                        |             |                     |                             | ปล่องระบายมลสารทางอากาศ ( 3 )           |               |       |   | เครื่องบำบัดมลสารทางอากาศ |       |                                  |
| ชนิดของแหล่งกำเนิด ( 1 )   | จำนวน | ชนิด ( 2 )               | ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศ ( mg/m³ ) | อัตราการไหล ( m³/sec ) | อุณหภูมิ °C | ปริมาณ/วัน ( kg/d ) | ปริมาณ/วัน/ไร่ ( kg/d/ไร่ ) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ( m ) ( ปากปล่อง ) | ความสูง ( m ) | จำนวน | กำลังแรงม้าของเครื่องดูด ( ถ้ามี ) ( HP ) | ชนิด ( 4 )                | จำนวน | ประสิทธิภาพในการบำบัด ( % )      |
| 16. A16-Fume extraction system for inlay sole 1, 2   | 1     | TSP                      | 7.8                                   | 2.61                   | 47          | 1.7589              | 0.0448                      | 0.45                                    | 12            | -     | -   | Fume extraction system    | -     | -                                |
|  |       | SO₂                      | <0.03 (<0.01 ppm)                     |                        |             | <0.0068             | <0.0002                     |   |               |       |   |                           |       |                                  |
|  |       | NO₂as NO₂                | <0.02 (<0.01 ppm)                     |                        |             | <0.0045             | <0.0001                     |   |               |       |   |                           |       |                                  |
|  |       | CO                       | 3.4 (3.0 ppm)                         |                        |             | 0.7667              | 0.0195                      |   |               |       |   |                           |       |                                  |
| 17. A17 Canteen  | 1     | TSP                      | 6.1                                   | 6.16                   | 38          | 1.3527              | 0.0344                      | 6.70                                    | 8             | -     | -   | Hood system               | -     | -                                |
|  |       | CO                       | 4.6 (4.0 ppm)                         |                        |             | 1.0201              | 0.0260                      |   |               |       |   |                           |       |                                  |
|  |       | Oil Mist                 | 10.4                                  |                        |             | 2.3063              | 0.0587                      |   |               |       |   |                           |       |                                  |
| 18. A19 Dust collector for F/N 1, 3  | 1     | TSP                      | 6.4                                   | 0.38                   | 48          | 0.2101              | 0.0053                      | 0.30                                    | 12            | -     | -   | Dust collector system     | -     | -                                |
| 19. A20 Dust collector for F/N 2, 4  | 1     | TSP                      | 8.3                                   | 1.85                   | 43          | 1.3267              | 0.0338                      | 0.40                                    | 12            | -     | -   | Dust collector system     | -     | -                                |
|  |       |                          |                                       |                        |             |                     |                             |   |               |       |   |                           |       | Std. (mg./วัน/ไร่) EIA ของ นิคมฯ |
|  |       |                          |                                       |                        |             |                     |                             |   |               |       |   |                           |       | 1.58                             |
|  |       |                          |                                       |                        |             |                     |                             |   |               |       |   |                           |       | 2.46                             |
|  |       |                          |                                       |                        |             |                     |                             |   |               |       |   |                           |       | 1.66                             |
|  |       |                          |                                       |                        |             |                     |                             |   |               |       |   |                           |       | -                                |
|  |       |                          |                                       |                        |             |                     |                             |   |               |       |   |                           |       | 0.96                             |
|  |       |                          |                                       |                        |             |                     |                             |   |               |       |   |                           |       | -                                |
|  |       |                          |                                       |                        |             |                     |                             |   |               |       |   |                           |       | -                                |

หมายเหตุ (1) ได้แก่ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและขั้นตอนที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ เช่น หม้อไอน้ำ, หม้ออบ, หม้ออบ, เตาหลอม, เตาอบ

(2) ชนิดของมลสารทางอากาศที่เกิดขึ้น เช่น ก๊าซ SO₂, NO₂, CO, Benzene, Styrene, Xylene, Toluene

(3) หมายถึง ปล่องที่ต่อมาจากแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศเพื่อนำมลสารออกนอกโรงงาน

(4) หมายถึง ชนิดของเครื่องควบคุม เช่น Cyclone, Bag Filter, Absorption Tower ฯลฯ

ตำแหน่ง

ภัย

ดำเนินการ - ตรวจวัดโดย

- ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

- ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ตารางแนบท้ายประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 79 พ.ศ. 2549
 เรื่อง “การกำหนดอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม” (แก้ไขเพิ่มเติม)
 แบบรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน

ชื่อโรงงาน บริษัท เอกโค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม นครหลวง ขนาดพื้นที่ 39 ไร่ 1 งาน 21.00 ตารางวา แปลงที่ G-45, G-46, G-47, G-53, G-285 เบอร์โทรศัพท์ 035-958735

| แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศ                        |       | มลสารทางอากาศที่ปล่อยออก           |  |                                     |             |                     |                           | ปล่องระบายมลสารทางอากาศ ( 3 )            |               |       |  | เครื่องบำบัดมลสารทางอากาศ |       |                             | Std. (กน./วัน/ไร่) EIA ของ นิคมฯ |
|---|-------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|--|---------------|-------|--|---------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------|
| ชนิดของ แหล่งกำเนิด ( 1 )                       | จำนวน | ชนิด ( 2 )                         | ความเข้มข้นของ มลสารทางอากาศ ( mg/m <sup>3</sup> ) | อัตราการไหล ( m <sup>3</sup> /sec ) | อุณหภูมิ °C | ปริมาณ/วัน ( kg/d ) | ปริมาณ/วัน/ไร่ (kg/d/ไร่) | ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ( m ) ( ปากปล่อง ) | ความสูง ( m ) | จำนวน | กำลังแรงม้าของ เครื่องดูด ( ห้ามี ) ( HP ) | ชนิด ( 4 )                | จำนวน | ประสิทธิภาพในการบำบัด ( % ) |                                  |
| 20. A21-Bag filter for painting machine         | 1     | Xylene                             | 61.2 (14.1 ppm)                                    | 3.69                                | 36          | 3.2519              | 0.0827                    | 0.50                                     | 10            | -     | -  | Bag filter system         | -     | -                           | -                                |
| 21. A22-Dust water filter for laser M/C 2       | 1     | TSP                                | 19.4   | 1.29                                | 34          | 2.1622              | 0.0550                    | 0.40                                     | 12            | -     | -  | Dust water filter system  | -     | -                           | 1.58                             |
|   |       | SO <sub>2</sub>                    | <0.03 (<0.01 ppm)                                  |                                     |             | <0.0033             | <0.0001                   |  |               |       |  |                           |       |                             | 2.46                             |
|   |       | NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub> | <0.02 (<0.01 ppm)                                  |                                     |             | <0.0022             | <0.0001                   |  |               |       |  |                           |       |                             | 1.66                             |
|   |       | CO                                 | 2.3 (2.0 ppm)                                      |                                     |             | 0.2563              | 0.0065                    |  |               |       |  |                           |       |                             | -                                |
| 22. A23-Fume extraction for Mold screw cleaning | 1     | TSP                                | 6.4  | 0.32                                | 40          | 0.1769              | 0.0045                    | 0.25                                     | 5             | -     | -  | Fume extraction system    | -     | -                           | 0.96                             |
|   |       | Oil Mist                           | 1.3  |                                     |             | 0.0359              | 0.0009                    |  |               |       |  |                           |       |                             | -                                |

- หมายเหตุ (1) ได้แก่ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแต่ละขั้นตอนที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ เช่น หม้อไอน้ำ, หม้ออบ, หม้ออบ, เตาหลอม, เตาอบ
- (2) ชนิดของมลสารทางอากาศที่เกิดขึ้น เช่น ก๊าซ SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, Benzene, Styrene, Xylene, Toluene
- (3) หมายถึง ปล่องที่ต่อมาจากแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศเพื่อนำมลสารออกนอกโรงงาน
- (4) หมายถึง ชนิดของเครื่องควบคุม เช่น Cyclone, Bag Filter, Absorption Tower ฯลฯ

ตำแหน่ง ผู้

ดำเนินการ - ตรวจวัดโดย  
- ห้องปฏิบัติการ  
- ผู้ควบคุมห้อง

ตารางแนบท้ายประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 79 พ.ศ. 2549
 เรื่อง “การกำหนดอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม” (แก้ไขเพิ่มเติม)
 แบบรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน

ชื่อโรงงาน บริษัท เอกโค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม นครหลวง ขนาดพื้นที่ 39 ไร่ 1 งาน 21.00 ตารางวา แปลงที่ G-45, G-46, G-47, G-53, G-285 เบอร์โทรศัพท์ 035-958735

| แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศ                           |       | มลสารทางอากาศที่ปล่อยออก           |  |                                     |             |                     |                           | ปล่องระบายมลสารทางอากาศ ( 3 )            |               |       |  | เครื่องบำบัดมลสารทางอากาศ |       |                             | Std. (กน./วัน/ไร่) EIA ของ นิคมฯ |
|--|-------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|--|---------------|-------|--|---------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------|
| ชนิดของ แหล่งกำเนิด ( 1 )                          | จำนวน | ชนิด ( 2 )                         | ความเข้มข้นของ มลสารทางอากาศ ( mg/m <sup>3</sup> ) | อัตราการไหล ( m <sup>3</sup> /sec ) | อุณหภูมิ °C | ปริมาณ/วัน ( kg/d ) | ปริมาณ/วัน/ไร่ (kg/d/ไร่) | ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ( m ) ( ปากปล่อง ) | ความสูง ( m ) | จำนวน | กำลังแรงม้าของ เครื่องดูด ( ห้ามี ) ( HP ) | ชนิด ( 4 )                | จำนวน | ประสิทธิภาพในการบำบัด ( % ) |                                  |
| 23. A24-Bag carbon filter for rubber injection 2-3 | 1     | TSP                                | 7.5  | 1.77                                | 41          | 1.1470              | 0.0292                    | 0.40                                     | 12            | -     | -  | Bag carbon filter system  | -     | -                           | 1.58                             |
|  |       | SO <sub>2</sub>                    | <0.03 (<0.01 ppm)                                  |                                     |             | <0.0046             | <0.0001                   |  |               |       |  |                           |       |                             | 2.46                             |
|  |       | NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub> | <0.02 (<0.01 ppm)                                  |                                     |             | <0.0031             | <0.0001                   |  |               |       |  |                           |       |                             | 1.66                             |
|  |       | CO                                 | 3.4 (3.0 ppm)                                      |                                     |             | 0.5200              | 0.0132                    |  |               |       |  |                           |       |                             | -                                |
|  |       | H <sub>2</sub> S                   | 0.08 (0.06 ppm)                                    |                                     |             | 0.0122              | 0.0003                    |  |               |       |  |                           |       |                             | -                                |

- หมายเหตุ (1) ได้แก่ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแต่ละขั้นตอนที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ เช่น หม้อไอน้ำ, หม้ออบ, หม้ออบ, เตาหลอม, เตาอบ
- (2) ชนิดของมลสารทางอากาศที่เกิดขึ้น เช่น ก๊าซ SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, Benzene, Styrene, Xylene, Toluene
- (3) หมายถึง ปล่องที่ต่อมาจากแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศเพื่อนำมลสารออกนอกโรงงาน
- (4) หมายถึง ชนิดของเครื่องควบคุม เช่น Cyclone, Bag Filter, Absorption Tower ฯลฯ

ตำแหน่ง

ดำเนินการ - ตรวจวัดโดย  
- ห้องปฏิบัติการ  
- ผู้ควบคุมห้อง



| ตารางแนบท้ายประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 79 พ.ศ. 2549  |       |                                    |  |  |                |                        |                                |  |                  |       |  |                             |       |   |      |
|--|-------|------------------------------------|--|--|----------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------|-------|--|-----------------------------|-------|---|------|
| เรื่อง “การกำหนดอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม” (แก้ไขเพิ่มเติม)  |       |                                    |  |  |                |                        |                                |  |                  |       |  |                             |       |   |      |
| แบบรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน  |       |                                    |  |  |                |                        |                                |  |                  |       |  |                             |       |   |      |
| ชื่อโรงงาน บริษัท เอกโค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม นครหลวง ขนาดพื้นที่ 39 ไร่ 1 งาน 21.00 ตารางวา แปลงที่ G-45, G-46, G-47, G-53, G-285 เบอร์โทรศัพท์ 035-958735 |       |                                    |  |  |                |                        |                                |  |                  |       |  |                             |       |   |      |
| แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศ   |       | มลสารทางอากาศที่ปล่อยออก           |  |  |                |                        |                                | ปล่องระบายมลสารทางอากาศ ( 3 )                  |                  |       |  | เครื่องบำบัดมลสารทางอากาศ   |       | Std.<br>(กก./วัน/ไร่)<br>EIA ของ<br>นิคมฯ |      |
| ชนิดของ<br>แหล่งกำเนิด<br>( 1 )  | จำนวน | ชนิด ( 2 )                         | ความเข้มข้นของ<br>มลสารทางอากาศ<br>( mg/m <sup>3</sup> ) | อัตราการไหล<br>( m <sup>3</sup> /sec ) | อุณหภูมิ<br>°C | ปริมาณ/วัน<br>( kg/d ) | ปริมาณ/วัน/ไร่<br>( kg/d/ไร่ ) | ขนาดเส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง ( ม )<br>( ปากปล่อง ) | ความสูง<br>( ม ) | จำนวน | กำลังรวมม้าของ<br>เครื่องดูด ( ตัวมี )<br>( HP ) | ชนิด<br>( 4 )               | จำนวน | ประสิทธิภาพใน<br>การบำบัด<br>( % )        |      |
| 24. A25-Bag carbon filter<br>for rubber injection 1  | 1     | TSP                                | 5.8  | 1.65                                   | 42             | 0.8268                 | 0.0210                         | 0.40   | 12               | -     | -  | Bag carbon filter<br>system | -     | -   | 1.58 |
|  |       | SO <sub>2</sub>                    | <0.03 (<0.01 ppm)  |  |                | <0.0043                | <0.0001                        |  |                  |       |  |                             |       |   | 2.46 |
|  |       | NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub> | <0.02 (<0.01 ppm)  |  |                | <0.0029                | <0.0001                        |  |                  |       |  |                             |       |   | 1.66 |
|  |       | CO                                 | 4.6 (4.0 ppm)  |  |                | 0.6558                 | 0.0167                         |  |                  |       |  |                             |       |   | -    |
|  |       | H <sub>2</sub> S                   | <0.001 (<0.001 ppm)                                      |  |                | <0.0001                | <0.0001                        |  |                  |       |  |                             |       |   | -    |
| 25. A28-Exhaust fan for<br>Laser cutting No.2 Hall 3   | 1     | TSP                                | 8.9  | 0.42                                   | 29             | 0.1211                 | 0.0031                         | 0.18   | 9                | -     | -  | Exhaust Air<br>Duct         | -     | -   | 0.96 |
|  |       | CO                                 | 3.4 (3.0 ppm)  |  |                | 0.0463                 | 0.0012                         |  |                  |       |  |                             |       |   | -    |

หมายเหตุ (1) ได้แก่ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแต่ละขั้นตอนที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ เช่น หม้อไอน้ำ, หม้ออบ, หม้ออบ, เต้าหลอม, เต้าอบ

(2) ชนิดของมลสารทางอากาศที่เกิดขึ้น เช่น ก๊าซ SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, Benzene, Styrene, Xylene, Toluene

(3) หมายถึง ปล่องที่ต่อมาจากแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศเพื่อนำมลสารออกนอกโรงงาน

(4) หมายถึง ชนิดของเครื่องควบคุม เช่น Cyclone, Bag Filter, Absorption Tower ฯลฯ



ดำเนินการ - ตรวจวัดโดย  
- ห้องปฏิบัติการ  
- ผู้ควบคุมห้อง


| ตารางแนบท้ายประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 79 พ.ศ. 2549  |       |                          |  |  |                |                        |                                |  |                  |       |  |                           |       |                                    |                       |
|--|-------|--------------------------|--|--|----------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------|-------|--|---------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|
| เรื่อง “การกำหนดอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม” (แก้ไขเพิ่มเติม)  |       |                          |  |  |                |                        |                                |  |                  |       |  |                           |       |                                    |                       |
| แบบรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน  |       |                          |  |  |                |                        |                                |  |                  |       |  |                           |       |                                    |                       |
| ชื่อโรงงาน บริษัท เอกโค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม นครหลวง ขนาดพื้นที่ 39 ไร่ 1 งาน 21.00 ตารางวา แปลงที่ G-45, G-46, G-47, G-53, G-285 เบอร์โทรศัพท์ 035-958735 |       |                          |  |  |                |                        |                                |  |                  |       |  |                           |       |                                    |                       |
| แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศ   |       | มลสารทางอากาศที่ปล่อยออก |  |  |                |                        |                                | ปล่องระบายมลสารทางอากาศ ( 3 )                  |                  |       |  | เครื่องบำบัดมลสารทางอากาศ |       |                                    | Std.<br>(กก./วัน/ไร่) |
| ชนิดของ<br>แหล่งกำเนิด<br>( 1 )  | จำนวน | ชนิด ( 2 )               | ความเข้มข้นของ<br>มลสารทางอากาศ<br>( mg/m <sup>3</sup> ) | อัตราการไหล<br>( m <sup>3</sup> /sec ) | อุณหภูมิ<br>°C | ปริมาณ/วัน<br>( kg/d ) | ปริมาณ/วัน/ไร่<br>( kg/d/ไร่ ) | ขนาดเส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง ( m )<br>( ปากปล่อง ) | ความสูง<br>( m ) | จำนวน | กำลังแรงม้าของ<br>เครื่องดูด ( ตัวมี )<br>( HP ) | ชนิด<br>( 4 )             | จำนวน | ประสิทธิภาพใน<br>การบำบัด<br>( % ) | EIA ของ<br>นิคมฯ      |
| 26. A29 Spray painting<br>for texture room Hall 3  | 1     | Xylene                   | 46.0 (10.6 ppm)  | 1.91                                   | 31             | 0.9489                 | 0.0241                         | 0.35x0.35                                      | 15               | -     | -  | Filter & Hood<br>exhaust  | -     | -                                  | -                     |
| 27. A30 Chemical mixing<br>for mold coating Hall 3   | 1     | Cyclohexanone            | 33.7 (8.4 ppm)   | 0.66                                   | 32             | 0.2402                 | 0.0061                         | 0.30x0.30                                      | 12               | -     | -  | Filter & Hood<br>exhaust  | -     | -                                  | -                     |
| 28. A31 Spray painting<br>for mold coating Hall 3  | 1     | Cyclohexanone            | 49.0 (12.2 ppm)  | 1.57                                   | 32             | 0.8308                 | 0.0211                         | 0.30x0.30                                      | 12               | -     | -  | Filter & Hood<br>exhaust  | -     | -                                  | -                     |

หมายเหตุ (1) ได้แก่ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแต่ละขั้นตอนที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ เช่น หม้อไอน้ำ, หม้ออบ, หม้ออบ, เต้าหลอม, เต้าอบ

(2) ชนิดของมลสารทางอากาศที่เกิดขึ้น เช่น ก๊าซ SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, Benzene, Styrene, Xylene, Toluene

(3) หมายถึง ปล่องที่ต่อมาจากแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศเพื่อนำมลสารออกนอกโรงงาน

(4) หมายถึง ชนิดของเครื่องควบคุม เช่น Cyclone, Bag Filter, Absorption Tower ฯลฯ



ดำเนินการ - ตรวจวัดโดย  
- ห้องปฏิบัติ  
- ผู้ควบคุมที่

ตารางแนบท้ายประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 79 พ.ศ. 2549
เรื่อง "การกำหนดอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม" (แก้ไขเพิ่มเติม)
แบบรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน
ชื่อโรงงาน บริษัท เอคโค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม นครหลวง ขนาดพื้นที่ 39 ไร่ 1 งาน 21.00 ตารางวา แปลงที่ G-45, G-46, G-47, G-53, G-285 เบอร์โทรศัพท์ 035-958735

| แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศ                           |       | มลสารทางอากาศที่ปล่อยออก |                                       |                        |             |                     |                             | ปล่องระบายมลสารทางอากาศ ( 3 )           |               |       |   | เครื่องบำบัดมลสารทางอากาศ |       |                             | Std.                       |
|--|-------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|---|---------------|-------|---|---------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|
| ชนิดของแหล่งกำเนิด ( 1 )                           | จำนวน | ชนิด ( 2 )               | ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศ ( mg/m³ ) | อัตราการไหล ( m³/sec ) | อุณหภูมิ °C | ปริมาณ/วัน ( kg/d ) | ปริมาณ/วัน/ไร่ ( kg/d/ไร่ ) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ( m ) ( ปากปล่อง ) | ความสูง ( m ) | จำนวน | กำลังแรงม้าของเครื่องดูด ( วัตต์ ) ( HP ) | ชนิด ( 4 )                | จำนวน | ประสิทธิภาพในการบำบัด ( % ) | (กก./วัน/ไร่) EIA ของนิคมฯ |
| 29. A32-Oven for mold coating Hall 3               | 1     | TSP                      | 12.5                                  | 0.93                   | 35          | 0.1256              | 0.0032                      | 0.30x0.30                               | 12            | -     | -   | Hood exhaust              | -     | -                           | 1.58                       |
| 30. A33-Sand Blast Machine for mold coating Hall 3 | 1     | TSP                      | 7.3                                   | 0.89                   | 34          | 0.0702              | 0.0018                      | 0.30x0.30                               | 12            | -     | -   | Hood exhaust              | -     | -                           | 1.58                       |

หมายเหตุ (1) ได้แก่ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแต่ละขั้นตอนที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ เช่น หม้อไอน้ำ, หม้ออบ, หม้ออบ, เตาหลอม, เตาอบ
(2) ชนิดของมลสารทางอากาศที่เกิดขึ้น เช่น ก๊าซ SO₂, NO₂, CO, Benzene, Styrene, Xylene, Toluene
(3) หมายถึง ปล่องที่ต่อมาจากแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศเพื่อนำมลสารออกนอกโรงงาน
(4) หมายถึง ชนิดของเครื่องควบคุม เช่น Cyclone, Bag Filter, Absorption Tower ฯลฯ

ตำแหน่ง

ดำเนินการ - ตรวจวัดได้
- ห้องปฏิบัติการ
- ผู้ควบคุม

ตารางแนบท้ายประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 79 พ.ศ. 2549
เรื่อง "การกำหนดอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม" (แก้ไขเพิ่มเติม)
แบบรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน
ชื่อโรงงาน บริษัท เอคโค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม นครหลวง ขนาดพื้นที่ 39 ไร่ 1 งาน 21.00 ตารางวา แปลงที่ G-45, G-46, G-47, G-53, G-285 เบอร์โทรศัพท์ 035-958735

| แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศ                             |       | มลสารทางอากาศที่ปล่อยออก |                                       |                        |             |                     |                             | ปล่องระบายมลสารทางอากาศ ( 3 )           |               |       |   | เครื่องบำบัดมลสารทางอากาศ |       |                             | Std.                       |
|--|-------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|---|---------------|-------|---|---------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|
| ชนิดของแหล่งกำเนิด ( 1 )                             | จำนวน | ชนิด ( 2 )               | ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศ ( mg/m³ ) | อัตราการไหล ( m³/sec ) | อุณหภูมิ °C | ปริมาณ/วัน ( kg/d ) | ปริมาณ/วัน/ไร่ ( kg/d/ไร่ ) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ( m ) ( ปากปล่อง ) | ความสูง ( m ) | จำนวน | กำลังแรงม้าของเครื่องดูด ( วัตต์ ) ( HP ) | ชนิด ( 4 )                | จำนวน | ประสิทธิภาพในการบำบัด ( % ) | (กก./วัน/ไร่) EIA ของนิคมฯ |
| 31. A37-Polishing process Hall 3                     | 1     | TSP                      | 8.1                                   | 0.99                   | 33          | 0.2598              | 0.0066                      | 0.30                                    | 6             | -     | -   | -                         | -     | -                           | 0.96                       |
| 32. A38-Fume extraction system for 12 station Hall 3 | 1     | TSP                      | 8.2                                   | 2.52                   | 37          | 0.6695              | 0.0170                      | 0.40                                    | 12            | -     | -   | -                         | -     | -                           | 1.58                       |
|  |       | SO₂                      | <0.03 (<0.01 ppm)                     |                        |             | <0.0024             | <0.0001                     |   |               |       |   |                           |       |                             | 2.46                       |
|  |       | NO₂ as NO₂               | <0.02 (<0.01 ppm)                     |                        |             | <0.0016             | <0.0001                     |   |               |       |   |                           |       |                             | 1.66                       |
|  |       | CO                       | 2.3 (2.0 ppm)                         |                        |             | 0.1878              | 0.0048                      |   |               |       |   |                           |       |                             | -                          |
|  |       | Acetone                  | 121 (5.1 ppm)                         |                        |             | 0.9879              | 0.0251                      |   |               |       |   |                           |       |                             | -                          |
|  |       | MCI                      | <0.001                                |                        |             | <0.0001             | <0.0001                     |   |               |       |   |                           |       |                             | -                          |

หมายเหตุ (1) ได้แก่ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแต่ละขั้นตอนที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ เช่น หม้อไอน้ำ, หม้ออบ, หม้ออบ, เตาหลอม, เตาอบ
(2) ชนิดของมลสารทางอากาศที่เกิดขึ้น เช่น ก๊าซ SO₂, NO₂, CO, Benzene, Styrene, Xylene, Toluene
(3) หมายถึง ปล่องที่ต่อมาจากแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศเพื่อนำมลสารออกนอกโรงงาน
(4) หมายถึง ชนิดของเครื่องควบคุม เช่น Cyclone, Bag Filter, Absorption Tower ฯลฯ

ดำเนินการ - ตรวจวัดได้
- ห้องปฏิบัติการ
- ผู้ควบคุม

| Company : ECCO (Thailand) Co., Ltd. |  |            |                  | Air emission loading |        |        |                 |        |        |                 |        |        | IEAT's STD* |                 |                 | Area of emission loading |                 |                 | ECCO's area | Conclusion                                   |
|-------------------------------------|--|------------|------------------|----------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| No.                                 | Stack Name                                       | Height (m) | Flow rate (m3/s) | TSP                  |        |        | SO <sub>2</sub> |        |        | NO <sub>2</sub> |        |        | kg/ai/day   |                 |                 | Rai                      |                 |                 | Rai         |  |
|                                     |  |            |                  | mg/m3                | g/s    | kg/day | mg/m3           | g/s    | kg/day | mg/m3           | g/s    | kg/day | TSP         | SO <sub>2</sub> | NO <sub>2</sub> | TSP                      | SO <sub>2</sub> | NO <sub>2</sub> |             |  |
| 1                                   | A01-Dust water filter for laser MVC 3            | 12         | 0.33             | 6.9                  | 0.0023 | 0.1967 | 0.03            | 0.0000 | 0.0009 | 0.02            | 0.0000 | 0.0066 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.12                     | 0.00            | 0.00            | 39          | ECCO area is sufficient for emission loading |
| 2                                   | A02-Dust collector for roughing MVC 3            | 12         | 0.19             | 6.4                  | 0.0012 | 0.1051 | 0.03            | 0.0000 | 0.0005 | 0.02            | 0.0000 | 0.0003 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.07                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 3                                   | A03-Fume extraction system MVC 3                 | 12         | 9.53             | 7.1                  | 0.0677 | 5.8461 | 0.03            | 0.0003 | 0.0247 | 0.02            | 0.0002 | 0.0165 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 3.70                     | 0.01            | 0.01            |             |  |
| 4                                   | A04-Fume extraction system MVC 4                 | 12         | 6.90             | 6.0                  | 0.0114 | 3.5770 | 0.03            | 0.0002 | 0.0179 | 0.02            | 0.0001 | 0.0119 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 2.26                     | 0.01            | 0.01            |             |  |
| 5                                   | A05-Dust collector for roughing MVC 4            | 12         | 0.19             | 4.3                  | 0.0008 | 0.0706 | 0.03            | 0.0000 | 0.0005 | 0.02            | 0.0000 | 0.0003 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.04                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 6                                   | A06-Dust water filter for laser MVC 4            | 12         | 0.37             | 12.3                 | 0.0046 | 0.3996 | 0.03            | 0.0000 | 0.0010 | 0.02            | 0.0000 | 0.0006 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.25                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 7                                   | A07-Dust collector for roughing MVC 2            | 12         | 9.27             | 10.0                 | 0.0027 | 0.2333 | 0.03            | 0.0000 | 0.0007 | 0.02            | 0.0000 | 0.0005 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.15                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 8                                   | A08-Fume extraction system for MVC 2             | 12         | 5.20             | 7.2                  | 0.0374 | 3.2348 | 0.03            | 0.0002 | 0.0135 | 0.02            | 0.0001 | 0.0098 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 2.05                     | 0.01            | 0.01            |             |  |
| 9                                   | A09-Fume extraction system for glue mixing       | 5          | 0.49             | n/a                  | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | 0.96        | 1.55            | 1.44            | 0.00                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 10                                  | A10-Dust water filter for laser MVC 1            | 12         | 0.58             | 6.2                  | 0.0036 | 0.3107 | 0.03            | 0.0000 | 0.0015 | 0.02            | 0.0000 | 0.0010 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.20                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 11                                  | A11-Dust collector for roughing MVC 1            | 12         | 0.16             | 7.7                  | 0.0012 | 0.1064 | 0.03            | 0.0000 | 0.0004 | 0.02            | 0.0000 | 0.0003 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.07                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 12                                  | A12-Fume extraction system MVC 1                 | 12         | 5.57             | 6.4                  | 0.0356 | 3.0800 | 0.03            | 0.0002 | 0.0144 | 0.02            | 0.0001 | 0.0096 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 1.95                     | 0.01            | 0.01            |             |  |
| 13                                  | A14-Fume extraction system for 8 station Hall 3  | 12         | 1.44             | 7.0                  | 0.0101 | 0.3266 | 0.03            | 0.0000 | 0.0014 | 0.02            | 0.0000 | 0.0009 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.21                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 14                                  | A15-Fume extraction system for inlay sole 3,4    | 12         | 3.43             | 8.4                  | 0.0288 | 2.4894 | 0.03            | 0.0001 | 0.0089 | 0.02            | 0.0001 | 0.0059 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 1.58                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 15                                  | A16-Fume extraction system for inlay sole 1, 2   | 12         | 2.61             | 7.8                  | 0.0204 | 1.7589 | 0.03            | 0.0001 | 0.0068 | 0.02            | 0.0001 | 0.0045 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 1.11                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 16                                  | A17-Canteen                                      | 8          | 6.16             | 6.1                  | 0.0376 | 1.3527 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | 0.96        | 1.55            | 1.44            | 1.41                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 17                                  | A19-Dust collector for F/R 1,3                   | 12         | 0.38             | 6.4                  | 0.0024 | 0.2101 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.13                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 18                                  | A20-Dust collector for F/R 2,4                   | 12         | 1.85             | 8.3                  | 0.0154 | 1.3267 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.84                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 19                                  | A21-Bag filter for painting machine              | 10         | 3.69             | n/a                  | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | 0.96        | 1.55            | 1.44            | 0.00                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 20                                  | A22-Dust water filter for laser MVC 2            | 12         | 1.29             | 19.4                 | 0.0250 | 2.1622 | 0.03            | 0.0000 | 0.0033 | 0.02            | 0.0000 | 0.0022 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 1.37                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 21                                  | A23-Fume extraction for Mold screw cleaning      | 5          | 9.32             | 6.4                  | 0.0020 | 0.1769 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | 0.96        | 1.55            | 1.44            | 0.18                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 22                                  | A24-Bag carbon filter for rubber injection 2-3   | 12         | 1.77             | 7.5                  | 0.0133 | 1.1470 | 0.03            | 0.0001 | 0.0046 | 0.02            | 0.0000 | 0.0031 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.73                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 23                                  | A25-Bag carbon filter for rubber injection 1     | 12         | 1.65             | 5.8                  | 0.0096 | 0.8268 | 0.03            | 0.0000 | 0.0043 | 0.02            | 0.0000 | 0.0029 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.52                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 24                                  | A28-Exhaust fan for Laser cutting No.2 Hall 3    | 9          | 0.42             | 8.9                  | 0.0037 | 0.1211 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | 0.96        | 1.55            | 1.44            | 0.13                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 25                                  | A29-Spray painting for texture room Hall 3       | 15         | 1.91             | n/a                  | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | 2.5         | 2.99            | 2.24            | 0.00                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 26                                  | A30-Chemical mixing for mold coating Hall 3      | 12         | 0.66             | n/a                  | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.00                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 27                                  | A31-Spray painting for mold coating Hall 3       | 12         | 1.57             | n/a                  | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.00                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 28                                  | A32-Oven for mold coating Hall 3                 | 12         | 0.95             | 12.5                 | 0.0116 | 0.1256 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.08                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 29                                  | A33-Sand Blast Machine for mold coating Hall3    | 12         | 0.89             | 7.3                  | 0.0065 | 0.0702 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.04                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 30                                  | A37-Polishing process Hall 3                     | 6          | 0.99             | 8.1                  | 0.0080 | 0.2598 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | n/a             | 0.0000 | 0.0000 | 0.96        | 1.55            | 1.44            | 0.27                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| 31                                  | A38-Fume extraction system for 12 station Hall 3 | 12         | 2.52             | 8.20                 | 0.0207 | 0.6495 | 0.03            | 0.0001 | 0.0024 | 0.02            | 0.0001 | 0.0016 | 1.58        | 2.46            | 1.66            | 0.42                     | 0.00            | 0.00            |             |  |
| Total                               |  |            |                  |                      |        |        |                 |        |        |                 |        |        |             |                 |                 | 19.88                    | 0.04            | 0.04            |             |  |

พื้นที่ของเอกพีเพียงพอในการรองรับรถพิษ

30/01/2563 (ครั้งที่ 3)



# รายงานสรุปผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 มิถุนายน 2568

บริษัท เค.วี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด  
เลขที่ 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3  
ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

Email- cem\_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

เลขที่รายงาน QT 6806312

### หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

หนังสือฉบับนี้ออกเพื่อรับรองว่า บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เควี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2568 เพื่อประกอบการจัดทำรายงานประจำปีของ บริษัท เควี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด โดยคณะผู้ชำนาญ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานดังต่อไปนี้

ผู้เก็บตัวอย่าง :

ผู้จัดทำรายงาน :

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ :

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทะเบียนเลขที่ ว-131



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

Email- cem\_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

### สารบัญ

| เรื่อง   | หน้า |
|--|------|
| บทนำ   | 1    |
| วัตถุประสงค์                                     | 1    |
| ขอบเขตการตรวจวัด                                 | 1    |
| รายละเอียดการตรวจวัด                             | 1    |
| ผลการตรวจวัดและสรุปผลการตรวจวัด                  | 2    |
| ➢ Workplace                                      |      |
| ▪ ระดับความเข้มของแสงสว่าง                       | 2    |
| ▪ ระดับเสียง (Leq 8 hrs.)                        | 5    |
| ▪ ระดับความร้อน                                  | 6    |
| ▪ สารเคมี  | 7    |
| ➢ Stack / Duct emission                          |      |
| ▪ สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง            | 8    |
| ภาคผนวก  |      |
| ➢ ภาคผนวก ก รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    |      |
| ➢ ภาคผนวก ข ภาพประกอบ                            |      |
| ➢ ภาคผนวก ค ใบรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน |      |
| ➢ ภาคผนวก ง ใบปรับความถูกต้องของเครื่องมือ       |      |
| ➢ ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                  |      |



## รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เค.วี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด

### 1. บทนำ

บริษัท เค.วี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เค.วี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด พื้นที่บริษัท ตั้งอยู่ที่ 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแพคทอรี่ 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260 โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2568 มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

### 2. วัตถุประสงค์การตรวจวัด

เพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากนั้นนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

### 3. ขอบเขตการตรวจวัด

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เค.วี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด พื้นที่บริษัท ตั้งอยู่ที่ 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแพคทอรี่ 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

### 4. รายละเอียดการตรวจวัด

รายการตรวจวัด และวิธีการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายการตรวจวัด และวิธีการทดสอบ

| รายการตรวจวัด                                     | วิธีการทดสอบ  |
|---|---|
| Workplace   |   |
| แสง   | Lux meter   |
| เสียง (Leq. 8 hrs.)                               | Sound Level Meter, In – house method : WP-AP-22based on notification of Department of Labour Protection and Welfare |
| ความร้อน  | HSM/WBGT  |
| สารเคมี   |   |
| - Sodium hydroxide (NaOH)                         | Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and Spectrophotometer  |
| - Nickel (Ni)                                     | MCE Filter, Personal Air Sampling Pump and AAS  |
| - Hydrochloric acid (HCl)                         | Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and ISE  |
| - Total hydrocarbons (THC)                        | Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and GC   |
| - Nitric acid (HNO <sub>3</sub> )                 | Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and ISE  |
| - Sulfuric acid (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) | Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and ISE  |
| - Poly Aluminium Chloride as Acetic acid          | Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and GC   |
| Stack / Duct emission                             |   |
| Total Suspended Particulate (TSP)                 | Isokinetic / US EPA Method 5  |
| Sulfur dioxide (SO <sub>2</sub> )                 | US EPA Method 6C / Instrument Method  |
| Oxide of Nitrogen (NO <sub>x</sub> )              | US EPA Method 7E / Instrument Method  |
| Carbon monoxide (CO)                              | US EPA Method 10 / Instrument Method  |
| Nickel (Ni)                                       | US EPA Method 29  |
| Hydrochloric acid (HCl)                           | US EPA Method 26  |
| Nitric acid (HNO <sub>3</sub> )                   | US EPA Method 18  |



### 5.1.3 การตรวจวัดระดับเสียง (Leq. 8 hrs.)

การตรวจวัดระดับเสียง (Leq. 8 hrs.) บริษัท เค.วี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด จำนวน 2 จุด วันที่ 7 มิถุนายน 2568 มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3 และรายงานผลการทดสอบในภาคผนวก ก

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง (Leq. 8 hrs.)

| ลำดับ | บริเวณที่เก็บตัวอย่าง | ผลการตรวจวัด (dB (A)) |      | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> | ผลการเปรียบเทียบ |
|-------|-----------------------|-----------------------|------|------------------------|------------------|
|       |                       | TWA                   | Leq  |                        |                  |
| 1     | Plating 1             | 84                    | 84.3 | 85                     | ผ่าน             |
| 2     | ระบบบำบัดน้ำเสีย      | 77                    | 77.9 | 85                     | ผ่าน             |

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

### 5.1.4 สรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (8 ชั่วโมง) บริษัท เค.วี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด จำนวน 2 จุด วันที่ 7 มิถุนายน 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ TWA (8 ชั่วโมง) มีค่าได้ไม่เกิน 85dB(A) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกจุด สำหรับระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq. 8 hrs.) ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้เพื่อควบคุม



5.1.5 การตรวจวัดระดับความร้อน

การตรวจวัดระดับความร้อน บริษัท เค.วี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด จำนวน 1 จุด วันที่ 7 มิถุนายน 2568 มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4 และรายงานผลการทดสอบในภาคผนวก ก

ตารางที่ 4 ผลการตรวจวัดระดับความร้อน

| ลำดับ | บริเวณที่เก็บตัวอย่าง | ลักษณะงาน | ผลการตรวจวัด WBGT (°C) | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> | ผลการเปรียบเทียบ |
|-------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|
| 1     | Plating               | งานเบา    | 31.5                   | 34.0                   | ผ่าน             |

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> = กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. 2559

5.1.6 สรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับความร้อน บริษัท เค.วี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด จำนวน 1 จุด วันที่ 7 มิถุนายน 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะงานต่างๆ กับเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. 2559 ที่กำหนดให้ WBGT สำหรับงานเบา มีค่าได้ไม่เกิน 34.0 องศาเซลเซียส พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

5.1.7 การตรวจวัดฝุ่นละอองและสารเคมี

การตรวจวัดฝุ่นละอองและสารเคมี บริษัท เค.วี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด จำนวน 4 จุด วันที่ 7 มิถุนายน 2568 มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 5 และรายงานผลการทดสอบในภาคผนวก ก

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบฝุ่นละอองและสารเคมี

| ลำดับ | บริเวณที่เก็บตัวอย่าง/รายการทดสอบ               | ผลการทดสอบ             | มาตรฐาน                |                           | ผลการเปรียบเทียบ <sup>(1)(2)</sup> |
|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|       |   |                        | <sup>(1)</sup>         | <sup>(2)</sup>            |                                    |
| 1     | Plating 1                                       |                        |                        |                           |                                    |
|       | Sodium hydroxide (NaOH)                         | 0.02 mg/m <sup>3</sup> | 2 mg/m <sup>3(3)</sup> | C2 mg/m <sup>3(4)</sup>   | ผ่าน                               |
|       | Nickel (Ni)                                     | 0.05 mg/m <sup>3</sup> | 1 mg/m <sup>3(3)</sup> | 0.01 mg/m <sup>3(3)</sup> | ผ่าน                               |
|       | Hydrochloric acid (HCl)                         | 0.15 ppm               | C5 ppm <sup>(4)</sup>  | C2 ppm <sup>(4)</sup>     | ผ่าน                               |
|       | Total hydrocarbons (THC)                        | 1.41 mg/m <sup>3</sup> | None <sup>(5)</sup>    | None <sup>(5)</sup>       | None                               |
| 2     | Plating 2                                       |                        |                        |                           |                                    |
|       | Sodium hydroxide (NaOH)                         | 0.03 mg/m <sup>3</sup> | 2 mg/m <sup>3(3)</sup> | C2 mg/m <sup>3(4)</sup>   | ผ่าน                               |
|       | Nickel (Ni)                                     | 0.02 mg/m <sup>3</sup> | 1 mg/m <sup>3(3)</sup> | 0.01 mg/m <sup>3(3)</sup> | ผ่าน                               |
|       | Hydrochloric acid (HCl)                         | 0.14 ppm               | C5 ppm <sup>(4)</sup>  | C2 ppm <sup>(4)</sup>     | ผ่าน                               |
|       | Total hydrocarbons (THC)                        | 1.33 mg/m <sup>3</sup> | None <sup>(5)</sup>    | None <sup>(5)</sup>       | None                               |
| 3     | Passivation (ไลน์ลอกผิวชิ้นงาน)                 |                        |                        |                           |                                    |
|       | Nickel (Ni)                                     | 0.02 mg/m <sup>3</sup> | 1 mg/m <sup>3(3)</sup> | 0.01 mg/m <sup>3(3)</sup> | ผ่าน                               |
|       | Nitric acid (HNO <sub>3</sub> )                 | 0.12 ppm               | 2 ppm <sup>(3)</sup>   | 2 ppm <sup>(3)</sup>      | ผ่าน                               |
| 4     | ระบบบำบัดน้ำเสีย                                |                        |                        |                           |                                    |
|       | Sulfuric acid (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) | 0.13 mg/m <sup>3</sup> | 1 mg/m <sup>3(3)</sup> | 0.2 mg/m <sup>3(3)</sup>  | ผ่าน                               |
|       | Sodium hydroxide (NaOH)                         | 0.02 mg/m <sup>3</sup> | 2 mg/m <sup>3(3)</sup> | C2 mg/m <sup>3(4)</sup>   | ผ่าน                               |
|       | Poly Aluminium Chloride as Acetic acid          | 0.10 ppm               | 10 ppm <sup>(3)</sup>  | 10 ppm <sup>(3)</sup>     | ผ่าน                               |

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
<sup>(2)</sup> = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2024.  
<sup>(3)</sup> = ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยต่อระยะเวลาการทำงานปกติ (Time Weighted Average ; TWA)  
<sup>(4)</sup> = ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดในระหว่างทำงาน (Threshold Limit Value – Ceiling ; TLV-C)  
<sup>(5)</sup> = ไม่มีมาตรฐานกำหนด (No Standard ; None)

5.1.8 สรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองและสารเคมีสารเคมี บริษัท เค.วี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด จำนวน 4 จุด วันที่ 7 มิถุนายน 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 และมาตรฐาน American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2024. พบว่าทุกรายการทดสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับ Total hydrocarbons (THC) รายการทดสอบดังกล่าวยังไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้เพื่อควบคุม



## 5.2 การตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

การตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง บริษัท เค.วี.เอส.เพเลตติ้ง จำกัด  
จำนวน 4 ปล่อง วันที่ 7 มิถุนายน 2568 มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 6 และรายงานผลการทดสอบใน  
ภาคผนวก ก

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

1/4

| รายการตรวจวัด                                | ผลการตรวจวัด                       | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> | ผลการเปรียบเทียบ |
|--|------------------------------------|------------------------|------------------|
|  | ปล่อง Scrubber (ไลน์ลอคฟิวชั่นงาน) |                        |                  |
| เชื้อเพลิงที่ใช้                             | -                                  | -                      | -                |
| ขนาด (cm)                                    | 80 x 120                           | -                      | -                |
| ความสูง (m)                                  | 8                                  | -                      | -                |
| อุณหภูมิ (°C)                                | 30                                 | -                      | -                |
| ความเร็วลมเฉลี่ย (m/sec)                     | 10.15                              | -                      | -                |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)                       | 58.53                              | -                      | -                |
| Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) (%)        | 1.10                               | -                      | -                |
| Oxygen (O <sub>2</sub> ) (%)                 | 16.81                              | -                      | -                |
| อัตราการระบายอากาศเสีย (m <sup>3</sup> /hr)  | 13,993                             | -                      | -                |
| Hydrochloric acid (HCl) (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.38                               | 200                    | ผ่าน             |
| Nitric acid (HNO <sub>3</sub> ) (ppm)        | 0.31                               | -                      | -                |
| Nickel (Ni) (mg/m <sup>3</sup> )             | 0.15                               | -                      | -                |

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

2/4

| รายการตรวจวัด                                | ผลการตรวจวัด          | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> | ผลการเปรียบเทียบ |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|
|  | ปล่อง Scrubber Line 1 |                        |                  |
| เชื้อเพลิงที่ใช้                             | -                     | -                      | -                |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (cm)                       | 60                    | -                      | -                |
| ความสูง (m)                                  | 8                     | -                      | -                |
| อุณหภูมิ (°C)                                | 32                    | -                      | -                |
| ความเร็วลมเฉลี่ย (m/sec)                     | 8.50                  | -                      | -                |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)                       | 60.20                 | -                      | -                |
| Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) (%)        | 1.71                  | -                      | -                |
| Oxygen (O <sub>2</sub> ) (%)                 | 16.86                 | -                      | -                |
| อัตราการระบายอากาศเสีย (m <sup>3</sup> /hr)  | 3,291                 | -                      | -                |
| Hydrochloric acid (HCl) (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.41                  | 200                    | ผ่าน             |
| Nickel (Ni) (mg/m <sup>3</sup> )             | 0.16                  | -                      | -                |



ตารางที่ 6 ผลการทดสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

3/4

| รายการตรวจวัด                                | ผลการตรวจวัด          | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> | ผลการเปรียบเทียบ |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|
|  | ปล่อง Scrubber Line 2 |                        |                  |
| เชื้อเพลิงที่ใช้                             | -                     | -                      | -                |
| ขนาด (cm)                                    | 45 x 45               | -                      | -                |
| ความสูง (m)                                  | 10                    | -                      | -                |
| อุณหภูมิ (°C)                                | 39                    | -                      | -                |
| ความเร็วลมเฉลี่ย (m/sec)                     | 5.68                  | -                      | -                |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)                       | 65.10                 | -                      | -                |
| Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) (%)        | 0.10                  | -                      | -                |
| Oxygen (O <sub>2</sub> ) (%)                 | 19.20                 | -                      | -                |
| อัตราการระบายอากาศเสีย (m <sup>3</sup> /hr)  | 1,350                 | -                      | -                |
| Hydrochloric acid (HCl) (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.08                  | 200                    | ผ่าน             |
| Nickel (Ni) (mg/m <sup>3</sup> )             | 0.46                  | -                      | -                |

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

4/4

| รายการตรวจวัด  | ผลการตรวจวัด | มาตรฐาน <sup>(2)</sup> | ผลการเปรียบเทียบ |
|--|--------------|------------------------|------------------|
|  | ปล่อง Boiler |                        |                  |
| เชื้อเพลิงที่ใช้                                       | LPG          | -                      | -                |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (cm)                                 | 30           | -                      | -                |
| ความสูง (m)  | 8            | -                      | -                |
| อุณหภูมิ (°C)  | 176          | -                      | -                |
| ความเร็วลมเฉลี่ย (m/sec)                               | 8.12         | -                      | -                |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)                                 | 23.18        | -                      | -                |
| Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) (%)                  | 7.60         | -                      | -                |
| Oxygen (O <sub>2</sub> ) (%)                           | 12.59        | -                      | -                |
| อัตราการระบายอากาศเสีย (m <sup>3</sup> /hr)            | 1,030        | -                      | -                |
| Total Suspended Particulate (TSP) (mg/m <sup>3</sup> ) | 58.11        | 320                    | ผ่าน             |
| Sulfur dioxide (SO <sub>2</sub> ) (ppm)                | <0.01        | 60                     | ผ่าน             |
| Oxide of Nitrogen (NO <sub>x</sub> ) (ppm)             | 123.78       | 200                    | ผ่าน             |
| Carbon monoxide (CO) (ppm)                             | 235.85       | 690                    | ผ่าน             |

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549



### 5.2.1 สรุปผลการตรวจวัด

ผลการทดสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง บริษัท เค.วี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด จำนวน 1 ปล่อง วันที่ 7 มิถุนายน 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 รายงานวิเคราะห์ทดสอบ ที่ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง มีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7 พบว่าทุกรายการทดสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ผลการทดสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง บริษัท เค.วี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด จำนวน 3 ปล่อง วันที่ 7 มิถุนายน 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 พบว่า Hydrochloric acid (HCl) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับ Nickel (Ni) และ Nitric acid (HNO<sub>3</sub>) พารามิเตอร์ดังกล่าวยังไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้เพื่อควบคุม



ภาคผนวก ก

- รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



## รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เค.วี.เอส.เพลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

## ผลการทดสอบระดับเสียง (Leq. 8 hrs.) ในสถานประกอบการ

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท เค.วี.เอส.เพลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2568  
วันที่ทดสอบ : 8 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 3 กรกฎาคม 2568  
เครื่องมือ : Sound Level Meter "Aco" Model 6236 Serial No. 222191  
Sound Level Meter "Aco" Model 6236 Serial No. 222192

## ผลการทดสอบ

| ลำดับ        | บริเวณที่เก็บตัวอย่าง | ผลการตรวจวัด (dB (A))   |      | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> |
|--------------|-----------------------|---|------|------------------------|
|              |                       | TWA   | Leq  |                        |
| 1            | Plating 1             | 84  | 84.3 | 85                     |
| 2            | ระบบบำบัดน้ำเสีย      | 77  | 77.9 | 85                     |
| วิธีการทดสอบ |                       | Sound Level Meter, In – house method : WP-AP-22based on notification of Department of Labour Protection and Welfare |      |                        |

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



## รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เค.วี.เอส.เพลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

## ผลการทดสอบระดับความร้อนในสถานประกอบการ

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท เค.วี.เอส.เพลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : -  
วันที่ทดสอบ : - วันที่ออกรายงาน : 3 กรกฎาคม 2568  
เครื่องมือ : Heat Stress Monitor “JANTYTECH ” Model JT2011-E2 Serial No. 352221401

## ผลการทดสอบ

| ลำดับ        | บริเวณที่เก็บตัวอย่าง | ลักษณะงาน           | ผลการตรวจวัด WBGT (°C) | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> |
|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 1            | Plating               | งานเบา              | 31.5                   | 34.0                   |
| วิธีการทดสอบ |                       | Heat Stress Monitor |                        |                        |

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> = กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. 2559

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



## รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เค.วี.เอส.เพเลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

## ผลการทดสอบฝุ่นละอองและสารเคมีในสถานประกอบการ

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท เค.วี.เอส.เพเลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2568  
วันที่ทดสอบ : 8 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 3 กรกฎาคม 2568  
เครื่องมือ : Personal Air Sampling Pump "Gilian" Model LFS 113D C Serial No. 5524  
Personal Air Sampling Pump "Gilian" Model LFS 113D C Serial No. 11164  
Personal Air Sampling Pump "Gilian" Model LFS 113D C Serial No. 3358  
Personal Air Sampling Pump "Gilian" Model LFS 113D C Serial No. 3129  
Personal Air Sampling Pump "Gilian" Model LFS 113D C Serial No. 4631  
Personal Air Sampling Pump "Gilian" Model LFS 113D C Serial No. 3120  
Personal Air Sampling Pump "Gilian" Model LFS 113D C Serial No. 11166



## ผลการทดสอบ

| ลำดับ        | บริเวณที่เก็บตัวอย่าง/รายการทดสอบ               | ผลการทดสอบ  | มาตรฐาน                |                           |
|--------------|---|---|------------------------|---------------------------|
|              |   |   | (1)                    | (2)                       |
| 1            | Plating 1                                       |   |                        |                           |
|              | Sodium hydroxide (NaOH)                         | 0.02 mg/m <sup>3</sup>  | 2 mg/m <sup>3(3)</sup> | C2 mg/m <sup>3(4)</sup>   |
|              | Nickel (Ni)                                     | 0.05 mg/m <sup>3</sup>  | 1 mg/m <sup>3(3)</sup> | 0.01 mg/m <sup>3(3)</sup> |
|              | Hydrochloric acid (HCl)                         | 0.15 ppm  | C5 ppm <sup>(4)</sup>  | C2 ppm <sup>(4)</sup>     |
|              | Total hydrocarbons (THC)                        | 1.41 mg/m <sup>3</sup>  | None <sup>(5)</sup>    | None <sup>(5)</sup>       |
| 2            | Plating 2                                       |   |                        |                           |
|              | Sodium hydroxide (NaOH)                         | 0.03 mg/m <sup>3</sup>  | 2 mg/m <sup>3(3)</sup> | C2 mg/m <sup>3(4)</sup>   |
|              | Nickel (Ni)                                     | 0.02 mg/m <sup>3</sup>  | 1 mg/m <sup>3(3)</sup> | 0.01 mg/m <sup>3(3)</sup> |
|              | Hydrochloric acid (HCl)                         | 0.14 ppm  | C5 ppm <sup>(4)</sup>  | C2 ppm <sup>(4)</sup>     |
|              | Total hydrocarbons (THC)                        | 1.33 mg/m <sup>3</sup>  | None <sup>(5)</sup>    | None <sup>(5)</sup>       |
| 3            | Passivation (ไลน์ลอกผิวชิ้นงาน)                 |   |                        |                           |
|              | Nickel (Ni)                                     | 0.02 mg/m <sup>3</sup>  | 1 mg/m <sup>3(3)</sup> | 0.01 mg/m <sup>3(3)</sup> |
|              | Nitric acid (HNO <sub>3</sub> )                 | 0.12 ppm  | 2 ppm <sup>(3)</sup>   | 2 ppm <sup>(3)</sup>      |
| 4            | ระบบบำบัดน้ำเสีย                                |   |                        |                           |
|              | Sulfuric acid (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) | 0.13 mg/m <sup>3</sup>  | 1 mg/m <sup>3(3)</sup> | 0.2 mg/m <sup>3(3)</sup>  |
|              | Sodium hydroxide (NaOH)                         | 0.02 mg/m <sup>3</sup>  | 2 mg/m <sup>3(3)</sup> | C2 mg/m <sup>3(4)</sup>   |
|              | Poly Aluminium Chloride as Acetic acid          | 0.10 ppm  | 10 ppm <sup>(3)</sup>  | 10 ppm <sup>(3)</sup>     |
| วิธีการทดสอบ |   | 1. Sodium hydroxide (NaOH) : Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and Spectrophotometer<br>2. Nickel (Ni) : MCE Filter, Personal Air Sampling Pump and AAS<br>3. Hydrochloric acid (HCl) : Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and ISE<br>4. Total hydrocarbons (THC) : Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and GC<br>5. Nitric acid (HNO <sub>3</sub> ) : Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and ISE<br>6. Sulfuric acid (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) : Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and ISE<br>7. Poly Aluminium Chloride as Acetic acid : Solid Sorbent Tube, Personal Air Sampling Pump and GC |                        |                           |

- หมายเหตุ (1) = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชี้แจงค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
(2) = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2024.  
(3) = ชี้แจงค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ (Time Weighted Average ; TWA)  
(4) = ชี้แจงค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดในระหว่างทำงาน (Threshold Limit Value – Ceiling ; TLV-C)  
(5) = ไม่มีมาตรฐานกำหนด (No Standard ; None)



## รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เค.วี.เอส.เพเลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

## ผลการทดสอบสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท เค.วี.เอส.เพเลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2568  
วันที่ทดสอบ : 8 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 3 กรกฎาคม 2568  
เครื่องมือ : Isokinetic "Apex Instruments" Model XD-502-V Serial No.1901001

## ผลการทดสอบ

1/4

| รายการตรวจวัด                                | ผลการตรวจวัด<br>ปล่อง Scrubber (ไลน์ล็อกผิวชิ้นงาน) | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> |
|--|---|------------------------|
| เชื้อเพลิงที่ใช้                             | -   | -                      |
| ขนาด (cm)                                    | 80 x 120  | -                      |
| ความสูง (m)                                  | 8   | -                      |
| อุณหภูมิ (°C)                                | 30  | -                      |
| ความเร็วลมเฉลี่ย (m/sec)                     | 10.15   | -                      |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)                       | 58.53   | -                      |
| Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) (%)        | 1.10  | -                      |
| Oxygen (O <sub>2</sub> ) (%)                 | 16.81   | -                      |
| อัตราการระบายอากาศเสีย (m <sup>3</sup> /hr)  | 13,993  | -                      |
| Hydrochloric acid (HCl) (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.38  | 200                    |
| Nitric acid (HNO <sub>3</sub> ) (ppm)        | 0.31  | -                      |
| Nickel (Ni) (mg/m <sup>3</sup> )             | 0.15  | -                      |

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



## รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เค.วี.เอส.เพเลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

## ผลการทดสอบสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท เค.วี.เอส.เพเลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2568  
วันที่ทดสอบ : 8 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 3 กรกฎาคม 2568  
เครื่องมือ : Isokinetic "Apex Instruments" Model XD-502-V Serial No.1901001

## ผลการทดสอบ

2/4

| รายการตรวจวัด                                | ผลการตรวจวัด<br>ปล่อง Scrubber Line 1 | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> |
|--|---------------------------------------|------------------------|
| เชื้อเพลิงที่ใช้                             | -                                     | -                      |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (cm)                       | 60                                    | -                      |
| ความสูง (m)                                  | 8                                     | -                      |
| อุณหภูมิ (°C)                                | 32                                    | -                      |
| ความเร็วลมเฉลี่ย (m/sec)                     | 8.50                                  | -                      |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)                       | 60.20                                 | -                      |
| Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) (%)        | 1.71                                  | -                      |
| Oxygen (O <sub>2</sub> ) (%)                 | 16.86                                 | -                      |
| อัตราการระบายอากาศเสีย (m <sup>3</sup> /hr)  | 3,291                                 | -                      |
| Hydrochloric acid (HCl) (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.41                                  | 200                    |
| Nickel (Ni) (mg/m <sup>3</sup> )             | 0.16                                  | -                      |

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไผ่จีน อำเภอสว่างพรวน จังหวัดนครปฐม 73210

Email- cem\_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-06312

### รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เค.วี.เอส.เพเลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

### ผลการทดสอบสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท เค.วี.เอส.เพเลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2568  
วันที่ทดสอบ : 8 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 3 กรกฎาคม 2568  
เครื่องมือ : Isokinetic “Apex Instruments” Model XD-502-V Serial No.1901001

### ผลการทดสอบ

3/4

| รายการตรวจวัด                                | ผลการตรวจวัด<br>ปล่อง Scrubber Line 2 | มาตรฐาน <sup>(1)</sup> |
|--|---------------------------------------|------------------------|
| เชื้อเพลิงที่ใช้                             | -                                     | -                      |
| ขนาด (cm)                                    | 45 x 45                               | -                      |
| ความสูง (m)                                  | 10                                    | -                      |
| อุณหภูมิ (°C)                                | 39                                    | -                      |
| ความเร็วลมเฉลี่ย (m/sec)                     | 5.68                                  | -                      |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)                       | 65.10                                 | -                      |
| Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) (%)        | 0.10                                  | -                      |
| Oxygen (O <sub>2</sub> ) (%)                 | 19.20                                 | -                      |
| อัตราการระบายอากาศเสีย (m <sup>3</sup> /hr)  | 1,350                                 | -                      |
| Hydrochloric acid (HCl) (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.08                                  | 200                    |
| Nickel (Ni) (mg/m <sup>3</sup> )             | 0.46                                  | -                      |

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไผ่จีน อำเภอสว่างพรวน จังหวัดนครปฐม 73210

Email- cem\_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-06312

### รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เค.วี.เอส.เพเลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

### ผลการทดสอบสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท เค.วี.เอส.เพเลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2568  
วันที่ทดสอบ : 8 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 3 กรกฎาคม 2568  
เครื่องมือ : Isokinetic “Apex Instruments” Model XD-502-V Serial No.1901001  
Gas analyzer “SAUERMAN” Model SI CA 230 Serial No.1D2506000223

### ผลการทดสอบ

4/4

| รายการตรวจวัด  | ผลการตรวจวัด | มาตรฐาน <sup>(2)</sup> |
|--|--------------|------------------------|
|  | ปล่อง Boiler |                        |
| เชื้อเพลิงที่ใช้   | LPG          | -                      |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (cm)   | 30           | -                      |
| ความสูง (m)  | 8            | -                      |
| อุณหภูมิ (°C)  | 176          | -                      |
| ความเร็วลมเฉลี่ย (m/sec)   | 8.12         | -                      |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)   | 23.18        | -                      |
| Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) (%)                                  | 7.60         | -                      |
| Oxygen (O <sub>2</sub> ) (%)   | 12.59        | -                      |
| อัตราการระบายอากาศเสีย (m <sup>3</sup> /hr)                            | 1,030        | -                      |
| Total Suspended Particulate (TSP) (mg/m <sup>3</sup> ) <sup>(##)</sup> | 58.11        | 320                    |
| Sulfur dioxide (SO <sub>2</sub> ) (ppm) <sup>(##)</sup>                | <0.01        | 60                     |
| Oxide of Nitrogen (NO <sub>x</sub> ) (ppm) <sup>(###)</sup>            | 123.78       | 200                    |
| Carbon monoxide (CO) (ppm) <sup>(##)</sup>                             | 235.85       | 690                    |

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



### รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เค.วี.เอส.เพเลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

### ผลการทดสอบสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท เค.วี.เอส.เพเลตติ้ง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 103/3 หมู่ 4 ซอยมินิแฟคทอรี 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2568  
วันที่ทดสอบ : 8 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 3 กรกฎาคม 2568

|              |   |
|--------------|---|
| วิธีการทดสอบ | 1. Total Suspended Particulate (TSP) : Isokinetic / US EPA Method 5<br>2. Sulfur dioxide (SO <sub>2</sub> ) : US EPA Method 6C / Instrument Method<br>3. Oxide of Nitrogen (NO <sub>x</sub> ) : US EPA Method 7E / Instrument Method<br>4. Carbon monoxide (CO) : US EPA Method 10 / Instrument Method<br>5. Nickel (Ni) : US EPA Method 29<br>6. Hydrochloric acid (HCl) : US EPA Method 26<br>7. Nitric acid (HNO <sub>3</sub> ) : US EPA Method 18 |
|--------------|---|

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  
<sup>(##)</sup> = รายการทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบให้วิเคราะห์ได้จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เลขทะเบียน ว-131

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร



เลขที่ จป. 009/68

11 มิถุนายน 2568

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการตรวจวัดมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบรายงานผลการตรวจวัดมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงาน

ด้วยบริษัทเมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการ ชุบ-เคลือบผิวโลหะ  
ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 4 ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  
โทรศัพท์ 364161-5 โทรสาร 364166 ประสงค์ที่จะขอรายงานผลการตรวจวัดมลสารทางอากาศ  
จากปล่องของโรงงาน ตามแบบรายงานที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา





ตารางแบบท้ายประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 เรื่อง การกำหนดอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม(แก้ไขเพิ่มเติม)  
 แบบรายงานผลการตรวจวัดมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงาน

ชื่อโรงงาน: บริษัท เมเทค คิทาบุระ (ประเทศไทย) จำกัด
 ขนาดพื้นที่แปลงที่ดินที่ได้รับอนุญาต: 24 ไร่
 นิคมอุตสาหกรรม: นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
 แปลงที่:
 เบอร์โทรศัพท์:

| แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศ              |       | มลสารทางอากาศที่ปล่อยออก       |  |                                    |               |                   |                           | ปล่องระบายมลสารทางอากาศ (3)         |             |       |                                      | เครื่องบำบัดมลสารอากาศ |       |                           | Std.<br>(กก./วัน/ไร่) |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------|------------------------|-------|---------------------------|-----------------------|
| ชนิดของแหล่งกำเนิด (1)                | จำนวน | ชนิด (2)                       | ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศ (mg/m <sup>3</sup> ) | อัตราการไหล (Nm <sup>3</sup> /Sec) | อุณหภูมิ (°C) | ปริมาณ/วัน (Kg/d) | ปริมาณ/วัน/ไร่ (Kg/d/rai) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (m) (ปากปล่อง) | ความสูง (m) | จำนวน | กำลังแรงม้าของเครื่องดูด (กิโลวัตต์) | ชนิด (4)               | จำนวน | ประสิทธิภาพในการบำบัด (%) |                       |
| Boiler Stack                          | 1     | TSP                            | <1.0   | 2.305                              | 93.50         | <0.19917          | <0.00830                  | 0.80                                | 15.00       |       |                                      |                        |       |                           |                       |
|                                       | 1     | SO <sub>2</sub>                | <2.6   |                                    |               | <0.51785          | <0.02158                  |                                     |             |       |                                      |                        |       |                           |                       |
|                                       | 1     | NO <sub>x</sub>                | 35   |                                    |               | 7.17024           | 0.29876                   |                                     |             |       |                                      |                        |       |                           |                       |
| Wet Scrubber Stack No.1 (Factory 1)   | 1     | HCl                            | <1.8   | 3.149                              | 30.42         | <0.48967          | <0.02040                  | 0.90                                | 10.00       |       |                                      |                        |       |                           |                       |
|                                       | 1     | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | <0.06  |                                    |               | <0.01632          | <0.00068                  |                                     |             |       |                                      |                        |       |                           |                       |
| Wet Scrubber Stack No.5 (Factory 1)   | 1     | HCl                            | <1.8   | 0.506                              | 31.58         | <0.07865          | <0.00328                  | 0.30                                | 5.20        |       |                                      |                        |       |                           |                       |
|                                       | 1     | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | <0.06  |                                    |               | <0.00262          | <0.00011                  |                                     |             |       |                                      |                        |       |                           |                       |
| Wet Scrubber Stack (Acid) (Factory 2) | 1     | HCl                            | <1.8   | 2.619                              | 32.42         | <0.40732          | <0.01697                  | 0.60                                | 10.00       |       |                                      |                        |       |                           |                       |
|                                       | 1     | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | <0.06  |                                    |               | <0.01358          | <0.00057                  |                                     |             |       |                                      |                        |       |                           |                       |


หมายเหตุ : (1) ได้แก่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแต่ละขั้นตอนที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ เช่น หม้อไอน้ำ, หม้ออบ, หม้ออบ, เตาหลอม, เตาอบ  
 (2) ชนิดของมลสารอากาศที่เกิดขึ้น เช่น ก๊าซ SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, Benzene, Styrene, Xylene, Toluene  
 (3) หมายถึง ปล่องที่ต่อมาจากแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศเพื่อนำมลสารทางอากาศออกนอกโรงงาน  
 (4) หมายถึง ชนิดของเครื่องควบคุม เช่น Cyclone, Bag filter, Absorption Tower ฯลฯ

ตารางแบบท้ายประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 เรื่อง การกำหนดอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม(แก้ไขเพิ่มเติม)  
 แบบรายงานผลการตรวจวัดมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงาน

ชื่อโรงงาน: บริษัท เมเทค คิทาบุระ (ประเทศไทย) จำกัด
 ขนาดพื้นที่แปลงที่ดินที่ได้รับอนุญาต: 24 ไร่
 นิคมอุตสาหกรรม: นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
 แปลงที่:
 เบอร์โทรศัพท์:

| แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศ                |       | มลสารทางอากาศที่ปล่อยออก |  |                                    |               |                   |                           | ปล่องระบายมลสารทางอากาศ (3)         |             |       |                                      | เครื่องบำบัดมลสารอากาศ |       |                           | Std.<br>(กก./วัน/ไร่) |
|---|-------|--------------------------|--|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------|------------------------|-------|---------------------------|-----------------------|
| ชนิดของแหล่งกำเนิด (1)                  | จำนวน | ชนิด (2)                 | ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศ (mg/m <sup>3</sup> ) | อัตราการไหล (Nm <sup>3</sup> /Sec) | อุณหภูมิ (°C) | ปริมาณ/วัน (Kg/d) | ปริมาณ/วัน/ไร่ (Kg/d/rai) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (m) (ปากปล่อง) | ความสูง (m) | จำนวน | กำลังแรงม้าของเครื่องดูด (กิโลวัตต์) | ชนิด (4)               | จำนวน | ประสิทธิภาพในการบำบัด (%) |                       |
| Wet Scrubber Stack No.3 (Factory 1)     | 1     | HCN                      | 0.02   | 0.912                              | 30.25         | 0.09158           | 0.00007                   | 0.45                                | 4.20        |       |                                      |                        |       |                           |                       |
| Wet Scrubber Stack No.4 (Factory 1)     | 1     | HCN                      | <0.01  | 0.992                              | 30.67         | <0.00086          | <0.00004                  | 0.45                                | 5.20        |       |                                      |                        |       |                           |                       |
| Wet Scrubber Stack (Alkali) (Factory 3) | 1     | HCN                      | <0.01  | 4.042                              | 32.75         | <0.00349          | <0.00015                  | 0.90                                | 10.00       |       |                                      |                        |       |                           |                       |

หมายเหตุ : (1) ได้แก่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแต่ละขั้นตอนที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ เช่น หม้อไอน้ำ, หม้ออบ, หม้ออบ, เตาหลอม, เตาอบ  
 (2) ชนิดของมลสารอากาศที่เกิดขึ้น เช่น ก๊าซ SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, Benzene, Styrene, Xylene, Toluene  
 (3) หมายถึง ปล่องที่ต่อมาจากแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศเพื่อนำมลสารทางอากาศออกนอกโรงงาน  
 (4) หมายถึง ชนิดของเครื่องควบคุม เช่น Cyclone, Bag filter, Absorption Tower ฯลฯ







บริษัท สยาม เอ็น เค เอส จำกัด  
SIAM NKS CO., LTD.

123 MOO 4 NAKHONLUANG INDUSTRIAL ESTATE, TAMBOL BANGPHRAKRU,  
AMPHUR NAKHONLUANG, AYUTTHAYA 13260 Tel. (035) 364028-9 Fax. (035) 364030

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง  
รับที่..... 443/68  
วันที่..... 1 ก.ค. 2568  
เวลา..... 16:30 น.

บริษัท สยาม เอ็นเคเอส จำกัด

123 หมู่ 4 ตำบลบางพระครู

อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13260

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผลการตรวจวัดมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการตรวจวัดมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 1 ชุด

บริษัท สยาม เอ็นเคเอส จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน เลขที่ 72170000125520 ตั้งอยู่เลขที่ 123  
นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง หมู่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
ขอส่งข้อมูลและสำเนาเอกสารรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรม  
เรื่องการกำหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ 79/2549



ลงชื่อผู้รับเอกสาร .....

วันที่ ...../...../.....

## แบบรายงานผลการตรวจวัดมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงาน

ชื่อโรงงาน SIAM NKS CO., LTD.

ขนาดพื้นที่แปลงที่ได้รับอนุญาต 16 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา

| No. | วันที่ตรวจวัด | Plant Name / แหล่งกำเนิด             | ความสูงปล่อง (เมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง (เมตร) | อุณหภูมิ (°C) | อัตราการไหล (m³/s) | ความเข้มข้น |       |       |       |                         | อัตราการระบาย |              |              |              |                                      |
|-----|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------|-------|-------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
|     |               |                                      |                     |                               |               |                    | TSP         | SO2   | NOx   | CO    | Others                  | TSP           | SO2          | NOx          | CO           | Others                               |
|     |               |                                      | (เมตร)              | ปล่อง (เมตร)                  | (°C)          | (m³/s)             | (mg/m³)     | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (mg/m³)                 | (kg/rai/day)  | (kg/rai/day) | (kg/rai/day) | (kg/rai/day) | (kg/rai/day)                         |
| 1   | 6/5/2025      | ปล่อง Boiler 1                       | 5.50                | 0.40                          | 114.27        | 0.59               | 0.9         | 1     | 58    | 40    |                         | 0.0009331     | 0.0027221    | 0.113374     | 0.0475876    |                                      |
| 2   | 6/5/2025      | ปล่อง Boiler 2                       | 5.50                | 0.40                          | 75.13         | 0.62               | 0.54        | 1     | 71    | 51    |                         | 0.0005883     | 0.0028605    | 0.1458423    | 0.0637593    |                                      |
| 3   | 6/5/2025      | ปล่อง Boiler 3                       | 5.50                | 0.40                          | 51.73         | 0.63               | 0.31        | 1     | 61    | 35    |                         | 0.0003432     | 0.0029066    | 0.1273221    | 0.0444621    |                                      |
| 4   | 7/5/2025      | ปล่อง Slurry Dryer Line BCN          | 10.40               | 0.40                          | 103.43        | 0.66               | 0           | 0     | 1     | 0     |                         | 0             | 0            | 0.0021866    | 0            |                                      |
| 5   | 7/5/2025      | ปล่อง Burner Line BCN                | 10.80               | 0.20 x 0.20                   | 181.10        | 0.17               | 2.42        | 1     | 64    | 1     |                         | 0.0007229     | 0.0007843    | 0.0360464    | 0.0003428    |                                      |
| 6   | 7/5/2025      | ปล่อง Exhaust Blower Line CuO        | 10.40               | 0.40                          | 91.63         | 0.66               | 10.17       | 0     | 0     | 0     | Cu = 0.007              | 0.0117945     | 0            | 0            | 0            | 8.11812E-06                          |
| 7   | 7/5/2025      | ปล่อง Burner Line CuO                | 10.80               | 0.20                          | 94.60         | 0.14               | 0.32        | 1     | 1     | 2     |                         | 7.872E-05     | 0.0006459    | 0.0004638    | 0.0005646    |                                      |
| 8   | 6/5/2025      | ปล่อง Wet Scrubber Line EN           | 8.00                | 0.40                          | 32.80         | 0.48               | 0           | 0     | 0     | 0     | NH4 = 0.18              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0.000151819                          |
| 9   | 6/5/2025      | ปล่อง Wet Scrubber Line CuO Reaction | 6.00                | 0.65                          | 40.70         | 1.79               | 0           | 0     | 0     | 0     | Cu = 0.005<br>Cl = 0.26 | 0             | 0            | 0            | 0            | Cu = 1.57267E-05<br>Cl = 0.000817786 |
| 10  | 6/5/2025      | ปล่อง Wet Scrubber Line BCN Reaction | 10.20               | 0.40                          | 32.80         | 0.49               | 0           | 0     | 3     | 0     |                         | 0             | 0            | 0.0048702    | 0            |                                      |

## แบบรายงานผลการตรวจวัดมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงาน


ชื่อโรงงาน SIAM NKS CO., LTD.

ขนาดพื้นที่แปลงที่ได้รับอนุญาต 16 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา

| No. | วันที่ตรวจวัด | Plant Name / แหล่งกำเนิด  | ความสูงปล่อง (เมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง (เมตร) | อุณหภูมิ (°C) | อัตราการไหล (m³/s) | ความเข้มข้น |       |       |       |            | อัตราการระบาย |              |              |              |              |
|-----|---------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |               |                           |                     |                               |               |                    | TSP         | SO2   | NOx   | CO    | Others     | TSP           | SO2          | NOx          | CO           | Others       |
|     |               |                           | (เมตร)              | ปล่อง (เมตร)                  | (°C)          | (m³/s)             | (mg/m³)     | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (mg/m³)    | (kg/rai/day)  | (kg/rai/day) | (kg/rai/day) | (kg/rai/day) | (kg/rai/day) |
| 11  | 7/5/2025      | ปล่องห้อง Lab (AAS)       | 10.20               | 0.20                          | 31.23         | 0.11               | 0           | 0     | 1     | 0     | HCl = 0.06 | 0             | 0            | 0.0003644    | 0            | 1.15973E-05  |
| 12  | 7/5/2025      | ปล่องห้อง Lab (Hood No.1) | 10.20               | 0.25                          | 31.97         | 0.17               | 0           | 0     | 1     | 0     | HCl = 0.11 | 0             | 0            | 0.0005632    | 0            | 0.000033     |
| 13  | 7/5/2025      | ปล่องห้อง Lab (Hood No.2) | 10.20               | 0.20                          | 31.90         | 0.11               | 0           | 0     | 1     | 0.00  | HCl = 0.04 | 0             | 1            | 0.0003644    | 0            | 7.73154E-06  |
|     |               |                           |                     |                               |               |                    |             |       |       |       |            |               |              |              |              |              |



ลงชื่อ



## แบบสำรวจข้อมูลอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายของโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  
และอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (มักกะสัน) ประจำปี 2567

คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลในแบบสำรวจให้ครบทุกข้อ และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่

### 1. ข้อมูลทั่วไป

#### 1.1 ข้อมูลโรงงาน

#### 1.2 ข้อมูลผู้กรอกแบบสำรวจข้อมูล

### 2. อัตราการระบายมลสารจากปล่อง (หากไม่สะดวกในการกรอกข้อมูลกรุณาแนบผลการตรวจวัดเพิ่มเติม)

2.1 อัตราการระบายมลสารจากปล่อง รอบ 2/2567 ช่วงเดือน กรกฎาคม 2567 – ธันวาคม 2567

2.2 อัตราการระบายมลสารจากปล่อง รอบ 1/2568 ช่วงเดือน มกราคม 2568 – มิถุนายน 2568

2.3 ภาพถ่ายทางอากาศของโรงงาน (Google Maps) โดยระบุหมายเลขตำแหน่งของปล่องบนรูปภาพ  
ตามลำดับที่ของปล่องระบายอากาศจากข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3

### 1. ข้อมูลทั่วไป

#### 1.1 ข้อมูลโรงงาน

ชื่อโรงงาน/บริษัท ยามาโมโตะ เฟนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หนองหลวง

ที่อยู่ 124/1 ม.4 ต.บางพระ อ.บางพระ จ.ชลบุรี 13260

เลขทะเบียนโรงงาน น.59-3/2540-ปสร.

ประเภทกิจการ เหล็กโลหะ

แปลงที่ดินเลขที่ G-06 พื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่

#### 1.2 ข้อมูล

ชื่อ-สกุล [REDACTED]

ตำแหน่ง [REDACTED]

☒ วิศวกรสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ☐ ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ฝ่าย/แผนก [REDACTED]

โทรศัพท์ [REDACTED]

อีเมล [REDACTED]



2.2 อัตราการระบายมลสารจากปล่อง รอบ 1/2568 ช่วงเดือน มกราคม 2568 – มิถุนายน 2568 (หากไม่สะดวกในการกรอกข้อมูล สามารถแนบรายงานผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายเพื่อตอบกลับแบบสำรวจได้)

☒ มีปล่องระบาย จำนวน 4 ปล่อง ☐ ไม่มีปล่องระบาย (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องหน้าคำตอบ)

| ปล่อง<br>ที่ | ชื่อปล่อง       | ข้อมูลปล่อง |                       |                  |                                       |          | ความเข้มข้นมลพิษทางอากาศ <sup>(2)</sup> (µg/Nm³) |                 |                 |       | อัตราการระบายมลพิษทางอากาศ |                 |                 |     | ลักษณะของปล่อง   |                     |        | ประเภท<br>เชื้อเพลิง | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|----------|--|-----------------|-----------------|-------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----|------------------|---------------------|--------|----------------------|----------|
|              |                 | ความสูง     | เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง | ความเร็ว<br>ก๊าซ | อัตราการไหล<br>ของก๊าซ <sup>(1)</sup> | อุณหภูมิ | TSP  | SO <sub>2</sub> | NO <sub>2</sub> | CO    | TSP                        | SO <sub>2</sub> | NO <sub>2</sub> | CO  | ปลายตรง          |                     | ปลายงอ |                      |          |
|              |                 | m           | cm.                   | -----            | -----                                 | °C       | mg/m³  | ppm             | ppm             | ----- | g/s                        | g/s             | g/s             | g/s | มีหมอก<br>กั้นฝน | ไม่มีหมอก<br>กั้นฝน |        |                      |          |
| 1            | ปล่องระบายมลพิษ | 10          | 40                    |                  |                                       | 42       | 12.89  | 1               | 3               |       |                            |                 |                 |     | ✓                |                     |        | Electric             |          |
| 2            | Dust check out  | 12          | 40                    |                  |                                       | 37       | 11.39  | 0.81            | 1.13            |       |                            |                 |                 |     |                  |                     | ✓      |                      |          |
| 3            | Dust (S/B)      | 6           | 40                    |                  |                                       | 35       | 12.59  | 0               | 1.19            |       |                            |                 |                 |     | ✓                |                     |        |                      |          |
| 4            | Dust (Mold)     | 13          | 50                    |                  |                                       | 37       | 11.81  | 0               | 1.34            |       |                            |                 |                 |     | ✓                |                     |        |                      |          |
| 5            |                 |             |                       |                  |                                       |          |  |                 |                 |       |                            |                 |                 |     |                  |                     |        |                      |          |
| 6            |                 |             |                       |                  |                                       |          |  |                 |                 |       |                            |                 |                 |     |                  |                     |        |                      |          |
| 7            |                 |             |                       |                  |                                       |          |  |                 |                 |       |                            |                 |                 |     |                  |                     |        |                      |          |
| 8            |                 |             |                       |                  |                                       |          |  |                 |                 |       |                            |                 |                 |     |                  |                     |        |                      |          |
| 9            |                 |             |                       |                  |                                       |          |  |                 |                 |       |                            |                 |                 |     |                  |                     |        |                      |          |
| 10           |                 |             |                       |                  |                                       |          |  |                 |                 |       |                            |                 |                 |     |                  |                     |        |                      |          |
| 11           |                 |             |                       |                  |                                       |          |  |                 |                 |       |                            |                 |                 |     |                  |                     |        |                      |          |
| 12           |                 |             |                       |                  |                                       |          |  |                 |                 |       |                            |                 |                 |     |                  |                     |        |                      |          |
| 13           |                 |             |                       |                  |                                       |          |  |                 |                 |       |                            |                 |                 |     |                  |                     |        |                      |          |
| 14           |                 |             |                       |                  |                                       |          |  |                 |                 |       |                            |                 |                 |     |                  |                     |        |                      |          |

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> สภาวะดำเนินการจริง (Actual Condition)

<sup>(2)</sup> สภาวะมาตรฐาน (Normal Condition)

- ปล่องที่มีการเผาไหม้ – อ้างอิงที่สภาวะ (Reference Condition) อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท สภาวะความชื้นเป็นศูนย์ หรือสภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาณออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen) ร้อยละ 7
- ปล่องที่ไม่มีการเผาไหม้ – อ้างอิงที่สภาวะ (Reference Condition) อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท สภาวะความชื้นเป็นศูนย์ หรือสภาวะแห้ง (Dry Basis)
- ความสูงของปล่องวัดจากระดับพื้นดินถึงปากปล่อง

- ไม่มีการระบายมลพิษทางอากาศออกจากปล่อง ให้ระบุดังนี้

- ☐ ไม่ได้ใช้งาน : กรณีมีปล่องระบายมลพิษทางอากาศแต่ไม่มีการใช้งานปล่องระบาย หรือเป็นปล่องสำรองกรณีฉุกเฉิน
- ☐ ยกเลิก : กรณีทำการรื้อถอนปล่องระบายมลพิษทางอากาศออกจากพื้นที่

คำแนะนำ :

1. ตรวจสอบจำนวนปล่องระบายมลพิษทางอากาศหากไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขเพิ่มเติม/ลด ได้
2. ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลปล่อง
3. เติมข้อมูลจากผลการตรวจวัดปล่องระบายมลพิษทางอากาศ
4. ตรวจสอบหน่วยของข้อมูลปล่องและความเข้มข้นมลพิษทางอากาศ
5. กรณีมีปล่องแต่ไม่ได้ดำเนินการให้กรอกข้อมูล ชื่อปล่อง ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง และระบุตำแหน่งในข้อ 2.4

ภาคผนวก ข-6  
แบบฟอร์มขอจัดตั้งโรงงาน

---



e-PP

ระบบอนุมัติ - อนุญาต ทางอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนเจ้าหน้าที่

Home

Logout



ใช้ที่ดินและต่อใบอนุญาต



ขอก่อสร้างอาคาร



ขุดดิน ถมดิน



การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม



โปรแกรมอื่นๆ



รายงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้อนุมัติ อนุญาต



การติดตามพิจารณาผล



WTMS



แบบ กนอ. 03/1

Form IEAT 03/1

คำขอแจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม  
APPLICATION FOR NOTIFICATION OF  
INDUSTRIAL OPERATION COMMENCEMENT

คำแนะนำ

Instructions

การยื่นคำขอแจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม

Submission of Application for Notification of Industrial Operation Commencement

- กรอกแบบคำขอให้ถูกต้องและครบถ้วน  
Fill in the Application Form correctly and completely.
- ขีดข้อความที่ไม่ใช่ข้อและกาเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่เกี่ยวข้อง  
Cross out inapplicable wording and mark ✓ in the relevant box ☐.
- หากช่องว่างสำหรับกรอกไม่พอ ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบกับคำขอ  
If the space provided is not sufficient, describe in attachment.
- เอกสารจำนวน 3 ชุด แนบประกอบคำขออนุญาต (เอกสารต้องมีการลงนามรับรองความถูกต้องของผู้มีอำนาจ)  
Attach 3 sets of the following documents to the Application (Documents must be certified by signature(s) of authorized person(s)):
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันออกหนังสือ)  
Copy of the Company Affidavit (not older than 6 months from the issue date)
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นคนต่างด้าว) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล  
Copies of the Identification Card or copy of passport (in case of foreigner) of the authorized person(s) to sign on behalf of the juristic person
  - หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (ถ้ามี)  
Power of Attorney affixed with duty stamps as required by law (if any)
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นคนต่างด้าว) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)  
Copies of the Identification Cards or copy of passport (in case of foreigner) of the grantor and the attorney-in-fact (in case of authorization)
- ผู้ยื่นคำขอ ควรเป็นผู้ที่เข้าใจในสาระสำคัญของเอกสารคำขอเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการพิจารณาและสรุปผล  
The applicant should be a person who understands the essence of the Application to ensure correctness and rapidity in the consideration and conclusion.  
ในกรณีที่ต้องการคำชี้แจงในการกรอกคำขอ โปรดติดต่อ  
For more information, please contact:
  - ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ (BUSINESS SERVICES DEPARTMENT)  
Business Services Department  
โทรศัพท์หมายเลข 0-2253-0561  
Telephone: 0-2253-0561  
หรือกองอนุญาตผู้ประกอบการ ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ  
or Business License Division, Business Services Department  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ 10400  
Industrial Estate Authority of Thailand, Nikom Makkasani Road, Bangkok 10400  
โทรศัพท์หมายเลข 0-2253-0561 ต่อ 4402, 4409, 4417, 4446 FAX 0-2650-0218  
Telephone: 0-2253-0561 Ext. 4402, 4409, 4417, 4446, Fax: 0-2650-0218  
หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  
or the relevant Industrial Estate Office
- ให้ยื่นคำขอที่ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ (BUSINESS SERVICES DEPARTMENT)  
The Application must be submitted at the Business Services Department  
หรือกองอนุญาตผู้ประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
or Business License Division, Industrial Estate Authority of Thailand  
หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  
or the relevant Industrial Estate Office.



แบบประเมินตนเองในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ

(Primary Self-Assessment of Business Operation Form)

เพื่อเป็นการให้ผู้ประกอบการได้รับทราบประเด็นการตรวจโรงงานของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้น เพื่จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดแนบบแบบประเมินตนเองนี้มาพร้อมกันคำขอด้วย

(To acknowledge reasons for factory inspection and allow you to perform tasks to meet the requirements required by the related laws. Please attach this form with the application.)

1. สถานที่ประกอบกิจการ ลักษณะอาคารโรงงาน และบริเวณภายในอาคาร

- ☐ สถานที่ประกอบกิจการห่างจากเขตติดต่อสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด
- ☐ อาคารโรงงานมีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสม โดยอาคารที่จะประกอบกิจการได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและใบรับรองการใช้อาคารแล้ว โดยเป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

☐ มีพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร ต่อ คนงานหนึ่งคน

2. เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่มีน้ำหนักใช้งาน

- ☐ มีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในการออกแบบและวางผังโรงงาน
- ☐ การติดตั้งตามแบบแปลน
- ☐ กรณีมีหม้อไอน้ำ / หม้อต้ม / เครื่องอัดก๊าซ / ถังปฏิกรณ์/ภาชนะบรรจุที่มีความกดดันต่างจากบรรยากาศ/ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 25,000 ลิตรขึ้นไป ได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

3. คนงานประจำโรงงาน

- ☐ กรณีมีหม้อไอน้ำ / หม้อต้ม โรงงานจัดให้มีผู้ควบคุมที่มีคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
- ☐ มีผู้ควบคุมดูแล และผู้ปฏิบัติงานประจำสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
4. การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ☐ มีการแยกเก็บสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีวัตถุพิษหรือวัตถุไวไฟปนอยู่ด้วย และเก็บในที่ที่เหมาะสม

☐ มีสารขอ สก.1 / สก.2 / สก.3

☐ กรณีโรงงานมีระบบบำบัดน้ำเสีย / ระบบบำบัดอากาศ จัดให้มีการออกแบบและคำนวณว่าระบบมีความสามารถเพียงพอ โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

☐ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง / อากาศ / เสียงดัง อยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

5. ความปลอดภัยในการประกอบกิจการ

- ☐ กรณีโรงงานที่เข้าข่ายต้องจัดทำความเสี่ยงจากการประกอบกิจการ ได้แนบบรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงมาประกอบด้วย
- ☐ กรณีโรงงานเข้าข่ายต้องมีการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว
- ☐ มีการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล / อุปกรณ์ / ชุดทำงาน
- ☐ มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุอันตราย สัญญาณเตือนภัย
- ☐ มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นประจำ โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
- ☐ กรณีมีสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ได้มีการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย และการจัดเก็บวัตถุอันตรายมีความเหมาะสม โดยเก็บถูกต้องตามคุณสมบัติของวัตถุอันตราย

6. การปฏิบัติตามรายงาน IEE/EIA/EHIA

- ☐ ตรวจสอบว่ากิจการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน IEE/EIA/EHIA
- ☐ ได้ตรวจสอบว่าดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน IEE/EIA/EHIA อย่างครบถ้วน

1. Place of Business Operation, Factory Building, and Area in the Building

- ☐ Place of Business Operation is away from the public required by the laws.
- ☐ Factory Building is well-constructed and already granted under the Building Control Act.
- ☐ Space area for operation is minimum of 3 square meter per 1 worker.

2. Machinery, Equipment, or Material which use in factory

- ☐ You are certified for the plant design and layout required by the professional practice license.
- ☐ Installation of Machinery and equipment meet the plan layout.
- ☐ In case of having steam boiler/ boiler/ gas compressor/tank reactor/ pressure vessel, hazardous container over 25,000 liters is certified for safety by the License for Professional Practice

3. Workers

- ☐ In case of having steam boiler/boiler, certified workers are properly assigned in operation.
- ☐ Controller or operators are always in position for environment protect system.

4. Waste discharge, pollution or any of the things that effect to environment

- ☐ Waste and unused material together with flammable or toxic substances are properly sorted and stored in the suitable storage area.
- ☐ Already applied for สก.1 / สก.2 / สก.3
- ☐ In case of using wastewater treatment /acrated lagoon system, they are well-designed and calculated for operation and certified by the license for Professional Practice
- ☐ The result of waste water/air/sound qualities meet the standard required by laws.

5. Operation safety

- ☐ In case the factory is required to conduct the risk management, the risk management analysis is attached herewith.
- ☐ Fire distinguisher and fire alarm are properly and correctly installed.
- ☐ The fire system and equipment are frequently verified and certified under the professional practice license
- License for Professional Practice
- ☐ In case of having chemical or hazardous substances, the permission of storing chemical or hazardous substances has already been granted required by the chemical or hazardous substances act.

6. IEE/EIA/EHIA Requirement

- ☐ Your business activity is required to conduct the IEE/EIA/EHIA Report
- ☐ The procedures identified in the IEE/EIA/EHIA report have completely been conducted.

Revision No.: 1/2561  
Effective Date: May, 2018



แบบ กนอ. 03/1  
Form IEAT 03/1  
หน้า 1 ของ 2 หน้า  
Page 1 of 2 Pages

สำหรับเจ้าหน้าที่  
For Official Use Only

เลขที่คำขอ  
Application No.  
ผู้รับ  
Recipient  
วันที่  
Date  
เดือน  
Month  
ปี  
Year

คำขอแจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม

Application for Notification of Industrial Operation Commencement in Industrial Estate

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

Industrial Operator

บริษัท/ห้าง

Company/Partnership

1.1 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ต.ตรอก/ซอย ..... ถนน .....  
Office located at No. Moo Trok/Soi Road  
แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด .....  
Subdistrict/Tambon District/Amphoe Province  
โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... E-mail .....  
Telephone Fax

1.2 โรงงานตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ..... นิคมอุตสาหกรรม .....  
Factory located in Zone Industrial Estate  
แปลงที่ดินเลขที่ ..... (ไร่-งาน-ตร.ว.)  
Land Plot No. Area (rai-ngan-square wah)  
ตั้งอยู่เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ต.ตรอก/ซอย ..... ถนน .....  
located at No. Moo Trok/Soi Road  
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....  
Tambon/Subdistrict Amphoe/District Province  
โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... E-mail .....  
Telephone Fax

1.3 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ เลขที่ ..... ลงวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
License to Utilize Land and Operate a Business No. dated month year  
ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ .....  
Industrial Operator Registration No.  
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ .....  
Factory Type or Category No.  
ประกอบกิจการ .....  
Business Activities

2. การแจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม

Notification of Industrial Operation Commencement

2.1 จะเริ่มประกอบอุตสาหกรรม ภายในวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
The industrial operation will commence by

2.2 มีกำลังเครื่องจักร ..... แรงม้า ..... จำนวนคนงาน ..... คน  
Machinery capacity horsepower Number of workers persons

2.3 กรณีประสงค์จะเริ่มประกอบอุตสาหกรรมบางส่วน (ไม่ครบตามที่ได้รับอนุญาต)  
In case of partial industrial operation commencement (instead of full operation as permitted)  
ระบุส่วนที่จะเริ่มประกอบอุตสาหกรรม .....  
Specify such portions of industrial operation to commence



3. รายการและเอกสารประกอบการแจ้งเริ่ม มีดังต่อไปนี้

Particulars and documents supporting the notification of the operation commencement are as follows

1. ข้อมูลทั่วไป

General Information

- ☐ 1.1 ทุน บุคลากร และการปฏิบัติงาน  
Capital, personnel and operation
- ☐ 1.2 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต  
Relevant Acts governing the consideration for approval/permission

จำนวน 3 ชุด  
3 sets

2. รายละเอียดการผลิต

Details on Production

- ☐ 2.1 บัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ใช้ในการผลิต  
List of raw materials and essential supplies for production
- ☐ 2.2 บัญชีผลิตภัณฑ์และวัสดุพลอยได้ ☐ 2.3 กระบวนการผลิต  
List of products and by-products Production process

จำนวน 3 ชุด  
3 sets

3. แบบแปลน แผนผัง การติดตั้งเครื่องจักร และวิศวกรผู้รับผิดชอบ

Layout Plan, Site Plan, Machinery Installation and Responsible Engineer

- ☐ 3.1 บัญชีเครื่องจักรที่ใช้ตามลำดับขั้นตอนการผลิต  
List of machinery in order of the production process
- ☐ 3.2 แผนผังแสดงที่ดินแสดงสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่จะประกอบอุตสาหกรรม  
Land plot layout indicating structures and buildings for industrial operation
- ☐ 3.3 แบบแปลนอาคาร โรงงาน และแผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร ขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐาน พร้อมรายละเอียดประกอบ  
Factory building floor plans and layout indicating machinery installation at appropriate size and proper scale, together with specifications
- ☐ 3.4 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นตามที่กฎหมายกำหนด  
Certificate of a licensed practitioner of the regulated engineering profession in industrial engineering or other fields as required by law

จำนวน 3 ชุด  
3 sets

4. แบบแปลน รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งแวดล้อมโรงงาน

Layout Plans and Details Relating to Factory Environment Control

- ☐ 4.1 แผนผังแสดงที่ดินแสดงที่ตั้ง ระบบการจัดการพื้นดินสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
Land plot layout indicating location of the environmental and safety management systems
- ☐ ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ☐ เตาเผาขยะ  
Wastewater Treatment System Air Pollution Treatment System Incinerator
- ☐ กากอุตสาหกรรม ☐ หม้อไอน้ำ ☐ วัสดุอันตราย  
Industrial Waste Steam Boiler unit(s) Hazardous Substance
- ☐ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง/ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
Fuel Oil/Liquefied Petroleum Gas Storage Facility
- ☐ 4.2 แผนผังแสดงระบบระบายน้ำเสียจากโรงงานสู่บ่อพักน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม  
Layout of wastewater drainage system from the factory to the wastewater pond of the industrial estate
- ☐ 4.3 แบบแปลนรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมรายการคำนวณ และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
Layout plan of the wastewater treatment system, together with calculation sheets and certificate of a licensed practitioner of regulated engineering profession
- ☐ 4.4 แบบแปลนรายละเอียดระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ พร้อมรายการคำนวณ และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
Layout plan of the air pollution treatment system, together with calculation sheets and certificate of a licensed practitioner of regulated engineering profession
- ☐ 4.5 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม  
Details relating to industrial waste management

จำนวน 3 ชุด  
3 sets

5. เรื่องอื่นๆ

Others

- ☐ 5.1 รายงานข้อมูลการตรวจและการทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ  
Report on steam boiler safety inspection and testing
- ☐ 5.2 .....

จำนวน 3 ชุด  
3 sets

ขอรับรองว่ารายละเอียดตามคำขอและเอกสารประกอบการดำเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้ว

It is hereby certified that the details as per the application form and the supporting documents are correct and complete.

ลงชื่อ..... ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
Signed Industrial Operator  
(.....)

1. ข้อมูลทั่วไป

General Information

1.1 ทุน บุคลากร และการปฏิบัติงาน

Capital, Personnel and Operation

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 1. ปริมาณเงินทุนในการดำเนินกิจการ<br>Investment Funds in Business Operations   |  |  |  |
| 1.1 ที่ดิน.....บาท<br>Land Baht  | 1.4 มูลค่าทรัพย์สินอื่น.....บาท<br>Other Asset Value Baht                              |  |  |
| 1.2 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง.....บาท<br>Buildings and Structures Baht   | 1.5 เงินทุนหมุนเวียน.....บาท<br>Working Capital Baht                                   |  |  |
| 1.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์.....บาท<br>Machinery and Equipment Baht  | รวม (1.1 - 1.5).....บาท<br>Total (1.1 - 1.5) Baht                                      |  |  |
| 2. การขอรับส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน<br>Application for Investment Promotion under the Investment Promotion Law  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 2.1 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ปี พ.ศ..... ถึง พ.ศ.....<br>Investment promotion has been obtained from ..... to .....<br>และได้แนบสำเนาหนังสือแจ้งมติให้การส่งเสริม หรือบัตรส่งเสริมการลงทุนมาด้วย<br>and a copy of the letter notifying resolution for investment promotion or the promotional certificate is attached. |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 2.2 อยู่ระหว่างการขอรับการส่งเสริมการลงทุน <input type="checkbox"/> ยังไม่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน<br>The application for investment promotion is pending The application for investment promotion has not yet been submitted.  |  |  |  |
| 3. จำนวนและตำแหน่งผู้ทำงานในสถานประกอบอุตสาหกรรม<br>Number and Position of Personnel at Industrial Operation Premises  |  |  |  |
| 3.1 เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ.....คน<br>Administrative and technical officials person(s)   | 3.5 คนงานหญิง (ไม่ใช่ช่างฝีมือ).....คน<br>Female workers (unskilled workers) person(s) |  |  |
| 3.2 คนงานชาย (ช่างฝีมือ).....คน<br>Male workers (skilled workers) person(s)  | 3.6 ช่างเทคนิค (จากต่างประเทศ).....คน<br>Technicians (foreign) person(s)               |  |  |
| 3.3 คนงานหญิง (ช่างฝีมือ).....คน<br>Female workers (skilled workers) person(s)   | 3.7 ช่างฝีมือ (จากต่างประเทศ).....คน<br>Skilled workers (foreign) person(s)            |  |  |
| 3.4 คนงานชาย (ไม่ใช่ช่างฝีมือ).....คน<br>Male workers (unskilled workers) person(s)  | 3.8 ผู้ชำนาญการจากต่างประเทศ.....คน<br>Foreign experts person(s)                       |  |  |
| รวม (3.1 - 3.8).....คน<br>Total (3.1 - 3.8) person(s)  |  |  |  |
| 4. เวลาทำงาน<br>Work Hours   |  |  |  |
| 4.1 ทำงานปกติ ตั้งแต่เวลา.....ถึงเวลา.....<br>Normal work hours from ..... to .....  |  |  |  |
| 4.2 รวมเวลาทำงาน วันละ.....ชั่วโมง.....กะ<br>Total work hours hours per day for ..... shift(s)   |  |  |  |
| 4.2 วันหยุดงานปีละ.....วัน รวมวันทำงานปีละ.....วัน<br>Holidays days per year; Total work days days per year  |  |  |  |

ลงชื่อ..... ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
Signed Industrial Operator  
(.....)

1.2 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต

Relevant Acts governing Consideration for Approval/Permission for  
การประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม  
Industrial Operation in Industrial Estate

1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

The Factory Act B.E. 2535 (1992)

☐

1.1 หนังสือแจ้งการอนุมัติหรือเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีเป็นอุตสาหกรรมประเภทนโยบายตามมาตรา 32 แห่ง พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และได้แนบสำเนาหนังสือมาด้วยแล้ว  
Letter notifying approval or authorization from the Minister of Industry in case of policy-based industry pursuant to Section 32 of the Factory Act B.E. 2535 (1992) and a copy of such letter is attached.

☐

1.2 ไม่เข้าข่ายเป็นอุตสาหกรรมนโยบาย ตามมาตรา 32 แห่ง พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535  
It is not regarded as a policy-based industry pursuant to Section 32 of the Factory Act B.E. 2535 (1992).

2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

The Promotion and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992)

☐

2.1 หนังสือแจ้งผลการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเป็นอุตสาหกรรมประเภทที่ต้องจัดทำรายงาน คำน พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และได้แนบสำเนาหนังสือมาด้วยแล้ว  
Letter notifying approval of an Environmental Impact Assessment Report in case of an industry required to conduct such report pursuant to the Promotion and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) and a copy of such letter is attached.

☐

2.2 ไม่เข้าข่ายประเภทโรงงานหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานฯ  
It is not regarded as an industry or business required to conduct such report.

3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

The Building Control Act B.E. 2522 (1979)

☐

3.1 ที่ดินตั้งโรงงาน เป็นของ.....  
Factory land is owned by

☐

3.2 อาคารโรงงาน เป็นของ.....  
Factory building is owned by

☐

3.3 อาคารโรงงานในแปลงที่ดินมีจำนวน.....หลัง  
Number of factory buildings in the land plot building(s)

☐

3.4 การอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงงานและการรับรองการก่อสร้างอาคารโรงงาน ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
Permission for construction of factory building and certification of factory building construction pursuant to the Building Control Act B.E. 2522 (1979)  
- อาคารที่จะเริ่มประกอบอุตสาหกรรม ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาต  
Building in which the industrial operation is to commence has been permitted for construction per เลขที่.....ลงวันที่.....  
Construction License No. dated  
- อาคารโรงงานที่จะเริ่มประกอบอุตสาหกรรมได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร  
Factory building in which the industrial operation is to commence has been granted a certificate of building ใบรับรองเลขที่.....ลงวันที่.....  
construction per Certificate No. dated

☐

3.5 กรณีอาคารโรงงานอยู่ระหว่างยื่นคำขอใบรับรองการก่อสร้าง  
In case the factory building is pending submission of the application for a construction certificate คำขอที่ยังถึง เลขที่.....ลงวันที่.....  
Application No. dated

ลงชื่อ.....

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

Signed.....

Industrial Operator

(.....)

2. รายละเอียดการผลิต

Details on Production

2.1 บัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ใช้ในการผลิต

List of Raw Materials and Essential Supplies for Production

1. วัตถุดิบและวัสดุ ที่มีต้นกำเนิดภายในประเทศ

Raw Materials and Supplies from Local Sources

| ลำดับที่<br>No. | ชนิดของวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิต<br>ระบุชื่อทางเคมี (ถ้ามี)<br>Types of Raw Materials and Supplies for Production<br>Specify Chemical Name (if any) | ปริมาณการใช้ต่อปีและมูลค่า<br>Consumption Volume per year and Value |                              | แหล่งที่มา<br>Source |
|-----------------|---|---|------------------------------|----------------------|
|                 |   | ปริมาณ<br>Volume  | มูลค่า (บาท)<br>Value (Baht) |                      |
|                 |   |   |                              |                      |
|                 |   |   |                              |                      |
|                 |   |   |                              |                      |
|                 | รวม<br>Total  |   |                              |                      |

2. วัตถุดิบและวัสดุ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

Raw Materials and Supplies from Overseas Sources

| ลำดับที่<br>No. | ชนิดของวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิต<br>ระบุชื่อทางเคมี (ถ้ามี)<br>Types of Raw Materials and Supplies for Production<br>Specify Chemical Name (if any) | ปริมาณการใช้ต่อปีและมูลค่า<br>Consumption Volume per year and Value |                              | แหล่งที่มา<br>(ระบุประเทศ)<br>Source<br>(Specify Country) |
|-----------------|---|---|------------------------------|---|
|                 |   | ปริมาณ<br>Volume  | มูลค่า (บาท)<br>Value (Baht) |   |
|                 |   |   |                              |   |
|                 |   |   |                              |   |
|                 |   |   |                              |   |
|                 | รวม<br>Total  |   |                              |   |

3. อัตราส่วนของมูลค่าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่มีต้นกำเนิดในประเทศ กับที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

Ratio of Value of Raw Materials and Essential Supplies between Local Sources and Overseas Sources

| ลำดับที่<br>No. | รายการ<br>Description  | คิดเป็นร้อยละ<br>percent |
|-----------------|--|--------------------------|
| 1               | วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นต้นกำเนิดในประเทศ<br>Raw materials and essential supplies from local sources           | .....                    |
| 2               | วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ<br>Raw materials and essential supplies from overseas sources | .....                    |

ลงชื่อ.....

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

Signed.....

Industrial Operator

(.....)

2.2 บัญชีผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ได้

List of Products and By-products

| ลำดับที่<br>No. | ชนิดของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ได้<br>Types of Products and By-products | ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือ<br>เครื่องหมายการค้า<br>Product Name or<br>Trademark | ชั่วโมง<br>ทำงาน/วัน<br>Work<br>Hours/<br>Day | จำนวนวัน<br>ทำงาน/ปี<br>Work<br>Days/<br>Year | ปริมาณการผลิตปี<br>Production Volume/Year |                   |                                   | มูลค่าเงินบาท<br>Value/Million Baht |                   |                                   |  |  |
|-----------------|--|---|---|---|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
|                 |  |   |   |   | ตลาดใน<br>ประเทศ<br>Local<br>Market       |                   | ตลาดต่างประเทศ<br>Overseas Market | ตลาดใน<br>ประเทศ<br>Local<br>Market |                   | ตลาดต่างประเทศ<br>Overseas Market |  |  |
|                 |  |   |   |   | ปริมาณ<br>Volume                          | ประเทศ<br>Country |                                   | ปริมาณ<br>Volume                    | ประเทศ<br>Country |                                   |  |  |
|                 |  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |
| 1               | ผลิตภัณฑ์<br>Products  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |
|                 |  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |
|                 |  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |
|                 |  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |
|                 |  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |
|                 |  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |
|                 |  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |
|                 |  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |
|                 |  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |
| 2               | วัตถุดิบที่ได้<br>By-products  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |
|                 |  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |
|                 |  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |
|                 |  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |
|                 |  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |
|                 |  |   |   |   |   |                   |                                   |                                     |                   |                                   |  |  |

ลงชื่อ.....ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

Signed.....Industrial Operator

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

Signed.....Industrial Operator

.....

2.3 แผนการผลิต

Production Process

เป็นแผนการผลิต พร้อมคำอธิบายประกอบ

Draw a diagram illustrating the production, together with detailed description

## Layout Plan, Site Plan, Machinery Installation and Responsible Engineer

## List of Machinery in order of the Production Process

[illegible]

DATE \_\_\_\_\_ JAN 2015  
Signed \_\_\_\_\_ Engineer  
(\_\_\_\_\_)

Signed \_\_\_\_\_ Industrial Operator  
( )

### 3.2 แผนผังแปลงที่ดินแสดงสิ่งปลูกสร้างอาคารที่จะประกอบอุตสาหกรรม

3.3 แบบแปลนอาคารโรงงาน และแผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร ขนาดเหมาะสมและถูกต้อง  
ตามมาตรฐาน พร้อมด้วยรายละเอียดประกอบ

3.4 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

Certificate of the Licensed Practitioner of the Regulated Engineering Profession

การออกแบบ แผนผังโรงงาน (PLANT LAY-OUT DESIGN)

Plant Layout Design

เขียนที่.....  
Written at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี  
By this Certificate, I, Age years

ที่ทำงาน.....  
Office Address

ที่อยู่.....  
Address

โทรศัพท์.....โทรสาร.....  
Telephone Fax

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาควิศวกร/สามัญวิศวกร/วุฒิวิศวกร  
have been licensed to practice the regulated engineering profession in the category of Associate Engineer/Professional Engineer/Senior Professional Engineer  
สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม/สาขา วิศวกรรม  
Field Industrial Engineering/Field Engineering

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....วันที่ออกใบอนุญาต.....  
per License No. Issue Date

วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ.....และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
Expiry Date and currently, the License has not been revoked.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

I hereby certify that

- เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามประเภทและสาขาที่ได้รับบรรณพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
I have been licensed to practice the regulated engineering profession in the category and field pursuant to the Engineer Act B.E. 2542 (1999).
- ข้าพเจ้าเป็นผู้ออกแบบ แผนผังโรงงาน ของ.....  
I design the plant layout of

ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่.....  
Industrial Operator Registration No.

ซึ่งประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม.....แปลงที่ดิน.....  
engaging in industrial operation in Industrial Estate Land Plot

การติดตั้งเครื่องจักร การจัดพื้นที่ปฏิบัติงาน การจัดเก็บ การขนถ่ายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ในบริเวณ โรงงาน เป็นไปตามหลักวิชาการ เครื่องจักรที่ติดตั้งมี  
ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใกล้เคียงตามแผนผังโรงงานที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว

The machinery installation, operation area management, storage and transport of raw materials and products in the factory vicinity are in accordance  
with the technical requirements. The installed machinery is stable, durable and safe to operators and nearby residents as per the certified plant layout  
design.

- ข้าพเจ้ายินดีชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม กรณี ก.น.อ. เห็นว่ารายละเอียดที่จัดส่งให้อัง ไม่สมบูรณ์

I am willing to provide additional clarification should the IEAT find that the details provided are incomplete.

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

In witness whereof, I have affixed my signature as evidence.

ลงชื่อ.....วิศวกร  
Signed Engineer  
( )  
ลงชื่อ.....ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  
Signed Industrial Operator  
( )



4.1 แผนผังแปลงที่ดินแสดงที่ตั้ง ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

- |   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ระบบบำบัดน้ำเสีย                               | <input type="checkbox"/> ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ   | <input type="checkbox"/> เตาเผาขยะ    |
| <input type="checkbox"/> กากอุตสาหกรรม                                  | <input type="checkbox"/> หม้อไอน้ำ มี.....เครื่อง | <input type="checkbox"/> วัตถุอันตราย |
| <input type="checkbox"/> สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง/ก๊าซปิโตรเลียมเหลว |   |                                       |

4.2 แผนผังแสดงระบบระบายน้ำเสียจากโรงงานสู่อำเภอพักน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม



4.3 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

Certificate of the Licensed Practitioner of the Regulated Engineering Profession

ระบบบำบัดน้ำเสีย

Wastewater Treatment System

|  |   |       |
|--|---|-------|
|  | เขียนที่  |       |
|  | Written at  |       |
| วันที่   | เดือน   | พ.ศ.  |
| Date   | Month   | Year  |
| โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า   | อายุ  | ปี    |
| By this Certificate, I,  | Age   | years |
| ที่ทำงาน   |   |       |
| Office Address   |   |       |
| ที่อยู่  |   |       |
| Address  |   |       |
| โทรศัพท์   | โทรสาร  |       |
| Telephone  | Fax   |       |
| ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท                                       | สาขา  |       |
| have been licensed to practice the regulated engineering profession in the category of | Field   |       |
| ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน  | วันที่ออกใบอนุญาต                                 |       |
| per License No.  | Issue Date  |       |
| วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ  | และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ |       |
| Expiry Date  | and currently, the License has not been revoked.  |       |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

I hereby certify that I am the person in charge pursuant to the Engineer Act B.E. 2542 (1999)

โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของ  
and I design the wastewater treatment system for  
ในนิคมอุตสาหกรรม โดยมี  
in Industrial Estate whereby  
ผู้ได้รับอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท สาขา  
and have been licensed to practice the regulated engineering profession in the category of Field  
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน เป็นผู้คำนวณโครงสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง ทำรายการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  
per License No. who makes the structural calculations, supervises the construction and prepares  
the list of construction items for the wastewater treatment system.

1. ข้อมูลในการออกแบบระบบ ดังนี้

System design information

- ประเภทของอุตสาหกรรม  
Type of industry
- ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้เป็นระบบ  
Wastewater treatment system
- ปริมาณน้ำที่เข้ากระบวนการผลิต (Water Supply) ..... ลบ.ม./วัน  
Water supply in production cubic meters/day
- ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ (Flow Rate) ..... ลบ.ม./วัน  
Wastewater flow rate cubic meters/day
- คุณลักษณะ (Characteristics) ของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด ดังนี้  
Characteristics of wastewater before treatment

1.6 คุณลักษณะ (Characteristics) ของน้ำเสียหลังจากผ่านระบบบำบัดแล้ว ดังนี้  
Characteristics of wastewater after treatment

2. รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

Details in support of consideration

2.1 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งประกอบด้วย

Wastewater treatment system layout, comprising

- แหล่งกำเนิดของน้ำเสียจากกระบวนการผลิต  
Sources of wastewater from the production process
- Flow Diagram ของระบบ  
Flow diagram of the system
- Hydraulic Profile  
Hydraulic Profile
- แผนผังแสดงการติดตั้งระบบตามรูปแบบด้านบน (Top View)  
Top view installation layout
- รูปตัดของระบบ (Section)  
Cross-section of the system
- แนวการเดินเส้นท่อของระบบ (Piping)  
Piping alignment of the system

2.2 รายการคำนวณการออกแบบระบบ

Calculation sheets of the system design

3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

I hereby certify that

3.1 ระบบบำบัดน้ำเสียของ

the wastewater treatment system of

ตามที่แนบมาสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน

per the attached documents is capable of treating wastewater to meet the relevant standards of

- ☐ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT)
- ☐ กระทรวงอุตสาหกรรม  
Ministry of Industry
- ☐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
Ministry of Natural Resources and Environment

3.2 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการทดลองเดินระบบเพื่อให้คุณลักษณะของน้ำเสียที่ผ่านระบบเป็นไปตามมาตรฐานข้างต้น โดยจะส่งผลการวิเคราะห์ให้ กนอ. 1 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

I hereby take responsibility for the system commissioning to ensure that the characteristics of the treated wastewater meet the foregoing standards and one set of the analysis results will be sent to the IEAT for further consideration.

3.3 ข้าพเจ้ายินดีแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม กรณี กนอ. เห็นว่ารายละเอียดที่จัดส่งให้ยังไม่สมบูรณ์

I am willing to provide additional clarification should the IEAT find that the details provided are incomplete.

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

In witness whereof, I have affixed my signature as evidence.

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| ลงชื่อ | วิศวกร (ผู้ออกแบบระบบ)           |
| Signed | Engineer (System Designer)       |
| (      | )                                |
| ลงชื่อ | วิศวกร (ผู้คำนวณโครงสร้าง)       |
| Signed | Engineer (Structural Calculator) |
| (      | )                                |
| ลงชื่อ | ผู้ประกอบอุตสาหกรรม              |
| Signed | Industrial Operator              |
| (      | )                                |

4.4 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

Certificate of the Licensed Practitioner of the Regulated Engineering Profession

ระบบมลพิษทางอากาศ

Air Pollution Treatment System

เขียนที่.....  
Written at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year  
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี  
By this Certificate, I, Age years  
ที่ทำงาน.....  
Office Address  
ที่อยู่.....  
Address  
โทรศัพท์.....โทรสาร.....  
Telephone Fax  
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท.....สาขา.....  
have been licensed to practice the regulated engineering profession in the category of Field  
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....วันที่ออกใบอนุญาต.....  
per License No. Issue Date  
วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ.....และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
Expiry Date and currently, the License has not been revoked.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

I hereby certify that I am the person in charge pursuant to the Engineer Act B.E. 2542 (1999)

โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ออกแบบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของ.....  
and I design the air pollution treatment system for  
นิคมอุตสาหกรรม.....โดยมี.....  
in Industrial Estate whereby  
ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท.....สาขา.....  
and have been licensed to practice the regulated engineering profession in the category of Field  
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....เป็นผู้คำนวณ โครงสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง  
per License No. who makes the structural calculations,  
ทำรายการก่อสร้างระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ  
supervises the construction and prepares the list of construction items for the air pollution treatment system.

1) ข้อมูลในการออกแบบระบบ ดังนี้

System design information

- 1.1 ประเภทของอุตสาหกรรม.....  
Type of industry
- 1.2 ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่ใช้เป็นระบบ.....  
Air pollution treatment system
- 1.3 มลสารจากกระบวนการผลิตที่ต้องทำการบำบัด (ฝุ่น, กลิ่น, ไอกรด, ไอสารเคมี ฯลฯ)  
Production pollutants requiring treatment (dust, odor, acidic vapor, chemical vapor, etc.)  
.....
- 1.4 ประสิทธิภาพของระบบสามารถบำบัดได้.....  
Treatment efficiency

#### 4.5 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม

#### 5. เรื่องอื่น ๆ

5.1 รายงานข้อมูลการตรวจและการทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ

5.2 .....

หนังสือมอบอำนาจ  
POWER OF ATTORNEY

เขียนที่  
Written at

วันที่  
Date

เดือน  
Month

พ.ศ.  
Year

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า  
By this Power of Attorney, I/we

[ ]

เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่  
as a natural person residing at No.

หมู่ที่  
Moo

ตรอก/ซอย  
Trok/Soi

ถนน  
Road

ตำบล/แขวง  
Tambon/Subdistrict

อำเภอ/เขต  
Amphoe/District

จังหวัด  
Province

[ ]

เป็นนิติบุคคลประเภท  
as a juristic person in the category of

จดทะเบียนเมื่อ  
registered on

เลขทะเบียน  
Registration No.

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  
Office located at No.

หมู่ที่  
Moo

ตรอก/ซอย  
Trok/Soi

ถนน  
Road

ตำบล/แขวง  
Tambon/Subdistrict

อำเภอ/เขต  
Amphoe/District

จังหวัด  
Province

โดย  
โดย

ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร/สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  
managing partner/director with power to sign and bind of the  
Company/Partnership per the Company Affidavit issued by Bangkok Partnership and Company Registration Office/Provincial Office of Commercial Affairs

ที่  
No.

ลงวันที่  
dated

เดือน  
month

พ.ศ.  
year

ขอมอบอำนาจให้  
hereby authorize

อายุ  
Age

ปี  
years

เชื้อชาติ  
Race

สัญชาติ  
Nationality

อยู่บ้านเลขที่  
residing at No.

หมู่ที่  
Moo

ตรอก/ซอย  
Trok/Soi

ถนน  
Road

ตำบล/แขวง  
Tambon/Subdistrict

อำเภอ/เขต  
Amphoe/District

จังหวัด  
Province

โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้สะดวกในเวลาราชการ)  
Telephone (for contact during office hours)

โทรสาร  
Fax

เป็นผู้มีอำนาจทำการ  
as my/our attorney-in-fact with the authority to

- [ ] 1. ยื่นขอแจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม (กนอ. 03/1)  
submit the Application for Notification of Industrial Operation Commencement (IEAT 03/1).
- [ ] 2. ยื่นคำขอแจ้งเริ่มฯ (กนอ. 03/1) และรับใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม (กนอ. 03/2)  
submit the Application for Notification of Industrial Operation Commencement (IEAT 03/1) and collect the Receipt of Notification of Industrial Operation (IEAT 03/2).
- [ ] 3. ยื่นคำขอแจ้งเริ่มฯ (กนอ. 03/1) รับใบแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม (กนอ. 03/2) ลงนามในคำขอฯ เอกสารประกอบคำขอฯ แก้ไขรายละเอียด หรือ เพิ่มเติม  
ข้อความในการยื่นคำขออนุญาต แทนผู้ขออนุญาตจนแล้วเสร็จ  
submit the Application of Notification of Industrial Operation Commencement (IEAT 03/1), collect the Receipt of Notification of Industrial Operation (IEAT 03/2) and sign the Application, supporting documents, make any amendment or addition to the contents of the Application to be submitted on behalf of the Applicant until completion.

[ ] 4. การใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปภายในขอบอำนาจนี้ให้อธิบายว่าข้าพเจ้าได้กระทำการนั้นด้วยตนเอง และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
All acts undertaken by the attorney-in-fact within the scope of this authorization shall be treated as if they were undertaken by myself/ourselves for which I/we agree to take full responsibility. In witness whereof, I/we have affixed my/our signature(s) in the presence of witnesses.

ลงชื่อ  
Signed

ผู้มอบอำนาจ  
Grantor

( )

ลงชื่อ  
Signed

ผู้มอบอำนาจ  
Grantor

( )

ลงชื่อ  
Signed

ผู้รับมอบอำนาจ  
Attorney-in-fact

( )

ลงชื่อ  
Signed

พยาน  
Witness

( )

ลงชื่อ  
Signed

พยาน  
Witness

( )

หมายเหตุ 1. ขีดข้อความที่ไม่ใช่ออก  
Cross out inappropriate wording.

Remarks 2. ไม่ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง [ ] ที่เกี่ยวข้อง  
Mark ✓ in relevant box [ ].

3. กรณีต้องการมอบอำนาจ ให้ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท  
In case of authorization, affix Baht 30 duty stamp.

ภาคผนวก ข-7  
เงื่อนไขการขออนุญาตตั้งโรงงานในพื้นที่นิคมฯ

---



### ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) และมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๕ ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมอาร์ โอ แอล และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๒/๑ เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต และการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม ข้อ ๒๔/๑ ถึงข้อ ๒๔/๔๗ ของหมวด ๒ เงื่อนไขการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต แห่งข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

#### “ส่วนที่ ๒/๑

เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม

ข้อ ๒๔/๑ ในส่วนนี้

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการในนิคมอุตสาหกรรม

“ประกอบอุตสาหกรรม” หมายความว่า การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงาน ตลอดจนการทดลองเดินเครื่องจักร

“กระบวนการผลิต” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง รวมถึงการจัดเก็บ การใช้ การผลิต การครอบครอง หรือเคลื่อนย้ายสารเคมีใด ๆ ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม

“ความปลอดภัยกระบวนการผลิต” (Process Safety) หมายความว่า กระบวนการในการป้องกันหรือลดความรุนแรงความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุที่เป็นผลจากการเบี่ยงเบนของสภาวะกระบวนการผลิตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ โดยให้บูรณาการการดำเนินงานด้านเดินเครื่อง กระบวนการผลิตและวิศวกรรม รวมทั้งขั้นตอนดำเนินงานและการปฏิบัติให้มีความปลอดภัยตลอดเวลา

“การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต” (Process Safety Management: PSM) หมายความว่า การจัดการให้เกิดความปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง โดยใช้มาตรการทางการจัดการและพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมในการชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต และให้หมายความรวมถึงการจัดเก็บ การออกแบบ การใช้ การผลิต การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรงในเขตนิคมอุตสาหกรรม

“สารเคมีอันตรายร้ายแรง” (Highly Hazardous Chemicals) หมายความว่า สารประกอบ สารผสมซึ่งอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สารพิษ (Toxics) ที่ก่อมะเร็ง และทำให้เกิดการระคายเคือง อาการแพ้หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สารไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Reactives) และทำปฏิกิริยารุนแรง สารไวไฟ (Flammables) สารระเบิดได้ (Explosives) สารกัดกร่อน (Corrosives) ตัวออกซิไดส์ (Oxidizing Agents) เป็นต้น ตามบัญชีรายชื่อท้ายข้อบังคับนี้

“แก๊สไวไฟ” (Flammable Gases) หมายความว่า แก๊สที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียสและความดัน ๑๐๑.๓ กิโลปาสกาล สามารถติดไฟได้เมื่อผสมกับอากาศ ๑๓ เปอร์เซ็นต์หรือต่ำกว่า โดยปริมาตรหรือมีช่วงกว้างที่สามารถติดไฟได้ ๑๒ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเมื่อผสมกับอากาศ โดยไม่คำนึงถึงความเข้มข้นต่ำสุดของการผสม

“ของเหลวไวไฟ” (Flammable Liquids) หมายความว่า ของเหลวหรือของเหลวผสมหรือของเหลวที่มีสารแขวนลอยผสมที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า ๓๗.๘ องศาเซลเซียสหรือ ๑๐๐ องศาฟาเรนไฮต์

“อันตราย” (Hazard) หมายความว่า สิ่งหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยจากการทำงาน ความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือต่อสาธารณชน

“ชี้บ่งอันตราย” (Hazard Identification) หมายความว่า กระบวนการในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่และการระบุลักษณะของอันตราย

“การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต” (Process Hazard Analysis : PHA) หมายความว่า กระบวนการวิเคราะห์อันตรายจากกระบวนการผลิต

“อุบัติเหตุ” (Incident) หมายความว่า เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแล้วและมีผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ



**“อุบัติเหตุ” (Accident)** หมายความว่า เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากการขาดการควบคุม และเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการทำงาน หรือการเสียชีวิต หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือต่อสาธารณชน

**“เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ” (Near Miss)** หมายความว่า เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

**“การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง” (Pre-Startup Safety Review : PSSR)** หมายความว่า การทบทวนตรวจสอบความปลอดภัยของกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับงานก่อสร้าง การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ การดัดแปลง กระบวนการผลิต การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การบำรุงรักษาครั้งใหญ่ ก่อนนำสารเคมีอันตรายร้ายแรงเข้าสู่ กระบวนการผลิต รวมถึงก่อนนำอุปกรณ์เข้าใช้งานหรือเดินเครื่อง

**“ผู้รับเหมา” (Contractors)** หมายความว่า ผู้รับเหมาขั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามที่กำหนดไว้ในนิยามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑

**“งานที่ไม่ใช่งานประจำ” (Non-routine Work)** หมายความว่า งานที่นอกเหนือจากงานปกติ งานที่ยังไม่เคยมี มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures) งานที่ไม่ได้ปฏิบัติบ่อย งานที่มีวิธีปฏิบัติแตกต่าง จากที่แสดงไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน รวมถึงงานประจำแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายสูง

**“การตรวจประเมิน” (Audit)** หมายความว่า การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิตที่เป็นระบบอย่างเป็นอิสระ โดยการจัดทำเป็นเอกสารเพื่อให้ได้หลักฐานการตรวจประเมิน และ ประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audits)

**“การตรวจประเมินภายใน” (Internal Audit)** หมายความว่า การดำเนินการตรวจประเมินโดยคณะผู้ตรวจ ประเมินภายในของสถานประกอบการเอง เพื่อทบทวนระบบความปลอดภัยและการจัดการว่าองค์กรได้ดำเนินการ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินภายในไม่ควรเป็นผู้รับผิดชอบ ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจประเมิน

**“การตรวจประเมินภายนอก” (External Audit)** หมายความว่า การดำเนินการตรวจประเมินโดยคณะผู้ตรวจ ประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ กนอ. และได้รับการมอบหมายจาก กนอ. ให้ตรวจประเมินเป็นกรณีไป

**“เกณฑ์การตรวจประเมิน” (Audit Criteria)** หมายความว่า บรรทัดฐานที่ใช้ในการพิจารณาซึ่งอาจจะเป็นนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงาน หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งนี้ เกณฑ์การตรวจประเมินดังกล่าวจะนำมาใช้อ้างอิงโดยเทียบเคียง กับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

**“คณะผู้ตรวจประเมิน” (Audit Team)** หมายความว่า คณะบุคคลที่ดำเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต และการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตของ แต่ละสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

**“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง” (Specialists)** หมายความว่า ผู้ที่มีความรู้และความชำนาญซึ่งเหมาะสมกับ สถานประกอบการนั้น

**“สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน” (Audit Findings)** หมายความว่า ผลของการตรวจประเมินตามหลักฐาน การตรวจประเมินที่รวบรวมได้ โดยเทียบกับเกณฑ์การตรวจประเมินซึ่งสามารถชี้บ่งได้ทั้งความสอดคล้องและความไม่ สอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจประเมินหรือโอกาสสำหรับการปรับปรุง

**“ข้อเสนอแนะ” (Recommendations)** หมายความว่า ข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจประเมินที่มีต่อผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเพื่อให้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง

**ข้อ ๒๔/๒** ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และการปรับปรุงแก้ไข ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

**ข้อ ๒๔/๓** ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิต ดังต่อไปนี้ ต้องดำเนินการ จัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต และการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิต

(๑) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เท่ากับหรือ มากกว่าปริมาณที่กำหนดในบัญชีท้ายข้อบังคับนี้ หรือ

(๒) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ ๔,๕๔๕ กิโลกรัมหรือ ๓๐,๐๐๐ ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

กรณีกระบวนการตาม (๑) หรือ (๒) หมายความว่ารวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหรืออุปกรณ์ข้างเคียงหรือที่ต่อเนื่อง กับกระบวนการดังกล่าวด้วย เว้นแต่แก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟซึ่งนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น เช่น ใช้สำหรับหม้อน้ำ หรือเตาเผาไหม้

**ข้อ ๒๔/๔** ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต และการตรวจประเมินภายใน ทุก ๑ ปีและการตรวจประเมินภายนอกทุก ๓ ปี ทั้งนี้ ให้ยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอกประกอบการยื่นขอต่ออายุ ใบอนุญาตต่อ กนอ. หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต หรือกรณีการขอ ขยายกำลังการผลิตที่กระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต โดยมิได้หมายความว่ารวมถึง การขยายพื้นที่ ให้ยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอกประกอบการยื่นขออนุญาตต่อ กนอ.

**ข้อ ๒๔/๕** ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีข้อมูลและขั้นตอนแผนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมและรับทราบการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ หรือการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย การปฏิบัติและ พัฒนาการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต การพัฒนาในด้านอื่น ๆ ของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต การให้รับทราบและสามารถสืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต รวมทั้งข้อมูลอื่นเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน ตลอดจนให้มีส่วนร่วมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ดังต่อไปนี้

(๑) ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information : PSI)

(๒) การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis : PHA)

(๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures : OP)

(๔) การฝึกอบรม (Training)

(๕) การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (Contractor Safety Management : CSM)

(๖) การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง (Pre-Startup Safety Review : PSSR)

(๗) ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity : MI)

(๘) การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาตทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ (Non-Routine Work Permits)

(๙) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change : MOC)

(๑๐) การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation : II)

(๑๑) การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response : EPR)

(๑๒) การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audits)

(๑๓) ความลับทางการค้า (Trade Secrets)

ข้อ ๒๔/๖ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิตให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มทำการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานและการผลิตได้ตระหนักและทำความเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตที่มีสารเคมีอันตรายร้ายแรง

ข้อ ๒๔/๗ ข้อมูลอันตรายจากสารเคมีอันตรายร้ายแรงในกระบวนการผลิต อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อและสูตรเคมีของสารเคมีอันตรายร้ายแรง

(๒) ความเป็นพิษ

(๓) ค่าการสัมผัสที่ยอมรับได้

(๔) สมบัติทางกายภาพและทางเคมี

(๕) ความสามารถในการทำปฏิกิริยา

(๖) สมบัติในการกัดกร่อน

(๗) ความเสถียรทางเคมีและความร้อน

(๘) อันตรายที่เกิดขึ้นจากการผสมสารเคมี

ข้อ ๒๔/๘ ข้อมูลเทคโนโลยีกระบวนการผลิต อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) แผนภาพการไหล (Block Flow Diagram) หรือแผนภาพการไหลกระบวนการผลิตอย่างง่าย (Simplified Process Flow Diagram) และคำอธิบายแสดงขั้นตอนการผลิต

(๒) เคมีกระบวนการผลิต (Process Chemistry)

(๓) ปริมาณกักเก็บสารเคมีอันตรายร้ายแรงสูงสุด

(๔) ขีดจำกัดต่ำสุดและสูงสุดที่ระบอบปลอดภัย (Safe Upper and Lower Limits) ของแต่ละอุปกรณ์ เครื่องจักร และกระบวนการผลิต เช่น อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล หรือองค์ประกอบ เป็นต้น

(๕) การประเมินผลที่ตามมาจากการเบี่ยงเบนไปจากค่ากำหนดเดิม รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่สามารถแสดงข้อมูลเทคโนโลยีกระบวนการผลิตได้ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเสาะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตแทนก็ได้

ข้อ ๒๔/๙ ข้อมูลอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) วัสดุที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้งท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

(๒) แผนภาพระบบท่อและเครื่องมือวัด (Piping and Instrumentation Diagrams: P&IDs)

(๓) การจำแนกบริเวณอันตรายทางไฟฟ้า (Electrical Area Classification)

(๔) การออกแบบระบบที่ใช้ในการลดความดัน และพื้นฐานการออกแบบ

(๕) การออกแบบระบบระบายอากาศ

(๖) ข้อกำหนด (Codes) และมาตรฐาน (Standards) ที่นำมาใช้ออกแบบ

(๗) ดุลมวลสารและดุลพลังงาน (Material and Energy Balances) สำหรับกระบวนการผลิต

(๘) การออกแบบระบบความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การเชื่อมโยง กลไกการควบคุมจากภายใน อุปกรณ์เชื่อมโยงเพื่อห้ามการทำงาน (Interlock) ระบบตรวจจับ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นต้น

ข้อ ๒๔/๑๐ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดทำเอกสารเพื่อแสดงว่าอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติทางวิศวกรรมที่ดีที่ได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practices: RAGAGEP) สำหรับอุปกรณ์ที่ออกแบบและก่อสร้างตามข้อกำหนดมาตรฐานเดิมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องจัดทำเอกสารเพื่อแสดงว่าอุปกรณ์นั้นได้ถูกออกแบบ บำรุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบ และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ข้อ ๒๔/๑๑ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องทบทวนและปรับปรุงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ข้อ ๒๔/๑๒ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดทำการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตทั้งหมด วิธีการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตให้เป็นระบบและเหมาะสมต่อความซับซ้อนของกระบวนการผลิต โดยสามารถชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ครอบคลุมถึงการจัดเก็บ การใช้ การผลิต และการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรงได้ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องลำดับความสำคัญของอันตราย และจัดทำเอกสารสำหรับวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต โดยให้พิจารณาจากขอบเขตของอันตรายในกระบวนการผลิต จำนวนพนักงานที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องจักร และกระบวนการผลิต ตลอดจนประวัติการเดินเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

(๒) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งวิธีตามความเหมาะสม เพื่อชี้บ่งอันตราย วิเคราะห์และประเมินอันตรายกระบวนการผลิต ดังนี้

(๒.๑) What-if

(๒.๒) Checklist

(๒.๓) What-if/Checklist

(๒.๔) Hazard and Operability Study (HAZOP)

(๒.๕) Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

(๒.๖) Fault Tree Analysis

(๒.๗) วิธีอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่าตามความเหมาะสม

(๓) การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

(๓.๑) อันตรายจากกระบวนการผลิตและการทำงานที่เกี่ยวข้อง

(๓.๒) การชี้บ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหรือผลกระทบที่สำคัญต่อพนักงานและสถานประกอบการ

(๓.๓) การควบคุมทางด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการที่ใช้ควบคุมการเกิดอันตรายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอันตราย เช่น วิธีการที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการตรวจจับเพื่อเตือนเหตุล่วงหน้า วิธีการในการตรวจจับที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งอาจรวมถึงการเฝ้าระวังกระบวนการผลิต และการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสัญญาณเตือนและอุปกรณ์ในการตรวจจับ เช่น เครื่องตรวจจับไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น

(๓.๔) ผลจากความล้มเหลวของการควบคุมทางด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการ

(๓.๕) การวางตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักร และอาคารทั้งหมดของฝั่งโรงงาน

(๓.๖) ปัจจัยด้านบุคคล เช่น ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ความไม่สมบูรณ์ด้านสุขภาพของพนักงาน

(๓.๗) การประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพด้านความปลอดภัย และด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานในสถานประกอบการในกรณีที่การควบคุมล้มเหลว

(๔) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีคณะทำงานวิเคราะห์อันตรายอย่างน้อย ๓ คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต พนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกระบวนการวิเคราะห์และประเมินอันตราย และพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๕) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีระบบในการจัดการกับสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะทำงานวิเคราะห์อันตราย เพื่อให้ข้อเสนอแนะนั้นได้รับการแก้ไขได้ทันเวลาและมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยระบุถึงแผนการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบและกำหนดวันแล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังจะต้องแจ้งให้ฝ่ายปฏิบัติการบำรุงรักษาและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากคำแนะนำและการดำเนินงานนั้นด้วย

(๖) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องปรับปรุงข้อมูลการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตให้เป็นปัจจุบัน โดยให้ดำเนินการอย่างน้อยทุก ๕ ปี หรือเมื่อมีการขยายหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตจากเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้ การปรับปรุงข้อมูลการวิเคราะห์อันตรายให้จัดทำโดยคณะทำงานวิเคราะห์อันตรายตาม (๕)

(๗) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดเก็บเอกสารการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตไว้ตลอดระยะเวลาที่กระบวนการผลิตนั้นยังใช้งานอยู่

ข้อ ๒๔/๑๓ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและการนำไปใช้ให้สอดคล้องกับข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิตและผลการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต เพื่อเตรียมข้อมูลที่มีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ขั้นตอนสำหรับแต่ละระยะการปฏิบัติการ (Operating Phase)

(๑.๑) การเริ่มเดินเครื่องครั้งแรก (Initial Startup)

(๑.๒) การปฏิบัติการผลิตปกติ (Normal Operations)

(๑.๓) การปฏิบัติการผลิตชั่วคราว (Temporary Operations)

(๑.๔) การหยุดระบบการผลิตฉุกเฉิน (Emergency Shutdown) รวมถึงการหยุดระบบการผลิตฉุกเฉินที่มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นไปตามเงื่อนไขการผลิตของแต่ละสถานประกอบการ

(๑.๕) การปฏิบัติการผลิตในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations)

(๑.๖) การหยุดระบบการผลิตตามปกติ หรือตามระยะเวลาที่กำหนด (Normal Shutdown)

(๑.๗) การเริ่มเดินเครื่องหลังจากการซ่อมบำรุงรักษาครั้งใหญ่ หรือหลังจากการหยุดระบบการผลิตฉุกเฉิน

(๒) ขีดจำกัดในการปฏิบัติงาน (Operating Limits)

(๒.๑) ผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนออกจากขีดจำกัด

(๒.๒) ขั้นตอนในการแก้ไข หรือการหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนออกจากขีดจำกัด

(๓) ข้อควรระวังเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย

(๓.๑) สมบัติและอันตรายของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต

(๓.๒) ข้อควรปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีและการสัมผัสสารเคมี รวมทั้งการควบคุมทางวิศวกรรม การควบคุมการจัดการ และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

(๓.๓) มาตรการควบคุมหากเกิดการสัมผัสสารเคมีโดยตรงหรือที่แพร่กระจายในอากาศ

(๓.๔) การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและปริมาณของสารเคมีอันตรายร้ายแรง

(๓.๕) อันตรายเฉพาะหรือลักษณะพิเศษของกระบวนการผลิต

(๔) ระบบความปลอดภัยและระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์การเชื่อมโยง กลไกการควบคุมจากภายใน อุปกรณ์เชื่อมโยงเพื่อห้ามการทำงาน (Interlock) ระบบตรวจจับ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นต้น

ข้อ ๒๔/๑๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๔/๑๓ ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องมีความพร้อมเพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานสามารถค้นหาได้

(๒) ต้องมีการทบทวนให้เป็นไปตามการปฏิบัติงานในปัจจุบันอยู่เสมอ และ

(๓) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องรับรองความเป็นปัจจุบันและความถูกต้องของขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี กรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต เทคโนโลยีกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ พนักงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ อาคาร หรือสถานที่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Facility) รวมทั้งส่วนสนับสนุนการผลิต (Utility) ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยกระบวนการ

ข้อ ๒๔/๑๕ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดทำวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรและการนำมาใช้ เพื่อควบคุมอันตรายการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา เช่น การควบคุมการเข้าปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย การปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ การปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งานประจำ การตัดแยกระบบเพื่อความปลอดภัย (Lock out/Tag out) การทำงานในที่อับอากาศ การเปิดอุปกรณ์และท่อในกระบวนการผลิต รวมทั้งการขออนุญาตเข้าทำงาน เป็นต้น

ข้อ ๒๙/๑๖ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการฝึกอบรมช่วงเริ่มปฏิบัติงานแก่พนักงานปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในกระบวนการผลิต และพนักงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมของกระบวนการผลิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยและอันตรายต่อสุขภาพที่มีความจำเพาะต่อกระบวนการผลิตนั้น ๆ การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการหยุดระบบการผลิต และการปฏิบัติงานอื่น ๆ อย่างปลอดภัยตามที่พนักงานได้รับมอบหมาย

กรณีตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการทดสอบพนักงานเพื่อให้พนักงานนั้นมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ ๒๙/๑๗ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้แก่พนักงานอย่างน้อยทุก ๆ ๓ ปี หรือมากกว่านั้น เพื่อให้พนักงานนั้นมีความเข้าใจและทราบถึงข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ต้องให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาและจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ให้กับพนักงาน

ข้อ ๒๙/๑๘ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมของพนักงาน และกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตได้รับความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อพนักงาน วันที่เข้ารับการฝึกอบรม และวิธีการที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมใช้ในการทวนสอบความเข้าใจของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม

ข้อ ๒๙/๑๙ ให้มีการจัดการความปลอดภัย เพื่อนำไปใช้กับผู้รับเหมาขั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงในการผลิต การซ่อมบำรุง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องจักร การซ่อมบำรุงรักษาครั้งใหญ่ หรืองานพิเศษอื่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือสถานที่ใกล้เคียง

ข้อ ๒๙/๒๐ กรณีความรับผิดชอบของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

(๑) กรณีเมื่อมีการคัดเลือกผู้รับเหมา ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องพิจารณาและประเมินประสิทธิภาพการทำงานด้านความปลอดภัย และขั้นตอนการทำงานของผู้รับเหมาเพื่อความปลอดภัยตามสัญญา

(๒) ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องดำเนินการ

(๒.๑) ให้ข้อมูลแก่ผู้รับเหมาในเรื่องสารเคมีที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด หรืออันตรายจากสารเคมีรั่วไหลที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้รับเหมาหรือกระบวนการผลิต

(๒.๒) ต้องอธิบายให้ผู้รับเหมาทราบถึงเงื่อนไขการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน

(๒.๓) ให้นำวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตามข้อ ๒๙/๑๕ มาใช้เพื่อควบคุมการเข้าและออกของผู้รับเหมาในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง

(๒.๔) มีการประเมินสมรรถนะของผู้รับเหมาเป็นระยะเพื่อให้ผู้รับเหมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเก็บรักษาใบบันทึกการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้รับเหมา

ข้อ ๒๙/๒๑ กรณีความรับผิดชอบของผู้รับเหมา

(๑) พนักงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

(๒) พนักงานของผู้รับเหมาต้องได้รับการชี้แจงถึงสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ การระเบิด สารเคมีรั่วไหล การเชื่อม อันเนื่องมาจากงานและกระบวนการผลิต รวมทั้งการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินตามที่มีการเตรียมการไว้

(๓) จัดทำเอกสารบันทึกการฝึกอบรม โดยต้องระบุชื่อพนักงานของผู้รับเหมา วันที่เข้ารับการฝึกอบรม และวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจของพนักงานของผู้รับเหมาที่ได้รับฝึกอบรม

(๔) กำกับ ดูแลพนักงานของผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของโรงงาน รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๙/๑๕

(๕) ผู้รับเหมาต้องแจ้งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทราบถึงอันตรายที่เกิดขึ้นได้หรืออันตรายที่พบจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

ข้อ ๒๙/๒๒ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการทบทวนความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) มีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่

(๒) มีการดัดแปลงกระบวนการผลิตหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต

(๓) มีการซ่อมบำรุงรักษาครั้งใหญ่

ข้อ ๒๙/๒๓ กรณีการทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่องตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๙/๒๒ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องยืนยันความปลอดภัยตามแผนการทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง ก่อนนำสารเคมีอันตรายร้ายแรงหรือสารที่มีความดันหรืออุณหภูมิที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพนักงานและกระบวนการผลิตตลอดจนการนำในไครเจน ไอน้ำ เข้าสู่กระบวนการผลิต ดังต่อไปนี้

(๑) การก่อสร้างและอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้

(๒) ขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัย การปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุง และภาวะฉุกเฉินต้องมีเพียงพอและพร้อมสำหรับการใช้งาน

(๓) ต้องมีการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ และคำแนะนำต่าง ๆ ต้องได้รับการแก้ไข หรือนำไปใช้ก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่อง ทั้งนี้ การดัดแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนใด ๆ ของโรงงานต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๙/๓๓ ข้อ ๒๙/๓๔ และข้อ ๒๙/๓๕

(๔) มีการฝึกอบรมพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในกระบวนการผลิตให้แล้วเสร็จก่อนการเดินเครื่อง

ข้อ ๒๙/๒๔ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ให้ความพร้อมใช้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอุปกรณ์วิกฤตในกระบวนการผลิต (Critical Process Equipment) เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการออกแบบและติดตั้งอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรม และมีการใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์การออกแบบอย่างเหมาะสม

(๑) ดังหรือภาชนะรับแรงดันที่บรรจุสารเคมีเหลวหรือแก๊สภายใต้ความดัน หรือถังเก็บสารเคมีเหลวหรือแก๊ส

(๒) ระบบท่อ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบ เช่น วาล์ว เป็นต้น

(๓) ระบบลดและระบายความดันและอุปกรณ์

(๔) ระบบหยุดการผลิตฉุกเฉิน

(๕) ระบบควบคุมที่รวมอุปกรณ์วัด ตัวรับสัญญาณ อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ และอุปกรณ์เชื่อมโยงเพื่อห้ามการทำงาน (Controls including Monitoring Devices and Sensors, Alarms, and Interlocks)

(๖) เครื่องสูบล้างล้าง เช่น เครื่องสูบล้างสารเคมีอันตรายร้ายแรง เครื่องสูบน้ำหล่อเย็น เป็นต้น

(๗) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

ข้อ ๒๔/๒๕ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการจัดทำขั้นตอนการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรและการนำไปใช้ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีความพร้อมใช้อย่างสมบูรณ์

ข้อ ๒๔/๒๖ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต พนักงานผู้นั้นจะต้องได้รับการฝึกอบรมในภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและอันตรายที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิต ตลอดจนได้รับการฝึกอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อน

ข้อ ๒๔/๒๗ การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม สำหรับจำนวนครั้งในการตรวจสอบและทดสอบให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือตามหลักวิศวกรรม แล้วแต่กรณี ซึ่งอาจจะมีความถี่มากกว่านั้นหากพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานย้อนหลังแล้วเห็นว่ามีความจำเป็น

ในการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์กระบวนการผลิตในแต่ละครั้ง ต้องมีการบันทึกไว้เป็นเอกสารระบุวันที่ทำการตรวจสอบและทดสอบ ชื่อผู้ตรวจสอบและทดสอบ หมายเลขประจำเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (Serial Number) หรือสิ่งอื่นใด เช่น Tag Number เป็นต้น ที่สามารถระบุอุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบและทดสอบ รวมทั้งรายละเอียดของวิธีการตรวจสอบและทดสอบที่ใช้ ตลอดจนผลการตรวจสอบและทดสอบ

ข้อ ๒๔/๒๘ กรณีอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตมีความบกพร่องเกินขีดจำกัดที่ยอมรับได้ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต เช่น ค่าการเบี่ยงเบน เป็นต้น ต้องได้รับการแก้ไขให้มีความพร้อมสมบูรณ์ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์นั้นต่อไป ทั้งนี้ หากมีความประสงค์ที่จะใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวต่อไปและอยู่ระหว่างรอการแก้ไขปรับปรุง ต้องแสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมและมีแผนการปฏิบัติเพื่อให้การใช้งานอุปกรณ์เป็นไปอย่างปลอดภัย

ข้อ ๒๔/๒๙ กรณีที่มีการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ในกระบวนการผลิต ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องตรวจสอบและทดสอบว่าอุปกรณ์นั้นมีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิต และดำเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม สอดคล้องกับข้อกำหนดการออกแบบและคำแนะนำของผู้ผลิต

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องตรวจสอบและทดสอบว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการซ่อมบำรุง ชิ้นส่วนสำรองหรืออะไหล่ และอุปกรณ์ มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตและการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์

ข้อ ๒๔/๓๐ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดทำระบบใบอนุญาตทำงานและกำหนดขั้นตอนการขออนุญาตทำงานสำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือก่อให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่มีการผลิตและสถานที่ใกล้หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

ข้อ ๒๔/๓๑ ใบอนุญาตทำงานต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ กนอ. กำหนด

(๑) การกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดไฟไหม้ ซึ่งจะต้องดำเนินการก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนหรือประกายไฟ รวมทั้งการระงับเหตุ

(๒) วันที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน และการระบุชื่ออุปกรณ์ที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนหรือประกายไฟ

(๓) พื้นที่ปฏิบัติงาน

(๔) ผู้ขออนุญาตปฏิบัติงาน

(๕) ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

(๖) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

(๗) ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน

(๘) ผู้มีอำนาจอนุมัติ

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานว่าได้ดำเนินการตัดแยกและปิดกั้นอุปกรณ์ที่จะทำงานนั้นออกจากระบบอื่น ๆ แล้ว และให้พื้นที่ปฏิบัติงานปราศจากสารไวไฟ หรือสารเคมีอันตราย

เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการตรวจวัดแก๊สไวไฟหรือสารเคมีอันตรายที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย และมีการตรวจวัดเป็นระยะตามช่วงเวลาปฏิบัติงานว่ามีความปลอดภัย รวมทั้งใบอนุญาตทำงานต้องถูกแสดงไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานจนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ และภายหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติงานต้องมีการตรวจยืนยันความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง

ข้อ ๒๔/๓๒ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดทำระบบใบอนุญาตทำงานและขั้นตอนการขออนุญาตทำงานสำหรับการปฏิบัติงานที่มีโรงงานประจำในบริเวณที่มีการผลิตและสถานที่ใกล้เคียงกับหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เช่น การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ การตัดแยกระบบเพื่อความปลอดภัยระหว่างการบำรุงรักษา หรือระหว่างการหยุดเครื่องจักร หรือมีการนำสารเคมีอันตราย สารไวไฟที่ไม่ได้ใช้ประจำในกระบวนการผลิตเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้ โดยให้มีมาตรการป้องกันการสัมผัสสารเคมีในขั้นตอนการทำงาน หรือป้องกันการเกิดประกายไฟ การเกิดไฟไหม้ และต้องมีรายละเอียดการปฏิบัติในใบอนุญาตทำงานด้วย

ข้อ ๒๔/๓๓ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดทำขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร และการนำไปใช้กับการเปลี่ยนแปลงสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต เทคโนโลยีกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ พนักงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ อาคาร หรือสถานที่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Facility) รวมทั้งส่วนสนับสนุนการผลิต (Utility) ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยกระบวนการผลิต เว้นแต่กรณีการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อกำหนดเดิมทุกประการ

ข้อ ๒๔/๓๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๒๔/๓๓ ต้องพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้ ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

(๑) ข้อมูลด้านเทคนิคของการเปลี่ยนแปลงที่จะกระทำ

(๒) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อความปลอดภัยและสุขภาพ

(๓) การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(๔) ระยะเวลาจำเป็นที่ใช้ทำงานระหว่างการเปลี่ยนแปลง

(๕) ข้อกำหนดการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง

ข้อ ๒๘/๓๕ พนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตและการซ่อมบำรุง ผู้รับเหมาและพนักงานที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อการปฏิบัติงานที่ดำเนินการอยู่ นั้น ต้องได้รับข้อมูลและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก่อนเริ่มเดินเครื่อง และหากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิตและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกันและเป็นปัจจุบัน

ข้อ ๒๘/๓๖ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการให้มีการสอบสวนแต่ละอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดหรืออาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด และการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายร้ายแรงในพื้นที่ปฏิบัติงาน

การสอบสวนอุบัติเหตุที่ตามวรรคหนึ่ง ต้องเริ่มดำเนินการภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับจากเกิดเหตุอุบัติเหตุ ในแต่ละคราว

ข้อ ๒๘/๓๗ กรณีการสอบสวนอุบัติเหตุต้องให้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบโดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยพนักงานผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตอย่างน้อย ๑ คน และพนักงานผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ รวมทั้งผู้รับเหมากรณีที่ผู้รับเหมาที่มีความเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วย

ข้อ ๒๘/๓๘ รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (๑) วันที่เกิดอุบัติเหตุ
- (๒) วันที่เริ่มต้นสอบสวน
- (๓) รายละเอียดของอุบัติเหตุ
- (๔) สาเหตุของอุบัติเหตุ
- (๕) ข้อเสนอแนะหลังการสอบสวน

ข้อ ๒๘/๓๙ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีระบบการสอบสวนอุบัติเหตุที่สามารถสรุปสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน วิธีการและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ และต้องมีการบันทึกและทบทวนรายงานโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึงผู้รับเหมาในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อ ๒๘/๔๐ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดเก็บรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุไว้อย่างน้อย ๕ ปี นับตั้งแต่การสอบสวนนั้นเสร็จสิ้น

ข้อ ๒๘/๔๑ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดทำขั้นตอนและแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินและการนำไปใช้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินซึ่งครอบคลุมถึงการเกิดไฟไหม้ การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีอันตรายร้ายแรง ตลอดจนกรณีสารเคมีอันตรายร้ายแรงรั่วไหลปริมาณน้อยและของเสียอันตรายด้วย

ข้อ ๒๘/๔๒ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการฝึกอบรมขั้นตอนและแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินแก่พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในภาวะฉุกเฉิน

ข้อ ๒๘/๔๓ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมขั้นตอนและแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินให้กับพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานประกอบการ โดยรวมถึงแผนการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน

ข้อ ๒๘/๔๔ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการและคงไว้ซึ่งการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

ข้อ ๒๘/๔๕ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนพนักงานในกรณีที่เกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน และใช้เสียงสัญญาณเตือนให้เหมาะสม

ข้อ ๒๘/๔๖ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการให้มีการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต และการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมตามที่ กนอ. กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจประเมินภายใน ให้ดำเนินการตรวจตามเกณฑ์การตรวจประเมินตามข้อบังคับอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี โดยคณะผู้ตรวจประเมินของสถานประกอบการเอง ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินอย่างน้อย ๑ คนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต ซึ่งอาจมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมอยู่ด้วยตามความจำเป็น หรืออาจมีผู้ตรวจประเมินฝึกหัดร่วมอยู่ด้วยก็ได้ และให้เก็บรายงานการตรวจประเมินที่บันทึกส่วนที่บกพร่องที่ได้รับการแก้ไขแล้วไว้เป็นหลักฐานที่สถานประกอบการอย่างน้อย ๓ ปี

(๒) การตรวจประเมินภายนอก ให้ดำเนินการทุก ๓ ปี โดยคณะผู้ตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กนอ. คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกต้องมีอย่างน้อย ๓ คนขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินอย่างน้อย ๑ คนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต ซึ่งอาจมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมอยู่ด้วยตามความจำเป็น หรืออาจมีผู้ตรวจประเมินฝึกหัดร่วมอยู่ด้วยก็ได้ และให้เก็บรายงานการตรวจประเมินที่บันทึกส่วนที่บกพร่องที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ๒ ฉบับล่าสุดไว้เป็นหลักฐานที่สถานประกอบการนั้นด้วย

ข้อ ๒๘/๔๗ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม และผู้ตรวจประเมินสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง ในกรณีที่เป็นความลับทางการค้าให้ถือว่าผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเจ้าของความลับทางการค้าได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผย เอาไป หรือใช้ความลับทางการค้านั้น

มาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นข้อห้ามสำหรับการทำเป็นข้อตกลงรักษาความลับ หรือข้อตกลงที่ไม่เปิดเผยข้อมูล"

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก



(วราพงษ์ สงวนนคร)

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



บัญชีรายชื่อ

สารเคมีอันตรายร้ายแรงท้ายข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

| ชื่อสารเคมี   | CAS*       | ปริมาณหรือความเข้มข้น เวลาใด เวลาหนึ่ง หรือ : กิโลกรัม (ลิตร) |
|---|------------|---|
| Acetaldehyde  | 75-07-0    | 1136 (2500)   |
| Acrolein (2-Propenal)   | 107-02-8   | 68 (150)  |
| Acrylyl Chloride  | 814-68-6   | 114 (250)   |
| Allyl Chloride  | 107-05-1   | 455 (1000)  |
| Allylamine  | 107-11-9   | 455 (1000)  |
| Alkylaluminums  | Varies     | 2273 (5000)   |
| Ammonia, Anhydrous  | 7664-41-7  | 4545 (10000)  |
| Ammonia solutions (greater than 44% ammonia by weight)        | 7664-41-7  | 6818 (15000)  |
| Ammonium Perchlorate  | 7790-98-9  | 3409 (7500)   |
| Ammonium Permanganate   | 7787-36-2  | 3409 (7500)   |
| Arsine (also called Arsenic Hydride)                          | 7784-42-1  | 45 (100)  |
| Bis(Chloromethyl) Ether                                       | 542-88-1   | 45 (100)  |
| Boron Trichloride   | 10294-34-5 | 1136 (2500)   |
| Boron Trifluoride   | 7637-07-2  | 114 (250)   |
| Bromine   | 7726-95-6  | 682 (1500)  |
| Bromine Chloride  | 13863-41-7 | 682 (1500)  |
| Bromine Pentafluoride   | 7789-30-2  | 1136 (2500)   |
| Bromine Trifluoride   | 7787-71-5  | 6818 (15000)  |
| 3-Bromopropyne (also called Propargyl Bromide)                | 106-96-7   | 45 (100)  |
| Butyl Hydroperoxide (Tertiary)                                | 75-91-2    | 2273 (5000)   |
| Butyl Perbenzoate (Tertiary)                                  | 614-45-9   | 3409 (7500)   |
| Carbonyl Chloride (see Phosgene)                              | 75-44-5    | 45 (100)  |
| Carbonyl Fluoride   | 353-50-4   | 1136 (2500)   |
| Cellulose Nitrate (concentration greater than 12.6% nitrogen) | 9004-70-0  | 1136 (2500)   |
| Chlorine  | 7782-50-5  | 682 (1500)  |
| Chlorine Dioxide  | 10049-04-4 | 455 (1000)  |
| Chlorine Pentafluoride  | 13637-63-3 | 455 (1000)  |
| Chlorine Trifluoride  | 7790-91-2  | 455 (1000)  |
| Chlorodiethylaluminum (also called Diethylaluminum Chloride)  | 96-10-6    | 2273 (5000)   |
| 1-Chloro-2,4-Dinitrobenzene                                   | 97-00-7    | 2273 (5000)   |
| Chloromethyl Methyl Ether                                     | 107-30-2   | 227 (500)   |
| Chloropicrin  | 76-06-2    | 227 (500)   |
| Chloropicrin and Methyl Bromide mixture                       | None       | 682 (1500)  |
| Chloropicrin and Methyl Chloride mixture                      | None       | 682 (1500)  |
| Cumene Hydroperoxide  | 80-15-9    | 2273 (5000)   |
| Cyanogen  | 460-19-5   | 1136 (2500)   |
| Cyanogen Chloride   | 506-77-4   | 227 (500)   |
| Cyanuric Fluoride   | 675-14-9   | 45 (100)  |
| Diacetyl Peroxide (concentration greater than 70%)            | 110-22-5   | 2273 (5000)   |
| Diazomethane  | 334-88-3   | 227 (500)   |

| ชื่อสารเคมี  | CAS*       | ปริมาณหรือความเข้มข้น เวลาใด เวลาหนึ่ง หรือ : กิโลกรัม (ลิตร) |
|--|------------|---|
| Dibenzoyl Peroxide   | 94-36-0    | 3409 (7500)   |
| Diborane   | 19287-45-7 | 45 (100)  |
| Dibutyl Peroxide (Tertiary)  | 110-05-4   | 2273 (5000)   |
| Dichloro Acetylene   | 7572-29-4  | 114 (250)   |
| Dichlorosilane   | 4109-96-0  | 1136 (2500)   |
| Diethylzinc  | 557-20-0   | 4545 (10000)  |
| Diisopropyl Peroxydicarbonate  | 105-64-6   | 3409 (7500)   |
| Ditertiary Peroxide  | 105-74-8   | 3409 (7500)   |
| Dimethyldichlorosilane   | 75-78-5    | 455 (1000)  |
| Dimethylhydrazine, 1, 1-   | 57-14-7    | 455 (1000)  |
| Dimethylamine, Anhydrous   | 124-40-3   | 1136 (2500)   |
| 2,4-Dinitroaniline   | 97-02-9    | 2273 (5000)   |
| Ethyl Methyl Ketone Peroxide (also Methyl Ethyl Ketone Peroxide; concentration greater than 60%) | 1338-23-4  | 2273 (5000)   |
| Ethyl Nitrite  | 109-95-5   | 2273 (5000)   |
| Ethylamine   | 75-04-7    | 3409 (7500)   |
| Ethylene Fluorohydrin  | 371-62-0   | 45 (100)  |
| Ethylene Oxide   | 75-21-8    | 2273 (5000)   |
| Ethyleneimine  | 151-56-4   | 455 (1000)  |
| Fluorine   | 7782-41-4  | 455 (1000)  |
| Formaldehyde (Formalin)  | 50-00-0    | 455 (1000)  |
| Furan  | 110-00-9   | 227 (500)   |
| Hexafluoroacetone  | 684-16-2   | 2273 (5000)   |
| Hydrochloric Acid, Anhydrous   | 7647-01-0  | 2273 (5000)   |
| Hydrofluoric Acid, Anhydrous   | 7664-39-3  | 455 (1000)  |
| Hydrogen Bromide   | 10035-10-6 | 2273 (5000)   |
| Hydrogen Chloride  | 7647-01-0  | 2273 (5000)   |
| Hydrogen Cyanide, Anhydrous  | 74-90-8    | 455 (1000)  |
| Hydrogen Fluoride  | 7664-39-3  | 455 (1000)  |
| Hydrogen Peroxide (52% by weight or greater)   | 7722-84-1  | 3409 (7500)   |
| Hydrogen Selenide  | 7783-07-5  | 68 (150)  |
| Hydrogen Sulfide   | 7783-06-4  | 682 (1500)  |
| Hydroxylamine  | 7803-49-8  | 1136 (2500)   |
| Iron, Pentacarbonyl  | 13463-40-6 | 114 (250)   |
| Isopropylamine   | 75-31-0    | 2273 (5000)   |
| Ketene   | 463-51-4   | 45 (100)  |
| Methacrylaldehyde  | 78-85-3    | 455 (1000)  |
| Methacryloyl Chloride  | 920-46-7   | 68 (150)  |
| Methacryloyloxyethyl Isocyanate  | 30674-80-7 | 45 (100)  |
| Methyl Acrylonitrile   | 126-98-7   | 114 (250)   |
| Methylamine, Anhydrous   | 74-89-5    | 455 (1000)  |
| Methyl Bromide   | 74-83-9    | 1136 (2500)   |
| Methyl Chloride  | 74-87-3    | 6818 (15000)  |
| Methyl Chloroformate   | 79-22-1    | 227 (500)   |

| ชื่อสารเคมี  | CAS*       | ปริมาณสารเคมีที่<br>มีอยู่ในสารเคมี<br>พบ : ปริมาณ (กรัม) |
|--|------------|---|
| Methyl Ethyl Ketone Peroxide (concentration greater than 60%)  | 1338-23-4  | 2273 (5000)   |
| Methyl Fluoroacetate   | 453-18-9   | 45 (100)  |
| Methyl Fluorosulfate   | 421-20-5   | 45 (100)  |
| Methyl Hydrazine   | 60-34-4    | 45 (100)  |
| Methyl Iodide  | 74-88-4    | 3409 (7500)   |
| Methyl Isocyanate  | 624-83-9   | 114 (250)   |
| Methyl Mercaptan   | 74-93-1    | 2273 (5000)   |
| Methyl Vinyl Ketone  | 79-84-4    | 45 (100)  |
| Methyltrichlorosilane  | 75-79-6    | 227 (500)   |
| Nickel Carbonyl (Nickel Tetracarbonyl)   | 13463-39-3 | 68 (150)  |
| Nitric Acid (94.5% by weight or greater)   | 7697-37-2  | 227 (500)   |
| Nitric Oxide   | 10102-43-9 | 114 (250)   |
| Nitroaniline (para Nitroaniline)   | 100-01-6   | 2273 (5000)   |
| Nitromethane   | 75-52-5    | 1136 (2500)   |
| Nitrogen Dioxide   | 10102-44-0 | 114 (250)   |
| Nitrogen Oxides (NO; NO <sub>2</sub> ; N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> ; N <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 10102-44-0 | 114 (250)   |
| Nitrogen Tetroxide (also called Nitrogen Peroxide)   | 10544-72-6 | 114 (250)   |
| Nitrogen Trifluoride   | 7783-54-2  | 2273 (5000)   |
| Nitrogen Trioxide  | 10544-73-7 | 114 (250)   |
| Oleum (65% to 80% by weight; also called Fuming Sulfuric Acid)   | 8014-95-7  | 455 (1000)  |
| Osmium Tetroxide   | 20816-12-0 | 45 (100)  |
| Oxygen Difluoride (Fluorine Monoxide)  | 7783-41-7  | 45 (100)  |
| Ozone  | 10028-15-6 | 45 (100)  |
| Pentaborane  | 19624-22-7 | 45 (100)  |
| Peracetic Acid (concentration greater than 60% Acetic Acid; also called Peroxyacetic Acid)             | 79-21-0    | 455 (1000)  |
| Perchloric Acid (concentration greater than 60% by weight)   | 7601-90-3  | 2273 (5000)   |
| Perchloromethyl Mercaptan  | 594-42-3   | 68 (150)  |
| Perchloryl Fluoride  | 7616-94-6  | 2273 (5000)   |
| Peroxyacetic Acid (concentration greater than 60% Acetic Acid; also called Peracetic Acid)             | 79-21-0    | 455 (1000)  |
| Phosgene (also called Carbonyl Chloride)   | 75-44-5    | 45 (100)  |
| Phosphine (Hydrogen Phosphide)   | 7803-51-2  | 45 (100)  |
| Phosphorus Oxychloride (also called Phosphoryl Chloride)   | 10025-87-3 | 455 (1000)  |
| Phosphorus Trichloride   | 7719-12-2  | 455 (1000)  |
| Phosphoryl Chloride (also called Phosphorus Oxychloride)   | 10025-87-3 | 455 (1000)  |
| Propargyl Bromide  | 106-96-7   | 45 (100)  |
| Propyl Nitrate   | 627-3-4    | 1136 (2500)   |
| Sarin  | 107-44-8   | 45 (100)  |
| Selenium Hexafluoride  | 7783-79-1  | 455 (1000)  |
| Stibine (Antimony Hydride)   | 7803-52-3  | 227 (500)   |
| Sulfur Dioxide (liquid)  | 7446-09-5  | 455 (1000)  |
| Sulfur Pentafluoride   | 5714-22-7  | 114 (250)   |
| Sulfur Tetrafluoride   | 7783-60-0  | 114 (250)   |

| ชื่อสารเคมี                                      | CAS*       | ปริมาณสารเคมีที่<br>มีอยู่ในสารเคมี<br>พบ : ปริมาณ (กรัม) |
|--|------------|---|
| Sulfur Trioxide (also called Sulfuric Anhydride) | 7446-11-9  | 455 (1000)  |
| Sulfuric Anhydride (also called Sulfur Trioxide) | 7446-11-9  | 455 (1000)  |
| Tellurium Hexafluoride                           | 7783-80-4  | 114 (250)   |
| Tetrafluoroethylene                              | 116-14-3   | 2273 (5000)   |
| Tetrafluorohydrazine                             | 10036-47-2 | 2273 (5000)   |
| Tetramethyl Lead                                 | 75-74-1    | 455 (1000)  |
| Trionyl Chloride                                 | 7719-09-7  | 114 (250)   |
| Trichloro (chloromethyl) Silane                  | 1558-25-4  | 45 (100)  |
| Trichloro (dichlorophenyl) Silane                | 27137-85-5 | 1136 (2500)   |
| Trichlorosilane                                  | 10025-78-2 | 2273 (5000)   |
| Trifluorochloroethylene                          | 79-38-9    | 4545 (10000)  |
| Trimethyloxysilane                               | 2487-90-3  | 682 (1500)  |
| หมายเหตุ* Chemical Abstract Service Number       |            |   |

ภาคผนวก ข-8  
ทำเนียบรายชื่อโรงงาน

---

| ทำเนียบรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง |   |
|---|---|
| 1   | บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด    |
| 2   | บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด          |
| 3   | บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด            |
| 4   | บริษัท โคโดบุกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 5   | บริษัท ชันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด     |
| 6   | บริษัท ทรีคอนส์ จำกัด                       |
| 7   | บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด         |
| 8   | บริษัท ไทย คีทาสาร่า จำกัด                  |
| 9   | บริษัท ไทยชิบาอะเรดินชี จำกัด               |
| 10  | บริษัท ไทยฮิดากะ จำกัด                      |
| 11  | บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด               |
| 12  | บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัด                  |
| 13  | บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร่ จำกัด            |
| 14  | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)   |
| 15  | บริษัท พี พี ไอ จำกัด                       |
| 16  | บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด     |
| 17  | บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จำกัด |
| 18  | บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริง จำกัด           |
| 19  | บริษัท รีคัฟเวอรี เฮาส์ จำกัด               |
| 20  | บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซ์พพลาย จำกัด         |
| 21  | บริษัท สยาม เค็นเซทสุ จำกัด                 |
| 22  | บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด                  |
| 23  | บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด   |
| 24  | บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด           |
| 25  | บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด              |
| 26  | บริษัท อีเอ็กซ์ ซีด จำกัด                   |
| 27  | บริษัท เอกโค (ประเทศไทย) จำกัด              |
| 28  | บริษัท เอกโค แทนเนอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด  |
| 29  | บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด       |
| 30  | บริษัท เค เอ ซี ไทย จำกัด                   |
| 31  | บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด          |
| 32  | บริษัท แอเดียเนตส์ จำกัด                    |

ภาคผนวก ข-9  
แผนดำเนินงานกรณีเกิดอุทกภัย

---

## การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



## แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

ตุลาคม พ.ศ.2567

### สารบัญ

|  | หน้า |
|--|------|
| 1. บทนำ  | 1    |
| 2. วัตถุประสงค์  | 1    |
| 3. สมมติฐาน  | 1    |
| 4. ขอบเขตและขอบข่าย  | 2    |
| 5. ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ               | 2    |
| 6. โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ                                | 3    |
| 7. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call tree                                    | 10   |
| 8. จุลรวมพล  | 10   |
| 9. กลยุทธ์ความต่อเนื่องธุรกิจ  | 11   |
| 10. ขั้นตอนการดำเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจ                            | 12   |
| 10.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์และประเมินความเสียหาย                         | 14   |
| 10.2 การประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ                               | 15   |
| 10.3 การสื่อสารแจ้งผู้มีส่วนได้เสียภายนอก                                | 16   |
| 10.4 การแจ้งเหตุฉุกเฉินตาม Call tree                                     | 16   |
| 10.5 การจัดตั้งศูนย์บัญชาการ (BC Center)                                 | 16   |
| 10.6 การจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate site)                 | 17   |
| 10.7 การเตรียมยานพาหนะเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและศูนย์บัญชาการ | 18   |
| 10.8 การประกาศใช้และเตรียมขึ้นระบบ ICT สำรองที่ DR site                  | 18   |
| 10.9 การเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและศูนย์บัญชาการ               | 18   |
| 10.10 การเริ่มปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการ                                  | 19   |
| 10.11 การตรวจสอบทรัพยากรสำคัญในสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง                    | 19   |
| 10.12 การจัดการข้อมูลการปฏิบัติงานที่คงค้าง                              | 19   |
| 10.13 การรายงานความพร้อมต่อคณะบริหารความต่อเนื่อง                        | 19   |
| 10.14 การแจ้งบุคคลภายนอก/ ผู้เกี่ยวข้องทราบ                              | 20   |
| 10.15 การดำเนินการฟื้นคืนบริการหลักแต่ละหน่วยงาน                         | 20   |
| 10.16 การประกาศยกเลิกแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ                           | 24   |
| 11. การฝึกซ้อมและทดสอบ   | 24   |





ภาคผนวก

|            |   |    |
|------------|---|----|
| ภาคผนวก ก: | รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ปฏิบัติการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ   | 25 |
| ภาคผนวก ข: | กระบวนการแจ้งเหตุตาม Call tree  | 28 |
| ภาคผนวก ค: | แบบประเมินความเสียหาย   | 29 |
| ภาคผนวก ง: | หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายนอก   | 30 |
| ภาคผนวก จ: | สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  | 32 |
| ภาคผนวก ฉ: | ศูนย์บัญชาการ (EOC)   | 34 |
| ภาคผนวก ช: | บันทึกกิจกรรม   | 36 |
| ภาคผนวก ซ: | บทสนทนากรณีเกิดเหตุ   | 37 |
| ภาคผนวก ญ: | รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานสำคัญในการฟื้นคืนบริการหลัก  | 48 |
| ภาคผนวก ณ: | รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของทรัพยากรสำคัญในการสนับสนุนการทำงานที่ศูนย์บัญชาการและสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง | 49 |

|             |    |
|-------------|----|
| อภิธานศัพท์ | 57 |
|-------------|----|

1. บทนำ

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง (สนค.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “หน่วยงาน” สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กรเช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการร้าย ประทุษร้าย การก่อการจลาจลการก่อวินาศกรรม เป็นต้น โดยสภาพวิกฤติหรือเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

หากหน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่ออาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงินการให้บริการสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดและทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักที่สำคัญ (Key product and service) สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติหรือตามระดับการให้บริการขั้นต่ำที่กำหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน

2. วัตถุประสงค์

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการตอบสนองการฟื้นคืนการกลับคืนสู่สภาวะการปฏิบัติงานปกติในระดับที่ยอมรับได้ของ สนค. ในขณะที่เกิดเหตุการณ์อันทำให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจในพื้นที่ของหน่วยงานอันส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติงานหรือให้บริการได้โดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

2.1 เพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงหรือภาวะวิกฤติที่ทำให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงักอันเนื่องจากอุบัติเหตุ (Incident) เกิดขึ้นผลิตภัณฑ์และบริการหลักของ สนค. จะสามารถฟื้นฟูได้ในระดับขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง

2.2 เพื่อให้ สนค. มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และไม่สามารถคาดการณ์ได้

2.3 เพื่อควบคุมและบรรเทาความเสียหายรวมไปถึงลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ สนค. ให้เหลือน้อยที่สุด เช่น การสูญเสียบุคลากรและทรัพย์สินผลกระทบทางการเงินกฎหมาย ชื่อเสียง เป็นต้น

2.4 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของ สนค. แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่ทำให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก



### 3. สมมติฐาน

สมมติฐานสำหรับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับนี้ ได้แก่

3.1 อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงเนื่องจากเข้าสำนักงานไม่ได้ และระบบเทคโนโลยีไม่สามารถใช้งานได้ แต่ไม่มีผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate site) ที่ได้จัดเตรียมไว้

3.2 ระบบสารสนเทศของ กนอ. ที่สำนักงานใหญ่ สามารถให้บริการได้เป็นปกติ โดยระบบสารสนเทศสำรองไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก

### 4. ขอบเขตและขอบข่าย

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับนี้ ใช้ในขอบเขตพื้นที่ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ตามที่อยู่ 9/9 หมู่ 4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

| ลำดับ | ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก   | ฝ่ายงานหลัก | ฝ่ายงานสนับสนุน             |
|-------|--|-------------|-----------------------------|
| 1     | การพิจารณาอนุมัติอนุญาตด้านการประกอบกิจการ และการก่อสร้างอาคาร | สนค.        | กองอนุญาตผู้ประกอบการ, สนญ. |
| 2     | การรับชำระเงิน   | สนค.        | กองการเงิน สนญ.             |

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับนี้ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติโดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการให้บริการของหน่วยงานและหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (น้อยกว่า RTO ของผลิตภัณฑ์และบริการหลัก)


### 5. ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เพื่อให้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับนี้ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันจึงกำหนดให้ สนค. เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุงเอกสารฉบับนี้ ทำการทบทวนข้อมูลเกี่ยวข้องที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล BCP อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พนักงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบและแก้ไข



### 6. โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างทีมปฏิบัติงาน และบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทีมปฏิบัติงานตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจแสดงในรูปที่ 1 ดังนี้



รูปที่ 1: โครงสร้างทีมความต่อเนื่องทางธุรกิจ



จากโครงสร้างทีมปฏิบัติงานตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในรูปแบบที่ 1 ได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน ดังนี้

| บทบาท   | ตำแหน่งผู้รับผิดชอบ  | หน้าที่ความรับผิดชอบ  |
|---|--|---|
| คณะกรรมการความต่อเนื่อง<br>(BCM Steering Committee) | 1. ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (หัวหน้าคณะ)<br>2. รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 (รองหัวหน้าคณะ)<br>3. ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 1<br>4. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง | <b>ก่อนการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประเมินลักษณะขอบเขตและแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากรายงานที่ได้รับจากทีมประเมินความเสี่ยงภัยเพื่อตัดสินใจประกาศใช้ BCP</li></ul> <b>ระหว่างประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- สั่งการ (ผ่านทาง BCM manager) ให้ทีมประเมินความเสี่ยงภัยเข้าไปประเมินความเสี่ยงภัยเบื้องต้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</li><li>- กำหนดแนวทางตัดสินใจและสนับสนุนการปฏิบัติการฟื้นคืนรวมถึงพิจารณาอนุมัติการจัดหาทรัพยากรต่างๆ</li><li>- ในการปฏิบัติงานหัวหน้าคณะกรรมการความต่อเนื่องทำหน้าที่ในการตัดสินใจสูงสุด</li><li>- ประเมินลักษณะขอบเขตและแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากรายงานที่ได้รับจากทีมประเมินความเสี่ยงภัยเพื่อตัดสินใจประกาศยกเลิกการใช้ BCP</li></ul> <b>หลังการประกาศยกเลิกแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- อำนวยการให้การย้ายกลับเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย</li></ul> |
| ผู้จัดการการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Manager)       | ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง   | <b>ก่อนการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- กำกับดูแลและให้การสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลของเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อทีมปฏิบัติงานตาม BCP ให้เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้สำหรับการดำเนินงานตาม BCP</li><li>- กำกับดูแลการทบทวนและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อใช้ตาม BCP ให้เพียงพอและสามารถทำให้การดำเนินงานตาม BCP มีประสิทธิภาพ</li></ul>  |



| บทบาท  | ตำแหน่งผู้รับผิดชอบ   | หน้าที่ความรับผิดชอบ  |
|--|-----------------------|---|
|  |                       | <b>ระหว่างประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- กำกับดูแลและให้การสนับสนุนทีมงานต่างๆในการดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่องที่กำหนดไว้รวมถึงการอนุมัติการจัดหาทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นเร่งด่วนในภาวะฉุกเฉินตามที่กำหนดไว้ใน BCP</li><li>- ประสานงานระหว่างคณะกรรมการความต่อเนื่องและหัวหน้าทีมงานต่างๆ ได้แก่ ทีมประเมินความเสี่ยงภัยทีมการสื่อสารทีมเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและ EOC ทีมดูแลจัดการยานพาหนะและทีมกู้คืนระบบสารสนเทศ</li></ul> <b>หลังการประกาศยกเลิกแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- รวบรวมรายงานการประเมินความเสี่ยงภัยนำเสนอต่อคณะกรรมการความต่อเนื่อง</li><li>- รวบรวมบันทึกกิจกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากทีมบริหารความต่อเนื่องและนำเสนอต่อคณะกรรมการความต่อเนื่อง</li></ul> |
| Damage Assessment Team (DAT) หรือผู้ประเมินความเสียหาย | นายกฤตภาส มลิทินจินดา | <b>ก่อนการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประเมินสถานการณ์และความเสียหายด้านระบบ ICT และข้อมูลและด้านอาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์และรายงานการประเมินความเสียหายต่อคณะกรรมการความต่อเนื่อง (ผ่านทาง BCM manager) เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจประกาศใช้ BCP</li><li>- ติดตามข้อมูลข่าวสารและประสานกับหน่วยงานภายนอก อาทิผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น (อ้างอิงภาคผนวก. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายนอก) เพื่อใช้ประกอบในการประเมินสถานการณ์และความเสียหาย</li></ul> <b>ระหว่างประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประเมินสถานการณ์และความเสียหายอย่างต่อเนื่องและรายงานต่อคณะกรรมการความ</li></ul>   |



| บทบาท                   | ตำแหน่งผู้รับผิดชอบ    | หน้าที่ความรับผิดชอบ   |
|-------------------------|------------------------|--|
|                         |                        | <p>ต่อเนื่อง (ผ่าน BCM manager) เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจประกาศยกเลิก BCP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่วมพิจารณาในการสำรวจความเสียหายของอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ</li> <li>- ประเมินความพร้อมใช้งานของสำนักงาน</li> <li>- รายงานผลการประเมินความพร้อมใช้งานของสำนักงานให้ผู้อำนวยการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจทราบ</li> </ul> <p><b>หลังการประกาศยกเลิกแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามผลการดำเนินการในสำนักงานหลังจากประกาศยกเลิกแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</li> <li>- เผื่อระวัง และติดตามผลสืบเนื่องของภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน</li> </ul>   |
| ทีม บริหารความต่อเนื่อง | นายเอกนรินทร์ ฝ่ายริพล | <p>เป็นผู้รับผิดชอบในการกลับมาปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และบริการหลักของแต่ละฝ่าย</p> <p><b>ก่อนการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้ในกิจกรรมการฟื้นคืนของฝ่ายตามทีระบุไว้ในBCP (อ้างอิงรายละเอียด หัวข้อ 10.15 การดำเนินการฟื้นคืนบริการหลักแต่ละหน่วยงาน)</li> </ul> <p><b>ระหว่างประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับดูแลความคืบหน้าในการดำเนินงานฟื้นคืนของฝ่าย</li> <li>- จัดทำบันทึกกิจกรรมซึ่งครอบคลุมความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นและรายงานไปยังคณะบริหารความต่อเนื่องผ่านทางหัวหน้าทีมสื่อสารภายใน (อ้างอิงภาคผนวกข. บันทึกกิจกรรม)</li> </ul> |



| บทบาท           | ตำแหน่งผู้รับผิดชอบ | หน้าที่ความรับผิดชอบ   |
|-----------------|---------------------|--|
|                 |                     | <p><b>หลังการประกาศยกเลิกแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม ติดตามการฟื้นคืนกลับสู่ภาวะปกติ</li> </ul>  |
|                 | นายกฤตภาส มลิณจินดา | <p><b>ก่อนการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนขั้นตอน ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้ในกิจกรรมการฟื้นคืนของฝ่ายตามทีระบุไว้ในBCP (อ้างอิงรายละเอียด หัวข้อ 10.15 การดำเนินการฟื้นคืนบริการหลักแต่ละหน่วยงาน)</li> </ul> <p><b>ระหว่างประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินกิจกรรมการฟื้นคืนผลิตภัณฑ์และบริการหลักของฝ่ายรวมไปถึงการประสานงานค้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Backlog)</li> <li>- รายงานความต่อเนื่องในเรื่องความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของฝ่ายในการดำเนินงานของกิจกรรมการฟื้นคืน</li> </ul> <p><b>หลังการประกาศยกเลิกแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการฟื้นคืนกลับสู่ภาวะปกติ</li> </ul> |
| ทีมสื่อสารภายใน | นางจรรยา ปานพรหม    | <p><b>ก่อนการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับดูแลการทบทวนและจัดเตรียมฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</li> </ul> <p><b>ระหว่างประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รับผิดชอบในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โดย</li> </ul>  |



| บทบาท  | ตำแหน่งผู้รับผิดชอบ                             | หน้าที่ความรับผิดชอบ   |
|--|---|--|
|  |   | <p>แจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เกี่ยวข้องภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการความต่อเนื่องผ่านทาง BCM manager และ Assistant BCM manager ตามลำดับซึ่งได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย</li> <li>- พนักงาน</li> </ul> <p><b>หลังการประกาศยกเลิกแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน ให้ทราบถึงการกลับมาดำเนินการตามปกติ</li> </ul>  |
| ทีมสื่อสารภายนอก                                     | นางจรรยา ปานพรหม                                | <p><b>ก่อนการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับดูแลการทบทวนและทดสอบข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (อ้างอิงภาคผนวก. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายนอก) ให้เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</li> </ul> <p><b>ระหว่างประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รับผิดชอบในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โดยแจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เกี่ยวข้องภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการความต่อเนื่องผ่านทาง BCM manager และ Assistant BCM manager ตามลำดับซึ่งได้แก่</li> <li>- ประชาชน</li> <li>- สื่อสารมวลชน</li> </ul> <p><b>หลังการประกาศยกเลิกแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก ให้ทราบถึงการกลับมาดำเนินการตามปกติ</li> </ul> |
| ทีมเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและศูนย์บัญชาการ(EOC) | 1. ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง | <p><b>ก่อนการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับดูแลการทบทวน ตรวจสอบและทดสอบจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและศูนย์</li> </ul>   |



| บทบาท                 | ตำแหน่งผู้รับผิดชอบ                     | หน้าที่ความรับผิดชอบ   |
|-----------------------|---|--|
|                       | 2. ผู้อำนวยการกองอนุญาต<br>ผู้ประกอบการ | <p>บัญชาการสำรอง (EOC) เพื่อใช้ตามBCP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่กำหนดไว้ (อ้างอิงภาคผนวก จ. สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง และภาคผนวก ฉ. ศูนย์บัญชาการ (EOC)) เพื่อประสานงานตรวจสอบความพร้อมของการจัดตั้งสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและศูนย์บัญชาการ (EOC) เพื่อใช้ตามBCP</li> </ul> <p><b>ระหว่างประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่และจัดหาทรัพยากรสำหรับการปฏิบัติงานในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉินโดยประกอบไปด้วยยานพาหนะสถานที่อุปกรณ์สำนักงานและเครือข่ายสื่อสารพื้นฐาน เช่น โทรศัพท์และ Internet เป็นต้น</li> </ul> <p><b>หลังการประกาศยกเลิกแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปรายงานที่เกิดขึ้นจากการเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและศูนย์บัญชาการตาม BCP</li> <li>- ควบคุมการจัดสถานที่รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและยานพาหนะของศูนย์บัญชาการและสถานที่ปฏิบัติงานสำรองให้กลับสู่ภาวะปกติ</li> </ul> |
| ทีมจัดการดูแลยานพาหนะ | นายเอกนรินทร์ ฝ่ายริพล                  | <p><b>ก่อนการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับดูแลการทบทวน ตรวจสอบความพร้อมของจุดรวมพลและทดสอบจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับเดินทางไปศูนย์บัญชาการ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองและสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p><b>ระหว่างประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รับผิดชอบในการกำหนดจุดรวมพลและจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับบุคลากรที่จะเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและศูนย์บัญชาการ</li> </ul>   |



| บทบาท                               | ตำแหน่งผู้รับผิดชอบ                   | หน้าที่ความรับผิดชอบ  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                                     |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ข้อมูลเส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยโดยประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ เป็นต้น</li> </ul> <p><b>หลังการประกาศยกเลิกแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สรุปรายงานที่เกิดขึ้นจากการเตรียมและดูแลยานพาหนะตาม BCP</li> <li>ควบคุมการจัดการดำเนินงานยานพาหนะของศูนย์บัญชาการและสถานที่ปฏิบัติงานสำรองให้กลับสู่ภาวะปกติ</li> </ul>   |
| ทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ (DRP team) | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สนง. | <p><b>ก่อนการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำกับดูแลการทบทวน ตรวจสอบและทดสอบการกู้คืนระบบสารสนเทศ ให้ DRP สอดรับกับ BCP</li> </ul> <p><b>ระหว่างประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รับผิดชอบในการเตรียมระบบ ICT สำรอง (ในกรณีที่ระบบ ICT หลักไม่สามารถให้บริการได้)</li> </ul> <p><b>หลังการประกาศยกเลิกแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สรุปรายงานที่เกิดขึ้นจากการกู้คืนระบบสารสนเทศตาม BCP</li> <li>ควบคุมการย้ายอุปกรณ์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศออกจากศูนย์บัญชาการและสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง</li> </ul> |

แต่ละตำแหน่งตามโครงสร้างดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแลติดตามปฏิบัติงาน และฟื้นคืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงานให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามรายชื่อบุคลากรของทีมงานที่กำหนดให้เป็นบุคลากรหลักสำหรับแต่ละบทบาทดังแสดงในภาคผนวก ก “รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ทีมปฏิบัติการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ” ทั้งนี้ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคลากรสำรองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อนจนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและกอบกู้ฟื้นคืน



## 7. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call tree

กระบวนการ Call tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมงานความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อพนักงานภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้ง BCM manager โดย BCM manager มอบหมายให้ Assistant BCM manager ดำเนินการแจ้งหัวหน้าทีมสื่อสารภายในและหัวหน้าทีมสื่อสารภายนอก จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย/กองสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการหลัก รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ จากนั้นหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องก็จะติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรของแต่ละฝ่าย/กองต่อไปตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้รับไว้ในภาคผนวก ข. “กระบวนการแจ้งเหตุตาม Call tree” หรือ ภาคผนวก ก “รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ทีมปฏิบัติการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ” ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสนับสนุนซึ่งรับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสำรองโดยพิจารณา:

- 7.1 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทำการให้ดำเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของ กนอ. เป็นช่องทางแรก
- 7.2 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทำการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบให้ดำเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
- 7.3 ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบดังต่อไปนี้
  - สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  - คำสั่งในการไปรายงานตัว ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองหรือเตรียมพร้อมเพื่อรอคำสั่งต่อไป
  - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพล (ถ้ามีในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน)
  - เน้นย้ำไม่ให้พูดถึงเหตุวิกฤตออกสู่สาธารณะ

ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call tree) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย/กอง มีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งหัวหน้าทีมสื่อสารภายใน และหัวหน้าทีมสื่อสารภายใน โทรกลับไปแจ้ง Assistant BCM manager และ Assistant BCM manager โทรกลับไปแจ้ง BCM manager เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของ กนอ. ในการบริหารความต่อเนื่องรวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ กนอ. และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงานทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูล สำหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้กระบวนการติดต่อกับพนักงานภายในหน่วยงานสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและสำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวังในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ





## 8. จุดรวมพล

เพื่อให้การเดินทางไปสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดจุดรวมพล เพื่อความปลอดภัยและ ความสะดวกของพนักงาน นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จึงกำหนดจุดรวมพลในเบื้องต้น ดังนี้

| อุปกรณ์ | จุดรวมพล      |
|---------|---------------|
| น้ำท่วม | สำนักงานนิคมฯ |
| ไฟไหม้  | สำนักงานนิคมฯ |
| จลาจล   | สำนักงานนิคมฯ |

## 9. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

กลยุทธ์ที่เลือกใช้สำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยการฟื้นฟูทรัพยากรหลัก สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการหลักสามารถแสดงดังต่อไปนี้

### 9.1 สถานที่ปฏิบัติงาน

หากไม่สามารถปฏิบัติงานที่สถานที่หลักได้อันเนื่องมาจากไม่สามารถเข้าได้หรือเข้าได้แต่ไม่ปลอดภัย ให้ย้ายไปปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate site) โดยกำหนดให้ “สำนักงานใหญ่ กนอ.” เป็นสถานที่รองรับบุคลากรตามแผนที่วางไว้ (อ้างอิง ภาคผนวก จ. สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง)

### 9.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

หากไม่สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อันเนื่องมาจากอาคารถูกไฟไหม้เสียหายหรือไม่สามารถเข้าอาคารได้ ให้ย้ายไปปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (ซึ่งก็คือ “สำนักงานใหญ่ กนอ.” ดังที่กล่าวข้างต้น) ซึ่งสามารถเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับความต่อเนื่องทางธุรกิจได้ เช่น โต๊ะ+เก้าอี้+PC+Softwareพื้นฐาน โทรศัพท์สายตรง และ Printer/Scanner/Fax

### 9.3 การให้บริการที่สำคัญ (ไฟฟ้า)

หากเกิดสถานการณ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อันเนื่องมาจากการชุมนุมประท้วง/จลาจล และอุทกภัย เป็นต้น ให้ย้ายไปปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง(ซึ่งก็คือ “สำนักงานใหญ่ กนอ.” ดังที่กล่าวข้างต้น)

### 9.4 ระบบ ICT และข้อมูล (ICT System and Information)

หากเกิดสถานการณ์ที่ระบบ ICT (ระบบ ERP และ ระบบ e-PP) ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากไฟฟ้าถูกตัดขาดหรือได้รับผลกระทบจากภัยสารสนเทศ ให้เริ่มระบบสำรองที่ศูนย์ระบบสารสนเทศสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery site: DR site) โดยรายละเอียดระบุอยู่ใน “แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ICT)”ซึ่งมีการระบุ RTO ของการให้บริการระบบ ICT ของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉินไว้ที่ 4 ชั่วโมง



## 9.5 บริการระบบสาธารณูปโภค

เมื่อไม่สามารถให้กับโรงงานที่อยู่ในนิคมฯ ได้ เช่น การจำหน่ายน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ให้เน้นเร่งดำเนินการ พิจารณาระบบสาธารณูปโภค ตามขั้นตอนการฟื้นคืนที่ระบุไว้ในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ



## 10 ขั้นตอนการดำเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ขั้นตอนการดำเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจมีภาพรวมมีดังนี้

| ขั้นตอนการดำเนินงาน                                    | RTO<br>(ชั่วโมง) | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยนับ : ชั่วโมง                        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|--|------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
|  |                  |              | 0   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 |  |  |  |
| 1.การตอบสนองต่อเหตุการณ์และประเมินความเสียหาย          | X                |              | ขึ้นกับประสบการณ์ของทีมประเมินความเสียหาย |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 2. การประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ               | 0                |              |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 3. การสื่อสารผู้มีส่วนได้เสียภายนอก                    | 4                |              |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 4. การแจ้งเหตุฉุกเฉินตาม Call tree                     | 4                |              |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 5. การจัดตั้งศูนย์บัญชาการ                             | 6                |              |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 6. การจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง                  | 6                |              |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 7. การเตรียมยานพาหนะสำหรับเดินทาง                      | 4                |              |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 8. การประกาศใช้และเตรียมขึ้นระบบ ICT สำรอง ที่ DR site | 4                |              |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |



| ขั้นตอนการดำเนินงาน                                      | RTO<br>(ชั่วโมง) | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยนับ : ชั่วโมง |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|--|------------------|--------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|  |                  |              | 0                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 |  |
| 9. การเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและศูนย์บัญชาการ | 10               |              |                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 10. การเริ่มปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการ                    | 12               |              |                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 11. การตรวจสอบทรัพยากรสำคัญในสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง      | 14               |              |                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 12.การจัดการข้อมูลการปฏิบัติงานที่คงค้าง                 | 16               |              |                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 13. การรายงานความพร้อม                                   | 18               |              |                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 14. การแจ้งบุคคลภายนอก/ผู้เกี่ยวข้องทราบ                 | 36               |              |                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 15. ดำเนินการฟื้นคืนบริการหลักแต่ละหน่วยงาน              |                  |              |                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 15.1 การพิจารณาอนุญาตด้านประกอบกิจการและก่อสร้าง         | 24               |              |                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 15.2 การรับจ่ายเงิน                                      | 24               |              |                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |



| ขั้นตอนการดำเนินงาน                              | RTO<br>(ชั่วโมง) | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยนับ : ชั่วโมง                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  |                  |              | 0   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 36 | 48 | 72 |
| 16. การประกาศยกเลิกแผน<br>ความต่อเนื่องทางธุรกิจ | Y                |              | ขึ้นการผลการประเมิน และความพร้อมในการกลับเข้าสำนักงาน |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



จากขั้นตอนการดำเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจมีภาพรวมข้างต้น อธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ได้ดังนี้

**10.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง**

1. บุคลากรของ สนค. แจ้งอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ได้แก่ BCM manager รับทราบทางโทรศัพท์ โดยหากไม่สามารถติดต่อ BCM manager ได้ ให้ติดต่อผู้รับผิดชอบสำรอง ตามลำดับ ในการแจ้งเหตุให้รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อและตำแหน่งของผู้แจ้ง
- (2) วันเวลาและสถานที่เกิดบริเวณที่ประสบเหตุ
- (3) ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากภัยประเภทใด
- (4) ระดับความรุนแรงและคาดการณ์ระยะเวลาของเหตุการณ์
- (5) ผลกระทบเบื้องต้นต่อทรัพยากรหลักของหน่วยงาน ได้แก่
  - บุคลากรปฏิบัติงาน
  - การเข้าออกสถานที่ของหน่วยงาน
  - อาคารสำนักงานและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
  - ระบบ ICT และการสื่อสาร
  - การจ่ายไฟฟ้า

2. BCM manager ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นของอุบัติเหตุจากข้อมูลที่ได้รับ หากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรหลัก (ดังที่กล่าวข้างต้น) และอาจทำให้การให้บริการของ สนค. หยุดชะงักเกินกว่า 1 วัน ให้ BCM manager ดำเนินการแจ้งข้อ เสนอการประเมินความเสี่ยง

3. BCM manager โทร แจ้งให้หัวหน้าทีมประเมินความเสี่ยงเข้าไปในที่เกิดเหตุเพื่อทำการประเมินสถานการณ์และความเสียหายเบื้องต้น (initial damage assessment)

4. ทีมประเมินความเสี่ยงเป็นต้นดำเนินการประเมินสถานการณ์และความเสียหายเบื้องต้น โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท GUSCO ทำการประเมินดังนี้

- (1) ประเมินความเสี่ยงด้วยระบบ ICT และข้อมูล เพื่อเข้าไปประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ และความ ปลอดภัยของข้อมูล โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของงานที่ได้รับผลกระทบเพื่อรวบรวมข้อมูลของสถานการณ์
- (2) ประเมินความเสี่ยงด้วยอาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อเข้าไปประเมินความเสี่ยงของสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น โครงสร้างตึก ไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลของสถานการณ์ โดยมีสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม คือ
  - รายการสิ่งของที่ใช้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ แผนที่ (Floor Plan) ของอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ความต้องการทรัพยากรขั้นต่ำในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ บันทึกสำคัญ ฯลฯ กล้องวงจรปิด



หรือโทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายรูป อุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet เป็นต้น และแบบประเมินความเสียหาย (อ้างอิงภาคผนวก ค แบบประเมินความเสียหาย)

-ในกรณีที่ต้องประเมินความเสียหายของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ประเมินความเสียหายไม่ชำนาญทีมประเมินความเสียหายควรติดต่อ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ให้เข้ามาช่วยประเมินความเสียหาย

- (3) ทำการประเมินความเสียหายทั้งสองด้านดังกล่าวข้างต้น
- (4) ทำการประเมินความเสียหายทั้งสองด้านดังกล่าวข้างต้น และเข้าสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์เพื่อไปประเมินสถานการณ์และความเสียหายและบันทึก รายละเอียดในแบบประเมินความเสียหาย
- (5) ทำการประเมินความเสียหายทั้งสองด้านดังกล่าวข้างต้น บันทึกรายงานผลการและลงลายมือชื่อรับรอง
- (6) ทีมประเมินความเสียหายประเมินสถานการณ์ของอุบัติการณ์โดยรวม ระดับความรุนแรง แนวโน้มในอนาคต โดยหาข่าวจากบุคลากรของหน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และจากสื่อสารมวลชนต่างๆ

5. หัวหน้าทีมประเมินความเสียหายรายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะกรรมการต่อเนื่องผ่าน BCM manager โดยเร็ว เมื่อพบข้อมูลที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากร หากไม่สามารถใช้งานได้ โดยจะต้องประเมินสถานการณ์ ความเสียหายและรายงานผลต่อคณะกรรมการต่อเนื่องรับทราบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

## 10.2 การประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. คณะบริหารความต่อเนื่องรับทราบรายงานสรุปสถานการณ์จาก BCM manager เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจสำหรับประกาศใช้ BCP เช่น

- (1) ผลการประเมินสถานการณ์ของอุบัติการณ์
- (2) ผลการประเมินความเสียหายและผลกระทบที่เกิดต่อทรัพยากรหลัก

2. คณะบริหารความต่อเนื่องประชุมด้วยกันเป็นระยะเพื่อติดตามสถานการณ์ โดยการประชุมอาจจะทำในลักษณะ Virtual meeting กล่าวคือ ใช้การโทรศัพท์ติดต่อ ระบบ Video conference หรือ Applications ที่ใช้ในการสื่อสารอื่น ๆ เช่น LINE หรือ Skype เป็นต้น ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

3. หัวหน้าคณะกรรมการต่อเนื่องดำเนินการพิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์และความเสียหายอย่างต่อเนื่องและตัดสินใจประกาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้ BCP หากเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร หลักอันจะทำให้เกิดการหยุดชะงักของผลิตภัณฑ์และบริการหลักเป็นระยะเวลาเกิน 1 วัน (อ้างอิงจาก RTO ที่สั้นที่สุด)

4. พิจารณาและอนุมัติการใช้ทรัพยากรหลักที่จำเป็นสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมไปถึงการประสานงานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน BCP โดย



(1) อนุมัติการปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง หากเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านสถานที่ปฏิบัติงาน และเครื่องมือและอุปกรณ์และการให้บริการไฟฟ้า โดยพิจารณาเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง คือ สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (อ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก.)

(2) อนุมัติการเริ่มใช้ระบบ ICT สำรอง หากเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านระบบ ICT และข้อมูล

5. หัวหน้าคณะกรรมการต่อเนื่องแจ้งข้อความให้ BCM Manager ให้ประกาศใช้แผน BCP และประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่าน Social network , สื่อสารมวลชน และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของ กนอ.

6. เมื่อประกาศใช้แผน BCP ของ สนค. แล้ว ให้ BCM Manager ใช้แผน BCP ของนิคมอุตสาหกรรม นครหลวง ต่อไป

## 10.3 การสื่อสารผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ทีมงานสื่อสารภายนอกรับข้อความจาก BCM Manager เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ กนอ. เช่น Social network , สื่อมวลชน และอื่น ๆ โดยใช้รูปแบบบทสนทนากรณีเกิดเหตุ ตามภาคผนวก ข.

## 10.4 การแจ้งเหตุฉุกเฉินตาม Call tree

1. หลังจากทีหัวหน้าคณะกรรมการต่อเนื่องประกาศใช้ BCP แล้ว BCM manager มอบหมายให้ Assistant BCM manager ดำเนินการแจ้งหัวหน้าทีมสื่อสารภายใน แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องตาม Call tree ทราบถึงข้อมูลต่อไปนี้

- (1) สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- (2) การประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- (3) คำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องใน BCP เริ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนของ BCP และเตรียมพร้อมเพื่อรอคำสั่งต่อไป
- (4) ระบุให้เตรียมตัวไปยัง สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (ถ้ามี ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ทำปฏิบัติการ) โดยระบุสถานที่รวมพลตามข้อ 8 และเวลาในการรวมพลเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (ซึ่ง BCM manager อาจจะกำหนดเวลาไว้ที่เวลาประมาณ 45-60 นาที หลังจากทีหัวหน้าคณะกรรมการต่อเนื่องประกาศใช้ BCP)
- (5) เน้นย้ำไม่ให้พูดถึงเหตุวิกฤตออกสู่สาธารณะ
- (6) หากไม่สามารถติดต่อบุคคลที่ทันต่อการติดต่อ ภายหลังจากการพยายาม 3 ครั้งใน 15 นาที ให้โทรหาคนต่อไปที่บุคคลในลำดับสำรองถัดไปและผู้ใดควรทำการรายงาน



รายชื่อผู้ที่ไม่สามารถติดต่อได้ให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายเพื่อทำการติดตามต่อไป

- (7) ในกรณีที่ไม่มีสะดวกที่จะเดินทางไปสถานที่รวมพลและสามารถเดินทางไปสถานที่ปฏิบัติงานสำรองเองได้ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับแจ้ง ให้แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายรับทราบ เพื่อแจ้งกลับไปยังหัวหน้าทีมสื่อสารภายในและหัวหน้าทีมสื่อสารภายใน แจ้งกลับไปยัง BCM manager

2 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละฝ่ายจะต้องเริ่มบันทึกกิจกรรมที่ปฏิบัติและเหตุการณ์ที่สำคัญ โดยใช้แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมดังแสดงใน ภาคผนวก ข.

### 10.5 การจัดตั้งศูนย์บัญชาการ (EOC activation)

1. BCM manager แจ้งให้หัวหน้าทีมงานเตรียมศูนย์บัญชาการรับทราบการประกาศใช้ BCP และจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้เป็นศูนย์บัญชาการพร้อมด้วยทรัพยากรที่จำเป็นโดยสถานที่ที่เตรียมไว้เป็นศูนย์บัญชาการถูกกำหนดให้อยู่ในสถานที่เดียวกันกับสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (อ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก จ ศูนย์บัญชาการ (EOC))

2. BCM manager ดำเนินการแจ้งหัวหน้าทีมสื่อสารภายในแจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

แจ้งให้สมาชิกบริหารความต่อเนื่องเตรียมเดินทางไปยังศูนย์บัญชาการ (EOC activation) เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงาน ระบุสถานที่รวมพล ระยะเวลาในการรวมพลเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์บัญชาการ

3. หัวหน้าทีมเตรียมศูนย์บัญชาการแจ้งให้บุคลากรสนับสนุนในทีมงานรับทราบตาม Call tree

4. ทีมเตรียมศูนย์บัญชาการเข้าสำรวจสถานที่ที่จะใช้เป็นศูนย์บัญชาการ โดยให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์บัญชาการ จะต้องหยุดกิจกรรมงานที่ทำชั่วคราวในพื้นที่สำรองที่ถูกกำหนดไว้

5. ทีมเตรียมศูนย์บัญชาการ ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่สอดคล้องความต้องการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ได้แก่

- (1) โต๊ะประชุม 1 โต๊ะ และเก้าอี้ 5 ชุด
- (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
- (3) โทรศัพท์พร้อมหมายเลขสายตรง 1 เครื่อง และอุปกรณ์การประชุมไร้สาย
- (4) เครื่องแฟกซ์พร้อมหมายเลข 1 เครื่อง
- (5) เครื่องถ่ายเอกสาร/ แสแกนเนอร์/ ปริ้นเตอร์ 1 ชุด
- (6) กระดานและปากกา 1 ชุด
- (7) โทรศัพท์ 1 เครื่อง



(8) อุปกรณ์เครื่องเขียน 1 ชุด

(9) ปลั๊กไฟฟ้า

(10) เครือข่ายสื่อสารแบบสาย (LAN) หรือไร้สาย (WLAN)

6. สมาชิกทีมเตรียมศูนย์บัญชาการทำการทดสอบ ตรวจสอบความพร้อมใช้ของทรัพยากร ต่าง ๆ
7. ทีมเตรียมศูนย์บัญชาการแจ้งความพร้อมในการใช้ศูนย์บัญชาการกับ BCM manager
8. หัวหน้าทีมเตรียมศูนย์บัญชาการอยู่ประจำที่ศูนย์บัญชาการ เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของคณะบริหารความต่อเนื่องและสนับสนุนการสื่อสารของศูนย์บัญชาการและแจ้งปัญหาไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อการปฏิบัติต่อไป

### 10.6 การจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate site)

1. BCM manager แจ้งให้ทีมงานเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองรับทราบการประกาศใช้ BCP และจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสำรองพร้อมด้วยทรัพยากร ที่จำเป็นโดยกำหนดให้สำนักงานใหญ่ กอ. เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (อ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก จ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง)

2. ทีมเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองแจ้งให้บุคลากรสนับสนุนในทีมงาน ตาม Call tree

3. ทีมเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองทำการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละบริการหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย 2 บริการ ได้แก่

(1) งานการอนุญาตด้านประกอบกิจการและก่อสร้างอาคาร

(2) งานการรับจ่ายเงินโดยทรัพยากรที่ต้องดำเนินการจัดเตรียมแสดงในหัวข้อ 10.5 การดำเนินการฟื้นคืนบริการหลักแต่ละหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือ อุปกรณ์ (โต๊ะ+เก้าอี้, PC+Softwareพื้นฐาน, โทรศัพท์สายตรง และ Printer/ Scanner/ Fax) รวมถึงสถานที่ พื้นที่ทำงานและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ฯลฯ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของทรัพยากรสำคัญในการสนับสนุนการทำงานที่ศูนย์บัญชาการและสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

4. ทีมเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองทำการทดสอบ ตรวจสอบความพร้อมใช้ ของทรัพยากรต่าง ๆ

5. ทีมเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองแจ้งความพร้อมในการใช้สถานที่ปฏิบัติงานสำรองกับ BCM manager

### 10.7 การเตรียมยานพาหนะเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและศูนย์บัญชาการ

1. BCM manager แจ้งให้ทีมดูแลจัดการยานพาหนะรับทราบการประกาศใช้ BCP และเตรียมความพร้อมของสถานที่รวมพลและยานพาหนะสำหรับการเดินทาง เพื่อรองรับบุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและศูนย์บัญชาการ พร้อมทั้งแจ้งจำนวนและรายชื่อบุคลากรที่จะมาร่วมตัวที่จุดรวมพลและเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง และศูนย์บัญชาการ

2. ทีมดูแลจัดการยานพาหนะแจ้งให้บุคลากรสนับสนุนในทีมงานรับทราบตาม Call tree



3. ทีมดูแลจัดการยานพาหนะ เตรียมความพร้อม (สภาพและจำนวน) ของยานพาหนะที่ใช้ รวมถึงความพร้อมของจตุรมล

#### 10.8 การประกาศใช้ และเตรียมขึ้นระบบ ICT สำรองที่ Disaster Recovery Site (DR site)

1. BCM manager แจ้งให้หัวหน้าทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศรับทราบการประกาศใช้ BCP
2. หัวหน้าทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ แจ้งให้บุคลากรสนับสนุนในทีมงานรับทราบตาม Call tree
3. ทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ ดำเนินการประสานงานและเตรียมเดินทางไปยัง DR site เพื่อเตรียมขึ้นระบบสำรอง ตาม “แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ICT)”
4. ทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ ทำการทดสอบ ตรวจสอบความพร้อมใช้ของระบบ ICT และข้อมูล
5. หัวหน้าทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ แจ้งความพร้อมในการเข้าใช้สถานที่ปฏิบัติงาน สำรองกับ BCM manager

#### 10.9 การเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและศูนย์บัญชาการ

1. บุคลากรที่จะต้องเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและศูนย์บัญชาการรวมตัวกัน ณ จตุรมลตามที่กำหนดไว้
2. ทีมดูแลจัดการยานพาหนะ ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนและรายชื่อบุคลากร
3. ทีมดูแลจัดการยานพาหนะแจ้งความพร้อมออกเดินทางต่อ BCM manager
4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและศูนย์บัญชาการที่กำหนด
5. ในกรณีที่ไม่มีสะดวกที่จะเดินทางไปสถานที่รวมพลและสามารถเดินทางไปสถานที่ปฏิบัติงานสำรองเองได้ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับแจ้ง ให้แจ้ง BCM Manager รับทราบ
6. ในกรณีที่ทางคณะบริหารความต่อเนื่อง และ BCM manager ไม่สะดวกในการเดินทางไปยังศูนย์บัญชาการ คณะบริหารความต่อเนื่องและ BCM manager สามารถบัญชาการ หรือประชุมเพื่อปรึกษาหารือ โดยการประชุมอาจจะทำในลักษณะ Virtual meeting ผ่านทางเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ อาทิ ระบบโทรศัพท์ ระบบ Video conference หรือ application ที่ใช้ในการสื่อสารอื่น ๆ เช่น LINE หรือ Skype เป็นต้น ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

#### 10.10 การเริ่มปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการ

คณะบริหารความต่อเนื่องมาถึงที่ศูนย์บัญชาการเพื่อเฝ้าสังเกตตรวจจัดการกับเหตุการณ์ และตัดสินใจเหตุการณ์ต่างๆที่แจ้งมายังศูนย์บัญชาการเช่นปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานตาม BCP รายงานข้อมูลสถานการณ์จากทีมประเมินความเสียหายและข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่นหน่วยราชการอื่นๆและสื่อมวลชน เป็นต้น



#### 10.11 การตรวจสอบทรัพยากรสำคัญในสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

1. สมาชิกทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละฝ่ายทำการตรวจสอบและทดสอบทรัพยากรที่ต้องใช้ในการฟื้นคืนของตนว่าเป็นไปตามความต้องการขั้นต่ำในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติ สำรองตาม BCP ของแต่ละฝ่าย (อ้างอิงในหัวข้อ 10.15 การดำเนินการฟื้นคืนบริการหลักแต่ละหน่วยงาน) ว่าสามารถรองรับงานฟื้นคืนได้หรือไม่
2. ทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละฝ่ายแจ้งผลการตรวจสอบให้ BCM manager ทราบถ้ามีจำนวนไม่เพียงพอตามที่ระบุไว้ใน BCP หรือไม่สามารใช้ในงานฟื้นคืนได้ให้ BCM manager ตัดสินใจทำการแก้ไขตามสถานการณ์เช่นการขอยืมทรัพยากรจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียงการพิจารณาจัดซื้อเร่งด่วนการตัดสินใจใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ซึ่งอาจจะน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน BCP หรือการตัดสินใจปฏิบัติงานด้วยขั้นตอน Manual เป็นต้น
3. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละฝ่ายบันทึกบันทึกกิจกรรมที่ปฏิบัติและเหตุการณ์ ที่สำคัญโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรม

#### 10.12 การจัดการข้อมูลการปฏิบัติงานที่คงค้าง

1. สมาชิกทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละฝ่ายตรวจสอบข้อมูลหรือระบบว่ามีงานคงค้างหรือข้อมูลคงค้างที่ยังไม่เรียบร้อยอยู่ก่อนเกิดเหตุหรือไม่ถ้าพบว่ามีงานคงค้างหรือข้อมูลคงค้างให้แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องทราบ
2. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องพิจารณาให้ทำงานคงค้างหรือจัดการกับข้อมูลที่คงค้างในระบบให้เรียบร้อยเป็นอันดับแรกก่อนทั้งนี้ให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องพิจารณาเลือกวิธีการในการดำเนินการหรือปฏิบัติงานว่าควรจะใช้วิธีการใดในการจัดการกับงานที่คงค้างซึ่งอาจจะเลือกใช้วิธีการทางานด้วยมือ (Manual) ในกรณีที่ระบบ ICT ยังไม่พร้อมรองรับการทำงานและเป็นงานที่เร่งด่วน
3. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละฝ่ายบันทึกบันทึกกิจกรรมที่ปฏิบัติและเหตุการณ์ที่สำคัญโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรม

#### 10.13 การรายงานความพร้อมต่อคณะบริหารความต่อเนื่อง

1. เมื่องานฟื้นคืนสามารถกลับมารองรับบริการหลักได้ตามที่กำหนดไว้ใน BCP ของแต่ละฝ่ายแล้วให้สมาชิกของทีมบริหารความต่อเนื่องรายงานแก่หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องทราบ
2. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรายงานถึงความพร้อมในการดำเนินงานของงานบริการหลักของฝ่ายที่ปฏิบัติงานณสถานที่ปฏิบัติงานสำรองต่อคณะบริหารความต่อเนื่องผ่านทาง BCM manager
3. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละฝ่ายบันทึกบันทึกกิจกรรมที่ปฏิบัติและเหตุการณ์ที่สำคัญโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรม





10.14 การแจ้งบุคลากรภายนอก/ ผู้เกี่ยวข้องทราบ

1. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของแผนจะดำเนินการแจ้งข้อมูลการติดต่อของฝ่ายงานให้กับบุคลากรภายนอกและผู้เกี่ยวข้องได้แก่ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการบุคคลที่ เกี่ยวข้องในงานของฝ่ายของตนเองโดยที่บุคคลจะประกอบไปด้วยกรมการและโทรศัพท์มือถือและบุคคลที่ติดต่อรูปแบบวิธีการและงานบริการของกรม. ที่สามารถใช้งานได้ในสภาวะฉุกเฉิน
2. คณะบริหารความต่อเนื่องของแผนจะติดต่อความสำหรับข่าวสารหรือสถานการณ์ที่จำเป็นต้องแจ้งไปยังบุคคลต่างๆเช่นสื่อสารมวลชนผู้เกี่ยวข้องภายนอกหรือจากความสัมพันธ์ของทีมงานบริหารความต่อเนื่องของแผนจะดำเนินการโดยใช้อีเมล, Web site ของกรม, สื่อสารมวลชนที่ติดต่อไว้ล่วงหน้าหรือช่องทางอื่นๆที่เหมาะสมโดยให้ BCM manager แจ้งกับทีมสื่อสารภายนอกเพื่อดำเนินการ
3. คณะบริหารความต่อเนื่องของแผนจะติดต่อความสำหรับข่าวสารหรือสถานการณ์ที่บุคลากรของกรมควรทราบผ่านทางโซเชียลหรือ Web site ของกรม. ที่ใช้เตรียมไว้เพื่อให้ทีมบริหารความต่อเนื่องใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับบุคลากรของกรม. โดยให้ BCM manager แจ้งกับทีมสื่อสารภายในเพื่อดำเนินการแจ้งเตือนต่อ สถานะที่ติดต่อ ของ กรม. ถ้ามีการย้ายกลับไปยังปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลัก

10.15 การดำเนินการขึ้นสืบบริการหลักแต่ละหน่วยงาน

1. ทีมบริหารความต่อเนื่องของแผนจะดำเนินการขึ้นสืบบริการหลักที่หน่วยงานตนเองรับผิดชอบ ให้สอดคล้องตามค่า MTPD, RTO และ ระดับขั้นต่ำที่ยอมรับได้โดยมีรายละเอียดการขึ้นสืบบริการหลัก ตามตารางการดำเนินการขึ้นสืบบริการหลักด้านล่าง และมีรายละเอียดรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานสำคัญในการขึ้นสืบบริการหลัก ในภาคผนวก กู
2. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของแผนจะแจ้ง BCM manager เพื่อตัดสินใจหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขึ้นสืบและทีมบริหารความต่อเนื่องของแผนจะดำเนินการแก้ไขเองได้
3. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของแผนจะดำเนินการขึ้นสืบการปฏิบัติงานและเหตุการณ์ที่สำคัญโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรม



| หน่วยงาน : อนุมัติ / อนุญาต                         |  | ระดับขั้นต่ำที่ยอมรับ : สามารถดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ประกอบการได้ตามปกติ |            |           |                   |                     |   |     |
|---|--|--|------------|-----------|-------------------|---------------------|---|-----|
| งานหรือบริการหลัก : อนุญาตด้านการประกอบกิจการ       |  | MTPD   | 2          | RTO       | 1                 | วัน RPO             | 1   | วัน |
| ขั้นตอนปฏิบัติการ<br>พื้นสืบบริการหลัก              | ทรัพยากรสำคัญและจำนวน                  |  |            |           |                   |                     |   |     |
|   | หัวหน้าทีมหลัก /<br>(ถ้ามี) / ทีมสำรอง | ผู้ปฏิบัติ   | ผู้ปฏิบัติ | Outsource | Hardware          | Software            | ข้อมูล  |     |
| 1. การยื่นคำขอ และการพิจารณาตรวจสอบเอกสารในระบบ EPP |  |  |            | T&T       | คอมพิวเตอร์ 1 ชุด | ฐานข้อมูลในระบบ EPP | - ข้อมูลคำขอที่ผู้ประกอบการคัดลง ในระบบ EPP<br>- เอกสารประกอบคำขอที่ผู้ประกอบการ Upload File เข้ามาในระบบ EPP   |     |
| 2. การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตในระบบ EPP               |  |  |            | T&T       | คอมพิวเตอร์ 1 ชุด | ฐานข้อมูลในระบบ EPP | - ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต<br>- ใบแจ้งผู้ประกอบการ<br>- ใบแจ้งชำระเงิน<br>- ใบอนุญาต |     |



|   |                                       |  |                        |           |                   |                     |   |   |     |
|---|---------------------------------------|--|------------------------|-----------|-------------------|---------------------|---|---|-----|
| หน่วยงาน : อนุมัติ / อนุญาต                         |                                       | ระดับขั้นต่ำที่ยอมรับ : สามารถดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ประกอบการได้ตามปกติ |                        |           |                   |                     |   |   |     |
| งานหรือบริการหลัก : อนุญาตด้านการก่อสร้างอาคาร      |                                       | MTPD   | 2                      | RTO       | 1                 | วัน                 | RPO   | 1 | วัน |
| ขั้นตอนปฏิบัติการ<br>พื้นค่าบริการหลัก              | ทรัพยากรสำคัญและจำนวน                 |  |                        |           |                   |                     |   |   |     |
|   | หัวหน้าทีมหลัก /<br>(หัวหน้าทีมสำรอง) | ผู้ปฏิบัติ<br>งานหลัก  | ผู้ปฏิบัติ<br>งานสำรอง | Outsource | Hardware          | Software            | ข้อมูล  |   |     |
| 1. การยื่นคำขอ และการพิจารณาตรวจสอบเอกสารในระบบ EPP |                                       |  |                        | T&T       | คอมพิวเตอร์ 1 ชุด | ฐานข้อมูลในระบบ EPP | - ข้อมูลคำขอที่ผู้ประกอบการต้องส่ง ในระบบ EPP<br>- เอกสารประกอบคำขอที่ผู้ประกอบการ Upload File เข้ามาในระบบ EPP |   |     |
| 2. การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตในระบบ EPP               |                                       |  |                        | T&T       | คอมพิวเตอร์ 1 ชุด | ฐานข้อมูลในระบบ EPP | - ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต<br>- ใบแจ้งผู้ประกอบการ<br>- ใบแจ้งชำระเงิน<br>- ใบอนุญาต |   |     |



10.16 การประกาศยกเลิกแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

- คณะกรรมการความต่อเนื่องตัดสินใจประกาศยกเลิก BCP หลังจากประเมินความเสี่ยง  
ระบุว่าสถานการณ์ปัจจุบันได้ทำให้การฟื้นฟูและสามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้
- BCM Manager แจ้งการประกาศยกเลิก BCP แก่หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและทีม  
สนับสนุนต่างทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตัดสินใจเพื่อยกเลิกแผน BCP เช่น  
การย้ายกลับสู่สถานที่ปฏิบัติงานหลักตามสภาวะปกติก่อนการเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ
- ทีมบริหารความต่อเนื่องและทีมสนับสนุนต่างเตรียมความพร้อมกลับไปปฏิบัติงานที่ ณ  
สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องขอเสนอฝ่ายดำเนินการแจ้งข้อมูลการติดต่อของฝ่ายงาน  
ให้กับบุคคลภายนอกและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใช้ระบบการหรือผู้ที่มารับบริการบุคคลที่เกี่ยวข้องในนามของ  
ฝ่ายของตนเพื่อให้ทราบถึงการยกเลิกแผน BCP หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์ติดต่อสถานที่ติดต่อของกอง.  
ถ้ามีการย้ายกลับไปปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
- ทีมสื่อสารภายในและภายนอกทำการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงแผนงานหลังจากการวิกฤตของ  
กอง. โดยดำเนินการแจ้งให้กับบุคคลภายในและบุคคลภายนอกผ่าน web site ของกอง., e-mail,  
สื่อสารมวลชนหรือติดต่อผ่านโทรศัพท์เพื่อให้ได้รับทราบถึงการยกเลิกแผน BCP หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
เบอร์ติดต่อสถานที่ติดต่อของกอง. ถ้ามีการย้ายกลับไปปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลัก

11. การฝึกซ้อมและทดสอบ

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจสามารถ  
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีการฝึกซ้อมและทดสอบ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การ  
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น



## ภาคผนวก ก.: รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ทีมปฏิบัติการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

| คณะกรรมการต่อเนื่อง (BCM Steering Committee)                   |  |   |
|--|--|---|
| บทบาท  | ผู้รับผิดชอบหลัก                                 | ผู้รับผิดชอบสำรอง                             |
| หัวหน้าคณะกรรมการต่อเนื่อง<br>(Head of BCM Steering Committee) | ผู้ว่าการ กนอ.<br>[REDACTED]                     | [REDACTED]                                    |
| สมาชิกคณะกรรมการต่อเนื่อง                                      | รองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 1<br>[REDACTED]     | [REDACTED]                                    |
| สมาชิกคณะกรรมการต่อเนื่อง                                      | ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 1<br>[REDACTED] | [REDACTED]                                    |
| BCM manager  | ผู้อำนวยการสำนักงานนิคม<br>[REDACTED]            | นักบริหารงานนิคม 8 สนค.<br>[REDACTED]         |
| ทีมประเมินความเสี่ยง   | นักบริหารงานนิคม 7 สนค.<br>[REDACTED]            | วิศวกร 6 สนค.<br>( [REDACTED] )<br>[REDACTED] |



| ทีมงานการประเมินความเสี่ยง (DAT)                                 |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| บทบาท  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้รับผิดชอบสำรอง |
| หัวหน้าทีมประเมินความเสี่ยง<br>ด้านระบบ ICT และข้อมูล            | [REDACTED]       |                   |
| ทีมประเมินความเสี่ยงด้าน<br>อาคารสถานที่และเครื่องมือ<br>อุปกรณ์ |                  |                   |

| ทีมบริหารความต่อเนื่อง(Business Continuity Team)             |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| บทบาท  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้รับผิดชอบสำรอง |
| การบริการงานอนุญาต   |                  |                   |
| ทีมบริหารความต่อเนื่อง<br>- บริการงานอนุญาตประกอบ<br>กิจการ  |                  |                   |
| ทีมบริหารความต่อเนื่อง<br>- บริการงานอนุญาตก่อสร้าง<br>อาคาร |                  |                   |
| การบริการรับชำระเงิน   |                  |                   |
| ทีมบริหารความต่อเนื่อง<br>- บริการงานรับชำระเงิน             |                  | -                 |



| ทีมงานสนับสนุน (Supporting Team)          |                  |                   |
|---|------------------|-------------------|
| บทบาท                                     | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้รับผิดชอบสำรอง |
| ทีมสื่อสารภายใน (Internal communication)  |                  |                   |
| หัวหน้าทีมสื่อสารภายใน                    |                  | -                 |
| บุคลากรสนับสนุน                           | -                | -                 |
| ทีมสื่อสารภายนอก (External communication) |                  |                   |
| หัวหน้าทีมสื่อสารภายนอก                   |                  | -                 |
| บุคลากรสนับสนุน                           | -                | -                 |


| ทีมงานสนับสนุน (Supporting Team)                           |   |   |
|--|---|---|
| บทบาท  | ผู้รับผิดชอบหลัก                                      | ผู้รับผิดชอบสำรอง                             |
| ทีมเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและ EOC                     |   |   |
| ลำดับที่ 1 (สนย.กนอ.)                                      |   |   |
| หัวหน้าทีมเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและ EOC (ลำดับที่ 1) | ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 1<br>(นายสมชาย ใจดี) | ผู้อำนวยการกองการอนุญาต<br>ผู้ประกอบการกิจการ |
| บุคลากรสนับสนุน  | นักบริหารงานนิคม 8 สนค.                               |   |



| ทีมงานสนับสนุน (Supporting Team)    |   |                   |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| บทบาท                               | ผู้รับผิดชอบหลัก  | ผู้รับผิดชอบสำรอง |
| ทีมดูแลจัดการยานพาหนะ               |   |                   |
| ทีมดูแลจัดการยานพาหนะ               | วิศวกร 6 สนค.<br>(นายสมชาย ใจดี)                              | -                 |
| ทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ (DRP team) |   |                   |
| หัวหน้าทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ     | ฝ่ายงานสารสนเทศและ<br>วิศวกรรมระบบสารสนเทศ<br>(นายสมชาย ใจดี) | -                 |



ภาคผนวก ข: กระบวนการแจ้งเหตุตาม Call Tree



ภาคผนวก ค: แบบประเมินความเสี่ยง

|                                  |                     |                                      |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| วันที่.....เวลา.....             |                     | บันทึกโดย.....                       |
| สถานที่.....                     |                     | รับทราบโดย.....                      |
| การประเมินด้าน                   | ขอบเขตของความเสี่ยง | ระยะเวลาที่สามารถแก้ไขได้ (คาดการณ์) |
| ด้านอาคารสถานที่                 |                     |                                      |
| ไฟฟ้า/ไฟส่องสว่าง                |                     |                                      |
| โครงสร้างสถาปัตยกรรมและ          |                     |                                      |
| โยธา (เสา, พื้น, เพดานอื่นๆ)     |                     |                                      |
| ระบบระบายอากาศและ                |                     |                                      |
| เครื่องปรับอากาศ                 |                     |                                      |
| อุปกรณ์ในสำนักงาน                |                     |                                      |
| ระบบรักษาความปลอดภัย             |                     |                                      |
| ทรัพย์สินอื่นๆ                   |                     |                                      |
| ด้านระบบ ICT และเครือข่ายสื่อสาร |                     |                                      |
| อุปกรณ์ด้านไอที                  |                     |                                      |
| การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย        |                     |                                      |
| สื่อสาร                          |                     |                                      |
| ระบบงานและแอปพลิเคชัน            |                     |                                      |
| ข้อมูลในระบบไอที                 |                     |                                      |
| ข้อเสนอแนะอื่นๆ                  |                     |                                      |
| .....                            |                     |                                      |
| .....                            |                     |                                      |
| .....                            |                     |                                      |
| .....                            |                     |                                      |
| .....                            |                     |                                      |
| .....                            |                     |                                      |



## ภาคผนวกง. : หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายนอก

## 1) โทรศัพท์และวิทยุสื่อสาร ภายใน

| หน่วยงาน/สถานที่                | วิทยุสื่อสาร | โทรศัพท์     | โทรสาร (FAX) |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน        |              |              |              |
| 1. Emergency Center             | ช่อง42       | 035-364011-3 | 035-364014   |
| 2.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง | -            | 035-364200-2 |              |
|                                 |              |              |              |

## 2) หน่วยงานภายนอกและบริษัทข้างเคียง

| หน่วยงาน                                | วิทยุ สื่อสาร | โทรศัพท์                |
|---|---------------|-------------------------|
| 1.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา            |               | 035-200963              |
| 2.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลือ          |               | 035-255081              |
| 3.เทศบาลตำบลนครหลวง (ดับเพลิง)          |               | 035-359199 , 035-359222 |
| 4.เทศบาลตำบลบางปะหัน (ดับเพลิง)         |               | 035-381199 , 035381363  |
| 5.เทศบาลตำบลมหาราช (ดับเพลิง)           |               | 035-228325 , 035-389036 |
| 6.เทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา (ดับเพลิง) |               | 035-251111, 035-328191  |

## 3) หน่วยงานราชการ

| ลำดับ | หน่วยงาน  | โทรศัพท์                     |
|-------|---|------------------------------|
| 1     | ที่ว่าการอำเภอนครหลวง                                       | 035 – 350946,035-359-947     |
| 2     | ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน                                      | 035 – 381636 ,035-302-138    |
| 3     | ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                              | 035 – 336-536,035-335-665    |
| 4     | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด                                   | 035 – 336581                 |
| 5     | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 035 – 335-798, 035 – 335-161 |

## 4. สถานีตำรวจ

| ลำดับ | หน่วยงาน     | โทรศัพท์                |
|-------|--------------|-------------------------|
| 1     | สภ. นครหลวง  | 035-359767              |
| 2     | สภ. บางปะหัน | 035-381347 , 035-304838 |
| 3     | สภ. มหาราช   | 035-389153              |



## 5) โรงพยาบาล

| ลำดับ | หน่วยงาน                            | โทรศัพท์                     |
|-------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1     | โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช อ.นครหลวง | 035 – 359970                 |
| 2     | โรงพยาบาล อ.บางปะหัน                | 035 – 710-111 ,035-381-635   |
| 3     | โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     | 035 – 211888 , 035 – 322-555 |

## 6) การไฟฟ้า

| ลำดับ | หน่วยงาน                         | โทรศัพท์                     |
|-------|----------------------------------|------------------------------|
| 1     | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครหลวง  | 035 - 259220 , 035 - 360400  |
| 2     | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง | 035 – 241-142 , 035 - 242330 |

## 7) องค์การโทรศัพท์

| ลำดับ | หน่วยงาน                         | โทรศัพท์                |
|-------|----------------------------------|-------------------------|
| 1     | สำนักงานบริการโทรศัพท์ อ.นครหลวง | 035-360123 , 035-360111 |



ภาคผนวก จ. : สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

รายละเอียดของสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง:

| สถานที่                        | ลำดับที่ 1   |
|--------------------------------|--|
| หัวข้อ                         |  |
| ที่อยู่                        | 5,6 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 |
| ขนาดพื้นที่                    | -  |
| ระยะห่างจากสำนักงาน (กิโลเมตร) | 80 กิโลเมตร  |
| ใช้เวลาเดินทางประมาณ (ชั่วโมง) | 1:30 ชั่วโมง   |
| ชื่อบุคคลที่ติดต่อ             |  |
| หมายเลขโทรศัพท์                |  |
| อีเมล                          |  |
| ข้อดี                          | อุปกรณ์ครบครัน   |
| ข้อควรระวัง                    | พื้นที่การให้บริการอาจไม่ได้อยู่บริเวณเดียวกัน                           |

ลำดับที่ 1

สถานที่ปฏิบัติงาน :



แผนที่สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง สนง. กนอ.



ภาคผนวก ฉ: ศูนย์บัญชาการ (EOC)

รายละเอียดศูนย์บัญชาการ:

| สถานที่                        | ลำดับที่ 1   |
|--------------------------------|--|
| หัวข้อ                         |  |
| ที่อยู่                        | 5,6 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 |
| ขนาดพื้นที่                    | -  |
| ระยะห่างจากสำนักงาน (กิโลเมตร) | 80 กิโลเมตร  |
| ใช้เวลาเดินทางประมาณ (ชั่วโมง) | 1:30 ชั่วโมง   |
| ชื่อบุคคลที่ติดต่อ             |  |
| หมายเลขโทรศัพท์                |  |
| อีเมล                          |  |
| ข้อดี                          | อุปกรณ์ครบครัน   |
| ข้อควรระวัง                    | พื้นที่การให้บริการอาจไม่ได้อยู่บริเวณเดียวกัน                           |




ลำดับที่ 1


สถานที่ศูนย์บัญชาการ :



แผนที่ศูนย์บัญชาการ สนย. กนอ.



บันทึกกิจกรรมจะถูกใช้บันทึกกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติที่มีความสำคัญ การปฏิบัติ และการตัดสินใจจากการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินถึงการกลับคืน และฟื้นคืนหลังจากเหตุวิกฤต

[illegible]

### 1. การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน(Emergency response)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) บุคลากรรณอ. ที่พบเหตุ (2) BCM manager

|  |  |
|--|--|
| <p>ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) บุคลากรรณอ. ที่พบเหตุ</p> <p>(2) BCM manager (1) บุคลากรรณค. ที่พบเหตุ</p> | <p>ผม/ดิฉันชื่อ ..... ตำแหน่ง.....สังกัดหน่วยงาน.....ได้พบเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ ณ สถานที่.....เวลาประมาณ.....โดยเป็นภัยประเภท (ชุมนุมประท้วงปิดล้อมสำนักงานนิคมฯ และไฟฟ้าถูกตัด) ความรุนแรงและสถานการณ์ที่พบเป็นดังนี้.....ซึ่งคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ฉุกเฉิน/ภัยพิบัตินี้คงเกิดต่อเนื่องหรือยืดเยื้อไปอีกเป็นเวลาประมาณ.....</p> |
| <p>(2) BCM manager</p>   | <p>รับทราบครับ/ค่ะแล้วมีผลกระทบต่อทรัพยากรหลักของรณค. อย่างไรบ้างเริ่มจาก 1) บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>2) การเข้าออกสถานที่ของหน่วยงาน</p> <p>3) อาคารสำนักงานและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ</p> <p>4) ระบบ ICT และการสื่อสาร</p> <p>5) การจ่ายไฟฟ้า</p>  |

2. การประเมินความเสียหายเบื้องต้น (Initial damage assessment)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง: (1) BCM manager (2) หัวหน้าทีมประเมินความเสียหาย

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <p>BCM manager</p>                  | <p>ผม/ดิฉันได้รับแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน/ภัยพิบัติซึ่งพบว่ามีความโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรหลักของ สนค. อาจทำให้การให้บริการหยุดชะงักได้โดยมีข้อมูลเบื้องต้นดังนี้</p> <p>เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ ณ สถานที่..... เวลาประมาณ.....โดยเป็นภัยประเภท (ชุมชนประท้วงปิดล้อมสำนักงานใหญ่และไฟฟ้าถูกตัด) ความรุนแรงและสถานการณ์ที่พบเป็นดังนี้.....ซึ่งคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ฉุกเฉิน/ภัยพิบัตินี้คงเกิดต่อเนื่องหรือยืดเยื้อไปอีกเป็นเวลาประมาณ.....</p> <p>จึงขอให้หัวหน้าทีมประเมินความเสียหายเข้าประเมินสถานการณ์และความเสียหายของทรัพยากรหลักตามแนวทางที่ระบุไว้ใน BCP และรายงานกลับมาให้ทราบตามแบบประเมินความเสียหายด้วย</p> |
| <p>หัวหน้าทีมประเมินความเสียหาย</p> | <p>รับทราบครับ/ค่ะ</p>   |



ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมประเมินความเสียหาย (2) หัวหน้าทีมประเมินความเสียหายด้านระบบ ICT และข้อมูล (3) หัวหน้าทีมประเมินความเสียหายอาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์

|   |   |
|---|---|
| หัวหน้าทีมประเมินความเสียหาย  | ผม/ดิฉันได้รับแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน/ภัยพิบัติซึ่งพบว่าแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรหลักของ สนค. อาจทำให้การให้บริการหยุดชะงักได้โดยมีข้อมูลเบื้องต้นดังนี้<br>เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ<br>สถานที่..... เวลาประมาณ.....<br>โดยเป็นภัยประเภท (ขมมนุมประท้วงปิดล้อมสำนักงานนิคมฯ และไฟฟ้าถูกตัด) ความรุนแรงและสถานการณ์ที่พบเป็นดังนี้.....<br>ซึ่งคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ฉุกเฉิน/ภัยพิบัตินี้คงเกิดต่อเนื่องหรือยืดเยื้อไปอีกเป็นเวลา<br>ประมาณ.....<br>จึงขอให้หัวหน้าทีมประเมินความเสียหายทั้งสองด้านเข้าไปประเมินสถานการณ์และความเสียหายของทรัพยากรหลักตามแนวทางที่ระบุไว้ใน BCP และรายงานกลับมาให้ทราบตามแบบประเมินความเสียหายด้วย |
| หัวหน้าทีมประเมินความเสียหายด้านระบบ ICT และข้อมูลและหัวหน้าทีมประเมินความเสียหายอาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ | รับทราบครับ/ค่ะ   |

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมประเมินความเสียหายด้านระบบ ICT และข้อมูล (2) หัวหน้าทีมประเมินความเสียหายอาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ (3) บุคลากรสนับสนุนทีมประเมินความเสียหาย

|   |  |
|---|--|
| หัวหน้าทีมประเมินความเสียหายด้านระบบ ICT และข้อมูลและหัวหน้าทีมประเมินความเสียหายอาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ | ผม/ดิฉันได้รับแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน/ภัยพิบัติซึ่งพบว่าแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรหลักของ สนค. อาจทำให้การให้บริการหยุดชะงักได้โดยมีข้อมูลเบื้องต้นดังนี้<br>เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ<br>สถานที่..... เวลาประมาณ.....<br>โดยเป็นภัยประเภท (ขมมนุมประท้วงปิดล้อมสำนักงานนิคมฯ และไฟฟ้าถูกตัด) ความรุนแรง |
|---|--|



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | และสถานการณ์ที่พบเป็นดังนี้.....<br>ซึ่งคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ฉุกเฉิน/ภัยพิบัตินี้คงเกิดต่อเนื่องหรือยืดเยื้อไปอีกเป็นเวลา<br>ประมาณ.....<br>จึงขอให้แจ้งให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้และเข้าร่วมทีมไปประเมินสถานการณ์และความเสียหายของทรัพยากรหลักตามแนวทางที่ระบุไว้ใน BCP และบันทึกข้อมูลในแบบประเมินความเสียหายด้วย |
| บุคลากรสนับสนุนทีมประเมินความเสียหาย | รับทราบครับ/ค่ะ   |

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมประเมินความเสียหาย (2) หัวหน้าทีมประเมินความเสียหายด้านระบบ ICT และข้อมูล (3) หัวหน้าทีมประเมินความเสียหายอาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์

|   |   |
|---|---|
| หัวหน้าทีมประเมินความเสียหายด้านระบบ ICT และข้อมูลและหัวหน้าทีมประเมินความเสียหายอาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ | ผม/ดิฉันและทีมงานได้เข้าสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์เพื่อไปประเมินสถานการณ์และความเสียหายและบันทึกรายละเอียดในแบบประเมินความเสียหายเรียบร้อยแล้วโดยนำเสนอแบบประเมินความเสียหายด้วยช่องทาง.....(เช่น e-mail หรือ Line หรือแจ้งด้วยวาจาในกรณีสถานการณ์เร่งด่วน)<br>ในส่วนสถานการณ์ของเหตุการณ์ขณะนี้พบว่า .....คาดว่าสถานการณ์<br>อาจจะยืดเยื้อประมาณ ..... และมี<br>แนวโน้ม ..... |
| หัวหน้าทีมประเมินความเสียหาย  | รับทราบครับ/ค่ะกรุณาติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีข้อมูล update ที่สำคัญให้แจ้งกลับมาให้ทราบโดยด่วน   |

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมประเมินความเสียหาย (2) BCM manager

|  |   |
|--|---|
| ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมประเมินความเสียหาย (2) BCM manager หัวหน้าทีมประเมินความเสียหาย | ตามที่ผม/ดิฉันและทีมงานได้เข้าสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์เพื่อไปประเมินสถานการณ์และความเสียหายและบันทึกรายละเอียดในแบบประเมินความเสียหายเรียบร้อยแล้วโดยขอแจ้งแบบ |
|--|---|



|             |  |
|-------------|--|
|             | ประเมินความเสียหายด้วย<br>ช่องทาง.....(เช่น e-mail หรือ<br>Line หรือ Fax หรือแจ้งด้วยวาจาในกรณี<br>สถานการณ์เร่งด่วน)<br>ในส่วนสถานการณ์ขณะนี้พบว่า<br>..... ซึ่งคิดว่า<br>ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรหลักหรือ<br>ส่งผลกระทบทำให้ทรัพยากรหลักคือ<br>.....ไม่ปกติหรือเสียหาย<br>หรือไม่สามารถใช้งานได้โดยคาดว่าจะกินเวลา<br>ประมาณ ..... |
| BCM manager | รับทราบครับ/ค่ะกรุณาติดตามสถานการณ์อย่าง<br>ต่อเนื่องหากมีข้อมูล update ที่สำคัญให้แจ้ง<br>กลับมาให้ทราบโดยด่วน  |



### 3. คณะบริหารความต่อเนื่อง (BCM Steering Committee) เริ่มปฏิบัติงาน

เป็นการดำเนินการการประชุม ไม่แสดงตัวอย่างบทสนทนา

### 4. การประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงาน(Disaster Declaration and BCP activation)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง (2) สมาชิกคณะบริหารความต่อเนื่อง (3) BCM manager

|  |  |
|--|--|
| หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  | จากประเมินสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้พบว่า<br>..... ซึ่งได้ส่งผลกระทบทำให้ทรัพยากร<br>หลักคือ .....ไม่ปกติหรือเสียหายหรือไม่<br>สามารถใช้งานได้โดยคาดว่าจะกินเวลา<br>ประมาณ.....อันจะส่งผลต่อการให้บริการของ<br>หน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ<br>ดังนั้นในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องจึง<br>ขอประกาศใช้ BCP ของนิคมอุตสาหกรรม<br>นครหลวงขอให้บุคลากรทุกท่านตามที่ระบุไว้ใน<br>BCP เริ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆตามแผน<br>ทั้งนี้กำหนดให้ .....เป็นศูนย์บัญชาการสำรอง<br>และ..... เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและ<br>เตรียมชั้นระบบ ICT สำรอง |
| ให้ทีมสื่อสารภายนอกแจ้งบุคคลภายนอกว่า “ขณะนี้ สนค. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อัน<br>เนื่องจาก.....ให้แจ้งไปยังบุคคลภายนอกและประชาชนทราบด้วยครับ” |  |
| สมาชิกคณะบริหารความต่อเนื่องและBCM manager   | รับทราบการประกาศใช้ BCP ครับ/ค่ะ   |

### 5. การแจ้งเหตุฉุกเฉินตาม Call tree

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) Assistant BCM manager (2) หัวหน้าทีมสื่อสารภายใน

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Assistant BCM manager | สถานการณ์ล่าสุดขณะนี้พบว่า ..... โดยเพื่อให้<br>การให้บริการของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ<br>เป็นไปอย่างต่อเนื่องหัวหน้าคณะบริหารความ<br>ต่อเนื่องได้ประกาศใช้ BCP ของสำนักงานใหญ่<br>และกำหนดให้ .....เป็นศูนย์บัญชาการ |
|-----------------------|--|



|  |  |
|--|--|
|  | สำรองและ..... เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและเตรียมระบบ ICT สำรอง<br>จึงขอให้ท่านเตรียมตัวปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆตามแผนแจ้งสมาชิกในทีมบริหาร |
|--|--|

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมสื่อสารภายใน (2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย

|  |   |
|--|---|
| หัวหน้าทีมสื่อสารภายใน                 | สถานการณ์ล่าสุดขณะนี้พบว่า ..... โดยเพื่อให้การให้บริการของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเป็นไปอย่างต่อเนื่องหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องได้ประกาศใช้ BCP ของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงและกำหนดให้ ..... เป็นศูนย์บัญชาการสำรองและ..... เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง<br>จึงขอให้ท่านเตรียมตัวปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆตามแผนแจ้งสมาชิกในทีมบริหารความต่อเนื่องของท่านทราบและเตรียมตัวไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองโดยให้รวมตัวกันที่ ..... เวลา.....<br>ทั้งนี้ขอให้ท่านรวบรวมรายชื่อและจำนวนสมาชิกในทีมบริหารความต่อเนื่องของท่านที่จะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลและที่จะเดินทางไปเองตามหมายเหตุ (2) ด้วย |
| หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย | รับทราบการประกาศใช้ BCP ครบ/ค่ะ   |

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (2) สมาชิกทีมบริหารความต่อเนื่อง

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง | ขณะนี้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องได้ประกาศใช้ BCP ของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงและกำหนดให้ ..... เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง จึงขอให้ท่านเตรียมตัวปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆตามแผนและเตรียมตัวไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองโดยให้รวมพลกันที่.....เวลา ..... |
| สมาชิกทีมบริหารความต่อเนื่อง  | รับทราบการประกาศใช้ BCP ครบ/ค่ะ (หากสะดวกเดินทางไปเองให้แจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบตามหมายเหตุ (2) ข้างต้น)  |

## 6. การประกาศใช้และเตรียมศูนย์บัญชาการ (EOC activation)

|   |   |
|---|---|
| ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) BCM manager (2) หัวหน้าทีมงานจัดเตรียมสถานที่ EOC ศูนย์ปฏิบัติการสำรองการนิคมฯ.....BCM manager | ปัจจุบันทาง สนค. ได้ประกาศใช้แผน BCP โดยใช้นิคม.....เป็นศูนย์ปฏิบัติงานสำรองรบกวนให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการ BCP ด้วยครับ |
| หัวหน้าทีมงานจัดเตรียมสถานที่ EOC   | รับทราบครับ/ค่ะผม/ดิฉันจะแจ้งทีมงานให้รีบเข้าไปจัดเตรียมสถานที่ให้ครับ  |

|   |   |
|---|---|
| ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) Assistant BCM manager (2) สมาชิกบริหารความต่อเนื่องตาม Call tree Assistant BCM Manager | แจ้งข้อความไปผ่าน call tree “เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่จะไปศูนย์ปฏิบัติการสำรองให้มารวมพลภายใน 1 ชม. หลังจากรับแจ้งถ้าเจ้าหน้าที่ท่านใดไม่สะดวกให้เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง.....ให้โทรแจ้งให้หัวหน้าทีมทราบด้วยครับ” |
| หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องตาม call tree  | รับทราบครับ/ค่ะผม/ดิฉันจะแจ้งทีมงานให้รีบเข้าไปจัดเตรียมสถานที่ให้ครับ  |
| ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) BCM manager (2) คณะบริหารความต่อเนื่องBCM manager                                      | เรียนท่าน..... ขณะนี้ทางกนอ. ได้ประกาศใช้แผน BCP แล้วจึงรบกวนท่าน.... เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติการสำรองที่นิคมฯ...../ นิคมฯ.....หรือเข้าร่วมประชุมผ่าน LINE เพื่อให้คำปรึกษาและร่วมตัดสินใจตามแผน BCP ครับ              |
| คณะบริหารความต่อเนื่อง  | รับทราบครับ/ค่ะผม/ดิฉันจะเข้าประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการสำรองนิคมฯ...../ นิคมฯ.....ร่วมประชุมผ่าน LINE ครับ/ค่ะ  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| หัวหน้าทีมเตรียม EOC        | แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่าน EOC call tree “ตอนนี้มีการประกาศใช้แผน BCP โดยใช้...../ นิคมฯ.....เป็นศูนย์สำรองให้ทีมงานเข้าไปจัดเตรียมสถานที่ด้วยครับ” |
| เจ้าหน้าที่ทีมงานเตรียม EOC | รับทราบครับ/ค่ะ  |





ผู้ที่เกี่ยวข้อง: (1) หัวหน้าทีมเตรียม EOC (2) BCM manager

|                      |   |
|----------------------|---|
| หัวหน้าทีมเตรียม EOC | ขณะนี้ทีมงานได้จัดเตรียมห้อง EOC ที่ศูนย์สำรองเรียบร้อยแล้วใช้งานแล้วครับ/ค่ะ |
| BCM manager          | รับทราบครับ/ค่ะ   |

## 7. การประกาศใช้และเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate site)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง: (1) หัวหน้าทีมงานเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (2) BCM manager

|   |  |
|---|--|
| BCM manager                               | ขณะนี้ สนค.ได้ประกาศใช้แผน BCP แล้วโดยใช้ กนอ.สนญ. เป็นสถานที่ปฏิบัติการสำรองรถกวานทีมงานช่วยเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ตามแผน BCP ให้ด้วยครับ/ค่ะ |
| หัวหน้าทีมงานเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง | รับทราบครับ/ค่ะจะแจ้งให้ทีมงานเข้าจัดเตรียมสถานที่ให้ครับ/ค่ะ  |

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมจัดเตรียมสถานที่สำรอง (2) ทีมงานจัดเตรียมสถานที่สำรอง

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| หัวหน้าทีมจัดเตรียมสถานที่สำรอง | แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่าน support team call tree “ตอนนี้มีการประกาศใช้แผน BCP โดย ใช้ กนอ.สนญ. เป็นสถานที่ปฏิบัติการสำรองให้ทีมงานเข้าไปจัดเตรียมสถานที่ด้วยครับ” |
| ทีมงานจัดเตรียมสถานที่สำรอง     | รับทราบครับ/ค่ะ   |

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (2) BCM manager

|   |   |
|---|---|
| หัวหน้าทีมจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง | ตอนนี้สถานที่ปฏิบัติงานสำรองพร้อมใช้งานแล้วครับ/ค่ะ |
| BCM manager                               | รับทราบครับ/ค่ะ                                     |

## 8. การประกาศใช้และเตรียมระบบ ICTสำรองที่ DR site

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) BCP manager (2) หัวหน้าทีมงาน ICT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| BCP manager           | “ตอนนี้ สนค. ประกาศใช้แผน BCP แล้วโดยใช้ กนอ.สนญ. เป็นศูนย์ปฏิบัติการสำรองรถกวานช่วยแจ้งทีมงาน ICT DRP เริ่มปฏิบัติงานตามแผนด้วยครับ/ค่ะ” |
| เจ้าหน้าที่ทีมงาน ICT | รับทราบครับ/ค่ะผม/ดิฉันจะรีบแจ้งทีมงานให้รีบเข้าไปเริ่มงานตามแผนครับ/ค่ะ  |



|  |   |
|--|---|
| ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมงาน ICT (2) เจ้าหน้าที่ทีมงาน ICT | แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่าน ICT call tree “ตอนนี้ สนค. ประกาศใช้แผน BCP แล้วโดยใช้ กนอ.สนญ. เป็นศูนย์ปฏิบัติการสำรองให้ทีมงาน ICT DRP เริ่มปฏิบัติงานตามแผนได้ครับ/ค่ะ” |
| เจ้าหน้าที่ทีมงาน ICT  | รับทราบครับ/ค่ะ   |

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมงาน ICT (2) BCM manager

|                   |   |
|-------------------|---|
| หัวหน้าทีมงาน ICT | ตอนนี้ระบบ IT ที่ DR site พร้อมใช้งานแล้วครับ/ค่ะ ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปใช้งานที่ DR site ผ่าน network หรือ internet ได้เลยครับ/ค่ะ |
| BCM manager       | รับทราบครับ/ค่ะ   |

## 9. การเตรียมยานพาหนะสำหรับการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและศูนย์บัญชาการ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) BCM manager (2) หัวหน้าทีมดูแลจัดการยานพาหนะ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| BCM manager                  | ตอนนี้ทาง สนค. ได้ประกาศใช้แผน BCP โดยใช้ กนอ.สนญ. เป็นศูนย์ปฏิบัติการสำรอง รถกวานช่วยเตรียมพาหนะไปรอที่จุดรวมพล.....ภายใน 1 ชมหลังจาก รับแจ้งด้วยครับ /ค่ะ |
| หัวหน้าทีมดูแลจัดการยานพาหนะ | รับทราบครับ/ค่ะผม/ดิฉันจะแจ้งทีมงานให้รีบนำพาหนะเข้าไปรับเจ้าหน้าที่ที่จุดรวมพล.....ครับ/ค่ะ  |

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมงานยานพาหนะ (2) เจ้าหน้าที่ทีมงานยานพาหนะ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| หัวหน้าทีมงานยานพาหนะ     | แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่าน call tree “ตอนนี้ สนค. ประกาศใช้แผน BCP แล้วโดยใช้ กนอ.สนญ. เป็นศูนย์ปฏิบัติการสำรองให้ทีมงานนำรถไปรับเจ้าหน้าที่ที่จุดรวมพล.....ภายใน 1 ชม. หลังจากรับแจ้งด้วยครับ /ค่ะ” |
| เจ้าหน้าที่ทีมงานยานพาหนะ | รับทราบครับ/ค่ะ   |



## 10. ทีมสื่อสารภายนอกให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) Assistant BCM Manager (2) หัวหน้าทีมสื่อสารภายนอก

|                         |   |
|-------------------------|---|
| BCM Manager             | ช่วยแจ้งบุคคลภายนอกด้วยว่า “ขณะนี้ สนค. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจาก..... ถ้าท่านใดต้องการติดต่อ สนค. สามารถติดต่อได้ที่กนอ.สนญ. |
| หัวหน้าทีมสื่อสารภายนอก | รับทราบครับ/ค่ะ   |

## 11. การเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและศูนย์บัญชาการ

|  |   |
|--|---|
| ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมงานยานพาหนะ (2) BCM manager หัวหน้าทีมงานยานพาหนะ | ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนขึ้นรถเรียบร้อยแล้วพร้อมออกเดินทางแล้วครับ/ ค่ะ |
| BCM manager  | รับทราบครับ/ค่ะ   |

## 12. ศูนย์บัญชาการเริ่มปฏิบัติงาน

เป็นการประชุม ไม่แสดงตัวอย่างบทสนทนา

## 13. การตรวจสอบทรัพยากร (Resources verification)

เป็นการดำเนินการ ไม่แสดงตัวอย่างบทสนทนา

## 14. การจัดการข้อมูลการปฏิบัติงานที่ค้าง (Backlogs clearing)

เป็นการดำเนินการ ไม่แสดงตัวอย่างบทสนทนา

## 15. การรายงานความพร้อมต่อคณะบริหารความต่อเนื่อง

|   |   |
|---|---|
| ผู้ที่เกี่ยวข้อง: (1) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย (2) เจ้าหน้าที่ทีมงานแต่ละฝ่าย | ตอนนี้งานด้าน..... พร้อมให้บริการแล้วครับ / ค่ะ |
| เจ้าหน้าที่ทีมงานแต่ละฝ่าย  |   |
| หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย  | รับทราบครับ/ค่ะ                                 |

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย (2) BCM manager

|  |  |
|--|--|
| หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย | ตอนนี้งานของฝ่าย..... พร้อมให้บริการแล้วครับ / ค่ะ |
| BCM manager                            | รับทราบครับ/ค่ะ                                    |



## 16. การแจ้งบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องทราบ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) เจ้าหน้าที่บริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย (2) บุคคลภายนอก

|  |   |
|--|---|
| เจ้าหน้าที่ทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย | ขณะนี้ สนค. เกิด..... ไม่สามารถทำงานได้จึงได้มีการเปลี่ยนหมายเลขติดต่อเป็นเบอร์..... ขว้คราวครับ / ค่ะหรือถ้าต้องการมาส่ง/ รับเอกสารให้มาติดต่อที่กนอ.สนญ. แทนได้ครับ / ค่ะ |
|--|---|

## 17. การเริ่มดำเนินการงานฟื้นคืน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย (2) BCM manager

|  |  |
|--|--|
| หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย | ตอนนี้งานด้าน..... ของฝ่าย..... ไม่พร้อมให้บริการเนื่องจาก..... เราต้องใช้วิธีการ..... แทนชั่วคราวระหว่างที่เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาเพื่อให้บริการ..... สามารถใช้งานได้ครับ/ค่ะ |
| BCM manager                            | รับทราบครับ/ค่ะฝากทีมงานช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยครับ/ค่ะ  |

## 18. การประกาศยกเลิก BCP

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) BCM manager (2) หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย

|   |  |
|---|--|
| BCM manager                               | ตอนนี้เหตุการณ์ที่ สนค. เข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางคณะบริหารความต่อเนื่องได้ตัดสินใจยกเลิกแผน BCP ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานตามปกติที่ ..... ได้ตั้งแต่ .....<br>รบกวนให้เจ้าหน้าที่ทีมงานของกนอ. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกทราบด้วยครับ/ค่ะ |
| หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย | จะแจ้งให้ทางทีมงานทราบตามนี้ครับ/ค่ะ   |

18.3 ทีมบริหารความต่อเนื่องและทีมสนับสนุนต่างๆเตรียมความพร้อมกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ปฏิบัติการหลัก



19. การแจ้งบุคลากรภายนอกผู้เกี่ยวข้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหลังการยกเลิกแผน BCP

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย (2) สมาชิกบริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย

|  |  |
|--|--|
| หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย | สมณวี สมน. ได้ประกาศยกเลิกแผน BCP ให้ทีมงาน<br>เข้าไปทำงานที่..... ได้ตามปกติและรบกวนช่วยแจ้งผู้<br>บุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ทราบด้วยครับ /ค่ะ |
| สมาชิกบริหารความต่อเนื่องแต่ละฝ่าย     | รับทราบครับ/ค่ะ  |

ผู้ที่เกี่ยวข้อง: (1) ทีมสื่อสารภายใน/ภายนอก (2) บุคลากรใน/ภายนอก

|                        |  |
|------------------------|--|
| ทีมสื่อสารภายใน/ภายนอก | ขณะนี้เหตุการณ์ที่สนค. เข้าสู่สภาวะปกติแล้วที่<br>ต้องการติดต่อหรือหากรรมการที่สนค. สามารถมา<br>ติดต่อได้ตามปกติครับ/ค่ะ |
|------------------------|--|



ภาคผนวก ญ: รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานสำคัญ ในการฟื้นฟูบริการหลัก

| บริการหลัก                   | ผู้รับผิดชอบหลัก |                         |                       | ผู้ปฏิบัติงานสำรอง 1 |          |                       |
|------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------|-----------------------|
|                              | หน่วยงาน         | ชื่อสกุล                | หมายเลขโทรศัพท์มือถือ | หน่วยงาน             | ชื่อสกุล | หมายเลขโทรศัพท์มือถือ |
| งานอนุญาตด้านการประกอบกิจการ | สนค.             | นายศุภณัฐ ชีวะปะภานันท์ | 086-372-7022          | สนค.                 |          |                       |
| งานอนุญาตด้านก่อสร้างอาคาร   | สนค.             | นายธราธร ฝ้ายริพล       | 092-686-9857          | สนค.                 |          |                       |
| งานรับชำระเงิน               | สนค.             | นางจรรยา ปานพรม         | 085-977-8618          | สนค.                 | -        | -                     |



ภาคผนวก ก: รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของทรัพยากรสำคัญในการสนับสนุนการทำงานที่ศูนย์บัญชาการและสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

| รายละเอียดของบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านต่างๆ   | ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน |          |               |
|--|--|----------|---------------|
|  | ฝ่าย/ กอง/ ตำแหน่ง                                   | ชื่อสกุล | เบอร์โทรศัพท์ |
| ก.1 รายชื่อและรายละเอียดโรงแรมที่พัก   |  |          |               |
| ก.2 รายชื่อและรายละเอียดบริษัท รถบริการ  |  |          |               |
| ก.3 รายชื่อและรายละเอียดบริษัท รับส่งพัสดุ สิ่งของ   |  |          |               |
| ก.4 รายชื่อและรายละเอียดร้านอาหาร โต๊ะ อุปกรณ์อื่น ๆ                                       |  |          |               |
| ก.5 รายชื่อและรายละเอียดบริษัท อุปกรณ์สำนักงาน   |  |          |               |
| ก.6 รายชื่อและรายละเอียดบริษัท โทรศัพท์สำนักงาน/ โทรศัพท์มือถือ/ เครื่องถ่ายเอกสาร และ FAX |  |          |               |
| ก.7 รายชื่อและรายละเอียดร้านอาหารและน้ำดื่ม  |  |          |               |



ก.1 รายชื่อและรายละเอียดโรงแรมที่พัก

| ชื่อโรงแรมที่พัก | ที่อยู่ | ผู้ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์/<br>อีเมล/<br>เว็บไซต์ | ประเภท/รายละเอียดของที่พัก จำนวนที่ให้บริการและราคา | เงื่อนไขการให้บริการ |
|------------------|---------|-----------|--------------------------------------|---|----------------------|
|                  |         |           |                                      |   |                      |
|                  |         |           |                                      |   |                      |
|                  |         |           |                                      |   |                      |
|                  |         |           |                                      |   |                      |
|                  |         |           |                                      |   |                      |



ฎ.2 รายชื่อและรายละเอียดบริษัท รถบริการ

| ชื่อบริษัท | ที่อยู่ | ผู้ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | ประเภท/รายละเอียดของรถบริการ | เงื่อนไขการให้บริการ |
|------------|---------|-----------|---------------|------------------------------|----------------------|
|            |         |           |               | •                            | •                    |
|            |         |           |               |                              |                      |
|            |         |           |               |                              |                      |
|            |         |           |               |                              |                      |
|            |         |           |               |                              |                      |
|            |         |           |               |                              |                      |



ฎ.3 รายชื่อและรายละเอียดบริษัท รับส่งพัสดุ สิ่งของ

| ชื่อบริษัท | ที่อยู่ | ผู้ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | ประเภท/รายละเอียดของบริการ | เงื่อนไขการให้บริการ |
|------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|----------------------|
|            |         |           |               | •                          | •                    |
|            |         |           |               |                            |                      |
|            |         |           |               |                            |                      |
|            |         |           |               |                            |                      |
|            |         |           |               |                            |                      |
|            |         |           |               |                            |                      |
|            |         |           |               |                            |                      |
|            |         |           |               |                            |                      |
|            |         |           |               |                            |                      |



ฎ.4 รายชื่อและรายละเอียดร้านอาหาร โต๊ะ อุปกรณ์อื่น ๆ

| ชื่อบริษัท/ ร้านค้า | ที่อยู่ | ผู้ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | ประเภท/รายละเอียดของ<br>บริการ | เงื่อนไขการให้บริการ |
|---------------------|---------|-----------|---------------|--------------------------------|----------------------|
|                     |         |           |               | •                              | •                    |
|                     |         |           |               |                                |                      |
|                     |         |           |               |                                |                      |
|                     |         |           |               |                                |                      |
|                     |         |           |               |                                |                      |
|                     |         |           |               |                                |                      |
|                     |         |           |               |                                |                      |
|                     |         |           |               |                                |                      |
|                     |         |           |               |                                |                      |



ฎ.5 รายชื่อและรายละเอียดบริษัทอุปกรณ์สำนักงาน

| ชื่อบริษัท | ที่อยู่ | ผู้ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | ประเภท/รายละเอียดของ<br>บริการ | เงื่อนไขการให้บริการ |
|------------|---------|-----------|---------------|--------------------------------|----------------------|
|            |         |           |               | •                              | •                    |
|            |         |           |               |                                |                      |
|            |         |           |               |                                |                      |
|            |         |           |               |                                |                      |
|            |         |           |               |                                |                      |
|            |         |           |               |                                |                      |
|            |         |           |               |                                |                      |
|            |         |           |               |                                |                      |
|            |         |           |               |                                |                      |





ฎ.6 รายชื่อและรายละเอียดบริษัท โทรศัพท์สำนักงาน/ โทรศัพท์มือถือ/ เครื่องถ่ายเอกสาร และ FAX

| ชื่อบริษัท | ที่อยู่ | ผู้ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | ประเภท/รายละเอียดของ<br>บริการ | เงื่อนไขการให้บริการ |
|------------|---------|-----------|---------------|--------------------------------|----------------------|
|            |         |           |               | •                              | •                    |
|            |         |           |               | •                              | •                    |
|            |         |           |               | •                              | •                    |



ฎ.7 รายชื่อและรายละเอียดร้านอาหาร และน้ำดื่ม

| ชื่อบริษัท/ร้านค้า | ที่อยู่ | ผู้ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | ประเภท/รายละเอียดของ<br>บริการ | เงื่อนไขการให้บริการ |
|--------------------|---------|-----------|---------------|--------------------------------|----------------------|
|                    |         |           |               |                                |                      |
|                    |         |           |               |                                |                      |
|                    |         |           |               | •                              | •                    |
|                    |         |           |               |                                |                      |
|                    |         |           |               |                                |                      |



## อภิธานศัพท์

| คำศัพท์   | คำจำกัดความ  |
|---|--|
| การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management, BCM) | การดำเนินการจัดทำแผนและดำเนินการรับมือกับเหตุการณ์ที่ทำให้องค์กรหยุดชะงักจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  |
| Key Product and Service   | ผลิตภัณฑ์และบริการหลักที่สำคัญหรือกระบวนการที่มีผลกระทบกับผู้บริโภคหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นอย่างสูงเมื่อเกิดเหตุการณ์ทำให้การดำเนินงานขององค์กรหยุดชะงัก  |
| Recovery Time Objective (RTO)   | ระยะเวลาเป้าหมายในการเรียกคืนกระบวนการทางธุรกิจซึ่งคือระยะเวลาเป้าหมายที่กระบวนการธุรกิจนั้นๆจะต้องกลับมาดำเนินงานต่อได้ภายหลังเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การดำเนินงานขององค์กรหยุดชะงัก   |
| Recovery Point Objective (RPO)  | ระยะเวลาเป้าหมายของการเรียกคืนข้อมูลหรือระยะเวลาเป้าหมายของข้อมูลย้อนหลังที่ยอมรับได้ที่จะสูญหายจากเหตุการณ์วิกฤติซึ่งในทางปฏิบัติจะเท่ากับความถี่ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลสำรองของกระบวนการธุรกิจนั้นๆ                               |
| Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD)                         | ระยะเวลาสูงสุดของการหยุดชะงักของการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ซึ่งคือระยะเวลาสูงสุดที่องค์กรจะต้องฟื้นคืนกลับมาให้บริการลูกค้าหากการฟื้นคืนกระบวนการเกินระยะเวลา MTPD องค์กรจะเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่สามารถกลับมาดำเนินงานได้อย่างปกติ |
| Business Impact Analysis (BIA)  | การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของกิจกรรมต่างๆในการดำเนินธุรกิจ   |
| Continuity Requirement Analysis (CRA)                                 | การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรขั้นต่ำเพื่อความต่อเนื่องโดยครอบคลุมถึงบุคลากรอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในขั้นต่ำที่สุดในการฟื้นคืนธุรกิจให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์ตามปกติ                      |

ภาคผนวก ข-10

เอกสารแจ้งชนิด ประเภท และปริมาณ  
การขนส่งกากของเสียออกนอกพื้นที่โรงงาน

---

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)
[FAQ](#)
[Blog](#)
[Partners](#)
[Press](#)
[Careers](#)
[Sitemap](#)


ឈ្មោះ ឈ្មោះ.....

14 หนังสือการประกันความ  
15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้  
16 มลติกระหัดความเชื่อ  
17 มลติกระหัดด้วยวิธีการ  
18 รายละเอียดกระบวนการ  
19 รายละเอียดกระบวนการ  
20 สำเนาใบอนุญาตส่งออก  
21 หนังสือรับรองจากกรมวิ  
22 รัชการพาณิชย์หรือชนิด  
23 รัชการพาณิชย์ในภาค  
24 การลงนามของกรมก  
25 เอกสารข้อความประกอบ

บทความขออนุญาตนำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
การขออนุญาตให้นำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม



| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว   | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดกา | ผู้รับดำเนินการ | เหตุ |
|----------|---|---|-------------|--------------|-----------------|------|
| 1        | 120101                                  | เศษสแตนเลส เศษเหล็ก   | 8.330       | 011          | 10130004625599  |      |
| 2        | 120103                                  | เศษทองเหลือง เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง  | 2.000       | 011          | 10130004625599  |      |
| 3        | 170401                                  | เศษลาดทองเหลือง   | 0.100       | 011          | 10130004625599  |      |
| 4        | 130208                                  | น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว   | 0.000       | 049          | 10190005725608  |      |
| 5        | 150110                                  | ถังเปล่าขนาด 200 ลิตร ปีป ถังเปล่า 20 ลิตร(พลาสติก) ถังเปล่าขนาด 20 ลิตร (ถังเหล็ก) | 2.500       | 039          | 10190005725608  |      |
| 6        | 060106                                  | กรดเสื่อมสภาพ   | 7.000       | 075          | 82020000125442  |      |
| 7        | 110111                                  | น้ำล้างชิ้นงาน Nickel   | 14.000      | 075          | 82020000125442  |      |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
การขออนุญาตให้นำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน้า 1 จาก 1

บทความขออนุญาตนำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน



| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว   | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดกา | ผู้รับดำเนินการ | เหตุ |
|----------|---|---|-------------|--------------|-----------------|------|
| 1        | 120101                                  | เศษสแตนเลส เศษเหล็ก   | 8.330       | 011          | 10130004625599  |      |
| 2        | 120103                                  | เศษทองเหลือง เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง  | 2.000       | 011          | 10130004625599  |      |
| 3        | 170401                                  | เศษลาดทองเหลือง   | 0.100       | 011          | 10130004625599  |      |
| 4        | 130208                                  | น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว   | 0.000       | 049          | 10190005725608  |      |
| 5        | 150110                                  | ถังเปล่าขนาด 200 ลิตร ปีป ถังเปล่า 20 ลิตร(พลาสติก) ถังเปล่าขนาด 20 ลิตร (ถังเหล็ก) | 0.000       | 039          | 10190005725608  |      |
| 6        | 060106                                  | กรดเสื่อมสภาพ   | 0.000       | 075          | 82020000125442  |      |
| 7        | 110111                                  | น้ำล้างชิ้นงาน Nickel   | 0.000       | 075          | 82020000125442  |      |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
การขออนุญาตให้นำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม




| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว   | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดกา | ผู้รับดำเนินการ | เหตุ |
|----------|---|---|-------------|--------------|-----------------|------|
| 1        | 120101                                  | เศษสแตนเลส เศษเหล็ก   | 8.330       | 011          | 10130004625599  |      |
| 2        | 120103                                  | เศษทองเหลือง เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง  | 2.000       | 011          | 10130004625599  |      |
| 3        | 170401                                  | เศษลาดทองเหลือง   | 0.100       | 011          | 10130004625599  |      |
| 4        | 130208                                  | น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว   | 0.000       | 049          | 10190005725608  |      |
| 5        | 150110                                  | ถังเปล่าขนาด 200 ลิตร ปีป ถังเปล่า 20 ลิตร(พลาสติก) ถังเปล่าขนาด 20 ลิตร (ถังเหล็ก) | 0.000       | 039          | 10190005725608  |      |
| 6        | 060106                                  | กรดเสื่อมสภาพ   | 0.000       | 075          | 82020000125442  |      |

ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568  
 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
 การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม



| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว  | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับผิดชอบการ | เหตุ |
|----------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|-----------------|------|
| 1        | 120101                               | เศษสแตนเลส เศษเหล็ก   | 8.330       | 011           | 10130004625599  |      |
| 2        | 120103                               | เศษทองเหลือง เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง  | 2.000       | 011           | 10130004625599  |      |
| 3        | 170401                               | เศษลาดทองเหลือง   | 0.100       | 011           | 10130004625599  |      |
| 4        | 130208                               | น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว   | 0.000       | 049           | 10190005725608  |      |
| 5        | 150110                               | ถังเปล่าขนาด 200 ลิตร ปีป ถังเปล่า 20 ลิตร(พลาสติก) ถังเปล่าขนาด 20 ลิตร (ถังเหล็ก) | 0.000       | 039           | 10190005725608  |      |
| 6        | 060106                               | กรดเสื่อมสภาพ   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |      |
| 7        | 110111                               | น้ำล้างชิ้นงาน Nickel   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |      |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568  
 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
 การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม



| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว  | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับผิดชอบการ | เหตุ |
|----------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|-----------------|------|
| 1        | 120101                               |   |             | 011           | 10130004625599  |      |
| 2        | 120103                               | เศษทองเหลือง เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง  | 2.000       | 011           | 10130004625599  |      |
| 3        | 170401                               | เศษลาดทองเหลือง   | 0.100       | 011           | 10130004625599  |      |
| 4        | 130208                               | น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว   | 0.000       | 049           | 10190005725608  |      |
| 5        | 150110                               | ถังเปล่าขนาด 200 ลิตร ปีป ถังเปล่า 20 ลิตร(พลาสติก) ถังเปล่าขนาด 20 ลิตร (ถังเหล็ก) | 0.000       | 039           | 10190005725608  |      |
| 6        | 060106                               | กรดเสื่อมสภาพ   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |      |
| 7        | 110111                               | น้ำล้างชิ้นงาน Nickel   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |      |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2568  
 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
 การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม



หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

บคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

| โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้ |                                      |   |             |               |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|-----------------|
| ลำดับที่                          | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว  | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับดำเนินการ |
| 1                                 | 120101                               | เศษสแตนเลส เศษเหล็ก   | 8.330       | 011           | 10130004625599  |
| 2                                 | 120103                               | เศษทองเหลือง เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง  | 2.000       | 011           | 10130004625599  |
| 3                                 | 170401                               | เศษลวดทองเหลือง   | 0.100       | 011           | 10130004625599  |
| 4                                 | 130208                               | น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว   | 0.000       | 049           | 10190005725608  |
| 5                                 | 150110                               | ถังเปล่าขนาด 200 ลิตร ปีป ถังเปล่า 20 ลิตร(พลาสติก) ถังเปล่าขนาด 20 ลิตร (ถังเหล็ก) | 0.000       | 039           | 10190005725608  |
| 6                                 | 060106                               | กรดเสื่อมสภาพ   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |
| 7                                 | 110111                               | น้ำล้างชิ้นงาน Nickel   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568  
 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
 การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม



| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว  | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับดำเนินการ |
|----------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|-----------------|
| 1        | 120101                               | เศษสแตนเลส เศษเหล็ก   | 8.330       | 011           | 10130004625599  |
| 2        | 120103                               | เศษทองเหลือง เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง  | 2.000       | 011           | 10130004625599  |
| 3        | 170401                               | เศษลวดทองเหลือง   | 0.100       | 011           | 10130004625599  |
| 4        | 130208                               | น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว   | 0.000       | 049           | 10190005725608  |
| 5        | 150110                               | ถังเปล่าขนาด 200 ลิตร ปีป ถังเปล่า 20 ลิตร(พลาสติก) ถังเปล่าขนาด 20 ลิตร (ถังเหล็ก) | 0.000       | 039           | 10190005725608  |
| 6        | 060106                               | กรดเสื่อมสภาพ   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |
| 7        | 110111                               | น้ำล้างชิ้นงาน Nickel   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |

บคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568  
 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
 การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม



| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว  | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับดำเนินการ |
|----------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|-----------------|
| 1        | 120101                               | เศษสแตนเลส เศษเหล็ก   | 8.330       | 011           | 10130004625599  |
| 2        | 120103                               | เศษทองเหลือง เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง  | 2.000       | 011           | 10130004625599  |
| 3        | 170401                               | เศษลวดทองเหลือง   | 0.100       | 011           | 10130004625599  |
| 4        | 130208                               | น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว   | 0.000       | 049           | 10190005725608  |
| 5        | 150110                               | ถังเปล่าขนาด 200 ลิตร ปีป ถังเปล่า 20 ลิตร(พลาสติก) ถังเปล่าขนาด 20 ลิตร (ถังเหล็ก) | 0.000       | 039           | 10190005725608  |
| 6        | 060106                               | กรดเสื่อมสภาพ   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |
| 7        | 110111                               | น้ำล้างชิ้นงาน Nickel   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2568  
 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์








หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม



| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว  | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับผิดชอบการ | เหตุ |
|----------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|-----------------|------|
| 1        | 120101                               | เศษสแตนเลส เศษเหล็ก   | 8.330       | 011           | 10130004625599  |      |
| 2        | 120103                               | เศษทองเหลือง เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง  | 2.000       | 011           | 10130004625599  |      |
| 3        | 170401                               | เศษลาดทองเหลือง   | 0.100       | 011           | 10130004625599  |      |
| 4        | 130208                               | น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว   | 0.000       | 049           | 10190005725608  |      |
| 5        | 150110                               | ถังเปล่าขนาด 200 ลิตร ปีป ถังเปล่า 20 ลิตร(พลาสติก) ถังเปล่าขนาด 20 ลิตร (ถังเหล็ก) | 0.000       | 039           | 10190005725608  |      |
| 6        | 060106                               | กรดเสื่อมสภาพ   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |      |
| 7        | 110111                               | น้ำล้างชิ้นงาน Nickel   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |      |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568  
 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3713

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว  | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับผิดชอบการ | เหตุ |
|----------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|-----------------|------|
| 1        | 120101                               | เศษสแตนเลส เศษเหล็ก   | 8.330       | 011           | 10130004625599  |      |
| 2        | 120103                               | เศษทองเหลือง เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง  | 2.000       | 011           | 10130004625599  |      |
| 3        | 170401                               | เศษลาดทองเหลือง   | 0.100       | 011           | 10130004625599  |      |
| 4        | 130208                               | น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว   | 0.000       | 049           | 10190005725608  |      |
| 5        | 150110                               | ถังเปล่าขนาด 200 ลิตร ปีป ถังเปล่า 20 ลิตร(พลาสติก) ถังเปล่าขนาด 20 ลิตร (ถังเหล็ก) | 0.000       | 039           | 10190005725608  |      |
| 6        | 060106                               | กรดเสื่อมสภาพ   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |      |
| 7        | 110111                               | น้ำล้างชิ้นงาน Nickel   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |      |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568  
 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม



| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว  | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับผิดชอบการ | เหตุ |
|----------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|-----------------|------|
| 1        | 120101                               | เศษสแตนเลส เศษเหล็ก   | 8.370       | 011           | 10130004625599  |      |
| 2        | 120103                               | เศษทองเหลือง เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง  | 2.000       | 011           | 10130004625599  |      |
| 3        | 170401                               | เศษลาดทองเหลือง   | 0.100       | 011           | 10130004625599  |      |
| 4        | 130208                               | น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว   | 2.500       | 049           | 10190005725608  |      |
| 5        | 150110                               | ถังเปล่าขนาด 200 ลิตร ปีป ถังเปล่า 20 ลิตร(พลาสติก) ถังเปล่าขนาด 20 ลิตร (ถังเหล็ก) | 2.500       | 039           | 10190005725608  |      |
| 6        | 060106                               | กรดเสื่อมสภาพ   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |      |
| 7        | 110111                               | น้ำล้างชิ้นงาน Nickel   | 0.000       | 075           | 82020000125442  |      |

บคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



ภาคผนวก ข-11

เอกสารมาตรการด้านความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน

---



## รายงานการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

กรณีอุบัติเหตุ/อุบัติภัย

ประจำปีงบประมาณ 2568

นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

การซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ประจำปี 2568

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

### 1. หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยกับโรงงานอุตสาหกรรมบ่อยครั้ง สร้างความเสียหายทั้งชีวิตทรัพย์สิน การผลิต ทรัพยากรต่างๆ อย่างมาก นั้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง (สนค.) ได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) ผู้ดูแลระบบบริหารสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง เพื่อตอบโต้อุบัติเหตุทั้งสิ้นจำนวน 9 แผน และการซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุ/อุบัติภัย เป็น 1 ในจำนวน 9 แผนดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมในการจัดการด้านความปลอดภัย การเผชิญเหตุการณ์ให้การให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดให้ นิคมฯ ต้องดำเนินการซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุ/อุบัติภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

### 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อทำการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนยุทธศาสตร์ของ กนอ.

2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมบุคลากรของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ผู้ประกอบการในนิคมฯ ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุมชนภายในนิคมอุตสาหกรรม ให้ได้รับการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุ/อุบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อประเมินศักยภาพของทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### 3. หน่วยงานที่ร่วมกันฝึกซ้อม

- 3.1 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
- 3.2 บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO)
- 3.3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
- 3.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนครหลวง
- 3.5 โรงงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน
- 3.6 หน่วยงานกู้ภัยอำเภอนครหลวง

/4.การดำเนินงาน...

#### 4. การดำเนินงานก่อนการซ้อมแผนฉุกเฉิน

- 4.1 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการฝึกซ้อม (ใช้เครือข่าย CSR. ของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง)
- 4.2 ประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในการจัดทำแผนงานโครงการฝึกซ้อมฯ
- 4.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ให้พร้อม เช่น อุปกรณ์สื่อสาร, รถดับเพลิง, อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในห้องประชุม และสำหรับการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
- 4.4 ฝึกซ้อมแผนภาคทฤษฎีก่อนปฏิบัติจริง
- 4.5 ดำเนินการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ภาคสนาม)

#### 5. สถานที่ดำเนินการ

Turbine building บริษัท รีคัลเวอร์รี่ เฮาส์ จำกัด

#### 6. ระยะเวลาดำเนินการ

- 6.1 ประชุมเตรียมความพร้อม เดือน ธันวาคม 2567
- 6.2 การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการจริง เดือน ธันวาคม 2567
- 6.3 รายงานผลการฝึกซ้อม เดือน ธันวาคม 2567

#### 7. งบประมาณ

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง 15,000 บาท (โดยประมาณ) ตามปีงบประมาณในการซ้อมแผนอัคคีภัย และอุทกภัย รวมกันทั้งสิ้น 30,000 บาท

**หมายเหตุ** ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนฯ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ

#### 8. อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมแผน

- ชุดปฐมพยาบาล, กระดานไวบอร์ด, โต๊ะหน้าขาว, เก้าอี้, ลำโพงสนาม, รถน้ำดับเพลิง, รถหน่วยกู้ภัย, รถ Hot-line ปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, วิทยุสื่อสาร

#### 9. จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน

- 9.1 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง 5 ท่าน
- 9.2 บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (Gusco) 8 ท่าน
- 9.3 บริษัท รีคัลเวอร์รี่ เฮาส์ จำกัด 25 ท่าน
- 9.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนครหลวง 3 ท่าน
- 9.5 หน่วยงานกู้ภัยอำเภอนครหลวง 3 ท่าน
- 9.6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา 4 ท่าน

**รวมผู้ฝึกซ้อมทั้งสิ้น : 48 ท่าน**

#### 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 สถานประกอบการสามารถใช้แผนของบริษัทฯ ผสานร่วมกับแผนอุบัติเหต-ุบัติภัยของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงได้เป็นอย่างดี ถูกต้องและเหมาะสม

10.2 สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงมีความเชื่อมั่นในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

10.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาทักษะและความชำนาญในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้าน CSR. ระหว่าง กนอ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

10.4 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะฝึกซ้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานหากเกิดสถานการณ์จริง


#### 11. ข้อเสนอแนะ

11.1 ควรจัด รปภ. อำนวยความสะดวกภายในโรงงานฯ เป็นผู้กำหนดทิศทางการเดินรถที่ชัดเจน

11.2 ควรติดป้ายติดต่อประสานงาน กนอ. , อปปร., การไฟฟ้า , รถดับเพลิง ไว้ด้านหน้าป้อมรปภ. โรงงานเพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุ


11.3 ควรจัดทำ Safety data sheet (SDS) ในการจำแนกประเภทสารเคมีแต่ละอาคารที่ครอบครอง และ แนวทางป้องกันเหตุอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุ กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ว่าเหตุเพลิงที่เกิดขึ้นสามารถดับเพลิงด้วยวัสดุชนิดใด

11.4 ควรประกาศผ่านเสียงตามสายให้ได้ยินครอบคลุมภายในโรงงานฯ ในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะซ้อม



## คำสั่งให้

คำสั่ง กนอ. ที่ 285/2565 การรายงานข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินนิคมฯ และทำเรื่อง



## แผนปฏิบัติการซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้บริเวณพื้นที่อาคารเทอร์โบ บริษัท ริกฟเวอร์รี เฮาส์ จำกัด วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567

### ขั้นตอนดำเนินการ

- 13.00 น. ประชุมทบทวนแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
- 13.30 น. ชี้แจงแผนปฏิบัติการและซักซ้อมสถานการณ์สมมติ
- 15.00 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพ
- 15.30 น. ประชุมสรุปผลและข้อเสนอแนะ

### เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้

- ชุดปฐมพยาบาล, กระดานไวบอร์ด, โต๊ะหน้าขาว, แก้ว, ลำโพงสนาม, รถน้ำดับเพลิง, รถหน่วยกู้ภัย, รถการไฟฟ้า, วิทยุสื่อสาร

### สมมติสถานการณ์

พนักงานที่ทำงานในพื้นที่อาคารเทอร์โบ สังเกตเห็นว่าเกว๊วต์แรงดันที่ตัวเทอร์โบเริ่มหลุดออก ทำให้มีน้ำมันพุ่งออกมาสะสมที่เทอร์โบ จึงแจ้งเพื่อนร่วมงานเข้าตรวจสอบพื้นที่

- [Redacted] มีpressure gauge หลุดที่เทอร์โบ มาตรวจสอบด้วยครับ"
- [Redacted]

เมื่อพนักงานไปถึงจุดเกิดเหตุจึงทำการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ และปิดวาล์วน้ำมัน แต่เนื่องจากมีน้ำมันสะสมที่บริเวณรอบนอกความร้อน และมีความร้อนที่ตัวเทอร์โบ ทำให้เกิดการลุกไหม้ พนักงานทั้ง 2 ท่าน จึงช่วยกันระงับเหตุ โดยการใช้ถังดับเพลิงบริเวณอาคารเทอร์โบ พนักงานในพื้นที่เกิดเหตุได้แจ้งไปยังหัวหน้างาน ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เทอร์โบ

- [Redacted] ครับ เกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่เทอร์โบ ผมกับกฤษฎ์ กำลังดับเพลิงดับอยู่ครับ"
- [Redacted] กำลังเสริมไปช่วยครับ"

หัวหน้างานแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมระงับเหตุฉุกเฉิน เข้าช่วยดับเพลิง

- [REDACTED] กเงิน ระดมดับเพลิงเข้าดับเพลิงที่เทอร์โบ ณ. เวลานี้ครับ"

หลังจากใช้ถังดับเพลิงจำนวนมาก เข้าดับเพลิงแต่ก็ยังไม่สามารถดับเพลิงได้ จึงแจ้งไปยังหัวหน้างาน และ จป.วิชาชีพทราบ

[REDACTED] งานและ จป.ครับ ขณะไฟกำลังลุกลาม มีแนวโน้มว่าไม่สามารถระงับเหตุได้ครับ"  
[REDACTED] รับทราบครับ/ค่ะ"  
[REDACTED] นฉุกเฉิน ตอนนี้ไฟกำลังลุกลาม มีแนวโน้มว่าไม่สามารถระงับเหตุได้แล้ว จากการพิจารณาแล้ว ขอให้ทบทวนแผนฉุกเฉินพิจารณาขอความช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก

ผู้อำนวยการแผนฉุกเฉินรับทราบและประกาศอพยพ พร้อมแจ้งไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์

- [REDACTED] ประชาสัมพันธ์ครับ ประกาศแผนอพยพให้พนักงานอพยพไปยังจุดรวมพล กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และขอให้ปรก.ป้อมหน้าปิดประตูโรงงาน ป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ประกาศอพยพ

[REDACTED] ักเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารเทอร์โบ ขอให้พนักงานทุกพื้นที่ทำการอพยพไปยังจุดรวมพลในเวลานี้ค่ะ" (ประกาศ 2 รอบ)

เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ พนักงานทุกท่านทำการอพยพไปยังจุดรวมพล เมื่อไปยังจุดรวมพลแล้ว แจ้งพื้นที่ และจำนวนคนให้กับทบทวนแผนฉุกเฉิน โดยตัวแทนจากแผนกซ่อมบำรุงพบว่ามีพนักงานสูญหายจำนวน 1 ท่าน

[REDACTED] สูญหาย 1 คน ชื่อนายจิรพงษ์ แสงม่วง พบเห็นครั้งสุดท้ายที่บริเวณห้องพักแผนกซ่อมบำรุงครับ"

ทบทวนแผนฉุกเฉินดำเนินการค้นหาผู้สูญหาย, แจ้งทีมปฐมพยาบาลจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยทีมปฐมพยาบาลทำการตามแผนพนักงานที่ห้ก และทำการแจ้งทบทวนแผนฯ

[REDACTED] (คุณจิรพงษ์) ครับขณะนี้พบ ตอนนี้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วครับ"  
[REDACTED] ีอยู่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของการนิคมเพื่อขอทีมหน่วยกู้ภัยเข้ามารับส่ง พนักงานที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลครับ"

[REDACTED] แผนค่ะ ฝ่ายประสานงาน ได้โทรประสานแจ้งกับการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อขอความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วค่ะ"

ในขณะเดียวกันเป็นเวลาทีหน่วยงานภายนอกเข้ามาถึงพื้นที่เกิดเหตุ ทบทวนแผนฉุกเฉินจึงได้เข้าชี้แจงรายละเอียดต่อ ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED : Emergency Director)

1. ทบทวนแผนฉุกเฉินของบริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์แล้ว พบว่าไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้และประกาศภาวะฉุกเฉินพร้อมแจ้งให้ ผอ.สนค. รับทราบ ขอความช่วยเหลือพร้อมยกระดับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้ ผอ.สนค. เข้ามาเป็นผู้บัญชาการควบคุมภาวะฉุกเฉินต่อ
2. ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED : Emergency Director) ประสานงานขอความช่วยเหลือ รถกู้ภัย เพื่อนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ,การไฟฟ้าอาเภอนครหลวง เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า ,รถดับเพลิงจาก อบต.แม่ลา เพื่อดับไฟ และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกเส้นทางภายในนิคมฯ และ บล็อกตรงระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเสียที่ปนเปื้อนไหลลงรางระบายน้ำฝนของนิคมฯ
3. ทีม Gusco เข้ารายงานตัวต่อ ED และแจ้งว่า "ขณะนี้ได้ดำเนินการบล็อกวางระบายน้ำฝนป้องกันมิให้เกิดสารเคมีรั่วไหลลงรางระบายน้ำฝนนิคมฯ และ ได้แจ้งทีม ปรก. อำนาจความสะดวกการจราจรภายในนิคมฯให้เกิดความคล่องตัวในการระงับเหตุอัคคีภัยเรียบร้อยแล้ว"
4. ทีม กฟน.อาเภอนครหลวง เข้ารายงานตัวต่อ ED และแจ้งว่า " ตอนนี้ได้ตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับ "
5. ทีมหน่วยกู้ภัยร่วมกับทีมปฐมพยาบาล RH ทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงกู้ภัยเพื่อนำส่งโรงพยาบาล และแจ้งต่อ ED ว่า "ตอนนี้ได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลบางปะหันเรียบร้อยแล้วครับ"
6. ทีมดับเพลิงจาก อบต.แม่ลา เข้ารายงานตัวต่อ ED โดย 1. ทบทวนแผนฉุกเฉินของบริษัทฯ แจ้งให้ทีมดับเพลิงทราบถึงรายละเอียดต่างๆของอาคาร

[REDACTED] อร์โบ มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอยู่ด้านใน แต่เบื้องต้นได้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดแล้ว ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย

จากนั้นจะเป็นช่วงขั้นตอนที่ทีมดับเพลิงจาก อบต.แม่ลาทำการฉีดน้ำระงับเหตุเพลิงไหม้จุดเกิดเหตุร่วมกับทีมผจญเพลิงของบริษัทฯ

- (ทีมดับเพลิงจากอบต.แม่ลา) เข้ารายงานตัวต่อ ED และแจ้งว่า "ตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก สามารถระงับเหตุได้แล้วครับ"
- ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ED "รับทราบครับ" ,(คุณพีระพงษ์) (ทบทวนแผนฉุกเฉินของบริษัทฯ)" "รับทราบครับ"


การรายงานสถานการณ์ต่อ (ED : Emergency Director) และ ทบทวนแผนฉุกเฉินของบริษัทฯ


[REDACTED] ฉุกเฉิน รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บัญชาการภาวะฉุกเฉินทราบ ว่า "สาเหตุเกิดจากน้ำมันที่อุณหภูมิร้อนเกินความรุนแรงที่ตัวเทอร์โบ ทำให้เกิดความร้อนและความเสียหายประมาณ 2,000,000 บาท ส่งผลกระทบต่อระบบไม่สามารถเดินเครื่องได้ คาดการณ์ระยะเวลาแก้ไขประมาณ 1 สัปดาห์ครับ"  
[REDACTED] ะกาชยกเลิภาวะฉุกเฉิน  
[REDACTED] ฉุกเฉิน / การไฟฟ้าอาเภอนครหลวง/ ทีมดับเพลิงจาก อบต.แม่ลา /หน่วยกู้ภัย พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง และวิทยากร ประชุมสรุปผลการปฏิบัติการซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อนำไปปรับปรุงแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป





ภาคผนวก ข-12  
เอกสารตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย  
บริเวณบ่อ *Inspection Manhole* ของโรงงาน


---


|  |  | FACTORY EFFLUENT QUALITY |        |       |       |         |            |       |       |       |       | SITE : NKL<br>MONTH : JAN<br>YEAR : 2025 |                         |
|---|--|--------------------------|--------|-------|-------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|--|-------------------------|
| No:   | Factory Name                                   | pH                       | (mg/L) |       |       |         |            |       |       |       |       |  | Remark                  |
|   |  |                          | BOD    | COD   | TSS   | TDS     | Oil&Grease | Fe    | Pb    | Ni    | Cr3+  | Cr6+                                     |                         |
| Standard Limit  |  | 5.5 - 9.0                | ≤ 500  | ≤ 750 | ≤ 200 | < 3,000 | ≤ 10       | ≤ 10  | ≤ 0.2 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.1                                    | Sampling Date : 15-1-25 |
| 1   | บริษัท วี.เอ็น.เคมีคอลส์พหลาย จำกัด            | 7.4                      | 5      | 33    | 34    | 642     | <2.5       | 0.168 | 0.007 | NA    | NA    | NA                                       | NA = Not Analysis       |
| 2   | บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด                 | 6.8                      | 16     | 128   | 111   | 869     | <2.5       | 0.634 | NA    | NA    | NA    | NA                                       | ND = Not Detected       |
| 3   | บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.5                      | 45     | 146   | 18    | 661     | <2.5       | 0.924 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 4   | บริษัท สยาม เค็นเซทส จำกัด                     | 7.2                      | 118    | 323   | 49    | 898     | <2.5       | 0.475 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 5   | บริษัท ไทยอิดาเกะ จำกัด                        | 7.6                      | 12     | 87    | 19    | 960     | <2.5       | 0.665 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 6   | บริษัท ไทย คัททาสาร จำกัด                      | 7.5                      | 13     | 108   | 26    | 862     | 3.2        | 0.288 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 7   | บริษัท เมเทค คัททามะ (ประเทศไทย) จำกัด         | 7.5                      | 13     | 49    | <10   | 570     | <2.5       | 0.272 | 0.002 | 1.309 | 0.003 | <0.001                                   |                         |
| 8   | บริษัท เค เอ ซี ไทย จำกัด                      | 7.7                      | 43     | 140   | 26    | 1038    | <2.5       | 0.500 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 9   | บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด             | 7.3                      | 5      | 47    | <10   | 523     | <2.5       | 0.632 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 10  | บริษัท อาควา นิธิฮาร์ว คอร์ปอเรชั่น จำกัด      | 8.4                      | 4      | 25    | <10   | 112     | <2.5       | 0.312 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 11  | บริษัท โอ๊ก แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด       | 7.6                      | 70     | 206   | 32    | 614     | 2.8        | 0.371 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 12  | บริษัท คาโตะเคอ (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.0                      | 70     | 201   | 33    | 600     | 2.6        | 0.323 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 13  | บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด            | 7.8                      | 5      | 40    | <10   | 743     | <2.5       | 0.494 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 14  | บริษัท สยาม เอ็นเคเอส จำกัด                    | 7.7                      | 3      | 37    | <10   | 1,212   | <2.5       | 0.354 | 0.002 | 0.006 | NA    | NA                                       |                         |
| 15  | บริษัท โคโตนิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด      | 7.6                      | 3      | 35    | <10   | 367     | <2.5       | 0.289 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 16  | บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด               | 7.5                      | 4      | 49    | <10   | 734     | <2.5       | 0.696 | 0.003 | 0.518 | 0.005 | <0.01                                    |                         |
| 17  | บริษัท รตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด              | 6.8                      | 10     | 72    | 13    | 403     | 3.8        | 2.270 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 18  | บริษัท ไฮ - เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด 103/9  | 7.8                      | 3      | 30    | <10   | 367     | <2.5       | 0.114 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 19  | บริษัท ไฮ - เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด 103/10 | 7.7                      | 3      | 29    | <10   | 374     | <2.5       | 0.192 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |


|  |   | FACTORY EFFLUENT QUALITY |        |       |       |         |            |       |       |       |       |        | SITE : NKL<br>MONTH : JAN<br>YEAR : 2025 |  |
|---|---|--------------------------|--------|-------|-------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|
| No:   | Factory Name                                | pH                       | (mg/L) |       |       |         |            |       |       |       |       |        | Remark                                   |  |
|   |   |                          | BOD    | COD   | TSS   | TDS     | Oil&Grease | Fe    | Pb    | Ni    | Cr3+  | Cr6+   |  |  |
| Standard Limit  |   | 5.5 - 9.0                | ≤ 500  | ≤ 750 | ≤ 200 | < 3,000 | ≤ 10       | ≤ 10  | ≤ 0.2 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.1  | Sampling Date : 15-1-25                  |  |
| 20  | บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด               | 7.4                      | 80     | 218   | 25    | 618     | <2.5       | 0.295 | NA    | NA    | NA    | NA     |  |  |
| 21  | บริษัท เอคโศ (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.3                      | 101    | 394   | 34    | 975     | 2.8        | 0.459 | 0.005 | NA    | 0.004 | <0.001 |  |  |
| 22  | บริษัท เอคโศ แทนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด     | 7.8                      | 216    | 524   | 96    | 1,914   | <2.5       | 5.203 | 0.002 | NA    | 0.248 | <0.001 | Color = 299 ADMI                         |  |
| 23  | บริษัท พี พี โอ จำกัด                       | 7.7                      | 40     | 124   | 26    | 831     | <2.5       | 0.753 | NA    | NA    | NA    | NA     |  |  |
| 24  | บริษัท ยามาโมโต้ เฟรนด์รี (ประเทศไทย) จำกัด | 7.3                      | 62     | 229   | <10   | 413     | <2.5       | 0.976 | 0.004 | NA    | NA    | NA     |  |  |
| 25  | บริษัท อีเอ็กซ์ซิด จำกัด                    | 7.9                      | 45     | 137   | 130   | 854     | <2.5       | 1.108 | NA    | NA    | NA    | NA     |  |  |
| 26  | บริษัท ทรินโคน จำกัด                        | 7.9                      | 4      | 30    | <10   | 467     | <2.5       | 0.379 | NA    | NA    | NA    | NA     |  |  |
| 27  | บริษัท รีคฟเวอร์ เอ๊าส์ จำกัด               | 7.9                      | 30     | 29    | <10   | 966     | <2.5       | 0.150 | NA    | NA    | NA    | NA     |  |  |
| 28  | บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร จำกัด             | 8.3                      | 5      | 60    | 10    | 977     | <2.5       | 0.601 | NA    | NA    | NA    | NA     |  |  |
| 29  | บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ล กรีน จำกัด (มหาชน)   | 7.7                      | 18     | 96    | 10    | 632     | <2.5       | 0.276 | NA    | NA    | NA    | NA     |  |  |
| 30  | บริษัท ไทยนิบาธร เด็นนิ จำกัด               | 7.4                      | 28     | 120   | 18    | 579     | 3.0        | 0.166 | NA    | NA    | NA    | NA     |  |  |


|  |  | FACTORY EFFLUENT QUALITY |        |       |       |         |            |       |       |       |       |       | SITE : NKL<br>MONTH : FEB<br>YEAR : 2025 |
|---|--|--------------------------|--------|-------|-------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| No:   | Factory Name                                   | pH                       | (mg/L) |       |       |         |            |       |       |       |       |       | Remark                                   |
|   |  |                          | BOD    | COD   | TSS   | TDS     | Oil&Grease | Fe    | Pb    | Ni    | Cr3+  | Cr6+  |  |
| Standard Limit  |  | 5.5 - 9.0                | ≤ 500  | ≤ 750 | ≤ 200 | < 3,000 | ≤ 10       | ≤ 10  | ≤ 0.2 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.1 | Sampling Date : 13-2-25                  |
| 1   | บริษัท วี.เอ็น.เคมีคอลส์พหลาย จำกัด            | 7.4                      | 14     | 129   | 152   | 644     | <2.5       | 0.448 | 0.005 | NA    | NA    | NA    | NA = Not Analysis                        |
| 2   | บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด                 | 7.0                      | 8      | 85    | 175   | 913     | 3.4        | 0.336 | NA    | NA    | NA    | NA    | ND = Not Detected                        |
| 3   | บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.6                      | 13     | 122   | 20    | 1071    | <2.5       | 0.838 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 4   | บริษัท สยาม เค็นเซทส์ จำกัด                    | 7.5                      | 130    | 331   | 77    | 943     | 3.4        | 0.462 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 5   | บริษัท ไทยอีดากะ จำกัด                         | 7.7                      | 54     | 179   | 12    | 1,074   | <2.5       | 0.529 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 6   | บริษัท ไทย คีทาสยา จำกัด                       | 9.6                      | 121    | 302   | 147   | 1113    | <2.5       | 0.406 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 7   | บริษัท เมเทค คีทามะ (ประเทศไทย) จำกัด          | 7.7                      | 4      | 30    | <10   | 1,025   | <2.5       | 0.275 | 0.003 | 0.299 | 0.004 | <0.01 |  |
| 8   | บริษัท เค เอ ซี ไทย จำกัด                      | 7.4                      | 233    | 473   | 95    | 821     | <2.5       | 1.251 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 9   | บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด             | 7.4                      | 3      | 37    | <10   | 600     | <2.5       | 0.984 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 10  | บริษัท อควา นิธิฮาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด        | 8.3                      | 3      | 35    | <10   | 169     | <2.5       | 0.138 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 11  | บริษัท โอที แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด       | 8.1                      | 5      | 47    | <10   | 603     | <2.5       | 0.387 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 12  | บริษัท คาโตะ (ประเทศไทย) จำกัด                 | 7.4                      | 131    | 352   | 27    | 617     | <2.5       | 0.174 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 13  | บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด            | 7.7                      | 12     | 101   | <10   | 644     | <2.5       | 0.676 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 14  | บริษัท สยาม เอ็นเคเอส จำกัด                    | 8.0                      | 5      | 50    | 12    | 1,548   | <2.5       | 0.637 | 0.003 | 0.003 | NA    | NA    |  |
| 15  | บริษัท โคโอบูกิ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด     | 7.7                      | 8      | 80    | <10   | 370     | <2.5       | 0.297 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 16  | บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด               | 7.8                      | 4      | 40    | <10   | 512     | <2.5       | 0.150 | 0.002 | 0.127 | 0.004 | <0.01 |  |
| 17  | บริษัท รตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด              | 8.6                      | 207    | 452   | 25    | 1,943   | 3.2        | 0.148 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 18  | บริษัท ไฮ - เทค รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด 103/9  | 7.5                      | 5      | 44    | 12    | 384     | <2.5       | 0.544 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 19  | บริษัท ไฮ - เทค รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด 103/10 | 7.6                      | 3      | 30    | <10   | 378     | <2.5       | 0.306 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |


|  |   | FACTORY EFFLUENT QUALITY |        |       |       |         |            |       |       |       |       |       | SITE : NKL<br>MONTH : FEB<br>YEAR : 2025 |
|---|---|--------------------------|--------|-------|-------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| No:   | Factory Name                                | pH                       | (mg/L) |       |       |         |            |       |       |       |       |       | Remark                                   |
|   |   |                          | BOD    | COD   | TSS   | TDS     | Oil&Grease | Fe    | Pb    | Ni    | Cr3+  | Cr6+  |  |
| Standard Limit  |   | 5.5 - 9.0                | ≤ 500  | ≤ 750 | ≤ 200 | < 3,000 | ≤ 10       | ≤ 10  | ≤ 0.2 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.1 | Sampling Date : 13-2-25                  |
| 20  | บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด               | 7.4                      | 61     | 174   | 25    | 531     | <2.5       | 0.333 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 21  | บริษัท เอกโค (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.5                      | 123    | 329   | 41    | 1,092   | 3.0        | 0.322 | 0.002 | NA    | 0.003 | <0.01 |  |
| 22  | บริษัท เอกโค แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด       | 7.6                      | 82     | 230   | 24    | 2,113   | 3.4        | 1.314 | 0.003 | NA    | 0.022 | <0.01 | Color = 215 ADMI                         |
| 23  | บริษัท พี พี โอ จำกัด                       | 8.0                      | 10     | 93    | 19    | 863     | <2.5       | 0.750 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 24  | บริษัท ยามาโมโต้ เฟรนด์รี (ประเทศไทย) จำกัด | 7.6                      | 1,044  | 1,864 | 23    | 472     | 3.8        | 4.527 | 0.005 | NA    | NA    | NA    |  |
| 25  | บริษัท อีเอ็กซ์ซิด จำกัด                    | 7.4                      | 2      | 27    | <10   | 623     | <2.5       | 0.282 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 26  | บริษัท ทรินโคน จำกัด                        | 8.2                      | 3      | 30    | <10   | 575     | <2.5       | 0.337 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 27  | บริษัท รีคัพเวอร์ เฮาส์ จำกัด               | 8.5                      | 4      | 46    | <10   | 1,057   | <2.5       | 0.407 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 28  | บริษัท เบดเดอร์ เวสต์ แคร จำกัด             | 9.1                      | 8      | 89    | 17    | 300     | <2.5       | 0.514 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 29  | บริษัท เบดเดอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)    | 7.8                      | 12     | 80    | 13    | 640     | <2.5       | 0.210 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 30  | บริษัท ไทยนิบาอะระ เด็นชิ จำกัด             | 7.7                      | 58     | 180   | 110   | 898     | 2.6        | 1.518 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |


|  |  |     | FACTORY EFFLUENT QUALITY |       |       |       |            |        |       |       |        |       | SITE : NKL<br>MONTH : MAR<br>YEAR : 2025 |                         |
|---|--|-----|--------------------------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|--------|-------|--|-------------------------|
| No:   | Factory Name                                   | pH  | (mg/L)                   |       |       |       |            |        |       |       |        |       | Remark                                   |                         |
|   |  |     | BOD                      | COD   | TSS   | TDS   | Oil&Grease | Fe     | Pb    | Ni    | Cr3+   | Cr6+  |  |                         |
| Standard Limit  |  |     | 5.5 - 9.0                | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 200 | < 3,000    | ≤ 10   | ≤ 10  | ≤ 0.2 | ≤ 1.0  | ≤ 1.0 | ≤ 1.1                                    | Sampling Date : 14-3-25 |
| 1   | บริษัท วี.เอ็น.เคมีคอลส์พหลาย จำกัด            | 7.3 | 7                        | 65    | 32    | 600   | 2.8        | 0.479  | 0.001 | NA    | NA     | NA    | NA                                       | NA = Not Analysis       |
| 2   | บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด                 | 7.2 | 161                      | 618   | 4,710 | 1,048 | 3.0        | 0.165  | NA    | NA    | NA     | NA    | NA                                       | ND = Not Detected       |
| 3   | บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.3 | 570                      | 1,630 | 33    | 683   | 2.8        | 2.504  | NA    | NA    | NA     | NA    |  |                         |
| 4   | บริษัท สยาม เค็นเซทส์ จำกัด                    | 7.6 | 92                       | 287   | 64    | 925   | <2.5       | <0.001 | NA    | NA    | NA     | NA    |  |                         |
| 5   | บริษัท ไทยอีดากะ จำกัด                         | 7.8 | 38                       | 146   | 23    | 1,014 | 3.4        | 0.002  | NA    | NA    | NA     | NA    |  |                         |
| 6   | บริษัท ไทย คีทาสาร จำกัด                       | 9.5 | 83                       | 261   | 151   | 1,118 | <2.5       | 0.035  | NA    | NA    | NA     | NA    |  |                         |
| 7   | บริษัท เมเทค คีทามะ (ประเทศไทย) จำกัด          | 8.4 | 4                        | 162   | <10   | 1,254 | <2.5       | 0.028  | ND    | 0.010 | <0.001 | <0.01 |  |                         |
| 8   | บริษัท เค เอ ซี ไทย จำกัด                      | 7.6 | 76                       | 244   | 49    | 798   | <2.5       | 0.018  | NA    | NA    | NA     | NA    |  |                         |
| 9   | บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด             | 7.5 | 3                        | 29    | <10   | 610   | <2.5       | 0.023  | NA    | NA    | NA     | NA    |  |                         |
| 10  | บริษัท อควา นิธิฮาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด        | 8.6 | 3                        | 26    | <10   | 157   | <2.5       | 0.504  | NA    | NA    | NA     | NA    |  |                         |
| 11  | บริษัท โอที แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด       | 7.7 | 36                       | 123   | 52    | 761   | 2.8        | 0.076  | NA    | NA    | NA     | NA    |  |                         |
| 12  | บริษัท คาโตะเคอ (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.3 | 126                      | 302   | 32    | 785   | 3.6        | 0.256  | NA    | NA    | NA     | NA    |  |                         |
| 13  | บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด            | 7.5 | 9                        | 92    | <10   | 650   | <2.5       | 0.437  | NA    | NA    | NA     | NA    |  |                         |
| 14  | บริษัท สยาม เอ็นเคเอส จำกัด                    | 7.8 | 3                        | 28    | <10   | 1,251 | <2.5       | 0.366  | 0.006 | 0.020 | NA     | NA    |  |                         |
| 15  | บริษัท โคโตนิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด      | 9.8 | 3                        | 30    | <10   | 620   | <2.5       | 0.442  | NA    | NA    | NA     | NA    |  |                         |
| 16  | บริษัท เค.วี.เอส. เฟลตติ้ง จำกัด               | 7.4 | 4                        | 38    | <10   | 552   | <2.5       | 0.445  | 0.005 | 0.133 | 0.013  | <0.01 |  |                         |
| 17  | บริษัท รตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด              | 7.3 | 5                        | 53    | 11    | 568   | <2.5       | 0.090  | NA    | NA    | NA     | NA    |  |                         |
| 18  | บริษัท ไฮ - เทค รัมเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด 103/9  | 7.8 | 3                        | 28    | <10   | 352   | <2.5       | 0.403  | NA    | NA    | NA     | NA    |  |                         |
| 19  | บริษัท ไฮ - เทค รัมเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด 103/10 | 8.0 | 3                        | 33    | <10   | 350   | <2.5       | 3.026  | NA    | NA    | NA     | NA    |  |                         |


|  |   | FACTORY EFFLUENT QUALITY |        |       |       |         |            |        |       |       |       |       | SITE : NKL<br>MONTH : MAR<br>YEAR : 2025 |
|---|---|--------------------------|--------|-------|-------|---------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| No:   | Factory Name                                | pH                       | (mg/L) |       |       |         |            |        |       |       |       |       | Remark                                   |
|   |   |                          | BOD    | COD   | TSS   | TDS     | Oil&Grease | Fe     | Pb    | Ni    | Cr3+  | Cr6+  |  |
| Standard Limit  |   | 5.5 - 9.0                | ≤ 500  | ≤ 750 | ≤ 200 | < 3,000 | ≤ 10       | ≤ 10   | ≤ 0.2 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.1 | Sampling Date : 14-3-25                  |
| 20  | บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด               | 7.4                      | 68     | 233   | 31    | 537     | 2.6        | 0.290  | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 21  | บริษัท เอคโศ (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.5                      | 73     | 224   | 38    | 925     | 3.8        | 0.345  | 0.002 | NA    | 0.001 | <0.01 |  |
| 22  | บริษัท เอคโศ แทนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด     | 7.2                      | 53     | 397   | 104   | 3180    | 3.0        | 19.348 | 0.020 | NA    | 0.002 | <0.01 | Color = 685 ADMI                         |
| 23  | บริษัท พี พี โอ จำกัด                       | 7.8                      | 28     | 139   | 59    | 794     | 3.4        | 0.567  | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 24  | บริษัท ยามาโมโต้ เฟรนด์รี (ประเทศไทย) จำกัด | 7.3                      | 27     | 111   | 46    | 487     | 4.2        | 0.379  | 0.005 | NA    | NA    | NA    |  |
| 25  | บริษัท อีเอ็กซ์ซิด จำกัด                    | 8.6                      | 3      | 27    | <10   | 313     | <2.5       | 0.143  | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 26  | บริษัท ทรินอส จำกัด                         | 7.7                      | 6      | 64    | <10   | 636     | <2.5       | 0.311  | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 27  | บริษัท รีคฟเวอร์ เอ๊าส์ จำกัด               | 8.6                      | 6      | 66    | <10   | 978     | <2.5       | 0.122  | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 28  | บริษัท เบดเดอร์ เวสต์ แคร จำกัด             | 8.0                      | 39     | 175   | 19    | 620     | <2.5       | 0.103  | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 29  | บริษัท เบดเดอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)    | 7.8                      | 10     | 95    | 13    | 741     | <2.5       | 0.228  | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 30  | บริษัท ไทยนิบาธร เด็นยี จำกัด               | 7.4                      | 5      | 53    | <10   | 698     | <2.5       | 0.363  | NA    | NA    | NA    | NA    |  |


|  |  | FACTORY EFFLUENT QUALITY |        |       |       |         |            |       |       |       |        |       | SITE : NKL<br>MONTH : APR<br>YEAR : 2025 |  |
|---|--|--------------------------|--------|-------|-------|---------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|--|--|
| No:   | Factory Name                                   | pH                       | (mg/L) |       |       |         |            |       |       |       |        |       | Remark                                   |  |
|   |  |                          | BOD    | COD   | TSS   | TDS     | Oil&Grease | Fe    | Pb    | Ni    | Cr3+   | Cr6+  |  |  |
| Standard Limit  |  | 5.5 - 9.0                | ≤ 500  | ≤ 750 | ≤ 200 | < 3,000 | ≤ 10       | ≤ 10  | ≤ 0.2 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0  | ≤ 1.1 | Sampling Date : 9-4-25                   |  |
| 1   | บริษัท วี.เอ็น.เคมีคอลส์พหลาย จำกัด            | 7.3                      | 10     | 96    | 19    | 642     | 3.0        | 0.078 | 0.003 | NA    | NA     | NA    | NA = Not Analysis                        |  |
| 2   | บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด                 | 7.6                      | 16     | 114   | 117   | 906     | <2.5       | 0.440 | NA    | NA    | NA     | NA    | ND = Not Detected                        |  |
| 3   | บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.2                      | 75     | 212   | 50    | 791     | 2.6        | 0.940 | NA    | NA    | NA     | NA    |  |  |
| 4   | บริษัท สยาม เค็นเซทส์ จำกัด                    | 7.5                      | 72     | 200   | 49    | 885     | 3.6        | 0.460 | NA    | NA    | NA     | NA    |  |  |
| 5   | บริษัท ไทยอีดากะ จำกัด                         | 7.6                      | 11     | 96    | 16    | 1,063   | <2.5       | 0.156 | NA    | NA    | NA     | NA    |  |  |
| 6   | บริษัท ไทย คีทาสาร จำกัด                       | 7.5                      | 22     | 102   | 15    | 827     | <2.5       | 0.246 | NA    | NA    | NA     | NA    |  |  |
| 7   | บริษัท เมเทค คีทามะ (ประเทศไทย) จำกัด          | 7.9                      | 4      | 35    | <10   | 584     | <2.5       | 0.071 | 0.003 | 0.027 | <0.001 | <0.01 |  |  |
| 8   | บริษัท เค เอ ซี ไทย จำกัด                      | 7.6                      | 49     | 189   | 27    | 810     | <2.5       | 0.041 | NA    | NA    | NA     | NA    |  |  |
| 9   | บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด             | 7.5                      | 5      | 29    | <10   | 698     | <2.5       | 0.404 | NA    | NA    | NA     | NA    |  |  |
| 10  | บริษัท อาควา นิธิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด      | 8.2                      | 5      | 46    | 60    | 367     | <2.5       | 2.254 | NA    | NA    | NA     | NA    |  |  |
| 11  | บริษัท โอ๊ก แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด       | 7.8                      | 30     | 114   | 41    | 608     | 3.2        | 0.028 | NA    | NA    | NA     | NA    |  |  |
| 12  | บริษัท คาโดเล็ค (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.6                      | 73     | 159   | 30    | 661     | <2.5       | 0.165 | NA    | NA    | NA     | NA    |  |  |
| 13  | บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด            | 8.1                      | 8      | 74    | <10   | 718     | <2.5       | 0.185 | NA    | NA    | NA     | NA    |  |  |
| 14  | บริษัท สยาม เอ็นเคเอส จำกัด                    | 7.6                      | 20     | 114   | 19    | 580     | <2.5       | 0.455 | 0.008 | 0.005 | NA     | NA    |  |  |
| 15  | บริษัท โคโคบุกิ เท็คเน็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด    | 10.1                     | 4      | 42    | <10   | 826     | <2.5       | 0.198 | NA    | NA    | NA     | NA    |  |  |
| 16  | บริษัท เค.วี.เอส. เฟลทติ้ง จำกัด               | 7.6                      | 4      | 37    | 11    | 617     | <2.5       | 0.100 | 0.003 | 0.152 | 0.009  | <0.01 |  |  |
| 17  | บริษัท รตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด              | 7.1                      | 21     | 110   | 23    | 743     | <2.5       | 0.038 | NA    | NA    | NA     | NA    |  |  |
| 18  | บริษัท ไฮ - เทค รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด 103/9  | 7.7                      | 5      | 39    | 10    | 408     | <2.5       | 0.204 | NA    | NA    | NA     | NA    |  |  |
| 19  | บริษัท ไฮ - เทค รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด 103/10 | 7.7                      | 5      | 36    | 16    | 406     | <2.5       | 0.793 | NA    | NA    | NA     | NA    |  |  |

|  |   | FACTORY EFFLUENT QUALITY |        |        |       |         |            |       |       |       |       |       | SITE : NKL<br>MONTH : APR<br>YEAR : 2025 |  |
|---|---|--------------------------|--------|--------|-------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| No:   | Factory Name                                | pH                       | (mg/L) |        |       |         |            |       |       |       |       |       | Remark                                   |  |
|   |   |                          | BOD    | COD    | TSS   | TDS     | Oil&Grease | Fe    | Pb    | Ni    | Cr3+  | Cr6+  |  |  |
| Standard Limit  |   | 5.5 - 9.0                | ≤ 500  | ≤ 750  | ≤ 200 | < 3,000 | ≤ 10       | ≤ 10  | ≤ 0.2 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.1 | Sampling Date : 9-4-25                   |  |
| 20  | บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด               | 7.5                      | 103    | 213    | 166   | 770     | <2.5       | 3.660 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 21  | บริษัท เอกโค (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.4                      | 135    | 246    | 56    | 1,017   | 2.6        | 0.244 | 0.007 | NA    | 0.009 | <0.01 |  |  |
| 22  | บริษัท เอกโค แทนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด     | 7.7                      | 80     | 204    | 43    | 2,810   | <2.5       | 0.514 | 0.004 | NA    | 0.018 | <0.01 | Color = 156 ADMI                         |  |
| 23  | บริษัท พี พี โอ จำกัด                       | 8.2                      | 36     | 139    | 46    | 878     | <2.5       | 0.870 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 24  | บริษัท ยามาโมโต้ เฟรนด์รี (ประเทศไทย) จำกัด | 7.6                      | 463    | 38,600 | 31    | 471     | 3.0        | 1.952 | 0.005 | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 25  | บริษัท อีเอ็กซ์ซิด จำกัด                    | 7.6                      | 6      | 65     | <10   | 396     | <2.5       | 0.089 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 26  | บริษัท ทรูโคนส์ จำกัด                       | 7.9                      | 3      | 33     | <10   | 513     | <2.5       | 0.084 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 27  | บริษัท รีคัลเวอร์ เอเชีย จำกัด              | 8.3                      | 3      | 29     | <10   | 1,254   | <2.5       | 0.242 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 28  | บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร จำกัด             | 8.9                      | 19     | 157    | 75    | 876     | <2.5       | 0.281 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 29  | บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ล กรีน จำกัด (มหาชน)   | 7.8                      | 11     | 90     | 18    | 797     | <2.5       | 0.222 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 30  | บริษัท ไทยนิบาธระ เคมี จำกัด                | 7.6                      | 6      | 57     | <10   | 741     | <2.5       | 0.255 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |

|  |  | FACTORY EFFLUENT QUALITY |        |       |       |         |            |       |       |       |       | SITE : NKL<br>MONTH : MAY<br>YEAR : 2025 |                         |
|---|--|--------------------------|--------|-------|-------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|--|-------------------------|
| No:   | Factory Name                                   | pH                       | (mg/L) |       |       |         |            |       |       |       |       |  | Remark                  |
|   |  |                          | BOD    | COD   | TSS   | TDS     | Oil&Grease | Fe    | Pb    | Ni    | Cr3+  | Cr6+                                     |                         |
| Standard Limit  |  | 5.5 - 9.0                | ≤ 500  | ≤ 750 | ≤ 200 | < 3,000 | ≤ 10       | ≤ 10  | ≤ 0.2 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.1                                    | Sampling Date : 14-5-25 |
| 1   | บริษัท วี.เอ็น.เคมีคอลส์พหลาย จำกัด            | 7.7                      | 6      | 64    | 10    | 500     | <2.5       | 0.118 | 0.006 | NA    | NA    | NA                                       | NA = Not Analysis       |
| 2   | บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด                 | 7.8                      | 6      | 59    | 184   | 663     | <2.5       | 0.243 | NA    | NA    | NA    | NA                                       | ND = Not Detected       |
| 3   | บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.6                      | 10     | 94    | 40    | 814     | <2.5       | 1.948 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 4   | บริษัท สยาม เค็นเซทส์ จำกัด                    | 7.3                      | 62     | 251   | 55    | 722     | 4.2        | 0.311 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 5   | บริษัท ไทยอีดากะ จำกัด                         | 7.8                      | 31     | 118   | 13    | 778     | <2.5       | 0.539 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 6   | บริษัท ไทย คีทาสาร จำกัด                       | 7.4                      | 80     | 232   | 62    | 669     | 2.6        | 0.392 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 7   | บริษัท เมเทค คีทามะ (ประเทศไทย) จำกัด          | 7.7                      | 4      | 56    | 9     | 912     | <2.5       | 0.116 | 0.002 | 0.22  | 0.008 | <0.01                                    |                         |
| 8   | บริษัท เค เอ ซี ไทย จำกัด                      | 7.7                      | 78     | 256   | 45    | 943     | 2.9        | 0.279 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 9   | บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด             | 7.6                      | 18     | 109   | 28    | 764     | <2.5       | 1.327 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 10  | บริษัท อาควา นิธิฮาร์ว คอร์ปอเรชั่น จำกัด      | 7.3                      | 3      | 31    | 10    | 102     | <2.5       | 0.090 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 11  | บริษัท โอที แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด       | 7.6                      | 4      | 54    | 10    | 360     | <2.5       | 0.265 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 12  | บริษัท คาโตะเคอ (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.2                      | 54     | 238   | 75    | 547     | 2.8        | 0.283 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 13  | บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด            | 7.4                      | 4      | 42    | 10    | 758     | <2.5       | 0.176 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 14  | บริษัท สยาม เอ็นเคเอส จำกัด                    | 8.2                      | 4      | 47    | 9     | 1,184   | <2.5       | 0.141 | 0.005 | 0.020 | NA    | NA                                       |                         |
| 15  | บริษัท โคโตนิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด      | 7.8                      | 7      | 68    | 10    | 860     | <2.5       | 0.203 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 16  | บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด               | 7.6                      | 7      | 69    | 9     | 531     | <2.5       | 0.174 | 0.006 | 0.278 | 0.012 | <0.01                                    |                         |
| 17  | บริษัท รตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด              | 7.1                      | 36     | 204   | 41    | 753     | 3.0        | 1.970 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 18  | บริษัท ไฮ - เทค รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด 103/9  | 7.5                      | 12     | 112   | 10    | 404     | <2.5       | 0.462 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |
| 19  | บริษัท ไฮ - เทค รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด 103/10 | 7.5                      | 4      | 40    | 10    | 410     | <2.5       | 0.168 | NA    | NA    | NA    | NA                                       |                         |

|  |   | FACTORY EFFLUENT QUALITY |        |       |       |         |            |       |       |       |       |       | SITE : NKL<br>MONTH : MAY<br>YEAR : 2025 |  |
|---|---|--------------------------|--------|-------|-------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| No:   | Factory Name                                | pH                       | (mg/L) |       |       |         |            |       |       |       |       |       | Remark                                   |  |
|   |   |                          | BOD    | COD   | TSS   | TDS     | Oil&Grease | Fe    | Pb    | Ni    | Cr3+  | Cr6+  |  |  |
| Standard Limit  |   | 5.5 - 9.0                | ≤ 500  | ≤ 750 | ≤ 200 | < 3,000 | ≤ 10       | ≤ 10  | ≤ 0.2 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.1 | Sampling Date : 14-5-25                  |  |
| 20  | บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด               | 7.3                      | 42     | 172   | 30    | 545     | 3.8        | 0.597 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 21  | บริษัท เอคโด้ (ประเทศไทย) จำกัด             | 7.4                      | 70     | 279   | 50    | 1,048   | 2.6        | 0.331 | 0.004 | NA    | 0.015 | <0.01 |  |  |
| 22  | บริษัท เอคโด้ แทนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด    | 7.4                      | 62     | 194   | 49    | 1,654   | 3.0        | 0.209 | 0.005 | NA    | 0.018 | <0.01 | Color = 97 ADMI                          |  |
| 23  | บริษัท พี พี โอ จำกัด                       | 7.6                      | 8      | 67    | 18    | 538     | <2.5       | 1.675 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 24  | บริษัท ยามาโมโต้ เฟรนด์รี (ประเทศไทย) จำกัด | 7.2                      | 11     | 102   | 45    | 452     | <2.5       | 3.222 | 0.008 | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 25  | บริษัท อีเอ็กซ์ซิด จำกัด                    | 7.6                      | 3      | 33    | <10   | 447     | <2.5       | 0.094 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 26  | บริษัท ทรูโคโนส จำกัด                       | 7.6                      | 6      | 66    | 23    | 476     | <2.5       | 1.136 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 27  | บริษัท รีคัพเวอร์ เอ๊าส์ จำกัด              | 8.1                      | 5      | 48    | 21    | 1,088   | <2.5       | 0.215 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 28  | บริษัท เมตเตอร์ เวสต์ แคร จำกัด             | 7.6                      | 73     | 609   | 37    | 362     | <2.5       | 1.018 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 29  | บริษัท เมตเตอร์ เวิร์ล กรีน จำกัด (มหาชน)   | 7.7                      | 7      | 59    | 10    | 681     | <2.5       | 0.129 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |
| 30  | บริษัท ไทยนิบาอะระ เด็นชิ จำกัด             | 7.4                      | 18     | 105   | 24    | 508     | <2.5       | 0.556 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |  |

|  |  | FACTORY EFFLUENT QUALITY |        |       |       |         |            |       |       |       |       |       | SITE : NKL<br>MONTH : JUN<br>YEAR : 2025 |
|---|--|--------------------------|--------|-------|-------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| No:   | Factory Name                                   | pH                       | (mg/L) |       |       |         |            |       |       |       |       |       | Remark                                   |
|   |  |                          | BOD    | COD   | TSS   | TDS     | Oil&Grease | Fe    | Pb    | Ni    | Cr3+  | Cr6+  |  |
| Standard Limit  |  | 5.5 - 9.0                | ≤ 500  | ≤ 750 | ≤ 200 | < 3,000 | ≤ 10       | ≤ 10  | ≤ 0.2 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.1 | Sampling Date : 18-6-25                  |
| 1   | บริษัท วี.เอ็น.เคมีคอลส์พหลาย จำกัด            | 7.5                      | 8      | 112   | 28    | 481     | <2.5       | 0.229 | 0.003 | NA    | NA    | NA    | NA = Not Analysis                        |
| 2   | บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด                 | 7.5                      | 4      | 40    | 32    | 544     | <2.5       | 0.108 | NA    | NA    | NA    | NA    | ND = Not Detected                        |
| 3   | บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.2                      | 48     | 228   | 36    | 345     | 2.6        | 0.557 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 4   | บริษัท สยาม เค็นเซทส จำกัด                     | 7.3                      | 106    | 339   | 58    | 662     | 4.2        | 0.182 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 5   | บริษัท ไทยอีดากะ จำกัด                         | 7.4                      | 3      | 30    | <10   | 410     | <2.5       | 0.157 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 6   | บริษัท ไทย คัททาสาร จำกัด                      | 7.7                      | 62     | 280   | 41    | 457     | 2.8        | 0.222 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 7   | บริษัท เมเทค คัททามะ (ประเทศไทย) จำกัด         | 7.6                      | 11     | 62    | 20    | 860     | <2.5       | 0.086 | 0.001 | 0.034 | 0.002 | <0.01 |  |
| 8   | บริษัท เค เอ ซี ไทย จำกัด                      | 7.5                      | 117    | 282   | 67    | 922     | <2.5       | 0.167 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 9   | บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด             | 7.6                      | 3      | 32    | <10   | 610     | <2.5       | 0.132 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 10  | บริษัท อาควา นิธิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด      | 8.0                      | 3      | 29    | <10   | 114     | <2.5       | 0.149 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 11  | บริษัท โอ๊ก แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด       | 7.3                      | 18     | 146   | 40    | 487     | <2.5       | 0.099 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 12  | บริษัท คาโตะเคอ (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.3                      | 78     | 347   | 110   | 654     | 3.4        | 0.112 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 13  | บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด            | 7.9                      | 4      | 60    | <10   | 735     | <2.5       | 0.054 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 14  | บริษัท สยาม เอ็นเคเอส จำกัด                    | 7.9                      | 4      | 39    | 11    | 1,252   | <2.5       | 0.568 | 0.001 | 0.008 | NA    | NA    |  |
| 15  | บริษัท โคโตนิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด      | 7.2                      | 4      | 40    | 14    | 997     | <2.5       | 0.130 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 16  | บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด               | 7.8                      | 3      | 36    | <10   | 1,158   | <2.5       | 0.085 | 0.001 | 0.147 | 0.003 | <0.01 |  |
| 17  | บริษัท รตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด              | 9.0                      | 122    | 455   | 68    | 1,923   | 2.5        | 1.251 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 18  | บริษัท ไฮ - เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด 103/9  | 7.8                      | 3      | 29    | <10   | 264     | <2.5       | 0.100 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 19  | บริษัท ไฮ - เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด 103/10 | 7.8                      | 3      | 30    | <10   | 261     | <2.5       | 0.174 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |

|  |   | FACTORY EFFLUENT QUALITY |        |       |       |         |            |       |       |       |       |       | SITE : NKL<br>MONTH : JUN<br>YEAR : 2025 |
|---|---|--------------------------|--------|-------|-------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| No:   | Factory Name                                | pH                       | (mg/L) |       |       |         |            |       |       |       |       |       | Remark                                   |
|   |   |                          | BOD    | COD   | TSS   | TDS     | Oil&Grease | Fe    | Pb    | Ni    | Cr3+  | Cr6+  |  |
| Standard Limit  |   | 5.5 - 9.0                | ≤ 500  | ≤ 750 | ≤ 200 | < 3,000 | ≤ 10       | ≤ 10  | ≤ 0.2 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.1 | Sampling Date : 18-6-25                  |
| 20  | บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด               | 7.2                      | 49     | 145   | 38    | 505     | <2.5       | 0.279 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 21  | บริษัท เอคโศ (ประเทศไทย) จำกัด              | 7.2                      | 96     | 296   | 46    | 907     | 2.8        | 0.171 | 0.001 | NA    | 0.044 | <0.01 |  |
| 22  | บริษัท เอคโศ แทนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด     | 7.5                      | 41     | 162   | 54    | 1,827   | <2.5       | 0.178 | 0.001 | NA    | 0.038 | <0.01 | Color = 97 ADMI                          |
| 23  | บริษัท พี พี โอ จำกัด                       | 7.7                      | 85     | 485   | 496   | 825     | 3.6        | 2.794 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 24  | บริษัท ยามาโมโต้ เฟรนด์รี (ประเทศไทย) จำกัด | 7.5                      | 6      | 35    | 24    | 458     | <2.5       | 0.226 | 0.001 | NA    | NA    | NA    |  |
| 25  | บริษัท อีเอ็กซ์ซิด จำกัด                    | 7.1                      | 102    | 1,290 | 42    | 727     | <2.5       | 2.364 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 26  | บริษัท ทรีโคนส์ จำกัด                       | 7.9                      | 3      | 29    | <10   | 418     | <2.5       | 0.139 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 27  | บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮาส์ จำกัด              | 8.5                      | 3      | 31    | <10   | 740     | <2.5       | 0.263 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 28  | บริษัท เบดเดอร์ เวสต์ แคร จำกัด             | 7.6                      | 3      | 38    | 11    | 596     | <2.5       | 0.204 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 29  | บริษัท เบดเดอร์ เวิร์ล กรีน จำกัด (มหาชน)   | 8.0                      | 20     | 389   | 31    | 511     | <2.5       | 0.073 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |
| 30  | บริษัท ไทยนิบาอุระ เคมีนิ จำกัด             | 7.6                      | 67     | 113   | 55    | 602     | <2.5       | 0.119 | NA    | NA    | NA    | NA    |  |



ภาคผนวก ข-13  
บันทึกปริมาณการใช้น้ำของโรงงานภายในนิคมฯ

---











| ลำดับ | เลขที่  | ชื่อบริษัทผู้ประกอบการ                 | ธ.ค.-67 | ม.ค.-68 | ก.พ.-68 | มี.ค.-68 | เม.ย.-68 | พ.ค.-68 | มิ.ย.-68 | ก.ค.-68 | ส.ค.-68 | ก.ย.-68 | ต.ค.-68 | พ.ย.-68 | ธ.ค.-68 | หมายเหตุ |
|-------|---------|--|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1     | 123     | บจก.สยามเอ็นเคเอส                      | 5095    | 8171    | 6550    | 7354     | 3226     | 7361    | 7114     |         |         |         |         |         |         |          |
| 2     | 103/1   | บจก.โคโคบูเก้เคเร็ค No.1               | 40      | 28      | 18      | 23       | 28       | 40      | 13       |         |         |         |         |         |         |          |
| 3     | 103/2   | บจก.โคโคบูเก้เคเร็ค No.2               | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        |         |         |         |         |         |         |          |
| 4     | 103/3   | บจก.เควีเอส เทลคิง                     | 1917    | 2425    | 2188    | 2855     | 2049     | 2576    | 2743     |         |         |         |         |         |         |          |
| 5     |         | บจก.บีเอส คามิยะ                       | 2061    | 1429    | 2483    | 2322     | 1966     | 2667    | 2345     |         |         |         |         |         |         |          |
| 6     | 103/4   | บจก.รัตนนคร                            | 63      | 44      | 83      | 50       | 41       | 39      | 30       |         |         |         |         |         |         |          |
| 7     | 103/7   | บจก.ธนาคม อินเจคชั่น No.1              | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        |         |         |         |         |         |         |          |
| 8     | 103/8   | บจก.ธนาคม อินเจคชั่น No.2              | 34      | 34      | 38      | 61       | 38       | 25      | 29       |         |         |         |         |         |         |          |
| 9     | 103/9   | บจก.ไฮเทคร์บเบอร์ 103/9                | 197     | 196     | 179     | 197      | 10       | 0       | 95       |         |         |         |         |         |         |          |
| 10    | 103/10  | บจก.ไฮเทคร์บเบอร์ 103/10               | 758     | 736     | 686     | 795      | 758      | 725     | 725      |         |         |         |         |         |         |          |
| 11    | 03/11-1 | บจก.ธนาคม อินเจคชั่น (โรงใหญ่)         | 165     | 155     | 199     | 289      | 199      | 166     | 138      |         |         |         |         |         |         |          |
| 12    | 103/13  | บจก.แอเดียเนตส 103/13                  | 1       | 9       | 0       | 0        | 0        | 7       | 0        |         |         |         |         |         |         |          |
| 13    | 103/14  | บจก.แอเดียเนตส 103/14                  | 18      | 14      | 7       | 97       | 32       | 0       | 9        |         |         |         |         |         |         |          |
| 14    | 115/4   | บจก.โอกิเมททีเรียล                     | 76      | 65      | 89      | 59       | 51       | 36      | 36       |         |         |         |         |         |         |          |
| 15    | 115/10  | บจก.สยามเอ็นเคเอส 2 (เน็กซ์สเก๊า) No.1 | 0       | 0       | -1      | 0        | 0        | 0       | 0        |         |         |         |         |         |         |          |
| 16    |         | บจก.สยามเอ็นเคเอส 2 (เน็กซ์สเก๊า) No.2 | 30      | 24      | 29      | 34       | 84       | 26      | 33       |         |         |         |         |         |         |          |
| 17    |         | บจก.สยามเอ็นเคเอส 2 (เน็กซ์สเก๊า) No.3 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        |         |         |         |         |         |         |          |
| 18    | 115     | บจก.อาควา นิซิวร่า คอร์ปอเรชั่น        | 425     | 757     | 344     | 336      | 360      | 300     | 353      |         |         |         |         |         |         |          |
| 19    | 155/3   | บจก.ทีเอสเท็ค (โรงใหญ่)                | 231     | 206     | 123     | 159      | 208      | 94      | 86       |         |         |         |         |         |         |          |
| 20    | 117     | บจก.เค เอ ซี ไทย No.2                  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        |         |         |         |         |         |         |          |
| 21    |         | บจก.เค เอ ซี ไทย No.3                  | 72      | 89      | 79      | 215      | 249      | 163     | 145      |         |         |         |         |         |         |          |
| 22    |         | บจก.เค เอ ซี ไทย No.4                  | 41      | 21      | 0       | 106      | 51       | 82      | 76       |         |         |         |         |         |         |          |
| 23    | 119     | บจก.เมเทค คิทามูระ No.1                | 702     | 530     | 675     | 1033     | 4012     | 3460    | 657      |         |         |         |         |         |         |          |
| 24    |         | บจก.เมเทค คิทามูระ No.2                | 15688   | 18591   | 18482   | 20980    | 21222    | 15726   | 17424    |         |         |         |         |         |         |          |
| 25    |         | บจก.เมเทค คิทามูระ No.3                | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        |         |         |         |         |         |         |          |

| ลำดับ | เลขที่ | ชื่อบริษัทผู้ประกอบการ            | ธ.ค.-67 | ม.ค.-68 | ก.พ.-68 | มี.ค.-68 | เม.ย.-68 | พ.ค.-68 | มิ.ย.-68 | ก.ค.-68 | ส.ค.-68 | ก.ย.-68 | ต.ค.-68 | พ.ย.-68 | ธ.ค.-68 | หมายเหตุ |
|-------|--------|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 26    | 113    | บจก.เอคโค (ประเทศไทย) (ใหม่)      | 2636    | 2497    | 3787    | 3508     | 3246     | 3316    | 2829     |         |         |         |         |         |         |          |
| 27    | 113/9  | บจก.เอคโค แทนเนอร์รี่ No.1        | 6121    | 8831    | 10109   | 10072    | 9128     | 9610    | 8625     |         |         |         |         |         |         |          |
| 28    |        | บจก.เอคโค แทนเนอร์รี่ No.2 (ใหม่) | 206     | 463     | 252     | 256      | 306      | 454     | 464      |         |         |         |         |         |         |          |
| 29    |        | บจก.พีพีโอ                        | 123     | 121     | 71      | 96       | 103      | 69      | 87       |         |         |         |         |         |         |          |
| 30    | 124    | บจก.ยามาโมโต้ เฟ้าร์ดรี           | 1640    | 1512    | 1746    | 1919     | 1928     | 2095    | 1843     |         |         |         |         |         |         |          |
| 31    | 124/1  | บจก.วีเอ็นเคมิคัลซัพพลาย          | 96      | 81      | 96      | 94       | 62       | 70      | 58       |         |         |         |         |         |         |          |
| 32    | 113/7  | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค               | 83      | 86      | 112     | 140      | 154      | 175     | 113      |         |         |         |         |         |         |          |
| 33    |        | บจก.อีสเทิร์น โพลีเทค (ประเทศไทย) | 3847    | 4325    | 4432    | 2910     | 3234     | 3609    | 3702     |         |         |         |         |         |         |          |
| 34    | 113/4  | บจก.อี พี อี (ประเทศไทย)          | 1612    | 1395    | 1127    | 809      | 679      | 800     | 781      |         |         |         |         |         |         |          |
| 35    | 113/2  | บจก.สยามเคันเซทสุ                 | 351     | 292     | 283     | 373      | 264      | 232     | 266      |         |         |         |         |         |         |          |
| 36    | 122    | บจก.ไทยอิตากะ                     | 135     | 68      | 64      | 100      | 93       | 262     | 122      |         |         |         |         |         |         |          |
| 37    | 121/1  | บจก.ไทยคิทาฮาร่า                  | 253     | 254     | 249     | 254      | 225      | 204     | 214      |         |         |         |         |         |         |          |
| 38    | 121    | บจก.ท็อบโเบเทค (ประเทศไทย)        | 130     | 142     | 127     | 162      | 170      | 201     | 214      |         |         |         |         |         |         |          |
| 39    | 115/2  | บจก.คาโต้เล็ก (ประเทศไทย) No.1    | 1395    | 1423    | 1921    | 1381     | 1466     | 1570    | 1518     |         |         |         |         |         |         |          |
| 40    | 115/5  | บจก.คาโต้เล็ก (ประเทศไทย) No.2    | 1559    | 1782    | 2178    | 2144     | 1464     | 1708    | 1433     |         |         |         |         |         |         |          |
| 41    |        | บจก.แอมเทค ปีเคเค                 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        |         |         |         |         |         |         |          |
| 42    |        | บจก.ทีโครนส์ (โรงงานใหม่)         | 161     | 210     | 311     | 293      | 311      | 384     | 371      |         |         |         |         |         |         |          |
| 43    |        | บจก.รีคัพเวอร์รี่ เฮ้าส์          | 32763   | 33123   | 33574   | 37910    | 26460    | 30943   | 25860    |         |         |         |         |         |         |          |
| 44    |        | บจก.เบตเตอร์ เวสต์ กรีน           | 738     | 671     | 486     | 345      | 705      | 1215    | 977      |         |         |         |         |         |         |          |
| 45    |        | บจก.อีเอ็กซ์ซิด (ประปา)           | 338     | 302     | 291     | 272      | 313      | 205     | 268      |         |         |         |         |         |         |          |
| 46    |        | บจก.อีเอ็กซ์ซิด (น้ำเสีย)         | 0       | 78      | 178     | 137      | 227      | 353     | 70       |         |         |         |         |         |         |          |
| 47    |        | บจก.เบตเตอร์ เวสต์ แคร่ (ประปา)   | 1334    | 977     | 2256    | 2189     | 2398     | 2278    | 3359     |         |         |         |         |         |         |          |
| 48    |        | บจก.เบตเตอร์ เวสต์ แคร่ (น้ำเสีย) | 1501    | 1809    | 2977    | 1979     | 2592     | 3712    | 2666     |         |         |         |         |         |         |          |
| 49    |        | บจก. พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัด     | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        |         |         |         |         |         |         |          |
| 50    |        | บจก. ไทยชิบาอุระ เติ้นชี          | 696     | 737     | 1013    | 652      | 770      | 542     | 584      |         |         |         |         |         |         |          |










ภาคผนวก ข-14  
เอกสารการตรวจสอบคันดินของนิคมฯ

---

**สรุปรายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง วันที่ 30 มิถุนายน 2568**











| ลำดับ | ตำแหน่งที่ชำรุด | รายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด |  |  |                                       |                                 | วันที่สำรวจ(ครั้งที่) |             |            |             | ภาพถ่ายประกอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2568   |   |
|-------|-----------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|---|---|
|       |                 | Slope ด้านนอกนิคมฯ                     | Slope ด้านในนิคมฯ  | สภาพรางระบาย   | สภาพแผ่น Geo Cell                     | ถนน Service Road                | 3/2568                | 4/2568      | 5/2568     | 6/2568      |   |   |
| 1     | กม.+0.100       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 170 เมตร | รางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 170 เมตร | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย      | ถนน Service Road ชำรุด 170 เมตร | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 2     | กม.+0.250       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 12 เมตร  | รางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 12 เมตร  | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย      | ปกติ                            | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 3     | กม.+0.300       | ปกติ                                   | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                  | ถนน Service Road ชำรุด 45 เมตร  | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 4     | กม.+0.320       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 8 เมตร   | รางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 8 เมตร   | แผ่น Geo Cell เริ่มฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ                            | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |   |   |
| 5     | กม.+0.360       | ปกติ                                   | เริ่มมีการสไลด์  | รางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 40 เมตร  | แผ่น Geo Cell เริ่มฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ                            | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |  |  |

**สรุปรายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง วันที่ 30 มิถุนายน 2568**










| ลำดับ | ตำแหน่งที่ชำรุด | รายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด |   |   |                                       |                                | วันที่สำรวจ(ครั้งที่) |             |            |             | ภาพถ่ายประกอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2568   |   |
|-------|-----------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|---|---|
|       |                 | Slope ด้านนอกนิคมฯ                     | Slope ด้านในนิคมฯ   | สภาพทรงระบาย  | สภาพแผ่น Geo Cell                     | ถนน Service Road               | 3/2568                | 4/2568      | 5/2568     | 6/2568      |   |   |
| 6     | กม.+0.400       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 70 เมตร | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 70 เมตร | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย      | ปกติ                           | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 7     | กม.+0.600       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 20 เมตร | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 20 เมตร | แผ่น Geo Cell เริ่มฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ                           | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 8     | กม.+0.650       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 10 เมตร | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 10 เมตร | แผ่น Geo Cell เริ่มฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ                           | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 9     | กม.+0.700       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 30 เมตร | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 30 เมตร | แผ่น Geo Cell เริ่มฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ถนน Service Road ชำรุด 30 เมตร | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |   |   |
| 10    | กม.+0.750       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 25 เมตร | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 25 เมตร | แผ่น Geo Cell เริ่มฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ                           | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |  |  |



**สรุปรายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง วันที่ 30 มิถุนายน 2568**


| ลำดับ | ตำแหน่งที่ชำรุด | รายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด                                       |   |   |                                  |                  | วันที่สำรวจ(ครั้งที่) |             |            |             | ภาพถ่ายประกอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2568   |   |
|-------|-----------------|--|---|---|----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|---|---|
|       |                 | Slope ด้านนอกนิคมฯ   | Slope ด้านในนิคมฯ   | สภาพรางระบายฯ   | สภาพแผ่น Geo Cell                | ถนน Service Road | 3/2568                | 4/2568      | 5/2568     | 6/2568      |   |   |
| 11    | กม.+0.800       | ปกติ   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 50 เมตร | รางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 50 เมตร | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ             | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 12    | กม.+0.900       | ปกติ   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 40 เมตร | รางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 40 เมตร | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ             | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 13    | กม.+1.050       | ปกติ   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 20 เมตร | รางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 10 เมตร | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ             | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 14    | กม.+1.050       | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านนอกนิคมฯ ความยาวประมาณ 20 เมตร | ปกติ  | ปกติ  | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ             | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |   |   |
| 15    | กม.+1.400       | ปกติ   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 20 เมตร | รางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 20 เมตร | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ             | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |  |  |

**สรุปรายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง วันที่ 30 มิถุนายน 2568**











| ลำดับ | ตำแหน่งที่ชำรุด | รายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด |   |   |                                       |                                | วันที่สำรวจ(ครั้งที่) |             |            |             | ภาพถ่ายประกอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2568   |   |
|-------|-----------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|---|---|
|       |                 | Slope ด้านนอกนิคมฯ                     | Slope ด้านในนิคมฯ   | สภาพทางระบาย  | สภาพแผ่น Geo Cell                     | ถนน Service Road               | 3/2568                | 4/2568      | 5/2568     | 6/2568      |   |   |
| 16    | กม.+1.500       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 30 เมตร | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 30 เมตร | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย      | ปกติ                           | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 17    | กม.+1.550       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 20 เมตร | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 10 เมตร | แผ่น Geo Cell เริ่มฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ                           | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 18    | กม.+1.600       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 20 เมตร | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 10 เมตร | แผ่น Geo Cell เริ่มฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ                           | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 19    | กม.+1.650       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 50 เมตร | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 50 เมตร | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย      | ถนน Service Road ชำรุด 20 เมตร | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |   |   |
| 20    | กม.+1.620       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 10 เมตร | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 10 เมตร | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย      | ปกติ                           | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |  |  |



**สรุปรายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง วันที่ 30 มิถุนายน 2568**











| ลำดับ | ตำแหน่งที่ชำรุด | รายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด |  |  |                                       |                                 | วันที่สำรวจ(ครั้งที่) |             |            |             | ภาพถ่ายประกอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2568   |   |
|-------|-----------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|---|---|
|       |                 | Slope ด้านนอกนิคมฯ                     | Slope ด้านในนิคมฯ  | สภาพกระเบื้อง  | สภาพแผ่น Geo Cell                     | ถนน Service Road                | 3/2568                | 4/2568      | 5/2568     | 6/2568      |   |   |
| 21    | กม.+1.650       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 20 เมตร  | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 10 เมตร  | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย      | ปกติ                            | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 22    | กม.+2.100       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 100 เมตร | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 100 เมตร | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย      | ปกติ                            | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 23    | กม.+2.300       | ปกติ                                   | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                  | ถนน Service Road ชำรุด 100 เมตร | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 24    | กม.+2.500       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 30 เมตร  | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 30 เมตร  | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย      | ปกติ                            | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |   |   |
| 25    | กม.+2.700       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 10 เมตร  | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 5 เมตร   | แผ่น Geo Cell เริ่มฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ                            | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |  |  |

**สรุปรายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง วันที่ 30 มิถุนายน 2568**





| ลำดับ | ตำแหน่งที่ชำรุด | รายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด |   |   |                                       |                                       | วันที่สำรวจ(ครั้งที่) |             |            |             | ภาพถ่ายประกอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2568   |   |
|-------|-----------------|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|---|---|
|       |                 | Slope ด้านนอกนิคมฯ                     | Slope ด้านในนิคมฯ   | สภาพรางระบาย  | สภาพแผ่น Geo Cell                     | ถนน Service Road                      | 3/2568                | 4/2568      | 5/2568     | 6/2568      |   |   |
| 26    | กม.+2.750       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 30 เมตร | รางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 30 เมตร | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย      | ปกติ                                  | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 27    | กม.+2.800       | ปกติ                                   | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                  | ถนน Service Road ชำรุด 75 เมตร        | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 28    | กม.+2.850       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 20 เมตร | ปกติ  | ปกติ                                  | ปกติ                                  | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 29    | กม.+3.000       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 20 เมตร | รางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 20 เมตร | แผ่น Geo Cell เริ่มฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ                                  | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |   |   |
| 30    | กม.+3.200       | ปกติ                                   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 40 เมตร | ปกติ  | ปกติ                                  | แผ่น Geo Cell เริ่มฉีกขาดชำรุดเสียหาย | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |  |  |



**สรุปรายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง วันที่ 30 มิถุนายน 2568**

| ลำดับ | ตำแหน่งที่ชำรุด | รายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด                                      |  |   |                                       |                                 | วันที่สำรวจ(ครั้งที่) |             |            |             | ภาพถ่ายประกอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2568   |   |
|-------|-----------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|---|---|
|       |                 | Slope ด้านนอกนิคมฯ  | Slope ด้านในนิคมฯ  | สภาพทางระบาย  | สภาพแผ่น Geo Cell                     | ถนน Service Road                | 3/2568                | 4/2568      | 5/2568     | 6/2568      |   |   |
| 31    | กม.+3.300       | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 10 เมตร | ปกติ   | ปกติ  | แผ่น Geo Cell เริ่มฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ                            | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 32    | กม.+3.400       | ปกติ  | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 100 เมตร                               | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 80 เมตร | แผ่น Geo Cell เริ่มฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ                            | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 33    | กม.+3.500       | ปกติ  | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 15 เมตร                                | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 10 เมตร | แผ่น Geo Cell เริ่มฉีกขาดชำรุดเสียหาย | ปกติ                            | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |    |    |
| 34    | กม.+3.550       | ปกติ  | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในนิคมฯ ความยาวประมาณ 20 เมตร และเป็นทางสัญจรจักรยานยนต์ อาจ | วางระบายน้ำฝนฐานคันดินฯมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 20 เมตร | แผ่น Geo Cell ฉีกขาดชำรุดเสียหาย      | ปกติ                            | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |   |   |
| 35    | กม.+3.600       | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ  | ปกติ                                  | ถนน Service Road ชำรุด 110 เมตร | 31-มี.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |  |  |

**สรุปรายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด หิคมอุตสาหกรรมนครหลวง วันที่ 30 มิถุนายน 2568**

| ลำดับ | ตำแหน่งที่ชำรุด         | รายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด                                       |   |  |   |                                | วันที่สำรวจ(ครั้งที่) |             |            |             | ภาพถ่ายประกอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2568   |
|-------|-------------------------|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|---|
|       |                         | Slope ด้านนอกหิคมฯ   | Slope ด้านในหิคมฯ   | สภาพรางระบาย   | สภาพแผ่น Geo Cell                                   | ถนน Service Road               | 3/2568                | 4/2568      | 5/2568     | 6/2568      |   |
| 36    | กม.+3.700               | ปกติ   | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านในหิคมฯ ความยาวประมาณ 20 เมตร | รางระบายน้ำฝนฐานคันดินมีเศษดินและหินปิดทับ ความยาวประมาณ 15 เมตร | แผ่น Geo Cell เริ่มฉีกขาดชำรุดเสียหาย               | ปกติ                           | 31-มิ.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |       |
| 37    | กม.+4.100               | ปกติ   | ปกติ  | ปกติ   | ปกติ  | ถนน Service Road ชำรุด 40 เมตร | 31-มิ.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |       |
| 38    | กม.+5.100               | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านนอกหิคมฯ ความยาวประมาณ 50 เมตร | ปกติ  | ปกติ   | แผ่นGeocell ฝั่งด้านนอกถูกไฟไหม้                    | ปกติ                           | 31-มิ.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |     |
| 39    | กม.+4.900 ถึง กม.+5.300 | เกิดการทรุดตัวและสไลด์ของคันดินฝั่ง Slope ด้านนอกหิคมฯ                       | ปกติ  | ปกติ   | แผ่นGeocell ฝั่งด้านนอกถูกไฟไหม้ ยาวประมาณ 400 เมตร | ปกติ                           | 31-มิ.ค.-68           | 30-เม.ย.-68 | 31-พ.ค.-68 | 30-มิ.ย.-68 |   |

สรุปรายละเอียดคดีกันน้ำท่วมที่ชำรุด นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง วันที่ 30 มิถุนายน 2568

| ลำดับ | ตำแหน่งที่ชำรุด | รายละเอียดคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด |                    |              |                   |                  | วันที่สำรวจ(ครั้งที่) |        |        |        | ภาพถ่ายประกอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 |
|-------|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
|       |                 | Slope ด้านนอกคันดิน                    | Slope ด้านในคันดิน | สภาพทรงระบาย | สภาพแผ่น Geo Cell | ถนน Service Road | 3/2568                | 4/2568 | 5/2568 | 6/2568 |                                       |

คันดินป้องกันน้ำท่วมนิคมฯนครหลวง มีระยะความยาวทั้งหมด 5.5 กิโลเมตร

