

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการจัดสรรที่ดิน THE PALM (ภูเก็ต) ของบริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ ทส 1009.7/9873 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557
ภาคผนวก ข	สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ค	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน THE PALM (ภูเก็ต) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567
ภาคผนวก ง	ใบอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)
ภาคผนวก จ	แผนงานการก่อสร้างของโครงการ
ภาคผนวก ฉ	ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ช	ใบรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
ภาคผนวก ซ	แบบฟอร์มการแจ้งปัญหาของลูกค้า
ภาคผนวก ฌ	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ภาคผนวก ฎ	OPL = One Point Lesson (บทเรียนหนึ่งประเด็น)
ภาคผนวก ฏ	สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา
ภาคผนวก ฐ	Master List อุปกรณ์ไฟฟ้า
ภาคผนวก ถ	แบบรับรองเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง
ภาคผนวก ท	กฎระเบียบการเข้าทำงานภายในโครงการ และกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ภาคผนวก ฒ	ใบเสร็จค่าบริการจัดเก็บขยะ
ภาคผนวก ณ	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
ภาคผนวก ด	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไป
ภาคผนวก ต	มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ถ	ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมือ




รูปที่ 1 สภาพปัจจุบันของโครงการ



รูปที่ 1 (ต่อ) สภาพปัจจุบันของโครงการ



รูปที่ 2 รางระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 ปลุกหญ้าคลุมดิน



รูปที่ 4 รั้วทึบบริเวณรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 5 ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ





รูปที่ 5 (ต่อ) ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ




รูปที่ 6 คนงานก่อสร้าง



รูปที่ 6 (ต่อ) คนงานก่อสร้าง



รูปที่ 7 ตำแหน่งเครื่องจักรภายในโครงการ



รูปที่ 8 ทางเข้าออกและแนวด้านหน้าพื้นที่โครงการ



รูปที่ 8 (ต่อ) ทางเข้าออกและแนวค้ำหน้าพื้นที่โครงการ



รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 10 ท่อระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 11 ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ



รูปที่ 12 ภาพขณะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 13 ตู้จ่ายไฟ



รูปที่ 14 ไฟส่องสว่าง



รูปที่ 15 ป้ายสถิติอุบัติเหตุ