

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ก-1 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะ แพลนท์ (ถาวร-เทพกระษัตรี)
ของบริษัท พุกยา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ที่ ทส 1010.5/7034 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ภาคผนวก ก-2 สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ข สำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข -1 ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข -2 แบบฟอร์มการแจ้งปัญหาของลูกค้า

ภาคผนวก ข -3 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. 1)

ภาคผนวก ข -4 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(แบบ ทส. 2)

ภาคผนวก ค สำเนาเอกสารประกอบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1 ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก ค-2 ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ง สำเนาเอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

ภาคผนวก จ สำเนาเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก จ-1 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก จ-2 มาตรฐานคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

pruksa.com/case-report

ช่องทางติดต่อเพื่อแจ้งปัญหา

กรุณาระบุรายละเอียดของปัญหาที่ท่านประสบ เพื่อช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และรวดเร็วที่สุด

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ*
นามสกุล*

เบอร์โทรศัพท์มือถือ*

อีเมล*

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ*

ชื่ออาคาร*

ชื่อพื้นที่*

ข้อมูลผู้รับใช้

ชื่อผู้รับใช้*

เบอร์โทรศัพท์*

หมายเหตุ

แจ้งปัญหา

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

รูปที่ 1 ช่องทางติดต่อเพื่อแจ้งปัญหา



รูปที่ 2 พื้นที่โครงการปัจจุบัน



รูปที่ 3 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว




รูปที่ 4 สปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 6 ถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป สำหรับบ้านทุกหลัง



รูปที่ 7 ระบบบำบัดน้ำเสยรวมของโครงการ



รูปที่ 8 เครื่องเติมอากาศ




รูปที่ 9 ป้ายโครงการ



รูปที่ 10 ระเบียบการเข้า - ออก โครงการฯ





รูปที่ 11 จุดแลกรับบัตร เข้า - ออก



รูปที่ 12 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 13 ที่จอดรถยนต์ จำนวน 1 คัน สำหรับบ้านทุกหลัง



รูปที่ 14 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แบบประชิดน้ำ



รูปที่ 15 จุดปิด-เปิด น้ำประปา



รูปที่ 16 บ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 17 ท่อระบายน้ำ



รูปที่ 18 เครื่องสูบน้ำ



รูปที่ 19 บ่อพักน้ำ



รูปที่ 20 ถังขยะสำหรับหน้าบ้านทุกหลัง



รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่คอยเข้าเก็บขยะมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ



รูปที่ 22 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 23 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 23 (ต่อ) ไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 24 งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในของโครงการ





รูปที่ 25 ป้ายปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน




รูปที่ 26 หัวดับเพลิง



รูปที่ 27 ระบบ CCTV





รูปที่ 28 สระว่ายน้ำของโครงการ



รูปที่ 29 สระว่ายน้ำของโครงการมีการยกระดับขึ้นสูงจากถนน



รูปที่ 30 รางระบายน้ำล้น



รูปที่ 31 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ




รูปที่ 32 ป้ายบอกความลึกและเลขระดับบอกความลึก



รูปที่ 33 ไฟฟ้าแสงสว่างรอบสระ



รูปที่ 34 ตู้เก็บสิ่งของ



รูปที่ 35 บริเวณล้างตัวและล้างเท้า



รูปที่ 36 เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 37 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 38 ตำแหน่งสำหรับจัดวางอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 39 พื้นที่ว่างภายในโครงการ



รูปที่ 40 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำของโครงการ



รูปที่ 41 การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ