


ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 การดูแลพื้นที่ภายในโครงการให้สะอาดเรียบร้อย



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียว โดยมีการปลูกไม้ยืนต้น และพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 4 ถนนและทางเดินภายในโครงการ



รูปที่ 5 ป้ายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ



รูปที่ 6 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ



รูปที่ 7 ถังสำรองน้ำชั้นตาดฟ้า และชั้นใต้ดิน



ภาพที่ 8 ระบบสูบน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 9 ระบบกำจัดก๊าซมีเทนและละอองลอย



รูปที่ 10 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ 11 ภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 12 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 13 การออกแบบห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางเป็นประตูกระจก



รูปที่ 14 เครื่องปรับอากาศชนิดประหยัดไฟ



รูปที่ 15 อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดไฟ



รูปที่ 16 การเลือกใช้สีทาอาคาร



รูปที่ 17 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รูปที่ 18 หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ



ภาพที่ 19 ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถบนพื้นทาง



ภาพที่ 20 อาคารจอดรถยนต์ของโครงการ



ภาพที่ 21 พื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์



ภาพที่ 22 การตีช่องจอดรถชัดเจน



ภาพที่ 23 ไฟส่องสว่างบริเวณอาคารจอดรถ




ภาพที่ 24 สัญญาณ Bluetooth สำหรับรถที่จะเข้าภายในโครงการ



ภาพที่ 25 บริเวณที่จอดรถชั่วคราว



ภาพที่ 26 ไม่ติดป้ายบนไหล่ทาง





ภาพที่ 28 การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย



ภาพที่ 29 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



ภาพที่ 30 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร



ภาพที่ 31 ป้ายแสดงตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



ภาพที่ 32 การตรวจสอบช่องระบายอากาศไม่มีสิ่งกีดขวาง



ภาพที่ 33 การรักษาระยะถนุร่นของอาคาร



ภาพที่ 34 การปลูกไม้เลื้อยบริเวณอาคารจอดรถ



ภาพที่ 35 คีย์การ์ดสำหรับประตูเข้า-ออกอาคาร และใช้ลิฟต์



ภาพที่ 36 การติดตั้งกล้องวงจรปิด และระบบควบคุม



ภาพที่ 37 การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 38 ส่วนสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 39 ร้วหรือกำแพงรอบสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 40 สระว่ายน้ำมีความคงทนแข็งแรง



ภาพที่ 41 รางระบายน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 42 ทางเดินบริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 43 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 44 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า



ภาพที่ 45 ตู้เก็บของ



ภาพที่ 46 จุดล้างตัว



ภาพที่ 47 อุปกรณ์ช่วยชีวิต



ภาพที่ 48 การปลูกต้นไม้บริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 49 บัตรผ่านชั่วคราวสำหรับบุคคลภายนอก



ภาพที่ 50 พนักงานทำความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร



ภาพที่ 51 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 52 ป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำและไฟฟ้า



ภาพที่ 53 ป้ายประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอย