

บทที่ 4

**สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Hotel Clover Asoke (โฮเทล โคลเวอร์ อโศก) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แอ่งคอก จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้แก่ ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป คุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำระเหยน้ำพบว่า ส่วนใหญ่ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โครงการ Hotel Clover Asoke (โฮเทล โคลเวอร์ อโศก) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แอ่งคอก จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้แก่ ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป คุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำระเหยน้ำ

ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลการติดตามตรวจสอบส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด ยกเว้นดังต่อไปนี้

1. คุณภาพน้ำทิ้ง

ดัชนีที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids และ Total Kjeldahl Nitrogen บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

เกณฑ์มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข :

ดัชนี Biochemical Oxygen Demand ที่มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐาน ควรทำการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและทำการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดแผนการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ

ดัชนี **Total Suspended Solids** ที่มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐาน แนะนำให้ใช้วิธีการบำบัดทางกายภาพในเบื้องต้นสำหรับสารแขวนลอยที่มีขนาดใหญ่ ร่วมกับวิธีการบำบัดทางเคมี พร้อมทั้งประสานบริษัทติดตั้งระบบบำบัดเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดัชนี **Total Kjeldahl Nitrogen** ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ควรทำการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและทำการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดแผนการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ

2. คุณภาพน้ำระเหยน้ำ

ดัชนีที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Free Chlorine และ Combined Chlorine บริเวณระเหยน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

เกณฑ์มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : ทางโครงการควรปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้มาใช้บริการ

4.3 สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Hotel Clover Asoke (โฮเทล โคลเวอร์ อัสโก) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แอ่งคอก จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ทางโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม