

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญภาพ	II
สารบัญตาราง	IV
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ	
1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-5
1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-15
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 บทนำ	3-1
3.2 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-13
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ	
ภาคผนวก	
ภาคผนวกที่ 1 สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ	
ภาคผนวกที่ 2 เอกสารใบอนุญาต	
ภาคผนวกที่ 3 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ภาคผนวกที่ 4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ภาคผนวกที่ 5 สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	
ภาคผนวกที่ 6 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด	
ภาคผนวกที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.2.-1	ที่ตั้งโครงการชุนานี ไพรวะชี
1.2.-2	โครงการชุนานี ไพรวะชี
2-1	แนวรั้วกันเขตพื้นที่โครงการ
2-2	พื้นที่สีเขียว
2-3	ป้ายจราจรกฎเกณฑ์เครื่องหมาย
2-4	ป้ายจำกัดความเร็ว
2-5	สัญญาณชะลอความเร็ว
2-6	สัญลักษณ์/ทิศทางการจราจร
2-7	พื้นที่จอดรถ
2-8	ป้ายห้ามส่งเสียงดัง
2-9	ระบบบำบัดน้ำเสีย
2-10	ถังสำรองน้ำ
2-11	มิเตอร์น้ำ
2-12	ระบบสูบน้ำประปา
2-13	สุขภัณฑ์ชนิดประหยัดน้ำ
2-14	ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ
2-15	บ่อหน่วงน้ำฝน
2-16	เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
2-17	ห้องระบบไฟฟ้า
2-18	ถังรองรับขยะมูลฝอย
2-19	ห้องพักมูลฝอย
2-20	ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
2-21	สำนักงานเขตเข้ามาเก็บขยะ
2-22	ระบบไฟฟ้า
2-23	ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2-24	ป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง
2-25	สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้าส่องสว่าง
2-26	หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน
2-27	ลิฟต์โดยสาร
2-28	เลขชั้นพักอาศัย

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2-29	เครื่องปรับอากาศ
2-30	ระบบป้องกันอัคคีภัย
2-31	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2-32	ทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ
2-33	สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์/จักรยานยนต์
2-34	สระว่ายน้ำ
2-35	ล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
2-36	ป้ายระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ
2-37	พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
2-38	ป้ายวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ
2-39	รางน้ำล้นสระว่ายน้ำ
2-40	ล้างทำความสะอาดถนน
2-41	ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำ
2-42	ตะแกรงครอบรูท่อ
2-43	ฉีดกำจัดแมลง
2-44	ช่องระบายอากาศ
2-45	ระเบียงห้องพักอาศัย
2-46	คนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว
2-47	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
2-48	ลักษณะสีโครงการ
3.4-1	จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ
3.4.3-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
3.4.3-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids)
3.4.3-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
3.4.3-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)
3.4.3-5	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าทีเคเอ็น (TKN)
3.4.3-6	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าซัลไฟด์ (Sulfide)
3.4.3-7	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD)
3.4.3-8	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าน้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)
3.4.4-1	การตรวจวัดค่า pH และ Chlorine

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.3.1-1	สรุปการใช้พื้นที่ภายในโครงการ	1-5
1.3.2-1	พื้นที่สีเขียวของโครงการ	1-7
1.3.4-1	สรุปปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในโครงการ	1-8
1.4.1-1	แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-15
1.4.2-1	แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชุมนานี ไพรวะชี (ระยะดำเนินการ)	1-16
2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชุมนานี ไพรวะชี (ระยะดำเนินการ)	2-2
3.3-1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชุมนานี ไพรวะชี (ระยะดำเนินการ)	3-2
3.4.1-1	ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-13
3.4.2-1	วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-14
3.4.3-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-17
4-1	สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	4-2
4-2	สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	4-3