

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Villa Cha Cha Chaloklum 1

วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Villa Cha Cha Chaloklum 1 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของบริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด ฉบับประจำเดือน

- (✓) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568
() กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.
() อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

นายคิวดล แสงอรุณ
 นางสาววรรณพร ผลผลา
 นายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์
 นางสาวปรียาภรณ์ ตามี
 นางสาวอังคณา ประดับมุขศิริ
 นางสาวธนวรรณ จงไกรจักร์
 นางสาวอจริยา แซ่มไต้
 นางสาวชุตติมา ถนอมมิตร
 นางสาวชนินาถ สนวนกุล
 นางสาวจุฑารัตน์ รัตทวีจิตร
 นางสาวดาราราย ทองดี
 นางสาวศิริวิษฐ์ จำปางาม

ตำแหน่ง

[illegible]