

## สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ข
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 วัตถุประสงค์	1-6
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-7
1.5 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-7
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันแก้ไขและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-79
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง	3-1
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง	3-1
3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-4
3.4 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-4
3.5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป	3-4
3.6 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป	3-19
3.7 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน	3-35
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-14

## สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ใบรายงานผลการตรวจวัด (Analysis Report)
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภาคผนวก ค	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ฉ	ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ภาคผนวก ช	หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2-1	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลคุณ อ้วนาง (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
ตารางที่ 3.2-1	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการโรงพยาบาลคุณ อ้วนาง
ตารางที่ 3.5-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568
ตารางที่ 3.6-1	ผลการวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568
ตารางที่ 3.6-2	ผลการวิเคราะห์ระดับเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568
ตารางที่ 3.7-1	ผลการวิเคราะห์ระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568
ตารางที่ 3.7-2	มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553)

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1	ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ 1-4
รูปที่ 2.2-1	ป้ายรายละเอียดของโครงการ 2-79
รูปที่ 2.2-2	สภาพพื้นที่โครงการ 2-79
รูปที่ 2.2-3	รั้วเมทัลชีทล้อมรอบพื้นที่โครงการ 2-79
รูปที่ 2.2-4	ห้องน้ำสำหรับคนงานในโครงการ 2-79
รูปที่ 2.2-5	ถังเก็บน้ำใช้ของโครงการ 2-79
รูปที่ 2.2-6	จุดล้างล้อรถของโครงการ 2-79
รูปที่ 2.2-7	พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ 2-80
รูปที่ 2.2-8	จุดรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ 2-80
รูปที่ 2.2-9	ถังดับเพลิงของโครงการ 2-80
รูปที่ 2.2-10	ป้ายจำกัดความเร็ว 30 ก.ม/ชม. 2-80
รูปที่ 2.2-11	ป้อมยามของโครงการ 2-80
รูปที่ 2.2-12	กล่องปฐมพยาบาล 2-80
รูปที่ 3.1-1	ผังระบบรวบรวมน้ำเสีย ตำแหน่งของระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ 3-3
รูปที่ 3.5-1	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2568 (ระหว่างวันที่ 05-08 มกราคม 2568) 3-5
รูปที่ 3.5-2	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ระหว่างวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2568) 3-6
รูปที่ 3.5-3	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2568 (ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2568) 3-7
รูปที่ 3.5-4	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2568 (ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2568) 3-8
รูปที่ 3.5-5	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 (ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2568) 3-9
รูปที่ 3.5-6	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2568 (ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2568) 3-10
รูปที่ 3.6-1	จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2568 (ระหว่างวันที่ 05-08 มกราคม 2568) 3-19
รูปที่ 3.6-2	จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2568) 3-19

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 3.6-3 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2568 (ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2568)	3-20
รูปที่ 3.6-4 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2568 (ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2568)	3-20
รูปที่ 3.6-5 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 (ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2568)	3-20
รูปที่ 3.6-6 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2568 (ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2568)	3-21
รูปที่ 3.7-1 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมกราคม 2568 (ระหว่างวันที่ 05-08 มกราคม 2568)	3-35
รูปที่ 3.7-2 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2568)	3-35
รูปที่ 3.7-3 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมีนาคม 2568 (ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2568)	3-36
รูปที่ 3.7-4 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนเมษายน 2568 (ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2568)	3-36
รูปที่ 3.7-5 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 (ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2568)	3-36
รูปที่ 3.7-6 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมิถุนายน 2568 (ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2568)	3-37