

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- ข-1 ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
- ข-2 เอกสารพื้นที่สีเขียวของโครงการ
- ข-3 เอกสารแผนผังระบบบำบัดและระบายน้ำเสียของโครงการ
- ข-4 เอกสารการตรวจสอบปริมาณตะกอน
- ข-5 เอกสารการตรวจสอบปริมาณไขมัน
- ข-6 เอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1-2)
- ข-7 เอกสารการตรวจสอบท่อระบายน้ำโครงการ
- ข-8 เอกสารการตรวจสอบท่อจ่ายน้ำประปาโครงการ
- ข-9 เอกสารแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และเอกสารกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ
- ข-10 เอกสารการตรวจสอบถึงน้ำยาเคมีดับเพลิง
- ข-11 เอกสารการตรวจสอบห้องพัสดุฝอย
- ข-12 เอกสารรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 2568
- ข-13 เอกสารรายงานการใช้น้ำประปาประจำวัน
- ข-14 เอกสารรายงานการใช้ไฟฟ้าประจำวัน

ภาคผนวก ข-1
ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ชั้นที่ 1 ตามแนวเขตที่ดินรอบโครงการ

รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ



ชั้นที่ 2



ชั้นที่ 3



ชั้นที่ 8

รูปที่ 1 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวของโครงการ



รูปที่ 2 ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องขณะจอดรถในพื้นที่จอดรถของอาคาร



รูปที่ 3 ติดป้ายลดความเร็วในพื้นที่จอดรถของอาคาร



รูปที่ 4 ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ

รูปที่ 5 ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า



รูปที่ 6 ติดตั้งตะแกรงดักขยะมูลฝอยที่บ่อพักน้ำสุดท้ายของโครงการ



พื้นที่จอดรถโครงการ

รูปที่ 7 จัดให้มีพื้นที่จอดรถของอาคาร และบริเวณทางเข้า-ออก



บริเวณทางเข้า




บริเวณทางออก

รูปที่ 7 (ต่อ) จัดให้มีพื้นที่จอดรถของอาคาร และบริเวณทางเข้า-ออก



รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่จอดรถและบริเวณทางเข้า-ออก



สัญลักษณ์จราจรบนพื้นถนน

รูปที่ 9 สัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ บริเวณถนนและที่จอดรถภายในโครงการ



สัญลักษณ์จราจรบนพื้นถนนโครงการ



ป้ายแสดงสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ



ป้ายแสดงทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 9 (ต่อ) ป้ายและสัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ ภายในโครงการ



รูปที่ 10 จัดระบบถนนในโครงการเป็นการเดินรถแบบทางเดียว



รูปที่ 11 ไฟส่องสว่างบริเวณอาคาร

รูปที่ 12 ป้ายหยุดรถที่บริเวณทางออกโครงการ



รูปที่ 13 รถรับส่งจากโครงการไปยังสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

รูปที่ 14 ติดสติ๊กเกอร์รถสำหรับรถภายในโครงการ



สำหรับรถยนต์



สำหรับรถจักรยานยนต์

รูปที่ 15 บัตรจอตรวจชั่วคราวของผู้มาติดต่อ



รูปที่ 16 ตรวจสอบรอยรั่วของท่อน้ำประปา



รูปที่ 17 ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 18 ก๊อกน้ำและท่อระบายน้ำในห้องพักรถ



รูปที่ 19 จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท



รูปที่ 20 ห้องพักรถรวมโดยแยกตามประเภทขยะ



รูปที่ 21 เก็บขนมูลฝอยชั่วคราวมาที่ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 22 ล้างทำความสะอาด และตรวจดูความเรียบร้อยของห้องพักมูลฝอย



รูปที่ 23 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะเก็บขนมูลฝอย

รูปที่ 24 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกขณะเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 25 ตรวจสอบปริมาณตะกอนในระบบอย่างต่อเนื่อง



รูปที่ 26 ตรวจสอบและดูแลבודักไขมันอย่างต่อเนื่อง



รูปที่ 27 บ่อหน่วงน้ำฝนบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 28 ทำความสะอาดสิ่งอุดตันบริเวณบ่อท่อน้ำและบ่อพักน้ำ



รูปที่ 29 อุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 30 ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 30 (ต่อ) ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 31 ป้ายเตือนระวางอันตรายหน้าห้องระบบไฟฟ้า

รูปที่ 32 ติดช่องทางติดต่อหน้าห้องระบบไฟฟ้า



รูปที่ 33 แผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ

รูปที่ 34 จุดรวมพลขณะเกิดอัคคีภัย



รูปที่ 35 ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงด้านหน้าโครงการ

รูปที่ 36 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลจำเป็นเบื้องต้น



รูปที่ 37 ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง

รูปที่ 38 ประชาสัมพันธ์โรคทางเดินหายใจ




รูปที่ 39 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการ


ภาคผนวก ข-2
เอกสารพื้นที่สีเขียวของโครงการ

ภาคผนวก ข-3
เอกสารแผนผังระบบบำบัดและระบายน้ำเสียของโครงการ

แผนผังระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ



ผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียในระยะดำเนินการ



คำอธิบายสัญลักษณ์

- 1 จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
- 2 จุดระบายน้ำเสียหลังออกจากระบบบำบัด
- 3 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออก

ภาคผนวก ข-4
เอกสารการตรวจสอบปริมาณตะกอน

[illegible]

ภาคผนวก ข-5
เอกสารการตรวจสอบปริมาณไขมัน

[illegible]