






























การสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ  
และกิจกรรม CSR เข้าช่วยเหลือพื้นที่ข้างเคียง




ลำดับ	รูปประกอบการตรวจสอบ	รูปประกอบการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1			แก้ไขกระเบื้อง ห้องพัก
2			
3			
4			

**งานสำรวจบ้านข้างเคียง**
**วันที่เข้า 12/12/67**








ลำดับ	รูปประกอบการตรวจสอบ	รูปประกอบการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1			แก้ไขกระเบื้อง ห้องน้ำ
2			
3			
4			

ลำดับ	รูปประกอบการตรวจสอบ	รูปประกอบการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1			<b>**ซ่อมไป ทั้งหมด 7 ห้อง งานซ่อมฝ้า เพดานและทาสี</b>
2			
3			
4			

ลำดับ	รูปประกอบการตรวจสอบ	รูปประกอบการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1			<b>**ซ่อมไป ทั้งหมด 4 ห้อง งานซ่อมฝ้า เพดานและทาสี</b>
2			
3			
4			

ลำดับ	รูปประกอบการตรวจสอบ	รูปประกอบการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1			<b>**งานแก้ไข กระเบื้อง 1 ห้องค่ะ</b>
2			
3			
4			



ลำดับ	รูปประกอบการตรวจสอบ	รูปประกอบการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1			<b>**งานแก้ไข เพดานระเบียง 1 ห้อง</b>
2			
3			
4			

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการโครงการ/ หน่วยงาน : MODIZ VOYAGE SRINAKARIN...

วันที่ ...6 พฤษภาคม พ.ศ. 2568.....



รายงานโดย

.....



จป.วิชาชีพ

ว/ด/ป.....

อนุมัติโดย

.....

(.....



ผู้จัดการโครงการ

ว/ด/ป.....



เลขที่....PPN/MVS....

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์ติดต่อ	รายละเอียด	
				แสดงความ คิดเห็น	ไม่แสดงความ คิดเห็น
1				✓	
2				✓	
3				✓	
4				✓	
5				✓	
6				✓	
7				✓	
8				✓	
9				✓	

ตารางที่ 2 รายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ					
		เสียงดัง	แรงสั่นสะเทือน	ฝุ่นละออง	กลิ่น / ควัน	ทำงานเกินเวลา	อื่นๆ
1	หอพัก กรรณก	✓	✓	✓			
2	บ้านเลขที่ 6,8,10	✓	✓	✓			
3	B2 ศรีนครินทร์	✓	✓	✓			
4	บ้านเลขที่ 16	✓		✓			
5	Happy Place	✓		✓			
6	โลตัส อพาร์ทเมนต์	✓		✓			
7	กรีนสปอร์ต			✓			
8	อพาร์ทเม้น 73	✓		✓			
9	ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้						ไม่พบผลกระทบ

ตารางที่ 3 สรุปรายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	จำนวน (หลัง)	หมายเหตุ
เสียงดัง	7	งดการทำงานเสียงดังหลัง 18.00 น. หรือไม้แบบ TABLE FORM
แรงสั่นสะเทือน	3	ผนัง พื้น แตกกร้าว
ฝุ่นละออง	8	ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
กลิ่น / ควัน		
ทำงานเกินเวลา		
อื่นๆ		

การต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่ต้องการ

.....

.....

.....

.....

.....