

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ซึ่งดำเนินการเมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2568 พบว่า ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แนบท้ายหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ภาคผนวก ก) อย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย มาตรการทั่วไป และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่

- **ทรัพยากรกายภาพ** ประกอบด้วย คุณภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ/ธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุ อุทกวิทยาของน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำผิวดิน สมุทรศาสตร์และคุณภาพน้ำทะเล เสียงและระดับแรงสั่นสะเทือน
- **ทรัพยากรนิเวศวิทยา** ประกอบด้วย นิเวศวิทยาทางทะเล
- **คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์** ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง การใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย และกากของเสีย การใช้ไฟฟ้า และการประมง
- **คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต** ประกอบด้วย สภาพสังคม-เศรษฐกิจ สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การท่องเที่ยวและสุนทรียภาพ

5.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 พบว่า ทางโครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แนบท้ายหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ภาคผนวก ก) ดังนี้

- 1) คุณภาพอากาศ
- 2) ระดับเสียง
- 3) ความสั่นสะเทือน
- 4) คุณภาพน้ำทิ้ง
- 5) คุณภาพน้ำทะเล
- 6) ชีวภาพทางทะเล
- 7) คุณภาพตะกอนดิน
- 8) อุทกศาสตร์/สมุทรศาสตร์
- 9) การคมนาคมทางบก/ทางทะเล

10) การจัดการกากของเสีย

11) เศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งสามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดังตารางที่ 5.2-1

ตารางที่ 5.2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

มาตรการติดตามตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	วันที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบ	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. คุณภาพอากาศ ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 จำนวน 13 สถานี <ul style="list-style-type: none"> - สถานีตรวจสอบสินค้า 1 - สถานีตรวจสอบสินค้า 2 - ปากทางเข้าท่าเรือแหลมฉบัง - ศูนย์ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย ทลฉ. - โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา - โรงเรียนทนาพรวิทยา - ท่าเทียบเรือ A4 - ท่าเทียบเรือ B4 - ท่าเทียบเรือ A1 - ท่าเทียบเรือ B1 - ชุมชนบ้านนาใหม่ - ชุมชนบ้านทุ่งกรด - ชุมชนบ้านทุ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - TSP (24 hr) - PM-10 (24 hr) - PM-2.5 (24 hr)^[2] - SO₂ (24 hr) - NO₂ (1 hr) - CO (8 hr) - Hydrocarbon (3 hr) - WS & WD 	<p>2 ครั้ง/ปี (3 วันต่อเนื่อง)</p>	<p>1-4 และ 4-7 พฤษภาคม 68</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP, PM10, และ SO₂ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป - ผลการตรวจวัดก๊าซ NO₂ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป - ผลการตรวจวัดก๊าซ CO พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 - ผลการตรวจวัดปริมาณ PM2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2565) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 - ผลการตรวจวัดปริมาณ Total Hydrocarbon ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม 	-

หมายเหตุ : ^[1] ตรวจวัดเพิ่มเติมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, ^[2] ตรวจวัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ใน EIA

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

มาตรการติดตามตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	วันที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบ	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 จำนวน 5 สถานี <ul style="list-style-type: none"> - ท่าเทียบเรือ C0 - ท่าเทียบเรือ C3 - วิทยาลัยการพัฒนาศุขุมชน - โรงเรียนบ้านบางละมุง - บริเวณศาลเจ้าโรงโป๊ะ⁽¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> - TSP (24 hr) - PM-10 (24 hr) - PM-2.5 (24 hr)⁽²⁾ - SO₂ (24 hr) - NO₂ (1 hr) - CO (8 hr) - Hydrocarbon (3 hr) - WS & WD 	<p>2 ครั้ง/ปี (3 วันต่อเนื่อง)</p>	<p>1-4 พฤษภาคม 68</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP, PM₁₀ และ SO₂ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป - ผลการตรวจวัดก๊าซ NO₂ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป - ผลการตรวจวัดก๊าซ CO พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 - ผลการตรวจวัดปริมาณ PM2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2565) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 - ผลการตรวจวัดปริมาณ Total Hydrocarbon ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม 	-

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ตรวจวัดเพิ่มเติมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, ⁽²⁾ ตรวจวัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ใน EIA

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

มาตรการติดตามตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	วันที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบ	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2. ระดับเสียง ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 จำนวน 13 สถานี <ul style="list-style-type: none"> - สถานีตรวจสอบสินค้า 1 - สถานีตรวจสอบสินค้า 2 - ปากทางเข้าท่าเรือแหลมฉบัง - ศูนย์ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย ทลฉ. - โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา - โรงเรียนทนาพรวิทยา - ท่าเทียบเรือ A4 - ท่าเทียบเรือ B4 - ท่าเทียบเรือ A1 - ท่าเทียบเรือ B1 - ชุมชนบ้านนาใหม่ - ชุมชนบ้านทุ่งกรด - ชุมชนบ้านทุ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - L_{eq} 1 hr - L_{eq} 24 hr - L10 - L50 - L90 	2 ครั้ง/ปี (3 วันต่อเนื่อง)	1-4 และ 4-7 พฤษภาคม 68	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ยกเว้นบริเวณสถานีตรวจสอบสินค้า 1 ที่มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) เกินมาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้เคียงกับเส้นทางคมนาคมที่มีรถสัญจรไป-มาตลอดทั้งวัน ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดเส้นทางเดินรถผ่านเข้า-ออก โดยกำหนดให้รถบรรทุกรับ-ส่งสินค้า ให้ผ่านออกประตูตรวจสอบสินค้า 1 เท่านั้น จึงส่งผลให้ระดับเสียง L_{eq} 24 hr บริเวณดังกล่าวมีค่าค่อนข้างสูง - สำหรับ L_{eq} 1 hr, L10, L50, L90 และ Ldn ปัจจุบันยังไม่มีมีการกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม 	-
ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 จำนวน 6 สถานี <ul style="list-style-type: none"> - ท่าเทียบเรือ C0 - ท่าเทียบเรือ C3 - วิทยาลัยการพัฒนาศุขุมชน - โรงเรียนบ้านบางละมุง - บริเวณศาลเจ้าโรงโป๊ะ⁽¹⁾ - บริเวณศูนย์ชุมชนบ้านบางละมุง⁽¹⁾ 	- L_{eq} 24 hr	1 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง)	ก.ค.-ธ.ค. 68	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีแผนจะดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 และจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป 	-

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ตรวจวัดเพิ่มเติมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, ⁽²⁾ ตรวจวัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ใน EIA

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

มาตรการติดตามตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	วันที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบ	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
3. ความสิ้นสะท้อน ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 จำนวน 6 สถานี - ท่าเทียบเรือ C0 ^[2] - ท่าเทียบเรือ C3 ^[2] - วิทยาลัยการพัฒนชุมชน ^[2] - โรงเรียนบ้านบางละมุง ^[2] - ศาลเจ้าโรงโป๊ะ ^{[1],[2]} - ศูนย์ชุมชนบ้านบางละมุง ^{[1],[2]}	- ความสิ้นสะท้อน 8 ชั่วโมง ^[2]	1 ครั้ง/ปี ^[2]	ก.ค.-ธ.ค. 68	- โครงการมีแผนจะดำเนินการตรวจวัดความสิ้นสะท้อนในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 และจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป	-

หมายเหตุ : ^[1] ตรวจวัดเพิ่มเติมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, ^[2] ตรวจวัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ใน EIA

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

มาตรการติดตามตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	วันที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบ	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
4. คุณภาพน้ำทิ้ง ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 จำนวน 2 สถานี - น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 - น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 ก่อนระบายลงสู่ทะเล	- pH - SS or Turbidity ^[2] - BOD ₅ ^[2] - COD ^[2] - Oil & Grease ^[2] - TDS ^[2] - Settleable Solids ^[2] - Sulfide ^[2]	1 ครั้ง/สัปดาห์ ^[2]	ม.ค.-มิ.ย. 68	- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 164/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ BOD ₅ และ SS ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2556)	-
	- pH - DO - SS or Turbidity - BOD ₅ - COD - Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria - Phosphate ^[2] - TDS ^[2] - Settleable Solids ^[2] - Sulfide ^[2]	1 ครั้ง/เดือน	13 ม.ค. 68 10 ก.พ. 68 10 มี.ค. 68 7 เม.ย. 68 12 พ.ค. 68 9 มิ.ย. 68		

หมายเหตุ : ^[1] ตรวจวัดเพิ่มเติมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, ^[2] ตรวจวัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ใน EIA

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

มาตรการติดตามตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	วันที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบ	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
4. คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 จำนวน 2 สถานี - น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 - น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 ก่อนระบายลงสู่ทะเล	- pH - Conductivity - TSS - TDS - DO - BOD ₅ - COD - Total N - Total K - Oil & Grease - Total Coliform Bacteria - Flow rate ^[2] - TKN ^[2] - Settleable Solids ^[2] - Sulfide ^[2]	1 ครั้ง/เดือน ^[2]	13 ม.ค. 68 10 ก.พ. 68 10 มี.ค. 68 7 เม.ย. 68 12 พ.ค. 68 9 มิ.ย. 68	- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงาน อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมและ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม	-
	- pH - Conductivity - TSS - TDS - DO - BOD ₅ - COD - Total N - Total K - Oil & Grease - Total Coliform Bacteria - Flow rate ^[2] - TKN ^[2] - Settleable Solids ^[2] - Sulfide ^[2]	4 เดือน/ครั้ง			

หมายเหตุ : ^[1] ตรวจวัดเพิ่มเติมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, ^[2] ตรวจวัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ใน EIA

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

มาตรการติดตามตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	วันที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบ	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
5. คุณภาพน้ำทะเล ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 จำนวน 5 สถานี - สถานีที่ 1 : พิกัด 703284E 1445689N - สถานีที่ 2 : พิกัด 705790E 1445638N - สถานีที่ 3 : พิกัด 705116E 1440500N - สถานีที่ 4 : พิกัด 703305E 1440089N - สถานีที่ 5 : พิกัด 703246E 1432340N	- Transparency - Conductivity - pH - Salinity - SS - DO - BOD - Grease & Oil - Total Coliform Bacteria - Pb - Hg - Temperature ^[2] - COD ^[2] - Total Phosphate ^[2] - Total Nitrogen ^[2] - Cd ^[2] - Cr ^[2] - Petroleum Hydrocarbon ^[2]	4 เดือน/ครั้ง	6 ก.พ. 68 27 พ.ค. 68	- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล จำนวน 5 สถานี พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำทะเลส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 5) ยกเว้นค่า Transparency และ Salinity ในบางสถานี มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการหมุนเวียนของมวลน้ำทะเลตามธรรมชาติ ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือ และชุมชนใกล้เคียง	-

หมายเหตุ : ^[1] ตรวจวัดเพิ่มเติมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, ^[2] ตรวจวัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ใน EIA

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

มาตรการติดตามตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	วันที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบ	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
5. คุณภาพน้ำทะเล (ต่อ) ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 จำนวน 6 สถานี - สถานีที่ 1 : พิกัด 702750E 1446500N - สถานีที่ 2 : พิกัด 704400E 1444400N - สถานีที่ 3 : พิกัด 705400E 1442400N - สถานีที่ 4 : พิกัด 707300E 1442100N - สถานีที่ 5 : พิกัด 709800E 1440800N ^[1] - สถานีที่ 6 : พิกัด 702750E 1439800N - สถานีที่ 7 ห่างจากปากคลองบางละมุง 500 เมตร (พิกัด Lat 13° 02' 24.909" Lon 100° 54' 40.405") ^[1] - สถานีที่ 8 ห่างจากปากคลองบางละมุง 1,000 เมตร (พิกัด Lat 13° 01' 38.38" Lon 100° 54' 42.92") ^[1] - สถานีที่ 9 ห่างจากปากคลองบางละมุง 1,500 เมตร (พิกัด Lat 13° 01' 12.63" Lon 100° 53' 55.13") ^[1]	- pH - Temperature - Color - Transparency - Salinity - SS - DO - BOD - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria - Grease & Oil - PO ₄ -P - NO ₃ -N - NH ₃ -N - Pb - Hg - Cu - Cr ⁺⁶ - Mn - Zn - Sn - Cr - Conductivity ^[2] - Total Cr ^[2] - Total Ammonia ^[2]	4 ครั้ง/เดือน	6 ก.พ 68	- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล จำนวน 9 สถานี พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำทะเลส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 5) ยกเว้นค่า Transparency ในบางสถานีมีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการหมุนเวียนของมวลน้ำทะเลตามธรรมชาติ ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือ และชุมชนใกล้เคียง	-

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

มาตรการติดตามตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	วันที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบ	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
6. ชีวภาพทางทะเล ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 จำนวน 5 สถานี - สถานีที่ 1 : พิกัด 703284E 1445689N - สถานีที่ 2 : พิกัด 705790E 1445638N - สถานีที่ 3 : พิกัด 705116E 1440500N - สถานีที่ 4 : พิกัด 703305E 1440089N - สถานีที่ 5 : พิกัด 703246E 1432340N	- แพลงก์ตอนพืช - แพลงก์ตอนสัตว์ - สัตว์หน้าดิน	2 ครั้ง/ปี	6 ก.พ. 68	- ผลการตรวจวิเคราะห์ชีวภาพทางทะเล จำนวน 5 สถานี พบว่า จำนวนชนิดและปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น/ลดลงตามช่วงฤดูกาล และอยู่ในภาวะปกติของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลโดยทั่วไป	-
	- สัตว์น้ำ	1 ครั้ง/ปี	6 ก.พ. 68	- การสำรวจสัตว์น้ำ และปะการัง จำนวน 5 สถานี ดำเนินการสำรวจครบถ้วนตามมาตรการกำหนดแล้ว โดยพบสัตว์น้ำชนิดเด่น คือ ปลาแบนกระโถงสัน ส่วนปะการัง สัมผัสพบเพียง 1 สถานี คือ บริเวณสถานีที่ 5 เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้เกาะจันทน์ ซึ่งเป็นดินทราย มีระดับน้ำไม่ลึกมาก ทำให้แสงสามารถส่องลงไปถึงพื้นทะเลได้ ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพวกปะการังหรือสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสง	
	- ปะการัง	1 ครั้ง/ปี	7 ก.พ. 68		
ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 จำนวน 6 สถานี - สถานีที่ 1 : พิกัด 702750E 1446500N - สถานีที่ 2 : พิกัด 704400E 1444400N - สถานีที่ 3 : พิกัด 705400E 1442400N - สถานีที่ 4 : พิกัด 707300E 1442100N - สถานีที่ 5 : พิกัด 709800E 1440800N ^[2] - สถานีที่ 6 : พิกัด 702750E 1439800N	- แพลงก์ตอนพืช - แพลงก์ตอนสัตว์ - สัตว์หน้าดิน	2 ครั้ง/ปี	6 ก.พ. 68	- ผลการตรวจวิเคราะห์ชีวภาพทางทะเล จำนวน 5 สถานี พบว่า จำนวนชนิดและปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น/ลดลงตามช่วงฤดูกาล และอยู่ในภาวะปกติของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลโดยทั่วไป	-

หมายเหตุ : ^[1] ตรวจวัดเพิ่มเติมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, ^[2] ตรวจวัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ใน EIA

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

มาตรการติดตามตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	วันที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบ	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
7. คุณภาพตะกอนดิน ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 จำนวน 5 สถานี - สถานีที่ 1 : พิกัด 703284E 1445689N - สถานีที่ 2 : พิกัด 705790E 1445638N - สถานีที่ 3 : พิกัด 705116E 1440500N - สถานีที่ 4 : พิกัด 703305E 1440089N - สถานีที่ 5 : พิกัด 703246E 1432340N	- Pb - Hg - Cu - Cd - Ni - Cr - Petroleum - Hydrocarbon - TOC ^[2]	2 ครั้ง/ปี	6 ก.พ. 68	- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน จำนวน 5 สถานี พบว่า ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล พ.ศ. 2558	-
ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 จำนวน 9 สถานี - สถานีที่ 1 : พิกัด 702750E 1446500N - สถานีที่ 2 : พิกัด 704400E 1444400N - สถานีที่ 3 : พิกัด 705400E 1442400N - สถานีที่ 4 : พิกัด 707300E 1442100N - สถานีที่ 5 : พิกัด 709800E 1440800N ^[1] - สถานีที่ 6 : พิกัด 702750E 1439800N - สถานีที่ 7 ห่างจากปากคลองบางละมุง 500 เมตร (พิกัด Lat 13° 02' 24.909" Lon 100° 54' 40.405") ^[1] - สถานีที่ 8 ห่างจากปากคลองบางละมุง 1,000 เมตร (พิกัด Lat 13° 01' 38.38" Lon 100° 54' 42.92") ^[1] - สถานีที่ 9 ห่างจากปากคลองบางละมุง 1,500 เมตร (พิกัด Lat 13° 01' 12.63" Lon 100° 53' 55.13") ^[1]	- Pb - Hg	2 ครั้ง/ปี	6 ก.พ. 68	- ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนในทะเล จำนวน 9 สถานี พบว่า ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล พ.ศ. 2558	-

หมายเหตุ : ^[1] ตรวจวัดเพิ่มเติมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, ^[2] ตรวจวัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ใน EIA

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

มาตรการติดตามตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	วันที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบ	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
8. สมุทรศาสตร์และอุทกศาสตร์ 8.1 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง <ul style="list-style-type: none"> บริเวณชายฝั่งอ่าวบางละมุง ด้านใต้ของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นระยะทาง 4 กม. 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของชายหาดบริเวณชายฝั่งอ่าวบางละมุง ด้านใต้ของท่าเรือแหลมฉบัง โดยการเปรียบเทียบหมุดหลักฐานจำนวน 9 คู่ ที่ติดตั้งไว้แล้ว 	1 ครั้ง/ปี	ก.ค. 68	<ul style="list-style-type: none"> โครงการมีแผนจะดำเนินการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณอ่าวบางละมุง รวมทั้งตรวจวัดความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำและปริมาณตะกอนบริเวณร่องน้ำเดินเรือในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 และจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป 	-
8.2 กระแสน้ำ จำนวน 2 สถานี <ul style="list-style-type: none"> บริเวณร่องน้ำท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 บริเวณปากคลองบางละมุง 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัดความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำ 	1 ครั้ง/ปี	ก.ค. 68		
8.2 การกักเซาะและทับถมของตะกอนท้องทะเล <ul style="list-style-type: none"> ในร่องน้ำเดินเรือ แอ่งจอดเรือ ปากคลองบางละมุง 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัดปริมาณตะกอนบริเวณร่องน้ำเดินเรือ 	1 ครั้ง/ปี	ก.ค. 68		
9. การคมนาคมทางบก/ทางทะเล	<ul style="list-style-type: none"> ปริมาณจราจรทางบกและทางน้ำ และจุดมุ่งหมาย 	ทุกเดือน	ม.ค.-มิ.ย. 68	<ul style="list-style-type: none"> โครงการทำการบันทึกปริมาณจราจร ทั้งปริมาณจราจรทางบกและปริมาณเรือที่เข้าจอดเทียบท่าเป็นประจำทุกเดือน และมีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในเขตท่าเรือแหลมฉบังเป็นประจำทุกเดือน 	-
	<ul style="list-style-type: none"> สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 	ทุกเดือน	ม.ค.-มิ.ย. 68	<ul style="list-style-type: none"> โครงการทำการบันทึกปริมาณจราจร ทั้งปริมาณจราจรทางบกและปริมาณเรือที่เข้าจอดเทียบท่าเป็นประจำทุกเดือน และมีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในเขตท่าเรือแหลมฉบังเป็นประจำทุกเดือน 	-

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

มาตรการติดตามตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	วันที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบ	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
10. การจัดการกากของเสีย	- ประเภทและปริมาณขยะภายในท่าเรือแหลมฉบัง	ทุกเดือน	ม.ค.-มิ.ย. 68	- โครงการทำการบันทึกประเภทและปริมาณขยะภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังเป็นประจำทุกเดือน	-
11. เศรษฐกิจ-สังคม <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณบ้านบางละมุง - บ้านทุ่งกรด - บ้านนาใหม่ - ชุมชนที่อพยพจากบ้านแหลมฉบัง (บ้านหนองคล้าใหม่) - ชุมชนชาวประมงที่อพยพจากบ้านแหลมฉบัง 	- สำรวจทัศนคติ และสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ตามระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์	1 ครั้ง/ปี	6-9 เม.ย. 68	- ผลการสำรวจเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2568 ได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 6-9 เมษายน 2568	-