

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายประกอบรายงาน




ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อโครงการ



ภาพที่ 2 แสดงภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการ และพื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 3 แสดงไม้ยืนต้นภายในโครงการ



ภาพที่ 4 แสดงท่อน้ำที่รดน้ำต้นไม้แบบซึมดิน



ภาพที่ 5 แสดงถนนภายในโครงการ



ภาพที่ 6 แสดงลานจอดรถยนต์ภายในโครงการ



ภาพที่ 7 แสดงลานจอดรถสำหรับผู้พิการ
/ทพพดภาพ/คนชรา



ภาพที่ 8 แสดงป้ายจำกัดความเร็ว 30 km/hr




ภาพที่ 9 แสดงกล้องวงจรปิดภายในโครงการ



ภาพที่ 10 แสดงทิศทางการเดินทางเข้า-ออก



ภาพที่ 11 แสดงไฟส่องสว่างทางเข้า-ออก




ภาพที่ 12 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางเข้า-ออก



ภาพที่ 13 แสดงจุดรวมพล (หน้าอาคาร A)




ภาพที่ 14 แสดงจุดหลบภัยชั่วคราว




ภาพที่ 15 แสดงถังเก็บน้ำ



ภาพที่ 16 แสดงบ่อพักน้ำทิ้ง



ภาพที่ 17 แสดงห้องพักขยะมูลฝอยรวม
(ขยะเปียก/ขยะรีไซเคิล)



ภาพที่ 18 แสดงห้องพักขยะติดเชื้อ



ภาพที่ 19 แสดงแผนปฏิบัติการเกิดเหตุฉุกเฉิน



ภาพที่ 20 แสดงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง




ภาพที่ 21 แสดงหม้อแปลงไฟฟ้า



ภาพที่ 22 แสดง Fire Alarm/Alarm Bell



ภาพที่ 23 แสดงอุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีใช้งาน



ภาพที่ 24 แสดงผังทางหนีไฟ



ภาพที่ 25 แสดงป้ายบอกเส้นทางหนีภัย



ภาพที่ 26 แสดงอุปกรณ์ปฐมพยาบาล



ภาพที่ 27 แสดงป้ายประหยัดไฟภายในโครงการ



ภาพที่ 28 แสดงทางเดินรอบสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 29 แสดงป้ายบอกความลึก



ภาพที่ 30 แสดงป้ายข้อปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ำ



ภาพที่ 31 แสดงไฟส่องสว่างกลางคืน



ภาพที่ 32 แสดงจุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 33 แสดงถังขยะบริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 34 แสดงจุดให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 35 แสดงอุปกรณ์ช่วยชีวิต



ภาพที่ 36 แสดงสถานที่ประกอบอาหารบริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 37 แสดงโต๊ะรับประทานอาหารบริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 38 แสดงประตูห้องเก็บสารเคมี



ภาพที่ 39 แสดงห้องน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 40 แสดงระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 41 แสดงบอร์ดโทรสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน



ภาพที่ 42 แสดงป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



ภาพที่ 43 แสดงถนนชะลอความเร็ว



ภาพที่ 44 แสดงป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”



ภาพที่ 45 แสดงสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ



ภาพที่ 46 แสดงป้ายห้องเก็บสารเคมี



ภาพที่ 47 แสดงคนสวน



ภาพที่ 48 แสดงรางระบายน้ำรอบสระ



ภาพที่ 49 แสดงห้องเก็บขยะ



ภาพที่ 50 แสดงถังดับเพลิง



ภาพที่ 51 แสดงบริเวณรอบสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 52 แสดงเส้นขาว-แดง บริเวณไหล่ทาง



ภาพที่ 53 แสดงกำแพงต้นไม้



ภาพที่ 54 แสดงระเบียงหลังห้องพัก



ภาพที่ 55 แสดงเครื่องตรวจจับควัน




ภาพที่ 56 แสดงตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 57 แสดงถังขยะแยกประเภท



ภาพที่ 58 แสดงไฟ-ส่องสว่างถนนทางเข้าออก



ภาพที่ 59 แสดงไฟฉุกเฉินกรณีไฟดับ



ภาพที่ 60 แสดงหลอดไฟ LED ในห้องพัก



ภาพที่ 61 แสดงเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ



ภาพที่ 62 แสดงโทรศัพท์ติดต่อกับศูนย์ฉุกเฉิน



ภาพที่ 63 แสดงรางระบายน้ำภายในโครงการ



ภาพที่ 64 แสดงอุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 65 แสดงไฟส่องสว่างกลางคืน



ภาพที่ 66 แสดงอุปกรณ์ช่วยเหลือทางทะเล




ภาพที่ 67 แสดงภาพขณะเก็บตัวอย่างน้ำบ่อเดิมอากาศ



ภาพที่ 68 แสดงภาพขณะเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังบำบัด



ภาพที่ 69 แสดงภาพขณะเก็บตัวอย่างน้ำแข็ง



ภาพที่ 70 แสดงภาพขณะเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม



ภาพที่ 71 แสดงภาพขณะเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 72 แสดงภาพขณะเก็บตัวอย่างน้ำในห้องพัก



ภาพที่ 73 แสดงภาพไฟส่องสว่างบริเวณลานจอดรถ



ภาพที่ 74 แสดงภาพถังดับเพลิงบริเวณห้องครัว



ภาพที่ 75 แสดงภาพลานจอดรถมอเตอร์ไซด์



ภาพที่ 76 แสดงภาพรางระบายน้ำในห้องพักขยะ