

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (ส่วนต่อขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

ดำเนินการโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568



รูปที่ 1 รั้วทึบชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงอย่างน้อย 2 เมตร



รูปที่ 2 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ป้ายเขตก่อสร้าง ป้ายสถิติความปลอดภัย

ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ



รูปที่ 4 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 5 ป้ายควบคุมความเร็ว ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 7 ผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 8 คนงานล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก



รูปที่ 9 คนงานทำความสะอาดถนนด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 10 กล่องรับความคิดเห็น



รูปที่ 11 ป้ายกำหนดช่วงเวลาทำงาน



รูปที่ 12 เจาะเสาเข็ม



รูปที่ 13 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 15 ห้องส้วม



รูปที่ 16 พื้นที่จอดรถบรรทุก



รูปที่ 17 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 18 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 19 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 20 กิจกรรม Safety Talk



รูปที่ 21 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 22 เทศบาลเมืองหัวหินเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย



รูปที่ 23 เครื่องสูบน้ำ



รูปที่ 24 ถังดับเพลิง



รูปที่ 25 ช่างไฟฟ้า



รูปที่ 26 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 27 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 28 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 29 ป้ายกรณดับเครื่องยนต์



รูปที่ 30 ถนนทางวิ่งรถในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 31 ป้าย "อันตราย เขตก่อสร้าง"



รูปที่ 32 ประตูทางเข้า - ออกปิดมิดชิด



รูปที่ 33 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 34 กระบะสำหรับล้างเครื่องอุปกรณ์



รูปที่ 35 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 36 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 37 คัดแยกขยะ



รูปที่ 38 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ และติดตั้งป้ายเตือนอันตราย



รูปที่ 39 น้ำดื่ม



รูปที่ 40 วิศวกรควบคุม



รูปที่ 41 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 42 ไฟกระพริบ



รูปที่ 43 ติดตั้งผ้าใบรอบตัวอาคารตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคาร



รูปที่ 44 สูบสิ่งปฏิกูล