



## องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

ฉบับประจำเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568

### บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในโครงการทำเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบว่า โครงการดำเนินการครบถ้วนและได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

#### 4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในโครงการทำเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.2-1



ตารางที่ 4.2-1 การดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

| มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | สถานีตรวจวัด                                                                                                                                                                       | ดัชนีตรวจวัด                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา/ความถี่                      | ผลการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรฐาน / ปัญหา /<br>อุปสรรค/ การแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณภาพน้ำทะเล                               | - บริเวณท่าเรือ พิกัด<br>865000N 492500E<br>- ห่างจากสะพานท่าเรือ<br>ไปทางทิศเหนือ 1 กม.<br>พิกัด 864000N 492000E<br>- ห่างจากสะพานท่าเรือ<br>ไปทางทิศใต้ พิกัด<br>263250N 428500E | - ความลึก<br>- อุณหภูมิ<br>- ความโปร่งใส-ความขุ่น<br>- ความเค็ม<br>- ความเป็นกรด-ด่าง<br>- ปริมาณออกซิเจนในน้ำ<br>- ปริมาณของแข็งแขวนลอย<br>- น้ำมันและไขมัน<br>- ความสกปรกในรูปบีโอดี<br>- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด | 2 ครั้ง/ปี ตลอด<br>ระยะเวลา ดำเนินการ | ดำเนินการตรวจวัด วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568<br>- ความลึก มีค่าอยู่ระหว่าง 4.1-6.50 เมตร<br>- อุณหภูมิ มีค่าอยู่ระหว่าง 28.0-28.2 องศาเซลเซียส<br>- ความโปร่งใส มีค่าอยู่ระหว่าง 1.9-3.3 เมตร<br>- ความขุ่น มีค่าอยู่ระหว่าง 1.30-3.60 NTU<br>- ความเค็ม มีค่าอยู่ระหว่าง 31.3-31.7 ppt<br>- pH มีค่า 8.0-8.2<br>- DO มีค่าอยู่ระหว่าง 5.8-6.0 mg/L<br>- TSS มีค่า <2-17 mg/L<br>- BOD มีค่า <2 mg/L<br>- Oil and Grease มีค่า <3 mg/L<br>- TCB มีค่าอยู่ระหว่าง <1.8-330.0 MPN/100ml | - ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ยกเว้น ปริมาณของแข็งแขวนลอยบริเวณสถานีที่ 2 บริเวณห่างจากสะพานท่าเรือไปทางทิศเหนือ 1 กม. และบริเวณสถานีที่ 2 บริเวณห่างจากสะพานท่าเรือไปทางทิศเหนือ 1 กม. ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จากการตรวจสอบข้อมูลในช่วงที่ทำการเก็บตัวอย่าง มีลักษณะคลื่นลมแรงอยู่ในช่วงของมรสุมที่มีฝนตก |



ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) การดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

| มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | สถานีตรวจวัด | ดัชนีตรวจวัด | ระยะเวลา/ความถี่ | ผลการติดตามตรวจสอบ | มาตรฐาน / ปัญหา /<br>อุปสรรค/ การแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณภาพน้ำทะเล (ต่อ)                         |              |              |                  |                    | ทำให้น้ำผิวดินไหลลง<br>สู่ลำคลองในปริมาณ<br>มาก ประกอบกับ<br>บริเวณดังกล่าวอยู่<br>ใกล้เคียงกับแหล่ง<br>ชุมชนโดยรอบ และ<br>เป็นท่าเทียบเรือ ซึ่ง<br>มีเรือโดยสารอยู่เป็น<br>จำนวนมาก ซึ่งอาจมี<br>การทิ้งของเสียหรือ<br>น้ำเสียจากแหล่ง<br>ชุมชนหรือจากเรือลง<br>สู่แหล่งน้ำ ซึ่งอาจ<br>เป็นสาเหตุทำให้<br>ปริมาณแบคทีเรีย<br>กลุ่มโคลิฟอร์ม<br>ทั้งหมด มีปริมาณ<br>เพิ่มขึ้นและพบการ<br>ปนเปื้อนของน้ำมัน<br>และไขมันได้ |



ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) การดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

| มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | สถานีตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                     | ดัชนีตรวจวัด                                                                                                   | ระยะเวลา/ความถี่                      | ผลการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรฐาน / ปัญหา /<br>อุปสรรค/ การแก้ไข                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. นิเวศวิทยาทางน้ำ                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- บริเวณท่าเรือ พิกัด<br/>865000N 492500E</li><li>- ห่างจากสะพานท่าเรือ<br/>ไปทางทิศเหนือ 1 กม.<br/>พิกัด 864000N 92000E</li><li>- ห่างจากสะพานท่าเรือ<br/>ไปทางทิศใต้ พิกัด<br/>263250N 428500E</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- แพลงก์ตอนพืช</li><li>- แพลงก์ตอนสัตว์</li><li>- สัตว์หน้าดิน</li></ul> | 2 ครั้ง/ปี ตลอด<br>ระยะเวลา ดำเนินการ | <p>ดำเนินการตรวจวัด วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- แพลงก์ตอนพืช มีความหนาแน่น อยู่ระหว่าง<br/>56,884-202,011 เซลล์ต่อลิตร จำนวนทั้งหมด 80-<br/>86 ชนิด ดัชนีความหลากหลาย 3.2051-3.3327</li><li>- แพลงก์ตอนสัตว์ มีความหนาแน่น อยู่ระหว่าง<br/>1,592-2,364 ตัวต่อลิตร จำนวนทั้งหมด 10-13 ชนิด<br/>ดัชนีความหลากหลาย 1.2132-1.9417</li><li>- สัตว์หน้าดิน มีความหนาแน่น อยู่ระหว่าง 15-90 ตัว<br/>ต่อตารางเมตร จำนวนทั้งหมด 1-4 ชนิด ดัชนีความ<br/>หลากหลาย 0.0000-1.0397</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- ผลการตรวจวัดมีค่า<br/>อยู่ในเกณฑ์<br/>มาตรฐาน</li></ul> |



ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) การดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

| มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | สถานีตรวจวัด                                      | ดัชนีตรวจวัด                                                                                           | ระยะเวลา/<br>ความถี่                   | ผลการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรฐาน / ปัญหา /<br>อุปสรรค/ การแก้ไข    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3. การจัดการน้ำเสีย                            | - บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย<br>หลังผ่านระบบบำบัด | - โอโดโร<br>- ความเป็นกรด-ด่าง<br>- น้ำมันและไขมัน<br>- ความสกปรกในรูปบีโอดี<br>- ปริมาณของแข็งแขวนลอย | ทุกเดือน ตลอด<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | - pH = 6.6-8.2<br>- BOD= 6.5-30.3 mg/L<br>- TSS = <5-29 mg/L<br>- Oil & Grease= <3-4 mg/L<br>- E.coli = 490.0-330,000.0 MPN/100 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์<br>มาตรฐาน |
| 4. การจัดการขยะ                                | - บริเวณพื้นที่ดำเนินการบน<br>ฝั่งและท่าเทียบเรือ | - ชนิด และปริมาณขยะจาก<br>นักท่องเที่ยว<br>- ความเพียงพอของอุปกรณ์<br>ในการรวบรวม และจัดเก็บ           | ทุกเดือน ตลอด<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568<br>พบว่า ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2568<br>ส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป มีปริมาณรวมทั้งสิ้น<br>ประมาณ 238.45 ตัน สำหรับเดือนพฤษภาคมและ<br>เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 อยู่ระหว่างสัญญาจ้าง<br>เหมาเก็บขนขยะมูลฝอยภายในท่าเทียบเรือ<br>ท่องเที่ยวอ่าวฉลอง เริ่มสัญญา 1 พฤษภาคม พ.ศ.<br>2568 ทำให้ไม่ทราบปริมาณขยะในเดือนพฤษภาคม<br>และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 แสดงรายละเอียดดัง<br>ภาคผนวกข-7และภาคผนวก ข-10 | - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค                    |



ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) การดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

| มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม            | สถานีตรวจวัด                                     | ดัชนีตรวจวัด                                                                                                     | ระยะเวลา/<br>ความถี่                   | ผลการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรฐาน / ปัญหา /<br>อุปสรรค/ การแก้ไข |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 5. การคมนาคม<br>5.1 การคมนาคมทางบก<br>5.2 การคมนาคมทางน้ำ | - ห้าแยกคลองท่าเรืออ่าวฉลอง<br>- ท่าเรืออ่าวฉลอง | - ปริมาณการจราจร<br>- อุบัติเหตุการจราจร<br>- จำนวนเรือ ประเภทเรือที่<br>เข้าเทียบท่า<br>- อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น | ทุกเดือน ตลอด<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568<br>พบอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก 7 ครั้ง อุบัติเหตุ<br>จากการจราจรทางน้ำ 2 ครั้ง สำหรับการจราจรทาง<br>น้ำ มีจำนวนเรือที่เข้าเทียบท่าทั้งหมดจำนวน<br>18,566 ลำ โดยเดือนที่มีจำนวนเรือเข้าเทียบท่ามาก<br>ที่สุดได้แก่เดือนมกราคม รองลงมาคือเดือน<br>กุมภาพันธ์ ส่วนใหญ่เป็นเรือใบ 2 ท้อง /<br>Catamaran Sailing (CS) และเรือเร็ว / Speed<br>Boat (M) แสดงดังตารางที่ 3.4-13 แสดง<br>รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข-11 | - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค                 |



ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) การดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

| มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | สถานีตรวจวัด                 | ดัชนีตรวจวัด                                                                                                  | ระยะเวลา/<br>ความถี่                  | ผลการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรฐาน / ปัญหา /<br>อุปสรรค/ การแก้ไข |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 6. สุขภาพและการ<br>ท่องเที่ยว                  | - บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง | - จำนวนนักท่องเที่ยวชาว<br>ไทยและต่างประเทศ<br>- จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว<br>- ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว | ทุกเดือน<br>ตลอดระยะเวลา<br>ดำเนินการ | โครงการดำเนินการบันทึกข้อมูลเป็นประจำทุกวัน<br>และจัดทำรายงานสรุปประจำเดือนตลอดระยะเวลา<br>ดำเนินการ โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน<br>พ.ศ. 2568 พบนักท่องเที่ยวทั้งหมดประมาณ<br>387,907 คน แบ่งเป็น สัญชาติไทย จำนวน 23,545<br>คน และสัญชาติอื่นๆ จำนวน 334,362 คน เดือนที่มี<br>นักท่องเที่ยวมากที่สุดได้แก่ เดือนมกราคม รองลงมา<br>คือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 แสดงดังตารางที่<br>3.4-14 จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วน<br>ใหญ่ ได้แก่ เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไม้ท่อน เกาะ<br>โหล่น เกาะไข่ เกาะดอกไม้ เกาะราชาใหญ่ เกาะ<br>ราชาน้อย เกาะสิมิลัน แหลมพรหมเทพ หาดกะตะ<br>หาดราไวย์ อ่าวพังงา เป็นต้น แสดงรายละเอียดดัง<br>ภาคผนวก ข-11 | - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค                 |



ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) การดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

| มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                           | สถานีตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ดัชนีตรวจวัด                                                           | ระยะเวลา/<br>ความถี่                                                                                               | ผลการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรฐาน / ปัญหา /<br>อุปสรรค/ การแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 7. การเปลี่ยนแปลง<br>ชายฝั่งและกระแสน้ำ<br>7.1 การเปลี่ยนแปลง<br>ชายฝั่ง | - หมดหลักฐาน 8 สถานี บริเวณ<br>ชายฝั่งฉลอง<br>- จท. A พิกัด<br>86451.729N 428173.946E<br>- จท. A-1 พิกัด<br>864521.139N 28156.687E<br>- ATT2 พิกัด<br>864184.872N 428082.289E<br>- ATT2B พิกัด<br>864213.165N 427992.083E<br>- ATT4 พิกัด<br>863949.78N 428014.596E<br>- ATT4B พิกัด<br>863960.279N 427992.928E<br>- ผจท.008 พิกัด<br>865029.781N 428573.675E<br>- จท 8-1 พิกัด<br>864778.457 N428315.35 E | - สร้างพิกัดหมดหลัก<br>ถาวร 4 คู่<br>- สำรวจชายฝั่ง<br>(Beach Profile) | 2 ครั้ง/ปี (ใน 2<br>ฤดูมรสุม) เป็น<br>ระยะเวลา 2 ปี<br>หากการ<br>เปลี่ยนแปลงไม่มี<br>นัยสำคัญให้ตรวจ<br>5 ปี/ครั้ง | โครงการทำการสำรวจลักษณะพื้นฐานของ<br>ชายหาดและกระแสน้ำทำเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าว<br>ฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม<br>พ.ศ. 2564 โครงการจะดำเนินการสำรวจลักษณะ<br>พื้นฐานของชายหาดและกระแสน้ำทำเทียบเรือ<br>ท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต อีกครั้งในปี พ.ศ.<br>2569 ผลการสำรวจแสดงรายละเอียดดังภาคผนวก<br>ข-12 | - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค                 |



ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) การดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

| มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | สถานีตรวจวัด                 | ดัชนีตรวจวัด                                                                                                                               | ระยะเวลา/<br>ความถี่                   | ผลการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรฐาน / ปัญหา /<br>อุปสรรค/ การแก้ไข |
|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 8. แผนการตรวจติดตาม<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม      | - บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง | - ดำเนินการตามที่<br>มาตรการได้กำหนด<br>ไว้<br>- ข้อผิดพลาด/ปัญหาที่<br>ทำให้ไม่สามารถ<br>ดำเนินงานตาม<br>มาตรการต่างๆ ที่<br>เสนอไว้ในแผน | ทุกเดือน ตลอด<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | การติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจติดตาม<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี<br>กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตาม<br>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ<br>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>ในโครงการทำเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จังหวัด<br>ภูเก็ต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระยะ<br>ดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568<br>พบว่า โครงการดำเนินการครบถ้วนและได้ยึดถือปฏิบัติ<br>ตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด | - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค                 |