# เอกสารแนบ

**เอกสารแนบที่ 1** เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

**เอกสารแนบที่ 2** มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

**เอกสารแนบที่ 3** หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

**เอกสารแนบที่ 4** ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

**เอกสารแนบที่ 5** บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

**เอกสารแนบที่ 6** การซ้อมอพยพอัคคีภัย

**เอกสารแนบที่ 7** บันทึกการตรวจสอบปั๊มน้ำ

**เอกสารแนบที่ 8** บันทึกการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

**เอกสารแนบที่ 9** รายงานการฉีดพ่นแมลง

**เอกสารแนบที่ 10** ใบเสร็จมูลฝอย

**เอกสารแนบที่ 11** ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า/น้ำ

**เอกสารแนบที่ 12** รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

เอกสารแนบที่ 1

# เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙๘๔๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๘๓๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ค-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ค-๐๐๐๒

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ๑) นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวสุภาภา ภักดีสุวรรณ์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๒
- ๓) นางสาววันวิสา นวลใย ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๓
- ๔) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๔
- ๕) นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๕

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เตชะศวินทร์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๙๐
ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙๘๔๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| 1 | Biochemical Oxygen Demand | 5-Day BOD Test, Azide Modification Method |
| 2 | Chemical Oxygen Demand | Closed Reflux, Titrimetric Method |
| 3 | Oil & Grease | Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method |
| 4 | pH | Electrometric Method |
| 5 | Sulfide | Iodometric Method |
| 6 | Total Dissolved Solids | Dried at 180 °C |
| 7 | Total Kjeldahl Nitrogen | Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method |
| 8 | Total Suspended Solids | Dried at 103-105 °C |

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายเรศวร์ ตรียงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้

แบบ กมช./สมอ ๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

# ใบรับรองระบบงาน
(Certificate of Accreditation)

**อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑**
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

**เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

**ออกใบรับรองฉบับนี้ให้**
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

**ตั้งอยู่เลขที่**
(Address)

๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๙/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

**ได้รับการรับรองความสามารถ**
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

**หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐**
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้รับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03T10:25:56.593+07:00
5136f27e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

AMTIVO
amtivo.com

# Certificate of Registration

The management system of Certificate Number **621371**

**BK Nature Taurus Company Limited**
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

**ISO 9001:2015**

**The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand**

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from
**Initial Certification: 09 September 2019**
**Latest Issue: 07 September 2023**
**Expiry Date: 08 September 2024**
**Recertification Before: 08 September 2025**
**subject to annual assessments**

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
8289

Amtivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY

## รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

**ใบรับรองเลขที่** 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name): บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.): ทดสอบ 0590 (Testing 0590)

ฉบับที่ (Issue No.) 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (20 February B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ (Until) 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status): ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

| สาขาการทดสอบ (Field of Testing) | รายการทดสอบ (Parameter) | วิธีทดสอบ (Test Method) |
|---|---|---|
| สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) | | |
| 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater) | - pH<br>4.0 to 10.0 | - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, and part 4500-$H^+$ B |
| | - Total suspended solids (TSS)<br>6.0 mg/L to 1 000 mg/L | - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D |
| | - Total dissolved solids (TDS)<br>50.0 mg/L to 10 000 mg/L | - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C |
| 2. น้ำ (water) | - Iron (Fe)<br>0.10 mg/L to 3.0 mg/L | - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Fe B |



## รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

**ใบรับรองเลขที่** 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ (Issue No.) 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (20 February B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ (Until) 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status): ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

| สาขาการทดสอบ (Field of Testing) | รายการทดสอบ (Parameter) | วิธีทดสอบ (Test Method) |
|---|---|---|
| สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) | | |
| 2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.) | - Chloride (Cl)<br>5.0 mg/L to 1 000 mg/L | - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl B |
| 3. น้ำเสีย (wastewater) | - Chemical Oxygen Demand (COD)<br>40.0 mg/L to 10 000 mg/L | - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C |
| | - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)<br>3.0 mg/L to 1 000 mg/L | - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-$N_{org}$ B |
| | - Biochemical Oxygen Demand (BOD)<br>2.0 mg/L to 20.0 mg/L | - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O B |

เอกสารแนบที่ 2

# มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

# ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. ๒๕๖๗

---

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

"อาคาร" หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

"น้ำทิ้ง" หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคลทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม



(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

| ประเภทอาคาร | หน่วย | อาคาร ประเภท ก. | อาคาร ประเภท ข. | อาคาร ประเภท ค. | อาคาร ประเภท ง. |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑. อาคารอยู่อาศัย | | | | | |
| อาคารชุด | ห้องชุด | ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐ | ไม่ถึง ๑๐๐ | - |
| หอพัก | ห้อง | - | ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐ | ไม่ถึง ๕๐ |
| หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข | ห้อง | - | ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐ | ไม่ถึง ๕๐ |
| สถานรับเลี้ยงเด็ก | - | - | - | - | ทุกขนาด |
| สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง | - | - | - | - | ทุกขนาด |
| ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง | - | - | - | - | ทุกขนาด |
| ๒. อาคารพาณิชย์ | | | | | |
| โรงแรม | ห้อง | ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐ | ไม่ถึง ๖๐ | - |
| สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว | ตารางเมตร | - | ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ | ไม่ถึง ๑,๐๐๐ |
| โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ | | ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ | - | ไม่ถึง ๕,๐๐๐ |

| ประเภทอาคาร | หน่วย | อาคาร ประเภท ก. | อาคาร ประเภท ข. | อาคาร ประเภท ค. | อาคาร ประเภท ง. |
|---|---|---|---|---|---|
| อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน | | ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ | ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ | ไม่ถึง ๕,๐๐๐ |
| ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า | | ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ | - | ไม่ถึง ๕,๐๐๐ |
| ตลาด | | ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ | ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐ | ไม่ถึง ๑,๐๐๐ |
| ภัตตาคารหรือร้านอาหาร | | ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ | ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐ | ไม่ถึง ๒๕๐ |
| ๓. อาคารสถานพยาบาล | เตียง | ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐ | - | ไม่ถึง ๑๐ |

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

| พารามิเตอร์ | ค่ามาตรฐาน | | | |
|---|---|---|---|---|
| | อาคาร ประเภท ก. | อาคาร ประเภท ข. | อาคาร ประเภท ค. | อาคาร ประเภท ง. |
| ๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH) | ๕.๕ - ๙.๐ | ๕.๕ - ๙.๐ | ๕.๕ - ๙.๐ | ๕.๕ - ๙.๐ |
| ๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) | ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย<br>ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล |
| ๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร |
| ๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | - |



| พารามิเตอร์ | ค่ามาตรฐาน | | | |
|---|---|---|---|---|
| | อาคาร ประเภท ก. | อาคาร ประเภท ข. | อาคาร ประเภท ค. | อาคาร ประเภท ง. |
| | สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ | สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ | สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ | |
| | เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล | เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล | - | - |
| ๕. ซัลไฟด์ (Sulfide) | ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | - |
| ๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) | ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | - |
| ๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) | ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย<br>ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล |
| ๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล) | ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร) | ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร) | - | - |
| ๙ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล) | ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร) | ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร) | - | - |
| ๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล) | ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | - | - |

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอโดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)



ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

# เอกสารแนบที่ 3

# หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

ที่ ทส 1009.5/ 11941

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

10 ตุลาคม 2556

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะเบส ไฮท์ – ภูเก็ต

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/8839 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ที่ TTE 462/56 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการเดอะเบส ไฮท์ – ภูเก็ต ของบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 50/2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะเบส ไฮท์ – ภูเก็ต ของบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดพื้นที่โครงการ 2-2-44.3 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 14 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 358 ห้อง และให้บริษัทเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ 63/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้

ความเห็นชอบ...

ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะเบส ไฮท์ – ภูเก็ต ของบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด โดยให้บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD–ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางรวีวรรณ ภูริเดช)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6812
โทรสาร 0 2265 6616

ตารางที่ 2 (ต่อ 6)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| ● <u>ช่วงดำเนินการ</u><br>1. คุณภาพน้ำ<br>(I) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด | - บ่อสูบ<br>(ดูรูปที่ 3 และ 4 ประกอบ) | - pH<br>- BOD<br>- Suspended Solids<br>- Sulfide<br>- Total Dissolves Solids<br>- Settleable Solids<br>- Fat Oil & Grease<br>- TKN<br>- Total Coliform Bacteria<br>- Fecal Coliform Bacteria | - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |

ตารางที่ 2 (ต่อ 7)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| (2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด | - บ่อพักน้ำทิ้ง (ดูรูปที่ 3 และ 4 ประกอบ) | - pH<br>- BOD<br>- Suspended Solids<br>- Sulfide<br>- Total Dissolves Solids<br>- Settleable Solids<br>- Fat Oil & Grease<br>- TKN<br>- Total Coliform Bacteria<br>- Fecal Coliform Bacteria | - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |

[redacted]

ตารางที่ 2 (ต่อ 8)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| (3) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | - ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ | 1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)<br>2. ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)<br>3. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)<br>4. การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)<br>5. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ | - เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดรายละเอียดผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) | - เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวันและบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (เทศบาลนครภูเก็ต) ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |

ตารางที่ 2 (ต่อ 9)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)<br>6. การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)<br>7. การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)<br>8. การทำงานของเครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)<br>9. การทำงานของเครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)<br>10. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | | | |

ตารางที่ 2 (ต่อ 10)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 11. อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)<br>12. ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)<br>13. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข | | | |
| **2. น้ำใช้** | 1. เส้นท่อประปา | - การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| | 2. ถังเก็บน้ำใช้ | - ความสะอาด | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |

ตารางที่ 2 (ต่อ 11)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. มูลฝอย | - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ | - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง<br>- ความสะอาด | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| 4.ระบบป้องกันอัคคีภัย | 1) อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย | - สภาพพร้อมใช้งาน | - ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์ | - 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| | 2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง | - มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้ งาน | - ทดสอบอุปกรณ์ | - 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| | 3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ | - สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |

ตารางที่ 2 (ต่อ 12)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4) อุปกรณ์ดับเพลิง | | | | |
| | - เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ | - สภาพพร้อมใช้งาน<br>- อายุการใช้งาน | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| | - หัวรับน้ำดับเพลิง | - สภาพพร้อมใช้งาน<br>- เข้าถึงได้สะดวก | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| | - สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) | - สภาพพร้อมใช้งาน<br>- เข้าถึงได้สะดวก | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| | - เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) | - สภาพพร้อมใช้งาน<br>- เข้าถึงได้สะดวก | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| | - ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) | - สภาพพร้อมใช้งาน<br>- เข้าถึงได้สะดวก | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |

[redacted]

ตารางที่ 2 (ต่อ 13)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5. บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น | - สภาพพร้อมใช้งาน<br>- ไม่มีสิ่งกีดขวาง | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| **5. ระบบระบายอากาศ** | 1. ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู | - ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| | 2. พัดลมระบายอากาศ | - สภาพพร้อมใช้งาน | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| **6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัยภายในโครงการ** | - ผู้พักอาศัยภายในโครงการ | - ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยภายในโครงการ | - ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที | - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |

ตารางที่ 2 (ต่อ 14)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1) พื้นที่โครงการ<br>- กรณีที่ภายในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น | - ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม<br>- ไม่มีสิ่งกีดขวาง | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| | 2) ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ | - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ | - การสอบถามความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน | - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |

[redacted]

ตารางที่ 2 (ต่อ 15)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. สระว่ายน้ำ<br>8.1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ | - สระว่ายน้ำ | - pH<br>- Residual Chlorine | - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| | - สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 2 จุด | - Coliform Bacteria<br>- จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* และ *Pseudomonas aeruginosa* ) | - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| | - ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ | - สภาพดีไม่ชำรุด | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |

[redacted]

ตารางที่ 2 (ต่อ 16)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 ความสะอาด/ปลอดภัย | - ขอบสระและทางเดินรอบสระว่ายน้ำ | - ไม่มีน้ำขัง | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| | - ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ | - สภาพดี ไม่ลบเลือน | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| | - อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต | - สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| | - พื้นสระว่ายน้ำ | - สภาพดีไม่แตกร้าว | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |

ตารางที่ 2 (ต่อ 17)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| | - อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ | - สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |
| | - ความสะอาดของสระว่ายน้ำ | - ไม่มีตะกอน ตะไคร่ และเศษผง | - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | - เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด |

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835564013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-005/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakpong Pongsiridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-05/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 06/01/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250103/17 | 250103/18 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 11.00 น. | 11.01 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| ฮีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835564013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-005/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakpong Pongsiridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-05/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 06/01/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250103/9 | 250103/10 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 11.05 น. | 11.06 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| ฮีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-014/68
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกฤทัศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกฤทัศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 06/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 06/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pengsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-13/01/2025 ว-290-จ-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 14/01/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250106/1 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำเข้าระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 09.10 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น | |
| กรด-เบส (pH) | - | Electrometric Method part 4500-$H^+$ B | 6.7 | 5.0-9.0 |
| บีโอดี (BOD) | mg/L | Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B | 163 [5] | ≤30 |
| ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | mg/L | Dried at 103 -105 °C part 2540D | 607 | ≤40 |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | mg/L | Dried at 180 °C part 2540C | 286 | ≤1,000 |
| ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) | mg/L | Macro-Kjeldahl part 4500-$N_{org}$B | 99.4 | ≤35 |
| ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][6] | mg/L | Iodometric part 4500-$S^{2-}$ F | 4.1 | ≤1.0 |
| ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][6] | mg/L | Partition & Gravimetric part 5520B | 26.0 | ≤20 |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-014/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกฤทัศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกฤทัศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 06/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 06/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pengsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-08/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 14/01/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250106/1 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำเข้าระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 09.10 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น | |
| การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6] | mL/L | Gravimetric part 2540F | 8.0 | - |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 22,000 | - |
| ฟิคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 3,800 | - |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-014/68
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 652 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 06/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 06/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-13/01/2025 ว-290-จ-2005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 14/01/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250106/2 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำออกระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 09.15 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน | |
| กรด-เบส (pH) | - | Electrometric Method part 4500-$H^+$ B | 6.8 | 5.0-9.0 |
| บีโอดี (BOD) | mg/L | Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B | 13.5 [5] | ≤30 |
| ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | mg/L | Dried at 103 -105 °C part 2540D | 23.0 | ≤40 |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | mg/L | Dried at 180 °C part 2540C | 217 | ≤1,000 |
| ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) | mg/L | Macro-Kjeldahl part 4500-$N_{org}$B | 19.6 | ≤35 |
| ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][6] | mg/L | Iodometric part 4500-$S^{2-}$ F | 0.16 | ≤1.0 |
| ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4] | mg/L | Partition & Gravimetric part 5520B | 4.7 | ≤20 |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-014/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 652 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 06/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 06/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-08/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 14/01/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250106/2 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำออกระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 09.15 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน | |
| การทดตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6] | mL/L | Gravimetric part 2540F | 0.10 | - |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 3,300 | - |
| ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 600 | - |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
– หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-014/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 06/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 06/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 08-10/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 14/01/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250106/3 | 250106/4 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Water [3] | Water [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 09.20 น. | 09.21 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลคอคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9215E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-014/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 06/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 06/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 08-10/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 14/01/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250106/5 | 250106/6 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Water [3] | Water [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 09.25 น. | 09.26 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลคอคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9215E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-064/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัทคลอราคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทงสำยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทงสำยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 15/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 15/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 15-17/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/01/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250115/21 | 250115/22 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 13.00 น. | 13.01 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลโคคัสออเรียส *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-064/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัทคลอราคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทงสำยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทงสำยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 15/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 15/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 15-17/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/01/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250115/23 | 250115/24 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 13.05 น. | 13.06 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลโคคัสออเรียส *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-095/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ – ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกตุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกตุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsridech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20-22/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) 23/01/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250120/62 | 250120/63 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 16.00 น. | 16.01 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Straphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

บริษัท บีเค เนเจอร ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-064/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ – ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกตุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกตุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsridech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20-22/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 23/01/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250120/64 | 250120/65 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 16.08 น. | 16.09 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Straphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.1@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-130/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทงสำหยกฤทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทงสำหยกฤทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 27/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakpong Pongsiridech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 28-30/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 31/01/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250127/17 | 250127/18 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 09.35 น. | 09.36 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.1@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-064/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทงสำหยกฤทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทงสำหยกฤทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 27/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakpong Pongsiridech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 28-30/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 31/01/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250127/19 | 250127/20 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 09.40 น. | 09.41 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-184/65

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทงสำหยกฤทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทงสำหยกฤทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07-09/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 10/02/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250207/26 | 250207/27 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.00 น. | 10.01 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [1][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [1][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลโคคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [1][6] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [1][6] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-064/65

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทงสำหยกฤทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทงสำหยกฤทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07-09/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 10/02/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250207/28 | 250207/29 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.16 น. | 10.17 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [1][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [1][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลโคคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [1][6] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [1][6] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. <2.0 หมายถึง NOT Detection

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4888 โทรสาร: 076 618985
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4888 Fax: 076 618985
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-213/68
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 662 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 662 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pengsindech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-17/02/2025 ว-290-9-0035
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/02/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250211/1 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำเข้าระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 08.42 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น | |
| กรด-เบส (pH) | - | Electrometric Method part 4500-$H^+$ B | 7.1 | 5.0-9.0 |
| บีโอดี (BOD) | mg/L | Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B | 910 [3] | ≤30 |
| ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | mg/L | Dried at 103 -105 °C part 2540D | 2,750 | ≤40 |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | mg/L | Dried at 180 °C part 2540C | 530 | ≤1,000 |
| ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) | mg/L | Macro-Kjeldahl part 4500-$N_{org}$B | 202.0 | ≤35 |
| ซัลไฟด์ (Sulfide) [7][8] | mg/L | Iodometric part 4500-$S^{2-}$ F | 5.2 | ≤1.0 |
| ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [5][6] | mg/L | Partition & Gravimetric part 5520B | 39.7 | ≤20 |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 235ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4888 โทรสาร: 076 618985
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4888 Fax: 076 618985
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-213/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 662 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 662 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pengsindech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-13/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/02/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250211/1 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำเข้าระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 08.42 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น | |
| การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [2][6] | mL/L | Gravimetric part 2540F | 15.0 | - |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [2][3] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | 33,000 | - |
| ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [2][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | 4,000 | - |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 235ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/586 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623555, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/586 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623555, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-213/68
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทงสัทยกฤติศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทงสัทยกฤติศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsirideeh [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-17/02/2025 ว-290-ข-3025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/02/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 25021/2 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำออกระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 08.48 น. | |
| สภาพตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น | |
| ศรด-เบส (pH) | - | Electrometric Method part 4500-$H^+$ B | 7.0 | 5.0-9.0 |
| บีโอดี (BOD) | mg/L | Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B | 23.5 [3] | ≤30 |
| ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | mg/L | Dried at 103 -105 °C part 2540D | 25.3 | ≤40 |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | mg/L | Dried at 180 °C part 2540C | 316 | ≤1,000 |
| ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) | mg/L | Macro-Kjeldahl part 4500-$N_{org}$ B | 26.2 | ≤35 |
| ซัลไฟด์ (Sulfide) [T]* | mg/L | Iodometric part 4500-$S^{2-}$ F | 0.32 | ≤1.0 |
| ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [T][G] | mg/L | Partition & Gravimetric part 5520B | 6.0 | ≤20 |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2557

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/586 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623555, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/586 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623555, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-213/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทงสัทยกฤติศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทงสัทยกฤติศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsirideeh [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-13/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/02/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 25021/2 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำออกระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 08.48 น. | |
| สภาพตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น | |
| การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [LB][F] | mL/L | Gravimetric part 2540F | 0.10 | - |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [T][N] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 3,600 | - |
| ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [T][N] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 1,000 | - |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่มีระเบียบข้อกำหนดมาตรฐานรับรองผล

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-213/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทงสำหยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทงสำหยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-13/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/02/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 25021113 | 25021114 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Water [3] | Water [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 08.52 น. | 08.53 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลโคคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-213/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทงสำหยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทงสำหยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-13/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/02/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 25021115 | 25021116 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Water [3] | Water [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 08.58 น. | 08.59 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลโคคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) -
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-252/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsindech [1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-21/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/02/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250219/25 | 250219/26 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 13.00 น. | 13.01 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] [illegible]

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-064/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsindech [1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-21/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/02/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250219/27 | 250219/28 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 13.07 น. | 13.08 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-337/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บีสิบคลอราคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทหารอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 652 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 652 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทหารอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 25/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somkiyong Pongsridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 25-27/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/02/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250225/16 | 250225/17 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 13.38 น. | 13.39 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Straphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-337/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บีสิบคลอราคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทหารอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 652 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 652 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทหารอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 25/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somkiyong Pongsridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 25-27/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/02/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250225/18 | 250225/19 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 13.46 น. | 13.47 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Straphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No 4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-371/68
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/03/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/03/2025
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongkiridech [4]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-10/03/2025
ว-290-4-0009
วันที่รายงานผล (Result Date) : 11/03/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250303/20 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำเข้าระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.00 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น | |
| กรด-เบส (pH) | - | Electrometric Method part 4500-$H^+$ B | 6.8 | 5.5-9.0 |
| บีโอดี (BOD) | mg/L | Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B | 880 [3] | ≤30 |
| ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | mg/L | Dried at 103 -105 °C part 2540D | 1,500 | ≤40 |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | mg/L | Dried at 180 °C part 2540C | 670 | ≤1,000 |
| ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) | mg/L | Macro-Kjeldahl part 4500-$N_{org}$B | 200 | ≤35 |
| ซัลไฟด์ (Sulfide) [5][6] | mg/L | Iodometric part 4500-$S^{2-}$ F | 5.2 | ≤1.0 |
| ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [5][6] | mg/L | Partition & Gravimetric part 5520B | 41.0 | ≤20 |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No 4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-371/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/03/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/03/2025
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongkiridech [4]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 04-06/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 11/03/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250303/20 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำเข้าระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.00 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น | |
| การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [5][6] | mL/L | Gravimetric part 2540F | 10.0 | - |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [5][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 30,000 | - |
| ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [5][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 4,100 | - |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 235ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่มีข้อระบุเกณฑ์การยอมรับสอบ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-371/68
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทงสัทยกฤติท ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทงสัทยกฤติท ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/03/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/03/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsindech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-10/03/2025 1-290-9-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 11/03/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250303/21 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำออกระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท จ |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10:11 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน | |
| กรด-เบส (pH) | - | Electrometric Method part 4500-$H^+$ B | 7.2 | 5.5-9.0 |
| บีโอดี (BOD) | mg/L | Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B | 21.0[3] | ≤30 |
| ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | mg/L | Dried at 103 -105 °C part 2540D | 18.0 | ≤40 |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | mg/L | Dried at 180 °C part 2540C | 322 | ≤1,000 |
| ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) | mg/L | Macro-Kjeldahl part 4500-$N_{org}$ B | 26.0 | ≤35 |
| ซัลไฟด์ (Sulfide) [5][6] | mg/L | Iodometric part 4500-$S^{2-}$ F | 0.32 | ≤1.0 |
| ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4] | mg/L | Partition & Gravimetric part 5520B | 5.3 | ≤20 |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-371/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทงสัทยกฤติท ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทงสัทยกฤติท ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/03/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/03/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsindech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 04-05/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 11/03/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250303/21 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำออกระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท จ |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10:11 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน | |
| การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6] | mL/L | Gravimetric part 2540F | 0.10 | - |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 3,300 | - |
| ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 500 | - |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-371/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ – ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/03/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/03/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsinidech [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-05/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 06/03/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250303/8 | 250303/9 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 11.49 น. | 11.50 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลคอกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][6] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][6] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-371/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ – ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/03/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/03/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsinidech [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-05/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 06/03/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250303/10 | 250303/11 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 11.57 น. | 11.58 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลคอกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][6] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][6] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No 4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-449/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ – ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนพงษ์ทยกฤติ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนพงษ์ทยกฤติ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/03/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/03/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-16/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/03/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250314/17 | 250314/18 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 13.05 น. | 13.06 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No 4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-449/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ – ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนพงษ์ทยกฤติ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนพงษ์ทยกฤติ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/03/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/03/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-16/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/03/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250314/19 | 250314/20 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 13.11 น. | 13.12 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-463/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนพงศ์พิทยาฤทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนพงศ์พิทยาฤทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/03/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/03/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsirideeh [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18-20/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 21/03/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250318/9 | 250318/10 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 11.03 น. | 11.05 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-463/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนพงศ์พิทยาฤทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนพงศ์พิทยาฤทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/03/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/03/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsirideeh [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18-20/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 21/03/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250318/11 | 250318/12 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 11.11 น. | 11.12 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-52168

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัทคลอลาการจุด เดอะ เบส ไฮท์ – ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 652 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 652 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/03/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 25/03/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samokpong Pongsiridech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 25-27/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/03/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250325/19 | 250325/20 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 12.00 น. | 12.01 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [1][3] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [1][3] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลโคคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [1][3] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [1][3] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-52168

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัทคลอลาการจุด เดอะ เบส ไฮท์ – ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 652 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 652 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/03/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 25/03/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samokpong Pongsiridech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 25-27/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/03/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250325/21 | 250325/22 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 12.06 น. | 12.07 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [1][3] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [1][3] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลโคคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [1][3] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [1][3] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619065
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619065
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-565/68
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsindech [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-08/04/2025 ว-290-ข-2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 09/04/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250403/1 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำเข้าระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 08.20 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น | |
| กรด-เบส (pH) | - | Electrometric Method part 4500-$H^+$ B | 6.6 | 5.5-9.0 |
| บีโอดี (BOD) | mg/L | Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B | 470 [3] | ≤30 |
| ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | mg/L | Dried at 103 -105 °C part 2540D | 623 | ≤40 |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | mg/L | Dried at 180 °C part 2540C | 324 | ≤1,000 |
| ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) | mg/L | Macro-Kjeldahl part 4500-$N_{org}$B | 140 | ≤35 |
| ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4] | mg/L | Iodometric part 4500-$S^{2-}$ F | 1.9 | ≤1.0 |
| ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4] | mg/L | Partition & Gravimetric part 5520B | 33.0 | ≤20 |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619065
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619065
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-565/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsindech [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 04-06/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 09/04/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250403/1 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำเข้าระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 08.20 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น | |
| การระเหยของตะกอน (Settleable Solids) [3][4] | mL/L | Gravimetric part 2540F | 6.0 | - |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 29,000 | |
| ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 3,600 | - |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 625955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619665
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 625955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619665
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-585/68
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 2-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกทุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกทุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsriadech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-08/04/2025 2-290-9-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 09/04/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250403/2 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำออกระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท 5 |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 08.25 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น | |
| กรด-เบส (pH) | - | Electrometric Method part 4500-$H^+$ B | 6.8 | 5.5-9.0 |
| บีโอดี (BOD) | mg/L | Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B | 26.0 [4] | ≤30 |
| ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | mg/L | Dried at 103 -105 °C part 2540D | 12.3 | ≤40 |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | mg/L | Dried at 180 °C part 2540C | 310 | ≤1,000 |
| ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) | mg/L | Macro-Kjeldahl part 4500-$N_{org}$B | 28.0 | ≤35 |
| ซัลไฟด์ (Sulfide) [5][6] | mg/L | Iodometric part 4500-$S^{2-}$ F | 0.27 | ≤1.0 |
| ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [5][6] | mg/L | Partition & Gravimetric part 5520B | 6.7 | ≤20 |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 625955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619665
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 625955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619665
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-585/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกทุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกทุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsriadech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 04-08/04/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 09/04/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250403/2 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำออกระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท 5 |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 08.25 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น | |
| การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [5][6] | mL/L | Gravimetric part 2540F | 0.10 | - |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [5][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 3,800 | - |
| ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [5][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 350 | - |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-565/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกตุติศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกตุติศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsindech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-05/04/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 09/04/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250403/3 | 250403/4 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Water [3] | Water [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 08.29 น. | 08.30 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลคือกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213E | N.D | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยผู้รับจ้างปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analysed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-565/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกตุติศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกตุติศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsindech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-05/04/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 09/04/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250403/5 | 250403/6 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Water [3] | Water [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 08.34 น. | 08.35 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลคือกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561017613 E-mail: bknature1@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-595/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsirideeh [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07-09/04/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 10/04/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250407/1 | 250407/2 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 09.00 น. | 09.01 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลโคคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561017613 E-mail: bknature1@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-595/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsirideeh [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07-09/04/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 10/04/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250407/3 | 250407/4 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 09.06 น. | 09.07 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลโคคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-616/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนพงศ์พิทยกฤติศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 662 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 662 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนพงศ์พิทยกฤติศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 16/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsirdech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21-23/04/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/04/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250418/13 | 250418/14 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 08.30 น. | 08.31 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Straphylococcus aureus (S. aureus)* [3][6] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][6] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-616/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนพงศ์พิทยกฤติศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 662 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 662 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนพงศ์พิทยกฤติศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 16/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsirdech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21-23/04/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/04/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250418/15 | 250418/16 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 08.35 น. | 08.36 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Straphylococcus aureus (S. aureus)* [3][6] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][6] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-682/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทรัพย์ทวีทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทรัพย์ทวีทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-26/04/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/04/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250424/25 | 250424/26 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 13.40 น. | 13.41 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E coli*) [3][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][6] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][6] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D., <2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 28/04/2568

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-682/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทรัพย์ทวีทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทรัพย์ทวีทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-26/04/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/04/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250424/27 | 250424/28 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 13.46 น. | 13.49 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][6] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][6] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][6] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D., <2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 28/04/2568

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

...End.

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835561012613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-722/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัทคลอสการ์ดการ์ดุล เดอะ เบส ไฮท์ – ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทรงพิทยายุทธ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทรงพิทยายุทธ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 30/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 30/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somsiporn Pongsuntech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/04-02/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/05/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250430/18 | 250430/19 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.00 น. | 10.01 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Straphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835561012613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-722/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัทคลอสการ์ดการ์ดุล เดอะ เบส ไฮท์ – ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนทรงพิทยายุทธ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทรงพิทยายุทธ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 30/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 30/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somsiporn Pongsuntech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/04-02/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/05/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250430/20 | 250430/21 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.06 น. | 10.07 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Straphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report

หน้า (Page) [illegible]
หมายเลขรายงาน (Report No.) [illegible]
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ [illegible]

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer): [illegible]
ที่อยู่ (Address): [illegible]
โทร (Tel.) [illegible] โทรสาร (Fax) [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): [illegible]
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): [illegible] วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): [illegible]
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): [illegible] ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampler's By): [illegible]
วันที่ทดสอบ (Testing Date): [illegible]
วันที่รายงานผล (Result Date): [illegible]

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250568/19 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำเข้าระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท 2 |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.50 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น | |
| ความเป็นกรด-ด่าง (pH) | - | Electrometric Method part 4500-$H^+$ B | 6.6 | 5.5-9.0 |
| บีโอดี (BOD) | mg/L | Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B | 310 [1,2] | ≤30 |
| ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | mg/L | Dried at 103 -105 °C part 2540D | 749 | ≤40 |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | mg/L | Dried at 180 °C part 2540C | 566 | ≤3,000 |
| ไนโตรเจน ทั้งหมด (Nitrogen, TKN) | mg/L | Macro-Kjeldahl part 4500-$N_{org}$ B | 67.2 | ≤35 |
| ซัลไฟด์ (Sulfide) [3,4] | mg/L | Iodometric part 4500-$S^{2-}$ F | 1.2 | ≤1.0 |
| ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3,4] | mg/L | Partition & Gravimetric part 5520B | 11.0 | ≤20 |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details:
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[redacted]

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report

หน้า (Page) [illegible]
หมายเลขรายงาน (Report No.) [illegible]

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer): [illegible]
ที่อยู่ (Address): [illegible]
โทร (Tel.) [illegible] โทรสาร (Fax) [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): [illegible]
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): [illegible] วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): [illegible]
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): [illegible] ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampler's By): [illegible]
วันที่ทดสอบ (Testing Date): [illegible]
วันที่รายงานผล (Result Date): [illegible]

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250568/19 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำเข้าระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท 2 |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.50 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น | |
| ตะกอนแขวนลอยตกได้ (Settleable Solids) [3,4] | mL/L | Gravimetric part 2540F | 7.5 | - |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3,4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | 16,500 | - |
| ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3,4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | 2,200 | - |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details:
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] NLA TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- ผลการทดสอบ ไม่ได้ระบุกรณีที่ค่าของเสียต่ำกว่าค่าต่ำสุดของเครื่องมือวัด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report

หน้า (Page): [illegible]
หมายเลขรายงาน (Report No.): [illegible]
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ [illegible]

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer): [illegible]
ที่อยู่ (Address): [illegible]
โทร (Tel.): [illegible] โทรสาร (Fax): [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): [illegible]
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): [illegible] วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): [illegible]
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): [illegible] ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): [illegible]
วันที่ทดสอบ (Testing Date): [illegible]
วันที่รายงานผล (Result Date): [illegible]

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard)[2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 2509[illegible] | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำออกระบบบำบัด | น้ำทิ้งจากการประเภท 5 |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.55 น. | |
| สภาพตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น | |
| ทดสอบ pH | - | Electrometric Method part 4500-$H^+$ B | 7.3 | 5.5-9.0 |
| บีโอดี (BOD) | mg/l | Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B | 28.0[3] | ≤30 |
| ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | mg/l | Dried at 103 -105 °C part 2540D | 30.0 | ≤40 |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | mg/L | Dried at 180 °C part 2540C | 554 | ≤1,500 |
| ไนโตรเจน ทั้งหมด (Nitrogen, TKN) | mg/L | Macro-Kjeldahl part 4500-$N_{org}$ B | 25.0 | ≤35 |
| ซัลไฟด์ (Sulfide)[4] | mg/L | Iodometric part 4500-$S^{2-}$ I | 0.53 | ≤1.0 |
| ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)[4] | mg/L | Partition & Gravimetric part 5520B | 0.47 | ≤20 |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 235ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[illegible]

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page): [illegible]
หมายเลขรายงาน (Report No.): [illegible]

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer): [illegible]
ที่อยู่ (Address): [illegible]
โทร (Tel.): [illegible] โทรสาร (Fax): [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): [illegible]
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): [illegible] วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): [illegible]
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): [illegible] ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): [illegible]
วันที่ทดสอบ (Testing Date): [illegible]
วันที่รายงานผล (Result Date): [illegible]

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard)[2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 2509[illegible] | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำออกระบบบำบัด | น้ำทิ้งจากการประเภท 5 |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.55 น. | |
| สภาพตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น | |
| การตะกอนของตะกอน (Settleable Solids)[4] | ml/L | Gravimetric part 2540F | 0.6[illegible] | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)[4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – B | 5,300 | - |
| ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)[4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – B | 500 | - |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 235ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ตามความเห็นแนบท้ายในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่มีระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report

หน้า (Page): 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.): [illegible]

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer): [illegible]
ที่อยู่ (Address): [illegible]
โทร (Tel.): [illegible] โทรสาร (Fax): [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): [illegible]
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): [illegible] วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): [illegible]
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): [illegible] ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): [illegible]
วันที่ทดสอบ (Testing Date): [illegible]
วันที่รายงานผล (Result Date): [illegible]

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ Method of Analysis [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 25/08/21 | 25/08/22 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 จุดเก็บส่วนลึก | น้ำสระว่ายน้ำ 1 จุดเก็บส่วนตื้น | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Water [3] | Water [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 11.05 น. | 11.06 น. | |
| สภาพตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10 |
| อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – F | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus (S. aureus)) [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9215 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9215F | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page): 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.): [illegible]

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer): [illegible]
ที่อยู่ (Address): [illegible]
โทร (Tel.): [illegible] โทรสาร (Fax): [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): [illegible]
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): [illegible] วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): [illegible]
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): [illegible] ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): [illegible]
วันที่ทดสอบ (Testing Date): [illegible]
วันที่รายงานผล (Result Date): [illegible]

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ Method of Analysis [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 25/08/23 | 25/08/24 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 จุดเก็บส่วนลึก | น้ำสระว่ายน้ำ 2 จุดเก็บส่วนตื้น | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Water [3] | Water [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 11.10 น. | 11.11 น. | |
| สภาพตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10 |
| อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – F | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus (S. aureus)) [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9215 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9215F | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report

หน้า (Page) [illegible]
หมายเลขรายงาน (Report No.) [illegible]
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ [illegible]

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) [illegible]
ที่อยู่ (Address) [illegible]
โทร (Tel.) [illegible] โทรสาร (Fax) [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) [illegible]
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) [illegible] วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) [illegible]
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) [illegible] ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) [illegible]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) [illegible]
วันที่รายงานผล (Result Date) [illegible]

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250958/19 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำเข้าระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท [illegible] |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.50 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ขุ่นดำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น | |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) | - | Electrometric Method part 4500-$H^+$ B | 6.6 | 5.5-9.0 |
| บีโอดี (BOD) | mg/L | Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B | 310 [1] | ≤30 |
| ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | mg/L | Dried at 103 -105 °C part 2540D | 749 | ≤40 |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | mg/L | Dried at 180 °C part 2540C | 568 | ≤3,000 |
| ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) | mg/L | Macro-Kjeldahl part 4500-$N_{org}$ B | 67.3 | ≤35 |
| ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4] | mg/L | Iodometric part 4500-$S^{2-}$ F | 1.2 | ≤1.0 |
| ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [5][6] | mg/L | Partition & Gravimetric part 5520B | 11.0 | ≤20 |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาดรวม พ.ศ.2567

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report

หน้า (Page) [illegible]
หมายเลขรายงาน (Report No.) [illegible]

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) [illegible]
ที่อยู่ (Address) [illegible]
โทร (Tel.) [illegible] โทรสาร (Fax) [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) [illegible]
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) [illegible] วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) [illegible]
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) [illegible] ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) [illegible]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) [illegible]
วันที่รายงานผล (Result Date) [illegible]

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250958/19 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำเข้าระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท [illegible] |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.50 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ขุ่นดำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น | |
| ตะกอนแขวนลอยตกได้ (Settleable Solids) [1][4] | mL/L | Gravimetric part 2540F | 7.5 | - |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [1][5] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A + E | 16,500 | - |
| ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [1][5] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A + E | 5,200 | - |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาดรวม พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่มีระบุในกฎหมายที่ใช้บังคับ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report

หน้า (Page) [illegible]
หมายเลขรายงาน (Report No.) : [illegible]
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ [illegible]

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : [illegible]
ที่อยู่ (Address) : [illegible]
โทร (Tel.) [illegible] โทรสาร (Fax) [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : [illegible]
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : [illegible] วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : [illegible]
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : [illegible] ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : [illegible]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : [illegible]
วันที่รายงานผล (Report Date) : [illegible]

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 25050520 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำออกระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท 3 |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.55 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น | |
| ความเป็นกรด-ด่าง (pH) | - | Electrometric Method part 4500-$H^+$ B | 7.5 | 5.5-9.0 |
| บีโอดี (BOD) | mg/L | Azide Modification part 4500-O C 5-Days BOD Test part 5210B | 28.2 [3] | <30 |
| ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | mg/L | Dried at 103 - 105 °C part 2540D | 30.0 | <40 |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | mg/L | Dried at 180 °C part 2540C | 554 | <1,500 |
| ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) | mg/L | Macro-Kjeldahl part 4500-$N_{org}$ B | 15.0 | <35 |
| ซัลไฟด์ (Sulfide) [4] | mg/L | Iodometric part 4500-$S^{2-}$ F | 0.93 | <1.0 |
| ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [4] | mg/L | Partition & Gravimetric part 5520B | 0.67 | <20 |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาดต่างๆ พ.ศ. 2560

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) [illegible]
หมายเลขรายงาน (Report No.) : [illegible]

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : [illegible]
ที่อยู่ (Address) : [illegible]
โทร (Tel.) [illegible] โทรสาร (Fax) [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : [illegible]
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : [illegible] วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : [illegible]
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : [illegible] ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : [illegible]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : [illegible]
วันที่รายงานผล (Report Date) : [illegible]

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 25050520 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำออกระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท 3 |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.55 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น | |
| ตะกอนหนักของแข็งตกตอน (Settleable Solids) [4] | mL/L | Gravimetric part 2540F | 0.60 | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | 5,300 | |
| ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | 800 | - |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาดต่างๆ พ.ศ. 2560

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาดต่างๆ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560

[3] Not TISI Accredited

[4] ทำทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ตามความเห็นของบริษัทฯ

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015615 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report

หน้า (Page) [illegible]
หมายเลขรายงาน (Report No.) [illegible]

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) [illegible]
ที่อยู่ (Address) [illegible]
โทร (Tel.) [illegible] โทรสาร (Fax) [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) [illegible]
วันเก็บตัวอย่าง (Sampling Date) [illegible] วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) [illegible]
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) [illegible] ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling by) [illegible]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) [illegible]
วันที่รายงานผล (Result Date) [illegible]

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 25/508/21 | 25/508/22 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Water | Water | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 11.05 น. | 11.05 น. | |
| สภาพตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลโคคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9215 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาสแอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
(3) Not TISI Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) [illegible]
หมายเลขรายงาน (Report No.) [illegible]

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) [illegible]
ที่อยู่ (Address) [illegible]
โทร (Tel.) [illegible] โทรสาร (Fax) [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) [illegible]
วันเก็บตัวอย่าง (Sampling Date) [illegible] วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) [illegible]
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) [illegible] ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) [illegible]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) [illegible]
วันที่รายงานผล (Result Date) [illegible]

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 25/508/23 | 25/508/24 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Water | Water | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 11.10 น. | 11.11 น. | |
| สภาพตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลโคคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9215 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาสแอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
(3) Not TISI Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-75408

| | |
|---|---|
| ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) | บริษัท คลอฟาการ์ซูด เดอะ เบส โฮท์ - ภูเก็ต |
| ที่อยู่ (Address) | 99/359 ถนนทรัพย์ยอดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 |
| | โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077 |
| สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) | The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทรัพย์ยอดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 |
| วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) | 15/05/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling |
| วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) | 15/05/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsridech [1] |
| วันที่ทดสอบ (Testing Date) | 15-17/05/2025 |
| วันที่รายงานผล (Result Date) | 19/05/2025 |

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250515/13 | 250515/14 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 12.00 น. | 12.01 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-75408

| | |
|---|---|
| ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) | บริษัท คลอฟาการ์ซูด เดอะ เบส โฮท์ - ภูเก็ต |
| ที่อยู่ (Address) | 99/359 ถนนทรัพย์ยอดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 |
| | โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077 |
| สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) | The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนทรัพย์ยอดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 |
| วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) | 15/05/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling |
| วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) | 15/05/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsridech |
| วันที่ทดสอบ (Testing Date) | 15-17/05/2025 |
| วันที่รายงานผล (Result Date) | 19/05/2025 |

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250515/15 | 250515/16 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 12.05 น. | 12.06 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-841/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : จิตินุกคลอาการชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 23/05/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 23/05/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsindech [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 23-26/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/05/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250523/1 | 250523/2 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.03 น. | 10.04 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-841/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : จิตินุกคลอาการชุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 23/05/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 23/05/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsindech [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 23-26/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/05/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250523/3 | 250523/4 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.11 น. | 10.12 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ห่างจากปั๊มแน่นอนในการวัด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-841/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท คลอฮาการ ดุสิต เดอะ เบส ไซท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนพงษ์ทยกฤติ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนพงษ์ทยกฤติ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 23/05/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 23/05/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somsopong Ponsanidech [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 23-25/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/05/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250523/1 | 250523/2 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.03 น. | 10.04 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-841/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท คลอฮาการ ดุสิต เดอะ เบส ไซท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนพงษ์ทยกฤติ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนพงษ์ทยกฤติ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 23/05/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 23/05/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somsopong Ponsanidech [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 23-25/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/05/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250523/3 | 250523/4 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.11 น. | 10.12 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ตัวอย่างไม่ผ่านมาตรฐานวิเคราะห์

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4883 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4883 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-675/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ดลลาการจุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์พิทยกุชิต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 082 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 082 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์พิทยกุชิต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 30/05/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 30/05/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somkiapong Pongsuridech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 02-04/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/06/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250530/5 | 250530/6 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บสวนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 12.55 น. | 12.56 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลโคคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4883 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4883 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-675/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ดลลาการจุด เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหงส์พิทยกุชิต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 082 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 082 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหงส์พิทยกุชิต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 30/05/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 30/05/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somkiapong Pongsuridech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 02-04/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/06/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250530/7 | 250530/8 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บสวนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 13.00 น. | 13.01 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิโลโคคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2883, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2883, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature1@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-856/66
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 1-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ดอยอาคารสุด เดอะ เบส ไซท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนเทพรัตนอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 652 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 652 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนเทพรัตนอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 06/06/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 06/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakporng pongsinideeh [1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-10/06/2025 9-250-9-0045
วันที่รายงานผล (Result Date) : 12/06/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250606/23 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำเข้าระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.00 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น | |
| ภาวะความเป็นกรด-เบส (pH) | - | Electrometric Method part 4500-$H^+$ B | 6.9 | 5.5-9.0 |
| บีโอดี (BOD) | mg/L | Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B | 580 [3] | ≤30 |
| ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | mg/L | Dried at 103 -105 °C part 2540D | 775 | ≤40 |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | mg/L | Dried at 180 °C part 2540C | 640 | ≤1,000 |
| ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) | mg/L | Macro-Kjeldahl part 4500-$N_{org}$B | 108.0 | ≤35 |
| ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4] | mg/L | Iodometric part 4500-$S^{2-}$ F | 1.0 | ≤1.0 |
| ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][5] | mg/L | Partition & Gravimetric part 5520B | 10.0 | ≤20 |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2883, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2883, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature1@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-856/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ดอยอาคารสุด เดอะ เบส ไซท์ - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนเทพรัตนอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 652 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 652 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนเทพรัตนอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 06/06/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 06/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakporng pongsinideeh [1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-10/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 12/06/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250606/23 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำเข้าระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.00 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น | |
| การตกตะกอนของตะกอน (Settleable Solids) [3][4] | mL/L | Gravimetric part 2540F | 7.8 | - |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | 16,000 | - |
| ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | 3,000 | - |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่มีระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619985
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619985
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-690/68
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท คลอดอาคารจุด เดอะ เบส โฮม - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหลังหยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหลังหยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 06/06/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 06/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsirideeh
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-13/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 12/06/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250606/24 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำออกระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.05 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน | |
| กรด-เบส (pH) | - | Electrometric Method part 4500-$H^+$ B | 7.7 | 5.5-9.0 |
| บีโอดี (BOD) | mg/L | Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B | 25.0 [3] | ≤30 |
| ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | mg/L | Dried at 103 -105 °C part 2540D | 36.0 | ≤40 |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | mg/L | Dried at 180 °C part 2540C | 554 | ≤1,000 |
| ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) | mg/L | Macro-Kjeldahl part 4500-$N_{org}$B | 28.1 | ≤35 |
| ซัลไฟด์ (Sulfide) [TISI] | mg/L | Iodometric part 4500-$S^{2-}$ F | 0.51 | ≤1.0 |
| ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [TISI] | mg/L | Partition & Gravimetric part 5520B | 0.67 | ≤20 |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 พึงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619985
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619985
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-690/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท คลอดอาคารจุด เดอะ เบส โฮม - ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหลังหยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 682 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหลังหยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/06/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 06/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsirideeh
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-13/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 12/06/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250606/24 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำออกระบบบำบัด | น้ำทิ้งอาคาร |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Wastewater | ประเภท ข |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.05 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | เหลืองขุ่น มีตะกอน | |
| การตกของตะกอน (Settleable Solids) [3][4] | mL/L | Gravimetric part 2540F | 0.50 | - |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 3,000 | - |
| ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E | 750 | - |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 พึงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่มีข้อระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 625955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร 076 619065
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 625955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619065
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-896/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : [illegible]
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 652 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 652 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 05/06/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 06/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaepong pongsirideech [1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-10/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 10/06/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250606/25 | 250606/26 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Water [3] | Water [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.10 น. | 10.11 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [1][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [1][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลคัคคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [1][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [1][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 625955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร 076 619065
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 625955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619065
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-896/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : [illegible]
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 652 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 652 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 05/06/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 06/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaepong pongsirideech [1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-10/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 10/06/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250606/27 | 250606/28 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | Water [3] | Water [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.16 น. | 10.17 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [1][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [1][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลคัคคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [1][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [1][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature1@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : [illegible]

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : [illegible]
ที่อยู่ (Address) : [illegible]
โทร (Tel.) : [illegible] โทรสาร (Fax) : [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 93/359 ถนนเส้นทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต ตำบลศาลาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : [illegible] วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : [illegible] ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakiang Pongsinkeet
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : [illegible]
วันที่รายงานผล (Result Date) : [illegible]

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250612/30 | 250612/31 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.00 น. | 10.01 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลคอกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D | N.D | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature1@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : [illegible]

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : [illegible]
ที่อยู่ (Address) : [illegible]
โทร (Tel.) : [illegible] โทรสาร (Fax) : [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 93/359 ถนนเส้นทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต ตำบลศาลาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : [illegible] วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : [illegible]
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : [illegible] ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakiang Pongsinkeet
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : [illegible]
วันที่รายงานผล (Result Date) : [illegible]

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250612/32 | 250612/33 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 10.05 น. | 10.06 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลคอกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D | N.D | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561012613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-035/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : [illegible]
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหลังสวนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 [illegible] โทรสาร (Fax) : 076 682 [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหลังสวนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/06/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somkiang Pengwichech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18-20/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 23/06/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250618/13 | 250618/14 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 11.00 น. | 11.01 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561012613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-035/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : [illegible]
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนหลังสวนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 682 [illegible] โทรสาร (Fax) : 076 682 [illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนหลังสวนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/06/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somkiang Pengwichech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18-20/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 23/06/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250618/12 | 250618/13 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [3] | น้ำ [3] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 11.08 น. | 11.09 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

# Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : [illegible]

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท [illegible] – ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนเส้นทางภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 642 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 642 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนเส้นทางภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/06/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab samples
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 27/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somkiper a Pengsri-dech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/06-01/07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 02/07/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [3] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250627/19 | 250627/20 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 1 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [2] | น้ำ [2] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 11.00 น. | 11.01 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report


หมายเลขรายงาน (Report No.) : [illegible]-105/25

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท [illegible] – ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : 99/359 ถนนเส้นทางภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 642 075-6 โทรสาร (Fax) : 076 642 077

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Base Height Phuket เลขที่ 99/359 ถนนเส้นทางภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/06/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab samples
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 27/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somkiperpeng Pengsri-dech [*]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/06-01/07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 02/07/2025

| รายการทดสอบ (Parameter) | หน่วย (Unit) | วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1] | ผลการทดสอบ (Result) | | มาตรฐาน (Standard) [3] |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) | | | 250627/21 | 250627/22 | |
| ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) | | | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนลึก) | น้ำสระว่ายน้ำ 2 (จุดเก็บส่วนตื้น) | สระว่ายน้ำ |
| ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) | | | น้ำ [2] | น้ำ [2] | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) | | | 11.08 น. | 11.09 น. | |
| ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) | | | ใส | ใส | |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | <10.0 |
| อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4] | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E | <2.0 | <2.0 | ไม่พบ |
| สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4] | CFU/mL | Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B | N.D. | N.D. | ไม่พบ |
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4] | CFU/mL | Membrane Filter Technique part 9213 E | N.D. | N.D. | ไม่พบ |

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

แบบ ทส. ๑

## แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

---

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/359 ภ.หงษ์หยกยุทิศ ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-682-075 โทรสาร076-682-077 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบสไซท์-ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ 106/2556 (21ตุลาคม25256) ใบ อ.6 ออกให้โดย เทศบาลเมืองภูเก็ต หมดอายุ.... ไม่มี....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | การมีชีวิตผู้บังคับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.95 | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียสู่ระบายน้ำสาธารณะ | ปริมาณสารเคมีที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม/ถังเป็นต้น) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาชุมชนรบกวนและแจ้งเหตุ | |
| | | | | | | ระบบน้ำดีดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องดูดน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกรองแผ่นน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกรองแผ่นสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องดูดตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | ปั๊มๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) | | | |
| 1 มกราคม 2568 | 96 | 78 | 72.2 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 2 มกราคม 2568 | 95 | 83 | 50.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 3 มกราคม 2568 | 96 | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 4 มกราคม 2568 | 93 | 84 | 51.5 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 5 มกราคม 2568 | 99 | 76 | 72.2 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 6 มกราคม 2568 | 84 | 68 | 54.5 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 7 มกราคม 2568 | 73 | 64 | 60.8 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 8 มกราคม 2568 | 78 | 69 | 55.55 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 9 มกราคม 2568 | 77 | 85 | 78.85 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 10 มกราคม 2568 | 73 | 86 | 81.7 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 11 มกราคม 2568 | 76 | 86 | 82.7 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 12 มกราคม 2568 | 77 | 85 | 81.7 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 13 มกราคม 2568 | 76 | 71 | 67.45 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 14 มกราคม 2568 | 74 | 73 | 69.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 15 มกราคม 2568 | 78 | 73 | 68.5 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลดิบจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.95 | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีที่ใช้ (ชื่อปริมาณ/เปิดระบบ/ปิดระบบ) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตน.ม.) | ปัญหาชุมชนและแนวทางแก้ไข | อาจเป็นชื่อผู้บันทึก |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีคปกติ) | เครื่องดูดน้ำ (ปกติ/มีคปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีคปกติ) | เครื่องกรวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีคปกติ) | เครื่องกรวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีคปกติ) | เครื่องดูดตะกอน (ปกติ/มีคปกติ) | ปั๊มน้ำ (กระ) (ปกติ/มีคปกติ) | | | |
| 16 มกราคม 2568 | 76 | 72 | 68.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 17 มกราคม 2568 | 72 | 76 | 72.2 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 18 มกราคม 2568 | 78 | 71 | 67.45 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 19 มกราคม 2568 | 76 | 76 | 72.2 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 20 มกราคม 2568 | 76 | 72 | 68.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 21 มกราคม 2568 | 75 | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 22 มกราคม 2568 | 77 | 78 | 74.1 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 23 มกราคม 2568 | 75 | 85 | 81.7 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 24 มกราคม 2568 | 77 | 90 | 85.5 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 25 มกราคม 2568 | 74 | 78 | 74.1 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 26 มกราคม 2568 | 76 | 79 | 75.05 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 27 มกราคม 2568 | 79 | 105 | 99.75 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 28 มกราคม 2568 | 77 | 78 | 74.1 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 29 มกราคม 2568 | 80 | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 30 มกราคม 2568 | 74 | 81 | 79.95 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 31 มกราคม 2568 | 76 | 86 | 81.7 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| | 2,173 | 2,054 | 2226.0 | | | | | | | | | | | | [redacted] |

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดเดอะเบสไซท์ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99/359 หมู่ที่ : - ซอย : -

ถนน : หงษ์หยกอุทิศ แขวง/ตำบล : ตลาดใหญ่ เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076682075 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 358

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 106/2556 ออกให้โดย : เทศบาลนครภูเก็ต หมดอายุ : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

[redacted]

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 605.46 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เทศบาลนครภูเก็ต

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ยังไม่ได้รับการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,173.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,354.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,236.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์ 6.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

| | | |
|---|---|---|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ยังไม่พบปัญหา

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

## แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/359 ภ.หงษ์หยกอุทิศ ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-682-075 โทรสาร076-682-077 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบสไฮท์-ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ 106/2556 (21ตุลาคม25256) ใบ อ.6 ออกให้โดย เทศบาลเมืองภูเก็ต หมดอายุ....ไม่มี....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์) | ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) = 0.85 | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียสู่ระบายน้ำสาธารณะ | ปริมาณสารตะกอนจากถังดักไขมัน ซึ่งภาชนะที่ใช้เพื่อปริมาณเพื่อเคลื่อนที่โดยกรัม | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ภาพถ่ายประกอบ |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) | | | |
| 1 กุมภาพันธ์ 2025 | 74 | 67 | 63.65 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำมูล | ไม่มี | [redacted] |
| 2 กุมภาพันธ์ 2025 | 73 | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำมูล | ไม่มี | [redacted] |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | 72 | 79 | 75.05 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำมูล | ไม่มี | [redacted] |
| 4 กุมภาพันธ์ 2025 | 64 | 84 | 79.8 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำมูล | ไม่มี | [redacted] |
| 5 กุมภาพันธ์ 2025 | 74 | 90 | 85.5 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำมูล | ไม่มี | [redacted] |
| 6 กุมภาพันธ์ 2025 | 74 | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำมูล | ไม่มี | [redacted] |
| 7 กุมภาพันธ์ 2025 | 77 | 73 | 69.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำมูล | ไม่มี | [redacted] |
| 8 กุมภาพันธ์ 2025 | 74 | 80 | 76 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำมูล | ไม่มี | [redacted] |
| 9 กุมภาพันธ์ 2025 | 73 | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำมูล | ไม่มี | [redacted] |
| 10 กุมภาพันธ์ 2025 | 73 | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำมูล | ไม่มี | [redacted] |
| 11 กุมภาพันธ์ 2025 | 78 | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำมูล | ไม่มี | [redacted] |
| 12 กุมภาพันธ์ 2025 | 85 | 71 | 67.45 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำมูล | ไม่มี | [redacted] |
| 13 กุมภาพันธ์ 2025 | 73 | 104 | 98.8 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำมูล | ไม่มี | [redacted] |
| 14 กุมภาพันธ์ 2025 | 75 | 69 | 65.55 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำมูล | ไม่มี | [redacted] |
| 15 กุมภาพันธ์ 2025 | 75 | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำมูล | ไม่มี | [redacted] |

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อ ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ให้ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.95 | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือค่าสมรรถภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) | | | |
| 16 กุมภาพันธ์ 2025 | 73 | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 17 กุมภาพันธ์ 2025 | 70 | 78 | 74.1 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 18 กุมภาพันธ์ 2025 | 70 | 79 | 74.1 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 19 กุมภาพันธ์ 2025 | 82 | 76 | 72.2 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 20 กุมภาพันธ์ 2025 | 71 | 75 | 72.2 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 21 กุมภาพันธ์ 2025 | 75 | 45 | 42.75 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 22 กุมภาพันธ์ 2025 | 74 | 107 | 101.65 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 23 กุมภาพันธ์ 2025 | 76 | 76 | 72.2 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 24 กุมภาพันธ์ 2025 | 74 | 122 | 115.9 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 25 กุมภาพันธ์ 2025 | 74 | 65 | 61.75 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 26 กุมภาพันธ์ 2025 | 75 | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | 74 | 78 | 74.1 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 28 กุมภาพันธ์ 2025 | 77 | 70 | 66.5 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| TOTAL | 2,080 | 2,204 | 2093.8 | | | | | | | | | | | | |

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดเดอะเบสไฮท์ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99/359 หมู่ที่ : - ซอย : -

ถนน : หงษ์หยกยุทิศ แขวง/ตำบล : ตลาดใหญ่ เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076682075 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 358

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 106/2556 ออกให้โดย : เทศบาลนครภูเก็ต หมดอายุ : -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

[redacted]

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 605.46 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เทศบาลนครภูเก็ต

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ยังไม่ได้รับการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,080.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,204.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,093.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์ 6.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

| | | |
|---|---|---|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ยังไม่พบปัญหา

กำชี้แจง ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับเจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

## แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/359 ภ.หงษ์หยกอุทิศ ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-682-075 โทรสาร076-682-077 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบสไซท์-ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ 106/2556 (21ตุลาคม25256) ใบ อ.6 ออกให้โดย เทศบาลเมืองภูเก็ต หมดอายุ....ไม่มี....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อ ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | | | |
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารดักจับกลิ่นที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีสารหรือไม่มีสาร) | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีสิ่งปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีสิ่งปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีสิ่งปกติ) | เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีสิ่งปกติ) | เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีสิ่งปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีสิ่งปกติ) | ชิ้นส่วน (ระบุ) (ปกติ/มีสิ่งปกติ) | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | |
| 1 มีนาคม 2568 | 72 | 67 | 62.65 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] | |
| 2 มีนาคม 2568 | 75 | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 3 มีนาคม 2568 | 74 | 76 | 72.2 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 4 มีนาคม 2568 | 98 | 75 | 71.25 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 5 มีนาคม 2568 | 61 | 63 | 59.85 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 6 มีนาคม 2568 | 77 | 69 | 65.55 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 7 มีนาคม 2568 | 75 | 78 | 74.1 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 8 มีนาคม 2568 | 77 | 78 | 74.1 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 9 มีนาคม 2568 | 73 | 81 | 76.95 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 10 มีนาคม 2568 | 77 | 76 | 72.2 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 11 มีนาคม 2568 | 66 | 76 | 72.2 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 12 มีนาคม 2568 | 66 | 72 | 68.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 13 มีนาคม 2568 | 76 | 69 | 65.55 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 14 มีนาคม 2568 | 75 | 71 | 67.45 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 15 มีนาคม 2568 | 77 | 79 | 75.05 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.95 | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารเร่งชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (มีหรือไม่มีก็ได้) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | วันเวลาจุกของและแจ้งเวียน | หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามีเพิ่ม) |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ไม่ปกติ) | | | |
| 16 มีนาคม 2568 | 78 | 74 | 70.3 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 17 มีนาคม 2568 | 74 | 79 | 75.05 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 18 มีนาคม 2568 | 85 | 106 | 102.6 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 19 มีนาคม 2568 | 76 | 63 | 59.85 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 20 มีนาคม 2568 | 71 | 66 | 64.8 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 21 มีนาคม 2568 | 79 | 75 | 71.25 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 22 มีนาคม 2568 | 75 | 54 | 51.3 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 23 มีนาคม 2568 | 76 | 76 | 72.2 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 24 มีนาคม 2568 | 82 | 75 | 71.25 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 25 มีนาคม 2568 | 70 | 53 | 50.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 26 มีนาคม 2568 | 76 | 76 | 72.2 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 27 มีนาคม 2568 | 62 | 58 | 55.1 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 28 มีนาคม 2568 | 75 | 68 | 64.6 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 29 มีนาคม 2568 | 78 | 81 | 76.95 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 30 มีนาคม 2568 | 78 | 53 | 50.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 31 มีนาคม 2568 | 73 | 75 | 71.25 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| | 2,238 | 2,263 | 2149.85 | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะใบกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดเดอะเบสไลท์ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99/359 หมู่ที่ : - ซอย : -

ถนน : หงษ์หยกอุทิศ แขวง/ตำบล : ตลาดใหญ่ เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076682075 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่เกิน 500 จำนวนห้อง : 358

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 106/2556 ออกให้โดย : เทศบาลนครภูเก็ต หมดอายุ : -

[redacted] พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำ[redacted]

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 605.46 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เทศบาลนครภูเก็ต

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ยังไม่ได้รับการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,338.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,263.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,149.850 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรี 6.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

| | | |
|---|---|---|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ยังไม่พบปัญหา

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

## แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

---

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/359 ภ.หงษ์หยกอุทิศ ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-682-075 โทรสาร076-682-077 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบสไฮท์-ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ 106/2556 (21ตุลาคม25256) ใบ อ.6 ออกให้โดย เทศบาลเมืองภูเก็ต หมดอายุ....ไม่มี....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (กว/ชม) | ปริมาณน้ำใช้ในอาคารชุด เดอ แมนชั่นเนอร์ภูเก็ต (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9.95 | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีที่ใช้ สารเคมีที่ใช้ (ชื่อ,ปริมาณ) (ลิตร,กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถ่ายจากระบบบำบัดน้ำเสียดิบน้ำเข้าถังตกตะกอน (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | สาเหตุเสียไม่เก็บ |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) | | | |
| 1 เมษายน 2566 | 65 | 62 | 49.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 2 เมษายน 2566 | 73 | 71 | 67.45 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | |
| 3 เมษายน 2566 | 76 | 66 | 64.8 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | |
| 4 เมษายน 2566 | 75 | 64 | 60.8 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | |
| 5 เมษายน 2566 | 71 | 63 | 60.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | |
| 6 เมษายน 2566 | 77 | 77 | 73.15 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | |
| 7 เมษายน 2566 | 76 | 62 | 49.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | |
| 8 เมษายน 2566 | 70 | 75 | 74.1 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | |
| 9 เมษายน 2566 | 76 | 66 | 53.2 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | |
| 10 เมษายน 2566 | 73 | 71 | 67.45 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | |
| 11 เมษายน 2566 | 74 | 70 | 66.5 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | |
| 12 เมษายน 2566 | 77 | 61 | 48.45 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | |
| 13 เมษายน 2566 | 100 | 61 | 48.45 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | |
| 14 เมษายน 2566 | 80 | 61 | 48.45 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | |
| 15 เมษายน 2566 | 84 | 76 | 72.2 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | |

| ปี เดือน วัน | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำเสียไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีประเภทต่อไปนี้ที่ใช้ (ชื่อปริมาณ/สัปดาห์/วัน) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | การเยี่ยมชมรู้บันทึก |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวนกรองน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวนตะกอนสารเคมี (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ไม่ปกติ) | ปั๊มระบายน้ำทิ้ง (ปกติ/ไม่ปกติ) | | | | |
| 16 เมษายน 2568 | 75 | 52 | 49.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] | |
| 17 เมษายน 2568 | 73 | 62 | 49.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 18 เมษายน 2568 | 68 | 75 | 64.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 19 เมษายน 2568 | 71 | 69 | 65.55 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 20 เมษายน 2568 | 67 | 57 | 45.15 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 21 เมษายน 2568 | 74 | 54 | 51.3 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 22 เมษายน 2568 | 75 | 53 | 50.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 23 เมษายน 2568 | 76 | 63 | 59.85 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 24 เมษายน 2568 | 75 | 58 | 53.25 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 25 เมษายน 2568 | 77 | 53 | 50.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 26 เมษายน 2568 | 78 | 76 | 72.2 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 27 เมษายน 2568 | 70 | 63 | 60.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 28 เมษายน 2568 | 65 | 63 | 59.85 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 29 เมษายน 2568 | 79 | 73 | 69.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 30 เมษายน 2568 | 80 | 68 | 59.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| | 2,290 | 1,820 | 1,729 | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

แบบ ทล. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดเดอะเบสไทด์ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99/359 หมู่ที่ : - ซอย : -

ถนน : หงษ์หยกอุทิศ แขวง/ตำบล : ตลาดใหญ่ เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076682075 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่เกิน 500 จำนวนห้อง : 358

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 106/2556 ออกให้โดย : เทศบาลนครภูเก็ต หมดอายุ : -

ตามที่ได้ก่า[redacted] พ.ศ. 2568

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 605.46 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เทศบาลนครภูเก็ต

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ยังไม่ได้รับการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,290.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,820.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,729.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรี 6.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

| | | |
|---|---|---|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ยังไม่มีปัญหา

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

## แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/359 ภ.หงษ์หยกอุทิศ ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-682-075 โทรสาร076-682-077 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบสไฮท์-ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ 106/2556 (21ตุลาคม25256) ใบ ร.6 ออกให้โดย เทศบาลเมืองภูเก็ต หมดอายุ....ไม่มี....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | [redacted] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในกิจการของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3.95 | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีที่ใช้ สารเร่งจุลินทรีย์ (ชื่อปริมาณ เพิ่มหรือที่เติมครั้ง) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณกากตกค้างที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | |
| | | | | | | ระบบไม่บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบกากตะกอน (ปกติ/ไม่ปกติ) | ปั๊มน้ำระบายน้ำ (ปกติ/ไม่ปกติ) | | | | |
| 1 พฤษภาคม 2568 | 67 | 62 | 49.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 2 พฤษภาคม 2568 | 77 | 67 | 54.15 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 3 พฤษภาคม 2568 | 77 | 70 | 66.5 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 4 พฤษภาคม 2568 | 80 | 52 | 49.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 5 พฤษภาคม 2568 | 77 | 55 | 50.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 6 พฤษภาคม 2568 | 77 | 63 | 55.9 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 7 พฤษภาคม 2568 | 60 | 61 | 57.95 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 8 พฤษภาคม 2568 | 78 | 66 | 47.3 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 9 พฤษภาคม 2568 | 79 | 62 | 49.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 10 พฤษภาคม 2568 | 80 | 54 | 51.3 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 11 พฤษภาคม 2568 | 69 | 52 | 49.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 12 พฤษภาคม 2568 | 76 | 55 | 52.25 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 13 พฤษภาคม 2568 | 78 | 71 | 57.45 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 14 พฤษภาคม 2568 | 76 | 49 | 46.55 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 15 พฤษภาคม 2568 | 76 | 54 | 51.3 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีไม่สูบ | ไม่มี | | |

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | จำนวนชั่วโมงที่เดินเครื่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.95 | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารกรดที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนจมน้ำที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ที่อยู่ของแหล่งกำเนิดมลพิษ | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องดูดน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกรวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกรวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องดูดตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) | | | |
| 16 พฤษภาคม 2566 | 77 | 72 | 68.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 17 พฤษภาคม 2566 | 74 | 51 | 48.45 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 18 พฤษภาคม 2566 | 74 | 53 | 50.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 19 พฤษภาคม 2566 | 74 | 53 | 50.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 20 พฤษภาคม 2566 | 76 | 53 | 50.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 21 พฤษภาคม 2566 | 75 | 55 | 52.25 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 22 พฤษภาคม 2566 | 60 | 53 | 50.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 23 พฤษภาคม 2566 | 70 | 51 | 48.45 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 24 พฤษภาคม 2566 | 70 | 40 | 38 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 25 พฤษภาคม 2566 | 75 | 52 | 49.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 26 พฤษภาคม 2566 | 77 | 59 | 56.05 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 27 พฤษภาคม 2566 | 74 | 61 | 57.95 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 28 พฤษภาคม 2566 | 76 | 58 | 55.1 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 29 พฤษภาคม 2566 | 76 | 62 | 58.9 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 30 พฤษภาคม 2566 | 75 | 50 | 47.5 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| 31 พฤษภาคม 2566 | 74 | 48 | 45.6 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | |
| | 2,363 | 1,715 | 1629.25 | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดเดอะเบสไทน์ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99/359 หมู่ที่ : - ซอย : -

ถนน : หงษ์หยกอุทิศ แขวง/ตำบล : ตลาดใหญ่ เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076682075 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 358

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 106/2556 ออกให้โดย : เทศบาลนครภูเก็ต หมดอายุ : -

[redacted]

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 605.46 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เทศบาลนครภูเก็ต

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ยังไม่ได้รับการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,363.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,715.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,629.250 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรี 6.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

| | | |
|---|---|---|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ยังไม่พบปัญหา

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

## แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/359 ภ.เทงบ์หยกอุทิศ ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-682-075 โทรสาร076-682-077 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบสไซท์-ภูเก็ต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ 106/2556 (21ตุลาคม25256) ใบ อ.6 ออกให้โดย เทศบาลเมืองภูเก็ต หมดอายุ.... ไม่มี....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | [redacted] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หวย.) | ปริมาณน้ำใช้ในอุปกรณ์จ่ายของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีที่ใช้สารเคมีที่ใช้ (ชื่อสารเคมี ปริมาณ ลบ) (ลิตร/กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ไม่ปกติ) | มีขยะ ระบุ (ปกติ/ไม่ปกติ) | ปริมาณตะกอนส่วนเป็นที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาชุมชนและแนวทางแก้ไข | |
| 1 มิถุนายน 2025 | 70 | 54 | 51.3 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 2 มิถุนายน 2025 | 77 | 52 | 49.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 3 มิถุนายน 2025 | 74 | 53 | 50.35 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 4 มิถุนายน 2025 | 75 | 54 | 51.3 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 5 มิถุนายน 2025 | 78 | 52 | 49.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 6 มิถุนายน 2025 | 75 | 50 | 47.5 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 7 มิถุนายน 2025 | 76 | 66 | 62.7 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 8 มิถุนายน 2025 | 78 | 50 | 47.5 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 9 มิถุนายน 2025 | 82 | 51 | 48.45 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 10 มิถุนายน 2025 | 70 | 52 | 49.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 11 มิถุนายน 2025 | 75 | 51 | 48.45 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 12 มิถุนายน 2025 | 80 | 52 | 49.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 13 มิถุนายน 2025 | 74 | 45 | 42.75 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 14 มิถุนายน 2025 | 73 | 52 | 49.4 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 15 มิถุนายน 2025 | 70 | 46 | 43.7 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่สูบ | ไม่มี | | |

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kWh) | ปริมาณน้ำใช้ในกิจการของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่ระบายเข้าบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อสารเคมี ที่ใช้/ปริมาณ) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ที่อุดรอุดตันตามแนวทางน้ำไหล | การเปลี่ยนผู้ประกอบกิจการ |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ ปกติ/ผิดปกติ) | | | |
| 16 มิถุนายน 2025 | 75 | 61 | 49.45 | ระบาย | ไม่มีใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 17 มิถุนายน 2025 | 72 | 63 | 50.92 | ระบาย | ไม่มีใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 18 มิถุนายน 2025 | 78 | 57 | 48.4 | ระบาย | ไม่มีใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 19 มิถุนายน 2025 | 81 | 57 | 50.35 | ระบาย | ไม่มีใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 20 มิถุนายน 2025 | 60 | 48 | 41.7 | ระบาย | ไม่มีใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 21 มิถุนายน 2025 | 88 | 61 | 57.14 | ระบาย | ไม่มีใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 22 มิถุนายน 2025 | 70 | 55 | 52.25 | ระบาย | ไม่มีใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 23 มิถุนายน 2025 | 75 | 53 | 50.26 | ระบาย | ไม่มีใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 24 มิถุนายน 2025 | 78 | 52 | 50.55 | ระบาย | ไม่มีใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 25 มิถุนายน 2025 | 72 | 52 | 49.4 | ระบาย | ไม่มีใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 26 มิถุนายน 2025 | 78 | 54 | 51.3 | ระบาย | ไม่มีใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 27 มิถุนายน 2025 | 76 | 57 | 54.15 | ระบาย | ไม่มีใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 28 มิถุนายน 2025 | 73 | 59 | 55.95 | ระบาย | ไม่มีใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 29 มิถุนายน 2025 | 75 | 70 | 63.5 | ระบาย | ไม่มีใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 30 มิถุนายน 2025 | 76 | 55 | 52.25 | ระบาย | ไม่มีใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| | 2,296 | 1,608 | 1,528 | | | | | | | | | | | | |

แบบ หส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดเดอะแบสไฮท์ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99/359 หมู่ที่ : ซอย : -

ถนน : หงษหยกอุทิศ แขวง/ตำบล : ตลาดใหญ่ เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076682075 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่เกิน 500 จำนวนห้อง : 358

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 106/2556 ออกให้โดย : เทศบาลนครภูเก็ต หมดอายุ : -

[redacted] ปี 2568

ตามที่ได้กำ[redacted]

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 605.46 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เทศบาลนครภูเก็ต

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ยังไม่ได้รับการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,266.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,608.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,528.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรี 6.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

| | | |
|---|---|---|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ยังไม่พบปัญหา

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

# เอกสารแนบที่ 5

# บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

PLUS+

# บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน | FP/FRP-W |
| รหัสเครื่องจักร | FIRE PUMP |
| เลขที่ใบงาน | PM250100011 |
| วันที่ปฏิบัติ | 31/01/2025 |
| ชื่ออาคาร | TB-HPK \| 1 \| ส่วนกลาง\|1 \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้องระบบควบคุมเครื่องดับเพลิง (PUMP ROOM) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....160.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2800.....RPM | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....1. ...แอมป์ | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....130.....PSI | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....0.....PSI | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....0.....C | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....118.....ชม. | | | | |
| 8 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ....720.... ลิตร | | | | |
| | CONTROL | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |

[redacted]

<u>หมายเหตุ</u>

<u>รายละเอียด</u> -

<u>สาเหตุ</u> -

<u>คำแนะนำ</u> -

<u>การแก้ปัญหา</u> -

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

# บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | JPP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM250100006 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 31/01/2025 |
| **ชื่ออาคาร** | TB-HPK \| 1 \| ส่วนกลาง\|1 \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้องปั๊มสุขาภิบาล ชั้น 1 |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | S-T.....404.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....405.....โวล์ต | | | | |
| | T-R.....406.....โวล์ต | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set ....4.75... .แอมป์ | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | S.....4.41.....แอมป์ | | | | |
| | R.....4.39.....แอมป์ | | | | |
| | T.....4.42.....แอมป์ | | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....160.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....140.....PSI | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** -

**สาเหตุ** -

**คำแนะนำ** -

**การแก้ปัญหา** -

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

# บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | FIRE PUMP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM250200009 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 28/02/2025 |
| **ชื่ออาคาร** | TB-HPK \| 1 \| ส่วนกลาง\|1 \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้องระบบควบคุมเครื่องดับเพลิง (PUMP ROOM) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....718.....ลิตร | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....0.....F | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2800.....RPM | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....118.....ชม. | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....1.....แอมป์ | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก... ..160. ...PSI | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....0.....PSI | | | | |
| 10 | ตรวจเช็คค่าความต่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คท่อดูดอากาศไอดี | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ไม่มี

**คำแนะนำ** ไม่มี

**การแก้ปัญหา** ไม่มี

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | PP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | JPP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM250200005 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 28/02/2025 |
| **ชื่ออาคาร** | TU-HPK \| 1 \| ส่วนกลาง1 \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้องปั๊มสุขาภิบาล ชั้น 1 |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | R.....4.42.....แอมป์ | | | | |
| | S.....4.45.....แอมป์ | | | | |
| | T.....4.41.....แอมป์ | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | R-S.....402.....โวล์ต | | | | |
| | T-R.....405.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....403.....โวล์ต | | | | |
| 8 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....4.75.....แอมป์ | | | | |
| 9 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็คประสัปดาห์

**สาเหตุ** ไม่มี

**คำแนะนำ** ไม่มี

**การแก้ปัญหา** ไม่มี

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

# บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | FIRE PUMP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM250300009 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 28/03/2025 |
| **ชื่ออาคาร** | TB-HPK \| 1 \| ส่วนกลางชั้น 1 \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้องระบบควบคุมเครื่องดับเพลิง (PUMP ROOM) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....700.....ลิตร | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.... 0... .PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....160.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....140.....PSI | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....118.....ชม. | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....0.....ํ | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2800.....RPM | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....1. ...แอมป์ | | | | |
| 8 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | ✔ | | | |

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** -

**สาเหตุ** -

**คำแนะนำ** -

**การแก้ปัญหา** -

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | JPP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM250300005 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 28/03/2025 |
| **ชื่ออาคาร** | TB-HPK \| 1 \| ส่วนกลาง\|1 \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้องปั๊มสุขาภิบาล ชั้น 1 |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | T.... 4.43. ..แอมป์ | | | | |
| | R.....4.45.....แอมป์ | | | | |
| | S.....4.44.....แอมป์ | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | R-S.....402.....โวล์ต | | | | |
| | T-R. .. 402 ....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....404.....โวล์ต | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 8 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....4.75.....แอมป์ | | | | |
| 9 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** -

**สาเหตุ** -

**คำแนะนำ** -

**การแก้ปัญหา** -

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

# บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน | FP/FRP-W |
| รหัสเครื่องจักร | FIRE PUMP |
| เลขที่ใบงาน | PM250400009 |
| วันที่ปฏิบัติ | 25/04/2025 |
| ชื่ออาคาร | TB-HPK \| 1 \| ส่วนกลาง\|1 \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้องระบบควบคุมเครื่องดับเพลิง (PUMP ROOM) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....738.....ลิตร | | | | |
| 10 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....118.....ชม. | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....1.....แอมป์ | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....160.....PSI | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....0.....F | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2800.....RPM | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.... 0.. ..PSI | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....0.....PSI | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |

[redacted]

**หมายเหตุ**

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

# บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | TP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | JPP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM250400005 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 25/04/2025 |
| **ชื่ออาคาร** | TB-HPK \| 1 \| ส่วนกลางF1 \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้องปั๊มสุขาภิบาล ชั้น 1 |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | R.....4.45.....แอมป์ | | | | |
| | S.....4.44.....แอมป์ | | | | |
| | T.... 4.41.. ..แอมป์ | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | R-S.....402.....โวล์ต | | | | |
| | T-R. ..404 ...โวล์ต | | | | |
| | S-T.....402.....โวล์ต | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....4.75.....แอมป์ | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** -

**สาเหตุ** -

**คำแนะนำ** -

**การแก้ปัญหา** -

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

# บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | FIRE PUMP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM250400009 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 25/04/2025 |
| **ชื่ออาคาร** | TB-HPK \| 1 \| ส่วนกลาง\|1 \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้องระบบควบคุมเครื่องดับเพลิง (PUMP ROOM) |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....738.....ลิตร | | | | |
| 10 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....118.....ชม. | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....1.....แอมป์ | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....160.....PSI | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....0.....F | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2800.....RPM | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง ... 0....PSI | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.... 0.....PSI | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** -

**สาเหตุ** -

**คำแนะนำ** -

**การแก้ปัญหา** -

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | TP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | JPP |
| **เลขที่ใบงาน** | PM250400005 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 25/04/2025 |
| **ชื่ออาคาร** | TB-HPK \| 1 \| ส่วนกลาง\|1 \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ห้องปั๊มสุขาภิบาล ชั้น 1 |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | R.....4.45.....แอมป์ | | | | |
| | S.....4.44.....แอมป์ | | | | |
| | T.... 4.41.. .แอมป์ | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | R-S.....402.....โวล์ต | | | | |
| | T-R.....404 .....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....402.....โวล์ต | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....4.75.....แอมป์ | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** -

**สาเหตุ** -

**คำแนะนำ** -

**การแก้ปัญหา** -

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)