

เอกสารแนบที่ 9
ใบเสร็จมูลฝอย/สูบตะกอน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800317227
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568

สำนักงานเขต กทม. 0 2437 5279, 0 2437 2509
ที่อยู่สำนักงานเขต 881 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10600

ผู้ซื้อ/ผู้เช่า/ผู้เช่าที่ดิน ใบเสร็จรับเงินจากผู้เช่าที่ดิน
เลขที่ 897 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10600

เงินรวมสุทธิ 500.00 บาท/วัน
มีค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดิน 500 บาท/วัน

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 500 บาท/วัน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	อัตรา	รวม
1	ค่าเช่าที่ดิน	1,000	0	1,000
2	ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0
3	ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0
รวม		1,000	0	1,000



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800021960
วันที่ 3 มีนาคม 2568

สำนักงานเขต กทม. 0 2437 5279, 0 2437 2509
ที่อยู่สำนักงานเขต 881 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10600

ผู้ซื้อ/ผู้เช่า/ผู้เช่าที่ดิน ใบเสร็จรับเงินจากผู้เช่าที่ดิน
เลขที่ 897 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10600

เงินรวมสุทธิ 500.00 บาท/วัน
มีค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดิน 500 บาท/วัน

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 500 บาท/วัน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	อัตรา	รวม
1	ค่าเช่าที่ดิน	1,000	0	1,000
2	ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0
3	ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0
รวม		1,000	0	1,000


ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ 680025113
วันที่ 2 เมษายน 2568
เลขที่ 0 2437 2779.0 2437 2309
เลขที่ 0 2437 2779.0 2437 2309

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 881 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10600

วันที่ 89/1 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10600

วันที่ 89/1 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10600

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
2	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
3	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน



ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ 680025051
วันที่ 2 เมษายน 2568
เลขที่ 0 2437 2779.0 2437 2309
เลขที่ 0 2437 2779.0 2437 2309

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 881 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10600


วันที่ 89/1 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10600

วันที่ 89/1 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10600

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
2	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
3	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน






 เล่มที่ 00708
 เล่มที่ 39
 กรุงเทพมหานคร
 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจัดการสิ่งปฏิกูล
☒ สิ่งปฏิกูล ☐ ไขมัน
 ดำเนินการตามข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง
 ๑-๕๖๐๗๗ ๕๖๔๕๕
 ได้รับเงินจาก นาย สัมพันธ์ ไร่ทอง ตำบลวังน้ำเย็น (วัดวังน้ำเย็น)
 บ้านเลขที่ 2 ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท
 แขวง วัดราชบพิธ เขต วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาที่ 530
 ค่าเก็บละแวก ปริมาตร 6 ลบม. จำนวนเงิน ~ 1500- บาท
 ทำที่จัด ปริมาตร ลบม. จำนวนเงิน บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ~ 1500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อย บาท)

เอกสารแนบที่ 10
ใบงานการฉีดยาฆ่าแมลง และแมลง

Service Report

รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 23/01/2025

เลขที่สัญญา : CT25-0001471

ข้อมูลอ้างอิง : บริษัท เฮอร์ลิค ดีเอสพี จำกัด

เลขที่ : A2025-031372
ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผจก.

วันที่รับทราบ : 23/01/2025

เวลาออก: 10.40

ระยะสัญญา : 01/01/2025 - 31/12/2025

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแหล่ง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
<p>HOPINN สาขา ทุ่งรมบุรี</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดพนักงานขายในพื้นที่ภายในและรอบนอกแหล่งอาหาร, รัง, ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> วางเหยื่อกำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้าในบริเวณรอบนอกอาคาร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> โยนเหยื่อพิษรอบนอกอาคาร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดพนักงานขายในพื้นที่ภายในและรอบนอกแหล่งอาหาร, รัง, ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ</p> <p><input type="checkbox"/> มีขี้นเจลงในบริเวณที่จัดพนักงานขายไม่ได้</p>	<p>มด</p> <p>หนู</p> <p>แมลงสาบ</p>	<p>-เจอแมลงสาบ เขตสุริยา</p> <p>-เหยื่อพิษกำจัดหนู สะดอม (ไม่สุก)</p> <p>-พริ้มไก่ 250 EC</p>		
<p>ทีม</p>	พนักงาน	พนักงาน	หมายเหตุ	

[illegible]



บริษัท เยาววัฒน์ฮ็อปอิโนว จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร
การตรวจจากห้องหยอพิงก์จัดหมู่อนุธาคาร

วันที่ทำบริการ 23 มกราคม 2568

จุดที่	พื้นที่การวางผังเหยื่อพิษ	เหยื่อถูกกิน(ตัว)	เหยื่อไม่ถูกกิน(ตัว)	เหยื่อจืด(ตัว)	รวมเหยื่อที่ใส่(ตัว)	หมายเหตุ
1	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
2	รอบนอกอาคาร	0	5	2	5	
3	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
4	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
5	รอบนอกอาคาร	0	5	3	5	
6	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
7	รอบนอกอาคาร	0	5	2	5	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

รวมเหยื่อที่ใส่ทั้งหมด 75 ตัว

(พ่อ) รมชาติ พันธุ์พืชมงคล เกษตร




ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

การตรวจเช็ค และทำบริการห้องพัก

บริษัท เฮอร์เวลล์ อีเอสพี อินน์ จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร.....

วันที่ทำรายการ 23 มกราคม 2568

ลำดับ	ชื่อพื้นที่	เนื้อที่	ประเภทที่ดิน	เลขที่โฉนดที่ดิน	เลขที่โฉนดที่ดิน	เลขที่โฉนดที่ดิน
1						เลขที่โฉนดที่ดิน
2						
3						
4						
5						
6						
7						



Daily Room Key Check List

In-Hour Guest										In-Hour Party										In-Hour Banquet										In-Hour Other									
Room					Bar					Kitchen					Bathroom					Dining					Lobby					Office					Storage				
Room	Bar	Kitchen	Bathroom	Dining	Lobby	Office	Storage	Room	Bar	Kitchen	Bathroom	Dining	Lobby	Office	Storage	Room	Bar	Kitchen	Bathroom	Dining	Lobby	Office	Storage	Room	Bar	Kitchen	Bathroom	Dining	Lobby	Office	Storage								
232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200							
232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200							
232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200							
232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200							
232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200							
232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200							
232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200							
232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200							
232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200							
232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200							
232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200							
232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200							
232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200							
232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	21																				

100

C/O	Rooms
CO	Rooms
House Use	Rooms
Total	Rooms

Kerr Maid		Rooms
Kerr Hk		Rooms
Kerr Spare		Rooms
Cut of Service		Rooms

[illegible]

270



บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุป เอเซีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงดินนาเขตคันนา 10230
Khamayao Subdistrict, Khammayao District, Thailand. Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancergroupasia.com



Service Report

รายงานการเข้าบริการ

วันที่ : 20/02/2025
เลขที่สัญญา : CT25-0001471
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อผู้จ้าง : บริษัท เกรทท์ อิมพ์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ : A2025-067531
ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผอ.ก.

วันที่เข้าบริการ : 20/02/2025 เวลา : 12.05 เวลาออก : 13.10 ระยะเวลา : 01/01/2025 - 31/12/2025
หมายเหตุ : งานบริการตาม แผนลงสาม หมู่ (เดือนละครั้ง) 065-950-4687

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแปลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
HOPINN สาขา กรุงเทพมหานคร	ชนิด	เคมีกำจัดวัชพืช สะตอม (ไม่มี)		
<input checked="" type="checkbox"/> ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ, ไร, ด้วง, หนอน และแมลงวัน	หมู่	-พรีแม็ก 250 EC		
<input checked="" type="checkbox"/> ฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดวัชพืช ในบริเวณรอบนอกอาคาร				
<input checked="" type="checkbox"/> ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ, ไร, ด้วง, หนอน และแมลงวัน	แปลงสาม			
<input type="checkbox"/> ป้ายแจ้งใบบริการที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้				

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม B	คุณมงคล วงศ์สมบัติ คุณสำหุณ พันแพง	



ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

การตรวจลงชื่อพนักงานจัดหน่วยอาคาร

บริษัท เจริญ สอ ป อินน์ จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร อาคาร.....

วันที่ทำบริการ 20 กุมภาพันธ์ 2568

จุดที่	พื้นที่บริการลงชื่อ	เบาะจุด กิน(คน)	เบาะไม้ถูก กิน(คน)	เบาะจั่ว กิน(คน)	รวมเบาะ ที่ได้ (คน)	หมายเหตุ
1	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
2	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
3	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
4	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
5	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
6	รอบนอกอาคาร	3	2	0	5	
7	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

การตรวจลงชื่อพนักงานจัดหน่วยอาคาร

บริษัท เจริญ สอ ป อินน์ จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร อาคาร.....

วันที่ทำบริการ 20 กุมภาพันธ์ 2568

จุดที่	ห้องพัก	หมายเหตุ
1		
2	201 SDB 202 DIB 203 STW 204 STW 205 STW 206 STW 207 SDB 208 STW 211 STW 214 STW 215 STW 216 SDB 217 SDB 218 SDB 219 SDB 220 SDB 221 SDB 222 SDB 223 SDB 225 SDB 301 SDB 302 DIB 303 STW 304 STW 305 STW 306 STW 307 SDB 309 STW 311 STW 314 STW 315 STW 316 SDB 317 SDB 318 SDB 319 SDB 320 SDB 321 SDB 322 SDB 323 SDB 325 SDB 401 SDB 402 PLUS 403 STW 404 STW 405 STW 406 STW 407 SDB 409 STW 411 STW 414 STW 415 STW 416 SDB 417 SDB 418 SDB 419 SDB 420 SDB 421 SDB 422 SDB 423 SDB 501 SDB 502 PLUS 503 STW 504 STW 505 STW 506 STW 507 SDB 509 STW 511 STW 514 STW 515 STW 516 SDB 517 SDB 518 SDB 519 SDB 520 SDB 521 SDB 522 SDB 523 SDB 525 SDB 601 SDB 602 PLUS 603 STW 604 STW 605 STW 606 STW 607 SDB 609 STW 611 STW 614 STW 615 STW 616 SDB 617 SDB 618 SDB 619 SDB 620 SDB 621 SDB 622 SDB 623 SDB 625 SDB 701 SDB 702 PLUS 703 STW 704 STW 705 STW 706 STW 707 SDB 709 STW 711 STW 714 STW 715 STW 716 SDB 717 SDB 718 SDB 719 SDB 720 SDB 721 SDB 722 SDB 723 SDB 725 SDB	14 ห้อง 17 ห้อง 11 ห้อง 18 ห้อง 9. ห้อง 12 ห้อง



บริษัท แอ็ดวานซ์ กริ๊ป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงคันนากาเขตคันนาวาร 10230
234/9 Serl Thai Road, Khammayao Subdistrict, Khammayao District, Thailand, Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 โทรfax 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com



Service Report



วันที่ : 18/03/2025

เลขที่สัญญา : CT25-0001471

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ซิม 5 อาคารเพนสินีต เป็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ :

วันที่เข้าบริการ : 20/03/2025 เวลา : 11.10

หมายเลข : 065-950-4687 เวลาออก : 13.20 ระยะเวลา : 01/01/2025 - 31/12/2025

เลขที่ : A2025-092809
ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผลก.

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด	มด	-เหยื่อพิษกำจัดหนู สะดอม (ไม่รั่ว) -พรีเม็กซ์ 250 EC		
<input checked="" type="checkbox"/> พัดลมอาหาร, รัง, พัดลมช้อนและแหล่งน้ำ	หนู			
<input checked="" type="checkbox"/> วางเหยื่อกำจัดหนู				
<input checked="" type="checkbox"/> รมยาออกฤทธิ์ช้า				
<input checked="" type="checkbox"/> โบกเหยื่อพิษรอบนอกอาคาร				
<input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ	แมลงสาบ			
<input checked="" type="checkbox"/> แหล่งอาหาร, รัง, ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ				
<input type="checkbox"/> ป้ายแจ้งในบริเวณที่ได้พ่นน้ำยาไว้				


Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม B	คุณมงคล วงศ์สมบัติ คุณสำหุณ พันแพง	



Update : 23/01/2568

แผนผังจุดวางกล่องเหยื่อพิษกำจัดหนู

บริษัท เอร่าวิ้น ซ็อล อีนิ์ จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร






การตรวจคลัง⁴เพื่อเพิ่มการจัดหน้ารอบอาคาร

บริษัท เรวัวณ ส็อปป์ อินน์ จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร อาคาร..

วันที่ทำบริการ 20 มีนาคม 2568

จุดที่	พื้นที่การวางลงเหยื่อพิษ	เหยื่อถูกกิน(กิโล)	เหยื่อไม่ถูกกิน(กิโล)	เหยื่อจรด(กิโล)	รวมเหยื่อที่ใส่(กิโล)	หมายเหตุ
1	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
2	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
3	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
4	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
5	รอบนอกอาคาร	5	0	0	5	
6	รอบนอกอาคาร	5	0	0	5	
7	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
8						
9						
10						
11						
12						
13						



ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.
 บริษัท อavance กรุ๊ป จำกัด

หน้า 12 จาก 12

วันที่: 20/11/2563

เรื่อง: รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วันที่	ข้อมูลเบื้องต้น			สถานะ	หมายเหตุ
			ประเภท	มูลค่า	ระยะเวลา		
1	โครงการพัฒนาระบบงาน	20/11/2563	IT	1,000,000	3 เดือน	เสร็จสิ้น	
2	โครงการฝึกอบรมพนักงาน	20/11/2563	HR	500,000	1 เดือน	กำลังดำเนินการ	
3	โครงการตลาดใหม่	20/11/2563	Marketing	2,500,000	6 เดือน	กำลังดำเนินการ	
4	โครงการวิจัยและพัฒนา	20/11/2563	R&D	3,000,000	12 เดือน	กำลังดำเนินการ	
5	โครงการปรับปรุงอาคาร	20/11/2563	Facilities	1,500,000	3 เดือน	กำลังดำเนินการ	
6	โครงการประชาสัมพันธ์	20/11/2563	PR	300,000	1 เดือน	เสร็จสิ้น	
7	โครงการจัดหาวัตถุดิบ	20/11/2563	Procurement	1,200,000	3 เดือน	กำลังดำเนินการ	
8	โครงการพัฒนาระบบงาน	20/11/2563	IT	1,000,000	3 เดือน	เสร็จสิ้น	
9	โครงการฝึกอบรมพนักงาน	20/11/2563	HR	500,000	1 เดือน	กำลังดำเนินการ	
10	โครงการตลาดใหม่	20/11/2563	Marketing	2,500,000	6 เดือน	กำลังดำเนินการ	
11	โครงการวิจัยและพัฒนา	20/11/2563	R&D	3,000,000	12 เดือน	กำลังดำเนินการ	
12	โครงการปรับปรุงอาคาร	20/11/2563	Facilities	1,500,000	3 เดือน	กำลังดำเนินการ	
13	โครงการประชาสัมพันธ์	20/11/2563	PR	300,000	1 เดือน	เสร็จสิ้น	
14	โครงการจัดหาวัตถุดิบ	20/11/2563	Procurement	1,200,000	3 เดือน	กำลังดำเนินการ	
15	โครงการพัฒนาระบบงาน	20/11/2563	IT	1,000,000	3 เดือน	เสร็จสิ้น	
16	โครงการฝึกอบรมพนักงาน	20/11/2563	HR	500,000	1 เดือน	กำลังดำเนินการ	
17	โครงการตลาดใหม่	20/11/2563	Marketing	2,500,000	6 เดือน	กำลังดำเนินการ	
18	โครงการวิจัยและพัฒนา	20/11/2563	R&D	3,000,000	12 เดือน	กำลังดำเนินการ	
19	โครงการปรับปรุงอาคาร	20/11/2563	Facilities	1,500,000	3 เดือน	กำลังดำเนินการ	
20	โครงการประชาสัมพันธ์	20/11/2563	PR	300,000	1 เดือน	เสร็จสิ้น	



ชั้นที่	ห้องพักร					หมายเหตุ
1						
2	201 SDB	202 PLS	203 STW	204 STW	205 STW	206 STW
	207 SDB	209 STW	211 STW	214 STW	215 STW	216 SDB
	217 SDB	218 SDB	219 SDB	220 SDB	221 SDB	222 SDB
	223 SDB	225 SDB				
3	301 SDB	302 PLS	303 STW	304 STW	305 STW	306 STW
	307 SDB	309 STW	311 STW	314 STW	315 STW	316 SDB
	317 SDB	318 SDB	319 SDB	320 SDB	321 SDB	322 SDB
	323 SDB	325 SDB				
4	401 SDB	402 PLS	403 STW	404 STW	405 STW	406 STW
	407 SDB	409 STW	411 STW	414 STW	415 STW	416 SDB
	417 SDB	418 SDB	419 SDB	420 SDB	421 SDB	422 SDB
	423 SDB	425 SDB				
5	501 SDB	502 PLS	503 STW	504 STW	505 STW	506 STW
	507 SDB	509 STW	511 STW	514 STW	515 STW	516 SDB
	517 SDB	518 SDB	519 SDB	520 SDB	521 SDB	522 SDB
	523 SDB	525 SDB				
6	601 SDB	602 PLS	603 STW	604 STW	605 STW	606 STW
	607 SDB	609 STW	611 STW	614 STW	615 STW	616 SDB
	617 SDB	618 SDB	619 SDB	620 SDB	621 SDB	622 SDB
	623 SDB	625 SDB				
7	701 SDB	702 PLS	703 STW	704 STW	705 STW	706 STW
	707 SDB	709 STW	711 STW	714 STW	715 STW	716 SDB
	717 SDB	718 SDB	719 SDB	720 SDB	721 SDB	722 SDB



Update : 23.01/2568

แผนผังตรวจสอบห้องพักชั้นที่.....

บริษัท เอว้าวัน สโปป อินน์ จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร.....

7

6

5

4

3

2

1



บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงสีนาคาเขตคันนากา 10230
Khamayao Subdistrict, Khamayao District, Thailand. Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com



Service Report

รายงานการเข้าทำบริการ



วันที่ : 22/04/2025

เลขที่สัญญา : CT25-0001471

เลขที่ : A2025-092810

ชื่อผู้จ้าง : บริษัท อีป อีพี โซเทล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ผู้รับ/ผู้ติดต่อ : ผจก.

ผู้รับ/ผู้ติดต่อ : ผจก.

หมายเหตุ : งานบริการดูแลสวน หมู่ (เดือนละครั้ง) 065-950-4687

เวลา : 12.00

ระยะเวลา : 01/01/2025 - 31/12/2025

15

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแปลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/> จัดพื้นที่ภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบ แหล่งอาหาร รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ <input checked="" type="checkbox"/> วางเหยื่อกำจัดหนู ประเภทพื้กาคัดหนู ในบริเวณรอบนอกอาคาร <input checked="" type="checkbox"/> โปนเชื้อพิษรื้อถอนอาคาร โดยเน้นจุดที่สำรวจพบ แหล่งอาหาร รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ <input type="checkbox"/> ป้ายเตือนในบริเวณที่จัดพื้นที่ภายในได้	มด หนู แมลงสาบ	- โปนไดโคไรด์ - ฟิเนคซ์ 250 EC		
Team	พนักงาน	หมายเหตุ		
ทีม B				



การตรวจต้องหยุดพักจัดหน่วยบริการ

บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร

วันที่ทำรายการ 23 เมษายน 2568


ชุดที่	พื้นที่ในการวางกล่องแข็งพืช	เปลือก กิน(กิโล)	เปลือก ไม่กิน กิน(กิโล)	เปลือกข้าว กิน(กิโล)	รวมเปลือก ทั้งได้ (กิโล)	หมายเหตุ
1	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
2	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
3	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
4	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
5	รอบนอกอาคาร	5	0	0	5	
6	รอบนอกอาคาร	5	0	0	5	
7	รอบนอกอาคาร	5	0	0	5	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

[illegible]

วันที่ทำบริการ 23 เมษายน 2568

ชั้นที่	ห้องพัก										หมายเหตุ
1											
2	201 SDB	202 DIS	203 STW	204 STW	205 STW	206 STW					15 ห้อง
	207 SDB	209 STW	211 STW	214 STW	215 STW	216 SDB					
	217 SDB	218 SDB	219 SDB	220 SDB	221 SDB	222 SDB					
	223 SDB	225 SDB									
3	301 SDB	302 DIS	303 STW	304 STW	305 STW	306 STW					9 ห้อง
	307 SDB	309 STW	311 STW	314 STW	315 STW	316 SDB					
	317 SDB	318 SDB	319 SDB	320 SDB	321 SDB	322 SDB					
	323 SDB	325 SDB									
4	401 SDB	402 PLUS	403 STW	404 STW	405 STW	406 STW					19 ห้อง
	407 SDB	409 STW	411 STW	414 STW	415 STW	416 SDB					
	417 SDB	418 SDB	419 SDB	420 SDB	421 SDB	422 SDB					
	423 SDB	425 SDB									
5	501 SDB	502 PLUS	503 STW	504 STW	505 STW	506 STW					14 ห้อง
	507 SDB	509 STW	511 STW	514 STW	515 STW	516 SDB					
	517 SDB	518 SDB	519 SDB	520 SDB	521 SDB	522 SDB					
	523 SDB	525 SDB									
6	601 SDB	602 PLUS	603 STW	604 STW	605 STW	606 STW					17 ห้อง
	607 SDB	609 STW	611 STW	614 STW	615 STW	616 SDB					
	617 SDB	618 SDB	619 SDB	620 SDB	621 SDB	622 SDB					
	623 SDB	625 SDB									
7	701 SDB	702 PLUS	703 STW	704 STW	705 STW	706 STW					14 ห้อง
	707 SDB	709 STW	711 STW	714 STW	715 STW	716 SDB					
	717 SDB	718 SDB	719 SDB	720 SDB	721 SDB	722 SDB					
	723 SDB	725 SDB									
รวมบริการห้องพักรวมทั้งหมด										94 ห้อง	

หมายเหตุ / ชม ท้องฟ้า ได้ทุกบริการ





234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand. Bangkok 10230
 โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancengroupasia.com

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals and identifying any areas for improvement.

6. Throughout the process, communication and collaboration are essential. Regular meetings and updates help to keep everyone informed and ensure that the project is moving forward as planned.

7. It is also important to be flexible and adaptable. If the plan is not working or if new information is discovered, it may be necessary to adjust the strategy and make changes to the plan.

8. Finally, it is important to celebrate success and recognize the contributions of the team. This helps to boost morale and encourages future collaboration and innovation.

วันที่ : 21/05/2025
เลขที่ : CT25-0001471
ชื่อผู้จ้าง : บริษัท ฮีป ไลน์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ : A2025-092811
ผู้แจ้ง/ติดต่อ : พล.ต.

วันที่เข้าบริการ : 21/05/2025 เวลา : 12.05
หมายเลข : งานบริการลด แลสงสาม นน (เดือนละครั้ง) 065-950-4687
ระยะเวลา : 01/01/2025 - 31/12/2025

ที่เข้าบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
HOPINN สาขา กรุงเทพมหานคร				
<input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบคด แหล่งอาหาร รัง , ซึ่วลมซ่อนและแหล่งน้ำ <input checked="" type="checkbox"/> กองเชื้อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์น้ำ ในบริเวณรอบนอกอาคาร <input checked="" type="checkbox"/> โคมไฟอิเล็กทรอนิกส์ <input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร รัง, ซึ่วลมซ่อนและแหล่งน้ำ <input type="checkbox"/> ป้ายเจลในบริเวณที่จัดพ่นน้ำยาไม่ได้	มด หนู แมลงสาบ	-เหยื่อพิษกำจัดหนู สะดอม (ไม่มี) -พรีมิกซ์ 250 EC	ไม่พบรังหนู	

5



การตรวจกล้องเยื่อพิษกำจัดหุรอบอาคาร

บริษัท เอรಾವัน สโตร์ จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร:


วันที่ทำบริการ 21 พฤษภาคม 2568


จุดที่	พื้นที่ในการวางล้อมเหยื่อหมี	เหยื่อถูกกิน(กิโลกรัม)	เหยื่อไม่ถูกกิน(กิโลกรัม)	เหยื่อชำรุด(กิโลกรัม)	รวมเหยื่อที่ใส่(กิโลกรัม)	หมายเหตุ
1	รอบนอกอาคาร	5	0	0	5	
2	รอบนอกอาคาร	0	0	0	0	
3	รอบนอกอาคาร	0	0	0	0	
4	รอบนอกอาคาร	5	0	0	5	
5	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
6	รอบนอกอาคาร	5	0	0	5	
7	รอบนอกอาคาร	5	0	0	5	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

[illegible]



ชั้น พื้นที่	ห้องพัก										หมายเหตุ
1											
2	201 SDB	202 DIS	203 STW	204 STW	205 STW	206 STW					2 ห้อง
	207 SDB	209 STW	211 STW	214 STW	215 STW	216 SDB					
	217 SDB	218 SDB	219 SDB	220 SDB	221 SDB	222 SDB					
	223 SDB	225 SDB									
3	301 SDB	302 DIS	303 STW	304 STW	305 STW	306 STW					9 ห้อง
	307 SDB	309 STW	311 STW	314 STW	315 STW	316 SDB					
	317 SDB	318 SDB	319 SDB	320 SDB	321 SDB	322 SDB					
	323 SDB	325 SDB									
	401 SDB	402 PLUS	403 STW	404 STW	405 STW	406 STW					
4	407 SDB	409 STW	411 STW	414 STW	415 STW	416 SDB					9 ห้อง
	417 SDB	418 SDB	419 SDB	420 SDB	421 SDB	422 SDB					
	423 SDB	425 SDB									
	501 SDB	502 PLUS	503 STW	504 STW	505 STW	506 STW					
5	507 SDB	509 STW	511 STW	514 STW	515 STW	516 SDB					13 ห้อง
	517 SDB	518 SDB	519 SDB	520 SDB	521 SDB	522 SDB					
	523 SDB	525 SDB									
	601 SDB	602 PLUS	603 STW	604 STW	605 STW	606 STW					
6	607 SDB	609 STW	611 STW	614 STW	615 STW	616 SDB					12 ห้อง
	617 SDB	618 SDB	619 SDB	620 SDB	621 SDB	622 SDB					
	623 SDB	625 SDB									
	701 SDB	702 PLUS	703 STW	704 STW	705 STW	706 STW					
7	707 SDB	709 STW	711 STW	714 STW	715 STW	716 SDB					6 ห้อง
	717 SDB	718 SDB	719 SDB	720 SDB	721 SDB	722 SDB					
	723 SDB	725 SDB									





Service Report

วันที่ : 18/06/2025

เลขที่สัญญา : CF25-0001471

หมายเลขสัญญา : CT25-0001471
ชื่อผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฮีป ไลน์ เซลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่


ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผศ.ก.

วันที่ : 19/06/2025 เวลา : 11.53
ระยะเวลาออก : 12.50 ระยะสุดท้าย : 01/01/2025 - 31/12/2025

หมายเลข : งานบริการบด แผลงส่าบ หนู (เคื่อนละครัง) 065-950-4687

พื้นที่ทำนุบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแหล่ง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
HOPINN สาขา กรุงเทพมหานคร		นงเยาว์พิทักษ์วัฒน์ สะดอม (เป็นผู้)		
<input checked="" type="checkbox"/> จัดพืชน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยนำเมล็ดที่สำรวจพบเมล็ด แหล่งอาหาร, วัช, ที่ผสมชนและแหล่งน้ำ ข้างเหนือกำลังต้น ระยะทยอยทยอยขึ้น ในบริเวณรอบนอกอาคาร <input type="checkbox"/> โคนเหนือพืชรอบนอกอาคาร <input checked="" type="checkbox"/> จัดพืชน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยนำเมล็ดที่สำรวจพบเมล็ดสาย พันธุ์อาหาร, วัช, ที่ผสมชนและแหล่งน้ำ <input type="checkbox"/> มีแปลงในบริเวณที่จัดพืชน้ำยาไม่ได้	มด พญ แมลงสาบ	-นงเยาว์พิทักษ์วัฒน์ สะดอม (เป็นผู้) -พืชน้ำยา 250 EC		
ทีม	พนักงาน	หมายเหตุ		
ทีม B	คุณมงคล วงศ์สมบัติ คุณสำนึก หันแพง			

[illegible]



การตรวจลงมือเพื่อพิมพ์กำหนดนุรอบาการ

บริษัท เอรวิธ อีโบลัน จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร

วันที่ทำบริการ 19 มิถุนายน 2568

จุดที่	พื้นที่ในการวางกล่องยี่ห้อ	เชือก กิน(กิโล)	เชือกไม้ กิน(กิโล)	เชือก กิน(กิโล)	รวมเชือก ที่ใส่ (กิโล)	หมายเหตุ
1	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
2	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
3	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
4	รอบนอกอาคาร	5	0	0	5	
5	รอบนอกอาคาร	5	0	0	5	
6	รอบนอกอาคาร	5	0	0	5	
7	รอบนอกอาคาร	5	0	0	5	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

ADVANCE

ADVANCE 2018

ADVANCE PAPER CO., LTD.

บริษัท อavance จำกัด

เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท

กรุงเทพมหานคร 10110

หน้า 1 จาก 1

ลำดับรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	หมายเหตุ	วันที่		รวม	หมายเหตุ
						ปี	เดือน		
1	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	01	10000.00	
2	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	02	10000.00	
3	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	03	10000.00	
4	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	04	10000.00	
5	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	05	10000.00	
6	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	06	10000.00	
7	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	07	10000.00	
8	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	08	10000.00	
9	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	09	10000.00	
10	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	10	10000.00	
11	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	11	10000.00	
12	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	12	10000.00	
13	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	01	10000.00	
14	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	02	10000.00	
15	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	03	10000.00	
16	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	04	10000.00	
17	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	05	10000.00	
18	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	06	10000.00	
19	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	07	10000.00	
20	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	08	10000.00	
21	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	09	10000.00	
22	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	10	10000.00	
23	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	11	10000.00	
24	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	12	10000.00	
25	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	01	10000.00	
26	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000		2018	02	10000.00	
27	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	03	10000.00	
28	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	04	10000.00	
29	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	05	10000.00	
30	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	06	10000.00	
31	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	07	10000.00	
32	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	08	10000.00	
33	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	09	10000.00	
34	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	10	10000.00	
35	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	11	10000.00	
36	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	12	10000.00	
37	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000.00		2018	01	10000.00	
38	กระดาษพิมพ์	100	100.00	10000		2018	02	10000.00	



ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

การตรวจเช็ค และให้บริการห้องพัก

บริษัท เอร่าวัน สวีท โฮมส์ จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร อาคาร.....

วันที่ให้บริการ 19 มิถุนายน 2568

ชั้นที่	ห้องพัก										หมายเหตุ
1											
2	201 SDB	202 DIS	203 STW	204 STW	205 STW	206 STW					14 ห้อง
	207 SDB	209 STW	211 STW	214 STW	215 STW	216 SDB					
	217 SDB	218 SDB	219 SDB	220 SDB	221 SDB	222 SDB					
	223 SDB	225 SDB									
3	301 SDB	302 DIS	303 STW	304 STW	305 STW	306 STW					13 ห้อง
	307 SDB	309 STW	311 STW	314 STW	315 STW	316 SDB					
	317 SDB	318 SDB	319 SDB	320 SDB	321 SDB	322 SDB					
	323 SDB	325 SDB									
	401 SDB	402 PLUS	403 STW	404 STW	405 STW	406 STW					
4	407 SDB	409 STW	411 STW	414 STW	415 STW	416 SDB					7 ห้อง
	417 SDB	418 SDB	419 SDB	420 SDB	421 SDB	422 SDB					
	423 SDB	425 SDB									
	501 SDB	502 PLUS	503 STW	504 STW	505 STW	506 STW					
5	507 SDB	509 STW	511 STW	514 STW	515 STW	516 SDB					12 ห้อง
	517 SDB	518 SDB	519 SDB	520 SDB	521 SDB	522 SDB					
	523 SDB	525 SDB									
	601 SDB	602 PLUS	603 STW	604 STW	605 STW	606 STW					
6	607 SDB	609 STW	611 STW	614 STW	615 STW	616 SDB					10 ห้อง
	617 SDB	618 SDB	619 SDB	620 SDB	621 SDB	622 SDB					
	623 SDB	625 SDB									
	701 SDB	702 PLUS	703 STW	704 STW	705 STW	706 STW					
7	707 SDB	709 STW	711 STW	714 STW	715 STW	716 SDB					10 ห้อง
	717 SDB	718 SDB	719 SDB	720 SDB	721 SDB	722 SDB					
	723 SDB	725 SDB									

แผนผังอาคารห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
บริษัท เอร่าวัน สวีท โฮมส์ จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร อาคาร.....
Update : 23/01/2568

1

2

3

4

5

6

7

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

เอกสารแนบที่ 11
การตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภค




วันที่ทำการเข้าบริการ : 19-23/5/68

เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 1 /

[illegible]



ชื่อสาขา : สาขากรุงเทพมหานคร

วันที่ทำการเข้าบริการ : 19-23/5/68

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26


ปีงบประมาณที่ผลิตต่อ : ๒๕๖๓ สาขา ๒๕๖๓

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 065-950-4687

Page 4 /

เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

[illegible]

ชื่อลูกค้า : Hop Inn

ชื่อสาขา : สาขารัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ออกตรวจ : 19-23/5/68

ข้อมูลคำที่คิดค้น : ผดุง ฐาปน อภิบาล


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 065-950-4687

Page 5 of 5

เวลาเริ่มให้บริการ : 8.00-17.00 น.

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

[illegible]




วันที่ทำการรับบริการ : 19

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : ผจก. สาขา กรุงเทพมหานคร

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 065-950-4657

Page 6 /

[illegible]

ชื่อสาขา : สาขางานระบบ

วันที่ทำการเข้าบริการ : 19-


แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ข้อมูลคำที่คิดค้น : ผจก. สถาบัน กรมพลศึกษา

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 065-950-4687

Page 7

[illegible]




วันที่ทำการเข้าบริการ : 19-23/5/68

ข้อมูลคำที่ติดต่อ : ผจก. สาขาทา กรุงธนบุรี

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 065-950-4637

Page 8 /

เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

[illegible]

วันที่ทำการเข้าบริการ : 19-


ปีงบประมาณที่จัดตั้ง : พ.ศ. ๒๕๖๓

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 065-950-4667

Page 9 /

เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

[illegible]



ชื่อสาขา : สาขาการดนตรี

ชื่อสาขา : สาขาการดนตรี


วันที่ทำการเข้าบริการ : 19-23/5/68

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : นาง. สาวิยา กงธนาพร

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 065-950-4687

Page 10 /

[illegible]

ชื่อลูกค้า : Hop Inn

ชื่อสาขา : สาขาการดนตรี

วันที่ทำการเข้าบริการ : 19-23/5/68


แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT
รายงานการตรวจเช็คการขอการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : นาง. สาวิตรี กงขนาน

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 065-934-4487

Page 11 /

[illegible]



วันที่ทำการเข้าบริการ : 19-23/5/68

ป๋อสูทดำที่เกิดต่อ : ผจก. สาขา กรุงเทพมหานคร

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 065-950-4687

เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 12 /



POWER THREE PADGASAIYE CO. LTD.

POWER THREE PROGRESSIVE CO., LTD
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

วันที่ทำการเป็นริการ : 19-23/5/68

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : ผจก. สาขาสถา กรงธนบุรี

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 065-950-4687

เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 13 /

เวลาเริ่มใช้บัตร : 8.00-17.00 น.

ยื่นอาคาร _____

ตารางผลการตรวจสอบและปฏิบัติงาน		ยื่นอาคาร _____															
		เลขห้อง _____ 516 _____			เลขห้อง _____ 517 _____			เลขห้อง _____ 518 _____			เลขห้อง _____ 519 _____			เลขห้อง _____ 520 _____			เลขห้อง _____ 521 _____
ประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า	รุ่น	FUJITSU			FUJITSU			FUJITSU			FUJITSU			FUJITSU			
		ASMG12CPTA			ASMG12CPTA			ASMG12CPTA			ASMG12CPTA			ASMG12CPTA			
		12000			12000			12000			12000			12000			
สถานะการตรวจสอบ		ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	
ความถี่ของแสงออก (ฟลักซ์แสง)		2.8	3.9		3.0	4.0		2.9	3.8		2.8	3.8		3.1	4.1		
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)		5.7	5.0		5.6	5.2		5.6	5.9		5.6	5.4		5.7	5.6		
อุณหภูมิของแสง (ฟลักซ์แสง)		21	17		20	18		21	18		20	17		21	18		
แรงดันไฟฟ้า (PSI)		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
<input type="checkbox"/> R22 <input type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/> R410		มีสารเติมเต็ม (กรณีมีสารเติมเต็ม)			มีสารเติมเต็ม (กรณีมีสารเติมเต็ม)			มีสารเติมเต็ม (กรณีมีสารเติมเต็ม)			มีสารเติมเต็ม (กรณีมีสารเติมเต็ม)			มีสารเติมเต็ม (กรณีมีสารเติมเต็ม)			
การตรวจสอบ		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		
ท่อระบายน้ำ		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		
คอมเพรสเซอร์		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		
อุปกรณ์ควบคุม		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		
สายไฟของน้ำ		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		
การเดินและเสียง		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		
รีโมทคอนโทรล		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		
พื้นที่โดยรวม		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		



เพาเวอร์ ทรี โพรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO., LTD.
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

ชื่อลูกค้า : HOP Ink

ชื่อสาขา : สาขากรุงเทพฯ

วันที่ทำการบริการ : 19-23/5/68

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : นาย. สาขา กรุงเทพฯ

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 065-950-4687

เวลาเริ่มให้บริการ : 9:00-17:00 น.

Page 14 /

ผลการตรวจเช็คและปฏิบัติงาน														
บันทึกรายการ														
เลขห้อง 522			เลขห้อง 523			เลขห้อง 525			เลขห้อง 601			เลขห้อง 602		
Fujitsu			Fujitsu			Fujitsu			Fujitsu			Fujitsu		
ASMG12CPTA			ASMG12CPTA			ASMG12CPTA			ASMG12CPTA			ASMG12CPTA		
ขนาด(BTU)			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ			ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความแรงลมที่ออก (ฟุตต่อวินาที)			3.0	3.9		3.1	4.2		3.0	4.2		2.9	3.8	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)			5.6	5.6		5.6	5.5		5.6	5.6		5.7	5.6	
อุณหภูมิของน้ำ (ฟุตต่อวินาที)			19	18		21	17		20	17		21	18	
แรงดันไฟฟ้า (PSI)			-	-		-	-		-	-		-	-	
□ R22 □ R32 □ R410			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
การทำความสะอาด			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำ			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรีเซ็ต			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรีเซ็ตเสียง			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	



เพาเวอร์ ทรี โพรเกรสซีฟ จำกัด
POWER THREE PROGRESSIVE CO., LTD.
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,
Pathumthani 12160

ชื่อลูกค้า : Hop Ink

ชื่อสาขา : สาขากรุงเทพฯ

วันที่ทำการบริการ : 19-23/5/68

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ


ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : นาย. สาขา กรุงเทพฯ

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 065-950-4687

เวลาเริ่มให้บริการ : 9:00-17:00 น.

Page 15 /

ผลการตรวจเช็คและปฏิบัติงาน														
บันทึกรายการ														
เลขห้อง 604			เลขห้อง 605			เลขห้อง 606			เลขห้อง 607			เลขห้อง 609		
Fujitsu			Fujitsu			Fujitsu			Fujitsu			Fujitsu		
ASMG12CPTA			ASMG12CPTA			ASMG12CPTA			ASMG12CPTA			ASMG12CPTA		
ขนาด(BTU)			12000			12000			12000			12000		
สถานะการตรวจสอบ			ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา	ก่อน	หลัง	หมายเหตุ กรณีพบปัญหา
ความแรงลมที่ออก (ฟุตต่อวินาที)			3.0	4.1		3.1	4.0		2.9	4.0		2.7	3.9	
ค่ากระแสไฟฟ้า (A)			5.6	5.4		5.7	5.6		5.5	5.3		5.5	4.9	
อุณหภูมิของน้ำ (ฟุตต่อวินาที)			20	17		20	18		21	17		20	17	
แรงดันไฟฟ้า (PSI)			-	-		-	-		-	-		-	-	
□ R22 □ R32 □ R410			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)			ปริมาณน้ำยา (กรณีเติมน้ำยา)		
การทำความสะอาด			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ท่อระบายน้ำ			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
คอยล์			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
อุปกรณ์ควบคุม			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรีเซ็ต			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การรีเซ็ตเสียง			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
รีโมทคอนโทรล			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
พื้นที่โดยรอบ			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	




วันที่ทำการพิจารณา : 19-23/5/68

ชื่อผู้จัดทำสื่อ : ผจก. สาขา กรุงเทพมหานคร

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 065-950-4687

เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 16 ;



วันที่ทำการเข้าบริการ : 19-23/5/68


ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ : ผจก. สาขา กรุงเทพมหานคร

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 065-950-4687

เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 17 /


[illegible]



วันที่ทำการเข้าบริการ : 19-23/5/68

Page 20 /

เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.




วันที่ทำการเข้ารักษา : 19-23/5/68

Page 21 /

เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

[illegible]



ชื่อสาขา : สาขารัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ทำการเข้าบริการ : 19-23 /5/68

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อผู้ศึกษาที่ติดต่อ : ผจก. สาขากองธนบุรี

เบอร์ลูกค้าที่ติดต่อ : 065-950-4687

เวลาเริ่มให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 22 /


[illegible]

[illegible]

FORM NO. 22

10/10/2019

10/10/2019



HAWAII

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019


10/10/2019

[illegible]

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....

ERAWAN

มอดอร์ปั๊มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Bangkok Thonburi Station

MONTH มกราคม 2568


ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1 OK/Not OK	Transfer 2 OK/Not OK	Booster 1 OK/Not OK	Booster 2 OK/Not OK	หมายเหตุ
1	ตัวบ่งชี้					
1.1	ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจสอบแรงดันในระบบ (บาร์)					มาตรฐาน < 2.5-3.0 > บาร์
1.3	ตรวจสอบแรงดันที่มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ (แรงดันที่ปั๊มดูดการทำงาน(บาร์) และแรงดันที่ปั๊มอัดการทำงาน(บาร์)					มาตรฐาน 3.5 > บาร์ มาตรฐาน 4.0 > บาร์
1.4	ตรวจสอบภาพของ เฟืองส์ (ทั้งสองฝั่ง)					
2	ตัวบ่งชี้					
2.1	ตรวจสอบการทำความสะอาดถังน้ำ	OK	OK	OK	OK	
	- ตรวจสอบระดับน้ำ เช่น เสียงดังผิดปกติ, การสั่นสะเทือน	OK	OK	OK	OK	
	- ตรวจสอบระดับน้ำ เช่น การรั่วซึมของวาล์ว (ของแบบเพลท)	OK	OK	OK	OK	
3	ทดสอบการทำงานของโมเตอร์ (เป็นสีเหลือง)	OK	OK	OK	OK	

ผู้ดูแลระบบ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....

ERAWAN

มอดอร์ปั๊มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Chok Kung Thonburi Station

MONTH กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1 OK/Not OK	Transfer 2 OK/Not OK	Booster 1 OK/Not OK	Booster 2 OK/Not OK	หมายเหตุ
1	ตัวบ่งชี้					
1.1	ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจสอบแรงดันในระบบ (บาร์)					มาตรฐาน < 2.5-3.0 > บาร์
1.3	ตรวจสอบแรงดันที่มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ (แรงดันที่ปั๊มดูดการทำงาน(บาร์) และแรงดันที่ปั๊มอัดการทำงาน(บาร์)					มาตรฐาน 3.5 > บาร์ มาตรฐาน 4.0 > บาร์
1.4	ตรวจสอบภาพของ เฟืองส์ (ทั้งสองฝั่ง)	OK	OK	OK	OK	
2	ตัวบ่งชี้					
2.1	ตรวจสอบการทำความสะอาดถังน้ำ	OK	OK	OK	OK	
	- ตรวจสอบระดับน้ำ เช่น เสียงดังผิดปกติ, การสั่นสะเทือน	OK	OK	OK	OK	
	- ตรวจสอบระดับน้ำ เช่น การรั่วซึมของวาล์ว (ของแบบเพลท)	OK	OK	OK	OK	
3	ทดสอบการทำงานของโมเตอร์ (เป็นสีเหลือง)	OK	OK	OK	OK	


ผู้ดูแลระบบ:

[illegible]

รหัสเครื่อง: H/A-204

วันที่: 10 มกราคม 2558

บริษัท: ...



ERAWAN
H2BEN

วันที่: 10/01/58

ชื่อ: ...

มอเตอร์ปั๊ม Transfer Pump & Booster Pump (Code M. 1/2-3/4 นิ้ว)

ชื่อ: ...

ตำแหน่ง: ...

ลำดับ	รายการ	Transfer 1	Transfer 2	Booster 1	Booster 2
1	น้ำมัน				
1.1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน (ให้คนดูแลเครื่องทำ)	OK	OK	OK	OK
1.2	ตรวจสอบระดับน้ำมัน (ให้คนดูแลเครื่องทำ)				
1.3	ตรวจสอบระดับน้ำมัน (ให้คนดูแลเครื่องทำ)				
1.4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน (ให้คนดูแลเครื่องทำ)				
2	น้ำมัน	OK	OK	OK	OK
2.1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน (ให้คนดูแลเครื่องทำ)	OK	OK	OK	OK
2.2	ตรวจสอบระดับน้ำมัน (ให้คนดูแลเครื่องทำ)	OK	OK	OK	OK
2.3	ตรวจสอบระดับน้ำมัน (ให้คนดูแลเครื่องทำ)	OK	OK	OK	OK
2.4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน (ให้คนดูแลเครื่องทำ)	OK	OK	OK	OK
3	ตรวจสอบระดับน้ำมัน (ให้คนดูแลเครื่องทำ)	OK	OK	OK	OK

ชื่อ: ...

ตำแหน่ง: ...

รหัสเครื่อง H/A-004

วันที่ 10 ตุลาคม 2556

ผู้ทำเรื่อง

ผลการปั๊มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M. ปะจิวเลี่ยน)

หน้า 1

วันที่ 10 ตุลาคม 2556

หน้า 1

หน้า 1

ลำดับ	รายละเอียดการปั๊มน้ำ	Transfer 1	Transfer 2	Booster 1	Booster 2	หมายเหตุ
1	ปั๊มน้ำ					
1.1	การปั๊มน้ำจากถังเก็บน้ำ	OK	OK	OK	OK	
1.2	การปั๊มน้ำจากถังเก็บน้ำ					
1.3	การปั๊มน้ำจากถังเก็บน้ำ					
1.4	การปั๊มน้ำจากถังเก็บน้ำ					
2	ปั๊มน้ำ					
2.1	การปั๊มน้ำจากถังเก็บน้ำ	OK	OK	OK	OK	
3	การปั๊มน้ำจากถังเก็บน้ำ	OK	OK	OK	OK	

หน้า 1

เรียน ผู้จัดการ โรงนม สอ.อินทร์ (สาขา กรุงเทพมหานคร)


เนื่องด้วยทาง บริษัท สอ.อินทร์ จำกัด ได้รับความเสียหายและบำรุงรักษาเครื่องปั้นในระบบไฟฟ้า

รายละเอียดดังนี้

- บำรุงรักษาเครื่องปั้นระบบไฟฟ้า

1

111



ได้ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษา ปีที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอทำการส่งมอบงานให้กับโรงงานสอ.อินทร์ (สาขา กรุงเทพมหานคร)

รายงานการบริการ (SERVICE REPORT)

ประเภทบริการ	<input checked="" type="checkbox"/> งานบำรุงรักษา	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
ชื่อบริษัท	โรงนมสอ.อินทร์	สาขา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อแทน		
ประเภทของงาน	งานตรวจสอบบำรุงรักษาระบบเครื่องปั้นในระบบไฟฟ้า ประจำปี 2568	
รายละเอียดของงาน	ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์และทำความสะอาดตู้ MDB, LOAD CENTER และหม้อแปลงไฟฟ้า	

รายงานการบริการ (SERVICE REPORT)

รายละเอียดการตรวจสอบและบำรุงรักษา:

1. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

- ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า (Main Tank) ☒ ปกติ ☐ ความเสียหาย
- การรั่วซึมของน้ำมันรอบหม้อแปลงไฟฟ้า (Oil Leakage) ☒ ปกติ ☐ ความเสียหาย
- 5- ขั้วต่อสายไฟฟ้า - ออก รุ่งแรงสูง - แรงต่ำ (Bushing) ☒ ปกติ ☐ ความเสียหาย
- สภาพและสภาพแวดล้อม อุปกรณ์แรงสูง-อุปกรณ์แรงต่ำ (Insulator) ☒ ปกติ ☐ ความเสียหาย
- ชุดปรับแรงดันไฟฟ้า (TAP - OFF) ☒ ปกติ ☐ ความเสียหาย
- ระดับน้ำมันหม้อแปลง Oil Level ☒ ปกติ ☐ ความเสียหาย
- ค่าความดันหม้อแปลง (Breakdown Voltage >30KV) ☒ ปกติ ☐ ความเสียหาย

2. ตู้ MDB และ ตู้ LOAD CENTER

- อุปกรณ์ของหม้อแปลง และตู้ MDB ☒ ปกติ ☐ ความเสียหาย
- ค่าความดันหม้อแปลง ในตู้ MDB ค่า 1.8...Ω ☒ ปกติ ☐ ความเสียหาย

สภาพโดยรวมภายนอกและภายในตู้	MDB	PPG	PP1	PP2	PP3	PP4
	PP5	PP6	PP7	PP8	PP9	PP10
จุดเชื่อมต่อขั้วสายภายในตู้	MDB	PPG	PP1	PP2	PP3	PP4
	PP5	PP6	PP7	PP8	PP9	PP10
ตรวจสอบค่าความถี่และแรงดันของเบรกเกอร์	MDB	PPG	PP1	PP2	PP3	PP4
	PP5	PP6	PP7	PP8	PP9	PP10
วัดค่าความถี่และแรงดันของสายไฟฟ้า	MDB	PPG	PP1	PP2	PP3	PP4
	PP5	PP6	PP7	PP8	PP9	PP10
สภาพโดยรวมและตู้ย่อยภายในตู้	MDB	PPG	PP1	PP2	PP3	PP4
	PP5	PP6	PP7	PP8	PP9	PP10

☒ ปกติ ☐ ความเสียหาย

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม:

ไม่ส่งมอบงาน

วันที่ 23 มีนาคม 2568


เขียน ผู้จัดการโรงงาน ซ็อง อีณห์ (สาขา กรุงเทพมหานคร)

เนื่องด้วยทาง บริษัท ซ็อง อีณห์ ไซเคิล จำกัด ให้ช่างให้ บริษัท เอสพีเอ็ม พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด


ได้ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ไม่ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

รายละเอียดดังนี้

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้



ให้ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอทำการส่งมอบงานให้กับโรงงานลิโธอิน (สาขา กรุงเทพมหานคร)



<p>SPM POWER SYSTEMS CO.,LTD.</p> <p>บริษัท เอสพีเอ็ม พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 241 ม.8 ต.บางพลี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310</p>		<p>วันที่ 23 มีนาคม 2568</p>
<p>รายงานผลการบริการ (SERVICE REPORT)</p>		
<p>ประเภทบริการ</p> <p>ผู้รับบริการ</p> <p>ชื่อผู้ติดต่อ/แผนก</p>	<p>งานบำรุงรักษา</p> <p>โรงงานลิโธอิน</p> <p>สาขา กรุงเทพฯ</p>	<p>อื่นๆ</p> <p>กรุงเทพมหานคร</p> <p>2568</p>
<p>รายละเอียดของงาน: ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้</p>		
<p>รายงานผลการบริการ (SERVICE REPORT)</p>		
<p>1. ตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)</p> <p>-สภาพโดยรวมของสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (House)</p> <p>-สายที่เชื่อมต่อ (Wiring) อยู่ภายในตู้</p> <p>-บอร์ดควบคุม (Control Board) และการ์ดตัวติดต่อ (Interface Card)</p> <p>-สายไฟต่อ (Terminal Strip) บอร์ดควบคุม (Control Board) และการ์ดตัวติดต่อ (Card)</p> <p>-ตู้ไฟไหม้ (Transformer) และแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน</p> <p>-ตู้ควบคุมของแบตเตอรี่ (Battery) และตู้ควบคุมสัญญาณ (Receiver)</p> <p>-หน้าจอแสดงผล (LCD Display) เป็นสัญญาณปกติ และตัวรับสัญญาณ (Receiver)</p> <p>-หลอดไฟแจ้งเตือน (LED Status) ภายในตู้ควบคุม</p> <p>-ฟังก์ชัน (Function) การควบคุม (Control) และ การแจ้งเตือน (Relay) ต่างๆ</p> <p>-สายไฟต่อของไฟแจ้งเตือน (LED Status) ภายในตู้ควบคุม</p> <p>-อุปกรณ์ Heat Detector, Manual Station, Alarm, Bell, Lamp Indicator</p> <p>-ทดสอบการทำงานของตัวตรวจจับความร้อน (Heat Detector)</p>		
<p>2. อุปกรณ์ Heat Detector, Manual Station, Alarm, Bell, Lamp Indicator</p>		
<p>โซน 1 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 2 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 3 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 4 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 5 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 6 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 7 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 8 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 9 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 10 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Manual Station)</p> <p>โซน 1 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 2 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 3 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 4 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 5 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 6 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 7 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 8 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 9 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 10 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (STROBE LIGHT & HORN)</p> <p>โซน 1 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 2 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 3 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 4 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 5 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 6 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 7 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 8 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 9 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 10 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Lamp Indicator LED Status)</p> <p>โซน 1 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 2 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 3 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 4 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 5 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 6 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 7 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 8 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 9 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 10 <input checked="" type="checkbox"/></p>		
<p>หมายเหตุ: ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Detector) ของลิโธอินรุ่น 622</p> <p>ข้อ 1. ลิโธอิน สาขากรุงเทพฯ, Stroke Light และ Horn</p> <p>ข้อ 2. ลิโธอิน กรุงเทพฯ (ลิโธอินกรุงเทพฯ)</p>		



วันที่ 23 มีนาคม 2568

รายงานการบริการ (SERVICE REPORT)

ประเภทบริการ	งานบำรุงรักษา	<input type="checkbox"/> ฉุกเฉิน
ชื่อบริษัท	โรงแรมเชอวีน	ถนนปิ่น ทุ่งใหญ่
ชื่อผู้ติดต่อ/สถานที่		
ประเภทของงาน	งานตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ควบคุมและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้	ประจำที่ 2568
รายละเอียดของงาน	ตรวจสอบบำรุงรักษาตู้ควบคุมและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้	

รายงานการบริการ (SERVICE REPORT)

รายละเอียดการตรวจพบ:

1. ตู้ควบคุมและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)	
- สภาพตู้ควบคุมและสายเคเบิล (Wiring)	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
- สายเชื่อมต่อ (Wiring) ตู้ควบคุม	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
- บอร์ดควบคุม (Control Board) และการ์ดควบคุม (Interface Card)	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
- แผงพรีซีดี (Terminal Strip) บอร์ดควบคุม (Control Board) และการ์ด (Card)	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
- สายไฟใหม่ (Transformer) และสายไฟจากแบตเตอรี่	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
- ไขควงของแบตเตอรี่ (Battery) และตรวจสอบแบตเตอรี่	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
- หน้าจอแสดงผล (LCD Display) กับเป็นความผิดปกติ (Keypad)	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
- ทดสอบไฟแสดงสถานะ (LED Status) การแจ้งเตือน	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
- ฟังก์ชัน (Function) การควบคุม (Control) และการตั้งเวลา (Relay) ต่างๆ	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
2. อุปกรณ์ Heat Detector, Manual Station, Alarm Bell, Lamp Indicator	
- ทดสอบการทำงานของหัวตรวจความร้อน (Heat Detector)	
โซน 1 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 2 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 3 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 4 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 5 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 6 <input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
โซน 7 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 8 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 9 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 10 <input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
- ทดสอบการทำงานของสถานีแจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station)	
โซน 1 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 2 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 3 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 4 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 5 <input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
โซน 6 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 7 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 8 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 9 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 10 <input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
- การทดสอบการทำงานของไฟและกระแสวิก (STROBE LIGHT & HORN)	
โซน 1 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 2 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 3 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 4 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 5 <input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
โซน 6 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 7 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 8 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 9 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 10 <input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
- การทดสอบการทำงานของไฟแสดงสถานะแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Lamp Indicator LED Status)	
โซน 1 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 2 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 3 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 4 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 5 <input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>
โซน 6 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 7 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 8 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 9 <input checked="" type="checkbox"/> โซน 10 <input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจแก้ไข <input type="checkbox"/>

รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

เอกสารแนบที่ 12
ใบเสร็จไฟฟ้า/ประปา



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัฒนาวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016802350695
สำนักงานใหญ่
วันที่ (Date) : 17 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้ชำระเงิน (Name) : บริษัท เอร่าวัน อีโบล อิน์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) : 0105555113101 สาขาที่ (Branch) : 00050
ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 89/1 อนุสรณ์บุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอร่าวัน อีโบล อิน์ จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 89/1 อนุสรณ์บุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600
บัญชีแสดงัญญา (Contract Account) : 016796831 รหัสเครื่องวัด (Meter No.) : 97035036

วันที่หมดอายุ (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้ง (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	รวม (Total)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเป็น (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับ (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
31/01/2568	24785285509	23,000	87,532.25	6,127.26	93,659.51	93,659.51	0	0.00	0.3672
รวมเงิน (Amount) :					รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) :	87,532.25 บาท (Baht)			
รวม (Total) :					รวม (Total) :	6,127.26 บาท (Baht)			
เบี้ยปรับ (Penalty Charge) :					เบี้ยปรับ (Penalty Charge) :	93,659.51 บาท (Baht)			
รวมทั้งสิ้น (Total Amount) :					รวมทั้งสิ้น (Total Amount) :	0.00 บาท (Baht)			
					รวมทั้งสิ้น (Total Amount) :	93,659.51 บาท (Baht)			

(ถ้ามีเงินส่วนเกินหรือหักลบเข้าบัญชีเงินฝาก) (If there is any surplus or credit to the account)

*เอกสารนี้เป็นหลักฐานและสำคัญในการชำระหนี้ กรุณาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัฒนาวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016803347406
สำนักงานใหญ่
วันที่ (Date) : 17 มีนาคม 2568

ผู้ชำระเงิน (Name) : บริษัท เอร่าวัน อีโบล อิน์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) : 0105555113101 สาขาที่ (Branch) : 00050
ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 89/1 อนุสรณ์บุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอร่าวัน อีโบล อิน์ จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 89/1 อนุสรณ์บุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600
บัญชีแสดงัญญา (Contract Account) : 016796831 รหัสเครื่องวัด (Meter No.) : 97035036

วันที่หมดอายุ (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้ง (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	รวม (Total)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเป็น (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับ (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
28/02/2568	25639648713	23,000	86,749.63	6,072.47	92,822.10	92,822.10	0	0.00	0.3672
รวมเงิน (Amount) :					รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) :	86,749.63 บาท (Baht)			
รวม (Total) :					รวม (Total) :	6,072.47 บาท (Baht)			
เบี้ยปรับ (Penalty Charge) :					เบี้ยปรับ (Penalty Charge) :	92,822.10 บาท (Baht)			
รวมทั้งสิ้น (Total Amount) :					รวมทั้งสิ้น (Total Amount) :	0.00 บาท (Baht)			
					รวมทั้งสิ้น (Total Amount) :	92,822.10 บาท (Baht)			

(ถ้ามีเงินส่วนเกินหรือหักลบเข้าบัญชีเงินฝาก) (If there is any surplus or credit to the account)

*เอกสารนี้เป็นหลักฐานและสำคัญในการชำระหนี้ กรุณาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

การประปาเทศบาล
Metropolitan Waterworks Authority
400 ถนนปิ่นเกล้า สาย 1 กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th
400 Prachachuen RD, Thungsonglong Laks Bangkok 10210
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00003
ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท อีป อีพี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ (Address) 89/1 อาคารโรงแรมอิมพีเรียล กรุงเทพมหานคร แขวงคลองจั่น นนทบุรี เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10600
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID.) 0105555113101 สาขาที่ 00050
ชื่อผู้ได้รับ (Customer) บริษัท เพรวิชั่น อีป อีพี จำกัด
ที่อยู่ (Location) 89/1 อ.กรุงธนบุรี แขวงคลองจั่น นนทบุรี เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10600
ชำระ โดย (Paid By) ทักมัลติระบบการบริการ

การประปาเทศบาล
Metropolitan Waterworks Authority
400 ถนนปิ่นเกล้า สาย 1 กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th
400 Prachachuen RD, Thungsonglong Laks Bangkok 10210
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00003
ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท อีป อีพี จำกัด
ที่อยู่ (Address) 89/1 อาคารโรงแรมอิมพีเรียล กรุงเทพมหานคร แขวงคลองจั่น นนทบุรี เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10600
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID.) 0105555113101 สาขาที่ 00050
ชื่อผู้ได้รับ (Customer) บริษัท เพรวิชั่น อีป อีพี จำกัด
ที่อยู่ (Location) 89/1 อ.กรุงธนบุรี แขวงคลองจั่น นนทบุรี เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10600
ชำระ โดย (Paid By) ทักมัลติระบบการบริการ



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)
สาขา-เขต (Branch) 02-15 ทะเบียนผู้ใช้ (Account No.) 61479317
เลขที่ (No.) E0261109318 วันที่ (Date) 10/2/2568

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)
สาขา-เขต (Branch) 02-15 ทะเบียนผู้ใช้ (Account No.) 61479317
เลขที่ (No.) E0204584486 วันที่ (Date) 10/4/2568

ส่วนลด	จำนวนที่ใช้	คำนวณค่าเพิ่ม	รวมเงินที่ชำระ
(Bill Date)	(Consumption)	(Sub Total)	(Total)
02/2568	702	10,906.32	11,609.76
รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total)			11,609.76
ยอดเงินก่อนหักภาษี (Sub Total)			10,906.32
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)			703.44
(บาท/บาท)			(Bath/Baht)

ส่วนลด	จำนวนที่ใช้	คำนวณค่าเพิ่ม	รวมเงินที่ชำระ
(Bill Date)	(Consumption)	(Sub Total)	(Total)
02/2568	702	10,906.32	11,609.76
รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total)			11,609.76
ยอดเงินก่อนหักภาษี (Sub Total)			10,906.32
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)			703.44
(บาท/บาท)			(Bath/Baht)

** เป็นการยกเลิกและออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ E0261115000 วันที่ 10/3/2568 เนื่องจาก ที่อยู่เดิมไม่ถูกต้อง
เอกสารนี้ใช้ได้ทั้งและส่งข้อมูลให้แก่มตรพรพการช่วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Date: 2025-04-10 11:20:00 +07
Remark: เปลี่ยนเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
Location: Thungsonglong

เอกสารนี้ใช้ได้ทั้งและส่งข้อมูลให้แก่มตรพรพการช่วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Date: 2025-04-10 11:20:00 +07
Remark: เปลี่ยนเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
Location: Thungsonglong



กรมประปา กรุงเทพมหานคร
Metropolitan Waterworks Authority

469 ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 10210 www.mwa.co.th

469 Prachachuen Rd. Thungsoonghong Laksri Bangkok 10210

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00003

ชื่อผู้ชำระ (ในนาม) บริษัท อีป อีแม็ค จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address) 89/1 อาคารโรงแรมฮิลล์ อินน์ กรุงเทพมหานคร สถานีกรุงเทพ แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID.) 0107568000035 สาขาที่ 00050

ชื่อผู้รับ (Customer) บริษัท อีป อีแม็ค จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง (Location) 89/1 กรุงเทพมหานคร แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10600

ชำระ โดย (Paid By) ที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน	จำนวนน้ำใช้	ค่าปรับและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนรวมภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงินที่ชำระ
(Bill Date)	(Consumption)	(Water Charges)	(Discount)	(Sub Total)	(Vat)	(Total)
04/2568	687	10,666.92	0.00	10,666.92	746.68	11,413.60
รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total)						11,413.60
ยอดเงินก่อนหักภาษี (Sub Total)						10,666.92
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)						746.68
(บาท/Baht)						

Digitally signed by กรุงเทพมหานคร
Date: 2025.04.11 12:27:43 +07
Reason: ฉันได้ลงนามเพื่อรับรองความถูกต้อง
ของเอกสารนี้

เอกสารนี้ใช้ได้เฉพาะส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรสำหรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์



กรมประปา กรุงเทพมหานคร
Metropolitan Waterworks Authority

469 ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 10210 www.mwa.co.th

469 Prachachuen Rd. Thungsoonghong Laksri Bangkok 10210

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00003

ชื่อผู้ชำระ (ในนาม) บริษัท อีป อีแม็ค จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address) 89/1 อาคารโรงแรมฮิลล์ อินน์ กรุงเทพมหานคร สถานีกรุงเทพ แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID.) 0107568000035 สาขาที่ 00050

ชื่อผู้รับ (Customer) บริษัท อีป อีแม็ค จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง (Location) 89/1 กรุงเทพมหานคร แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10600

ชำระ โดย (Paid By) ที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน	จำนวนน้ำใช้	ค่าปรับและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนรวมภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงินที่ชำระ
(Bill Date)	(Consumption)	(Water Charges)	(Discount)	(Sub Total)	(Vat)	(Total)
05/2568	694	10,778.64	0.00	10,778.64	754.50	11,533.14
รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total)						11,533.14
ยอดเงินก่อนหักภาษี (Sub Total)						10,778.64
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)						754.50
(บาท/Baht)						

Digitally signed by กรุงเทพมหานคร
Date: 2025.05.12 13:17:47
Reason: ฉันได้ลงนามเพื่อรับรองความถูกต้อง
ของเอกสารนี้

เอกสารนี้ใช้ได้เฉพาะส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรสำหรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์



Metropolitan Waterworks Authority

www.banquoc.vn | 10219 www.nvcc.vn

460 Prachachuen RD, Thungsongkhong, Laksabangkok 10210

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAS ID) : 0994000165463 หมายเลขบัญชี 00003

ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท ฮีป อินน์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address) 89/1 อาคารโรงแรมฮิปป อินน์ กรุงเทพฯ สถานีกรุงเทพ แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID.) 0107568000035 สาขาที่ 00050

(นาย) เบลู จาก (นางสาว) โนบิล
(นาย) เบลู จาก (นางสาว) โนบิล

กรมการปกครอง (มท.1) วันที่ ๒๖/๑๒/๖๘

19

ก่อน (Bill Date)	จำนวนใบใช้ (Consumption)	ค่าน้ำและค่าบริการ (Water Charges)	ส่วนลด (Discount)	ยอดเงินก่อนหักภาษี (Sub Total)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	รวมใบแจ้งหนี้ (Total)
06/2568	772	12,023.52	0.00	12,023.52	841.65	12,865.17
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total)				12,865.17		
ยอดเงินที่ต้องชำระ (Sub Total)				12,023.52		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)				841.65		
				(บาทถ้วน)		

Digitally signed by มติฐปัทมพรทว
Date: 2025.06.11 21:35:40 +07
Reason: เพื่อยืนยันการรับทราบและดำเนินการต่อไป
Location: บ้านโพธิ์

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์