

ภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ 23 LUXURY SUITES

	
รูปที่ 1 ปรับสภาพโครงการภายในขอบเขตที่ดินเท่านั้น	รูปที่ 2 รั้ว Metal Sheet รอบโครงการ
	
รูปที่ 3 ป้าย “โปรดระมัดระวัง มีรถบรรทุกเข้า-ออก”	รูปที่ 4 ป้ายรายละเอียดของโครงการ
	
รูปที่ 5 ป้ายสถิติความปลอดภัย	รูปที่ 6 ป้ายผลการตรวจวัด



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 8 ล้างล้อรถบรรทุก



รูปที่ 9 คนงานทำความสะอาด
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ



รูปที่ 10 ป้ายจำกัดความเร็ว

	
รูปที่ 11 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	รูปที่ 12 ไฟกระพริบด้านหน้าโครงการ
	
รูปที่ 13 หม้อแปลงไฟฟ้า	รูปที่ 14 ป้ายกำหนดเวลาในการทำงาน
	
รูปที่ 15 ถังดับเพลิง	รูปที่ 16 ถังรองรับมูลฝอย

	
รูปที่ 17 Safety Talk / Morning Talk	
	
รูปที่ 18 ปอดักขยะ	
	
รูปที่ 19 ทาวเวอร์โครน	รูปที่ 20 บ้ายดับเครื่องยนต์



รูปที่ 21 สเปรย์น้ำ



รูปที่ 22 ป้ายห้ามเผาขยะ



รูปที่ 23 คนงานทำความสะอาดภายในโครงการ



รูปที่ 24 เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจอาคารข้างเคียงก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง



รูปที่ 25 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 26 มิเตอร์น้ำปะปา



รูปที่ 27 ห้องน้ำ-ห้องส้วม

	
รูปที่ 28 รางระบายน้ำรอบโครงการ	รูปที่ 29 การขุดลอกที่ระบายน้ำบนถนน
	
รูปที่ 30 ป้ายกำชับห้ามทิ้งขยะ	รูปที่ 31 ป้ายห้ามจุดไฟ หรือก่อให้เกิดประกายไฟ
	
รูปที่ 32 กล้องวงจรปิด	รูปที่ 33 ไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่โครงการ

	
รูปที่ 34 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน	รูปที่ 35 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก
	
รูปที่ 36 เครื่องตรวจวัดอากาศ	รูปที่ 37 เจ้าหน้าที่เก็บน้ำในโครงการ
	
รูปที่ 38 ห้ามล่าสัตว์	รูปที่ 39 เบอร์โทรฉุกเฉิน

	
รูปที่ 40 รถรับ-ส่งคนงาน	รูปที่ 41 พื้นที่สูบบุหรี่
	
รูปที่ 42 ป้ายห้ามเข้าหากไม่ได้รับการอนุญาต	รูปที่ 43 ห้องปฐมพยาบาล
	
รูปที่ 44 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอุปกรณ์	รูปที่ 45 Safety Talk / Morning Talk