

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/01/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-15/01/2568

วันเดือนปีที่รายงาน : 15/01/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ปล่อยออกโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	16	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	42	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	322	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	37	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0046	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:00 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 03/02/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 04-11/02/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 12/02/2568
รหัสลูกค้า : JP-205-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ปล่อยออกโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	22	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	61	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	326	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	30	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0112	
เวลาเก็บตัวอย่าง				14:18 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/03/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-14/03/2568

วันเดือนปีที่รายงาน : 15/03/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ปล่อยออกโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	26	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	59	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	302	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	2.1	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	46	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0746	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:45 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางมอญ) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/03/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-10/03/2568

วันเดือนปีที่รายงาน : 15/03/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0747	WW 0748	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:28 น.	10:25 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางค์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/03/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-10/03/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 15/03/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร A	ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร B	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกึ่ง
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.01	0.5	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 0749	WW 0750	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:17 น.	11:10 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางมอญ) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/03/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-10/03/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 15/03/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร C	ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร D	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกเถิด
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.41	0.09	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	5.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 0751	WW 0752	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:40 น.	10:50 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางมอญ) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/03/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-10/03/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 15/03/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถึงเกินน้ำขึ้นดาดฟ้า อาคาร E	ถึงเกินน้ำขึ้นใต้ดิน อาคาร A	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกเถิด
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.08	0.28	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 0753	WW 0754	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:00 น.	11:24 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/03/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-10/03/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 15/03/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร B	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร C	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกเถิด
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	29	0.8	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 0755	WW 0756	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:07 น.	10:36 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางค์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/03/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-10/03/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 15/03/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร D	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร E	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกเถิด
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.3	1.6	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 0757	WW 0758	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:46 น.	10:56 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/04/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-17/04/2568

วันเดือนปีที่รายงาน : 18/04/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ปล่อยออกโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	26	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	55	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	348	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	2.2	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	37	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0922	
เวลาเก็บตัวอย่าง				14:00 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/05/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-26/05/2568

วันเดือนปีที่รายงาน : 26/05/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ปล่อยออกโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	23	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	69	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	346	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	49	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1004	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:35 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/05/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 08-19/05/2568

วันเดือนปีที่รายงาน : 26/05/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Ammonia ²⁾	mg/L as NH ₃	Phenate Method	0.04	0.17	0.23	20
Calcium Hardness ²⁾	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric Method	1.0	89	89	250-600
Chloride ²⁾	mg/L as Cl ⁻	Argentometric Method	0.5	1,508	1,547	600
Cyanuric acid ²⁾	mg/L	Colorimetric Method	1	<1	<1	30-60
Nitrate ²⁾	mg/L as NO ₃ ⁻	Cadmium Reduction Method	0.09	8.6	8.7	50
Total Alkalinity ²⁾	mg/L as CaCO ₃	Titration Method	-	45	52	80-100
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 1005	WW 1006	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:48 น.	11:45 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-24/06/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 01/07/2568
รหัสลูกค้า : JP-205-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ปล่อยออกโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	68	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	32	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	362	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	96	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1305	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:17 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-25/06/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 01/07/2568
รหัสลูกค้า : JP-205-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 1316	WW 1317	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:28 น.	10:27 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/06/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-25/06/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 01/07/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร A	ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร B	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<0.5	<0.5	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกึ่ง
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.46	1.7	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 1306	WW 1307	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:30 น.	11:08 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางมัย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/06/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-25/06/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 01/07/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร C	ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร D	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<0.5	<0.5	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกเถิด
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	2.8	0.70	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 1308	WW 1309	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:01 น.	10:52 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/06/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-25/06/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 01/07/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถึงเก็บน้ำขึ้นดาดฟ้า อาคาร E	ถึงเก็บน้ำขึ้นใต้ดิน อาคาร A	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<0.5	<0.5	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกเถิด
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	1.9	0.40	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 1309	WW 1310	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:45 น.	10:36 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางค์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/06/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-25/06/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 01/07/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร B	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร C	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<0.5	<0.5	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกเถิด
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	1.2	0.41	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 1312	WW 1313	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:12 น.	10:58 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางค์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/06/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-25/06/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 01/07/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร D	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร E	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<0.5	<0.5	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกเถิด
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	1.4	0.42	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 1314	WW 1315	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:55 น.	10:40 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE