

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 7 สัญญาการเข้าทำบริการกำจัดแมลง
- เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จสุบตะกอน/ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 9 การตรวจสอบระบบสาธารณสุขบุคคล
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการซ้อมอพยพดับเพลิง
- เอกสารแนบที่ 11 ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ที่ อภ ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง คอยูทหนึ่งสื่อรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/คอยูทหนึ่งสื่อเปลี่ยนแปลงบุคลากร และขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๓ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอคอยูทหนึ่งสื่อรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐-๙-๐๐๐๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลกระทุ่ม อำเภอกะรุ
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม บับ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด คอยูทหนึ่งสื่อรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุตใจ

๒) นางสาวเสาวนีย์ ประสุริย์

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายจิระศักดิ์ นิตนัน

๒) นางสาวภาณุมา อักดีสุวรรณ

๓) นางสาววันวิสา นวลโย

๔) นางสาววรรณพร ชินแก้ว

๕) นายสมิทธิพงศ์ พงษ์ศิริเดช

ค. ขอยูทหนึ่งสื่อรับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนึ่งสื่อรับขึ้นทะเบียนตามวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะคอยูทหนึ่งสื่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนึ่งสื่อรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอคอยูทหนึ่งสื่อรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้ สำนกยืนยันคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ห้าหมื่นสี่ร้อย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจิรา เสงี่ยมทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ศูนย์วิจัยและเชื่อมกับแล็บโรงงานภาคใต้ ผู้ให้บริการวิเคราะห์เอกชน

โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๕๐๒๙, ๐ ๒๕๖๔ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ srw@ddp.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวหน้า เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



เอกสารแนบท้ายหนังสือคอยูทหนึ่งสื่อรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๕๐
ที่ อภ ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอประชาสัมพันธ์ให้รับทราบระเบียบงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

14

(นายแฉกร์ ศรีรงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเชื่อมกับ
แล็บโรงงานภาคใต้



แบบ ผด./ผด.ช
Form NSC/TSI.2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE Taurus CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘๘/๓๖๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๘/๓๖๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๙๐๖๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TS 1905-2561 (2018) (ISO/IEC 17025:2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tsi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tsi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (tsi)
The Industrial Standards Institute (TSI)
Date: 2023-03-03 10:25:56 (9:47:00)

3136276

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รองเลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371

BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims

Chief Executive Officer



8289





รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

บริษัท บีเคเนเจอร์ ฟอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หมายเลขการรับรอง
(Accreditation No.)

ทดสอบ 0590
(Testing 0590)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from 20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ถาวร (Permanent)
☐นอกสถานที่ (Site)
☐ชั่วคราว (Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐เคลื่อนที่ (Mobile)
☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from 20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ถาวร (Permanent)
☐นอกสถานที่ (Site)
☐ชั่วคราว (Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐เคลื่อนที่ (Mobile)
☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (ตอ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L - Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความรู้ความเข้าใจในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิใช่ลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีเพื่อบริหารน้ำพองเดียวหรือมีหลายเพื่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม “น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ซึ่งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบอาชีพเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรประจำประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

- (๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 - (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 - (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 - (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 - (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 - (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
- อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรประจำประเภทกิจการก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๑. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัย พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัย พาณิชย์	-
	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทิศเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร สำหรับอาคาร พาณิชย์และอาคาร สถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอพียูเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอพียูเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียจุลินทรีย์โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอพียูเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอพียูเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานความถูกต้องการระบุน้ำหนักจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเอนเมบริเยลิกโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคอลลัมเพน (Optical Probe)

๖.๓ ขอแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ขอแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยด้วยอ่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๕๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทิตเรชั่น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำนัมและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาหน้าหนักของน้ำนัมและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบบคัสที่เรียกลุ่มฟิโคไลฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ ฟอว์แมนเทชัน เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเซย์มส์ (Columetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อีเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การวัดค่าความขุ่นของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่จะระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส 1009/ 1452

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

14 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการที่โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II ต้องยึดถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด


ด้วย บริษัท ปาดองคลิฟวิว จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6 ตำบลปาดอง อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 13-3-85 ไร่ โฉนดที่ดิน น.ส.3ก เลขที่ 3281 ฯลฯ มีจำนวนห้องพัก 200 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขอแจ้งมติคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 เห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50

บรรดาสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทนา ทวีมา)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทล 1009/ 1452

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยวิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพหลโยธินที่ 6

กรุงเทพฯ 10100

14 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการที่โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II ต้องยึดถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด

ด้วย บริษัท ปาตองคลิฟฟ์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด
จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Blue Marine Resort &
Spa Phase II ตั้งอยู่ที่ถนนพระบาร์มี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 13-3-85 ไร่
โฉนดที่ดิน น.ส.3ก เลขที่ 3281 ฯลฯ มีจำนวนห้องพัก 200 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขอแจ้งมติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 1.2550 เมื่อวันที่
8 มกราคม 2550 เห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Blue
Marine Resort & Spa Phase II โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่โครงการ The Blue Marine
Resort & Spa Phase II ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อันนี้ ตามมาตรา 50

2/บรรณสอง ...

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรทางด้าน กายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- ในช่วงดำเนินการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการขนาด 13 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา หรือ 22,340 ตร.ม. จากพื้นที่เนินเขาการังมีต้นไม้ขนาดเล็กปกคลุมเต็มพื้นที่ไปเป็นโครงการประเภทโรงแรม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดผลด้านบวกต่อพื้นที่โครงการ	- ต้นไม้เดิมที่มีขนาดใหญ่ให้คงสภาพเดิมไว้ - คัดต้นไม้เฉพาะในบริเวณที่มีการก่อสร้าง และที่จำเป็นเท่านั้น	-

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ	- ในช่วงดำเนินการไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ	- พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - หมั่นบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ และสพามหญ้าภายในโครงการอยู่เสมอ - จัดหมั่นไถบริเวณที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายเป็นประจำ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น - ตรวจสอบดูแลสภาพถนนที่เข้าสู่พื้นที่โครงการไม่ให้ชำรุดเสียหาย หากเกิดการชำรุดควรทำการซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น	- สังเกตวัดฝุ่นในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ข้างเคียงว่ามีฝุ่นเกาะมากน้อยเพียงใด และฝุ่นนั้นมาจากพื้นที่โครงการหรือไม่ - ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพเสียงและการ สั่นสะเทือน	- ในช่วงดำเนินการไม่มีการไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการแต่อย่างใด เนื่องจากกิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นการพักผ่อน หรือการว่ายน้ำเท่านั้น	- หากมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังและการสั่นสะเทือน ควรแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบก่อนล่วงหน้า - กำหนดบทลงโทษสำหรับพนักงานที่ส่งเสียงดังจนเป็นเหตุสร้างความรำคาญและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน - มอบหมายให้พนักงานแจ้งนักท่องเที่ยว หรือผู้พักอาศัยไม่ให้ส่งเสียงดัง หรือการตีเครื่องตีเครื่องดนตรี - แอลกอฮอล์จนเกิดเสียงดังรบกวนผู้อื่น - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ทันทีที่จอดรถ	- ติดตามตรวจสอบกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังบ่อย ๆ เพื่อหาทางลดระดับเสียงต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ทรัพยากรดิน (การพังทลายของดิน)	- ในช่วงเปิดดำเนินการโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดการพังทลายของดิน	- ในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับก่อสร้างอาคารต้องเททับด้วยซีเมนต์ และปลูกหญ้าคลุมดินไว้ - ในการเททับหน้าดินด้วยคอนกรีตจะต้องมีการต่อท่อระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำที่ซึมออกจากดินอย่างเพียงพอ - ดูแลสภาพกำแพงกันดินโดยรอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบสภาพกำแพงกันดินโดยรอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
1.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน	- โครงการใช้น้ำประปาจากการประปาจังหวัดภูเก็ต ไม่ได้มีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ได้มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดินทั้งในด้านคุณภาพ และปริมาณ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ - ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เปิดทำงานตลอดเวลา - ห้ามระบายน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ตักเก็บน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด - ดูแลระบบท่อ รางระบายน้ำไม่ให้มีรอยรั่ว เนื่องจากเกิดการการปนเปื้อนลงสู่ชั้นใต้ดินได้	- สอบถามประชาชนข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของโครงการหรือไม่ อย่างไร มากน้อยเพียงใด เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- ไม่มีกิจกรรมที่ทำให้ทรัพยากรชีวภาพบนบกต้องเกิดการเสียหายหรือเสื่อมโทรมแต่อย่างใด	- หมั่นบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอยู่เสมอ - การปลูกต้นไม้จะต้องเน้นพืชที่มีใบสีเขียวขนาดใหญ่ เพื่อให้มีอัตราการหายใจของต้นไม้ได้มาก ซึ่งจะช่วยให้เกิดความชื้นในอากาศได้ดี	ติดตามตรวจสอบชนิด และจำนวนของสัตว์ในพื้นที่โครงการว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพียงใด
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ	- โครงการไม่ได้ขุดยุดดินแหล่งน้ำสาธารณะอื่นใด และในช่วงดำเนินการไม่ได้มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำแต่อย่างใด จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ		

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- ในช่วงดำเนินการจะมีปริมาณการใช้น้ำทั้งโครงการประมาณ 180.25 ลบ.ม./วัน โครงการจะขอรับบริการนำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณการใช้น้ำของชุมชนได้ในระดับต่ำ	- หมั่นตรวจสอบระบบท่อประปา ระบบสูบน้ำและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย - ดูแลตรวจสอบความสะอาดของน้ำที่นำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคอยู่เสมอ - การตรวจสอบรอยรั่วของท่อใต้ดิน สามารถทำได้โดยสังเกตความชื้นของดิน และการเจริญเติบโตของพืช หากท่อมีย่อยรั่วดินบริเวณนั้นจะเปียกอยู่เสมอ และต้นไม้ หรือหญ้าบริเวณนั้นจะเขียวชอุ่มมาก	- ติดตามตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำในโครงการทั้งก่อนเริ่มโครงการ และหลังจากเปิดโครงการ โดยนำจากการประปาจะต้องผ่านมิเตอร์ก่อนทั้งหมด - สอบถามประชาชนข้างเคียงเกี่ยวกับการใช้น้ำว่าเพียงพอหรือไม่หลังจากโครงการเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำมาก เพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดกรน้ำเสีย	- ในช่วงดำเนินการ โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ บำบัดน้ำเสียขั้นต้นจากอาคารแต่ละหลัง ก่อนที่จะรวบรวมน้ำเสียที่ผ่านกรอบำบัดขั้นต้นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการต่อไป ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศ โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีค่า BOD₅ ไม่เกิน 20 มก./ล. ซึ่ง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ก่อนที่จะรวบรวมน้ำทิ้งเข้าสู่ถังเก็บน้ำรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการ และระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป	- ควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ - มีการกำจัดกากตะกอนในส่วนเกราะของถังบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตามเวลาที่กำหนด (ทุก 2 เดือน/ครั้ง) - ควบคุมกลิ่นของน้ำทิ้งให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นกรบกวนชุมชนข้างเคียง โดยถ้ามีกลิ่นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระบบให้ทำงานดีขึ้น - ตรวจสอบปริมาณตัวกลางในถังบำบัดฯ ให้มีปริมาณที่เพียงพออยู่เสมอ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยการสังเกตสีและกลิ่นของน้ำทิ้ง โดยถ้ามีกลิ่นเหม็นหรือสีขุ่นให้รีบทำการแก้ไขตามสาเหตุต่อไป - เครื่องเดิมอากาศจะต้องเปิดทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยอาจจะมี 2 เครื่องเปิดสลับกัน	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุก 1 เดือน และส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน (ดังรูปที่ 5) - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ - ตรวจสอบการเปิดเครื่องเดิมอากาศว่ามีการเปิดทำงานตลอดเวลาหรือไม่ หรือเปิดเฉพาะบางเวลา - ตรวจสอบกลิ่น และสีของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วว่ามีมาก-น้อยเพียงใด ถ้ามีมากจะต้องหาวิธีการแก้ไขตามสาเหตุต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันท่วม	- ในช่วงดำเนินการโครงการออกแบบให้บ่อน้ำขนาดใหญ่ 1,500 ลบ.ม. เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงฝนตกได้ไม่น้อยกว่า 3 ซม. ก่อนที่จะระบายออกด้วยอัตราการระบาย 6.25 ลบ.ม./นาที (ไม่เก็บอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ) ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ - กรณีน้ำฝนจากภายนอกโครงการออกแบบให้มีการสร้างรางระบายน้ำขนาดความกว้าง 1 เมตร ลึก 0.80 เมตร มีความลาดด้านข้าง 1:25 และมีความลาดของรางระบายน้ำ 1:4,000 รองรับปริมาณน้ำฝนได้ 0.89 ลบ.ม./วินาที ทางด้านทิศตะวันออก และทิศเหนือของพื้นที่โครงการทอดเป็นแนวยาวถึงถนนพระบาทมีเพื่อระบายน้ำฝนจากพื้นที่ภายนอกโครงการที่มีระดับความสูงมากกว่าพื้นที่โครงการ	- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ ตรวจสอบการระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำไม่ไหลย้อนกลับไปอุดตันอยู่เสมอ - จะต้องช่วยกันดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้สมบูรณ์อยู่เสมอ เนื่องจากจะช่วยดูดซับน้ำฝนได้ส่วนหนึ่ง - จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน - ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และบ่อน้ำ เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบความเร็วของน้ำในท่อ หรือรายงานน้ำ ว่ามีความเร็วที่สม่ำเสมอหรือไม่ - ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อน้ำ และรายงานน้ำว่ามีหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอยและ กากของเสีย	- ในช่วงดำเนินการจะมีมูลฝอยที่เกิดจากโครงการประมาณ 2.011 ลบ.ม./วัน ซึ่งปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โครงการจะใช้บริการการเก็บขนของเทศบาลเมืองปาดอง	- รณรงค์ให้พนักงานช่วยกันแยกประเภทมูลฝอย และติดป้ายแยกมูลฝอยให้เห็นอย่างชัดเจน - กำชับให้แม่บ้านนำขยะที่แยกไว้บนอาคารไปรวบรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการเพื่อรอส่งให้เทศบาลเมืองปาดองนำไปกำจัดทุกวัน - ทำความสะอาดถังขยะทุกครั้งก่อนที่จะนำมาใช้ใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นต่อผู้พักอาศัย - ห้องพักขยะจะต้องมีการทำความสะอาดอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และน้ำเสียที่เกิดจากการล้างจะต้องรวบรวมส่งสู่ถังบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้ง - พ่นยาฆ่าแมลงเป็นครั้งคราว เพื่อป้องกันไม่ให้ถึงรองรับมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในห้องพักขยะว่ามีมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน - ตรวจสอบวิธีการจัดการมูลฝอยของพนักงานว่าปฏิบัติตามมาตรการหรือไม่ ถูกต้องมากน้อยเพียงใด - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน พร้อมทั้งมีการจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบการจัดการน้ำเสียจากห้องพักขยะว่าได้มีการรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัดจริงหรือไม่ - ตรวจสอบกลิ่นของห้องพักขยะหากมีกลิ่นมากต้องหาวิธีการแก้ไขต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า	- ในช่วงดำเนินการ โครงการจะมีการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพัก ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก แต่เมื่อใช้จำนวนมากขึ้น ก็อาจทำให้กระแสไฟฟ้าของชุมชนไม่เพียงพอได้	- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานช่วยกันประหยัดไฟฟ้า และติดป้ายให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าภายในห้องพักและทุกจุดที่มีการใช้ไฟฟ้า - การต่อสายไฟทุกจุด จะต้องมีการต่อสายดิน เพื่อลดความรุนแรงหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ช็อต หรือฟ้าผ่า - ตรวจสอบบำรุงระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า โดยตรวจเช็คจากมิเตอร์ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน - สอบถามประชาชนข้างเคียงในช่วงก่อนเปิดดำเนินการว่ามีกระแสไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่ และหลังจากโครงการเปิดแล้ว กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยหรือไม่

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ในระยะดำเนินการโครงการมีการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น มิได้สร้างล่าออกสู่พื้นที่ข้างเคียงแต่อย่างใด นอกจากนั้นการเปิดดำเนินโครงการยังเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินให้คุ้มค่า ทำให้ประชาชนข้างเคียงได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้การดำเนินโครงการยังสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต และประกาศกระทรวงฯ กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน	- ก่อสร้างตามแบบก่อสร้างที่ผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น - ก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตโครงการอย่างชัดเจน - การต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ข้างเคียงว่าเป็นไปในทิศทางใด หรือเสื่อมโทรมลงหรือไม่ - สอบถามประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลประโยชน์ได้บ้างจากการดำเนินโครงการ - ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารของโครงการว่าเป็นไปตามแบบแปลนที่ขออนุญาตหรือไม่

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคม	- ในช่วงดำเนินการจะทำให้มีรถของผู้พักอาศัยเพิ่มขึ้น ประมาณ 73 คัน/วัน ทำให้มีจำนวนรถที่สัญจรไป-มา บนถนนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการเข้า-ออก ของรถเหล่านี้จะทำให้เกิดปัญหารถติดช่วงระยะเวลาที่มีการเข้า-ออก แต่จากการประเมินค่า V/C Ratio พบว่า ในระยะดำเนินการกรณีปกติสภาพความคล่องตัวของถนนพระราม 5 ไม่เปลี่ยนแปลงเลย คือ ทั้งในวันหยุดและวันธรรมดา ถนนพระราม 5 มีสภาพความคล่องตัวอยู่ในระดับดีมากเช่นเดิม แต่ในกรณีเลวร้ายมีสภาพความคล่องตัวของจราจรอยู่ในระดับดี จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำ	- จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยการจัดตั้งป้ายชื่อโครงการ ป้ายชี้ทางเข้า ทางออก และป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ - บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีการติดตั้งแนวกระดุมกึ่งหรือลูกระนาดเล็ก ๆ เพื่อให้รถที่จะออกจากพื้นที่โครงการชะลออัตราเร็ว - จัดป้ายบอกพื้นที่จอดรถ และตีเส้นแบ่งช่องให้เห็นชัดเจน - ถ้ามีการปลูกต้นไม้ริมถนน จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งก้าน ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ ไม่กีดขวาง หรือทำให้ลดทัศนวิสัยในการขับขี่ - แนะนำให้ผู้เข้าพักในพื้นที่โครงการจอดรถให้เป็นระเบียบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จะต้องไม่มีต้นไม้หรือวัสดุอื่นใดที่จะทำให้เกิดอันตรายในทางเข้า-ออกไปยังถนนลดลง	- ตรวจสอบความคล่องตัวของจราจรในขณะที่ยอดเข้า-ออกจากโครงการ - ตรวจสอบมาตรการในช่วงที่รถเข้า-ออกว่ามีการอำนวยความสะดวกให้รถคันอื่นที่วิ่งบนถนนหรือไม่ - สอบถามประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงว่าการเข้า-ออกของรถโครงการก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรบ้าง และจะแก้ไขอย่างไร - ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านการจราจรของผู้ที่พักอาศัยว่ามีการปฏิบัติตามหรือให้ความร่วมมืออย่างน้อยเพียงใด

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบายอากาศ	- ระยะดำเนินการโครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคารทุกอาคาร แต่อย่างไรก็ตามโครงการจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติภายในห้องพัก ได้แก่ การจัดให้มีประตูแบบกระจกใสไลด์ บริเวณด้านหลังห้องเพื่อระบายอากาศเปิดออกสู่ภายนอกห้องพักได้ ซึ่งมีพื้นที่การระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง และเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ได้คุณภาพมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ หากชำรุดต้องรีบแก้ไขทันที

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	- ในช่วงดำเนินการโครงการจะก่อให้เกิดการ หมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในบริเวณ พื้นที่โครงการ จึงคาดว่าจะก่อให้เกิด ผลกระทบที่เป็นบวกต่อโครงการ	-	-
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	- เมื่อเปิดดำเนินการจะมีผู้เข้ามาพัก อาศัยภายในโครงการ ซึ่งผู้พักอาศัยใน โครงการสามารถใช้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขภายในบริเวณใกล้เคียง พื้นที่โครงการได้ นอกจากนี้โครงการยังจัด ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยภายใน โครงการ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความ ปลอดภัย และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความ ปลอดภัยต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยใน ส่วนต่าง ๆ ของโครงการอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัย ภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี - ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่าง ๆ ภายในโครงการ อย่างสม่ำเสมอทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการ มูลฝอย - ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าโครงการ ทางเข้า อาคารทุกอาคาร และบริเวณโถงทางเดินทุกอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย (ดังรูปที่ 6)	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ ระบบป้องกันอัคคีภัยหาก พบว่าชำรุดให้ทำการซ่อม ทันที - ตรวจสอบประสิทธิภาพการ ทำงานของระบบกล้องวงจร ปิด

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การป้องกันอัคคีภัย ในด้านต่าง ๆ	- ในช่วงดำเนินการโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ แต่อย่างไรก็ตาม เหตุเพลิงไหม้อาจเกิดขึ้นได้จากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็จะทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลความเรียบร้อยอยู่เสมอ และมีกองบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าใจถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงและการปฏิบัติหน้าที่ขณะเกิดเพลิงไหม้ - จัดให้มีห้องสำหรับเก็บวัสดุไวไฟ แยกให้อยู่ห่างที่มีประกายไฟเกิดขึ้นเป็นประจำ และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและจัดให้เป็นระเบียบ - จัดให้มีการติดตั้งระบบแปลน ผังแสดงเส้นทางทางหนีไฟ และตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการใช้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร - จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) - ติดตั้ง และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน - ดูแลการวางสิ่งของไม่ให้กีดขวางทางหนีไฟ	- ตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่มีพร้อมทั้งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ พร้อมทั้งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบความพร้อม ความเข้าใจของพนักงานในการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงว่ามีความเข้าใจมาก-น้อยเพียงใด

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		- แนะนำให้ผู้พักอาศัยควบคุมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในโครงการอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย - ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น - จัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลตรวจตราและป้องกันสาเหตุต่าง ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัย เช่น ระบบไฟฟ้าหรือกิจกรรมที่ใช้ไฟและเชื้อเพลิง - การติดตั้งถังดับเพลิง จะต้องหันด้านที่มีวิธีการใช้ออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน และมีความสูงจากระดับพื้นถึงส่วนที่สูงที่สุดไม่เกิน 1.5 ม. - จัดให้มีจุดรวมคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้จำนวน 2 จุด ขนาดจุดละ 160 ตารางเมตร (ดังรูปที่ 7)	- มีการตรวจสอบเป็นพิเศษสำหรับจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น แผงควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ หรือห้องพักขยะ เป็นต้น - ตรวจสอบสวนเส้นทางหนีไฟจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง - ตรวจสอบการวางอุปกรณ์ของฝอยว่าเสี่ยงต่อการลุกลามของเปลวเพลิงได้หรือไม่
4.4 สุขอนามัยและ ท่องเที่ยว	- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ภายในพื้นที่โครงการเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้า คิดเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งโครงการ 8,810 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่สีเขียว 16.41 ตร.ม./ผู้พักอาศัย 1 คน	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคนสวนคอยดูแลตัดแต่งกิ่งไม้และให้ปุ๋ยแก่ต้นไม้ภายในโครงการเป็นประจำ - ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณด้านหน้าอาคารเพื่อเป็นแนวกำบังความสูงของอาคารและก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม	-

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ในด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.5 แหล่งศิลปกรรม และ ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์	จากการตรวจสอบแหล่งศิลปกรรมและ ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ พบว่า ไม่มีแหล่ง ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ แต่อย่างใด อีกทั้งโครงการมีการดำเนินการเพื่อ ใช้ประโยชน์พื้นที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว เท่านั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบแต่อย่างใด		

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase II

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบและวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำทิ้ง - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD₅) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) - ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ โดยเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 1 ตัวอย่าง	- ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Standard Methods	- ทุก 1 เดือน และส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุก ๆ 6 เดือน	- เจ้าของโครงการ
2. การจัดการมูลฝอยภายในโครงการ - ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในถังขยะของโครงการ - การทำความสะอาดของถังขยะภายในโครงการและห้องพักมูลฝอยรวม	- บริเวณถังขยะของโครงการ	- การสังเกตด้วยสายตา	- 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์	- เจ้าของโครงการ
3. ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย - ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ - ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ	- บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารของโครงการทุกชั้น	- ตามวิธีการตรวจสอบของระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างอยู่เสมอ - ทดสอบโดยช่าง	- 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง (หรือตามความเหมาะสมหรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของแต่ละเครื่อง) - ปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
- การซ่อมการอพยพหนีไฟ	- ภายในโครงการ			

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้ง : ๒๖๖ หมู่ ๔ ตำบลบ้านดง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๖120 โทร : 078 623955, 082 053 2483, 082 053 4888 โทรสาร : 078 618943
Address: 266/4 Village Ba.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phongsavan, 33120 Tel: 078 623955, 082 053 2483, 082 053 4888 Fax: 078 618943
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)

บริษัท บ้านดงวิสาหกิจ
: 2201 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10250

โทร (Tel) : 082 400 2009 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Receiving Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

Ardenara Export and Villa Phlue, หมู่ 2201 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10250
: 082 400 2009
: 082 400 2009
: 082 400 2009
: 082 400 2009

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2607123	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเชื่อมรสผลไม้	
ปริมาณตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำตาล	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.20 น.	
สภาพแวดล้อม (Sample Condition)			ทดสอบในห้องแล็บ	
น้ำหนักสุทธิ (Net Wt.)	g	Electronic Method part 4000-17 B	7.4	9.0-9.0
ค่า pH (pH)				
ค่า BOD (BOD)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210 B	11.3	≤ 20
ค่า TSS (TSS)	mg/L	Dried at 103 ± 0.5 °C part 2540 B	13.0	≤ 50
ค่า Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	542	≤ 1,000
ค่า Moisture (Moisture, 120 °C)	mg/L	Moisture (loss) part 4000-17 B	22.8	≤ 30
ค่า Ash (Ash, 550 °C)	mg/L	ash part 4000-17 F	0.21	≤ 1.0
ค่า Total Solids (Total Solids, 103 °C)	mg/L	Part on & Geometric part 4000-17 B	3.7	≤ 50

วิธีการทดสอบ (Additional details)

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

(2) ปริมาณการทดสอบที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในการทดสอบนี้

วันที่ : ๒๖/๐๗/๒๕๖๓
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 19-04-09
พบข้อบกพร่องที่เกินกว่าค่ามาตรฐานหรือไม่ : ไม่พบ



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : ๒๖๖ หมู่ ๔ ตำบลบ้านดง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๖120 โทร : 078 623955, 082 053 2483, 082 053 4888 โทรสาร : 078 618943
Address: 266/4 Village Ba.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phongsavan, 33120 Tel: 078 623955, 082 053 2483, 082 053 4888 Fax: 078 618943
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)

บริษัท บ้านดงวิสาหกิจ
: 2201 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10250

โทร (Tel) : 082 400 2009 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Receiving Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

Ardenara Export and Villa Phlue, หมู่ 2201 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10250
: 082 400 2009
: 082 400 2009
: 082 400 2009
: 082 400 2009

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2607123	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเชื่อมรสผลไม้	
ปริมาณตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำตาล	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.20 น.	
สภาพแวดล้อม (Sample Condition)			ทดสอบในห้องแล็บ	
น้ำหนักสุทธิ (Net Wt.)	g	Electronic Method part 2540 B	45.0	≤ 50

วิธีการทดสอบ (Additional details)

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

(2) ปริมาณการทดสอบที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในการทดสอบนี้

(3) ปริมาณการทดสอบที่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในการทดสอบนี้

(4) ปริมาณการทดสอบที่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในการทดสอบนี้

(5) ปริมาณการทดสอบที่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในการทดสอบนี้

(6) ปริมาณการทดสอบที่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในการทดสอบนี้

หลักการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Principle)

Principle: Reliability in standard test results

Principle: Reliability in standard test results

Page 2 of 2



บริษัท ปีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 202-02 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งวัดดอน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31150 โทร. 076-623355, 076-623356, 076-623357 โทรสาร : 076-623358

Address : 202-02 Village No.4 Krasu Sub-town, Prachin Buri, Phra Nakhon Si Thammarat, 31150 Tel. 076-623355, 076-623356, 076-623357 Fax: 076-623358

เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail : bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อลูกค้า (Customer Name) : บริษัท ปีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ชื่อลูกค้า (Customer Name) : บริษัท ปีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 202-02 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งวัดดอน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31150
ที่อยู่ (Address) : 202-02 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งวัดดอน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31150
โทร (Tel) : 076-623355 โทรสาร (Fax) : 076-623358

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Site) : โรงงานผลิตอาหารสัตว์
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/12/2562
วันที่วิเคราะห์ (Analysis Date) : 27/12/2562
ผู้วิเคราะห์ (Analyst Name) : น.ส. นันทพร นันทพร

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : อาหารสัตว์



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอยรัส จำกัด
BK Nature Tournus Co., Ltd.

โทร : 09-076 7614 (ศูนย์ฯ) โทรสาร : 09-076 7615 (ศูนย์ฯ) โทร : 09-076 7616 (ศูนย์ฯ)
Address: 56/208 Village No.4 Comm. No. 4 Village, Khammouang Province, 30700 Vientiane, P.O. Box 2250, 065 051-483336, 065 051-483337
Email: info@bk-nature.com, sales@bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อลูกค้า (Customer): บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอยรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): 56/208 Village No.4 Comm. No. 4 Village, Khammouang Province, 30700 Vientiane, P.O. Box 2250, 065 051-483336, 065 051-483337
วันที่รับส่ง (Sample Date): 05/04/2025
วันที่วิเคราะห์ (Analysis Date): 05/04/2025
วันที่ออกรายงาน (Report Date): 05/04/2025

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Sampling Name): น้ำดื่มบรรจุขวด (Bottle Water)
วันที่รับส่ง (Sampling Date): 05/04/2025
วันที่วิเคราะห์ (Sampling Date): 05/04/2025
วันที่ออกรายงาน (Sampling Date): 05/04/2025

Parameter	Value	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Hardness (Calcium)	200.0	mg/L	EDTA Titrimetric	200.0	200.0
Hardness (Magnesium)	20.0	mg/L	EDTA Titrimetric	20.0	20.0
Hardness (Total)	220.0	mg/L	EDTA Titrimetric	220.0	220.0
Calcium	200.0	mg/L	EDTA Titrimetric	200.0	200.0
Magnesium	20.0	mg/L	EDTA Titrimetric	20.0	20.0

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Sampling Name): น้ำดื่มบรรจุขวด (Bottle Water)
วันที่รับส่ง (Sampling Date): 05/04/2025
วันที่วิเคราะห์ (Sampling Date): 05/04/2025
วันที่ออกรายงาน (Sampling Date): 05/04/2025



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอยรัส จำกัด
BK Nature Tournus Co., Ltd.

โทร : 09-076 7614 (ศูนย์ฯ) โทรสาร : 09-076 7615 (ศูนย์ฯ) โทร : 09-076 7616 (ศูนย์ฯ)
Address: 56/208 Village No.4 Comm. No. 4 Village, Khammouang Province, 30700 Vientiane, P.O. Box 2250, 065 051-483336, 065 051-483337
Email: info@bk-nature.com, sales@bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อลูกค้า (Customer): บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอยรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): 56/208 Village No.4 Comm. No. 4 Village, Khammouang Province, 30700 Vientiane, P.O. Box 2250, 065 051-483336, 065 051-483337
วันที่รับส่ง (Sample Date): 05/04/2025
วันที่วิเคราะห์ (Analysis Date): 05/04/2025
วันที่ออกรายงาน (Report Date): 05/04/2025

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Sampling Name): น้ำดื่มบรรจุขวด (Bottle Water)
วันที่รับส่ง (Sampling Date): 05/04/2025
วันที่วิเคราะห์ (Sampling Date): 05/04/2025
วันที่ออกรายงาน (Sampling Date): 05/04/2025

Parameter	Value	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Hardness (Calcium)	200.0	mg/L	EDTA Titrimetric	200.0	200.0
Hardness (Magnesium)	20.0	mg/L	EDTA Titrimetric	20.0	20.0
Hardness (Total)	220.0	mg/L	EDTA Titrimetric	220.0	220.0
Calcium	200.0	mg/L	EDTA Titrimetric	200.0	200.0
Magnesium	20.0	mg/L	EDTA Titrimetric	20.0	20.0

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Sampling Name): น้ำดื่มบรรจุขวด (Bottle Water)
วันที่รับส่ง (Sampling Date): 05/04/2025
วันที่วิเคราะห์ (Sampling Date): 05/04/2025
วันที่ออกรายงาน (Sampling Date): 05/04/2025



บริษัท บียอนด์ เมเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 107256 หมู่ 4 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 35220 โทร. 076-033310, 076-033342, 076-033343 แฟกซ์ : 076-033344
Address : 107256 Moo 4 Tambon Buangrang, Sakalek Sub-township, Phichit Province, Thailand 35220. Call : 076-033310, 076-033342, 076-033343
E-mail : info@bk-nature.com, sales@bk-nature.com, hr@bk-nature.com

Analysis Report

บริษัท บียอนด์ เมเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 107256 หมู่ 4 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 35220 โทร. 076-033310, 076-033342, 076-033343 แฟกซ์ : 076-033344
Address : 107256 Moo 4 Tambon Buangrang, Sakalek Sub-township, Phichit Province, Thailand 35220. Call : 076-033310, 076-033342, 076-033343
E-mail : info@bk-nature.com, sales@bk-nature.com, hr@bk-nature.com

ผลการวิเคราะห์ (Sampling Result)
ข้อมูลทั่วไป (General Information)
วันที่รับทราบผล (Received Date)
วันที่วิเคราะห์ (Analysis Date)
ผู้วิเคราะห์ (Analyst)
ผู้ตรวจสอบ (Checker)

ข้อมูลทั่วไป (General Information)	ผลการวิเคราะห์ (Analysis Result)
ชื่อสินค้า (Product Name)	...
ชื่อผู้ผลิต (Manufacturer)	...
ชื่อผู้จำหน่าย (Distributor)	...
ชื่อผู้รับทราบผล (Received Date)	...
ชื่อผู้วิเคราะห์ (Analyst)	...
ชื่อผู้ตรวจสอบ (Checker)	...

(1) Standard Method for the Determination of Water and Volatiles, APHA, 18th Ed. 1995.
(2) Standard Method for the Determination of Water and Volatiles, APHA, 18th Ed. 1995.
(3) Standard Method for the Determination of Water and Volatiles, APHA, 18th Ed. 1995.
(4) Standard Method for the Determination of Water and Volatiles, APHA, 18th Ed. 1995.
(5) Standard Method for the Determination of Water and Volatiles, APHA, 18th Ed. 1995.



บริษัท บียอนด์ เมเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 107256 หมู่ 4 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 35220 โทร. 076-033310, 076-033342, 076-033343 แฟกซ์ : 076-033344
Address : 107256 Moo 4 Tambon Buangrang, Sakalek Sub-township, Phichit Province, Thailand 35220. Call : 076-033310, 076-033342, 076-033343
E-mail : info@bk-nature.com, sales@bk-nature.com, hr@bk-nature.com

Analysis Report

บริษัท บียอนด์ เมเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 107256 หมู่ 4 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 35220 โทร. 076-033310, 076-033342, 076-033343 แฟกซ์ : 076-033344
Address : 107256 Moo 4 Tambon Buangrang, Sakalek Sub-township, Phichit Province, Thailand 35220. Call : 076-033310, 076-033342, 076-033343
E-mail : info@bk-nature.com, sales@bk-nature.com, hr@bk-nature.com

ผลการวิเคราะห์ (Sampling Result)
ข้อมูลทั่วไป (General Information)
วันที่รับทราบผล (Received Date)
วันที่วิเคราะห์ (Analysis Date)
ผู้วิเคราะห์ (Analyst)
ผู้ตรวจสอบ (Checker)

ข้อมูลทั่วไป (General Information)	ผลการวิเคราะห์ (Analysis Result)
ชื่อสินค้า (Product Name)	...
ชื่อผู้ผลิต (Manufacturer)	...
ชื่อผู้จำหน่าย (Distributor)	...
ชื่อผู้รับทราบผล (Received Date)	...
ชื่อผู้วิเคราะห์ (Analyst)	...
ชื่อผู้ตรวจสอบ (Checker)	...

(1) Standard Method for the Determination of Water and Volatiles, APHA, 18th Ed. 1995.
(2) Standard Method for the Determination of Water and Volatiles, APHA, 18th Ed. 1995.
(3) Standard Method for the Determination of Water and Volatiles, APHA, 18th Ed. 1995.
(4) Standard Method for the Determination of Water and Volatiles, APHA, 18th Ed. 1995.
(5) Standard Method for the Determination of Water and Volatiles, APHA, 18th Ed. 1995.



บริษัท ปัน นูเรอัส ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 555/5 หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร 76130 โทร : 034-578555, 034-578556, 034-578557, 034-578558, 034-578559
Address : 555/5 Village No.4, Tambon Nong Prue, Bang Phe District, Samut Prakan Province 76130. Tel : 034-578555, 034-578556, 034-578557, 034-578558, 034-578559
E-mail : bk@bktaurus.com, bk@bktaurus.co.th, bk@bktaurus.com

Analysis Report

รหัส : 00000000000000000000
หมายเลขใบแจ้งหนี้ : 00000000000000000000

ชื่อลูกค้า (Customer Name) : บริษัท ปัน นูเรอัส ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 555/5 หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร 76130
วันที่ : 01/01/2025 เวลา : 08:00 น.

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Site) : 555/5 หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร 76130
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 01/01/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Receive Date) : 01/01/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 01/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 01/01/2025

พารามิเตอร์ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Method)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	วิธีมาตรฐาน (Standard)	5.50	
ค่าความเข้มข้นของสารละลาย (Concentration)	วิธีมาตรฐาน (Standard)	0.50	
ค่าความเข้มข้นของสารละลาย (Concentration)	วิธีมาตรฐาน (Standard)	0.50	

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th Edition, 2017
(2) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th Edition, 2017
(3) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th Edition, 2017
(4) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th Edition, 2017
(5) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th Edition, 2017
(6) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th Edition, 2017



บริษัท ปัน นูเรอัส ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 555/5 หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร 76130 โทร : 034-578555, 034-578556, 034-578557, 034-578558, 034-578559
Address : 555/5 Village No.4, Tambon Nong Prue, Bang Phe District, Samut Prakan Province 76130. Tel : 034-578555, 034-578556, 034-578557, 034-578558, 034-578559
E-mail : bk@bktaurus.com, bk@bktaurus.co.th, bk@bktaurus.com

Analysis Report

รหัส : 00000000000000000000
หมายเลขใบแจ้งหนี้ : 00000000000000000000

ชื่อลูกค้า (Customer Name) : บริษัท ปัน นูเรอัส ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 555/5 หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร 76130
วันที่ : 01/01/2025 เวลา : 08:00 น.

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Site) : 555/5 หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร 76130
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 01/01/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Receive Date) : 01/01/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 01/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 01/01/2025

พารามิเตอร์ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Method)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	วิธีมาตรฐาน (Standard)	5.50	
ค่าความเข้มข้นของสารละลาย (Concentration)	วิธีมาตรฐาน (Standard)	0.50	
ค่าความเข้มข้นของสารละลาย (Concentration)	วิธีมาตรฐาน (Standard)	0.50	

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th Edition, 2017
(2) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th Edition, 2017
(3) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th Edition, 2017
(4) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th Edition, 2017
(5) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th Edition, 2017
(6) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th Edition, 2017



บริษัท บิว เนเจอร์ ทaurus จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
เลขที่ 45/45 หมู่ 4 ตำบลวังช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดสุรินทร์ 33100
โทรศัพท์: 090-000-0000 โทรสาร: 090-000-0000 E-mail: info@bktaurus.com

Analysis Report

วันที่: 20/01/2020
เอกสาร: BK Nature Taurus Report No. 100-000-0000

ชื่อลูกค้า: (Customer Name)
ที่อยู่: (Customer Address)
ชื่อสินค้า: (Product Name)
วันที่: 20/01/2020
เอกสาร: BK Nature Taurus Report No. 100-000-0000

ข้อมูลการเก็บตัวอย่าง (Sampling Data)	ข้อมูลการวิเคราะห์ (Analysis Data)
ชื่อลูกค้า: (Customer Name)	ชื่อสินค้า: (Product Name)
วันที่: 20/01/2020	วันที่: 20/01/2020
ชื่อสินค้า: (Product Name)	ชื่อสินค้า: (Product Name)
วันที่: 20/01/2020	วันที่: 20/01/2020
ชื่อสินค้า: (Product Name)	ชื่อสินค้า: (Product Name)
วันที่: 20/01/2020	วันที่: 20/01/2020

ข้อมูลการเก็บตัวอย่าง (Sampling Data)
ชื่อลูกค้า: (Customer Name)
วันที่: 20/01/2020
ชื่อสินค้า: (Product Name)
วันที่: 20/01/2020

ข้อมูลการวิเคราะห์ (Analysis Data)
ชื่อสินค้า: (Product Name)
วันที่: 20/01/2020



บริษัท บิว เนเจอร์ ทaurus จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
เลขที่ 45/45 หมู่ 4 ตำบลวังช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดสุรินทร์ 33100
โทรศัพท์: 090-000-0000 โทรสาร: 090-000-0000 E-mail: info@bktaurus.com

Analysis Report


วันที่: 20/01/2020
เอกสาร: BK Nature Taurus Report No. 100-000-0000

ชื่อลูกค้า: (Customer Name)
ที่อยู่: (Customer Address)
ชื่อสินค้า: (Product Name)
วันที่: 20/01/2020
เอกสาร: BK Nature Taurus Report No. 100-000-0000

ข้อมูลการเก็บตัวอย่าง (Sampling Data)	ข้อมูลการวิเคราะห์ (Analysis Data)
ชื่อลูกค้า: (Customer Name)	ชื่อสินค้า: (Product Name)
วันที่: 20/01/2020	วันที่: 20/01/2020
ชื่อสินค้า: (Product Name)	ชื่อสินค้า: (Product Name)
วันที่: 20/01/2020	วันที่: 20/01/2020
ชื่อสินค้า: (Product Name)	ชื่อสินค้า: (Product Name)
วันที่: 20/01/2020	วันที่: 20/01/2020

ข้อมูลการเก็บตัวอย่าง (Sampling Data)
ชื่อลูกค้า: (Customer Name)
วันที่: 20/01/2020
ชื่อสินค้า: (Product Name)
วันที่: 20/01/2020

ข้อมูลการวิเคราะห์ (Analysis Data)
ชื่อสินค้า: (Product Name)
วันที่: 20/01/2020



[illegible]



BK Nature Taurus Co., Ltd.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

BK Hanna Young & Co. Ltd.

Author's address: Department of Mathematics, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60607-7143, USA.
E-mail: shen@uic.edu

Analysis Report

$$M_{\text{eq}}^{\text{eff}} = \frac{1}{\frac{1}{M_{\text{eq}}} + \frac{1}{M_{\text{eq}}^{\text{eff}}}} = \frac{M_{\text{eq}} M_{\text{eq}}^{\text{eff}}}{M_{\text{eq}} + M_{\text{eq}}^{\text{eff}}}$$
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{q}^T \mathbf{F} \right) &= \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{F} + \mathbf{q}^T \dot{\mathbf{F}} \\ &= \dot{\mathbf{q}}^T \left(\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{F} \right) + \mathbf{q}^T \dot{\mathbf{F}} \\ &= \dot{\mathbf{q}}^T \left(\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{F} \right) + \mathbf{q}^T \dot{\mathbf{F}} \end{aligned}$$

Case	Age	Sex	Duration of illness	Site of lesion	Pathological findings	Microscopic findings	Immunohistochemical findings	Diagnosis
1	45	M	10 years	Right parietal lobe	Large, well-circumscribed, solid, grayish-white mass	Neurons with eosinophilic cytoplasm and prominent nucleoli	Positive for GFAP, S-100, and NeuN	Low-grade astrocytoma
2	60	F	5 years	Left frontal lobe	Large, well-circumscribed, solid, grayish-white mass	Neurons with eosinophilic cytoplasm and prominent nucleoli	Positive for GFAP, S-100, and NeuN	Low-grade astrocytoma
3	55	M	15 years	Right parietal lobe	Large, well-circumscribed, solid, grayish-white mass	Neurons with eosinophilic cytoplasm and prominent nucleoli	Positive for GFAP, S-100, and NeuN	Low-grade astrocytoma
4	40	F	10 years	Left frontal lobe	Large, well-circumscribed, solid, grayish-white mass	Neurons with eosinophilic cytoplasm and prominent nucleoli	Positive for GFAP, S-100, and NeuN	Low-grade astrocytoma
5	50	M	10 years	Right parietal lobe	Large, well-circumscribed, solid, grayish-white mass	Neurons with eosinophilic cytoplasm and prominent nucleoli	Positive for GFAP, S-100, and NeuN	Low-grade astrocytoma
6	65	F	5 years	Left frontal lobe	Large, well-circumscribed, solid, grayish-white mass	Neurons with eosinophilic cytoplasm and prominent nucleoli	Positive for GFAP, S-100, and NeuN	Low-grade astrocytoma
7	55	M	15 years	Right parietal lobe	Large, well-circumscribed, solid, grayish-white mass	Neurons with eosinophilic cytoplasm and prominent nucleoli	Positive for GFAP, S-100, and NeuN	Low-grade astrocytoma
8	40	F	10 years	Left frontal lobe	Large, well-circumscribed, solid, grayish-white mass	Neurons with eosinophilic cytoplasm and prominent nucleoli	Positive for GFAP, S-100, and NeuN	Low-grade astrocytoma
9	50	M	10 years	Right parietal lobe	Large, well-circumscribed, solid, grayish-white mass	Neurons with eosinophilic cytoplasm and prominent nucleoli	Positive for GFAP, S-100, and NeuN	Low-grade astrocytoma
10	65	F	5 years	Left frontal lobe	Large, well-circumscribed, solid, grayish-white mass	Neurons with eosinophilic cytoplasm and prominent nucleoli	Positive for GFAP, S-100, and NeuN	Low-grade astrocytoma

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\Gamma_{\text{eff}} = 0.07 \pm 0.02$

[illegible][illegible]

1

1

100

1

100

100

1

100

100

1

100

100

1

100

1

1

100

1

1

3. $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ and $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ implies $\mathcal{A} = \mathcal{B}$.



BK Nature Taurus Co., Ltd.

המחברת מודה לפרופ' ד"ר חנה גורן על
העזרה וההכוונה במהלך תהליך
החינוך.

המחברת מודה לפרופ' ד"ר יעקב גורן, ראש המחלקה למשפטים, על סיועו במחקר, ולפרופ' ד"ר יעקב גורן, ראש המחלקה למשפטים, על סיועו במחקר, ולפרופ' ד"ר יעקב גורן, ראש המחלקה למשפטים, על סיועו במחקר.

Address: 1000 West Main Street, Suite 100, Portland, ME 04108
City: Portland
State: ME
Zip: 04108
Country: USA
Phone: (603) 799-1234
Fax: (603) 799-1235

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 1–10



BK Nature Learning Co. Ltd.

1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	REMARKS
10/1/2023	Initial deposit	1000.00		Bank of America	Starting balance
10/5/2023	Withdrawal	50.00	1001	Bank of America	ATM withdrawal
10/10/2023	Deposit	250.00	1002	Bank of America	Direct deposit
10/15/2023	Withdrawal	75.00	1003	Bank of America	ATM withdrawal
10/20/2023	Deposit	150.00	1004	Bank of America	Direct deposit
10/25/2023	Withdrawal	30.00	1005	Bank of America	ATM withdrawal
10/30/2023	Deposit	100.00	1006	Bank of America	Direct deposit
11/5/2023	Withdrawal	60.00	1007	Bank of America	ATM withdrawal
11/10/2023	Deposit	200.00	1008	Bank of America	Direct deposit
11/15/2023	Withdrawal	40.00	1009	Bank of America	ATM withdrawal
11/20/2023	Deposit	120.00	1010	Bank of America	Direct deposit
11/25/2023	Withdrawal	20.00	1011	Bank of America	ATM withdrawal
11/30/2023	Deposit	80.00	1012	Bank of America	Direct deposit
12/5/2023	Withdrawal	10.00	1013	Bank of America	ATM withdrawal
12/10/2023	Deposit	50.00	1014	Bank of America	Direct deposit
12/15/2023	Withdrawal	15.00	1015	Bank of America	ATM withdrawal
12/20/2023	Deposit	30.00	1016	Bank of America	Direct deposit
12/25/2023	Withdrawal	5.00	1017	Bank of America	ATM withdrawal
12/30/2023	Deposit	10.00	1018	Bank of America	Direct deposit
1/5/2024	Withdrawal	2.00	1019	Bank of America	ATM withdrawal
1/10/2024	Deposit	5.00	1020	Bank of America	Direct deposit
1/15/2024	Withdrawal	1.00	1021	Bank of America	ATM withdrawal
1/20/2024	Deposit	3.00	1022	Bank of America	Direct deposit
1/25/2024	Withdrawal	0.50	1023	Bank of America	ATM withdrawal
1/30/2024	Deposit	1.50	1024	Bank of America	Direct deposit
2/5/2024	Withdrawal	0.20	1025	Bank of America	ATM withdrawal
2/10/2024	Deposit	0.80	1026	Bank of America	Direct deposit
2/15/2024	Withdrawal	0.10	1027	Bank of America	ATM withdrawal
2/20/2024	Deposit	0.40	1028	Bank of America	Direct deposit
2/25/2024	Withdrawal	0.05	1029	Bank of America	ATM withdrawal
2/30/2024	Deposit	0.15	1030	Bank of America	Direct deposit



บริษัท ปันน เเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : หมู่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31100 โทร : 076 623995, 082 059 4826, 082 059 4826, 082 059 4826
Address : Village No. 4, Tamb. Ban-Na, Amph. Bang-Bal, Prov. Nakhon Si Thammarat, 31100 Tel: 076 623995, 082 059 4826, 082 059 4826, 082 059 4826
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

วันที่ : 13 มี.ค. 2562
หมายเลขใบรายงาน : BK-N-2562-001

ชื่อผู้ส่งมอบ (Customer)
ชื่อผู้รับ (Receiver)

ชื่อผู้ส่งมอบ (Customer)
ชื่อผู้รับ (Receiver)
วันที่ : 13 มี.ค. 2562
วันที่ : 13 มี.ค. 2562

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Data)
ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)
ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Data)
ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)

ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Customer)	ข้อมูลผู้รับ (Receiver)	ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Source)	ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)
ชื่อผู้ส่งมอบ (Customer)	ชื่อผู้รับ (Receiver)	ชื่อผู้ส่งมอบ (Sampling Source)	ชื่อผู้รับ (Receiving Data)
ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Data)	ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)	ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Source)	ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)
ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Data)	ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)	ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Source)	ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)
ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Data)	ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)	ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Source)	ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)

ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Customer)
ข้อมูลผู้รับ (Receiver)
ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Source)
ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)

ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Customer)
ข้อมูลผู้รับ (Receiver)
ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Source)
ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)



บริษัท ปันน เเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : หมู่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31100 โทร : 076 623995, 082 059 4826, 082 059 4826, 082 059 4826
Address : Village No. 4, Tamb. Ban-Na, Amph. Bang-Bal, Prov. Nakhon Si Thammarat, 31100 Tel: 076 623995, 082 059 4826, 082 059 4826, 082 059 4826
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

วันที่ : 13 มี.ค. 2562
หมายเลขใบรายงาน : BK-N-2562-001

ชื่อผู้ส่งมอบ (Customer)
ชื่อผู้รับ (Receiver)
วันที่ : 13 มี.ค. 2562
วันที่ : 13 มี.ค. 2562

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Data)
ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)
ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Data)
ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)

ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Customer)	ข้อมูลผู้รับ (Receiver)	ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Source)	ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)
ชื่อผู้ส่งมอบ (Customer)	ชื่อผู้รับ (Receiver)	ชื่อผู้ส่งมอบ (Sampling Source)	ชื่อผู้รับ (Receiving Data)
ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Data)	ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)	ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Source)	ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)
ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Data)	ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)	ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Source)	ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)
ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Data)	ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)	ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Source)	ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)

ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Customer)
ข้อมูลผู้รับ (Receiver)
ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Source)
ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)

ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Customer)
ข้อมูลผู้รับ (Receiver)
ข้อมูลผู้ส่งมอบ (Sampling Source)
ข้อมูลผู้รับ (Receiving Data)

Andamantra

Resort & Villa Phuket

แบบ พช. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของงานและข้อมูลเชิงแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต

๒๕๐/๑ ถนนพระรามที่ ๑ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐

วันที่ ๐๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พช. ๒

เรียน นายกฤษณมณี ศรีเมืองปัดทอง

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต ได้ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ของโครงการ ตามที่ได้กำหนดใน
มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕


ในการนี้ข้าพเจ้าขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งที่แนบมาด้วย

๑. รายงานสรุป ๑ ฉบับ จำนวน ๒ หน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๐/๑ หมู่ที่ ซอย เขต
ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
จังหวัด อำเภอ ตำบล อำเภอ จังหวัด
มี บริษัท จำกัด เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท โรงงาน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย.. หมวด ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
ซึ่งมีแผนผังแสดงการกักกันของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้





WASTEWATER TREATMENT BLUE MARINE

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่.....๒๕๐/๑..... หมู่ที่..... ซอย.....
ถนน.....พระบาทมี..... แขวงตำบล.....เป้าทอง.....เขตอำเภอ.....กิ่งบุรี
จังหวัด.....อุทัย..... โทรศัพท์.....๐๖๖-๑๑๐ ๕๐๐.....โทรสาร.....๐๖๖-๑๑๐ ๕๕๕.....
มี.....บริษัท ป่าทองคอฟฟี่ จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....๑๕๗/๒๕๖๔.....ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย.....หมดอายุ.....๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕.....
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษนี้ให้รับ
ทราบ.....กรมการช่าง..... พ.ศ. ๒๕๖๔.....ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียนี้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุก
วันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน
- ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เติมน้ำจากที่.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒๕๐..... จ้าไม่จริง

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชม. ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องควบคุมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....

(๕) วิธีการตรวจสอบพื้นที่ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียผลิตและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 255.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกักเก็บมลพิษ (ลบ.ม.) 7,651.50.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ... 5,283.35.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องควบคุมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบละออง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....


(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกักเก็บมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อยกเว้น หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามแผนตรา ๘๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามตรา ๙๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๙๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของชีวิตและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของบริษัทนี้เสีย
ของแมลงก้นดูลดพิมพ์

จนมาถึงนายชิตพล ชั่งน้ำฟ้า..... หมู่ที่..... ซอก
 ของ..... รวมบ้าน..... ป่าตอง..... เกษไชยเมือง..... หมู่.....
 ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... โทรศัพท์..... ๐๖๒-๓๗๐ ๕๕๕
 มี..... ประจักษ์..... ป่าตองภักดี..... อำเภอ..... เป็นเจ้าของหรือครอบครอง..... ถึงกับได้พิมพ์..... ประกอบกิจการ
 ประเภท..... ไร่แม่.....
 ไปขอผูกดงที่ (บ้าน)..... ๑๕๗/๒๕๖..... ออกได้..... กระทรวงมหาดไทย..... ขมบ่อขุ..... ๓๓๑..... รัฐบาล ๒๕๖๕.....
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการดำเนินงานของระบบบันทึก..... เสียตั้ง.....



WASTEWATER TREATMENT BLUF MARINE

[illegible]

Andamantra

Resort & Villa Phuket

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต
240/1 ถนนพระรามที่ ๑ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พต.2
เรียน นายกฤษณ์ นาคะวันตรา

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต ได้ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลการบำบัดน้ำเสีย
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ของโครงการ ตามที่ได้กำหนดใน
มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ในการนี้ข้าพเจ้าขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568

ซึ่งที่แนบมาด้วย

1. รายงานสรุป 1 ฉบับ จำนวน 2 หน้า


จึงเรียนมาเพื่อทราบ



แบบ พด. ๑

แบบฉบับที่ทราบจะเชื่อถือของสถิติและข้อมูลเชิงแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่อยู่เลขที่..... ๒๕๖/๑..... หมู่ที่..... ซอย.....
ถนน.....พระรามที่..... แขวงตำบล..... ป่าตอง..... เขตอำเภอ..... กะทู้.....
อำเภอ.....ภูเก็ต..... โทรศัพท์.....๐๙๖-๙๙๐ ๕๐๐..... โทรสาร.....๐๙๖-๙๙๐ ๕๕๕.....
มี.....บริษัท.....แปดกองหินวิ.....จำกัด..... เป็นเจ้าของผู้ประกอบการองค์การที่มีเขตเพิ่ม.....
ประเภท.....โรงงาน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....๑๕๖/๒๕๖๕..... ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย..... พ.ศ. ๒๕๖๕.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำรายงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WASTEWATER TREATMENT BLUE MARINE

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบกับตัวเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งเลขที่...๒๑๐/๑... หมู่ที่... .. ซอย... ..
ถนน... .. แขวงตำบล... ..ไปจอง... ..เขตอำเภอ... ..
จังหวัด... .. โทรศัพท์...๐๘๖-๗๗๐ ๔๖๐... ..โทรสาร...๐๘๖-๗๗๐ ๔๔๔...
มี... ..วิธีหมัก ปุ๋ยคอกคอกฟาร์ม... .. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งที่นี้จริงหรือไม่
ประกอบกิจการประเภท... ..โรงงาน... ..
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...๕๕๐/๒๕๖๕... ออกให้โดย... ..กระทรวงมหาดไทย... ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕...
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน... ..มีนาคม... พ.ศ. ๒๕๖๕... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ผิดปกติและข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพนี้ทั้งหมดยกเว้นให้แบบผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งตามภาพที่ส่งมา
วันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตาม... ..ข้างนี้ถูกต้องทุกประการ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....เดิมยาทส.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๒๕๐..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย.....แบบต่อเนื่อง.....๒๕..... ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย.....เครื่องสูบน้ำ.....☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกระจายน้ำเสีย.....☐ เครื่องควบคุมระดับ

☐ เครื่องวัดระดับ.....อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....

(๕) วิธีการกระจายน้ำทิ้ง.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณน้ำใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 255.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ปุ๋ยที่เกษตรกรในแหล่งกักเก็บของพืช (ลบ.ม.)..... 7,651.59.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)... 5,258.35.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รดน้ำต้นไม้.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย (ลิตรหรือกิโลกรัม).....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

-ระบบบำบัดน้ำเสีย.....☒ ปกติ.....☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องสูบน้ำ.....☒ ปกติ.....☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องเติมอากาศ.....☒ ปกติ.....☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องควบคุมระดับ.....☒ ปกติ.....☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องวัดระดับ.....☒ ปกติ.....☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-อื่นๆ.....☐ ปกติ.....☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนที่รวมกันจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน ๓. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งเก็บของเสีย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ๕.๖๐ หรือมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทตามมาตรา ๕๖ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมท้องถิ่น หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำคุกไม่เกินสามปี

๔. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ หรือมีความผิดเป็นเหตุ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำคุกปรับตาม

มาตรา ๕๖

Andamantra

Resort & Villa Phaket

โรงแรมพักร้อนบนเกาะภูเก็ต
2909 ถนนพระยาเสวี สว่าง อำเภอเมืองภูเก็ต 83130

วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2568
เรียน นายสมชาย ตรีเมืองปากทอง

เรียน นายสมชาย ตรีเมืองปากทอง
ตามที่ท่านได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ณ เขตพื้นที่ของโครงการ ตามที่ได้กำหนดใน
มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งเก็บของเสียตามที่มอบหมายให้จัดทำ
เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ส่งมอบหมาย

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 2 หน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[illegible]

Andamantra

Resort & Villa Phuket

โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ : สอวท แอ่งแก้วท่า วุฒิก

296.7 งบประมาณที่มีค่าเท่ากับของ อำนาจหน้าที่ 83150

8552371 14/10/60 60 นาที

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทศ.2

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากทอง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลและข้อมูลการเตรียมกัก
โรคเอดส์ และวางผังโรงเรียนของระบบกับโรงเรียนที่ของโครงการ ตามที่ได้กำหนดใน
มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และต่อมาเมื่อ วันที่ พ.ศ. 2535

ในการนี้ข้าพเจ้าขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบันทึกนิสัยของแหล่งที่บุคคลมีอาชีพ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ถึงที่แบบมาด้วย

1.7.10.1.1 **การดำเนินงาน**

จังหวัดนนทบุรี

● 2004

แบบบันทึกรายละเอียดของวิถีชีวิตและข้อมูลถึงแหล่งผลิตอาหารเกษตรกรรมภาคเกษตร

ของแหล่งกำเนิด/ศัพท์

เพลง : รักนิยามาพิณ ขับร้องโดย : นงุท โดย

[illegible]


127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638

พี่บริษัท.....ป่าของฉิมพิว...จ้าจี้..... เปี่ยมเอ้าของเรารู้ครอบครัวของเมงก่านี้ดีมากเลย พี่ประกอบกิจการ

$\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \frac{\Gamma(2n+1)}{\Gamma(n+1)^2}$

ไปอยู่ดูกลองที่ (วัด) ...๑๕๕/๒๕๖๔... ออกไปได้... กระทั่ง... ๓๐ ปีมาแล้ว...

ՀԱՅ ԲԱՆԱԿԱՆՆԵՐՆԵՐԻ ԱՏՈՇՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ



WASTEWATER TREATMENT BLUE MARINE


[illegible][illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้ถอดฉันทิและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีฉันทิและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลได้ผิดพลาดหรือมีข้อมูลผิดพลาดให้แจ้งมายัง ศ.นสท. ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลภาพนำส่งทุก


วันตามกำหนดการเมื่อครั้งที่ตรวจ

และทำการสรุปเป็นฉันทิและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบันทึกฉันทิ

๑. ข้อมูลทั่วไป
เอกสารฉันทิฉบับที่...๕๖/๖... หมู่ที่...๕๖...
ถนน...พระบาท... แขวง...๕๖... หมู่ที่...๕๖...
จังหวัด...๕๖... โทรศัพท์...๐๖-๕๖๕... โทรสาร...๐๖-๕๖๕...
มี...บริษัท...ผลิตภัณฑ์... จำกัด... เป็นเจ้าของหรือควบคุมดูแล...
ประกอบกิจการประเภท...โรงงาน...
ใบอนุญาตเลขที่ (ตัว)...๕๖/๕๖... ออกให้โดย...กระทรวงมหาดไทย... พ.ศ.๒๕๖๕...
ในการที่ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบันทึกฉันทิของแหล่งกำเนิดเสียงได้รับ
เดือน...๕๖... พ.ศ. ๒๕๖๕... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติเสียงและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ



หมายเหตุ ๑. ให้กรอกลิสต์และข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน

๒. ไก่กระเพาะบับมีนิสัยที่รักการคิดขงตรงจวักดูสภาพที่เห็นแบบชัดๆ แต่มี 1 โคมแบบหลอด กระจกหัวดูสภาพหน้าทั้งทุก
วันแยกตามหาว่ามีตัวอะไรที่กระวัก

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและจัดทำรายงานขึ้น

ขอรับรองว่าท่านมีทัศนคติและข้อมูลการตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
ภาคบังคับก่อนยื่น ทั้งอยู่เลขที่...๒๕๐/๕..... หมู่ที่ ซอย
ถนน พระบรมราชินี..... เพชรสำเภาดป่าดง..... ไทรสาร.....
จังหวัดผู้ถือ..... ไทรสิทธิ์.....๐๑๖-๓๐๐-๕๐๐.....
มีบริษัท บำบัดมลพิษวิวัฒน์ จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งน้ำที่ขอขออนุญาต
ประกอบกิจการประเภท.....โรงงาน.....โดย.....
ใบอนุญาตเลขที่ (เดิม) ...๑๕๔/๒๕๖๕... ออกให้โดย...กระทรวงมหาดไทย...หมดอายุ...๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕...
ในการขอขออนุญาตประกอบกิจการทั้งนี้ขอระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นแล้ว
เดิม...มีคุณสมบัติ... พค. ๒๕๖๕... ก่อนที่เจ้าพนักงานตรวจ ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พค. ๒๕๖๕ ในรูป และ

๑๑. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....เดิมสภาพ.....

ความเหมาะสมในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๒๕๖.....จนวัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๕๖..... ชั่วโมงวัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องมือวัดค่า
เครื่องมือตรวจสอบน้ำเสีย เครื่องควบคุมการไหล

เครื่องมือตรวจสอบอื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....

(๕) วิธีการตรวจสอบที่ได้ตั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๑. สรุปผลการประเมินจากระบบบำบัดน้ำเสียเดิมและข้อ

(๑) ปริมาณการใช้น้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... ๒๕๕.....

(๒) ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมบำบัดน้ำเสียเดิม (ลบ.ม.) ๗,๕๕๕.๕๐.....

(๓) ปริมาณน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๕,๒๕๕.๓๕.....

(๔) การประเมินน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รศน. ต้นน้ำมีระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล.....

(๕) ปริมาณการประเมินหรือสารเคมีที่ใช้ (ใช้สารเคมีใดบ้าง).....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบลำไส้ ☒ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบลำไส้ ☒ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบลำไส้ ☒ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

- อื่นๆ.....ปกติ คิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณการประเมินหรือสารเคมีที่ใช้ (ใช้สารเคมีใดบ้าง).....

(๘) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

ทั้งนี้เนื่อง ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งน้ำเดิมเดิม ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมการปกครอง ๕๐ ตั้งรางวัลพดด้งผู้ใด
หนึ่งเดือน หรือได้รับใบเตือนจากกรมการปกครอง หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำและปรับตาม
มาตรา ๑๖๕

เอกสารแนบที่ 5

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

    					NO.									
					BUILDING 6									
					FLOOR 2									
ลำดับ	อุปกรณ์	รายละเอียด	ม.ก.	ก.พ.	มี.ก.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	สายดับเพลิง	สายต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยฉีกขาด	/	/	/	/	/	/						
2	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	อยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/						
		สามารถหมุนเพื่อปรับการกระจายน้ำได้	/	/	/	/	/	/						
3	วาล์วน้ำ	อยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/						
		สามารถหมุนเพื่อเปิด-ปิดน้ำได้	/	/	/	/	/	/						
4	ถังดับเพลิง	เกจวัดแรงดันอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/						
		สายางไม่มีรอยแตกหัก	/	/	/	/	/	/						
		ไม่มีสารเคมีรั่วไหลที่ปลายสายยาง	/	/	/	/	/	/						
		สารเคมีภายในถังสามารถเคลื่อนตัวได้	/	/	/	/	/	/						
		ถังอยู่ในสภาพดี ไม่เป็นสนิม บวม ยุบ	/	/	/	/	/	/						
5	ตู้ดับเพลิง	สภาพตู้สะอาดไม่มีคราบน้ำรั่ว	/	/	/	/	/	/						
		สภาพตู้ไม่มีรอยสนิม												
ผู้ตรวจสอบ														

Remark



สภาพเป็นไปตามที่กำหนด



สภาพไม่ถูกต้องตรงตามที่กำหนด

    					NO.									
					BUILDING 2									
					FLOOR 3									
ลำดับ	อุปกรณ์	รายละเอียด	ม.ก.	ก.พ.	มี.ก.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	สายดับเพลิง	สายต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยฉีกขาด	/	/	/	/	/	/						
2	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	อยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/						
		สามารถหมุนเพื่อปรับการกระจายน้ำได้	/	/	/	/	/	/						
3	วาล์วน้ำ	อยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/						
		สามารถหมุนเพื่อเปิด-ปิดน้ำได้	/	/	/	/	/	/						
4	ถังดับเพลิง	เกจวัดแรงดันอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/						
		สายางไม่มีรอยแตกหัก	/	/	/	/	/	/						
		ไม่มีสารเคมีรั่วไหลที่ปลายสายยาง	/	/	/	/	/	/						
		สารเคมีภายในถังสามารถเคลื่อนตัวได้	/	/	/	/	/	/						
		ถังอยู่ในสภาพดี ไม่เป็นสนิม บวม ยุบ	/	/	/	/	/	/						
5	ตู้ดับเพลิง	สภาพตู้สะอาดไม่มีคราบน้ำรั่ว	/	/	/	/	/	/						
		สภาพตู้ไม่มีรอยสนิม	/	/	/	/	/	/						
ผู้ตรวจสอบ														

Remark



สภาพเป็นไปตามที่กำหนด



สภาพไม่ถูกต้องตรงตามที่กำหนด

		    					NO. 8 BUILDING 4 FLOOR 1							
ลำดับ	อุปกรณ์	รายละเอียด	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	สายดับเพลิง	สายต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยฉีกขาด	/	/	/	/	/	/						
2	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	อยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/						
		สามารถหมุนเพื่อปรับการกระจายน้ำได้	/	/	/	/	/	/						
3	วาล์วน้ำ	อยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/						
		สามารถหมุนเพื่อเปิด-ปิดน้ำได้	/	/	/	/	/	/						
4	ถังดับเพลิง	เกจวัดแรงดันอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/						
		สายยางไม่มีรอยแตกหัก	/	/	/	/	/	/						
		ไม่มีสารเคมีรั่วไหลที่ปลายสายยาง	/	/	/	/	/	/						
		สารเคมีภายในถังสามารถเคลื่อนตัวได้	/	/	/	/	/	/						
		ถังอยู่ในสภาพดี ไม่เป็นสนิม บวม ยุบ	/	/	/	/	/	/						
5	ตู้ดับเพลิง	สภาพตู้สะอาด ไม่มีคราบน้ำรั่ว	/	/	/	/	/	/						
		สภาพตู้ไม่มีรอยสนิม	X	X	X	X	X	X						
		ผู้ตรวจสอบ												

Remark



สภาพเป็นไปตามที่กำหนด



สภาพไม่ถูกต้องตรงตามที่กำหนด

		    					NO. BUILDING 8 FLOOR 2							
ลำดับ	อุปกรณ์	รายละเอียด	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	สายดับเพลิง	สายต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยฉีกขาด	/	/	/	/	/	/						
2	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	อยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/						
		สามารถหมุนเพื่อปรับการกระจายน้ำได้	/	/	/	/	/	/						
3	วาล์วน้ำ	อยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/						
		สามารถหมุนเพื่อเปิด-ปิดน้ำได้	/	/	/	/	/	/						
4	ถังดับเพลิง	เกจวัดแรงดันอยู่ที่สีเขียว	/	/	X	/	/	/						
		สายยางไม่มีรอยแตกหัก	/	/	/	/	/	/						
		ไม่มีสารเคมีรั่วไหลที่ปลายสายยาง	/	/	/	/	/	/						
		สารเคมีภายในถังสามารถเคลื่อนตัวได้	/	/	/	/	/	/						
		ถังอยู่ในสภาพดี ไม่เป็นสนิม บวม ยุบ	/	/	/	/	/	/						
5	ตู้ดับเพลิง	สภาพตู้สะอาด ไม่มีคราบน้ำรั่ว	/	/	/	/	/	/						
		สภาพตู้ไม่มีรอยสนิม	/	/	/	/	/	X						
		ผู้ตรวจสอบ												

Remark



สภาพเป็นไปตามที่กำหนด



สภาพไม่ถูกต้องตรงตามที่กำหนด

เอกสารแนบที่ 6
ใบเสร็จไฟฟ้า

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ใบแจ้งหนี้ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้แจ้งหนี้: นายสุวิทย์ ใจดี

เลขที่ใบแจ้งหนี้: 002-563301XXXX

เลขที่บัญชี: 002-563301XXXX

วันที่แจ้งหนี้: 19 พฤษภาคม 2568

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ใบแจ้งหนี้ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้แจ้งหนี้: นายสุวิทย์ ใจดี

เลขที่ใบแจ้งหนี้: 002-563301XXXX

เลขที่บัญชี: 002-563301XXXX

วันที่แจ้งหนี้: 19 พฤษภาคม 2568

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ใบแจ้งหนี้ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้แจ้งหนี้: นายสุวิทย์ ใจดี

เลขที่ใบแจ้งหนี้: 002-563301XXXX

เลขที่บัญชี: 002-563301XXXX

วันที่แจ้งหนี้: 19 พฤษภาคม 2568

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ใบแจ้งหนี้ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้แจ้งหนี้: นายสุวิทย์ ใจดี

เลขที่ใบแจ้งหนี้: 002-563301XXXX

เลขที่บัญชี: 002-563301XXXX

วันที่แจ้งหนี้: 19 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการชำระเงิน	รายละเอียดการชำระเงิน	รายละเอียดการชำระเงิน	รายละเอียดการชำระเงิน	รายละเอียดการชำระเงิน
รายการ	หน่วย	จำนวน	รวม	รวม
ค่าไฟฟ้า	บาท	132,930.00	132,930.00	132,930.00
ค่าปรับ	บาท	0.00	0.00	0.00
รวม	บาท	132,930.00	132,930.00	132,930.00

รายละเอียดการชำระเงิน	รายละเอียดการชำระเงิน	รายละเอียดการชำระเงิน	รายละเอียดการชำระเงิน	รายละเอียดการชำระเงิน
รายการ	หน่วย	จำนวน	รวม	รวม
ค่าไฟฟ้า	บาท	132,930.00	132,930.00	132,930.00
ค่าปรับ	บาท	0.00	0.00	0.00
รวม	บาท	132,930.00	132,930.00	132,930.00

*** กรุณาชำระเงินภายในวันที่แจ้งหนี้ มิฉะนั้นจะคิดดอกเบี้ย

*** กรุณาชำระเงินภายในวันที่แจ้งหนี้ มิฉะนั้นจะคิดดอกเบี้ย

ขอความปรารถนาดี

ขอความปรารถนาดี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

*** หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-7634-6227

*** หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-7634-6227

เว็บไซต์: www.pea.co.th

โทร: 0-7634-6227

เว็บไซต์: www.pea.co.th

โทร: 0-7634-6227

เว็บไซต์: www.pea.co.th

โทร: 0-7634-6227

เว็บไซต์: www.pea.co.th

โทร: 0-7634-6227

เอกสารแนบที่ 7
สัญญาการเข้าทำบริการกำจัดแมลง

9

PEST
PROTECH
LIMITED PARTNERSHIP

ทำงานส่วนจำกัด 9 เพสท์ โปรเทค (สำนักงานใหญ่)
9 PEST PROTECH LIMITED PARTNERSHIP

85/563 หมู่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

85/563 Moo 2 Tambon Vichit Muang Phuket 83000

โทร/Tel: 076-609369, 096-6368391

www.9pestprotech.com

เลขทะเบียนนิติบุคคล 08335600000079

เลขที่ 571

SERVICE REPORT รายงานการเข้าให้บริการ

เลขที่ 28509

Contract No. สัญญาเลขที่ <u>CCON-2024115</u>	Next month นัดครั้งต่อไป
Employer ชื่อผู้จ้าง <u>บริษัท ภูเก็ต อิมพอร์ต จำกัด</u>	Resident ที่อยู่ <u>29/1 ถนนสุขุมวิทซอย 11</u>
Tel โทรศัพท์	Service location สถานที่บริการ <u>Apartment Reseach</u>
Date วันที่ให้บริการ <u>10-7-68</u>	Time เวลา

Service area พื้นที่บริการ	Kind Insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Service วิธีการให้บริการ
☒ บ้าน (Villa)	☒ 1. ลวก (Termite)	☒ Fipronil 5%	☒ สเปรย์เคมี
☒ โรงแรม (Hotel)	☐ มด (Ant)	☒ Cypermethrin 10%	☐ ฟันและของเคมี
☐ ห้องสรรพสินค้า (Department store)	☐ แมลงสาบ (Cockroach)	☐ Cypermethrin 25%	☐ โรยเหยื่อพิษ
☐ สำนักงาน (Office)	☐ หนู (Rat)	☐ Deltamethrin 1%	☐ ผงเคมี
☐ ร้านอาหาร (Restaurant)	☐ ยุง (Mosquito)	☐ Imidacloprid 20%	☐ วางเจล
☐ สถานบันเทิง/แสดงโชว์ (Entertain Show)	☐ อื่นๆ	☐ กระดาษกาวสำเร็จรูป	☐ ฟันทมออกวัน
☐ อื่นๆ		☐ Bonadions 0.005% w/w	☐ วางกระดานกลสำเร็จรูป
		☐ Racumin ผง	☐ ทายอะเนท
		☐ Floccumafen 0.005% w/w	☒ ตรวจเช็ค
		☐ บ้านแมลงสาบ	☐ อัตราเข้าท่อ/ลงดิน
		☐ Fipronil 2.5%	☐ อื่นๆ
		☐ เหม็ฟอส 1%	

ข้อเสนอแนะ

9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เพสท์ โปรเทค (สำนักงานใหญ่) 9 PEST PROTECH LIMITED PARTNERSHIP

65/563 หมู่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 65/563 Moo 2 Tambon Vichit Muang Phuket 83000
 โทร/Tel: 076-609369, 096-6368391
 www.9pestprotech.com
 เลขทะเบียนนิติบุคคล 08335600000079

PEST
 PROTECH
 LIMITED PARTNERSHIP

เลขที่ 537

SERVICE REPORT รายงานการเข้าทำบริการ

เลขที่ 26826

Contract No. สัญญาเลขที่	CCON-20240115		
Next month นัดครั้งต่อไป	เดือน 3 2565		
Employer ชื่อผู้จ้าง	บริษัท ภูเก็ต ดิวตี้ ฟรี รีสอร์ท จำกัด		
Tel โทรศัพท์			
Date วันที่ทำบริการ	21/1/65	Time เวลา	08.00 น.
Service location สถานที่บริการ	Andamanta		

9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เพสท์ โปรเทค (สำนักงานใหญ่) 9 PEST PROTECH LIMITED PARTNERSHIP

65/563 หมู่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 65/563 Moo 2 Tambon Vichit Muang Phuket 83000
 โทร/Tel: 076-609369, 096-6368391
 www.9pestprotech.com
 เลขทะเบียนนิติบุคคล 08335600000079

PEST
 PROTECH
 LIMITED PARTNERSHIP

เลขที่ 575

SERVICE REPORT รายงานการเข้าทำบริการ

เลขที่ 28716

Contract No. สัญญาเลขที่	CCON-20240115		
Next month นัดครั้งต่อไป	เดือน 3 2565		
Employer ชื่อผู้จ้าง	บริษัท ภูเก็ต ดิวตี้ ฟรี รีสอร์ท จำกัด		
Tel โทรศัพท์			
Date วันที่ทำบริการ	3-2-68	Time เวลา	
Service location สถานที่บริการ	Andamanta Resort		

Service area พื้นที่บริการ	Kind Insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Service วิธีการให้บริการ
☐ บ้าน (Villa)	☒ ปลวก (Termite)	☒ Fipronil 5%	☒ สเปรย์เคมี
☒ โรงแรม (Hotel)	☒ มด (Ant)	☐ Cypermethrin 10%	☐ พ่นละอองเคมี
☐ ห้องสรรพสินค้า (Department store)	☒ แมลงสาบ (Cockroach)	☒ Cypermethrin 25%	☐ โรยเหยื่อพิษ
☐ สำนักงาน (Office)	☐ หนู (Rat)	☐ Deltamethrin 1%	☐ ผงเคมี
☐ ร้านอาหาร (Restaurant)	☒ ยุง (Mosquito)	☐ Imidacloprid 20%	☐ วางเจล
☐ สนามแข่ง/แสดงโชว์ (Entertain Show)	☐ อื่นๆ	☐ กระดาษมดสาเหิงรูป	☐ พ่นหมอกควัน
☐ อื่นๆ		☐ Bonadione 0.005% w/w	☐ วางกระดานกล่าเหิงรูป
ข้อเสนอแนะ		☐ Racumin ผง	☐ ทรมายอะเนท
		☐ Flocumaten 0.005% w/w	☒ ตรวจเช็ค
		☐ บ้านแมลงสาบ	☐ อัดน้ำยาเข้าท่อ/ลงดิน
		☐ Fipronil 2.5%	☐ อื่นๆ
		☐ เหมฟอส 1%	

ข้อเสนอแนะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เพสท์ โปรเทค (สำนักงานใหญ่)
9 PEST PROTECH LIMITED PARTNERSHIP

65/563 หมู่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
65/563 Moo 2 Tambon Vichit Muang Phuket 83000
โทร/Tel: 076-609369, 096-6368391

www.9pestprotech.co.th

เลขทะเบียนนิติบุคคล 08335600000079

SERVICE REPORT
รายงานการเข้าทำบริการ

เล่มที่ 574

เลขที่ 28685

Contract No. สัญญาเลขที่ CCPW-20240115 Next month นัดครั้งต่อไป มิถุนายน 2567

Employer ชื่อผู้จ้าง บริษัท ภูเก็ต อิมพอร์ต จำกัด Resident ที่อยู่ 210/1 อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพฯ

Tel โทรศัพท์ Service location สถานที่บริการ Angkathani

Date วันที่ทำบริการ 3-9-66 Time เวลา

Service area พื้นที่บริการ	Kind Insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Service วิธีการให้บริการ
☐ บ้าน (Villa)	☒ ปลวก (Termite)	☐ Fipronil 5%	☐ สเปรย์เคมี
☒ โรงแรม (Hotel)	☒ มด (Ant)	☐ Cypermethrin 10%	☐ พ่นละอองเคมี
☐ ห้างสรรพสินค้า (Department store)	☒ แมลงสาบ (Cockroach)	☒ Cypermethrin 25%	☐ โรยเหยื่อพิษ
☐ สำนักงาน (Office)	☒ หนู (Rat)	☐ Deltamethrin 1%	☐ พงเคมี
☐ ร้านอาหาร (Restaurant)	☒ ยุง (Mosquito)	☐ Imidacloprid 20%	☐ วางเจล
☐ สถานบันเทิง/แสดงโชว์ (Entertain Show)	☒ ยุง (Mosquito)	☐ กระดามากาสารเร่งรูป	☐ พ่นหมอกควัน
☐ อื่นๆ	☐ อื่นๆ	☐ Bomadione 0.005% w/w	☐ วางกระดานการสำรูป
		☐ Racumin ผง	☐ ทราเยอะเบท
		☐ Floccumaten 0.005% w/w	☐ ตราวจี๊ด
		☐ บ้านแมลงสาบ	☐ อดน้ำยาเข้าท่อ/ลงดิน
		☐ Fipronil 2.5%	☐ อื่นๆ
		☐ เทมโฟลส 1%	
ข้อเสนอแนะ			

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เพสท์ โปรเทค (สำนักงานใหญ่)
9 PEST PROTECH LIMITED PARTNERSHIP

65/563 หมู่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
65/563 Moo 2 Tambon Vichit Muang Phuket 83000
โทร/Tel: 076-609369, 096-6368391

www.9pestprotech.com

เลขทะเบียนนิติบุคคล 08335600000079

SERVICE REPORT
รายงานการเข้าทำบริการ

เล่มที่ 559

เลขที่ 27909

Contract No. สัญญาเลขที่ CCPW-20240116 Next month นัดครั้งต่อไป มิถุนายน 2567

Employer ชื่อผู้จ้าง บริษัท ภูเก็ต อิมพอร์ต จำกัด Resident ที่อยู่ 210/1 อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพฯ

Tel โทรศัพท์ Service location สถานที่บริการ Angkathani

Date วันที่ทำบริการ 21/5/66 Time เวลา

Service area พื้นที่บริการ	Kind Insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Service วิธีการให้บริการ
☒ บ้าน (Villa)	☒ ปลวก (Termite)	☒ Fipronil 5%	☐ สเปรย์เคมี
☐ โรงแรม (Hotel)	☐ มด (Ant)	☐ Cypermethrin 10%	☐ พ่นละอองเคมี
☐ ห้างสรรพสินค้า (Department store)	☐ แมลงสาบ (Cockroach)	☐ Cypermethrin 25%	☐ โรยเหยื่อพิษ
☐ สำนักงาน (Office)	☐ หนู (Rat)	☐ Deltamethrin 1%	☐ พงเคมี
☐ ร้านอาหาร (Restaurant)	☐ ยุง (Mosquito)	☐ Imidacloprid 20%	☐ วางเจล
☐ สถานบันเทิง/แสดงโชว์ (Entertain Show)	☐ ยุง (Mosquito)	☐ กระดามากาสารเร่งรูป	☐ พ่นหมอกควัน
☐ อื่นๆ	☐ อื่นๆ	☐ Bomadione 0.005% w/w	☐ วางกระดานการสำรูป
		☐ Racumin ผง	☐ ทราเยอะเบท
		☐ Floccumaten 0.005% w/w	☐ ตราวจี๊ด
		☐ บ้านแมลงสาบ	☐ อดน้ำยาเข้าท่อ/ลงดิน
		☐ Fipronil 2.5%	☐ อื่นๆ
		☐ เทมโฟลส 1%	
ข้อเสนอแนะ			

9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เพสท์ ไพรเทค (สำนักงานใหญ่)
9 PEST PROTECH LIMITED PARTNERSHIP

65/563 หมู่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

65/563 Moo 2 Tambon Vichit Muang Phuket 83000

โทร/Tel: 076-609369, 096-6368391

www.9pestprotech.com

เลขทะเบียนนิติบุคคล 08335600000079

PEST
PROTECH
LIMITED PARTNERSHIP

เล่มที่ 557

SERVICE REPORT
รายงานการเข้าทำบริการ

เลขที่ 27808

9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เพสท์ ไพรเทค (สำนักงานใหญ่)
9 PEST PROTECH LIMITED PARTNERSHIP

65/563 หมู่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

65/563 Moo 2 Tambon Vichit Muang Phuket 83000

โทร/Tel: 076-609369, 096-6368391

www.9pestprotech.com

เลขทะเบียนนิติบุคคล 08335600000079

PEST
PROTECH
LIMITED PARTNERSHIP

เล่มที่ 557

SERVICE REPORT
รายงานการเข้าทำบริการ

เลขที่ 27840

Contract No. CCON-20240115 Next month พฤษภาคม 3 ค่ำ
เลขที่ 27808 นัดครั้งต่อไป
Employer นาง. ช่างคณิศร์ 290/1 อ. พะนาญ อ. สงขลา Resident
ชื่อผู้จ้าง นาง. ช่างคณิศร์ 290/1 อ. พะนาญ อ. สงขลา ที่อยู่
Tel 096-6368391 Service location Andamanta
โทรศัพท์ 096-6368391 สถานที่บริการ
Date 3/4/68 Time 23.00 น
วันที่ทำบริการ

Service area พื้นที่บริการ	Kind Insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Service วิธีการให้บริการ
☐ บ้าน (Villa)	☐ ปลวก (Termite)	☒ Fipronil 5%	☒ สเปรย์เคมี
☒ โรงแรม (Hotel)	☒ มด (Ant)	☒ Cypermethrin 10%	☐ พ่นละอองเคมี
☒ ห้างสรรพสินค้า (Department store)	☒ แมลงสาบ (Cockroach)	☒ Cypermethrin 25%	☐ โรยเหยื่อพิษ
☐ สำนักงาน (Office)	☒ หนู (Rat)	☒ Deltamethrin 1%	☐ ผงเคมี
☐ ร้านอาหาร (Restaurant)	☒ ยุง (Mosquito)	☒ Imidacloprid 20%	☐ วางเจล
☒ งานบันเทิง/แสดงโชว์ (Entertain Show)	☐ อื่นๆ	☐ กระดาษวางล่อสำเร็จรูป	☐ พ่นหมอกควัน
☐ อื่นๆ	☐ อื่นๆ	☐ Bomadione 0.005% w/w	☐ วางกระดานกลล่อสำเร็จรูป
		☐ Racumin ผง	☐ ทราอะเมท
		☐ Flocumafen 0.005% w/w	☐ ตรวจเช็ค
		☐ บ้านแมลงสาบ	☐ อัดน้ำยาเข้าท่อ/ลงดิน
		☐ Fipronil 2.5%	
		☐ เพมีฟอส 1%	

ข้อเสนอแนะ: _____

Contract No. CCON-20240115 Next month พฤษภาคม 3 ค่ำ
เลขที่ 27840 นัดครั้งต่อไป
Employer นาง. ช่างคณิศร์ 290/1 อ. พะนาญ อ. สงขลา Resident
ชื่อผู้จ้าง นาง. ช่างคณิศร์ 290/1 อ. พะนาญ อ. สงขลา ที่อยู่
Tel 096-6368391 Service location Andamanta Resort
โทรศัพท์ 096-6368391 สถานที่บริการ
Date 15/5/68 Time 22.30 - 23.30
วันที่ทำบริการ

Service area พื้นที่บริการ	Kind Insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Service วิธีการให้บริการ
☐ บ้าน (Villa)	☐ ปลวก (Termite)	☐ Fipronil 5%	☒ สเปรย์เคมี
☒ โรงแรม (Hotel)	☒ มด (Ant)	☒ Cypermethrin 10%	☐ พ่นละอองเคมี
☒ ห้างสรรพสินค้า (Department store)	☒ แมลงสาบ (Cockroach)	☒ Cypermethrin 25%	☐ โรยเหยื่อพิษ
☐ สำนักงาน (Office)	☒ หนู (Rat)	☒ Deltamethrin 1%	☐ ผงเคมี
☐ ร้านอาหาร (Restaurant)	☒ ยุง (Mosquito)	☒ Imidacloprid 20%	☐ วางเจล
☒ งานบันเทิง/แสดงโชว์ (Entertain Show)	☐ อื่นๆ	☐ กระดานวางล่อสำเร็จรูป	☐ พ่นหมอกควัน
☐ อื่นๆ	☐ อื่นๆ	☐ Bomadione 0.005% w/w	☐ วางกระดานกลล่อสำเร็จรูป
		☐ Racumin ผง	☐ ทราอะเมท
		☐ Flocumafen 0.005% w/w	☐ ตรวจเช็ค
		☐ บ้านแมลงสาบ	☐ อัดน้ำยาเข้าท่อ/ลงดิน
		☐ Fipronil 2.5%	
		☐ เพมีฟอส 1%	

ข้อเสนอแนะ: _____

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เพสท์ โปรเทค (สำนักงานใหญ่)
9 PEST PROTECH LIMITED PARTNERSHIP

65/563 หมู่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
65/563 Moo 2 Tambon Vichit Muang Phuket 83000
โทร/Tel: 076-609369 096-6368391
www.9pestprotech.com

เลขทะเบียนนิติบุคคล 08335600000079

SERVICE REPORT
รายงานการเข้าทำบริการ

เลขที่ 560

เลขที่ 27974

Contract No. เลขที่ CCON-20240115		Next month นัดครั้งต่อไป	
Employer ชื่อผู้จ้าง บริษัท ป่าทอง สล./ว.จำกัด		Resident ที่อยู่ 294/1 ถนนรัชชูปถมา ภูเก็ต 83000	
Tel โทรศัพท์ 0-11-5-61		Service location สถานที่บริการ Andamrta	
Date วันที่ทำบริการ 15-11-61		Time เวลา	

Service area พื้นที่บริการ	Kind Insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Service วิธีการให้บริการ
☐ บ้าน (Villa)	☐ ปลวก (Termite)	☐ Fipronil 5%	☒ สเปรย์เคมี
☒ โรงแรม (Hotel)	☐ มด (Ant)	☒ Cypermethrin 10%	☐ พ่นละอองเคมี
☐ ห้องสรรพสินค้า (Department store)	☒ แมลงสาบ (Cockroach)	☐ Cypermethrin 25%	☐ โรยเหยื่อพิษ
☐ สำนักงาน (Office)	☐ หนู (Rat)	☐ Deltamethrin 1%	☐ ผงเคมี
☐ ร้านอาหาร (Restaurant)	☐ ยุง (Mosquito)	☐ Imidacloprid 20%	☐ วางเจล
☐ สถานบันเทิง/แสดงโชว์ (Entertain Show)	☐ อื่นๆ	☐ กระดาษดักแมลงสาบสำเร็จรูป	☐ พ่นหมอกควัน
☐ อื่นๆ		☐ Bonadione 0.005% w/w	☐ วางกระดานดักสำเร็จรูป
		☐ Racumin ผง	☐ ทิ้งขยะบนที่
		☐ Floccumafen 0.005% w/w	☐ ตรวจเช็ค
		☐ บ้านแมลงสาบ	☐ อัดน้ำยาเข้าท่อ/ลงดิน
		☐ Fipronil 2.5%	
		☐ เชมโฟส 1%	
		☐ อื่นๆ	

ข้อเสนอแนะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เพสท์ โปรเทค (สำนักงานใหญ่)
9 PEST PROTECH LIMITED PARTNERSHIP

65/563 หมู่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
65/563 Moo 2 Tambon Vichit Muang Phuket 83000
โทร/Tel: 076-609369, 096-5368391
www.9pestprotech.com

เลขทะเบียนนิติบุคคล 08335600000079

SERVICE REPORT
รายงานการเข้าทำบริการ

เลขที่ 585

เลขที่ 29242

Contract No. เลขที่ CCON-20240115		Next month นัดครั้งต่อไป	
Employer ชื่อผู้จ้าง บริษัท ป่าทอง สล./ว.จำกัด		Resident ที่อยู่ 294/1 ถนนรัชชูปถมา ภูเก็ต 83000	
Tel โทรศัพท์ 0-11-5-61		Service location สถานที่บริการ Andamrta	
Date วันที่ทำบริการ 16/11/61		Time เวลา 22.30 น.	

Service area พื้นที่บริการ	Kind Insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Service วิธีการให้บริการ
☐ บ้าน (Villa)	☐ ปลวก (Termite)	☐ Fipronil 5%	☒ สเปรย์เคมี
☒ โรงแรม (Hotel)	☐ มด (Ant)	☒ Cypermethrin 10%	☐ พ่นละอองเคมี
☐ ห้องสรรพสินค้า (Department store)	☒ แมลงสาบ (Cockroach)	☐ Cypermethrin 25%	☐ โรยเหยื่อพิษ
☐ สำนักงาน (Office)	☐ หนู (Rat)	☐ Deltamethrin 1%	☐ ผงเคมี
☐ ร้านอาหาร (Restaurant)	☐ ยุง (Mosquito)	☐ Imidacloprid 20%	☐ วางเจล
☐ สถานบันเทิง/แสดงโชว์ (Entertain Show)	☐ อื่นๆ	☐ กระดานดักแมลงสาบสำเร็จรูป	☐ พ่นหมอกควัน
☐ อื่นๆ		☐ Bonadione 0.005% w/w	☐ วางกระดานดักสำเร็จรูป
		☐ Racumin ผง	☐ ทิ้งขยะบนที่
		☐ Floccumafen 0.005% w/w	☐ ตรวจเช็ค
		☐ บ้านแมลงสาบ	☐ อัดน้ำยาเข้าท่อ/ลงดิน
		☐ Fipronil 2.5%	
		☐ เชมโฟส 1%	
		☐ อื่นๆ	

ข้อเสนอแนะ

เอกสารแนบที่ 8
ใบเสร็จสุบตะกอน/ใบเสร็จมูลฝอย

ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ

เล่มที่ 64/68

เลขที่ 025

เจ้าพนักงาน เทศบาลเมืองปาดอง

ได้รับเงินค่า 9 ตุลาคม 1968

จาก บริษัท ทุ่งทองถาวร จำกัด (299/1 ถนนทราย)

เป็นเงิน 1000 บาท - สตางค์ 00

(ตัวอักษร) หนึ่งพันถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 24 เดือน 5 พ.ศ. ๒๕ 18



ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ

เล่มที่ 64/68

เลขที่ 058

เจ้าพนักงาน เทศบาลเมืองปาดอง


ได้รับเงินค่า 9 ตุลาคม 1968

จาก บริษัท ทุ่งทองถาวร จำกัด (299/1 ถนนทราย)

เป็นเงิน 1000 บาท - สตางค์ 00

(ตัวอักษร) หนึ่งพันถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 26 เดือน 5 พ.ศ. ๒๕ 18



ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ 46/68

เลขที่ 094

เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองปาดอง

ได้รับเงินค่า ภาษีให้ขมิ้นเทศ ๒๗๖ (๒๗๖ บาท ๖๖ สตางค์)

จาก บริษัท ฟ้าทองคหิฟริ จำกัด (๒๙๐/๑ ถนนพหลโยธิน)

เป็นเงิน ๑๙๒๐ บาท - สตางค์

(ตัวอักษร)

หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 4 เดือน ๕-๑- พ.ศ. ๒๕ 68



ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ 46/68

เลขที่ 095

เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองปาดอง

ได้รับเงินค่า ภาษีให้ขมิ้นเทศ ๒๗๖ (๒๗๖ บาท ๖๖ สตางค์)

จาก บริษัท ฟ้าทองคหิฟริ จำกัด (๒๙๐/๑ ถนนพหลโยธิน)

เป็นเงิน ๑๖๐ บาท - สตางค์

(ตัวอักษร)

หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 4 เดือน ๕-๑- พ.ศ. ๒๕ 68



เอกสารแนบที่ 9
การตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค

เอกสารแนบที่ 10
รายงานการซ่อมอพยพดับเพลิง



ที่ กค ๕๒๗๐๑.๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลลำปำ

ถนนรัชฎาภิเศก กม ๘๓๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ปาตองคลิฟวิ จำกัด (โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท วิลล่าภูเก็ต)

สิ่งที่ส่งมาด้วย วุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึก

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำปำ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ บริษัท ปาตองคลิฟวิ จำกัด (โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท วิลล่าภูเก็ต) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๐/๑ ถนนพระราม ๖ ตำบลปาดอง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ และเทศบาลตำบลลำปำ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในขณะนี้ เทศบาลตำบลลำปำ ขอรับรองว่า บริษัท ปาตองคลิฟวิ จำกัด (โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท วิลล่า วิลล่าภูเก็ต) ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเทศบาล
โทร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๕๕
โทรสาร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๕๕
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ordmkt@crsda.go.th

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งสมุญประโยชน์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต เทศบาลตำบลลำปำ

หมายเลขใบอนุญาต ศพ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๕ หมดอายุ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๕

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ กค.๕๒๗๐๑/กค.๕๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบการ ไร่แห่งใหม่ลำปำ ไร่แห่งใหม่ลำปำ ไร่แห่งใหม่ลำปำ

ประเภทกิจการ ไร่แห่งใหม่

เลขที่ ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑ - ซอย - ถนน ไร่แห่งใหม่

ตำบล/แขวง ไร่แห่งใหม่ อำเภอ/แขวง ไร่แห่งใหม่ จังหวัด ไร่แห่งใหม่

โทรศัพท์ ๐๖-๖๖๖๖๖๖ โทรสาร ๐๖-๖๖๖๖๖๖

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๕๕ คน หญิง ๓๓ คน ชาย ๒๒ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑๔๐ คน หญิง ๕๕ คน ชาย ๘๕ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๔๕ นาที

(เริ่มต้นฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น. จนถึง ๐๖.๔๕ น.)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๔.๑ นายวิวัฒน์ ไร่แห่งใหม่

๔.๒ นายสมเกียรติ ไร่แห่งใหม่

๗. ผู้ดูแลการฝึกซ้อม



ที่ กท ๕๓๗๐๑/๕๒๕๒

สำนักงานเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น

ถนนรัชฎาภิเศก กม. ๕๓๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต/ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และภาพถ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ บริษัท ปาตองกลีฟวิวจ จำกัด (โรงแรมอันติกันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๐/๑ ถนนพระบรมราชินี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น ขอรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
โทร ๐๙๖ - ๕๒๕๗๘๕
โทรสาร ๐๙๖ - ๕๒๕๗๘๕
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ adming@wongad.go.th

“ชื่อสัตย์ สุจิตต์ มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม หลักสูตร “การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

วันที่ฝึก

20 กันยายน 2567

ชื่อคนฝึกอบรม

ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ"

วันที่ฝึก

20 กันยายน 2564

ชื่อสถานที่ประกอบการ

โรงเรียน/สถานศึกษา โรงเรียน วัดวัง อ.วัง จ.พิจิตร

ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ"

วันที่ฝึก

20 กันยายน 2564

ชื่อสถานที่ประกอบการ

โรงเรียน/สถานศึกษา โรงเรียน วัดวัง อ.วัง จ.พิจิตร

ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกอบรมพนักงานไฟ"

วันที่ฝึก

20 กันยายน 2567

ชื่อสถานที่ประกอบ

โรงเรียนอัสสัมชัญ 303/1 ถนนลาดหญ้า อ.กษ.

ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกอบรมพนักงานไฟ"

วันที่ฝึก

20 กันยายน 2567

ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ"


วันที่ ๒๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ชื่อสถานที่

โรงเรียนเทศบาลวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

รูปประกอบของการอพยพ





นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...


(นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...)

นางสาว...

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...



รูปประกอบของคณะกรรมการ

เอกสารแนบที่ 11
ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา



ต้นฉบับ / สำหรับลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 01/2568

บริษัท ขายเอ็นพี เทค จำกัด

241/27 ถ.ราชพฤกษ์ 200 ปี ค.ปาดอง อ.กระทุ่ม จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 01155544013502

บริษัท ปาดองคัพฟิว จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระบารมี ค.ปาดอง อ.กระทุ่ม จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้	หมายเลขเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	จำนวนใช้น้ำ
PT62030033	447715	IP168010485	27/01/2568	
วันที่อ่านเครื่อง	เลขในมาตร	วันที่อ่านเครื่องก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
27/01/2568	163,739	25/12/2567	157,153	6,586
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
0-6,586	45.00	296,370.00 บาท		
ค่าน้ำประปา		296,370.00 บาท		
ค่าบริการรายเดือน		0.00 บาท		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%		20,745.90 บาท		
รวมเงิน	(สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)			317,115.90 บาท

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	25/12/2567	25/11/2567	26/10/2567
จำนวนที่ใช้น้ำ	949	870	526

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาติ หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขอรับด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกระงับการใช้น้ำ
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการ

4,0922649533 ฝ่ายการตลาด



ต้นฉบับ / สำหรับลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 02/2568

บริษัท ขายเอ็นพี เทค จำกัด

241/27 ถ.ราชพฤกษ์ 200 ปี ค.ปาดอง อ.กระทุ่ม จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ปาดองคัพฟิว จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระบารมี ค.ปาดอง อ.กระทุ่ม จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้	หมายเลขเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	จำนวนใช้น้ำ
PT62030033	447715	IP168020505	26/02/2568	
วันที่อ่านเครื่อง	เลขในมาตร	วันที่อ่านเครื่องก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
26/02/2568	169,878	27/01/2568	163,739	6,139
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
0-6,139	45.00	276,255.00 บาท		
ค่าน้ำประปา		276,255.00 บาท		
ค่าบริการรายเดือน		0.00 บาท		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%		19,337.85 บาท		
รวมเงิน	(สองแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์)			295,592.85 บาท

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	27/01/2568	25/12/2567	25/11/2567
จำนวนที่ใช้น้ำ	6586	949	870

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาติ หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขอรับด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกระงับการใช้น้ำ
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการ

4,0922649533 ฝ่ายการตลาด



ต้นฉบับ / ส่วนรับลูกค้า

บริษัท สยามเอ็นจี เทคโนโลยี จำกัด

241/27 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะหัง จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ปาดองคัลทิฟ จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระรามที่ ๑ ต.ปาดอง อ.กะหัง จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้
PT62030033	447715	PT68040043	25/04/2568
วันที่อ่านครั้ง	เลขใบมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขใบมาตร
25/04/2568	181,314	26/03/2568	174,796
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนใช้น้ำ
0-6,518	45.00	293,310.00 บาท	6,518
ค่าปรับประปา			
ค่าบริการรายเดือน			293,310.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%			0.00 บาท
รวมเงิน (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสต)			20,531.70 บาท

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้หนี้ย้อนหลัง 3 เดือน

วันก่อนน้ำ	26/03/2568	26/02/2568	27/01/2568
จำนวนที่ใช้น้ำ	4918	6139	6586

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาติ หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขอคืนด้วย

- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจกระทบต่อการใช้งาน

- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้

0922649533 ผ่านการตลาด



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ถือเป็นเสร็จรับเงิน) S012000 H1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา อ.ปาดอง

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ เลขผู้ใช้น้ำ พยานาม

วันที่แจ้งค่าน้ำ 121600236206 12160023736 1216-22

วันที่ส่งค่าน้ำ จำนวนค่าน้ำ เงินคง

01/03/68 17,210 0835544003842 0100051159

ผู้คิดเงิน หนอ ปอดองคัลทิฟ

วันที่ 29/4 น.พระรามที่ ๑.ปาดอง อ.กะหัง จ.ภูเก็ต

ปี 83150

จำนวนเงินที่จ่าย ค่าปรับ

รวมเงินที่ต้องจ่าย 01/04/68 01/03/68

รวมเงินที่ต้องจ่าย 20885 21452

รวมเงินที่ต้องจ่าย 867,000

รวมเงินที่ต้องจ่าย 29,243.25 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 530.00 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 2,685.53 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 31,878.78 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 31,878.78 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 31,878.78 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 31,878.78 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 31,878.78 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 31,878.78 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 31,878.78 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 31,878.78 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 31,878.78 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 31,878.78 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 31,878.78 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 31,878.78 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องจ่าย 31,878.78 บาท



ต้นฉบับ / สำหรับลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 05/2568

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทคโนโลยี

241/27 ถนนสุขุมวิท 200 ปี ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.ปทุมวัน 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ปทุมวันคอสโพร จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระรามที่ ๑ ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.ปทุมวัน 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปทุมวัน

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ

PT62030033

วันที่อ่านครั้งที่

26/05/2568

อัตราค่าน้ำ

0-3,032

ค่าน้ำประปา

ค่าบริการรายเดือน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%

รวมเงิน (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสองสต)

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ

25/04/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

6518

รวมเงิน

25/04/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

4918

รวมเงิน

26/03/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

4918

รวมเงิน

26/02/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

6139

รวมเงิน

26/02/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

6139

รวมเงิน

26/02/2568

บิลล์ ชายเอ็นซ์ เทคโนโลยี

241/27 ถนนสุขุมวิท 200 ปี ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.ปทุมวัน 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ปทุมวันคอสโพร จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระรามที่ ๑ ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.ปทุมวัน 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปทุมวัน

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ

PT62030033

วันที่อ่านครั้งที่

26/05/2568

อัตราค่าน้ำ

0-3,032

ค่าน้ำประปา

ค่าบริการรายเดือน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%

รวมเงิน (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสองสต)

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ

25/04/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

6518

รวมเงิน

25/04/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

4918

รวมเงิน

26/03/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

4918

รวมเงิน

26/02/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

6139

รวมเงิน

26/02/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

6139

รวมเงิน

26/02/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

6139

รวมเงิน

26/02/2568

บิลล์ ชายเอ็นซ์ เทคโนโลยี

241/27 ถนนสุขุมวิท 200 ปี ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.ปทุมวัน 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ปทุมวันคอสโพร จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระรามที่ ๑ ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.ปทุมวัน 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปทุมวัน

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ

PT62030033

วันที่อ่านครั้งที่

26/05/2568

อัตราค่าน้ำ

0-3,032

ค่าน้ำประปา

ค่าบริการรายเดือน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%

รวมเงิน (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสองสต)

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ

25/04/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

6518

รวมเงิน

25/04/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

4918

รวมเงิน

26/03/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

4918

รวมเงิน

26/02/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

6139

รวมเงิน

26/02/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

6139

รวมเงิน

26/02/2568

จำนวนที่ใช้น้ำ

6139

รวมเงิน

26/02/2568