

เอกสารแนบที่ 5
ใบเสร็จสุบตะกอน/ไขมัน

240/9 Phang Muang Sai Kor Road,
Patong, Kathu, Phuket 83150

เลขที่

No.: 2505-0014

วันที่

DATE: 09/05/2025

จ่ายให้แก่

PAY TO : บริษัท สุดาวรรณ เซฟตี้แอนด์คลีนนิ่งกรุ๊ป จำกัด

ธนาคาร

BANK : KBANK C/A # 332-1-02166-1

เช็คเลขที่

☐

☐ CHEQUE NO. 54139579

ลงวันที่

7

Date 15/05/2025

NET PAYMENT

18,720.00

จำนวนเงิน (ตัวหนังสือ) หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน

AMOUNT(IN WORDS): EIGHTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED AND TWENTY BAHT ONLY

Explanation : ข้าราชการ ดุดส่วมปอปาบัต

Prepared by	Chief Account	Approved by FC.	Approved by HM.	Approved by MD.	Received by
Date / /.....	Date / /.....	Date / /.....	Date / /	Date / /	Date / /

เอกสารแนบที่ 6
บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



รายงาน

เรื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือนมกราคม 2568

แผนกช่าง

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ผู้ดับเพลิง

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์				หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	สายเคเบิล	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
2	หน้าห้องติดเบดชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	✓	
4	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	
17	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
18	ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
19	ทางเข้าชั้น 81	✓	✓	✓	✓	
20	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	✓	
21	ลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	✓	



THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ประจำเดือน.....๐๑/๕๕๑๗

ไฟฉุกเฉิน

ลำดับ	สถานที่	๒๒๕๗ML๒๕		๒๓๓๗ML๒๕		๒๔๕๗๑๒๕๗ML๒๕		หมายเหตุ
		๒๒๗	๒๒๕	๒๓๗	๒๓๕	๒๔๗	๒๔๕	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
2	หน้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
3	ห้องอาหารชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
4	บาร์สะพานชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
5	สกายไลน์ชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
6	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
7	ห้องฟิตเนสชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
8	ห้องบับเบิ้ลชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
9	ห้องไฟฟ้าชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
10	หน้าบันไดชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
11	ห้องบับเบิ้ลชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
12	หน้าห้อง 801	/	/	/	/	/	/	
13	หน้าห้อง 804	/	/	/	/	/	/	
14	หน้าห้อง 810	/	/	/	/	/	/	
15	หน้าห้อง 817	/	/	/	/	/	/	
16	หน้าห้อง 820	/	/	/	/	/	/	
17	หน้าห้อง 701	/	/	/	/	/	/	
18	หน้าห้อง 704	/	/	/	/	/	/	
19	หน้าห้อง 710	/	/	/	/	/	/	
20	หน้าห้อง 717	/	/	/	/	/	/	
21	หน้าห้อง 720	/	/	/	/	/	/	
22	หน้าห้อง 601	/	/	/	/	/	/	
23	หน้าห้อง 604	/	/	/	/	/	/	
24	หน้าห้อง 610	/	/	/	/	/	/	
25	หน้าห้อง 617	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าห้อง 620	/	/	/	/	/	/	
27	หน้าห้อง 501	/	/	/	/	/	/	
28	หน้าห้อง 504	/	/	/	/	/	/	
29	หน้าห้อง 510	/	/	/	/	/	/	
30	หน้าห้อง 517	/	/	/	/	/	/	
31	หน้าห้อง 520	/	/	/	/	/	/	
32	หน้าห้อง 401	/	/	/	/	/	/	

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้า

ประจำเดือน.....

ลำดับ	สถานที่	สถานที่			หมายเหตุ
		๒๐๒๒	๒๐๒๓	๒๐๒๔	
33	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	
34	หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	
35	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	
36	หน้าห้อง 420	✓	✓	✓	
37	หน้าห้อง 301	✓	✓	✓	
38	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	
39	หน้าห้อง 310	✓	✓	✓	
40	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	
41	หน้าห้อง 320	✓	✓	✓	
42	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	
43	หน้าห้อง 207	✓	✓	✓	
44	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	
45	หน้าห้อง 217	✓	✓	✓	
46	ทางเดินสเปซ 2	✓	✓	✓	
47	ห้องชาวสปา	✓	✓	✓	
48	ห้องไฟฟ้าชั้น	✓	✓	✓	
49	หน้าห้องครัว	✓	✓	✓	
50	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น 81	✓	✓	✓	
51	หน้าห้อง IT	✓	✓	✓	
52	ห้อง IT	✓	✓	✓	
53	หน้าห้องประชุมชั้น 81	✓	✓	✓	
54	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
55	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	✓	✓	✓	
56	ห้องเครื่องบันไฟฟ้าชั้น 81	✓	✓	✓	
57	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
59	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น 82	✓	✓	✓	
60	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น 82	✓	✓	✓	
61	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น 82	✓	✓	✓	
62	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น 82	✓	✓	✓	
63	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น 82	✓	✓	✓	
64	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น 82	✓	✓	✓	

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้า

ประจำเดือน.....

ลำดับ	สถานที่	สถานที่			หมายเหตุ
		๒๐๒๒	๒๐๒๓	๒๐๒๔	
1	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น R	✓	✓	✓	
2	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 9	✓	✓	✓	
3	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 8	✓	✓	✓	
4	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 7	✓	✓	✓	
5	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 6	✓	✓	✓	
6	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 5	✓	✓	✓	
7	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 4	✓	✓	✓	
8	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 3	✓	✓	✓	
9	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 2	✓	✓	✓	
10	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 1	✓	✓	✓	
11	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น R	✓	✓	✓	
12	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 9	✓	✓	✓	
13	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 8	✓	✓	✓	
14	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 7	✓	✓	✓	
15	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 6	✓	✓	✓	
16	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 5	✓	✓	✓	
17	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 4	✓	✓	✓	
18	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 3	✓	✓	✓	
19	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 2	✓	✓	✓	
20	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 1	✓	✓	✓	

THE MARINA PHUKET
Fire Alarm Check List

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Pannal Board			
	- Control Active	✓		
	- Power	✓		
	- Pre Discharge	✓		
	- Discharge	✓		
	- Point Active	✓		
	- Acknowledge	✓		
	- Signal Silence	✓		
	- System Reset	✓		
	- Drill	✓		
	- Lamp Test	✓		
2	Smoke Detacter			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
3	Heat Detacter			
	-Kitchen	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
4	Manual SW			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Spa FL1	✓		
	- Spa FL2	✓		

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ฝ่ายไฟฟ้า

ประจำเดือน สิงหาคม

ลำดับ	สถานที่	ตรวจพบ		ตรวจแก้ไข		หมายเหตุ
		พบ	ไม่พบ	พบ	ไม่พบ	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
2	สกายไลน์ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
4	ห้องปาร์ตี้ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	
19	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
20	ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	

THE MARINA PHUKET
Gas Detector Control Panel

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board	✓		
	- Power-On Lamp	✓		
	- Detector Lamp	✓		
	- Valve-On Lamp	✓		
	- Valve-Off Lamp	✓		
	- Push Button-On	✓		
	- Push Button-Off	✓		
	- Push Button Reset	✓		
2	Buzzer	✓		
	Gas Leak Control Panel	✓		
	- Gas Detector 1	✓		
	- Gas Detector 2	✓		
	- Gas Detector 3	✓		



รายงาน

เครื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

แผนกช่าง

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ผู้รับผิดชอบ

ประจำเดือน

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์						หมายเหตุ
		หัวฉีด	ชุดท่อ	วาล์ว	ฟลลว	จำนวน	ได้ผล	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 712	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



ENGINEERING DEPT.
ผู้รับผิดชอบ

ประจำเดือน

ลำดับ	สถานที่	ชนิดของอุปกรณ์	จำนวน	ประเภท	วันที่รับเข้า	วันที่รับออก	หมายเหตุ
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
2	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
3	หน้าห้องบิโบนชั้น 9	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
4	หน้าห้อง 804	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
5	หน้าห้อง 817	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
6	หน้าห้อง 704	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
7	หน้าห้อง 712	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
8	หน้าห้อง 604	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
9	หน้าห้อง 617	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
10	หน้าห้อง 504	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
11	หน้าห้อง 517	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
12	หน้าห้อง 404	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
13	หน้าห้อง 417	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
14	หน้าห้อง 304	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
15	หน้าห้อง 317	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
16	หน้าห้อง 201	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
17	หน้าห้อง 214	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
18	หน้าห้อง 201	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
19	หน้าห้อง 214	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
20	หน้าห้อง 201	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
21	หน้าห้อง 214	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
22	หน้าห้อง 201	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
23	หน้าห้อง 214	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
24	หน้าห้อง 201	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
25	หน้าห้อง 214	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
26	หน้าห้อง 201	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
27	หน้าห้อง 214	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
28	หน้าห้อง 201	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
29	หน้าห้อง 214	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	
30	หน้าห้อง 201	เตียง	1	เตียง	10/10/2564	10/10/2564	



THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน: ๕๐๐๐๕๖๖

ลำดับ	สถานที่	ซ่อมแซม	ตรวจเช็ค	ซ่อมแซม	หมายเหตุ
1	ห้องคัลเลอร์ 10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	หน้าห้องคัลเลอร์ 10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	ห้องอาหารชั้น 10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
4	บาร์ครัวชั้น 10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	สกายไลน์ชั้น 10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
6	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7	ห้องฟิตเนสชั้น 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	ห้องบิลเลียดชั้น 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
9	ห้องไฟฟ้าชั้น 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
10	หน้าบันไดชั้น 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11	ห้องปั๊มน้ำชั้น 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
12	หน้าห้อง 801	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13	หน้าห้อง 804	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
14	หน้าห้อง 810	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
15	หน้าห้อง 817	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
16	หน้าห้อง 820	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
17	หน้าห้อง 701	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
18	หน้าห้อง 704	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
19	หน้าห้อง 710	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
20	หน้าห้อง 717	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
21	หน้าห้อง 720	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
22	หน้าห้อง 601	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
23	หน้าห้อง 604	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
24	หน้าห้อง 610	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
25	หน้าห้อง 617	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
26	หน้าห้อง 620	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
27	หน้าห้อง 501	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
28	หน้าห้อง 504	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
29	หน้าห้อง 510	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
30	หน้าห้อง 517	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
31	หน้าห้อง 520	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
32	หน้าห้อง 401	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

THE MARINA PHUKET HOTEL

MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน: ๕๐๐๐๕๖๖

ลำดับ	สถานที่	ซ่อมแซม	ตรวจเช็ค	ซ่อมแซม	หมายเหตุ
33	หน้าห้อง 404	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
34	หน้าห้อง 410	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
35	หน้าห้อง 417	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
36	หน้าห้อง 420	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
37	หน้าห้อง 301	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
38	หน้าห้อง 304	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
39	หน้าห้อง 310	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
40	หน้าห้อง 317	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
41	หน้าห้อง 320	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
42	หน้าห้อง 201	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
43	หน้าห้อง 207	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
44	หน้าห้อง 214	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
45	หน้าห้อง 217	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
46	ทางเดินบันไดชั้น 2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
47	ห้องครัวบันได	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
48	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
49	หน้าห้องครัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
50	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
51	หน้าห้อง IT	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
52	ห้อง IT	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
53	หน้าห้องประชุมชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
54	ลานจอดรถชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
55	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
56	ห้องเครื่องปั่นไฟชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
57	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
59	ลานจอดรถของ 1 ชั้น 82	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
60	ลานจอดรถของ 3 ชั้น 82	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
61	ลานจอดรถของ 4 ชั้น 82	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
62	ลานจอดรถของ 5 ชั้น 82	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
63	ลานจอดรถของ 6 ชั้น 82	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
64	ลานจอดรถของ 8 ชั้น 82	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ลำดับ	สถานที่	ชนิดของไฟ			หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	สวิตช์ไฟ	
1	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น R	/	/	/	
2	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 9	/	/	/	
3	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 8	/	/	/	
4	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 7	/	/	/	
5	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 6	/	/	/	
6	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 5	/	/	/	
7	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 4	/	/	/	
8	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 3	/	/	/	
9	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 2	/	/	/	
10	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 1	/	/	/	
11	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น R	/	/	/	
12	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 9	/	/	/	
13	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 8	/	/	/	
14	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 7	/	/	/	
15	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 6	/	/	/	
16	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 5	/	/	/	
17	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 4	/	/	/	
18	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 3	/	/	/	
19	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 2	/	/	/	
20	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 1	/	/	/	

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
น้ำหยด

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ลำดับ	สถานที่	ชนิดของน้ำ			หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	สวิตช์น้ำ	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/	/	/	
2	สกาย โลจัน 10	/	/	/	
3	หน้าผัดบนชั้น 9	/	/	/	
4	ห้องปิ้งชั้น 9	/	/	/	
5	หน้าห้อง 804	/	/	/	
6	หน้าห้อง 817	/	/	/	
7	หน้าห้อง 704	/	/	/	
8	หน้าห้อง 717	/	/	/	
9	หน้าห้อง 604	/	/	/	
10	หน้าห้อง 617	/	/	/	
11	หน้าห้อง 504	/	/	/	
12	หน้าห้อง 517	/	/	/	
13	หน้าห้อง 404	/	/	/	
14	หน้าห้อง 417	/	/	/	
15	หน้าห้อง 304	/	/	/	
16	หน้าห้อง 317	/	/	/	
17	หน้าห้อง 201	/	/	/	
18	หน้าห้อง 214	/	/	/	
19	ห้องอาหาร	/	/	/	
20	โถงบันได	/	/	/	

THE MARINA PHUKET
Fire Alarm Check List

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board			
	- Control Active	✓		
	- Power	✓		
	- Pre Discharge	✓		
	- Discharge	✓		
	- Point Active	✓		
	- Acknowledge	✓		
	- Signal Silence	✓		
	- System Reset	✓		
	- Drill	✓		
	- Lamp Test	✓		
2	Smoke Detector			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6		✓	പിൻപോയിട്ടുണ്ട്
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
3	Heat Detector			
	- Kitchen	✓		
	- B1	✓		
	- B2		✓	പിൻപോയിട്ടുണ്ട്
4	Manual SW			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Spa FL1	✓		
	- Spa FL2	✓		

THE MARINA PHUKET
Gas Detector Control Panel

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board			
	- Power-On Lamp	✓		
	- Detector Lamp	✓		
	- Valve-On Lamp	✓		
	- Valve-Off Lamp	✓		
	- Push Button-On	✓		
	- Push Button-Off	✓		
	- Push Button Reset	✓		
	- Buzzer	✓		
2	Gas Leak Control Panel	✓		
	- Gas Detector 1	✓		
	- Gas Detector 2	✓		
	- Gas Detector 3	✓		



รายงาน

เรื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือนมีนาคม 2568

แผนกช่าง

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ผู้ดับเพลิง

ประจำเดือน มีนาคม

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์						หมายเหตุ
		หัวฉีด	สายฉีด	วาล์ว	ท่อน้ำ	ถังเก็บ	ถังดับเพลิง	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	หน้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	หน้าห้อง 804	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
4	หน้าห้อง 817	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	หน้าห้อง 704	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
6	หน้าห้อง 717	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7	หน้าห้อง 604	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	หน้าห้อง 617	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
9	หน้าห้อง 504	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
10	หน้าห้อง 517	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11	หน้าห้อง 404	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
12	หน้าห้อง 417	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13	หน้าห้อง 304	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
14	หน้าห้อง 317	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
15	หน้าห้อง 201	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
16	หน้าห้อง 214	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
17	ห้องอาหาร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
18	ลิโอบบี้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
19	ทางเข้าชั้น B1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
20	ลานจอดรถชั้น B1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
21	ลานจอดรถชั้น B2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	



ENGINEERING DEPT.
ถึงต้นพลึง

ประจำเดือน สิงหาคม

ลำดับ	สถานที่	ชนิดอุปกรณ์	ขนาด	สภาพ			หมายเหตุ
				195psi	สภาพเดิม	สภาพรอง	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แสง	ผง	✓	✓	✓	
2	หน้าห้องพบปะชั้น 9	แสง	ผง	✓	✓	✓	
3	หน้าห้องรับแขก 9	เขียว	เหล็ก	✓	✓	✓	
4	หน้าห้อง 804	แสง	ผง	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 817	แสง	ผง	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 704	แสง	ผง	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 712	แสง	ผง	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 604	แสง	ผง	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 617	แสง	ผง	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 504	แสง	ผง	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 517	แสง	ผง	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 404	แสง	ผง	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 417	แสง	ผง	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 304	แสง	ผง	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 317	แสง	ผง	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 201	แสง	ผง	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 214	แสง	ผง	✓	✓	✓	
18	บันไดสถา	เขียว	เหล็ก	✓	✓	✓	
19	ห้องอาหาร	แสง	ผง	✓	✓	✓	
20	ลิโอบบี้	แสง	ผง	✓	✓	✓	
21	สโตร์เบเกอรี่	เขียว	เหล็ก	✓	✓	✓	
22	ซันดริค	เขียว	เหล็ก	✓	✓	✓	
23	หน้าลิฟท์ชั้น 1	เขียว	เหล็ก	✓	✓	✓	
24	โมครัว	เขียว	เหล็ก	✓	✓	✓	Fire Adh
25	ทางขึ้นชั้น 81	แสง	ผง	✓	✓	✓	
26	หน้าห้อง IT	เขียว	เหล็ก	✓	✓	✓	
27	จานจอดรถชั้น 81	แสง	ผง	✓	✓	✓	
28	หน้าห้องไฟฟ้า MOB ชั้น 81	เขียว	เหล็ก	✓	✓	✓	
29	จานจอดรถชั้น 82	แสง	ผง	✓	✓	✓	
30	หน้าห้องไฟฟ้าชั้น 82	เขียว	เหล็ก	✓	✓	✓	

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน สิงหาคม

ลำดับ	สถานที่	สภาพ			หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ซ่อมแซมแล้ว	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	
2	หน้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	
3	ห้องอาหารชั้น 10	✓	✓	✓	
4	บาร์ครัวชั้น 10	✓	✓	✓	
5	สกายไลน์ชั้น 10	✓	✓	✓	
6	หน้าห้องพิตเนตชั้น 9	✓	✓	✓	หมายเหตุ: เปลี่ยนไฟ
7	ห้องพิตเนตชั้น 9	✓	✓	✓	
8	ห้องบิโอบบี้ชั้น 9	✓	✓	✓	
9	ห้องไฟฟ้าชั้น 9	✓	✓	✓	
10	หน้าบันไดชั้น 9	✓	✓	✓	
11	ห้องบิโอบบี้ชั้น 9	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 801	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 810	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 820	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 701	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	
19	หน้าห้อง 710	✓	✓	✓	
20	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	
21	หน้าห้อง 720	✓	✓	✓	
22	หน้าห้อง 601	✓	✓	✓	
23	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	
24	หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	
25	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	หมายเหตุ: เปลี่ยนไฟ
26	หน้าห้อง 620	✓	✓	✓	
27	หน้าห้อง 501	✓	✓	✓	
28	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	
29	หน้าห้อง 510	✓	✓	✓	
30	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	
31	หน้าห้อง 520	✓	✓	✓	
32	หน้าห้อง 401	✓	✓	✓	หมายเหตุ: เปลี่ยนไฟ

ENGINEERING DEPT.

ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน สิงหาคม

ลำดับ	สถานที่	สถานะไฟฉุกเฉิน	สถานะไฟฉุกเฉิน	สถานะไฟฉุกเฉิน	หมายเหตุ
33	หน้าห้อง 404	เปิด	เปิด	เปิด	
34	หน้าห้อง 410	เปิด	เปิด	เปิด	
35	หน้าห้อง 417	เปิด	เปิด	เปิด	
36	หน้าห้อง 420	เปิด	เปิด	เปิด	
37	หน้าห้อง 301	เปิด	เปิด	เปิด	
38	หน้าห้อง 304	เปิด	เปิด	เปิด	
39	หน้าห้อง 310	เปิด	เปิด	เปิด	
40	หน้าห้อง 317	เปิด	เปิด	เปิด	
41	หน้าห้อง 320	เปิด	เปิด	เปิด	
42	หน้าห้อง 201	เปิด	เปิด	เปิด	
43	หน้าห้อง 207	เปิด	เปิด	เปิด	
44	หน้าห้อง 214	เปิด	เปิด	เปิด	
45	หน้าห้อง 217	เปิด	เปิด	เปิด	
46	ทางเดินบันไดชั้น 2	เปิด	เปิด	เปิด	
47	ห้องครัวแม่ครัว	เปิด	เปิด	เปิด	
48	ห้องไฟฟ้า	เปิด	เปิด	เปิด	
49	หน้าห้องครัว	เปิด	เปิด	เปิด	
50	หน้าลิฟท์บันไดชั้น B1	เปิด	เปิด	เปิด	
51	หน้าห้อง IT	เปิด	เปิด	เปิด	
52	ห้อง IT	เปิด	เปิด	เปิด	
53	หน้าห้องประชุมชั้น B1	เปิด	เปิด	เปิด	
54	ลานจอดรถชั้น B1	เปิด	เปิด	เปิด	
55	ห้องไฟฟ้าชั้น B1	เปิด	เปิด	เปิด	
56	ห้องครัวแม่ครัว	เปิด	เปิด	เปิด	
57	ทางลงลานจอดรถชั้น B2	เปิด	เปิด	เปิด	
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น B1	เปิด	เปิด	เปิด	
59	ลานจอดรถชั้น 1 ชั้น B2	เปิด	เปิด	เปิด	
60	ลานจอดรถชั้น 3 ชั้น B2	เปิด	เปิด	เปิด	
61	ลานจอดรถชั้น 4 ชั้น B2	เปิด	เปิด	เปิด	
62	ลานจอดรถชั้น 5 ชั้น B2	เปิด	เปิด	เปิด	
63	ลานจอดรถชั้น 6 ชั้น B2	เปิด	เปิด	เปิด	
64	ลานจอดรถชั้น 8 ชั้น B2	เปิด	เปิด	เปิด	



ENGINEERING DEPT.

ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน สิงหาคม

ลำดับ	สถานที่	สถานะไฟฉุกเฉิน	สถานะไฟฉุกเฉิน	สถานะไฟฉุกเฉิน	หมายเหตุ
1	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น R	เปิด	เปิด	เปิด	
2	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 9	เปิด	เปิด	เปิด	
3	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 8	เปิด	เปิด	เปิด	
4	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 7	เปิด	เปิด	เปิด	
5	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 6	เปิด	เปิด	เปิด	
6	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 5	เปิด	เปิด	เปิด	
7	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 4	เปิด	เปิด	เปิด	
8	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 3	เปิด	เปิด	เปิด	
9	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 2	เปิด	เปิด	เปิด	
10	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 1	เปิด	เปิด	เปิด	
11	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น R	เปิด	เปิด	เปิด	
12	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 9	เปิด	เปิด	เปิด	
13	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 8	เปิด	เปิด	เปิด	
14	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 7	เปิด	เปิด	เปิด	
15	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 6	เปิด	เปิด	เปิด	
16	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 5	เปิด	เปิด	เปิด	
17	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 4	เปิด	เปิด	เปิด	
18	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 3	เปิด	เปิด	เปิด	
19	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 2	เปิด	เปิด	เปิด	
20	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 1	เปิด	เปิด	เปิด	



THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
นายพันไฟ

ประจำเดือน สิงหาคม

ลำดับ	สถานที่	ความปลอดภัย		ไฟฟ้า		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
2	ตึกชาย โถงชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าพืฒนตัม 9	✓	✓	✓	✓	
4	ห้องปัมชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	
19	ห้องอาหาร 15	✓	✓	✓	✓	
20	ลิโอบนี้	✓	✓	✓	✓	



THE MARINA PHUKET
Fire Alarm Check List

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Pannal Board	✓		
	- Control Active	✓		
	- Power	✓		
	- Pre Discharge	✓		
	- Discharg	✓		
	- Point Active	✓		
	- Acknowledge	✓		
	- Signal Silence	✓		
	- System Reset	✓		
	- Drill	✓		
	- Lamp Test	✓		
2	Smoke Detactor			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
3	Heat Detactor			
	- Kitchen	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
4	Manual SW			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Spa FL1	✓		
	- Spa FL2	✓		



THE MARINA PHUKET
Gas Detector Control Panel

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board			
	- Power-On Lamp	✓		
	- Detector Lamp	✓		
	- Valve-On Lamp	✓		
	- Valve-Off Lamp	✓		
	- Push Button-On	✓		
	- Push Button-Reset	✓		
	- Buzzer	✓		
	Gas Leak Control Panel			
	- Gas Detector 1	✓		
2	- Gas Detector 2	✓		
	- Gas Detector 3	✓		



รายงาน

เรื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง


ประจำเดือนมกราคม 2568

แผนกช่าง

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์					หมายเหตุ
		ตู้เย็น	ตู้เย็น	ตู้เย็น	ตู้เย็น	ตู้เย็น	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	✓	✓	
2	หน้าห้องพักผ่อนชั้น 9	✓	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	✓	✓	
4	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	
18	สโตนี่	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ทางเข้าชั้น B1	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ทางออกชั้น B1	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ทางออกชั้น B2	✓	✓	✓	✓	✓	



ลำดับ	สถานที่	ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล	หมายเหตุ
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง	แดง	แดง	แดง	
2	หน้าห้องพักผ่อนชั้น 9	แดง	แดง	แดง	แดง	
3	หน้าห้องชั้น 9	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
4	หน้าห้อง 804	แดง	แดง	แดง	แดง	
5	หน้าห้อง 817	แดง	แดง	แดง	แดง	
6	หน้าห้อง 704	แดง	แดง	แดง	แดง	
7	หน้าห้อง 712	แดง	แดง	แดง	แดง	
8	หน้าห้อง 604	แดง	แดง	แดง	แดง	
9	หน้าห้อง 617	แดง	แดง	แดง	แดง	
10	หน้าห้อง 504	แดง	แดง	แดง	แดง	
11	หน้าห้อง 517	แดง	แดง	แดง	แดง	
12	หน้าห้อง 404	แดง	แดง	แดง	แดง	
13	หน้าห้อง 417	แดง	แดง	แดง	แดง	
14	หน้าห้อง 304	แดง	แดง	แดง	แดง	
15	หน้าห้อง 317	แดง	แดง	แดง	แดง	
16	หน้าห้อง 201	แดง	แดง	แดง	แดง	
17	หน้าห้อง 214	แดง	แดง	แดง	แดง	
18	บันไดเก่า	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
19	ห้องอาหาร	แดง	แดง	แดง	แดง	
20	สโตนี่	แดง	แดง	แดง	แดง	
21	สโตนี่ (หลังค้ำ)	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
22	สโตนี่	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
23	หน้าลิฟท์ชั้น 1	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
24	ในครัว	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
25	ทางเข้าชั้น B1	แดง	แดง	แดง	แดง	
26	หน้าห้อง IT	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
27	ทางออกชั้น B1	แดง	แดง	แดง	แดง	
28	หน้าห้องไฟฟ้า MDB ชั้น B1	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
29	หน้าห้องชั้น	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
30	ทางออกชั้น B2	แดง	แดง	แดง	แดง	
31	หน้าห้องไฟฟ้าชั้น B2	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	



ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้า

ประจำเดือน.....

ลำดับ	สถานที่	ซ่อมหมล	สวป	ออร์สวป	หมายเหตุ
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	
2	สกายไลน์ชั้น 10	✓	✓	✓	
3	หน้าฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	✓	
4	ห้องปาร์ตี้ 9	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	
19	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	
20	ลิโอบบี้	✓	✓	✓	

21 ๘๖/๘๖ 2

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน.....

ลำดับ	สถานที่	ซ่อมหมล	สวป	ออร์สวป	หมายเหตุ
1	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น R	✓	✓	✓	
2	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 9	✓	✓	✓	
3	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 8	✓	✓	✓	
4	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 7	✓	✓	✓	
5	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 6	✓	✓	✓	
6	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 5	✓	✓	✓	
7	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 4	✓	✓	✓	
8	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 3	✓	✓	✓	
9	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 2	✓	✓	✓	
10	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 1	✓	✓	✓	
11	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น R	✓	✓	✓	
12	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 9	✓	✓	✓	
13	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 8	✓	✓	✓	
14	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 7	✓	✓	✓	
15	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 6	✓	✓	✓	
16	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 5	✓	✓	✓	
17	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 4	✓	✓	✓	
18	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 3	✓	✓	✓	
19	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 2	✓	✓	✓	
20	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 1	✓	✓	✓	

๘๖/๘๖ ๒

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน... ๒๕๖๓

ลำดับ	สถานที่	ซ่อมแซม			หมายเหตุ
		ช่าง	วัสดุ	เงิน	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/	/	/	
2	หน้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/	/	/	
3	ห้องอาหารชั้น 10	/	/	/	
4	บาร์สระน้ำชั้น 10	/	/	/	
5	สกายไดฟ์ชั้น 10	/	/	/	
6	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	/	/	/	
7	ห้องฟิตเนสชั้น 9	/	/	/	
8	ห้องประชุมระดับชั้น 9	/	/	/	
9	ห้องไฟฟ้าชั้น 9	/	/	/	
10	หน้าบันไดชั้น 9	/	/	/	
11	ห้องปั๊มชั้น 9	/	/	/	
12	หน้าห้อง 801	/	/	/	แบบสำเร็จรูป ผสมปูน
13	หน้าห้อง 804	/	/	/	
14	หน้าห้อง 810	/	/	/	แบบสำเร็จรูป ผสมปูน
15	หน้าห้อง 817	/	/	/	
16	หน้าห้อง 820	/	/	/	แบบสำเร็จรูป ผสมปูน
17	หน้าห้อง 701	/	/	/	
18	หน้าห้อง 704	/	/	/	
19	หน้าห้อง 710	/	/	/	แบบสำเร็จรูป ผสมปูน
20	หน้าห้อง 717	/	/	/	แบบสำเร็จรูป ผสมปูน
21	หน้าห้อง 720	/	/	/	
22	หน้าห้อง 601	/	/	/	
23	หน้าห้อง 604	/	/	/	
24	หน้าห้อง 610	/	/	/	
25	หน้าห้อง 617	/	/	/	
26	หน้าห้อง 620	/	/	/	
27	หน้าห้อง 501	/	/	/	
28	หน้าห้อง 504	/	/	/	
29	หน้าห้อง 510	/	/	/	
30	หน้าห้อง 517	/	/	/	
31	หน้าห้อง 520	/	/	/	
32	หน้าห้อง 401	/	/	/	

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน... ๒๕๖๓

ลำดับ	สถานที่	ซ่อมแซม			หมายเหตุ
		ช่าง	วัสดุ	เงิน	
33	หน้าห้อง 404	/	/	/	
34	หน้าห้อง 410	/	/	/	
35	หน้าห้อง 417	/	/	/	
36	หน้าห้อง 420	/	/	/	
37	หน้าห้อง 301	/	/	/	แบบสำเร็จรูป ผสมปูน
38	หน้าห้อง 304	/	/	/	
39	หน้าห้อง 310	/	/	/	
40	หน้าห้อง 317	/	/	/	
41	หน้าห้อง 320	/	/	/	
42	หน้าห้อง 201	/	/	/	แบบสำเร็จรูป ผสมปูน
43	หน้าห้อง 207	/	/	/	
44	หน้าห้อง 214	/	/	/	
45	หน้าห้อง 217	/	/	/	
46	ทางเดินแบบชั้น 2	/	/	/	
47	ห้องชาวต่างชาติ	/	/	/	
48	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	/	/	/	แบบสำเร็จรูป ผสมปูน
49	หน้าห้องครัว	/	/	/	แบบสำเร็จรูป ผสมปูน
50	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น 81	/	/	/	
51	หน้าห้อง IT	/	/	/	
52	ห้อง IT	/	/	/	
53	ห้องเซฟเวอร์	/	/	/	
54	หน้าห้องประชุมชั้น 81	/	/	/	
55	ลานจอดรถชั้น 81	/	/	/	
56	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	/	/	/	
57	ห้องเครื่องปั่นไฟชั้น 81	/	/	/	
58	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	/	/	/	
59	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	/	/	/	
60	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น 82	/	/	/	
61	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น 82	/	/	/	
62	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น 82	/	/	/	
63	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น 82	/	/	/	
64	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น 82	/	/	/	
65	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น 82	/	/	/	

THE MARINA PHUKET
Fire Alarm Check List

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Pannal Board			
	- Control Active	✓		
	- Power	✓		
	- Pre Discharge	✓		
	- Discharge	✓		
	- Point Active	✓		
	- Acknowledge	✓		
	- Signal Silence	✓		
	- System Reset	✓		
	- Drill	✓		
2	- Lamp Test	✓		
	Smoke Detector			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
3	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	Heat Detector	✓		
	- Kitchen	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
4	Manual SW			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Spa FL1	✓		
	- Spa FL2	✓		

THE MARINA PHUKET
Gas Detector Control Panel

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board			
	- Power-On Lamp	✓		
	- Detector Lamp	✓		
	- Valve-On Lamp	✓		
	- Valve-Off Lamp	✓		
	- Push Button-On	✓		
	- Push Button-Reset	✓		
	- Buzzer	✓		
2	Gas Leak Control Panel			
	- Gas Detector 1	✓		
	- Gas Detector 2	✓		
	- Gas Detector 3	✓		

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ผู้รับผิดชอบ

ประจำเดือนพฤศจิกายน

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์					หมายเหตุ
		ชุดโต๊ะ	ชุดเก้าอี้	ชุดเก้าอี้	ชุดเก้าอี้	ชุดเก้าอี้	
1	ห้องจัดเลี้ยง 10	✓	✓	✓	✓	✓	
2	หน้าห้อง پذیرมชั้น 9	✓	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	✓	✓	
4	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ลิโอบี	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ทางเข้าชั้น 81	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	✓	✓	



รายงาน

เรื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568

แผนกช่าง

ENGINEERING DEPT.
ถังดับเพลิง

ประจำเดือน.....

ลำดับ	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง 195Psi	สภาพถังดับเพลิง	หมายเหตุ
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง	แดง	ปกติ	
2	หน้าห้องแผนกต้อนรับ 9	แดง	แดง	ปกติ	
3	หน้าห้องปาร์ตี้ 9	เขียว	เขียว	ปกติ	
4	หน้าห้อง 804	แดง	แดง	ปกติ	
5	หน้าห้อง 817	แดง	แดง	ปกติ	
6	หน้าห้อง 704	แดง	แดง	ปกติ	
7	หน้าห้อง 712	แดง	แดง	ปกติ	
8	หน้าห้อง 604	แดง	แดง	ปกติ	
9	หน้าห้อง 617	แดง	แดง	ปกติ	
10	หน้าห้อง 504	แดง	แดง	ปกติ	
11	หน้าห้อง 517	แดง	แดง	ปกติ	
12	หน้าห้อง 404	แดง	แดง	ปกติ	
13	หน้าห้อง 417	แดง	แดง	ปกติ	
14	หน้าห้อง 304	แดง	แดง	ปกติ	
15	หน้าห้อง 317	แดง	แดง	ปกติ	
16	หน้าห้อง 201	แดง	แดง	ปกติ	
17	หน้าห้อง 214	แดง	แดง	ปกติ	
18	บันไดส้ว	เขียว	เขียว	ปกติ	
19	ห้องอาหาร	แดง	แดง	ปกติ	
20	ลิฟท์	แดง	แดง	ปกติ	
21	สโตร์เก็บ	เขียว	เขียว	ปกติ	
22	สโตร์	เขียว	เขียว	ปกติ	
23	หน้าลิฟท์ชั้น 1	เขียว	เขียว	ปกติ	
24	ในครัว	เขียว	เขียว	ปกติ	
25	ทางเข้าชั้น 81	แดง	แดง	ปกติ	
26	หน้าห้อง IT	เขียว	เขียว	ปกติ	
27	ลานจอดรถชั้น 81	แดง	แดง	ปกติ	
28	หน้าห้องไฟฟ้า MD8 ชั้น 81	เขียว	เขียว	ปกติ	
29	ลานจอดรถชั้น 82	แดง	แดง	ปกติ	
30	หน้าห้องไฟร์บีมชั้น 82	เขียว	เขียว	ปกติ	

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน.....

ลำดับ	สถานที่	สภาพไฟฉุกเฉิน	สภาพไฟฉุกเฉิน	หมายเหตุ
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	ปกติ	ปกติ	
2	หน้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	ปกติ	ปกติ	
3	ห้องอาหารชั้น 10	ปกติ	ปกติ	
4	บาร์ชั้น 10	ปกติ	ปกติ	
5	สกายไลน์ชั้น 10	ปกติ	ปกติ	
6	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	ปกติ	ปกติ	
7	ห้องฟิตเนสชั้น 9	ปกติ	ปกติ	
8	ห้องปาร์ตี้ชั้น 9	ปกติ	ปกติ	
9	ห้องไฟฟ้าชั้น 9	ปกติ	ปกติ	
10	หน้าบันไดชั้น 9	ปกติ	ปกติ	
11	ห้องปาร์ตี้ 801	ปกติ	ปกติ	
12	หน้าห้อง 804	ปกติ	ปกติ	
13	หน้าห้อง 810	ปกติ	ปกติ	
14	หน้าห้อง 817	ปกติ	ปกติ	
15	หน้าห้อง 820	ปกติ	ปกติ	
16	หน้าห้อง 701	ปกติ	ปกติ	
17	หน้าห้อง 704	ปกติ	ปกติ	
18	หน้าห้อง 710	ปกติ	ปกติ	
19	หน้าห้อง 717	ปกติ	ปกติ	
20	หน้าห้อง 720	ปกติ	ปกติ	
21	หน้าห้อง 601	ปกติ	ปกติ	
22	หน้าห้อง 604	ปกติ	ปกติ	
23	หน้าห้อง 610	ปกติ	ปกติ	
24	หน้าห้อง 617	ปกติ	ปกติ	
25	หน้าห้อง 620	ปกติ	ปกติ	
26	หน้าห้อง 501	ปกติ	ปกติ	
27	หน้าห้อง 504	ปกติ	ปกติ	
28	หน้าห้อง 510	ปกติ	ปกติ	
29	หน้าห้อง 517	ปกติ	ปกติ	
30	หน้าห้อง 520	ปกติ	ปกติ	
31	หน้าห้อง 401	ปกติ	ปกติ	
32	หน้าห้อง 401	ปกติ	ปกติ	

นพ.กฤษณ์

ลำดับ	สถานที่	ตลอดภาพ		สภาพภาพ		ชนิดภาพ	วิธีถ่ายภาพ	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
33	หน้าห้อง 404	/	/	/	/			
34	หน้าห้อง 410	/	/	/	/			
35	หน้าห้อง 417	/	/	/	/			
36	หน้าห้อง 420	/	/	/	/			
37	หน้าห้อง 301 /	/	/	/	/			
38	หน้าห้อง 304	/	/	/	/			
39	หน้าห้อง 310	/	/	/	/			
40	หน้าห้อง 317	/	/	/	/			
41	หน้าห้อง 320	/	/	/	/			หน้าห้อง 320
42	หน้าห้อง 3201 /	/	/	/	/			
43	หน้าห้อง 207	/	/	/	/			
44	หน้าห้อง 214	/	/	/	/			
45	หน้าห้อง 217	/	/	/	/			หน้าห้อง 217
46	ทางเดินชั้น 2	/	/	/	/			
47	ห้องรวมสถา	/	/	/	/			
48	ห้องไฟฟ้าชั้น 1 /	/	/	/	/			
49	หน้าห้องครัว /	/	/	/	/			
50	หน้าลิฟท์หน้างานชั้น 81	/	/	/	/			
51	หน้าห้อง IT /	/	/	/	/			
52	ห้อง IT	/	/	/	/			
53	หน้าห้องประชุมชั้น 81	/	/	/	/			
54	ลานจอดรถชั้น 81	/	/	/	/			
55	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	/	/	/	/			
56	ห้องเครื่องปั่นไฟชั้น 81	/	/	/	/			
57	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	/	/	/	/			
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	/	/	/	/			
59	ลานจอดรถของ 1 ชั้น 82	/	/	/	/			
60	ลานจอดรถของ 3 ชั้น 82	/	/	/	/			
61	ลานจอดรถของ 4 ชั้น 82	/	/	/	/			
62	ลานจอดรถของ 5 ชั้น 82	/	/	/	/			
63	ลานจอดรถของ 6 ชั้น 82	/	/	/	/			
64	ลานจอดรถของ 8 ชั้น 82	/	/	/	/			

คณะผู้บริหาร

ลำดับ	สถานที่	ชื่อยานพาหนะ		สภาพยานพาหนะ		ข้อมูลผู้ใช้ยานพาหนะ		หมายเหตุ
		เลข	สี	เลข	สี	เลข	สี	
1	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น R							
2	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 9							
3	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 8							
4	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 7							
5	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 6							
6	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 5							
7	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 4							
8	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 3							
9	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 2							
10	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 1							
11	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น R							
12	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 9							
13	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 8							
14	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 7							
15	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 6							
16	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 5							
17	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 4							
18	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 3							
19	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 2							
20	บ้านโคกมีโพดำแก้วชั้น 1							

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
บ้านหน้าไฟ
ประจำเดือน สิงหาคม ๖๒

ลำดับ	สถานที่	สภาพปกติ	สภาพผิดปกติ	หมายเหตุ
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	
2	สกายไลน์ชั้น 10	✓	✓	
3	หน้าฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	
4	ห้องปาร์ตี้ชั้น 9	✓	✓	
5	หน้าห้อง 804	✓	✓	
6	หน้าห้อง 817	✓	✓	
7	หน้าห้อง 704	✓	✓	
8	หน้าห้อง 717	✓	✓	
9	หน้าห้อง 604	✓	✓	
10	หน้าห้อง 617	✓	✓	
11	หน้าห้อง 504	✓	✓	
12	หน้าห้อง 517	✓	✓	
13	หน้าห้อง 404	✓	✓	
14	หน้าห้อง 417	✓	✓	
15	หน้าห้อง 304	✓	✓	
16	หน้าห้อง 317	✓	✓	
17	หน้าห้อง 201	✓	✓	
18	หน้าห้อง 214	✓	✓	
19	ห้องอาหาร	✓	✓	
20	ลิโอบี	✓	✓	

THE MARINA PHUKET
Fire Alarm Check List

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Pannal Board			
	- Control Active	✓		
	- Power	✓		
	- Pre Discharge	✓		
	- Discharge	✓		
	- Point Active	✓		
2	- Acknowledge	✓		
	- Signal Silence	✓		
	- System Reset	✓		
	- Drill	✓		
	- Lamp Test	✓		
	Smoke Detactor			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
3	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
4	Heat Detactor			
	- Kitchen	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	Manual SW			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Spa FL1	✓		
	- Spa FL2	✓		

THE MARINA PHUKET
Gas Detector Control Panel

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board			
	- Power-On Lamp	✓		
	- Detector Lamp	✓		
	- Valve-On Lamp	✓		
	- Valve-Off Lamp	✓		
	- Push Button-On	✓		
	- Push Button-Reset	✓		
2	- Buzzer	✓		
	Gas Leak Control Panel			
	- Gas Detector 1	✓		
	- Gas Detector 2	✓		
	- Gas Detector 3	✓		



รายงาน

เรื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือนมิถุนายน 2568

แผนกช่าง

ENGINEERING DEPT.
ผู้รับผิดชอบ

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์					หมายเหตุ
		ชุด 1	ชุด 2	ชุด 3	ชุด 4	ชุด 5	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	หน้าห้องพักผ่อนชั้น 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	หน้าห้อง 804	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
4	หน้าห้อง 817	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	หน้าห้อง 704	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
6	หน้าห้อง 717	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7	หน้าห้อง 604	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	หน้าห้อง 617	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
9	หน้าห้อง 504	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
10	หน้าห้อง 517	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11	หน้าห้อง 404	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
12	หน้าห้อง 417	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13	หน้าห้อง 304	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
14	หน้าห้อง 317	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
15	หน้าห้อง 201	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
16	หน้าห้อง 214	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
17	ห้องอาหาร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
18	ลิโอบบี้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
19	ทางเข้าชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
20	ลานจอดรถชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
21	ลานจอดรถชั้น 82	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	



ENGINEERING DEPT.
ผู้รับผิดชอบ

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	สถานที่	ชนิดเครื่อง	รายการอุปกรณ์			หมายเหตุ
			ชุด 1	ชุด 2	ชุด 3	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	หน้าห้องพักผ่อนชั้น 9	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	หน้าห้องชั้น 9	เสียง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
4	หน้าห้อง 804	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	หน้าห้อง 817	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
6	หน้าห้อง 704	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7	หน้าห้อง 712	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	หน้าห้อง 604	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
9	หน้าห้อง 617	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
10	หน้าห้อง 504	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11	หน้าห้อง 517	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
12	หน้าห้อง 404	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13	หน้าห้อง 417	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
14	หน้าห้อง 304	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
15	หน้าห้อง 317	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
16	หน้าห้อง 201	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
17	หน้าห้อง 214	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
18	บันไดสเปา	เสียง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
19	ห้องอาหาร	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
20	ลิโอบบี้	แสง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
21	ลิโอบบี้	เสียง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
22	ลิโอบบี้	เสียง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
23	ลิโอบบี้	เสียง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
24	ลิโอบบี้	เสียง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
25	ลิโอบบี้	เสียง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
26	ลิโอบบี้	เสียง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
27	ลิโอบบี้	เสียง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
28	ลิโอบบี้	เสียง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
29	ลิโอบบี้	เสียง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
30	ลิโอบบี้	เสียง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
31	ลิโอบบี้	เสียง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	



ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้กถลน

ประจ้เดือน ๒๕

ลำดับ	สถานที่	สถานะ			หมายเหตุ
		ปิด	เปิด	รอซ่อม	
1	ห้องเครื่อง 10	/	/	/	
2	หน้าห้องเครื่อง 10	/	/	/	
3	ห้องอาหาร 10	/	/	/	
4	บันไดขึ้น 10	/	/	/	แนวตั้ง
5	สกายไลน์ 10	/	/	/	
6	หน้าห้องพักผ่อน 9	/	/	/	แนวตั้ง
7	ห้องพักผ่อน 9	/	/	/	
8	ห้องประชุม 9	/	/	/	
9	ห้องไฟฟ้า 9	/	/	/	
10	บันไดขึ้น 9	/	/	/	แนวตั้ง
11	ห้องประชุม 9	/	/	/	
12	หน้าห้อง 801	/	/	/	
13	หน้าห้อง 804	/	/	/	
14	หน้าห้อง 810	/	/	/	
15	หน้าห้อง 817	/	/	/	
16	หน้าห้อง 820	/	/	/	
17	หน้าห้อง 701	/	/	/	
18	หน้าห้อง 704	/	/	/	
19	หน้าห้อง 710	/	/	/	
20	หน้าห้อง 717	/	/	/	
21	หน้าห้อง 720	/	/	/	
22	หน้าห้อง 601	/	/	/	
23	หน้าห้อง 604	/	/	/	แนวตั้ง
24	หน้าห้อง 610	/	/	/	
25	หน้าห้อง 617	/	/	/	
26	หน้าห้อง 620	/	/	/	
27	หน้าห้อง 501	/	/	/	
28	หน้าห้อง 504	/	/	/	
29	หน้าห้อง 510	/	/	/	
30	หน้าห้อง 517	/	/	/	แนวตั้ง
31	หน้าห้อง 520	/	/	/	
32	หน้าห้อง 401	/	/	/	

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้กถลน

ประจ้เดือน ๒๕

ลำดับ	สถานที่	สถานะ			หมายเหตุ
		ปิด	เปิด	รอซ่อม	
33	หน้าห้อง 404	/	/	/	
34	หน้าห้อง 410	/	/	/	
35	หน้าห้อง 417	/	/	/	
36	หน้าห้อง 420	/	/	/	
37	หน้าห้อง 301	/	/	/	
38	หน้าห้อง 304	/	/	/	
39	หน้าห้อง 310	/	/	/	
40	หน้าห้อง 317	/	/	/	
41	หน้าห้อง 320	/	/	/	
42	หน้าห้อง 201	/	/	/	
43	หน้าห้อง 207	/	/	/	
44	หน้าห้อง 214	/	/	/	
45	หน้าห้อง 217	/	/	/	
46	ทางเดินบันได 2	/	/	/	
47	ห้องครัวหน้า	/	/	/	
48	ห้องไฟฟ้า 1	/	/	/	
49	หน้าห้องครัว	/	/	/	
50	หน้าห้องพักผ่อน 81	/	/	/	
51	หน้าห้อง IT	/	/	/	
52	ห้อง IT	/	/	/	
53	ห้องเซิร์ฟเวอร์	/	/	/	
54	หน้าห้องประชุม 81	/	/	/	
55	ลานจอดรถ 81	/	/	/	
56	ห้องไฟฟ้า 81	/	/	/	
57	ห้องเครื่องไฟฟ้า 81	/	/	/	แนวตั้ง
58	ทางลงลานจอดรถ 82	/	/	/	
59	ทางขึ้นลานจอดรถ 81	/	/	/	
60	ลานจอดรถ 1 ชั้น 82	/	/	/	
61	ลานจอดรถ 3 ชั้น 82	/	/	/	
62	ลานจอดรถ 4 ชั้น 82	/	/	/	
63	ลานจอดรถ 5 ชั้น 82	/	/	/	แนวตั้ง
64	ลานจอดรถ 6 ชั้น 82	/	/	/	
65	ลานจอดรถ 8 ชั้น 82	/	/	/	

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้า

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	สถานที่	สภาพแวดล้อม	สภาพแวดล้อม	อุปกรณ์	หมายเหตุ
1	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น R	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
4	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
6	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
9	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
10	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น R	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
12	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
14	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
15	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
16	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
17	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
18	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
19	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
20	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	



ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้า

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	สถานที่	สภาพแวดล้อม	สภาพแวดล้อม	อุปกรณ์	หมายเหตุ
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตึกยิมชั้น 10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	หน้าพืชมชั้น 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
4	ห้องประชุม 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	หน้าห้อง 804	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
6	หน้าห้อง 817	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7	หน้าห้อง 704	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	หน้าห้อง 717	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
9	หน้าห้อง 604	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
10	หน้าห้อง 617	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11	หน้าห้อง 504	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
12	หน้าห้อง 517	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13	หน้าห้อง 404	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
14	หน้าห้อง 417	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
15	หน้าห้อง 304	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
16	หน้าห้อง 317	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
17	หน้าห้อง 201	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
18	หน้าห้อง 214	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
19	ห้องอาหาร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
20	ลิฟท์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	



THE MARINA PHUKET
Fire Alarm Check List

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board			
	- Control Active	✓		
	- Power	✓		
	- Pre Discharge	✓		
	- Discharge	✓		
	- Point Active	✓		
	- Acknowledge	✓		
	- Signal Silence	✓		
	- System Reset	✓		
	- Drill	✓		
2	Lamp Test	✓		
	Smoke Detector			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
3	Heat Detector			
	- Kitchen	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
4	Manual SW	✓		
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Spa FL1	✓		
	- Spa FL2	✓		

THE MARINA PHUKET
Gas Detector Control Panel

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board			
	- Power-On Lamp	✓		
	- Detector Lamp	✓		
	- Valve-On Lamp	✓		
	- Valve-Off Lamp	✓		
	- Push Button-On	✓		
	- Push Button-Off	✓		
2	Push Button Reset	✓		
	- Buzzer	✓		
	Gas Leak Control Panel			
	- Gas Detector 1	✓		
	- Gas Detector 2	✓		
	- Gas Detector 3	✓		

เอกสารแนบที่ 7
แผนการซ่อมอพยพหนีไฟ/แผ่นดินไหว

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดทำแนวทางการพิจารณาให้ ความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กรณีนายจ้างจัดให้มีการ ฝึกซ้อมเอง ประกอบด้วยหัวข้อข้อดังต่อไปนี้

1. ข้อควรทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ
2. กิจกรรมสำหรับการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
3. ข้อควรเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
4. แผนผังบริเวณรอบสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ
5. แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ
6. เหตุการณ์จำลอง
7. ผู้ใด เน้นการฝึกซ้อม
8. การประเมินผลการฝึกซ้อม
9. อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม

หัวข้อที่ 1 ข้อควรทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ

- 1.1 ชื่อสถานประกอบการ โรงเบรมแดงบริษัท บุญเกิด โสภณ
- สถานที่ฝึกซ้อม บริเวณชั้นอาคารที่แปดของโรงเบรมแดง บริษัท บุญเกิด โสภณ
- 1.2 ที่ตั้ง 24๗๑ ม. 5 มียังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะกูด จังหวัด ชุมพร
- 1.3 ประเภทกิจการ โรงเบรม
- 1.4 จำนวนลูกจ้าง/ พนักงาน รวม 93 คน
- 1.5 กระบวนการผลิต ..บริการห้องพั...

หัวข้อที่ 2 กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

กิจกรรม	ผู้เกี่ยวข้อง
1. การประชุมวางแผน	ผู้ที่รับผิดชอบด้านแผนการฝึกซ้อม
2. การประชุมชี้แจงแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ	บุคคลที่มีหน้าที่ตามแผนผู้ที่ได้รับฝึกอบรม
การฝึกซ้อมและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดซ้อมทบทวนซ้ำ	ดำเนินการฝึกซ้อม
จำลอง	
3. การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตาม	ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามที่กำหนดในแผนฯ และ
เหตุการณ์จำลอง ณ สถานการทำงานจริง	เหตุการณ์จำลอง
4. การสรุปประเมินผลการฝึกซ้อม	ผู้ที่รับผิดชอบด้านแผนการฝึกซ้อม
5. การติดตามทวนการปฏิบัติตามแผนดับเพลิง	พนักงานด้านผลิตขั้นต้น

หัวข้อที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้

1. การทั่วไปของเชื้อเพลิงและสารไวไฟต่างๆ

- ผู้ใช้พบเห็นสถานะที่บรรจุสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงต่างๆ อยู่ในสภาพที่ชำรุด หรืออาจเกิดการรั่วไหลให้รับ รายงานต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและกรณีที่มีการรั่วไหลนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ทำการแก้ไข หาก แก้ไขด้วยตนเองไม่รับทำการแก้ไขและ/ หรือ พบเห็นผู้ที่ได้รับฝึกอบรมแก้ไขพื้นที่

2. รายละเอียดของวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย

- ขณะเรือสมรภัตติดไฟง่าย พนักงานจะล่องเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟได้ง่าย และให้นำออกจากบริเวณที่ทำงานไปเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยหรือกำจัดอย่างเรียบร้อยและ 1 ครั้ง

3. ขอบเขตบน

- พนักงานที่ใช้ตามพาหนะขนาดเล็กของในบริเวณที่มีสารไวไฟ ดังเกิด จะต้องระมัดระวังการกระแทกหรือการก่อให้เกิดอัคคีภัย

4. ไฟฟ้า

- สายไฟ หลอดไฟ สวิตช์ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าที่มีหรือใช้อยู่ในสำนักงาน อาคารขึ้นหัก ในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย จะต้องมีการตรวจสอบความชำรุด การต่อไป น้ำดีไฟ การต่อสายดิน หรือกรณีอื่นใดที่ถือเป็นสาเหตุของอัคคีภัย


5. การเชื่อมเชื่อมแผ่นสารไวไฟโดยพนักงาน

- การเชื่อมเชื่อมสารไวไฟ ห้ามผ่านหรือให้ใกล้แสงเส้นทางการมีการทำงานแล้วติดประกายไฟ เปลวไฟ หรือสะเก็ดโลหะ
- การขนส่งสารไวไฟ ให้ระมัดระวังการตกหรือหกรั่วรดบนพื้นทำงาน
- ให้ใช้วิธีการขน-ยกที่ปลอดภัย
- ภาชนะที่บรรจุสารไวไฟที่ไม่แข็งแข็งปิดฝา ให้ทำการปิดฝาให้สนิท
- ให้ระมัดระวังการเรียงตั้งที่อาจเกิดการตกถล่มหรือล้มลงมา

หัวข้อที่ 4.แผนผังบริเวณสถานที่ประกอบอาคารและแผนผังด้านทางไฟฟ้า

4.1 แผนผังบริเวณสถานที่ประกอบอาคาร

4.1.1 แผนผังบริเวณสถานที่ประกอบอาคารเฉพาะหน่วยงานที่จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่แสดงให้เห็นอาคารทั้งหมดของหน่วยงาน อาคารใต้ดิน และถนนโดยรอบหน่วยงาน



4.1.2 สถานที่แสดงจุดรวมพล

(ตามเอกสารแนบ 1)

4.1.3 แผนผังแสดงการจัดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

(ตามเอกสารแนบ 2)

4.2 แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟของสถานที่ประกอบอาคาร


แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟของสถานที่ประกอบอาคารของ โรงแรมเดอะ วารีน่า ภูเก็ต โฮเทล (ตามเอกสารแนบ 3)

หัวข้อที่ ๕ แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ


๕.๑ แผนการดับเพลิงและการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ขั้นตอนที่ 1 - คับสวิตช์หรือถังน้ำหรือถังหิ้วหระเหยทันทีที่เพื่อไม่ให้เพลิงไหม้รุนแรง ขั้นตอนที่ 2 - รับรายงานให้ หัวหน้าแผนก หมาย - จัดกระแสไฟฟ้า ขั้นตอนที่ 3 - พนักงานวัสดุจัดไฟและอุปกรณ์อื่นๆ ออกทำงานจุดเพลิงไหม้ และกันพนักงาน/บุคคลอื่นไม่ให้เข้าไปในบริเวณอันตราย ขั้นตอนที่ 4 - ถ้าควบคุมเพลิงไหม้ได้ ให้รีบแจ้ง 1) ยาม/ป.อ. 2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3) ผู้บริหาร 4) ผู้เกี่ยวข้องทราบลำดับชั้นโดยด่วน 5) เทศบาล, สถานีดับเพลิง	 - พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์หรือพนักงานที่อยู่ใกล้เคียงช่วยกันดับเพลิง - หัวหน้าแผนกส่วนที่เกิดอัคคีภัย - พนักงานที่ทำงานบริเวณนั้นช่วยกันขนย้าย - รปภ. - หัวหน้าแผนก ส่วนที่เกิดอัคคีภัย	 - ทุกขั้นตอนจะต้องทำพร้อมกัน และใช้การติดต่อสื่อสารให้เร็วที่สุด

การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้



หมายเหตุ :



หน้าที่ของผู้ปฏิบัติการตามโครงสร้างแห่งองค์การของโรงเรียน

๑. หน่วยจัดทမ်းและทักับสนุนการดับเพลิง

ហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានដឹងពីការស្រាវជ្រាវនេះទេ?

- 1.1.1 คอล่วงเหลือประสานงานระหว่างผู้อำนวยการกับพนักงานรักษาการในแต่ละฝ่ายของ
- 1.1.2 คอลรับ-ส่งกำลังงานผู้ให้บริการกับพลเมือง ในการจัดศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร
- 1.1.3 สังการแผนผู้สื่อข่าวการพิมพ์ ในการที่ผู้สื่อข่าวการดับเพลิงมอภาย

1.2 ยานวิหคารถ มีน้ำหนัก

- 1.2.1 ให้รีบ ไปแจ้งจุดเกิดเหตุ พร้อมบันทึกแจ้งจากผู้ควบคุมอาคารด้วยหนังสือและโทรศัพท์ เพื่อประสานงาน
- 1.2.2 แจ้งถึงมายให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาดู ได้รับอนุญาต
- 1.2.3 ควบคุมผู้ยกบันไดทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายบน บันได

๕.๑.๓ แผนกลยุทธ์ย่อยที่ ๓

- 1.3.1 ให้บริษัทขอใบการกำกับควบคุมปลดออกใบการเก็บเงินอุดหนุนฯ
- 1.3.2 อ้างความสะอาดใบการเปลี่ยนท้ายเช่นแจ้งรัฐกิจฯ
- 1.3.3 จัดหาขบวนพาหนะและอุปกรณ์ท้าย

1.4 ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่

- 1.4.1 เพื่อทดสอบถึงไหม้ไหม้หนักๆ ว่ามีความหนักขึ้นหรือไม่ใช่พฤติกรรมที่สังเกตออกไป
 ด้านหลังโดยทันที ในการปฏิบัติงานหา จี เป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ให้ร่วมกันเฝ้าจับตามอง
 ด้านเกาะ

- 1.4.2 พันธุ์ที่ทราบเหตุผลใหม่ในพื้นที่เองให้แจ้งข่าวโทรศัพท์ถึงเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ถึงผู้อำนวยการตำบลหลัง และแจ้งศูนย์รวมจำและสื่อสาร


2. ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ

2.1 หน่วยติดต่อับแหล่งจากพื้นที่อื่น

- 2.1.1 ให้แจ้งสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS)
2.1.2 พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหม้จะต้องวางสายโทรศัพท์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงผู้ควบคุมอาคาร
ดับเพลิง เพื่อทำการแจ้งเหตุช่วยเหลือสนับสนุนงานดับเพลิง

- อุปกรณ์เตาเผาล้าง

- #### 2.1.4 คออีร์บักเสด็จมาผู้ช่วยการรบพุ่ง ไท้คอยอยู่บริเวณที่เกิดเหตุใหม่



หมายเหตุ

1. การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในประเทศไทยใช้เมื่อถึงวันที่ 12 มิถุนายน 1972

2. แนวคิดเชิงนโยบายในการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่และปลอดภัย โดยคำนึงถึงมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

2.2.3 ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์การใช้งานรายการตรวจเช็ค

ตำแหน่ง	เวลาปกติ (วันธรรมดา)	เวลาปกติ (วันธรรมดา)	เวลาปกติ (วันธรรมดา)	วันหยุด
1. ผู้อำนวยการดับเพลิง	08.30-16.30 น.	08.30-16.30 น.	08.30-24.00-08.30 น.	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน
2. หัวหน้าช่าง	- ผู้จัดการทั่วไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	- ผู้จัดการทั่วไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- Night Manager
3. หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประสานงาน	- หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไปหรือผู้รับผิดชอบ	- หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไปหรือผู้รับผิดชอบ	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- General Manager
- พยาบาล	- พยาบาล	- พยาบาล	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- Night Manager
- เจ้าหน้าที่และสนับสนุน	- เจ้าหน้าที่และสนับสนุน	- เจ้าหน้าที่และสนับสนุน	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- Night Manager
4. หัวหน้าหน่วยฉุกเฉิน	- หัวหน้าหน่วยฉุกเฉิน	- หัวหน้าหน่วยฉุกเฉิน	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- Night Manager
- ผู้ประสานงาน	- ผู้ประสานงาน	- ผู้ประสานงาน	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- Night Manager
- ผู้จัดการดับเพลิง	- ผู้จัดการดับเพลิง	- ผู้จัดการดับเพลิง	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- Night Manager
- ผู้จัดการควบคุมช่าง	- ผู้จัดการควบคุมช่าง	- ผู้จัดการควบคุมช่าง	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- Night Manager
- ผู้จัดการสื่อสาร	- ผู้จัดการสื่อสาร	- ผู้จัดการสื่อสาร	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- Night Manager
- หน่วยรักษาความปลอดภัย	- หน่วยรักษาความปลอดภัย	- หน่วยรักษาความปลอดภัย	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- Night Manager
5. หัวหน้าหน่วยฉุกเฉิน	- หัวหน้าหน่วยฉุกเฉิน	- หัวหน้าหน่วยฉุกเฉิน	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- Night Manager
- ผู้จัดการ	- ผู้จัดการ	- ผู้จัดการ	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- Night Manager
- ผู้จัดการสื่อสาร	- ผู้จัดการสื่อสาร	- ผู้จัดการสื่อสาร	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- Night Manager
- หน่วยรักษาความปลอดภัย	- หน่วยรักษาความปลอดภัย	- หน่วยรักษาความปลอดภัย	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- Night Manager

- หน่วยงานเครื่องหน้า คุณเงิน - หน่วยงานล่อตัวแดงจาก พี่เข็น - ใช้สัญญาณ Safety Order System (SOS)	 ผู้กดสัญญาณ SOS	ชื่อ ผู้จัดการในแต่ละวัน /Night Manager ผู้กดสัญญาณ SOS	ชื่อ ผู้จัดการในแต่ละวัน /Night Manager ผู้กดสัญญาณ SOS
---	--	---	---

-ผู้ช่วยถ่วงการอพยพหนีไฟหรือผู้ดำเนินการดับเพลิง ชื่อ นายวิชาญ ทองด้วง

ที่ต่อนำผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาล

หน่วยงาน โรงแรมเดอะ มารีน่า ภูเก็ต ภูเก็ต		วันที่ 24 มกราคม 2566	
ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองป่าตอง			
เหตุการณ์จำลอง			
สมมติให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ ห้องพักรวมชาย 307 308 เวลา 15.00 น. โดยต้นเหตุของเพลิงเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจร			
เจ้าหน้าที่ที่ทำการนี้ที่ดับเพลิงของ วิทยุ 307 308 เข้าระงับเพลิงแล้ว แล้วอย่างไรก็ดี ไม่สามารถดับเพลิงได้ เนื่องจากเพลิงลุกลามมากขึ้น จึงระงับตามขั้นตอน			
ในเหตุการณ์สมมติให้ผู้ติดต่อ ไม่สามารถอพยพหนีไฟได้ อยู่ในห้องพัก จำนวน 2 คน และเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน			
ลำดับ	เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1	15.00 น.	จุดเทียนเทียน ธูปธูปเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่ห้องพักหมายเลข 307 308 ผู้ปฏิบัติงานที่พบเห็นเข้าดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือ และตะโพนแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบ	
2	15.01 น.	เพื่อนร่วมงานโทรแจ้งผู้อำนวยการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้อง 307 308	
3	15.02 น.	ผู้อำนวยการ สั่งทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุ	
5	15.03 น.	ทีมดับเพลิงเข้าดำเนินการดับเพลิง และทราว่าไม่สามารถระงับเพลิง ได้แจ้งผู้อำนวยการ ดับเพลิง ว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงให้ ขอขอมูลคำสั่งเร่งอพยพ	
6	15.06 น.	ผู้อำนวยการ สั่งอพยพ	
7	15.07 น.	อพยพผู้เข้าพักระงับเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้	
8	15.08 น.	- จัด ไฟฟ้าภายใน - แจ้งการ ไฟฟ้าฉุกเฉิน/ไฟฟ้าดับ	
9	15.08 น.	แจ้งต่อนักดับเพลิงป่าตอง โทร 076-342600 แจ้งเหตุว่า “เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่มีห้องพัก 308 ชั้น 3 ของโรงแรม เดอะ มารีน่า ภูเก็ต โดยขณะนี้ ไม่สามารถระงับเพลิงไว้ได้ และได้ประกาศให้ทุก คนอพยพเป็นรีบร้อนแล้ว โดยให้ผู้ติดต่อย้ายในห้องจำนวน 2 คน”	

ลำดับ	เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
10	15.09 น.	ผู้มาแจ้งเหตุถึงงานประชาสัมพันธ์ คือ ศาสตราจารย์ รวบรวมกลุ่มและนำทางหนีไฟ	
11	15.09 น.	พนักงานอพยพหนีไฟตามเส้นทางที่กำหนดและไปรวมตัวที่จุดรวมพล	
12	15.15 น.	พนักงานอพยพหนีไฟจำนวนพล	
13	15.16 น.	เช็คผู้ติดค้างในห้องพัก	
14	15.20 น.	- รายงานยอดผู้หนีไฟได้ผู้ช่วยนำรถมารับพล - ผู้ตรวจสอบยอดผู้หนีไฟว่า ม.ส.ม.ร.ก. / Miss Soe Tba Zar 2 คน (ผู้ติดค้าง นางสาวจิตติมา จิตราภ / นายสถาพร ราชสิทธิ์) - หน่วยนั้น เข้าช่วยเหลือผู้ติดค้าง - หรือ ผู้อำนวยการดับเพลิงแจ้งว่ามีผู้ติดค้างต่อหน่วยดับเพลิงกองกลางออก	
15	15.09 น.		
16	15.09 น.	หน่วยงานดับเพลิงปฏิบัติงาน	
17	15.30 น.	หน่วยงานช่วยชีวิตเข้าช่วยเหลือและมีผู้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล	
18	15.30 น.	เพลิงสงบ	
19	15.30 น.	หน่วยงานตรวจสอบความเสียหายรายงานความเสียหายขั้นตอนต่อผู้อำนวยการดับเพลิง	
20	15.35 น.	ผู้ประสานงานดับเพลิงสั่งการให้ใช้รถกระบะปกติ	

หัวข้อที่ 7 ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม

เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมของโรงเรียนละ มัธยม ๖ อุบล

หัวข้อที่ ๘ การประเมินผลการฝึกซ้อม

การประเมินผลการฝึกซ้อมกับเพียงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หัวข้อ	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		ปรับปรุง	พอใช้ คี	
1	แบบฝึกหัดแบบจำลองของอุ้ง 1.1 การสื่อสาร 1.2 ลำดับขั้นตอน 1.3 การควบคุมสติ 1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน			
2	แบบฝึกหัดแบบ 2.1 ผู้อำนวยระดับตึก, หนีไฟ 2.2 พนักงานดับเพลิง 2.3 พนักงานควบคุมไฟฟ้า 2.4 ผู้ประสานงาน 2.5 หัวหน้าชุดอพยพหนีไฟ 2.6 ผู้นำทางหนีไฟ 2.7 ผู้ตรวจสอบจำนวน 2.8 หน่วยควบคุมชีวิต 2.9 ผู้หนีไฟ			
3	การใช้โปรแกรม 3.1 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 3.2 สายไต่บันได 3.3 อุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยส่วนบุคคล			
4	การประเมินผล 4.1 แคนดับเพลิง 4.2 แผนการอพยพหนีไฟ			

ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพ







ชั้นที่ 1 ใช้เวลานาที
ชั้นที่ 2 ใช้เวลานาที

สรุปประเมินผลการฝึกซ้อม

1. การปฏิบัติตามขั้นตอนของอุ้ง	ต้องปรับปรุง	พอใช้ คี
2. การปฏิบัติตามแผน	ต้องปรับปรุง	พอใช้ คี
3. การใช้โปรแกรม	ต้องปรับปรุง	พอใช้ คี
4. การประเมินผล	ต้องปรับปรุง	พอใช้ คี

หัวข้อที่ ๙ อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม

- 9.1 อุปกรณ์การฝึกซ้อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จริงอยู่ในสถานประกอบการมีความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้
- 9.2 ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการฝึกซ้อม 15.00-17.00 น.




เอกสารแนบที่ 8
คู่มือแผ่นดินไหว



คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว

Earthquake Response Guidelines



ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล



วิธีป้องกันตนเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

หลัก 10 ประการ ในการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว

1. เตรียมป้องกันมิให้เฟอร์นิเจอร์ล้มหรือตกหล่นลงมา - จัดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล้มของเฟอร์นิเจอร์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ให้ผู้คนที่มิได้เคลื่อนที่ได้
2. เตรียมการที่จะกันในเรื่องอุบัติเหตุไว้ให้พร้อม - เตรียมป้องกันมิให้ชั้นวางของหรือกระจกหน้าต่าง กระเด็นออกมา
3. ตรวจสอบดูสภาพความแข็งแรงของอาคารหรือบ้าน - ในกรณีที่เป็นรั้วคอกหรือคอกสัตว์หรือตุรสุรหรือรั้วให้แข็งแรงมิให้อันลงมาได้
4. เตรียมพร้อมในการรับเพลิง - ควรรีดยืนและฝึกการดับเพลิงในขณะที่พักผ่อนไหวยังไม่รุนแรง
5. เตรียมพร้อมในเรื่องการป้องกัน ไฟไหม้ - ควรรวอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อไม่ใช้
6. เตรียมอุปกรณ์สำหรับพลัดหลุดจากเก้าอี้ไปเสมอ - และเก็บอุปกรณ์ไว้ให้เป็นที่
7. พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว - เกี่ยวกับเส้นทางและสถานที่หลบภัย
8. ศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ - ศึกษาเส้นทางหากบ้านไปยังจุดหลบภัย
9. เรียนรู้เรื่องการหนีภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอดีต - เข้าร่วมการบรรยายหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการหนีภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอดีตที่หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น
10. หากความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหว - ควรเข้ารับการศึกษาฝึกซ้อมป้องกันภัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น การป้องกันตนเอง การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ การปฐมพยาบาล ฯลฯ



หลักปฏิบัติ ๑๐ ประการเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

1. ป้องกันตนเองและครอบครัว - เมื่อรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน ควรรีบเข้าไปหลบอยู่ใต้โต๊ะหรือเก้าอี้ที่มั่นคง เพื่อป้องกันสิ่งของตกใส่ศีรษะ โดยปกติ แรงสั่นสะเทือนจะหยุดภายใน 1 นาที
2. รับผิดชอบเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว - เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ควรรีบหนีไปยังที่ปลอดภัย
3. อย่ารีบหนีตามออกไปข้างนอก - ควรติดตามการนำรถออกจากโรงแรมไป
4. เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ให้รีบไปหลบอยู่ใต้โต๊ะหรือเก้าอี้ที่มั่นคง - โดยเฉพาะอาคารที่สร้างด้วยคอนกรีต เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โครงสร้างจะบิดเบี้ยวและทำให้มีรอยร้าวในผนังและเสา
5. ระวังสิ่งของตกใส่เวลาอยู่ข้างนอก - ถ้าเป็นไปได้ควรหาที่หลบภัยที่แข็งแรง
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเมื่ออยู่ในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ - ความปลอดภัยเกิดขึ้นในบริเวณที่มีคนอยู่มาก ไม่ควรลงใจและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ
7. จอดรถไว้ด้านซ้าย และห้ามจอดในที่ห้ามจอด - การไม่ปฏิบัติตามจะทำให้เกิดความวุ่นวาย ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ
8. ระวังถูกขาหรือหัวชนเมื่อเดินและยืน - ถ้าอยู่ในบริเวณดังกล่าวควรรีบเข้าไปในที่ปลอดภัย
9. ควบคุมเส้นทางเดิน และนำของติดตัวให้เรียบร้อยที่สุด - การใช้งานรถจะช่วยให้การจราจรติดขัดและสร้างความเสียหาย
10. ควรติดตามข้อมูลเมื่อเกิดแผ่นดินไหว - ควรรับฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อทราบข้อมูลล่าสุด


ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

เมื่ออยู่ภายในอาคาร

1. ขณะอยู่ในบ้าน
 - เข้าไปหลบใต้โต๊ะ หรือถ้าไม่มีให้ใช้หมอนหรือผ้าห่มๆ คลุมศีรษะเพื่อป้องกันของตกใส่



- เปิดประตูหรือหน้าต่างเตรียมไว้เพื่อเป็นทางออก ประตูหรือหน้าต่างอาจเปิดไม่ออกหลัง แผ่นดินไหว
 - รับผิดชอบสิ่งของตกใส่ - ก่อนออกจากบ้านให้ปิดวาล์วแก๊สและตัดลิฟต์เพื่อหลีกเลี่ยง
 - ถ้อยคำ 2 ในห้องลงท้ายล่าง ชั้น 2 โปรดยกย่องท่าน 1
 - ใส่รองเท้า ไม่ควรเดินเท้าเปล่า (เพราะเศษแก้วอาจมาดได้)
 - ดูแลความปลอดภัยให้เด็กและผู้สูงอายุ
 - อย่ารีบร้อนเวลาออกไปข้างนอก ระวังเศษแก้วที่ตกอยู่ตามพื้น
2. ขณะอยู่ในที่ทำงาน
 - ใช้โต๊ะเป็นที่พักพิงศีรษะ และรีบหลบไปอยู่ใต้โต๊ะ
 - ระวังสิ่งของตกใส่ศีรษะ บริเวณที่ไม่ได้วางของอยู่จะปลอดภัยที่สุด
 - เวลาเดินระวังสิ่งของที่ตกหล่นอยู่บนพื้น
 3. ที่ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 - ใช้โต๊ะเป็นที่พักพิงศีรษะ และรีบวิ่งออกไปอยู่ใกล้ลิฟต์หรือทางออกที่ปลอดภัย
 - หลบไปอยู่ใต้โต๊ะ หรือยืนอยู่ใกล้เสาหรือกำแพง
 - อย่ารีบร้อนหาทางออกเอง ไม่ทำตามคำแนะนำของคนบอก
 - ห้ามใช้ลิฟต์ ให้ใช้บันไดแทน
 - ถ้าอยู่ในลิฟต์ค้าง ให้ติดต่อภายนอกโดยโทรศัพท์ฉุกเฉินภายในลิฟต์แล้วรอสมาช่วยเหลือ
 4. ขณะอยู่ใต้ดิน
 - หาที่ซ่อนใกล้กับเสาใหญ่ๆ หรือกำแพง
 - หากไฟดับ อย่าตกใจ เพราะไฟฉุกเฉินจะสว่างขึ้นในไม่ช้า
 - อย่ารีบเร่งไปรวมตัวกันที่ทางออก ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ปกติแล้ว (ลิฟต์จะ) ปลดล็อกตัวขึ้นบน




1. บริเวณเขตที่พักอาศัย
 - อยู่ห่างจากรั้วบ้าน เช่น ชายไฟฟ้า และอาคารบ้านเรือน
 - ระงับผลกระทบหรือระบือนองหลังที่จะตกลงมา แล้วรีบหนีไปใต้ส่วนสาธารณะหรือสนามทางวิ่ง

อย่ายืนอยู่บทที่ ๓ ใช้กระป๋องหรือสิ่งอื่นๆ ปกป้องศีรษะแล้วรีบหนีไปเพื่อที่ปลอดภัยหรือตามก๊วยๆ ที่อยู่บริเวณใกล้ๆ
ระวังตัวออกจากเศษกระจก บ้าย ฯลฯ ที่จะตกลงมา

- อยู่ให้ห่างจากเด็ก ^{ในชั้น} ที่มีพื้นฐานต่างกันบ้าง ระวังเด็กที่แสบ
- ระวังอย่าเข้าใกล้สาย ไฟฟ้าที่ลอกงมา
- 3. บริเวณรายละเอียดเรือน้าผา
- ริมบึงไปไหนที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด อยู่อยู่บริเวณภูเขาหรือหน้าผาเด็ดขาดเนื่องจากอาจมีตัวเราลุดตัวได้
- หากอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ให้หนีไปอยู่ที่สูง
- คิดคำนึงและกล้าเตือนเกี่ยวกับสินนิ และอย่าไปอยู่ใกล้ลำน้ำฝั่ง

1. บนรถไฟหรือรถไฟใต้ดิน
 - จักรที่ขี่ที่มีคนหิ้วจะอาจมีการเบรคกะทันหัน รถไฟฟ้าอาจหยุดจั้งอัตโนมัติเมื่อแผ่นดินไหวมีความรุนแรงระดับหนึ่ง
 - สกปรกภายนอกอาจสกปรกด้วยตัวเอง
 - คอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ปกติแล้วในรถไฟใต้ดินจะปลอดภัยว่าเดินทาง
2. ขณะกำลังขึ้นรถยนต์



๑. สิ่งที่เราคิดว่าดีแล้วเป็นตอนแรก

อาหารและน้ำ	- ขนมปังกรอบ - อาหารกระป๋อง - เบเกอรี่สำเร็จรูป - น้ำดื่ม - ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค - จาน แก้วกระดาษ คมกียบ - มิดและที่ปิดกระป๋อง	- พลาสติกชนิดแข็ง - ผ้ากอซ - ผ้าพื้นและผ้าสามเหลี่ยม - ขยะเชื้อ (แอลกอฮอล์) - ขวดใส - ขนแกะไปห่อหุ้ม - ขนแกะมัด - ขนแกะปัด - ขนขอมคดา - ขาสนาญูประจ้านอื่นๆ - ปรอทวัดไข้	- เสื้อผ้า ของใช้ทั่วไป - ชุดชั้นใน - เสื้อโหล - ถุงเท้า - ผ้าเช็ดหน้า - ผ้าขนหนู - กระดาษทิชชู - หมวกกันน็อก - ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค - ผ้าปูพลาสติก - เสื้อกันฝน - ผ้าอนามัย - ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
วิญญู	- วิญญูแบบพกพา - ถ่านหรือแบตเตอรี่สำรอง		



2. สิ่งที่เราได้อัดตัวไปหลังจากการหนีภัยครั้งแรก

สำหรับชีวิตใน 3-4 วันหลังจากเกิดแผ่นดินไหว

- ขนบปจฺจระอบ - อภการกระโอง - ปะหมกัถงเต้าเรีจรูป - ข้าวสวสัเวรีจรูป - ขนบ	อาหาร
	ของใช้อื่น ๆ - น้สำหรับอาบหรือฉีดตัว - ผ้าห่ม จูมรอง - ถุงพลาสติก - ผ้าปูพลาเสติก - ครีมน้ำยหน้า - แชมพูสระผม - แปรง - หวีขมหนู (เล็กและใหญ่) - หม้อ กาต้มน้ำ - แผงสติ๊กเกอร์ความดัน - กระดาษทิชชู - แก้วน้ำ - ฟลิ้น โสณอมอาหาร - ชุดเข็มฉีดยา - คัสซีนในตู้สำหรับรับตัว - แวนตา คอนแทคเลนส์ - เครื่องช่วยฟัง - ถังน้ำ - ที่ซักผ้า - เข็ม - มีดอกรประสงค์
- เครื่องดื่ม - ขนม 3 ชนิดรวม	เครื่องดื่ม - เต้าโพ่งใต้ - เชื้อเพลิงแข็ง - กระป๋องแก๊สสำรอง




สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เมื่อจองห้องพักเป็นเวลานาน	
- ทาน้ำ - ห้องนั่งเล่นที่ - แคนดิดให้พรมอุ่น - ชุดเปลี่ยน - ชุดกันฝน - แคนท์ - สระว่ายน้ำส่วนตัว - ของเล่นเด็ก	- หนังสืออ่านเล่น - หนังสือเสียง - คอมพิวเตอร์โน้ตบุค - อุปกรณ์เครื่องเขียน - เทปขาว (สำหรับซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ)






วิธีการรักษาอาหารและน้ำดื่มให้ปลอดภัย

สิ่งของทุกอย่างในปริมาณ 2 เท่าของที่จำเป็น แล้วค่อยๆนำมากองไว้ทีละครั้ง แล้วค่อยๆเพิ่ม ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ และอาหารสำหรับนกที่ในไม่อยู่เสมอ






แผนอพยพและลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุการณแผ่นดินไหว





การเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว

ให้มือชิดผนังหรือเสาเพื่อรับน้ำหนัก
ขณะยืนหรือเขย่งยืนอยู่ตลอดเวลา
ไม่ควรถูกคนหรือวัตถุอื่นเบียดบัง
ไม่ควรอยู่ในลิฟต์หรือบันได
อยู่กลางแจ้ง ไม่ควรไปยืนใกล้เสา
อย่าใช้บันไดหนีไฟ
ถ้าอยู่ในอาคารให้รีบวิ่งลงบันได
ถ้าอยู่ในลิฟต์ให้รีบกดปุ่มลงบันได





เอกสารแนบที่ 9
รายงานการดูแลและบันทึกข้อมูลระว่ายน้ำ

THE MARINA PHUKET

ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน มกราคม 2568

วันที่	รอบเช้า					รอบบ่าย			หมายเหตุ	
	เคมี		ปรับพีค			เช็คโดย	เคมี			เช็คโดย
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	รอบ		ค่า CL	ค่า PH		
1	3.0	7.2	60	60	0.8		3.0	7.2		
2	3.0	7.2	60	60	0.8		3.0	7.2		
3	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.2		
4	3.0	7.6	60	60	0.50		3.0	7.6		
5	3.0	8.2	60	60	0.25		3.0	7.6		
6	3.0	8.2	60	60	1.00		3.0	7.6		
7	3.0	8.2	60	60	1.00		3.0	7.6		
8	3.0	8.2	60	60	0.8		3.0	7.2		
9	3.0	8.2	60	60	0.8		3.0	7.2		
10	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.2		
11	1.5	8.2	60	60	0.50		3.0	7.6		
12	1.5	7.2	60	60	0.25		3.0	7.6		
13	3.0	7.2	60	60	1.00		3.0	7.6		
14	3.0	8.2	60	60	1.00		3.0	7.6		
15	3.0	7.2	60	60	0.8		3.0	7.6		
16	3.0	7.2	60	60	0.8		3.0	7.6		
17	3.0	8.2	60	60	0.50		3.0	7.6		
18	3.0	7.6	60	60	0.50		3.0	7.6		
19	3.0	7.2	60	60	0.25		3.0	7.6		
20	3.0	7.6	60	60	1.00		3.0	7.6		
21	3.0	7.6	60	60	1.00		3.0	7.6		
22	3.0	7.6	60	60	0.8		3.0	7.6		
23	3.0	7.6	60	60	0.8		3.0	7.6		
24	3.0	7.6	60	60	0.50		3.0	7.6		
25	3.0	7.6	60	60	0.50		3.0	7.6		
26	3.0	7.2	60	60	0.25		3.0	7.6		
27	3.0	7.2	60	60	1.00		3.0	7.6		
28	3.0	7.2	60	60	1.00		3.0	7.2		
29	3.0	7.2	60	60	0.8		3.0	7.2		
30	3.0	7.2	60	60	0.8		3.0	7.2		
31	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.2		

เดือน มกราคม 2568

THE MARINA PHUKET

ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน กุมภาพันธ์ 2568

วันที่	รอบเช้า					รอบบ่าย			หมายเหตุ
	เคมี		ปรับค่า		เช็คโดย	เคมี		เช็คโดย	
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่		ค่า CL	ค่า PH		
1	3.0	7.2	60	60	0.50	3.0	7.6		
2	3.0	7.2	60	60	0.25	3.0	7.6		
3	3.0	7.2	60	60	1.00	3.0	7.6		
4	3.0	7.2	60	60	1.00	3.0	7.6		
5	3.0	7.2	60	60	0.8	3.0	7.2		
6	3.0	7.2	60	60	0.8	3.0	7.2		
7	3.0	7.2	60	60	0.50	3.0	7.2		
8	3.0	7.2	60	60	0.50	3.0	7.6		
9	3.0	7.2	60	60	0.25	3.0	7.2		
10	3.0	7.2	60	60	1.00	3.0	7.2		
11	3.0	6.8	60	60	1.00	3.0	7.2		
12	3.0	6.8	60	60	0.8	3.0	7.2		
13	3.0	6.8	60	60	0.8	3.0	7.2		
14	3.0	6.8	60	60	0.50	3.0	7.2		
15	3.0	7.2	60	60	0.50	3.0	7.2		
16	3.0	6.8	60	60	0.25	3.0	7.2		
17	3.0	7.6	60	60	1.00	3.0	7.2		
18	3.0	7.6	60	60	1.00	3.0	7.6		
19	3.0	7.6	60	60	0.8	3.0	7.6		
20	3.0	7.6	60	60	0.8	3.0	7.6		
21	3.0	7.6	60	60	0.50	3.0	7.6		
22	3.0	7.6	60	60	0.50	3.0	7.6		
23	3.0	7.6	60	60	0.25	3.0	7.6		
24	3.0	7.6	60	60	1.00	3.0	7.6		
25	3.0	7.6	60	60	1.00	3.0	7.6		
26	3.0	7.6	60	60	0.8	3.0	7.6		
27	3.0	7.6	60	60	0.8	3.0	7.6		
28	3.0	7.6	60	60	0.50	3.0	7.6		

เดือน กุมภาพันธ์ 2568

THE MARINA PHUKET

ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน มีนาคม 2568

วันที่	รอบคึก					รอบบ่าย			หมายเหตุ	
	เคมี		แรงดัน	ปริมาณ	ความถี่	เช็คโดย	เคมี			เช็คโดย
	ค่า CL	ค่า PH					ค่า CL	ค่า PH		
1	3.0	7.6	60	60	0.25			3.0	7.6	
2	3.0	7.6	60	60	0.25			3.0	7.6	
3	3.0	7.6	60	60	1.00			3.0	7.6	
4	3.0	7.6	60	60	1.00			3.0	7.6	
5	3.0	7.6	60	60	0.8			3.0	7.6	
6	3.0	7.6	60	60	0.8			3.0	7.8	
7	3.0	7.6	60	60	0.50			3.0	7.6	
8	3.0	7.6	60	60	0.50			3.0	7.6	
9	3.0	7.6	60	60	0.25			3.0	7.6	
10	3.0	7.6	60	60	1.00			3.0	7.6	
11	3.0	7.6	60	60	1.00			3.0	7.8	
12	3.0	7.6	60	60	0.8			3.0	7.8	
13	3.0	7.6	60	60	0.8			3.0	7.8	
14	3.0	7.6	60	60	0.50			3.0	7.8	
15	3.0	7.6	60	60	0.50			3.0	7.8	
16	3.0	7.6	60	60	0.25			3.0	7.6	
17	3.0	7.6	60	60	1.00			3.0	7.6	
18	3.0	7.6	60	60	1.00			3.0	7.6	
19	3.0	7.6	60	60	0.8			3.0	7.6	
20	3.0	7.6	60	60	0.8			3.0	7.6	
21	3.0	7.6	60	60	0.50			3.0	7.8	
22	3.0	8.2	60	60	0.50			3.0	7.8	
23	3.0	8.2	60	60	0.25			3.0	7.8	
24	3.0	7.6	60	60	1.00			3.0	7.8	
25	3.0	7.6	60	60	1.00			3.0	7.8	
26	3.0	7.6	60	60	0.8			3.0	7.6	
27	3.0	7.6	60	60	0.8			3.0	7.6	
28	3.0	7.6	60	60	0.50			3.0	7.6	
29	3.0	8.2	60	60	0.50			3.0	7.6	
30	3.0	8.2	60	60	0.25			3.0	7.8	
31	3.0	8.2	60	60	1.00			3.0	7.8	

THE MARINA PHUKET

ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน เมษายน 2568

วันที่	รอบคึก					รอบบ่าย			หมายเหตุ
	เคมี		ปรับพีค		เช็ค โดย	เคมี		เช็ค โดย	
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่		ค่า CL	ค่า PH		
1	3.0	7.2	60	60	1.00		3.0	7.8	
2	3.0	7.6	60	60	0.8		3.0	7.8	
3	3.0	7.2	60	60	0.8		3.0	7.8	
4	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.6	
5	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.6	
6	3.0	8.2	60	60	0.25		3.0	7.6	
7	3.0	7.6	60	60	1.00		3.0	7.6	
8	3.0	7.6	60	60	1.00		3.0	7.8	
9	3.0	7.6	60	60	0.8		3.0	7.8	
10	3.0	7.2	60	60	0.8		3.0	7.6	
11	3.0	8.2	60	60	0.50		3.0	7.6	
12	3.0	8.2	60	60	0.50		3.0	7.8	
13	3.0	7.6	60	60	0.25		3.0	7.8	
14	3.0	7.6	60	60	1.00		3.0	7.8	
15	3.0	7.6	60	60	1.00		3.0	7.6	
16	3.0	7.6	60	60	0.8		3.0	7.6	
17	3.0	7.6	60	60	0.8		3.0	7.6	
18	3.0	7.6	60	60	0.50		3.0	7.6	
19	3.0	8.2	60	60	0.50		3.0	7.6	
20	3.0	8.2	60	60	0.25		3.0	7.6	
21	3.0	8.2	60	60	1.00		3.0	7.6	
22	3.0	8.2	60	60	1.00		3.0	7.8	
23	3.0	7.6	60	60	0.8		3.0	7.8	
24	3.0	7.6	60	60	0.8		3.0	7.8	
25	3.0	7.6	60	60	0.50		3.0	7.8	
26	3.0	8.2	60	60	0.50		3.0	7.8	
27	3.0	8.2	60	60	0.25		3.0	7.8	
28	3.0	8.2	60	60	1.00		3.0	7.8	
29	3.0	8.2	60	60	1.00		3.0	8.2	
30	3.0	8.2	60	60	0.8		3.0	7.8	

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน พฤษภาคม 2568

วันที่	รอบเช้า					รอบบ่าย			หมายเหตุ
	เคมี		ปั๊มฟีด			เคมี	เช็ค โดย		
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	ระก๊ပ်		ค่า CL	ค่า PH	
1	3.0	7.6	60	60	0.8		3.0	7.8	
2	3.0	7.6	60	60	0.50		3.0	8.2	
3	3.0	8.2	60	60	0.50		3.0	7.2	
4	3.0	8.2	60	60	0.25		3.0	7.8	
5	3.0	8.2	60	60	1.00		3.0	7.2	
6	3.0	8.2	60	60	1.00		3.0	7.2	
7	3.0	8.2	60	60	0.8		3.0	7.8	
8	3.0	7.8	60	60	0.8		3.0	7.8	
9	3.0	7.8	60	60	0.50		3.0	7.8	
10	3.0	7.8	60	60	0.50		3.0	7.2	
11	3.0	7.8	60	60	0.25		3.0	7.2	
12	3.0	7.8	60	60	1.00		3.0	7.8	
13	3.0	7.8	60	60	1.00		3.0	7.2	
14	3.0	7.8	60	60	0.8		3.0	7.8	
15	3.0	7.6	60	60	0.8		3.0	7.2	
16	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.2	
17	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.2	
18	3.0	7.2	60	60	0.25		3.0	7.6	
19	3.0	7.2	60	60	1.00		3.0	7.2	
20	3.0	7.2	60	60	1.00		3.0	7.8	
21	3.0	7.2	60	60	0.8		3.0	7.2	
22	3.0	7.2	60	60	0.8		3.0	7.6	
23	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.6	
24	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.6	
25	3.0	7.8	60	60	0.25		3.0	7.8	
26	3.0	7.8	60	60	1.00		1.5	7.8	
27	3.0	8.2	60	60	1.00		1.5	7.8	
28	3.0	8.2	60	60	0.8		1.5	7.8	
29	3.0	7.2	60	60	0.8		3.0	7.8	
30	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.8	
31	3.0	7.8	60	60	0.50		3.0	7.8	

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน มิถุนายน 2568

วันที่	รอบเช้า					รอบบ่าย			หมายเหตุ
	เคมี		ปั๊มฟีด		เช็คโดย	เคมี		เช็ค โดย	
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความเร็ว		ระดับ	ค่า CL		ค่า PH
1	3.0	7.2	60	60	0.25	3.0	7.6		
2	3.0	7.6	60	60	1.00	3.0	7.6		
3	3.0	7.6	60	60	1.00	3.0	7.6		
4	3.0	7.6	60	60	0.8	3.0	7.2		
5	3.0	7.6	60	60	0.8	3.0	7.2		
6	3.0	7.2	60	60	0.50	3.0	7.2		
7	3.0	7.6	60	60	0.50	3.0	7.6		
8	3.0	7.6	60	60	0.25	3.0	7.6		
9	3.0	7.6	60	60	1.00	3.0	7.6		
10	3.0	7.6	60	60	1.00	3.0	7.6		
11	3.0	7.6	60	60	0.8	3.0	7.6		
12	3.0	7.6	60	60	0.8	3.0	7.6		
13	3.0	7.6	60	60	0.50	3.0	7.6		
14	3.0	7.6	60	60	0.50	3.0	7.2		
15	3.0	7.2	60	60	0.25	3.0	7.2		
16	3.0	7.2	60	60	1.00	3.0	7.2		
17	3.0	7.2	60	60	1.00	3.0	7.2		
18	3.0	7.2	60	60	0.8	3.0	7.2		
19	3.0	7.2	60	60	0.8	3.0	7.2		
20	3.0	7.2	60	60	0.50	3.0	7.2		
21	3.0	7.2	60	60	0.50	3.0	7.6		
22	3.0	7.6	60	60	0.25	3.0	7.6		
23	3.0	7.6	60	60	1.00	3.0	7.6		
24	3.0	7.6	60	60	1.00	3.0	7.6		
25	3.0	7.2	60	60	0.8	3.0	7.6		
26	3.0	7.2	60	60	0.8	3.0	7.2		
27	3.0	7.2	60	60	0.50	3.0	7.2		
28	3.0	7.2	60	60	0.50	3.0	7.2		
29	3.0	7.2	60	60	0.25	3.0	7.2		
30	3.0	7.2	60	60	1.00	3.0	7.2		

เอกสารแนบที่ 10
ใบเสร็จการจำหน่ายขยะรีไซเคิล



ใบแจ้งคำโต้แย้งและชุมนุมโดย
บริษัท สุวาน มารีน่า ภูเก็ต จำกัด
โรงแรมเดอะมารีน่า ภูเก็ต

246/9 จ.แม่เมืองสาย กศ.ป้าแดง จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต 83150

ลำดับที่	ค่าธรรมเนียม	ประจำปี	เป็นเงิน
1	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (9,000 บาท/เดือน)	มี.ค.2568	9,000
2	ค่าบริหารจัดการ (2,250 บาท/เดือน)	มี.ค.2568	2,250
รวมทั้งสิ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)		11,250

18 JUL 1957

กองทัพบกไทย

โทรศัพท์มือถือ : 076-345331

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

หลังจากที่สำเร็จแล้ว กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถได้ขอไปเสวยที่หอพระพิมลธรรม



ใบแจ้งกำกับและขออนุมัติ

บริษัท อวาม มารีน่า ยูทีค จำกัด

โรงแรมเดอะ มารีน่า ยูทีค

240/9 ถนนเมืองสาย ต.ต.ปัดทอง อ.ละพูน จ.ภูเก็ต 83150

ลำดับที่	คำอธิบาย	ปีงบประมาณ	ปีการเงิน
1	ค่าเบี้ยและขออนุมัติ (9,000 บาทต่อปี)	พ.ย. 2568	9,000
2	ค่าจ้างผู้ดูแล (2,250 บาทต่อเดือน)	พ.ย. 2568	2,250
รวมทั้งสิ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		11,250

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร : 076-345331

ท่านสามารถชำระได้ทาง ธนาคารกรุงไทย

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เทศบาลเมืองปัดทอง เลขที่บัญชี 837-6009-74-5

หลังจากชำระแล้ว กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อจะได้งอกใบเสร็จรับเงินต่อไป



ใบแจ้งกำกับและขออนุมัติ

บริษัท อวาม มารีน่า ยูทีค จำกัด

โรงแรมเดอะ มารีน่า ยูทีค

240/9 ถนนเมืองสาย ต.ต.ปัดทอง อ.ละพูน จ.ภูเก็ต 83150

ลำดับที่	คำอธิบาย	ปีงบประมาณ	ปีการเงิน
1	ค่าเบี้ยและขออนุมัติ (9,000 บาทต่อปี)	พ.ย. 2568	9,000
2	ค่าจ้างผู้ดูแล (2,250 บาทต่อเดือน)	พ.ย. 2568	2,250
รวมทั้งสิ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		11,250

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร : 076-345331

ท่านสามารถชำระได้ทาง ธนาคารกรุงไทย

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เทศบาลเมืองปัดทอง เลขที่บัญชี 837-6009-74-5

หลังจากชำระแล้ว กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อจะได้งอกใบเสร็จรับเงินต่อไป



ใบแจ้งหนี้และขออนุญาต
บริษัท สวาม มารีน่า อู่กัศ
โรงแรมเดอะ มารีน่า อู่กัศ
240/9 ถนนมืองสง ค ต.ป้อมวง อ.ละพู้ จ.สุกัศ 83150

ลำดับที่	คำอธิบายหนี้	ประวัติหนี้	เป็นเงิน
1	ค่าเช่าและขออนุญาต (9,000 บาท/เดือน)	มี ค. 2568	9,000
2	ค่าเช่าและขออนุญาต (2,250 บาท/เดือน)	มี ค. 2568	2,250
รวมทั้งสิ้น	(หนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		11,250

๑ ๖ ก.ค. ๕๕๖๕

กองการตรวจและตั้งวงเล็บ
โทรศัพท์ โทรสาร : 076-345331
ท่านสามารถชำระได้ตาม ธนาคารกรุงไทย
บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เทศบาลเมืองป้อมวง เลขที่บัญชี 837-6009-74-5
หลังจากนี้จะแล้ว กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อจะได้ถอนสร้งเงินคืน

เอกสารแนบที่ 11
กฎระเบียบการพักอาศัย



IT'S A MUST TO KNOW

- ☐ Check in time is at 03.00 pm. Check out time is at 12.00noon.
- ☐ Skyline Rooftop Swimming Pool & Bar opens for food & drinks from 09.00-23.00.
- ☐ Breakfast starts from 06.30am – 10.30am at Marine Restaurant (near Lobby)
- ☐ Lunch will service from 11.00-16.00 and dinner serve from 17.00-22.30 (last order at 22.00) at Marine Restaurant (lobby area).
- ☐ Room service is available from 11.00-21.30, please press "151" to order food.
- ☐ Pool rules are very important. Please follow the policies.
- ☐ We do not allow to bring any food, drinks, snack or fruit to the pool area.
- ☐ Pool towels are available at SKYLine Rooftop Pool, please return back once you leave the pool.
- ☐ Towels for the beach (blue color) are available at Front Desk, please return once you come back from the beach or a day trip.
- ☐ Please do not bring any food, drinks, snack or fruit to the lobby area.
- ☐ Put all of your value items including money to your safety box provided in all rooms. Please follow the instruction in front of the safety box. The hotel will not accept for any lost or damage.
- ☐ Body Fit (Fitness) is open from 07.00-21.00

				PLEASE BE INFORMED THAT: ☐ smoke-free-in room ☐ Not allow to bring durian, ranguoteen or other smelly fruit in room ☐ Use kettle to boil pure water only (Fine is 5,000 baht)
---	---	---	---	--



THE MARINA PHUKET HOTEL
☎ 076-345888



The Marina WIFI
Username The Marina Wifi
Password : 076345888



เอกสารแนบที่ 12
ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า/ประปา

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน) 8003(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา... สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์... 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680024312	12160581748	1216-49
วันสิ้นงวด	วันครบชำระ	เดือน
07/02/68	14/02/68	01/02/27/68
ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก. สุวาน มารีนาภูเก็ต		
ที่อยู่ 240/9 ถนนเมืองเก่า ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150		
ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่ใช้	07/01/68	07/02/68
เลขใบนำตรวจวัดน้ำ	130990	133422
หน่วยน้ำที่ใช้	2,432.000	83,627.000 ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(68/02)	0.00 บาท
ส่วนลด		350.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		5,878.39 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		89,855.39 บาท
รวมเงินครั้งนี้	0 เดือน	0.00 บาท
ค่าค้างชำระ		89,855.39 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		89,855.39 บาท
กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 14/02/68		

ใบแจ้งค่าน้ำประปาทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 08-14/02/68
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกเรียกปรับใช้น้ำประปา 21/02/68
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานต่อผู้จัดซื้อ 66.02(USON)
โปรดชำระค่าน้ำประปาโดยยื่นเอกสารใบแจ้งค่าน้ำประปา

นางสาว...
07/02/68 เดือน 2/68 ปี 68
17/08

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน) 8003(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา... สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์... 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680024312	12160581748	1216-49
วันสิ้นงวด	วันครบชำระ	เดือน
07/02/68	14/02/68	01/02/27/68
ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก. สุวาน มารีนาภูเก็ต		
ที่อยู่ 240/9 ถนนเมืองเก่า ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150		
ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่ใช้	07/01/68	07/02/68
เลขใบนำตรวจวัดน้ำ	130990	133422
หน่วยน้ำที่ใช้	2,432.000	83,627.000 ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(68/02)	0.00 บาท
ส่วนลด		350.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		5,878.39 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		89,855.39 บาท
รวมเงินครั้งนี้	0 เดือน	0.00 บาท
ค่าค้างชำระ		89,855.39 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		89,855.39 บาท
กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 14/02/68		

ใบแจ้งค่าน้ำประปาทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 08-14/02/68
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกเรียกปรับใช้น้ำประปา 21/02/68
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานต่อผู้จัดซื้อ 66.02(USON)
โปรดชำระค่าน้ำประปาโดยยื่นเอกสารใบแจ้งค่าน้ำประปา

นางสาว...
07/02/68 เดือน 2/68 ปี 68
17/08

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน) 8003(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา... สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์... 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680158659	12160581748	1216-25
วันสิ้นงวด	วันครบชำระ	เดือน
07/03/68	14/03/68	01/02/27/68
ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก. สุวาน มารีนาภูเก็ต		
ที่อยู่ 240/9 ถนนเมืองเก่า ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150		
ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่ใช้	07/02/68	07/03/68
เลขใบนำตรวจวัดน้ำ	133422	135596
หน่วยน้ำที่ใช้	2,174.000	74,661.50 ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(68/03)	0.00 บาท
ส่วนลด		350.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		5,250.81 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		80,262.31 บาท
รวมเงินครั้งนี้	0 เดือน	0.00 บาท
ค่าค้างชำระ		80,262.31 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		80,262.31 บาท
กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 14/03/68		

ใบแจ้งค่าน้ำประปาทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 08-14/03/68
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกเรียกปรับใช้น้ำประปา 21/03/68
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานต่อผู้จัดซื้อ 66.02(USON)
โปรดชำระค่าน้ำประปาโดยยื่นเอกสารใบแจ้งค่าน้ำประปา

นางสาว...
07/03/68 เดือน 3/68 ปี 68
20/06

