

เอกสารแนบที่ 5
ใบแจ้งค่าน้ำ/ไฟฟ้า

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ใบแจ้งหนี้รับเงิน/ใบหักภาษี)
การหักค่าส่วนภูมิภาค โทร. 0-7634-6227
ผู้แจ้งค่าไฟฟ้า ขนบุรีไฟฟ้า อ.บจก. กรุงเทพมหานคร
Name: ขนบุรีไฟฟ้า จำกัด
Address: 23/12 ถนน ม.กรน อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 83100

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHILIPPINE ELECTRICITY AUTHORITY

หมายเลขบัญชีไฟฟ้า
020008623431
เลขที่ใบแจ้งหนี้
841810237352
จำนวนเงิน (บาท)
258,578.67
เลขที่บัญชีธนาคารพาณิชย์
014-8033000XXX
19 มิถุนายน 2568

Please Provide Sufficient Amount Before Trial Day

รายการไฟฟ้า		รายละเอียด		รวม	
PEA Code	Smart Meter ID	Type	Meter Reading Date	MT Period	Voltage Level
K13101	K8TA9808	27661818	5124	31/05/2568	05/2568 22-33 KV 1200
รวมยอดที่ต้องชำระ					
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Amount (Baht)	รวมยอดที่ต้องชำระ	
Peak 148.80 Kt.	Off Peak 144.00 Kt.	Peak 148.80 Kt.	132,930.00	132,930.00	19,779.98
Off Peak 144.00 Kt.	Off Peak 144.00 Kt.	Off Peak 144.00 Kt.	0.0000	0.0000	0.00
Peak 24912.00 kWh	Off Peak 40140.00 kWh	Peak 24912.00 kWh	4,1839	104,229.32	30,049.68
Off Peak 40140.00 kWh	Off Peak 40140.00 kWh	Off Peak 40140.00 kWh	2,6037	2,6037	8896.00
การบริการฉุกเฉิน (Service Charge)			312.24	312.24	10360.00
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Total Based Amount)			228,834.06	228,834.06	92724.00
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Total Based Amount)			228,834.06	228,834.06	97656.00
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Total Based Amount)			228,834.06	228,834.06	91880.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าชำระเกินก่อน โปรดชำระทันที
(เมื่อจ่ายเกินกำหนดค่าไฟฟ้า ขอคืนค่าส่วนเกิน)

ข้อความประชาสัมพันธ์
รับชมและเช็คยอด 200 คน ต่อคน กับ Wait-D Point ได้ทุกวัน
เช็คยอด Wait-D Point ณ PEA Smart Plus ทุกสาขาทั่วประเทศ
ชำระค่าไฟ พ.ค.-มิ.ย. ภายในกำหนดชำระก่อนปิด รับเงิน 50 คน ต่อคน
รับเงินสด และเช็คยอดเงินคืนได้ทันที

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่มีลายเซ็น"

*** ท่านอยู่ในระบบกับตู้ซื้อบัตร/บัญชีธนาคาร ***
กด. ขงบุรีไฟฟ้า เลขประจำตัวประชาชน

เขียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/vbill>
ก่อนการตัดใบแจ้งหนี้ให้ท่านจะขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 0-7634-6227

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้าและเช็คยอด
- กดปุ่มซื้อบัตร/บัญชีธนาคาร
- กดปุ่มเช็คยอด/ชำระเงิน

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ใบแจ้งหนี้รับเงิน/ใบหักภาษี)
การหักค่าส่วนภูมิภาค โทร. 0-7634-6227
ผู้แจ้งค่าไฟฟ้า ขนบุรีไฟฟ้า อ.บจก. กรุงเทพมหานคร
Name: ขนบุรีไฟฟ้า จำกัด
Address: 23/12 ถนน ม.กรน อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 83100

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHILIPPINE ELECTRICITY AUTHORITY

หมายเลขบัญชีไฟฟ้า
020008623431
เลขที่ใบแจ้งหนี้
090011802732
จำนวนเงิน (บาท)
235,829.31
เลขที่บัญชีธนาคารพาณิชย์
014-8033000XXX
21 กรกฎาคม 2568

Please Provide Sufficient Amount Before Trial Day

รายการไฟฟ้า		รายละเอียด		รวม	
PEA Code	Smart Meter ID	Type	Meter Reading Date	MT Period	Voltage Level
K13101	K8TA9808	27661818	5124	30/06/2568	06/2568 22-33 KV 1200
รวมยอดที่ต้องชำระ					
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Amount (Baht)	รวมยอดที่ต้องชำระ	
Peak 129.60 Kt.	Off Peak 144.00 Kt.	Peak 129.60 Kt.	132,930.00	132,930.00	17,227.73
Off Peak 144.00 Kt.	Off Peak 144.00 Kt.	Off Peak 144.00 Kt.	0.0000	0.0000	0.00
Peak 22176.00 kWh	Off Peak 37740.00 kWh	Peak 22176.00 kWh	4,1839	92,782.17	31,032.68
Off Peak 37740.00 kWh	Off Peak 37740.00 kWh	Off Peak 37740.00 kWh	2,6037	2,6037	8896.00
การบริการฉุกเฉิน (Service Charge)			312.24	312.24	10360.00
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Total Based Amount)			208,652.78	208,652.78	28,022.63
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Total Based Amount)			208,652.78	208,652.78	97656.00
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Total Based Amount)			208,652.78	208,652.78	95880.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าชำระเกินก่อน โปรดชำระทันที
(เมื่อจ่ายเกินกำหนดค่าไฟฟ้า ขอคืนค่าส่วนเกิน)

ข้อความประชาสัมพันธ์
รับชมและเช็คยอด 200 คน ต่อคน กับ Wait-D Point ได้ทุกวัน
เช็คยอด Wait-D Point ณ PEA Smart Plus ทุกสาขาทั่วประเทศ
ชำระค่าไฟ พ.ค.-มิ.ย. ภายในกำหนดชำระก่อนปิด รับเงิน 50 คน ต่อคน
รับเงินสด และเช็คยอดเงินคืนได้ทันที

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่มีลายเซ็น"

*** ท่านอยู่ในระบบกับตู้ซื้อบัตร/บัญชีธนาคาร ***
กด. ขงบุรีไฟฟ้า เลขประจำตัวประชาชน

เขียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/vbill>
ก่อนการตัดใบแจ้งหนี้ให้ท่านจะขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 0-7634-6227

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้าและเช็คยอด
- กดปุ่มซื้อบัตร/บัญชีธนาคาร
- กดปุ่มเช็คยอด/ชำระเงิน



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน) 8002(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา... เหนือเกล้า

โทรศัพท์ 076-119171

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680064311	12160056425	1216-77
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/02/68 14:08	08/02/68	010001.41

ชื่อผู้ใช้น้ำ 11จาก.บุญเลิศบรรจง
ที่อยู่ 2 ถ.แม่ตม โทร. ๗.๖๖๖๖๖๖ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
๗33100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	06/01/68	01/02/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	47639	51492
หน่วยน้ำที่ใช้	3,853,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(68/02)		133,006.7 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		9,334.97 บาท
รวมเงินครั้งนี้		142,691.72 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		142,691.72 บาท

การปอ.ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่พบเงินได้อีก 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 02-08/02/68

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกกระทำการใช้น้ำประปา 15/02/68

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงาน 6.0 (USD)

โปรดระวังมิให้ถูกอายัดเงินค่าน้ำประปา



ประวัติการใช้น้ำประปา			
เดือน 01/68	เดือน 12/67	เดือน 11/67	
4757	3152	1686	



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่มีใบเสร็จรับเงิน) 8002(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา 17 หมู่ 6

โทรศัพท์ 078-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่มิเตอร์	หน่วยงาน
1216680134834	12160056425	1216-30
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/03/68 14:43	08/03/68	010001.41

ชื่อผู้ใช้น้ำ บ.ก. ภูเก็ตวิทยารวม
ที่อยู่ 2 ถ.เทพมว. โทร. ๓.๖๖๖๖ ถ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ๘3100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	01/02/68	01/03/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	51492	55109
หน่วยน้ำที่ใช้	3,617,000	
ค่าน้ำประปา T3(68/03)		124,805.75 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		8,760.90 บาท
รวมเงินครั้งนี้		133,916.65 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		133,916.65 บาท

ปกติ. ขอขอแจ้งว่าวันที่ครบชำระเงินได้อีก 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 02-08/03/68

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกกระงับการใช้น้ำประปา 15/03/68

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานสายโทรศัพท์ (0.2 USON)

โปรดระวังมิให้อายุของใบแจ้งค่าน้ำประปา



ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 02/68	เดือน 01/68	เดือน 12/67
3853	4757	3152





(ไฟล์ชื่อใบเสร็จรับเงิน) 8002(07) #1

สาขา.....
โทรศัพท์ 076-319173

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ภูเก็ตบวรก
ที่อยู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
83100

โปรดนำเงินชดเชยชื้อภายในวันที่ 20/04/68
โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานการแก้ไข.....
โปรดระวังมิจนฉีกขาดถังเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการไต่ถามประจำปี		
เดือน 03/68	เดือน 02/68	เดือน 01/68
3617	3853	4757



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา.....เขตภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680285782	12160056425	1216-19
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/05/68 13:30		010001.41

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ภูเก็ตยรรยง

ที่อยู่ 2 ถ.แหลมไทร ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
-----------------	-----------	----------

วันเดือนปีที่อ่าน	01/04/68	01/05/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	58890	62120
หน่วยน้ำที่ใช้	3,230,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(68/05)		111,357.50 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7,819.53 บาท
รวมเงินครั้งนี้		119,527.03 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		119,527.03 บาท

หักเงินค่าน้ำค้ำประกัน

โปรดชำระเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/05/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวจน้ำ 6.0.2(JSON)

โปรดระวังมิจดาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 04/68	เดือน 03/68	เดือน 02/68
3781	3617	3853



PM

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

RP1620838

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

106/137 หมู่ 7 ถนนวิจิตรสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ : 076 319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ 1216680397939 วันที่ 01 มิ.ย. 68
 เลขที่ผู้ใช้น้ำ 12160056425 ประเภทผู้ใช้น้ำ 33: สถานบริการและที่พัก
 ชื่อ บก กุณิศจรรยง

หมายเลขมาตร 6534000049052V ขนาดมาตร 2 เส้นทาง 010001 - 41
 ที่อยู่ 2 ถนนหล่มใหญ่ ต.กะทู้ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน 01 พ.ค. 68 เลขมาตรครั้งก่อน 62120
 วันที่อ่านมาตรครั้งนี้ 01 มิ.ย. 68 เลขมาตรครั้งนี้ 62871
 จำนวนที่ไร 751,000.00 ลิตร

* โปรดนำเงินเข้าบัญชีเดบิตก่อนวันที่ 25 มิ.ย. 68
 ถ้าเกินกำหนดท่านจะถูกระงับการใช้น้ำในวันที่
 * หากท่านดำเนินการดังกล่าวแล้ว ขอสงวนภัยด้วย

ค่า	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	25,212.25
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน 06/68	25,562.25
ปรับปรุงค่าน้ำรับเข้า	0.00
ปรับปรุงค่าน้ำรับล่วงหน้า	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,789.36
รวมเงินที่ต้องชำระ	27,351.61
ค่าน้ำค้างชำระ	0.00
จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	27,351.61

05/68



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(29) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา.....

โทรศัพท์..... 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680438302	12160056425	1216-05

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/07/68 13:50		010001.41

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ภูเก็ตบร๊วง
ที่อยู่ 2 ถ.แม่เตย โทร. ๓.๖๖๖๖ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ๘33100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
-----------------	-----------	----------

วันเดือนปีที่อ่าน	01/06/68	01/07/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	62871	63403
หน่วยน้ำที่ใช้	532,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(68/07)		17,602.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,256.64 บาท
รวมเงินครั้งนี้		19,208.64 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		19,208.64 บาท

หักเงินค่าน้ำขายปลีกย้อนหลัง
โปรดนำเงินมาชำระภายในวันที่ 20/07/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกกระทำการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตัดน้ำ 60 USON)

โปรดระวังมิให้อาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 06/68	เดือน 05/68	เดือน 04/68
751	3230	3781

เอกสารแนบที่ 6

บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า (MDB)

Peach Blossom Hotel & Resort

รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา GENERATOR

ประจำเดือน..... มกราคม 2568

รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค	การแก้ไขและซ่อมบำรุง	CHECK BY	REMARK
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	ปกติ			
น้ำกลั่นแบตเตอรี่,สภาพแบตเตอรี่	ปกติ			
ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในเกณฑ์			
ระดับน้ำมัน โซล่า	100			
กรองอากาศ	ปกติ			
สายสะพานต่างๆ	ปกติ			
รอยรั่วซึมต่างๆ	ปกติ			
ตำแหน่งสวิตช์	อยู่ในเกณฑ์			
ไฟโซ้การทำงาน	ปกติ			
แผนหน้าปัดแสดงการทำงาน	ปกติ			
ปริมาณการใช้ น้ำมัน โซล่า	น้ำมัน 2 ถัง			
ชั่วโมงที่เครื่องทำงานที่ผ่านมา	10 นาที			
ทดสอบการทำงานเครื่อง	ปกติ			
เสียงเครื่องยนต์	ปกติ			
การสั่นสะเทือน	ปกติ			
ระบบชาร์ต แบตเตอรี่	ปกติ			
ระบบความร้อนเครื่อง	ปกติ			

ตรวจสอบโดย

Peach Blossom Hotel & Resort

รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา GENERATOR

ประจำเดือน..... พ.ค.ปี ๒๕๖๕

รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค	การแก้ไขและซ่อมบำรุง	CHECK BY	REMARK
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	ปกติ			
น้ำกลั่นแบตเตอรี่,สภาพแบตเตอรี่	ปกติ			
ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในเกณฑ์			
ระดับน้ำมัน โซล่า	100			
กรองอากาศ	ปกติ			
สายสะพานต่างๆ	ปกติ			
รอยรั่วซึมต่างๆ	ปกติ			
ตำแหน่งสวิตช์	อยู่ในหลักเกณฑ์			
ไฟโซลาร์ทำงาน	ปกติ			
แผงหน้าปัดแสดงการทำงาน	ปกติ			
ปริมาณการใช้ น้ำมัน โซล่า	เฉลี่ย 2 ลิตร			
ชั่วโมงที่เครื่องทำงานที่ผ่านมา	10 ชม.			
ทดสอบการทำงานเครื่อง	ปกติ			
เสียงเครื่องยนต์	ปกติ			
การั่นสะเทือน	ปกติ			
ระบบชาร์ต แบตเตอรี่	ปกติ			
ระบบความร้อนเครื่อง	ปกติ			

ตรวจสอบโดย

Peach Blossom Hotel & Resort

รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา GENERATOR

ประจำเดือน มีนาคม 2564

รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค	การแก้ไขและซ่อมบำรุง	CHECK BY	REMARK
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	ปกติ			
น้ำมันเกียร์, สภาพแบตเตอรี่	ปกติ			
ระดับน้ำมันเครื่อง	ตามเกณฑ์			
ระดับน้ำมัน โซล่า	ปกติ			
กรองอากาศ	ปกติ			
สายสะพานต่างๆ	ปกติ			
รอยรั่วซึมต่างๆ	ไม่มี			
ตำแหน่งสวิตช์	อยู่ในเกณฑ์			
ไฟโซลาร์การทำงาน	ปกติ			
แผงหน้าปัดแสดงการทำงาน	ปกติ			
ปริมาณการใช้ น้ำมัน โซล่า	เพียง 2 ลิตร			
ชั่วโมงที่เครื่องทำงานที่ผ่านมา	15 นาที			
ทดสอบการทำงานเครื่อง	ปกติ			
เสียงเครื่องยนต์	ปกติ			
การสั่นสะเทือน	ปกติ			
ระบบชาร์ต แบตเตอรี่	ปกติ			
ระบบความร้อนเครื่อง	ปกติ			

ตรวจสอบได้

Peach Blossom Hotel & Resort

รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา GENERATOR

ประจำเดือน เมษายน 2568

รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค	การแก้ไขและซ่อมบำรุง	CHECK BY	REMARK
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	ปกติ			
น้ำมันเกียร์, สภาพแบตเตอรี่	น้ำมันแห้ง	เติมน้ำมันเกียร์		
ระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ			
ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	150 ลิตร			
กรองอากาศ	ปกติ			
สายพานต่างๆ	ปกติ			
รอยรั่วซึมต่างๆ	ไม่มี			
ตำแหน่งสวิทช์	Auto			
ไฟโซลาร์ทำงาน	ปกติ			
แผนหน้าปัดแสดงการทำงาน	ปกติ			
ปริมาณการใช้ น้ำมัน โซล่า	364 ชม.			
ชั่วโมงที่เครื่องทำงานที่ผ่านมา	5 ชม.			
ทดสอบการทำงานเครื่อง	15 นาที พร้อมใช้งาน			
เสียงเครื่องยนต์	ปกติ			
การั่นสะเทือน	ปกติ			
ระบบชาร์ต แบตเตอรี่	ปกติ			
ระบบควบคุมเครื่อง	ปกติ			

ตรวจสอบโดย ชัยวัฒน์

Peach Blossom Hotel & Resort

รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา GENERATOR

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค	การแก้ไขและซ่อมบำรุง	CHECK BY	REMARK
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	ปกติ			
น้ำกลั่นแบตเตอรี่,สภาพแบตเตอรี่	ปกติ			
ระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ น้ำมันเครื่องใส			
ระดับน้ำมัน โซล่า	67%			
กรองอากาศ	ปกติ			
สายสะพานต่างๆ	ปกติ			
รอยรั่วซึมต่างๆ	ไม่มี			
ตำแหน่งสวิทช์	Auto			
ไฟโซลาร์การทำงาน	ปกติ			
แผงหน้าปัดแสดงการทำงาน	ปกติ			
ปริมาณการใช้ น้ำมัน โซล่า	น้ำมันสำรอง 1 ถึงครึ่ง			
ชั่วโมงที่เครื่องทำงานที่ผ่านมา	5 ชม.			
ทดสอบการทำงานเครื่อง	20 นาที พร้อมใช้งาน			
เสียงเครื่องยนต์	ปกติ			
การั่นสะเทือน	ปกติ			
ระบบชาร์ท แบตเตอรี่	ปกติ			
ระบบความร้อนเครื่อง	ปกติ			

ตรวจสอบโดย ชัยวัฒน์

Peach Blossom Hotel & Resort

รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา GENERATOR

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค	การแก้ไขและซ่อมบำรุง	CHECK BY	REMARK
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	ปกติ			
น้ำกลั่นแบตเตอรี่,สภาพแบตเตอรี่	ปกติ			
ระดับน้ำมันเครื่อง	สีค่อนข้างดำ			
ระดับน้ำมันโซล่า	67 ลิตร			
กรองอากาศ	ปกติ			
สายสะพานต่างๆ	ปกติ			
รอยรั่วซึมต่างๆ	ไม่มี			
ตำแหน่งสวิทช์	Auto			
ไฟโซลาร์การทำงาน	on			
แผนหน้าปิดแสดงการทำงาน	ปกติ			
ปริมาณการใช้น้ำมันโซล่า	100 ลิตร			
ชั่วโมงที่เครื่องทำงานที่ผ่านมา	3 ชั่วโมง			
ทดสอบการทำงานเครื่อง	10 นาที พร้อมใช้งาน			
เสียงเครื่องยนต์	ปกติ			
การสั่นสะเทือน	ปกติ			
ระบบชาร์ต แบตเตอรี่	ปกติ			
ระบบความร้อนเครื่อง	ปกติ			

ตรวจสอบโดย อดิเทพ



รายงานผลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

- ☒ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงที่กำลังใช้งาน ☐ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
☐ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงเก่าจัดเก็บที่ไม่ได้ใช้งาน ☐ ทดสอบน้ำมันใหม่จากถัง 200 ลิตร / Bulk เบอร์ถึง.....
☐ ทดสอบน้ำมันหลังการกรองน้ำมัน / เปลี่ยนน้ำมัน ☐ อุปกรณ์อื่นๆ

เบอร์งานบริการ 2300009337 ชื่อลูกค้า ภูเก็ตยรรยง

รหัสหม้อแปลง/อุปกรณ์ ขนาด 630 KVA 3 เฟส , ระบบไฟเข้า 33,000 V. , ไฟออก 400/230 V.

ปริมาณน้ำมัน 490 ลิตร ปีที่ผลิต 2003 หมายเลขเครื่อง 662115

ผู้ผลิต ☐ เอกรู ☒ อื่นๆ CC

ชนิดของหม้อแปลง ☐ Conservator ☒ Fully With Oil Sealed ☐ Nitrogen Gas Sealed ☐ Gas Cushion
☐ Power Transformer ☐ อื่นๆ

ชนิดของน้ำมันหม้อแปลง ☒ Mineral Oil ☐ Silicone Oil ☐ R-Temp ☐ อื่นๆ

ลักษณะของตัวถังน้ำมัน

- ☒ สีอ่อนโล ☐ สีเข้มเล็กน้อย ☐ สีเข้มปานกลาง ☐ สีเข้มมาก ☐ สีขุ่นข้น ☐ มีเศษผง/ตะกอน
☐ มีกลิ่นไหม้ ☐ อื่นๆ

ข้อมูลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลง

ทดสอบตามมาตรฐาน ☒ IEC 156 ☐ ASTM D 877 ☐ ASTM D 1816 ☐ อื่นๆ

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)	45.6	45.4	58.4	44.2	51.9	52.3
ครั้งที่	7	8	9	10	11	12
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)	-	-	-	-	-	-


ค่าเฉลี่ยที่ได้ = 50.48 kV.

เกณฑ์ตัดสิน IEC 156 ≥ 30 kV Gap 2.5 mm. , ASTM D877 ≥ 26 kV Gap 2.5 mm. , ASTM D1816 ≥ 23 kV (Test Cell 0.51 , Gap 1 mm.)

สรุปผลการทดสอบ

- ☒ ผ่านสามารถใช้งานได้
☐ ควรทดสอบอย่างอื่นเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องแม่นยำมากกว่านี้ ได้แก่
☐ Acid Number ☐ Interfacial Tension ☐ Power Factor ☐ Water Content
☐ อื่นๆ
☐ ไม่ผ่าน ควรแก้ไขโดย
☐ กรองน้ำมันที่หน้างาน ☐ เปลี่ยนน้ำมันใหม่ที่หน้างาน ☐ ส่งเข้ารับการ Overhaul ที่โรงงาน

หมายเหตุ :



- အမည် : _____



รายงานผลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

- ☒ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงที่กำลังใช้งาน ☐ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
☐ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงเก่าจัดเก็บที่ไม่ได้ใช้งาน ☐ ทดสอบน้ำมันใหม่จากถัง 200 ลิตร / Bulk เบอร์ดัง.....
☐ ทดสอบน้ำมันหลังการกรองน้ำมัน / เปลี่ยนน้ำมัน ☐ อุปกรณ์อื่น ๆ

เบอร์งานบริการ 2300009337 ชื่อลูกค้า ภูเก็ตขรรค์

รหัสหม้อแปลง/อุปกรณ์ ขนาด 315 KVA 3 เฟส , ระบบไฟฟ้า 33,000 V. , ไฟฟ้า 400/230 V.

ปริมาณน้ำมัน 550 ลิตร ปีที่ผลิต 1997 หมายเลขเครื่อง 2417

ผู้ผลิต ☐ เอกวิธ ☒ อื่นๆ ABB

ชนิดของหม้อแปลง ☒ Conservator ☐ Fully With Oil Sealed ☐ Nitrogen Gas Sealed ☐ Gas Cushion
☐ Power Transformer ☐ อื่นๆ

ชนิดของน้ำมันหม้อแปลง ☒ Mineral Oil ☐ Silicone Oil ☐ R-Temp ☐ อื่นๆ

ลักษณะของตัวถังน้ำมัน

☐ สีอ่อนโล ☐ สีเข้มเล็กน้อย ☒ สีเข้มปานกลาง ☐ สีเข้มมาก ☐ สีขุ่นข้น ☐ มีเศษผง/ตะกอน
☐ มีกลิ่นไหม้ ☐ อื่นๆ

ข้อมูลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลง

ทดสอบตามมาตรฐาน ☒ IEC 156 ☐ ASTM D 877 ☐ ASTM D 1816 ☐ อื่นๆ

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)	44.3	35.7	31.6	35.9	40.1	36.8
ครั้งที่	7	8	9	10	11	12
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)	-	-	-	-	-	-

ค่าเฉลี่ยที่ได้ = 37.40 kV.

เกณฑ์ตัดสิน IEC 156 ≥ 30 kV Gap 2.5 mm. , ASTM D877 ≥ 26 kV Gap 2.5 mm. , ASTM D1816 ≥ 23 kV (Test Cell 0.51 , Gap 1 mm.)

สรุปผลการทดสอบ

- ☒ ผ่านสามารถใช้งานได้
☐ ควรทดสอบอย่างอื่นเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องแม่นยำมากกว่านี้ ได้แก่
☐ Acid Number ☐ Interfacial Tension ☐ Power Factor ☐ Water Content
☐ อื่นๆ
☐ ไม่ผ่าน ควรแก้ไขโดย
☐ กรองน้ำมันที่หน้างาน ☐ เปลี่ยนน้ำมันใหม่ที่หน้างาน ☐ ส่งเข้ารับการ Overhaul ที่โรงงาน

หมายเหตุ :

เอกสารแนบที่ 7
ใบเสร็จค่ากำจัดมูลฝอย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ อาร เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

95 350 308

40/2 หมู่ 3 ตำบลสามอ้อ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2568/02103

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 10 มีนาคม 2568

ได้รับเงินจาก	บริษัท กูเกิดขรรค์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่	2 ถนนแหลมไทร ตำบลกระโดน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835528000176

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568	16,000.00
จำนวนเงินก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		16,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		1,120.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		17,120.00

ใบนี้แนบติดท้ายใบเสร็จที่ติดมาพร้อมด้วย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายลม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2568/06906

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 17 มิถุนายน 2568

ได้รับเงินจาก	บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่	2 ถนนหนองไทร ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835528000176

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2568	24,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		24,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		1,680.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		25,680.00

สองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน

๑๒๕๖/๑๕๐

๑. ๑ / ๖๘

Phuket Lucky Transport Ltd., Part (Head Office)
 51 M.7 Sakdiddul Rd., Tambol Wichid Amper Muang Phuket 83000
 Tel - Mobile: 081-978-3321 Fax: - E-mail: phuket_luckytravel@hotmail.com
 Tax Payer No: 083547001415

INVOICE		INVOICE NO:	IT2025000033
MESSRS:	บริษัท หาดใหญ่ ภูเก็ต จำกัด โทร ๐๘๓๕๕๒๘๐๐๐๑๗๖ Tax.0835528000176	DATE:	29 Jan 2025
ADDRESS:	๕๑ ม.๗ ถนนหาดใหญ่ อ.วิชิต จ.ภูเก็ต 83100 Tel.076371642 Fax.076322188 Email: www.hotel@peach-hill.com	DUE DATE:	15 Feb 2025

DATE	Description	PAID	VAN NO.	WCH NO.	AMOUNT
2025	รถตู้ปรับอากาศ 4 คันรวม ที่พักรอรถตู้ @ 2700x4= 10800.00 บาท	0	70-1455 70-1598	32/16	10,800.00
2025	รถตู้ปรับอากาศ 3 คันรวม ที่พักรอรถตู้ @ 2700x3= 8100.00 บาท	0	70-1698 2 70- 1555 1	33/17	8,100.00
2025	รถตู้ปรับอากาศ 2 คันรวม ที่พักรอรถตู้ @ 2700x2= 5400.00 บาท	0	70-1455	33/16	5,400.00
2025	รถตู้ปรับอากาศ ที่พักรอรถตู้ 1 คัน รวม @ 2700x1= 2700 บาท	0	70-1598	32/19	2,700.00
2025	รถตู้ปรับอากาศ ที่พักรอรถตู้ 2 คันรวม @ 2700x2= 5400 บาท	0	70-1598	32/20	5,400.00
2025	รถตู้ปรับอากาศ ที่พักรอรถตู้ 1 คันรวม @ 2700 บาท	0	70-1598	32/21	2,700.00
(thirty-five thousand, one hundred)					Total 35,100.00

SEND BY	DATE	RECEIVED BY	DATE
I hereby certify that this Statement. If no error is reported within seven days the the account will be considered correct. Please make payment "AAC Payee Only" and made payable to "PHUKET LUCKY TRANSPORT Ltd.,Part." ACCOUNT 482 2 357 39 BANK Central Bank Phuket			

เอกสารแนบที่ 8

รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ Fire Hydrant

ประจำเดือน..... มกราคม 2564

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตึก A ชั้น 1 หนี้อิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
2	ตึก A ชั้น 1 หนี้อิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
3	ตึก A ชั้น 2 หนี้อิฟท์ 201	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
4	ตึก A ชั้น 2 หนี้อิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
5	ตึก A ชั้น 3 หนี้อิฟท์ 301	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
6	ตึก A ชั้น 3 หนี้อิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
7	ตึก A ชั้น 4 หนี้อิฟท์ 401	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
8	ตึก A ชั้น 4 หนี้อิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
9	ตึก A ชั้น 5 หนี้อิฟท์ 501	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
10	ตึก A ชั้น 5 หนี้อิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
11	ตึก B ชั้น 1 หนี้อิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
12	ตึก B ชั้น 2 หนี้อิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
13	ตึก B ชั้น 3 หนี้อิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
14	ตึก B ชั้น 4 หนี้อิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
15	ตึก B ชั้น 5 หนี้อิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง

ประจำเดือน..... มกราคม 2564

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	V 001	ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
2	V 002	ถังเคมี	✓	
3	V 003	ถังเคมี	✓	
4	V 004	ถังเคมี	✓	
5	V 005	ถังเคมี	✓	
6	V 006	ถังเคมี	✓	
7	V 007	ถังเคมี	✓	
8	หนี้อิฟท์	ถังเคมี	✓	
9	ห้องประชุมเล็กหลังฟร้อนท์	ถังเคมี	✓	
10	หลังห้องประชุม	ถังเคมี	✓	
11	ห้อง Gen	ถังเคมี	✓	
12	ห้องแม่บ้าน	ถังเคมี	✓	
13	ครัว	ถังเคมี	✓	
14	บิโอมยาม	ถังเคมี	✓	
15	ห้องคิดค้น	ถังเคมี	✓	

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	สวิตช์	แบตเตอรี่	หมายเหตุ
1	ฟรอน	2	✓	✓	✓	
2	V 001	1	✓	✓	✓	
3	V 002	1	✓	✓	✓	
4	V 003	1	✓	✓	✓	
5	V 004	1	✓	✓	✓	
6	V 005	1	✓	✓	✓	
7	V 006	1	✓	✓	✓	
8	V 007	1	✓	✓	✓	
9	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
10	ตึก A ชั้น 1 หน้าประชุม	1	✓	✓	✓	
11	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องประชุม	1	✓	✓	✓	
12	ตึก A ชั้น 1 หน้าประชุม	2	✓	✓	✓	
13	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	1	✓	✓	✓	
14	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
15	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	1	✓	✓	✓	
16	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	1	ดวง ดวง	✓	✓	เปลี่ยนไฟแล้ว
17	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	1	✓	✓	✓	
18	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
19	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	1	✓	✓	✓	
20	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
21	ครัวหน้าประชุม	1	✓	✓	✓	
22	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 219	1	✓	✓	✓	
23	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 227	1	✓	✓	✓	
24	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 319	1	✓	✓	✓	
25	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	1	✓	✓	✓	
26	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 419	1	✓	✓	✓	
27	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	1	✓	✓	✓	
28	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 519	1	✓	✓	✓	
29	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	1	✓	✓	✓	
30	ห้อง MDOB	1	✓	✓	✓	
31	ห้องแม่บ้าน	1	✓	✓	✓	
33	ห้อง GEN	1	✓	✓	✓	

Peach Blossom

รายการตรวจป้ายหนีไฟ (Exit Light)

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	สถานที่	สภาพป้าย	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ฟรอน	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	
2	ห้องประชุม	ทางออกใหญ่/ด้านหลัง	✓	
3	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	
5	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	-	
7	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	-	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	
9	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	
11	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	
12	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟท์	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	เปลี่ยนแบตเตอรี่
13	ตึก B ชั้น 2 หน้าลิฟท์	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	
14	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 217	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	
15	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 317	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	
16	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	
17	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 417	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	
18	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	
19	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 517	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	
20	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	✓	

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ Fire Hydrant

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตึก A ชั้น 1 หนี้อลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
2	ตึก A ชั้น 1 หนี้อลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
3	ตึก A ชั้น 2 หนี้อลิฟท์ 201	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
4	ตึก A ชั้น 2 หนี้อลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
5	ตึก A ชั้น 3 หนี้อลิฟท์ 301	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
6	ตึก A ชั้น 3 หนี้อลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
7	ตึก A ชั้น 4 หนี้อลิฟท์ 401	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
8	ตึก A ชั้น 4 หนี้อลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
9	ตึก A ชั้น 5 หนี้อลิฟท์ 501	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
10	ตึก A ชั้น 5 หนี้อลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
11	ตึก B ชั้น 1 หนี้อลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
12	ตึก B ชั้น 2 หนี้อลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
13	ตึก B ชั้น 3 หนี้อลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
14	ตึก B ชั้น 4 หนี้อลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
15	ตึก B ชั้น 5 หนี้อลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คถังดับเพลิง

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	V 001	ถังเคมี	/	
2	V 002	ถังเคมี	/	
3	V 003	ถังเคมี	/	
4	V 004	ถังเคมี	/	
5	V 005	ถังเคมี	/	
6	V 006	ถังเคมี	/	
7	V 007	ถังเคมี	/	
8	หน้าห้องประชุม	ถังเคมี	/	
9	ห้องประชุมเล็กห้องฟรอนท์	ถังเคมี	/	
10	หลังห้องประชุม	ถังเคมี	/	
11	ห้อง Gen	ถังเคมี	/	
12	ห้องแม่บ้าน	ถังเคมี	/	
13	ครัว	ถังเคมี	/	
14	บิ๊อบบายน	ถังเคมี	/	
15	ห้องคิดค้น	ถังเคมี	/	

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

สถานที่		จำนวน	หลอดไฟ	สวิตช์	แบตเตอรี่	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	2	✓	✓	✓	
2	V 001	1	✓	✓	✓	
3	V 002	1	✓	✓	✓	
4	V 003	1	✓	✓	✓	
5	V 004	1	✓	✓	✓	
6	V 005	1	✓	✓	✓	
7	V 006	1	✓	✓	✓	
8	V 007	1	✓	✓	✓	
9	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องเพนตี้	1	✓	✓	✓	
10	ตึก A ชั้น 1 หน้าประชุม	1	✓	✓	✓	
11	ตึก A ชั้น 1 หลังห้องประชุม	1	✓	✓	✓	
12	ตึก A ชั้น 1 ห้องประชุม	2	✓	✓	✓	
13	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	1	✓	✓	✓	
14	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องเพนตี้	1	✓	✓	✓	
15	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	1	✓	✓	✓	
16	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องเพนตี้	1	✓	✓	✓	
17	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	1	✓	✓	✓	
18	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องเพนตี้	1	✓	✓	✓	
19	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	1	✓	✓	✓	
20	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องเพนตี้	1	✓	✓	✓	
21	ครัว หน้าประตู	1	✓	✓	✓	
22	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 219	1	✓	✓	✓	
23	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 227	1	✓	✓	✓	
24	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 319	1	✓	✓	✓	
25	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	1	✓	✓	✓	
26	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 419	1	✓	✓	✓	
27	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	1	✓	✓	✓	
28	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 519	1	✓	✓	✓	
29	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	1	✓	✓	✓	
30	ห้อง MDB	1	✓	✓	✓	
31	ห้องแม่บ้าน	1	✓	✓	✓	
32	ห้อง GEN	1	✓	✓	✓	

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คไฟหนีไฟ (Exit Light)

ลำดับที่	สถานที่	สภาพไฟท้าย	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
2	ห้องประชุม	ทางออกใหญ่ด้านหลัง	✓	
3	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องเพนตี้	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
5	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องเพนตี้	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
7	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องเพนตี้	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
9	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องเพนตี้	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
11	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องเพนตี้	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
12	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟ	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
13	ตึก B ชั้น 2 หน้าลิฟ	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
14	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 217	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
15	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 317	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
16	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
17	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 417	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
18	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
19	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 517	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
20	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ Fire Hydrant

ประจำเดือน... มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตึก A ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
2	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
3	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
5	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
7	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
9	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
11	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
12	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
13	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
14	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
15	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง

ประจำเดือน... มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	V 001	ถังเคมี	✓	
2	V 002	ถังเคมี	✓	
3	V 003	ถังเคมี	✓	
4	V 004	ถังเคมี	✓	
5	V 005	ถังเคมี	✓	
6	V 006	ถังเคมี	✓	
7	V 007	ถังเคมี	✓	
8	หน้าห้องประชุม	ถังเคมี	✓	
9	ห้องประชุมเล็กหลังฟร้อนท์	ถังเคมี	✓	
10	หลังห้องประชุม	ถังเคมี	✓	
11	ห้อง Gen	ถังเคมี	✓	
12	ห้องแม่บ้าน	ถังเคมี	✓	
13	ครัว	ถังเคมี	✓	
14	โถงยาน	ถังเคมี	✓	
15	ห้องคิดค้น	ถังเคมี	✓	

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน..... 2564

ลำดับที่	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	สวิทช์	แบตเตอรี่	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	2	✓	✓	✓	
2	V 001	1	✓	✓	✓	
3	V 002	1	✓	✓	✓	
4	V 003	1	✓	✓	✓	
5	V 004	1	✓	✓	✓	
6	V 005	1	✓	✓	✓	
7	V 006	1	✓	✓	✓	
8	V 007	1	✓	✓	✓	
9	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
10	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องประชุม	1	✓	✓	✓	
11	ตึก A ชั้น 1 หลังห้องประชุม	1	✓	✓	✓	
12	ตึก A ชั้น 1 ห้องประชุม	2	✓	✓	✓	
13	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	1	✓	✓	✓	
14	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
15	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	1	✓	✓	✓	
16	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
17	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	1	✓	✓	✓	
18	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
19	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	1	✓	✓	✓	
20	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
21	ครัว หน้าประตู	1	✓	✓	✓	
22	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 219	1	✓	✓	✓	
23	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 227	1	✓	✓	✓	
24	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 319	1	✓	✓	✓	
25	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	1	✓	✓	✓	
26	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 419	1	✓	✓	✓	
27	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	1	✓	✓	✓	
28	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 519	1	✓	✓	✓	
29	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	1	✓	✓	✓	
30	ห้อง MDB	1	✓	✓	✓	
31	ห้องแม่บ้าน	1	✓	✓	✓	
33	ห้อง GEN	1	✓	✓	✓	

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คไฟหนีไฟ (Exit Light)

ประจำเดือน..... 2564

ลำดับที่	สถานที่	สภาพไฟป้าย	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
2	ห้องประชุม	ทางออกใหญ่/ด้านหลัง	✓	
3	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
5	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
7	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
9	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
11	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
12	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟท์	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
13	ตึก B ชั้น 2 หน้าลิฟท์	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
14	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 217	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
15	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 317	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
16	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
17	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 417	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
18	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
19	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 517	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	
20	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	หน้าหลังขวมือซ้ายมือ	✓	

Peach Blossom

รายการตรวจเชิงอุปการะ Fire Hydrant

ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	มี/ไม่มี	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				จนด 10 ปอนด์	จนด 15 ปอนด์	
1	ตึก A ชั้น 1 หนี้อิฐ	สายน้ำดับเพลิง,ถังดับ	มี	✓	✓	
2	ตึก A ชั้น 1 หนี้อิฐ	สายน้ำดับเพลิง,ถังดับ	มี	✓	✓	
3	ตึก A ชั้น 2 หนี้อิฐ 201	สายน้ำดับเพลิง,ถังดับ	มี	✓	✓	
4	ตึก A ชั้น 2 หนี้อิฐ	สายน้ำดับเพลิง,ถังดับ	มี	✓	✓	
5	ตึก A ชั้น 3 หนี้อิฐ 301	สายน้ำดับเพลิง,ถังดับ	มี	✓	✓	
6	ตึก A ชั้น 3 หนี้อิฐ	สายน้ำดับเพลิง,ถังดับ	มี	✓	✓	
7	ตึก A ชั้น 4 หนี้อิฐ 401	สายน้ำดับเพลิง,ถังดับ	มี	✓	✓	
8	ตึก A ชั้น 4 หนี้อิฐ	สายน้ำดับเพลิง,ถังดับ	ไม่มี	✓	✓	
9	ตึก A ชั้น 5 หนี้อิฐ 501	สายน้ำดับเพลิง,ถังดับ	มี	✓	✓	
10	ตึก A ชั้น 5 หนี้อิฐ	สายน้ำดับเพลิง,ถังดับ	ไม่มี	✓	✓	
11	ตึก B ชั้น 1 หนี้อิฐ	สายน้ำดับเพลิง,ถังดับ	มี	✓	✓	
12	ตึก B ชั้น 2 หนี้อิฐ	สายน้ำดับเพลิง,ถังดับ	มี	✓	✓	
13	ตึก B ชั้น 3 หนี้อิฐ	สายน้ำดับเพลิง,ถังดับ	มี	✓	✓	
14	ตึก B ชั้น 4 หนี้อิฐ	สายน้ำดับเพลิง,ถังดับ	มี	✓	✓	
15	ตึก B ชั้น 5 หนี้อิฐ	สายน้ำดับเพลิง,ถังดับ	มี	✓	✓	

Peach Blossom

รายการตรวจเชิงดับเพลิง

ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สีผง	ถังดับ 10 ปอนด์	ถังดับ 15 ปอนด์	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
						พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	V 001	ถังดับ	✓	✓		✓		
2	V 002	ถังดับ	✓	✓		✓		
3	V 003	ถังดับ	✓	✓		✓		
4	V 004	ถังดับ	✓	✓		✓		
5	V 005	ถังดับ	✓	✓		✓		
6	V 006	ถังดับ	✓	✓		✓		
7	V 007	ถังดับ	✓	✓		✓		
8	หน้าห้องประชุม ถังที่ 1	ถังดับ	✓		✓	✓		
	หน้าห้องประชุม ถังที่ 2	ถังดับ	✓		✓	✓		
9	ห้องประชุมเล็กหลังห้องที่	ถังดับ	✓	✓		✓		
10	หน้าห้องประชุม	ถังดับ	✓		✓	✓		
11	ห้อง Gen ถังที่ 1	ถังดับ	✓	✓		✓		
	ห้อง Gen ถังที่ 2	ถังดับ	✓	✓		✓		
12	ห้องแม่บ้าน	ถังดับ	✓	✓		✓		
13	ครัว ถังที่ 1	ถังดับ	✓	✓		✓		
	ครัว ถังที่ 2	ถังดับ	✓	✓		✓		
14	โถยวน	ถังดับ	✓		✓	✓		
15	ห้องเก็บของ	ถังดับ	✓		✓	✓		

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Exit Light)

ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับที่	สถานที่	จำนวน	สภาพไฟ	ผลการใช้งาน		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	
1	ห้อง	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
2	ห้องประชุม	1	ทางออกใหญ่ด้านหลัง	✓		
3	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแผนก	2	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
5	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแผนก	2	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
7	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแผนก	2	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ		✓	ไฟไม่ติด
9	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแผนก	2	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
11	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแผนก	2	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
12	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟท์	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
13	ตึก B ชั้น 2 หน้าลิฟท์	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ		✓	ไฟไม่ติด
14	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 217	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ		✓	ไฟไม่ติด
15	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 317	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
16	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
17	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 417	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
18	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
19	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 517	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
20	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	-	-	ไม่มี

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	หลอดไฟ 2	ตัวรับ	ตัวรับ 2	แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ 2	หมายเหตุ
1	ห้อง	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	V 001	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
3	V 002	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
4	V 003	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
5	V 004	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
6	V 005	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
7	V 006	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
8	V 007	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
9	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแผนก	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
10	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องประชุม	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
11	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องประชุม	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
12	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องประชุม	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
14	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแผนก	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
15	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
16	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแผนก	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
17	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
18	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแผนก	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
19	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
20	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแผนก	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
21	ครัว หน้าประตู	1	ปกติ	-	ปกติ	-	เปลี่ยน	-	ไฟไม่ติด (เปลี่ยนหลอด)
22	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 219	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
23	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 227	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
24	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 319	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
25	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
26	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 419	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
27	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
28	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 519	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
29	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
30	ห้อง MDR	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
31	ห้องนมบ้าน	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
32	ห้องนมบ้าน	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
33	ห้อง GEN	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	หลอดไฟ2	สวิตช์	สวิตช์2	แบตเตอรี่1	แบตเตอรี่2	หมายเหตุ
1	ห้อง	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	V 001	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
3	V 002	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
4	V 003	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
5	V 004	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
6	V 005	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
7	V 006	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
8	V 007	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
9	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแผนก	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
10	ตึก A ชั้น 1 หน้าประชุม	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
11	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องประชุม	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
12	ตึก A ชั้น 1 ห้องประชุม	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
14	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแผนก	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
15	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
16	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแผนก	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
17	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
18	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแผนก	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
19	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
20	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแผนก	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
21	ครัว หน้าประชุม	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
22	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 219	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
23	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 227	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
24	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 319	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
25	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
26	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 419	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
27	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
28	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 519	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
29	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
30	ห้อง MD8	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
31	ห้องแม่บ้าน	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	
32	ห้องแม่บ้าน	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
33	ห้อง GEN	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ Fire Hydrant

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	มี/ไม่มี	ขนาด	ขนาด	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
				10 ปอนด์	15 ปอนด์	พร้อมใช้งาน	
1	ตึก A ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓	✓	✓	
2	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓	✓	✓	
3	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓	✓	✓	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓	✓	✓	
5	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓	✓	✓	
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓	✓	✓	
7	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓	✓	✓	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	ไม่มี	✓	✓	✓	
9	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓	✓	✓	
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	ไม่มี	✓	✓	✓	
11	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓	✓	✓	
12	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓	✓	✓	
13	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓	✓	✓	
14	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓	✓	✓	
15	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓	✓	✓	

Peach Blossom

รายการตรวจป้ายหนีไฟ (Exit Light)

ลำดับที่	สถานที่	จำนวน	สภาพป้ายไฟ	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ห้อง	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
2	ห้องประชุม	1	ทางออกใหญ่ด้านหลัง	✓		
3	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแผนก	2	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
5	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแผนก	2	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
7	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแผนก	2	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
9	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแผนก	2	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
11	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแผนก	2	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
12	ตึก B ชั้น 1 หน้าห้อง	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
13	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
14	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 217	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
15	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 317	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
16	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
17	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 417	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
18	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
19	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 517	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	✓		
20	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	1	หน้าห้องวางมือซ้ายมือ	-	-	ไม่มี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

Peach Blossom

รายการตรวจเครื่องดับเพลิง

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	ปีคง	ถังเขียว	ขนาด 10 ปอนด์	ขนาด 15 ปอนด์	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
							พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	V 001	ถังเคมี	✓		✓		✓		
2	V 002	ถังเคมี	✓		✓		✓		
3	V 003	ถังเคมี	✓		✓		✓		
4	V 004	ถังเคมี	✓		✓		✓		
5	V 005	ถังเคมี	✓		✓		✓		
6	V 006	ถังเคมี	✓		✓		✓		
7	V 007	ถังเคมี	✓		✓		✓		
8	หน้าห้องประชุม ถังที่ 1	ถังเคมี	✓			✓	✓		
9	หน้าห้องประชุม ถังที่ 2	ถังเคมี	✓			✓	✓		
10	ห้องประชุมเล็กหลังพรีออนท์	ถังเคมี		✓			✓		
11	หลังห้องประชุม	ถังเคมี	✓		✓		✓		
12	ห้อง Gm ถังที่ 1	ถังเคมี		✓	✓		✓		
13	ห้อง Gm ถังที่ 2	ถังเคมี		✓	✓		✓		
14	ห้องแม่บ้าน	ถังเคมี		✓	✓		✓		
15	ครัว ถังที่ 1	ถังเคมี		✓	✓		✓		
16	ครัว ถังที่ 2	ถังเคมี		✓	✓		✓		
17	บ่อน้ำ	ถังเคมี	✓			✓	✓		
18	ห้องคิดค้น	ถังเคมี	✓			✓	✓		

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	ทดสอบไป	สอบไป 2	ตัวชี้วัด	แบบทดสอบ 1	แบบทดสอบ 2	หมายเหตุ
1	พรหม	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	V 001	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
3	V 002	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
4	V 003	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
5	V 004	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
6	V 005	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
7	V 006	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
8	V 007	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
9	ดี A ชั้น 1 หน้ห้อง	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
10	ดี A ชั้น 1 หน้ประชุม	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
11	ดี A ชั้น 1 หน้ห้องประชุม	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
12	ดี A ชั้น 1 ห้องประชุม	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13	ดี A ชั้น 2 หน้ห้อง 201	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
14	ดี A ชั้น 2 หน้ห้อง	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
15	ดี A ชั้น 3 หน้ห้อง 301	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
16	ดี A ชั้น 3 หน้ห้อง	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
17	ดี A ชั้น 4 หน้ห้อง 401	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
18	ดี A ชั้น 4 หน้ห้อง	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
19	ดี A ชั้น 5 หน้ห้อง 501	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
20	ดี A ชั้น 5 หน้ห้อง	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
21	ครัว หน้ประชุม	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
22	ดี B ชั้น 2 หน้ห้อง 219	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
23	ดี B ชั้น 2 หน้ห้อง 227	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
24	ดี B ชั้น 3 หน้ห้อง 319	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
25	ดี B ชั้น 3 หน้ห้อง 327	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
26	ดี B ชั้น 4 หน้ห้อง 419	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
27	ดี B ชั้น 4 หน้ห้อง 427	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
28	ดี B ชั้น 5 หน้ห้อง 519	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
29	ดี B ชั้น 5 หน้ห้อง 527	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
30	ห้อง MDB	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
31	ห้องแม่บ้าน	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	
32	ห้องแม่บ้าน	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
33	ห้อง GEN	1	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คถังแก๊สดับเพลิง

ประจําเดือน	มิถุนายน	2568
-------------	----------	------

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สีธง	สีฉิว	ขนาด 10 ปอนด์	ขนาด 15 ปอนด์	ผลการใช้งาน	หมายเหตุ
							พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน
1	V 001	ถังเคมี	✓		✓		✓	
2	V 002	ถังเคมี	✓		✓		✓	
3	V 003	ถังเคมี	✓		✓		✓	
4	V 004	ถังเคมี	✓		✓		✓	
5	V 005	ถังเคมี	✓		✓		✓	
6	V 006	ถังเคมี	✓		✓		✓	
7	V 007	ถังเคมี	✓		✓		✓	
8	หน้าห้องประชุม ชั้นที่ 1	ถังเคมี	✓			✓	✓	
	หน้าห้องประชุม ชั้นที่ 2	ถังเคมี	✓			✓	✓	
9	ห้องประชุมเล็กติดห้องที่ 9	ถังเคมี		✓	✓		✓	
10	หน้าห้องประชุม	ถังเคมี	✓			✓	✓	
11	ห้อง Gen ชั้นที่ 1	ถังเคมี		✓	✓		✓	
	ห้อง Gen ชั้นที่ 2	ถังเคมี		✓	✓			
12	ห้องแม่บ้าน	ถังเคมี		✓	✓		✓	
13	ครัว ชั้นที่ 1	ถังเคมี		✓	✓		✓	
	ครัว ชั้นที่ 2	ถังเคมี		✓	✓			
14	โถงยาน	ถังเคมี	✓			✓	✓	
15	โถงติดลิบ	ถังเคมี	✓			✓	✓	

Peach Blossom

รายการตรวจป้ายหนีไฟ (Exit Light)

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับที่	สถานที่	จำนวน	สภาพป้ายไฟ	สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ห้องโถง	1	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
2	ห้องประชุม	1	ทางออกใหญ่ด้านหลัง	✓		
3	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแผนก	2	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	1	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
5	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแผนก	2	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		ไฟไม่ติด 1 ดวง
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	1	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
7	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแผนก	2	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	1	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
9	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแผนก	2	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	1	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
11	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแผนก	2	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
12	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟต์	1	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
13	ตึก B ชั้น 2 หน้าลิฟต์	1	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
14	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 217	1	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
15	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 317	1	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
16	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	1	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
17	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 417	1	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
18	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	1	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
19	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 517	1	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	✓		
20	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	1	หน้าห้องวางมีสื่อซ้ายมือ	-	-	ไม่มี

Peach Blossom

รายการตรวจชุดอุปกรณ์ Fire Hydrant


ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	มี/ไม่มี	ขนาด		สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
				10 ปอนด์	15 ปอนด์	พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	ตึก A ชั้น 1 หน้าลิฟต์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓		✓		
2	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓		✓		
3	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓		✓		
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓		✓		
5	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓		✓		
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓		✓		
7	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓		✓		
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	ไม่มี	-		-		
9	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓		✓		
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	ไม่มี	-		-		
11	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟต์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓		✓		
12	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓		✓		
13	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓		✓		
14	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓		✓		ไม่มีหัวตอมเพลิง
15	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้องแผนก	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	มี	✓		✓		

เอกสารแนบที่ 9

แผนอพยพอัคคีภัย/หน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนที่แสดงจุดรวมพลหนีไฟ




A แสดง แสดงถึงจุดรวมพลโรงแรม
ที่รถบลอซั่ม ชี้นำเส้นทางเดินอพยพ
หนีไฟไปยังจุดรวมพล อยู่หน้าลาน
จอดรถ

B สีส้มเงิน แสดงถึงจุดรวมพล Atpea
พร้อม Villa 21 หลัง ชี้นำเส้นทางเดิน
อพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ด้าน
อาคารทางเข้าไปยังสระว่ายน้ำ

C สีส้มแดง แสดงถึงจุดรวมพลของ
โรงแรมพีชธิลล์ A,B,C และ D
ชี้นำเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังจุด
รวมพล อยู่ตรงด้านหน้าตึก C เป็น
ลานกว้าง ๆ

แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนั้น กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานและแขกในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้



- แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบ

จำนวนพนักงาน ผู้นำทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยช่วยชีวิต, และยานพาหนะ ฯลฯ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิงดังนี้

- ผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้อำนวยการดับเพลิง

ชื่อ... [REDACTED]

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง

ชื่อ(ยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นทางการ).....

ในแผนปฏิบัติการดังกล่าว กำหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้


- หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนแขก และพนักงานว่าได้อพยพหนีไฟ ออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่
- ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำทางแก่แขก และพนักงานอพยพหนีไฟตามทางออกที่จัดไว้

Guest In House by room
number Report

[illegible]

- หรือจุดรวมพล จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยซึ่งแขก และพนักงานที่จะสามารถมารายงานตัวและทำการตรวจนับจำนวนได้ หากพบว่าแขก และพนักงานอพยพหนีไปออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงมีแขก และพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย

แผนที่แสดงจุดรวมพลอพยพหนีไฟ



- A ลิ้มแดง แสดงถึงจุดรวมพลโรงแรมพีชบลอสซั่ม ซึ่งนำเส้นทางเดินอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล อยู่หน้าลานจอดรถ
- B สีน้ำเงิน แสดงถึงจุดรวมพล Atpeach พร้อม Villa 21 หลัง ซึ่งนำเส้นทางเดินอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ด้านหน้าอาคารทางเข้าไปยังสระว่ายน้ำ
- C สีเหลือง แสดงถึงจุดรวมพลของโรงแรมพีชฮิลล์ ตึก A,B,C และ D ซึ่งนำเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล อยู่ตรงด้านหน้าตึก C เป็นลานกว้าง ๆ

หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ

- จะเข้าทำการค้นหาและทำการช่วยชีวิตแขก และพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของแขก และพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อค หมดสติหรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล

ขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อการอพยพหนีไฟ

● การประกาศแจ้งอพยพ

เจ้าหน้าที่แจ้งสัญญาณฉุกเฉิน เมื่อได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีม
ผจญเพลิงขั้นต้นว่าไม่สามารถดับเพลิงได้แล้ว ให้กด
สัญญาณไฟ SILEN (นาน 20 วินาที 2 ครั้ง โดยพัก 3 วินาที
ก่อนกดครั้งที่ 2) พร้อมกับประกาศแจ้งให้แขกผู้เข้าพักและ
พนักงานอพยพ ตามแบบรายงาน

การอพยพ

1. ผู้นำทางหนีไฟ (ที่ได้รับการแต่งตั้ง) เป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ให้
รวมกลุ่มแขกผู้เข้าพักและพนักงานในพื้นที่ตนเองเดินตามเส้นทางหนี
ไฟเมื่อได้รับสัญญาณ **Silence** และประกาศอพยพพร้อมกับนำ
แฟ้มรายชื่อแขกผู้เข้าพักและพนักงานไปยังจุดรวมพล ยืนตามกลุ่มที่
เข้าถึงพื้นที่ก่อนหลัง โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจเกิดอันตรายจากไฟ
ไหม้

2. ผู้ตรวจสอบพื้นที่ (ที่ได้รับการแต่งตั้ง) เป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ทำ
หน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ และบริเวณ เช่น ห้องน้ำ ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่า
ไม่มีแขกผู้เข้าพักและพนักงานหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
พร้อมกับตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและก๊าซว่ามีการเปิดหรือถอดปลั๊ก
เรียบร้อยแล้วหรือไม่ หลังจากเสร็จสิ้นให้ไปรวมกัน ณ จุดรวมพล

3. ที่จุดรวมพลให้ผู้นำทางหนีไฟ ทำการตรวจสอบรายชื่อแขกผู้เข้าพักและ
พนักงาน กรณีที่กลุ่มครบให้เตรียมความพร้อมในการอพยพออกนอก
โรงแรมต่อไป

4.กรณีที่ได้รับคำสั่งให้อพยพออกนอกโรงแรมให้ผู้นำทางหนีไฟ นำแขกผู้เข้าพักและพนักงาน ที่อยู่ด้านนอกสุด และต่อๆไปออกทางประตูหน้าโรงแรมไปรวมพลที่จุดรวมพล ด้านหน้าอาคารและทำการตรวจจำนวนแขก และพนักงานอีกครั้ง

การปฏิบัติตนในการอพยพหนีไฟ

- ขณะเข้าร่วมการอพยพหนีไฟซึ่งเป็นการอพยพคนจำนวนมาก ภายในช่องทางที่ถูกกำหนด คือ ช่องทางบันไดหนีไฟ จึงจำเป็นจะต้องมีข้อกำหนดให้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อส่วนรวม ซึ่งบางครั้งอาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นหรือเป็นการบิบบังคับจนเกินไป แต่ระบบการอพยพหนีไฟ จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม มิใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในภาวะการอพยพต้องเน้นหนักไปทางสั่งการมากกว่าการรับฟัง ข้อคิดเห็นรายบุคคล เพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในแผนจะไม่มีเวลาในการรับฟังความคิดเห็น หรือการปฏิบัติตนเป็นรายตัว จึงควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ ดังนี้

1. พยายามระงับสติอารมณ์ อย่าตกใจและปฏิบัติตามแผนการอพยพหนีไฟที่ได้วางไว้
2. เชื้อเพลิงคำแนะนำของอาสาสมัครและพนักงาน รปภ. ที่เกี่ยวข้องกับแผนการอพยพทุกคน
3. ขณะที่จะถูกจากโต๊ะหรือออกจากห้องทำงาน ให้เก็บทรัพย์สินเอกสารสำคัญลงดินชักและล็อกกุญแจโดยเร็ว

4. เมื่อเดินออกมาภายนอกห้องทำงานแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปในห้องทำงานอีก ไม่ว่าจะนึกถึงเรื่องสำคัญอะไรขึ้นมาได้ก็ตาม
5. ห้ามชนล้มภาระใด ๆ ทั้งสิ้นติดตัวไปในขณะอพยพ
6. การเดินอพยพใช้วิธี เดินเร็ว ห้ามวิ่ง หรือ เดินช้า

7. การเดินภายในห้องบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงแถวขึ้นบันไดละ **2** คน เพื่อป้องกันการเบียดเสียด และอาจเกิดการสะดุดหกล้มขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อกลุ่มคนอพยพภายในห้องบันไดได้ การเดินให้เดินให้เร็วอย่าวิ่ง เพราะจังหวะการก้าวบันไดของแต่ละคนไม่เท่ากัน

8. การเดินภายในห้องบันไดหนีไฟ ห้ามเดินคุยกัน ห้ามเดินล้วงกระเป๋า สายตามองขึ้นบันได มือจับราวบันได (กรณีที่ดินผืนที่มีราวบันได) อย่าส่งเสียงอะอะหรือเร่งให้คนหน้าเดินเร็วขึ้น อย่าผลัก อย่าดัน หรือแข่งกันภายในห้องบันไดหนีไฟ

9. ผู้ออกจากชั้นเป็นคนสุดท้าย (ไม่ต้องยืนรอนแนใจ) ให้ปิดประตูหนีไฟด้วย เพราะประตูหนีไฟตามชั้นต่าง ๆ จะกันควันไม่ให้เข้ามาในห้องบันไดหนีไฟ หากเปิดประตูทิ้งไว้ แรงดันอากาศที่อัดเข้ามาในห้องบันไดเพื่อไล่ควันออกจะลดลง ทำให้ควันเข้ามาในห้องบันไดหนีไฟได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อพยพภายในช่องทางบันไดล้ล้าควันและขาดอากาศหายใจ

10. เมื่ออพยพจนถึงชั้นล่างสุดแล้วให้ออกไปจากอาคารทันที

11. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด (เพราะลิฟต์จะไม่ทำงาน)

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- หลักการค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยเป็นการเข้าไปเพื่อช่วยชีวิตบุคคลที่ติดอยู่ในอาคารบ้านเรือน สิ่งปรักหักพังอันเป็นผลเนื่องมาจากอัคคีภัย การที่จะดำเนินการค้นหาผู้ประสบภัยให้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั้น ปัจจัยแรกที่ต้องทำ คือ ต้องควบคุมสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน วนวนาย

การค้นหาเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากภายนอกอาคาร ควรดำเนินการ ดังนี้

- 1 ค้นหาในระยะแรก เมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุให้ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บร้ายแรงก่อน
- 2 สำรวจโดยรอบบริเวณที่ได้รับความสะดวกโดยสอบถามบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุ จดรายละเอียดจากบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลอาคาร หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่แห่งนั้นว่าสาเหตุมาจากอะไร อันตรายที่ยังมีอยู่และมีบุคคลทั้งหมดในอาคารจำนวนเท่าใด มีผู้ติดค้างเท่าใด อยู่ส่วนไหนของอาคารรวมทั้งจุดใดเป็นจุดที่ได้รับอันตรายมากที่สุด
- 3 ตรวจสอบโดยรอบภายนอก ถ้าพบสิ่งที่จะทำให้การเกิดอันตรายต้องแก้ไขให้เรียบร้อยและประกาศให้ผู้ที่จะเข้าไปภายในหลังทราบถึงจุดอันตรายนั้น ๆ

2. การค้นหาเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยภายในอาคาร ควร ดำเนินการดังนี้

- 2.1 พิจารณาสภาพของอาคารที่ได้รับความเสียหาย ถ้าได้รับการกระเทือนจากการเข้าไปแล้วจะทำให้ทรุดพังลงมาได้หรือไม่
- 2.2 เตรียมอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ในบริเวณที่ยังมีสารพิษ คว้นไฟหรือก๊าซพิษ
- 2.3 วิธีเจาะ ฝัง พัง เพื่อเข้าไปในอาคาร ถ้าเข้าไปโดยทางปกติไม่ได้ ก็ต้องใช้กำลังเจาะเข้าไป จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงรูปร่างลักษณะของประตูหน้าต่างว่ามีรูปร่างแบบไหน หรือการทรุดพังของอาคารว่ามีส่วนใดที่ว่างที่จะทำให้คนหลบหนีรอดอยู่ส่วนไหน จะได้เจาะตรงที่นั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

3. วิธีการค้นหาภายในอาคารที่เกิดเหตุ ควรปฏิบัติ ดังนี้

- 3.1 เมื่อเดินอยู่บนบันไดหรือพื้นที่จำกัดแต่ยังมีเครื่องรองรับอยู่ให้เดินเลียบผนังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- 3.2 พยายามเข้าไปตรวจจุดที่ได้ข้อมูลจากปากคำของผู้หนีรอดมาได้ หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
- 3.3 เมื่อแน่ใจว่ามีผู้ติดอยู่ในอาคารให้ช่วยตะโกนเรียกหรือเคาะตามผนังตามท่อน้ำ เมื่อตะโกนหรือเคาะแล้วทุกคนต้องเงียบเพื่อฟังเสียงตอบ
- 3.4 เมื่อทราบว่าผู้ประสบภัยติดอยู่ควรมีการติดต่อตลอดเวลาที่ค้นหา การติดต่อจะเป็นผลให้ผู้ติดค้างอยู่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยและเป็นการทราบทิศทางของผู้ที่ติดค้างอยู่ด้วย
- 3.5 ถ้าผู้ประสบภัยหมดสติหรือจะเสียชีวิตแล้วก็ตาม เมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบหรือเสียงเคาะตอบ ถ้าสงสัยจากข่าวที่ได้รับมามีบุคคลติดอยู่แน่ ก็ต้องขุดค้นจนทั่วบริเวณ ถ้าพบผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บหรือชิ้นส่วนของผู้บาดเจ็บหรือผู้ตายต้องเอาออกมาให้หมดเพราะชิ้นส่วนของร่างกายจะทำให้ผู้ค้นหาเกิดการเข้าใจผิดว่ายังมีศพติดค้างอยู่ภายในซากปรักหักพังนั้น ทำให้เสียเวลาในการค้นหาอีก

การทำเครื่องหมายอาคารที่ตรวจค้นแล้ว

- เมื่อผู้ช่วยเหลือได้เข้าไปตรวจค้นจนทั่ว และนำผู้ประสพภัยออกมาหมดแล้ว ต้องทำเครื่องหมายหรือเขียนข้อความว่า “ตรวจแล้ว” เพราะผู้มาภายหลังจะได้ทราบไม่ต้องเสียเวลาค้นหาซ้ำอีก และในกรณีที่มีบริเวณนั้นเป็นที่ที่อันตราย ก็ต้องเขียนบอกด้วยว่า “ตรวจแล้วมีอันตราย” ไว้ด้วย ในสถานที่ที่มีอันตรายควรมีเครื่องหมายกั้นหรือห้ามมิให้เข้าไปบริเวณที่เกิดเหตุ เช่น ไข้เชือกไม้หรือสิ่งที่พอจะหาได้ปิดกั้นไว้

5. การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

- ผู้มาร่วมช่วยเหลือที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ชุดที่ช่วยเหลือเดิมควรแบ่งกำลังออกมาเพียงครึ่งหนึ่งก่อน อย่าถอนกำลังหมดเพราะการปฏิบัติการได้ปฏิบัติไปแล้ว ผู้มาใหม่จะได้มีโอกาสศึกษาหาสู่ทางปฏิบัติการ และงานที่ทำไปแล้วจะได้ดำเนินต่อไปได้ด้วยดี ในการปฏิบัติการของผู้มาร่วมช่วยเหลือควรทำตามลำดับขั้นตอนที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เพราะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีหลักฐานและข้อความที่ควรทราบ ที่ได้รับจากผู้สำรวจมาแล้วและการสำรวจเพิ่มเติมจะทำให้การค้นหารวดเร็วและถูกต้องตรงจุดที่ต้องกระทำอย่างรีบด่วนหรือตามลำดับก่อนหลัง

การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบอันตราย

- การเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อนำส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ทำการรักษาต่อเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม ซึ่งจะช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้และป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น

หลักการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

1. ควบคุมอารมณ์ไม่ให้ตื่นเต้นตกใจมาก
2. ทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกรณีที่เป็นเท่านั้น
3. ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยและมีไหวพริบ
4. ต้องทราบว่าผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บส่วนใดของร่างกาย
5. พิจารณาถึงวิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
6. จัดหาสถานที่พักรอไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อนำส่งแพทย์
7. จัดนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและรวดเร็วที่สุด

หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1. ถ้าผู้ปวยมีสติและบอกที่ใด ให้ทำการประเมินเบื้องต้นให้หยุดทันที
2. ถ้าผู้ปวยหยุดหายใจ ให้ทำการหายใจช่วย
3. ตรวจสอบว่ากระดูกหักหรือไม่ หรือสงสัยว่าจะหักก็ควรทำการหาล้างแผลให้สะอาดและห้ามขยับ
4. ในสถานที่ที่ทำการปฐมพยาบาลควรมีรถพยาบาลไปรับอย่าปล่อยให้ชะงักงัน มีแสงสว่างเพียงพอ
5. ถ้าผู้ปวยหมดสติ ทุบไหล่หรืออื่นจนกว่าจะสังเกตอาการได้ว่า ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือไม่ และไม่ควรย้ายผู้ปวยจากที่นั้นจนกว่าจะได้รับการปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
6. ผู้ปวยที่เป็นลม ร้องไห้ หรือหมดสติ คือท่าน้ำเพื่อให้ตัวอบอุ่นอยู่เสมอ
7. ผู้ปวยที่หมดสติ อย่าให้น้ำ หรือเครื่องดื่มแต่อย่างใดหากปาก เพราะเขาอาจจะไม่เคี้ยวไปในหลอดลมได้
8. ปลอบโยนคนปวยให้หายความวิตกกังวลกลัว
9. ถ้าทำการปฐมพยาบาลแล้วสิ่งทำจิตใจให้มั่นคง และบอกอื่น มีสติดี ทำการปฐมพยาบาล โดยเร็วและเชื่องช้าขึ้น ไม่ทำรุนแรงหรือถูกผู้อื่นจนเกินไป
10. ในระหว่างทำการปฐมพยาบาล ควรให้รีบพาคนไข้หรือคนไข้ส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเห็นว่าในอันตรายขึ้นหนักแล้ว และถ้ามีรถพยาบาลให้ใจ หรือรถพยาบาลไป นอกจากจะรีบปวยเพื่อหลีกเลี่ยงที่ไปยังอันตรายมากขึ้น

เอกสารแนบที่ 10

รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

รายงานการฝึกอบรม

หลักสูตร ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

Peach Blossom Resort And Pool Villa

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

โดย



SRI MUANG FIRE SAFETY CO.,LTD.

บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

บริษัท ศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

๕๗/๒ ม.๓ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

๑๑๐๐๐

โทร ๐๖๑๔๒๔๑๓๑๓ แฟกซ์ ๐๒-๔๔๗-๔๐๒๓



ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


ใบอนุญาตเลขที่ คพฝ.๐๗๑

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยาการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔





ที่ รง ๐๕๐๔/๒๕๖๐

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด


สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงฯ พร้อมรายชื่อวิทยากร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของบริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด เป็นไปตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้ต่ออายุใบอนุญาตให้ บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด เป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด กรณีพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ




กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๐๖


โทรสาร ๐ ๒๕๔๘ ๙๑๔๓

รายชื่อวิทยากรแบบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ดพฉ. ๐๗๑



ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



วันที่ 04/07/2567

หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA002-0000000624935

เลขทะเบียนที่ได้ใบอนุญาต* : ดพฟ.071

หน่วยงานจัดฝึกอบรม : บริษัทจำกัดศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้

ชื่อหลักสูตร* : ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกอบรมอพยพหนีไฟ

รายละเอียด

หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

ลำดับ	หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม
-------	------------------------------

4

ฝึกอบรม* : 15/07/2567 ถึง* : 15/07/2567 เวลาเริ่มอบรม : 09:00 น. ถึง : 12:00 น.
สถานที่อบรม

สถานที่อบรม : โรงแรม พิช มอลล์เชียงใหม่

ที่อยู่ : 23/12

อาคาร/หมู่บ้าน :

หมู่ที่ :

ขอ/ตรวจ :

ถนน : ถนน

เลือกจากจังหวัด>อำเภอ>ตำบล ตามลำดับ

จังหวัด* : เชียงใหม่

อำเภอ/เขต* : อำเภอเมืองเชียงใหม่

ตำบล/แขวง* : ตำบลพระบาท

รหัสไปรษณีย์ : 50100

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

E-mail :

แผนการผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1		วิทยากร

4

เป้าหมายที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
-------	--------------	---------

4

ผลการฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ชาย 24 คน หญิง 15 คน
ผ่านการอบรม : ชาย 24 คน หญิง 15 คน ไม่ผ่านการฝึกอบรม : ชาย 0 คน หญิง 0 คน

แบบไฟล์ :

/

แผนการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หมายเลขทะเบียน/หมายเลขวุฒิบัตร
-------	--------------	--------------------------------

1



SRI MUANG FIRE SAFETY CO.,LTD.

บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

บริษัท ศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

๕๗/๒ ม.๓ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร ๐ ๖๑๔๒๔๑๓๑๓ แฟกซ์ ๐ ๒๔๔๗ ๔๐๒๓

E-mail:srimuangfire@gmail.com

ที่ สม...../๒๕๖๗

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

เรียน Peach Blossom Resort And Pool Villa


สิ่งที่แนบมาด้วย เอกสารประกอบการรายงานผลการฝึกอบรม

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้หน่วยงานฝึกอบรม บริษัทศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน Peach Blossom Resort And Pool Villa ที่ตั้งเลขที่ ๒๙/๑๒ ถนนกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๐๐ โดยใช้ห้องประชุมและสถานที่ประกอบการเป็นสถานที่ฝึกอบรมและฝึกซ้อมในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นั้น

บัดนี้ทาง บริษัท ศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ได้ดำเนินการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรับรองการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของ Peach Blossom Resort And Pool Villa โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ รวมจำนวนทั้งหมด ๓๘ ท่าน พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมฯพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ซึ่งผลการฝึกซ้อมนั้นเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นอย่างดีและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

หมายเลขใบอนุญาต ดฟฝ.๐๗๑ หมดอายุ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างอิงหนังสือแจ้งผลการฝึกซ้อม หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA๐๐๒-๐๐๐๐๐๐๐๐๖๒๔๙๓๕

ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ รายงานการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑.ข้อมูลสถานประกอบการที่ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ Peach Blossom Resort And Pool Villa

ประเภทกิจการ โรงแรมและธุรกิจบริการ

เลขที่ ที่ตั้งเลขที่ ๒๗/๑๒ ถนนกระรน ตำบลกระรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๐๐

๒.วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง จำนวน ๓๙ คน หญิง ๑๕ คน ชาย ๒๔ คน

๔.จำนวนผู้ผ่านการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๓๙ คน หญิง ๑๕ คน ชาย ๒๔ คน

๕.ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๒ นาที ๕๐ วินาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖.ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑

๗.ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๗.๑

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง


ใบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Peach Blossom Resort and Pool Villa

อบรมหัวข้อ “การดับเพลิงและฝึกอบรมหนีไฟเบื้องต้น”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม Peach Blossom

ที่	ชื่อ - สกุล	แผนก	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1 ✓		Accounting		
2 ✓		Accounting		
3		Accounting		
4 ✓		Accounting		
5		Accounting		
6 ✓		Engineer		
7 ✓		Engineer		
8 ✓		Engineer		
9 ✓		Food and Beverage		
10 ✓		Food and Beverage		
11 ✓		Food and Beverage		
12 ✓		Front Office		
13 ✓		Front Office		
14		Front Office		
15 ✓		Front Office		
16		Front Office		
17		Housekeeping		
18 ✓		Housekeeping		
19		Housekeeping		
20		Housekeeping		




ใบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Peach Blossom Resort and Pool Villa

อบรมหัวข้อ “การดับเพลิงและฝึกอบรมหนีไฟเบื้องต้น”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม Peach Blossom

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
21		Housekeeping		
22		Human resource		
23		Human resource		
24		Human resource		
25		Main Kitchen		
26		Main Kitchen		
27		Main Kitchen		
28		Main Kitchen		
29		Main Kitchen		
30		Sale		
31		Engineer		
32		Engineer		
33		Housekeeping		
34		Housekeeping		
35		Main Kitchen		
36		Main Kitchen		
37		Accounting		
38		Gardener		
39				



แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ภักดิ์ยรรยง จำกัด (Peach Blossom)

สาขา - ประเภทกิจการ โรงแรม

ที่อยู่ เลขที่ 23/12 หมู่ที่ - ซอย - ถนน กระบี่

แขวง/ตำบล กระบี่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ 83100 โทรศัพท์

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 39 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

☐ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม 14 กรกฎาคม 2567

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 39 คน


๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ บริษัท ศรีเมืองไพร เซฟตี้ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต ดพป.0๓๑ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมมา ด้วยแล้ว



ภาพประกอบ อบรมภาคฤดู

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓


Peach Blossom Hotel



ภาพประกอบ อบรมภาคฤดูร้อน

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

Peach Blossom Hotel



ภาพประกอบ ซ่อมอพยพหนีไฟ

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

Peach Blossom Hotel



ภาพประกอบ ซ้อมอพยพหนีไฟ

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Peach Blossom Hotel

