


เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 7 คู่มือ/แผ่นพับวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว
- เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จสูบล้างถังดับเพลิง/ไขมัน
- เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการใช้ไฟฟ้า/ใบเสร็จไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 11 รายงานการใช้น้ำ/ใบเสร็จน้ำ
- เอกสารแนบที่ 12 คู่มือการอนุรักษ์พลังงาน
- เอกสารแนบที่ 13 ใบเสร็จการบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบที่ 14 รายงานการฉีดพ่นแมลง
- เอกสารแนบที่ 15 รายงานการซ่อมอพยพหนีไฟ
- เอกสารแนบที่ 16 รายงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ



เอกสารแนบที่ 1
เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน
/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ





ที่ อภ ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ด้อยอายุหนังสือรับทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ พลัส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียนด้อยอายุเปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบทนายหนังสือด้อยอายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ พลัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ พลัส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๖๐ สิ้นวันที่ถึงเลขที่ ๕๘/๔๗๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ่ม อำเภอกะรุ
จังหวัดอุบลราชธานี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม บัณ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ พลัส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีข้อประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุโข

๒) นางสาวเสาวณี พรสุริย์

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายจิระศักดิ์ นิตนัน

๒) นางสาวภาณุภา รักดีสุวรรณ

๓) นางสาววันวิสา เบลีย์

๔) นางสาววรรณพร ชื่นแก้ว

๕) นายสมิทธิ์พงศ์ พงษ์สิริเดช

ค. ขอบข่ายความสามารถที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้วิเคราะห์ให้น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะมีผลอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดอายุหรือเอกสารประกอบคำขอต่อ
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code หายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางจินดา เศรษฐินันท์
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังสุขภาพ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังสุขภาพ
มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๕๐๖๕๓, ๐ ๒๖๒๔๔ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ srgw@dhv.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวหน้า วิถีชีวิตไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับด้อยอายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ พลัส จำกัด
เลขทะเบียน ๖-๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔ รายการ
มีผล จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายแสรกร์ ศรีสงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้



แบบ กพร./ผอ.๖
Form NSC/TSI.2

ใบรับรองที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE Taurus Co., Ltd.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๙/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๓๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๕๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้นำรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date - 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ มียานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฎิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by (นางเอกนิติ มียานนท์)
The Industrial Standard Institute (TISI)
Date: 2023-03-03 19:25:16 S9:46:70

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371
BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste
water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of
requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional
on maintaining the required performance standards throughout the certified
period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer



8289



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ทดสอบ 0590

(Testing 0590)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February B.E. 2566 (2023))

ถาวร

(Permanent)

นอกสถานที่

(Site)

ชั่วคราว

(Temporary)

เคลื่อนที่

(Mobile)

หลายสถานที่

(Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

เคลื่อนที่

(Mobile)

หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, and part 4500-H⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 L - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 2nd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 1/2

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February B.E. 2566 (2023))

ถาวร

(Permanent)

นอกสถานที่

(Site)

ชั่วคราว

(Temporary)

เคลื่อนที่

(Mobile)

หลายสถานที่

(Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

เคลื่อนที่

(Mobile)

หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (ตอ) (water) (cont.) 3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L - Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl⁻ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-N_{org} B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 2/2



เอกสารแนบที่ 2
มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด



ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมกระแสน้ำที่จากอาคารบางประเภทและบางชนิด พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมกระแสน้ำที่ทั้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมกระแสน้ำที่จากอาคารบางประเภทและบางชนิด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิถุนานะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีกระแสน้ำไหลเดียวหรือมีหลายท่อที่ใช้เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม “น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ซึ่งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

- (๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
- (๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบอาชีพเพื่อสุขภาพ
- (๖) ที่พักอาศัยสำหรับผู้จ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

- (๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

- (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
- (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
- อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีความพิการ	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับผู้จ้าง ประเภทกิจการก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ	-	ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชนและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน				
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.	
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	-
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย และอาคารสถานพยาบาล	-
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐		
	สำหรับอาคารสถานพยาบาล	สำหรับอาคารสถานพยาบาล		
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทิตเนียม (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอพทีเอ็นด้วย ๑๐๐ มิลลิิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอพทีเอ็นด้วย ๑๐๐ มิลลิิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอพทีเอ็นด้วย ๑๐๐ มิลลิิตร)	-
๙. แบคทีเรียจุลินทรีย์โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอพทีเอ็นด้วย ๑๐๐ มิลลิิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอพทีเอ็นด้วย ๑๐๐ มิลลิิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอพทีเอ็นด้วย ๑๐๐ มิลลิิตร)	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

- ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานความถูกต้องของยาน้ำทั้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้
- ๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย
- ๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบับด้วยอ่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ นาทีติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเอนเมบร .อิกเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคอลโพรบ (Optical Probe)
- ๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง
- ๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยด้วยอ่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๔๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
- ๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)
- ๖.๖ ทิคเดเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาทัล (Kjeldahl)
- ๖.๗ นัวมีนและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน
- ๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดยกเว้นแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเทิล ทิวป์ เฟร์เมนเทชัน เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)
- ๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีอิเล็กโทรด (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)
- ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๕ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานความคุ้มครองระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้
- ๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่น ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีที่มีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด
- ๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบบังจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส 1009.5/ 9813

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ขอบฟ้าวิวัฒน์ 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ อาเซียน จีดี

เรียน นายกฤษณ์นครทาดใหญ่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/7000
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาเซียน จีดี ของบริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด ที่เคยยื่นขอปฏิบัติอย่าง
จริงจัง
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผล
การพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 52/2554 เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาเซียน จีดี ของบริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชั้น และชั้น B1 และ B2 จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด
618 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 249 ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมบริษัท
โปร เอ็น โพลีโบลีย์ จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม
ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาฯ

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 68/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จีดี ของ
บริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด โดยให้บริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มต้นดำเนินการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณี จีซีขอให้
เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายรังสรรค์ บุญประคับ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2265 6624
โทรสาร 0 2265 6616

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และการประกอบชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 68/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จิตี ของ บริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด โดยให้บริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มต้นดำเนินการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณี จิตีขอให้เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

ที่ พส 1009.5/ 9813

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ขอยื่นอุทธรณ์มา 7

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จิตี

เรียน นายเกษมศานต์ ศรีนครบาลใหญ่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส 1009.5/7000

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาเซียน จิตี ของบริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด ที่เคยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และการประกอบชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 52/2554 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จิตี ของบริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชั้น และชั้น B1 และ B2 จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 618 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 249 ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท ไบรอัน เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด ได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา

สำนักงาน...

ผู้ตรวจ
ผู้แทน
ผู้รับ
ผู้รับ
ผู้รับ



ที่ พส 1009.5/ 9812

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ขอยทุลรัตนนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จีดี

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส 1009.5/6999 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554
2. หนังสือบริษัท ไบร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ที่ BN/จกบ/53005.SPC/11/290 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดการที่ดิน และบริการชุมชน
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดการที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดการที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 52/2554 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จีดี ของบริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด ดังอยู่ ที่ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชั้น และชั้น B1 และ B2 จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 618 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 249 ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท ไบร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา ความละเอียดแล้ว

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดการที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 68/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จีดี ของบริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด โดยให้บริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มต้นโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำทมนหนังสือแจ้งบริษัท ไบร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการฯ ผู้บริหารการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2265 6624
โทรสาร 0 2265 6616

ที่ พส 1009.5/ 9812

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จิตี

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท หาดใหญ่ครีนิตี้ จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส 1009.5/6999 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554

2. หนังสือบริษัท ไบร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ที่ ENV/คป.บ/53005.SPC/11/290 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปผลการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาเซียน จิตี ของบริษัท หาดใหญ่ครีนิตี้ จำกัด ที่อาศัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดการที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 52/2554 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จิตี ของบริษัท หาดใหญ่ครีนิตี้ จำกัด ดังอยู่ ที่ตั้งอยู่เลขที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอาคารชุดทึบยูนิตสูง 23 ชั้น และชั้น B1 และ B2 จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 618 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 249 ห้อง โดยให้ 7 หน่วยงานและยึดให้คร่าวแผนภูมิ ต่อมาบริษัท ไบร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงาน ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงาน และยึดแจ้งแล้ว

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 68/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จิตี ของบริษัท หาดใหญ่ครีนิตี้ จำกัด โดยให้บริษัท หาดใหญ่ครีนิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มต้นดำเนินการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไบร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกันต์ บุญประคับ)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

Dr. A. Inthapong
(นายดำรงดี หรือโพธิ์ทอง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ผู้ตรวจราชการ
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย



ที่ พท 1009.5/ 9811

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จิต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พท 1009.5/7002

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาเซียน จิต ของบริษัท หาดใหญ่ครีนิตี้ จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตาม
ตราสาร
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การก่อสร้างที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การก่อสร้างที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 52/2554 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จิต ของบริษัท หาดใหญ่ครีนิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชั้น และชั้น B1 และ B2 จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 618 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 249 ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท ไบร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท หาดใหญ่ครีนิตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การก่อสร้างที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 68/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จิต ของบริษัท หาดใหญ่ครีนิตี้ จำกัด โดยให้บริษัท หาดใหญ่ครีนิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณี ซึ่งขอให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 50 พรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายต้นตอ บุญประกอบ
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี)

อธิการบดีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 68/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จิต ของ บริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด โดยให้บริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มต้นโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณี จึงขอให้จังหวัดสงขลา ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประทีป)
รองอธิการบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์
ลงชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ และลงนามในนามอธิการบดี

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

สำนักงาน...

ผู้ตรวจ
ผู้แทน
ผู้พิมพ์
ผู้วาง
ผู้พิมพ์

ที่ พส 1009.5/ 9811

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ขอยพิพาทพัฒนา 7

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จิต

เรียน ผู้ว่าการฯ จังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส 1009.5/7002

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาเซียน จิต ของบริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด ที่เคยยื่นปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 52/2554 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน จิต ของบริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด ดังอยู่ที่แนบมาด้วยฉบับนี้ ด้านสภาพใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชั้น และชั้น B1 และ B2 จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 618 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 249 ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท หาดใหญ่ครีนทร์ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการอาเซียน จิตี
ของบริษัท หาดใหญ่อินทรีย์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาเซียน จิตี ของบริษัท หาดใหญ่อินทรีย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย จำนวนห้องชุดเพื่อการพักอาศัย 618 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ 269 ห้อง จัดทำรายงาน โดยบริษัท ไบร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาเซียน จิตี ของบริษัท หาดใหญ่อินทรีย์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ไบรเอทีที่ได้โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนดังกล่าว และเสนอแก้ไขที่กหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกันให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. เมื่อเจ้าพนักงานโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าพนักงานต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าพนักงานมีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าพนักงานโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการหรือการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว



ตารางที่ 4

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาเซียน ชีวชี ของบริษัท หาคีไฮเน่คอินทร์ จำกัด ในระยะเวลาดำเนินการ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ	ตัวชี้วัดการติดตาม	เทคนิคการตรวจวัด/วิธีการตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	ระบบจ่ายน้ำประปา	ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
2. การไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบไฟฟ้าโครงการ	ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าโครงการ	อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
3. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ปริมาณมูลฝอยและสภาพห้องพักมูลฝอย	ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้อยู่ในลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
4. การบำบัดน้ำเสีย	- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (SS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มีการตรวจวัดจำนวน 3 จุด - จุดรวบรวมน้ำเสียของอาคาร - จุดระบายน้ำออกจากระบบ - บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกท่อสาธารณะของอาคาร	เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ	ตัวชี้วัดการติดตาม	เทคนิคการตรวจวัด/วิธีการตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่บ่อตกไขมันถ้ามีปริมาณมากให้คัดออก และประสานงานให้เทศบาลฯ เก็บขนต่อไป ตรวจสอบซีเมนต์กับตะกอน ถ้าตะกอนใกล้เต็มต้องรีบขุดออก	บ่อตกไขมัน ดังเก็บตะกอน	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	ร่องน้ำหรือระแนงระบายของท่อระบายน้ำ	ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อระบายน้ำ	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประมาณ 2 ครั้ง/ปี - อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
7. อุทกวิทยา	พื้นที่สีเขียวของโครงการ		อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ: วิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจวัดเป็นไปตาม Standard Method



เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2





บริษัท ปีด เนาเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 69256 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 35120 โทร : 076 623955, 082 059 2639, 082 059 4858 โทรสาร : 076 619965
Address : 69256 Village No.4 Tala Sub-district, Wang District, Phnom, 35120 Tel: 076 623955, 082 059 2639, 082 059 4858 Fax: 076 619965
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้จ้าง (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท เนาเจอร์ ทอรัส จำกัด (มหาชน)
: 1458 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 90110
โทร (Tel) : 081-2643363 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: หนองน้ำคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 90110
: 20/10/25
: 20/10/25
: 22-26/10/25
: 28/10/25

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
มาตรฐาน (Standard)

: ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen)
: mg/L
: 20/10/25
: 22-26/10/25
: 28/10/25

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

: 2.0-8.0

ค่าจริง (Actual Value)

: 7.8

ค่าเฉลี่ย (Average Value)

: 7.4

ค่าต่ำสุด (Minimum Value)

: 7.0

ค่าสูงสุด (Maximum Value)

: 7.8

ค่าเฉลี่ย (Average Value)

: 7.4

ค่าจริง (Actual Value)

: 7.8

ค่าเฉลี่ย (Average Value)

: 7.4

ค่าต่ำสุด (Minimum Value)

: 7.0

ค่าสูงสุด (Maximum Value)

: 7.8

ค่าเฉลี่ย (Average Value)

: 7.4

ค่าจริง (Actual Value)

: 7.8

ค่าเฉลี่ย (Average Value)

: 7.4

ค่าต่ำสุด (Minimum Value)

: 7.0

ค่าสูงสุด (Maximum Value)

: 7.8

ค่าเฉลี่ย (Average Value)

: 7.4

ค่าจริง (Actual Value)

: 7.8



บริษัท ปีด เนาเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 69256 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 35120 โทร : 076 623955, 082 059 2639, 082 059 4858 โทรสาร : 076 619965
Address : 69256 Village No.4 Tala Sub-district, Wang District, Phnom, 35120 Tel: 076 623955, 082 059 2639, 082 059 4858 Fax: 076 619965
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้จ้าง (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท เนาเจอร์ ทอรัส จำกัด (มหาชน)
: 1458 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 90110
โทร (Tel) : 081-2643363 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: หนองน้ำคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 90110
: 20/10/25
: 20/10/25
: 22-26/10/25
: 28/10/25

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
มาตรฐาน (Standard)

: ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen)
: mg/L
: 20/10/25
: 22-26/10/25
: 28/10/25

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

: 2.0-8.0

ค่าจริง (Actual Value)

: 7.8

ค่าเฉลี่ย (Average Value)

: 7.4

ค่าต่ำสุด (Minimum Value)

: 7.0

ค่าสูงสุด (Maximum Value)

: 7.8

ค่าเฉลี่ย (Average Value)

: 7.4

ค่าจริง (Actual Value)

: 7.8

ค่าเฉลี่ย (Average Value)

: 7.4

ค่าต่ำสุด (Minimum Value)

: 7.0

ค่าสูงสุด (Maximum Value)

: 7.8

ค่าเฉลี่ย (Average Value)

: 7.4

ค่าจริง (Actual Value)

: 7.8

ค่าเฉลี่ย (Average Value)

: 7.4

ค่าต่ำสุด (Minimum Value)

: 7.0

ค่าสูงสุด (Maximum Value)

: 7.8

ค่าเฉลี่ย (Average Value)

: 7.4

ค่าจริง (Actual Value)

: 7.8



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 30355 หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดบึงกาฬ 63120 โทร : 076 623959, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619028
Address: 30355 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Phumet, 63120 Tel: 076 623959, 062 059 4888 Fax: 076 619028
Email: bknature@bknature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-00968

ส่งผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ บ้านดง หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดบึงกาฬ
: 468 ถนนสายเกษตรวิสาหกิจ บ้านดง หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดบึงกาฬ 63120
โทร (Tel.) : 061-2543563 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: บ้านดง หมู่ 4 ตำบลบ้านดง 468 ถนนสายเกษตรวิสาหกิจ บ้านดง หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดบึงกาฬ 63120
: 20/12/25
: 20/12/25
: 23-24/12/25
: 28/12/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดแลกติก (Lactic Acid)	g/L	2012022	0.02	0.05
โปรตีน (Protein)	g/100g	2012022	10.27	10.00
ไขมัน (Fat)	g/100g	2012022	1.00	1.00
ความชื้น (Moisture)	%	2012022	88.00	88.00
ค่าความเป็นกรด (pH)		2012022	6.50	6.50

หมายเหตุ (Remarks)
: ผลการทดสอบ (Testing Result) : ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Pass Standard)
: ผลการทดสอบ (Testing Result) : ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Pass Standard)

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่ามาตรฐาน (Standard Value) : 0.05 g/L, 10.00 g/100g, 1.00 g/100g, 88.00 %, 6.50
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบ (Testing Result) : ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Pass Standard)
(5) ค่าการไม่ผ่านการทดสอบ (Non-compliance Value) : 0.05 g/L, 10.00 g/100g, 1.00 g/100g, 88.00 %, 6.50
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบ (Testing Result) : ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Pass Standard)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
E-mail: bknature@bknature.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 30355 หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดบึงกาฬ 63120 โทร : 076 623959, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619028
Address: 30355 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Phumet, 63120 Tel: 076 623959, 062 059 4888 Fax: 076 619028
Email: bknature@bknature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-00968

ส่งผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ บ้านดง หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดบึงกาฬ
: 468 ถนนสายเกษตรวิสาหกิจ บ้านดง หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดบึงกาฬ 63120
โทร (Tel.) : 061-2543563 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: บ้านดง หมู่ 4 ตำบลบ้านดง 468 ถนนสายเกษตรวิสาหกิจ บ้านดง หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดบึงกาฬ 63120
: 20/12/25
: 20/12/25
: 23-24/12/25
: 28/12/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดแลกติก (Lactic Acid)	g/L	2012022	0.02	0.05
โปรตีน (Protein)	g/100g	2012022	10.27	10.00
ไขมัน (Fat)	g/100g	2012022	1.00	1.00
ความชื้น (Moisture)	%	2012022	88.00	88.00
ค่าความเป็นกรด (pH)		2012022	6.50	6.50

หมายเหตุ (Remarks)
: ผลการทดสอบ (Testing Result) : ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Pass Standard)
: ผลการทดสอบ (Testing Result) : ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Pass Standard)

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่ามาตรฐาน (Standard Value) : 0.05 g/L, 10.00 g/100g, 1.00 g/100g, 88.00 %, 6.50
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบ (Testing Result) : ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Pass Standard)
(5) ค่าการไม่ผ่านการทดสอบ (Non-compliance Value) : 0.05 g/L, 10.00 g/100g, 1.00 g/100g, 88.00 %, 6.50
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบ (Testing Result) : ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Pass Standard)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
E-mail: bknature@bknature.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90350 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง ต.บ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 81200 โทร: 078 623555, 082 059 2888, 082 059 4888 โทรสาร: 078 619655
Address: 90350 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Buriram, 81200 Tel: 078 623555, 082 059 2888, 082 059 4888 Fax: 078 619655
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bknature@gmail.com



Analysis Report

วันที่ (Page) : 1 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-20208
ขอเป็นที่ยอมรับในการวิเคราะห์ (Accepted for Analysis)
ผู้รับวิเคราะห์ (Customer)
ชื่อ (Name)
ที่อยู่ (Address)
โทรศัพท์ (Phone)
โทร (Tel) : 081-2543553 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Sample Name)
ปริมาณตัวอย่าง (Sample Quantity)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
ผู้วิเคราะห์ (Analyst)

วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Result)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90350 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง ต.บ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 81200 โทร: 078 623555, 082 059 2888, 082 059 4888 โทรสาร: 078 619655
Address: 90350 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Buriram, 81200 Tel: 078 623555, 082 059 2888, 082 059 4888 Fax: 078 619655
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

วันที่ (Page) : 2 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-20208
ขอเป็นที่ยอมรับในการวิเคราะห์ (Accepted for Analysis)
ผู้รับวิเคราะห์ (Customer)
ชื่อ (Name)
ที่อยู่ (Address)
โทรศัพท์ (Phone)
โทร (Tel) : 081-2543553 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Sample Name)
ปริมาณตัวอย่าง (Sample Quantity)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
ผู้วิเคราะห์ (Analyst)

วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Result)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)

ค่าเฉลี่ย (Average)
ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้ง : 39606 หมู่ที่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 83120 โทร: 076 623295, 062 099 2806, 062 099 4833 โทรสาร: 076 610605
Address: 39606 Village No.4 Kanto Sub-district, Kanto District, Phulak, 83120 Tel: 076 623295, 062 099 2806, 062 099 4833 Fax: 076 610605
Email: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัท อีซี ไบโพร จำกัด (ลูกค้า)
: 1465 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลนาเกลือ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร (Tel) : 061-2543265 โทรสาร (Fax) : -

หน้า Report : 3 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-202008
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ (วันที่ 1-250)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ออกรายงาน (Result Date)
: ต.นาเกลือ อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 83120
: 08/02/2025
: 08/02/2025
: 08-16/02/2025
: 17/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	%	วิธีไทเทรต (Titration Method)	0.02	0.05
ค่าความเป็นกรด (pH)	pH	วิธีไทเทรต (Titration Method)	6.5	5.0-8.0
โปรตีน (Protein)	mg/L	วิธีไทเทรต (Titration Method)	72.0	80
ไขมันทั้งหมด (Total Fat)	mg/L	วิธีไทเทรต (Titration Method)	21.0	30
ไขมันอิสระ (Free Fat)	mg/L	วิธีไทเทรต (Titration Method)	31.0	40.00
ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)	mg/L	วิธีไทเทรต (Titration Method)	42.9	55
ไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fat)	mg/L	วิธีไทเทรต (Titration Method)	0.6	4.0
ไขมันทรานส์ (Trans Fat)	mg/L	วิธีไทเทรต (Titration Method)	25.7	20

หมายเหตุ: (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค และการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2557

This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.

"PROF" Principle Reproducibility On standard fluid service

การวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน (Standard Method) ให้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้

P.76-011 V2, 14/04/2016



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้ง : 39606 หมู่ที่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 83120 โทร: 076 623295, 062 099 2806, 062 099 4833 โทรสาร: 076 610605
Address: 39606 Village No.4 Kanto Sub-district, Kanto District, Phulak, 83120 Tel: 076 623295, 062 099 2806, 062 099 4833 Fax: 076 610605
Email: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัท อีซี ไบโพร จำกัด (ลูกค้า)
: 1465 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลนาเกลือ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร (Tel) : 061-2543265 โทรสาร (Fax) : -

หน้า Report : 4 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-202008

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ออกรายงาน (Result Date)
: ต.นาเกลือ อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 83120
: 08/02/2025
: 08/02/2025
: 08-16/02/2025
: 17/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	%	วิธีไทเทรต (Titration Method)	0.02	0.05
ค่าความเป็นกรด (pH)	pH	วิธีไทเทรต (Titration Method)	6.5	5.0-8.0
โปรตีน (Protein)	mg/L	วิธีไทเทรต (Titration Method)	72.0	80
ไขมันทั้งหมด (Total Fat)	mg/L	วิธีไทเทรต (Titration Method)	21.0	30
ไขมันอิสระ (Free Fat)	mg/L	วิธีไทเทรต (Titration Method)	31.0	40.00
ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)	mg/L	วิธีไทเทรต (Titration Method)	42.9	55
ไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fat)	mg/L	วิธีไทเทรต (Titration Method)	0.6	4.0
ไขมันทรานส์ (Trans Fat)	mg/L	วิธีไทเทรต (Titration Method)	25.7	20

หมายเหตุ: (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค และการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2557

This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.

"PROF" Principle Reproducibility On standard fluid service

การวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน (Standard Method) ให้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้

P.76-011 V2, 14/04/2016



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50350 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623695, 062 059 2684, 062 059 4684 โทรสาร: 076 618065
Address: 50350 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukhet, 83120 Tel: 076 623695, 062 059 2684, 062 059 4684 Fax: 076 618065
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัท นเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address): 50350 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623695, 062 059 2684, 062 059 4684 โทรสาร: 076 618065

หน้า (Page): 2 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-22058

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): บริษัท นเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้า) จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 05/02/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 08/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 23-24/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 17/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
จำนวนจุลินทรีย์ (Analysis No.)			25020310	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำหมัก	น้ำหมัก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำหมัก	น้ำหมัก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.40 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ปกติ	
โคโรนาไทเทรต Total Cell Count	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	<2.0	<10.0
โคโรนาไทเทรต (Total Cell Count)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	<2.0	ไม่มี

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) ตามข้อกำหนดการทดสอบของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- (3) Not ISI Accredited
- (4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบโดย (Analyzed by Subcontractor)
- (5) การดำเนินการทดสอบ
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะภายในเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะภายในเท่านั้น

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

การทดสอบซ้ำตามมาตรฐานการทดสอบ

P.9-7.8-011 V2, 1 April 2025



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50350 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623695, 062 059 2684, 062 059 4684 โทรสาร: 076 618065
Address: 50350 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukhet, 83120 Tel: 076 623695, 062 059 2684, 062 059 4684 Fax: 076 618065
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัท นเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address): 50350 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623695, 062 059 2684, 062 059 4684 โทรสาร: 076 618065

หน้า (Page): 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-22058

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): บริษัท นเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้า) จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 05/02/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 08/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 23-24/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 17/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
จำนวนจุลินทรีย์ (Analysis No.)			25020310	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำหมัก	น้ำหมัก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำหมัก	น้ำหมัก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.40 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ปกติ	
โคโรนาไทเทรต Total Cell Count	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	<2.0	<10.0
โคโรนาไทเทรต (Total Cell Count)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	<2.0	ไม่มี

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) ตามข้อกำหนดการทดสอบของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- (3) Not ISI Accredited
- (4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบโดย (Analyzed by Subcontractor)
- (5) การดำเนินการทดสอบ
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะภายในเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะภายในเท่านั้น

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

การทดสอบซ้ำตามมาตรฐานการทดสอบ

P.9-7.8-011 V2, 1 April 2025



บริษัท บีเค เพเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ที่ : 69366 หมู่ที่ 4 ตำบลนาขัว อำเภอตากแก้ว จังหวัดน่าน 55120 โทร : 076 423932, 082 299 3858, 082 299 4888 โทรสาร : 076 8118065

Address: 60/200 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623555, 062 063 2888, 012 050 4888 Fax: 076 619565

หน้า (Page) : 10/6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : ๙๙-๔23456
ทะเบียนกลางปฏิบัติการตำรวจพิเศษ : เพชรบุรี ๙-๒๙๐

[illegible]

๒๕๕๒
 ๒๕๕๓
 ๒๕๕๔
 ๒๕๕๕
 ๒๕๕๖
 ๒๕๕๗
 ๒๕๕๘
 ๒๕๕๙
 ๒๕๖๐
 ๒๕๖๑
 ๒๕๖๒
 ๒๕๖๓
 ๒๕๖๔
 ๒๕๖๕
 ๒๕๖๖
 ๒๕๖๗
 ๒๕๖๘
 ๒๕๖๙
 ๒๕๗๐
 ๒๕๗๑
 ๒๕๗๒
 ๒๕๗๓
 ๒๕๗๔
 ๒๕๗๕
 ๒๕๗๖
 ๒๕๗๗
 ๒๕๗๘
 ๒๕๗๙
 ๒๕๘๐
 ๒๕๘๑
 ๒๕๘๒
 ๒๕๘๓
 ๒๕๘๔
 ๒๕๘๕
 ๒๕๘๖
 ๒๕๘๗
 ๒๕๘๘
 ๒๕๘๙
 ๒๕๙๐
 ๒๕๙๑
 ๒๕๙๒
 ๒๕๙๓
 ๒๕๙๔
 ๒๕๙๕
 ๒๕๙๖
 ๒๕๙๗
 ๒๕๙๘
 ๒๕๙๙
 ๒๖๐๐

Analysis Report

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
ผลิตภัณฑ์ (Product No.)			25031147	
ชื่อสินค้า (Sample Name)			สูตรยาต้านมะเร็ง	
รายละเอียดสินค้า (Sample Description)			10.25 ม.	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.25 ม.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ผลวิเคราะห์	
อุณหภูมิ (Temp): at 25 °C	-	Electrometric Method part 4350-17 °C	8.8	7.2
หน่วย (Unit)	mg/L	Aside Modification part 4350-0 °C 5-Boys 800 Test part 23108	430 m	58.0 ⁽¹⁾
ผลการวิเคราะห์ (Result)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 25430	264	20.2
ผลการวิเคราะห์ (Result)	mg/L	Dried at 180 °C part 25400	424	32.2
ผลการวิเคราะห์ (Result)	mg/L	Ascorbic Acid part 4350-17 °C	50.6	30.5
ผลการวิเคราะห์ (Result)	mg/L	Isobutyl Alcohol part 4350-17 °C	1.3	0.37
ผลการวิเคราะห์ (Result)	mg/L	Paracetamol part 50226	32.0	11.5

[11] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่อง กำหนดการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร พ.ศ. 2557

ประเภทใบราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 2337 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

Principle Reproducibility On standard First service

F. O. 78-001 22 : ARDEN 2008



บริษัท บีเค เมาเจอร์ พอร์ส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 5956 หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอเมืองสุรินทร์ 33120 โทร : 076-823955, 062-050 2883, 062-059 4888 โทรสาร : 076 809335

Address: 59766 Village No 4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuked, 85320 Tel: 076 623955, 082 032 2888, 068 059 4938 Fax: 076 619205

หน้า (Page) : 2 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-423/05

ข้อมูลพื้นฐาน (Background)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ (Project Overview)

วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives)

ขอบเขตของโครงการ (Project Scope)

ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders)

ทรัพยากร (Resources)

ความเสี่ยง (Risks)

การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

สรุป (Conclusion)

99 (Tel.: 061-2643368)
 Ingers (Fox)

การสุ่มตัวอย่าง (Sampling Size): จำนวนหน่วยตัวอย่างที่เลือกมาเพื่อใช้ในการศึกษา ซึ่งขึ้นอยู่กับความแม่นยำที่ต้องการและขนาดของประชากร

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
: 10/02/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
= 19/3/2025

วันที่ออกใบ (Billing Date)

Test/Exam/Score (Result Date)	Score
1403/2025	

Analysis Report

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการ (Method of Analysis) ¹⁸	ผลการวิเคราะห์ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
อุณหภูมิแห้ง (Analysis No.)			25031147	
น้ำหนักตัวอย่าง (Sample Weight)			25031146	
ระยะเวลาการสุญญากาศ (Sample Description)			สุญญากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง	
เวลาที่ใช้ในการสุญญากาศ (Evacuation Time)			10.30 น.	
เงื่อนไขการสุญญากาศ (Sample Condition)			สุญญากาศดีเยี่ยม	

การรวมตัวกันของอนุกรม (Settable Series) ม.ล.อ. 15/3
 Gravimetric part 2507 ม.ล.อ.

Journal of Management Inquiry 22(1) 3-17
© The Author(s) 2013
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492613500000
<http://jmi.sagepub.com>

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระดมทุนเพื่อการสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๗

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

33 Not TISI Accredited

4. ทดสอบโดยต้องปฏิบัติตามการทดสอบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)

5] คำขวัญแม่แก้วในภววิถ

(6) Not Department of Industrial Works Accidents

หน้า ๑๖๒ | เล่มที่ ๓๕ | ปีที่ ๓๐ | เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗



บริษัท ปัตนาเนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 69336 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 623956, 062 059 2858, 062 059 4868 โทรสาร : 076 619605
Address: 69336 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Burmah, 83120 Tel: 076 623956, 062 059 2858, 062 059 4868 Fax: 076 619605
E-mail: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้รับบริการ (Customer):
ที่อยู่ (Address):

บริษัท ปัตนาเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 1405 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 30110
โทร (Tel.): 061-2543363 โทรสาร (Fax): -

หน้า (Page): 3 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-42306

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source):	บ้านเลขที่ 1405 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 80110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date):	10/03/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date):	10/03/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date):	25-04/2025
วันที่รายงานผล (Result Date):	19/03/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ค่าความเป็นกรด (Acidity No.)			25031149	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำส้มสายชู	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำส้มสายชู	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.01 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ปกติ	
ค่าความเป็นกรด (Total Acidity) (34)	APN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<10.0
ค่าความเป็นกรด (Total Acidity) (35)	APN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่มี

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
 - (2) ค่ามาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 - (3) Not TSI Accredited
 - (4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรอง (Analyzed by Subcontractor)
 - (5) ค่ามาตรฐานตามข้อกำหนด
 - (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- <2.0 หมายถึง NOT Detected

1. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเฉพาะที่แสดงเฉพาะที่เก็บตัวอย่างและไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในที่อื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROR Principle Reproducibility On standard First service
061-2543363 โทรสาร : 061-2543363 E-mail: bk@bktaurus.com



บริษัท ปัตนาเนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 69336 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 623956, 062 059 2858, 062 059 4868 โทรสาร : 076 619605
Address: 69336 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Burmah, 83120 Tel: 076 623956, 062 059 2858, 062 059 4868 Fax: 076 619605
E-mail: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้รับบริการ (Customer):
ที่อยู่ (Address):

บริษัท ปัตนาเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 1405 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 30110
โทร (Tel.): 061-2543363 โทรสาร (Fax): -

หน้า (Page): 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-42306

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source):	บ้านเลขที่ 1405 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 80110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date):	10/03/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date):	10/03/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date):	25/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date):	19/03/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ค่าความเป็นกรด (Acidity No.)			25031150	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำส้มสายชู	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำส้มสายชู	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.01 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ปกติ	
ค่าความเป็นกรด (Total Acidity) (34)	mg/L	Dried at 100 °C, part 2540C	120	

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
 - (2) -
 - (3) Not TSI Accredited
 - (4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรอง (Analyzed by Subcontractor)
 - (5) ค่ามาตรฐานตามข้อกำหนด
 - (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- **Certification ISO 9001:2015 - TDS

1. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเฉพาะที่แสดงเฉพาะที่เก็บตัวอย่างและไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในที่อื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROR Principle Reproducibility On standard First service
061-2543363 โทรสาร : 061-2543363 E-mail: bk@bktaurus.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งอยู่ : 59/236 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร. 076 633955, 062 059 2845, 062 059 4855 โทรสาร: 076 619995
Address: 59/236 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Buriram, 83120 Tel. 076 633955, 062 059 2845, 062 059 4855 Fax: 076 619995
อีเมล: buriram@bk-nature.com

Analysis Report

ผู้ส่งมอบ (Customer): บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): 1465 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel): 062-2543563 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 23/04/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 23/04/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 23/04/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 26/04/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
ความชื้น (Moisture)	%	Gravimetric Method	8.9	7.2
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0

หมายเหตุ (Remarks):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 59/236 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร. 076 633955, 062 059 2845, 062 059 4855 โทรสาร: 076 619995
Address: 59/236 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Buriram, 83120 Tel. 076 633955, 062 059 2845, 062 059 4855 Fax: 076 619995
อีเมล: buriram@bk-nature.com

Analysis Report

ผู้ส่งมอบ (Customer): บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): 1465 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel): 062-2543563 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 23/04/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 23/04/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 23/04/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 26/04/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
ความชื้น (Moisture)	%	Gravimetric Method	8.9	7.2
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0
ค่า pH (pH)	pH	At 25°C	6.0	6.0

หมายเหตุ (Remarks):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50256 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอวัง จังหวัดบุรีรัมย์ 83150 โทร: 076 623955, 062 059 2853, 062 059 4830 โทรสาร: 076 619045
Address: 50256 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phusakt, 83150 Tel: 076 623955, 062 059 2853, 062 059 4830 Fax: 076 619045
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า: Page: 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-69068

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัทเกษตรพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ (Address): 1458 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทร (Tel.): 051-2543363 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 22/04/2565
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 23/04/2565
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 23-24/04/2565
วันที่รายงานผล (Result Date): 25/04/2565

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดไขมัน (Acid No.)			250.42/45	ไม่มีมาตรฐาน
ค่าความเป็นกรด (Acid Value)			ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน
ปริมาณไขมัน (Sample Description)			ไขมัน	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.40 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ดี	
ไขมันทั้งหมด (Total Coliform) a.b.	MPN/100 mL	Multiplex-Tube Fermentation Test	<2.0	<10.0
ไขมันโคไลฟอร์ม (Fecal Coliform) (2)(4)	MPN/100 mL	Multiplex-Tube Fermentation Test	<2.0	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือจากวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม
- (3) Not TSI Accredited
- (4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตร (Analyzed by Subcontractor)
- (5) การทำในห้องปฏิบัติการ
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited

<2.0 หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes):

- ผลการทดสอบที่ได้มานี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples mentioned in this report.)
- รายงานนี้จะไม่ได้รับการรับรองหรือการรับประกันโดยบริษัทฯ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard Test service
การบริการของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากล

Page: 5 of 6



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50256 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอวัง จังหวัดบุรีรัมย์ 83150 โทร: 076 623955, 062 059 2853, 062 059 4830 โทรสาร: 076 619045
Address: 50256 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phusakt, 83150 Tel: 076 623955, 062 059 2853, 062 059 4830 Fax: 076 619045
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า: Page: 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-69068

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัทเกษตรพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ (Address): 1458 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทร (Tel.): 051-2543363 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 22/04/2565
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 23/04/2565
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 23-24/04/2565
วันที่รายงานผล (Result Date): 25/04/2565

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดไขมัน (Acid No.)			250.42/45	ไม่มีมาตรฐาน
ค่าความเป็นกรด (Acid Value)			ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน
ปริมาณไขมัน (Sample Description)			ไขมัน	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.35 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ดี	
ไขมันทั้งหมด (Total Coliform) a.b.	mg/L	Dried at 150 °C part 2540C	142	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) -
- (3) Not TSI Accredited
- (4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตร (Analyzed by Subcontractor)
- (5) การทำในห้องปฏิบัติการ
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certification ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes):

- ผลการทดสอบที่ได้มานี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples mentioned in this report.)
- รายงานนี้จะไม่ได้รับการรับรองหรือการรับประกันโดยบริษัทฯ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard Test service
การบริการของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากล

Page: 6 of 6



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 89368 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชัน อำเภอสว่าง จังหวัดสุโขทัย 65120 โทร: 076 623955, 092 059 2406, 092 059 4560 โทรสาร: 076 619903
Address: 89368 Village No.4 Kithu Sub-district, Kithu District, Phukiet, 65120 Tel: 076 623955, 092 059 2406, 092 059 4560 Fax: 076 619903
อีเมล: bk@bk.co.th E-mail: bk@bk.co.th

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 89368 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชัน อำเภอสว่าง จังหวัดสุโขทัย 65120 โทร: 076 623955, 092 059 2406, 092 059 4560 โทรสาร: 076 619903
: 89368 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชัน อำเภอสว่าง จังหวัดสุโขทัย 65120 โทร: 076 623955, 092 059 2406, 092 059 4560 โทรสาร: 076 619903

วันที่รับสินค้า (Sampling Date)
: 17/05/2025
วันที่รับสินค้า (Received Date)
: 18/05/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
: 19/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)
: 20/05/2025

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
: อ.สุโขทัย จ.สุโขทัย 4568 ถนนสายสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 10 ตำบลทุ่งชัน อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 65120

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ผู้รับสินค้า (Sampling Name)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50/50 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันใหญ่ อำเภอวังจันทน์ 53120 โทร. 076 623925, 062 059 2606, 062 059 4803 โทรสาร 076 619805
Address: 50/50 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phukhet, 53120 Tel. 076 623925, 062 059 2606, 062 059 4803 Fax: 076 619805
เลขที่อีเมล : Box ID: 03559015913 E-mail: bnature4@gmail.com

Analysis Report

หน้า Page : 5 of 6
หมายเลขรายงาน Report No. : W-2024.8

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address):

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
1468 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอวังจันทน์ จังหวัดเลย 53120
โทร (Tel.) : 06-2543303 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด 1468 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอวังจันทน์ จังหวัดเลย 53120
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sametong Pongpholadach
โทร (Tel.) : 06-2543303 โทรสาร (Fax) : -

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดไขมันรวม (Total Fat)	g/100g	Multiple-Tube Fermentation Test	42.0	< 50.0
กรดไขมันรวม (Total Fat)	g/100g	Multiple-Tube Fermentation Test	42.0	< 50.0

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition (2017)
[2] ตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
[5] ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 - TDS
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

© 2024 BK Nature Taurus Co., Ltd. All rights reserved.

คำเตือน (Notes) :
1. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้
2. ผลการทดสอบจะออกให้เฉพาะลูกค้าที่ชำระเงินค่าทดสอบแล้วเท่านั้น

***** Principle Reproducibility On Standard First service *****
076 623925, 062 059 2606, 062 059 4803 Fax: 076 619805



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50/50 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันใหญ่ อำเภอวังจันทน์ 53120 โทร. 076 623925, 062 059 2606, 062 059 4803 โทรสาร 076 619805
Address: 50/50 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phukhet, 53120 Tel. 076 623925, 062 059 2606, 062 059 4803 Fax: 076 619805
เลขที่อีเมล : Box ID: 03559015913 E-mail: bnature4@gmail.com

Analysis Report

หน้า Page : 6 of 6
หมายเลขรายงาน Report No. : W-2024.8

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address):

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
1468 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอวังจันทน์ จังหวัดเลย 53120
โทร (Tel.) : 06-2543303 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด 1468 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอวังจันทน์ จังหวัดเลย 53120
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sametong Pongpholadach
โทร (Tel.) : 06-2543303 โทรสาร (Fax) : -

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดไขมันรวม (Total Fat)	g/100g	Multiple-Tube Fermentation Test	42.0	< 50.0
กรดไขมันรวม (Total Fat)	g/100g	Multiple-Tube Fermentation Test	42.0	< 50.0

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition (2017)
[2] ตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
[5] ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 - TDS
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

© 2024 BK Nature Taurus Co., Ltd. All rights reserved.

คำเตือน (Notes) :
1. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้
2. ผลการทดสอบจะออกให้เฉพาะลูกค้าที่ชำระเงินค่าทดสอบแล้วเท่านั้น

***** Principle Reproducibility On Standard First service *****
076 623925, 062 059 2606, 062 059 4803 Fax: 076 619805



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



๕ หมู่ : ๕๖/๖๐ หมู่ ๕ ตำบลวัง อ.บ้านนา จ.นครนายก ๖๑๒๒๐ โทร : ๐๖-๖๒๓๕๕๖, ๐๖-๖๒๓ ๖๑๖๐, ๐๖-๖๒๓ ๖๑๖๐ โทรสาร : ๐๖-๐๒๓๕๖๕
 Address: 56/60 Village No. 5, Kathu Sub-district, Kathu District, Phrae, 51200 Tel: 076 623556, 076 623 6060, 076 623 6060 Fax: 076 619665
 e-mail: bsnuree.s@gmail.com

Analysis Report

พญ. (หญิง) : 3, 3, 3, 3
 หมายเลขงาน (Report No) : 9-0005-00049
 เลขบัญชีเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : 252-252-252-252

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ นิลเดช อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ๕๑๐๑๑๕๒๕
 ๕๑๐๑๑๕๒๕
 ๐๕-๑๕-๐๘๒๕๑๕
 ๐๕-๑๕-๐๘๒๕๑๕

[illegible]

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดวันละ 8-16 แก้วต่อวัน เพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 14 พฤศจิกายน 2557
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 27 สิงหาคม 2557

[4] H. H. G. Oudejans, *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 2003, vol. 9, no. 1, pp. 1–10.

PHARMACY AND MEDICINE

[illegible]

บริษัท ปิเค เมเจอร์ ทอร์ส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง: ๕๖๖๖ หมู่ ๕ ตำบลวัดป่าขนุน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๑๒๐๐ โทร. ๐๖๖-๕๒๓๕๖๕, ๐๖๖-๐๖๖-๒๐๐๐, ๐๖๖-๐๖๖-๔๐๐๔ โทรสาร: ๐๖๖-๕๒๓๕๖๕

Address: 56666 Village No.4 Khatu, Sub-District, Khatu District, Phakhet, 31200 Tel: 076 523565, 076 059 2000, 076 059 4004 Fax: 076 523565

แลนคิงเบอร์รี่ (ฟร.) จำกัด: ๒๐๕๖๖๖๑๖๑๖๑๖ E-mail: brianne.l@lanberry.com

Analysis Report

[illegible]

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : อ.สามชัย จ.สุรินทร์ แหล่งข้อมูลทางเอกสาร ศึกษารายงานของ อ.ประพนธ์ อ.วิมลพร อ.วิมลพร
 วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 08/05/2022
 วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 08/05/2022
 วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 08/05/2022
 วันที่ตีพิมพ์ผล (Result Date) : 17/05/2022

รหัสวิเคราะห์ (Analyser No.)	วิธีการวิเคราะห์ (Plasmogram)	น้ำหนัก (Unit)	วิธีการวิเคราะห์ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการวิเคราะห์ (Result)	ค่ามาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample Name)				250600055	ค่ามาตรฐาน (Standard)
classmate (Sample Description)				ผลิตภัณฑ์อาหาร	ค่ามาตรฐาน (Standard)
เวลาสุ่มตัวอย่าง (Sampling Time)				การสุ่มตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน (Standard)
จำนวนตัวอย่าง (Sample Count)				10.47 น.	ค่ามาตรฐาน (Standard)
				ผลการสุ่มตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน (Standard)
การสุ่มตัวอย่าง (Soluble Solids)	ml/L		gravimetric part 2540F	10	

[illegible]

12 Not Yet Accredited

[4] www.royal.gov.th (เว็บไซต์ของกรมการปกครอง) (Analyzed by Subcontractor)

[๕] ทำความไม่พอใจแก่ชาติ

100

(๖) และ ประกอบบทที่ ๖ แผนฉรภาพฯ พวกร. ๕๕๖๖

- หมายถึง ไม่ใช้ระบุเกณฑ์การยอมรับผู้สมัคร

This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of ATKINSTEAD TAILORS CO. (INC.)

Polysiphonia Dumouretii (Ag.) J. Ag. abundant in littoral communities

1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448

P.O. Box 604, New York, NY 10007-0604



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90350 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619605

Address: 90350 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phaiet, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 Fax: 076 619605

เบสท์อีเมลล์ (E-mail): 06559010613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 9
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-00358

ขอเป็นหลักฐานการให้บริการวิเคราะห์

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
ผลการทดสอบ (Result)
หมายเหตุ (Remarks)

โคลิฟอร์ม (Total Coliform) 210
โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 110
โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 110

หมายเหตุ (Notes)
1. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะการวิเคราะห์เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะการวิเคราะห์เท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PRINCIPLE: Reproducibility On standard First service

PRINCIPLE: Reproducibility On standard First service



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90350 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619605

Address: 90350 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phaiet, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 Fax: 076 619605

เบสท์อีเมลล์ (E-mail): 06559010613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 9
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-00358

ขอเป็นหลักฐานการให้บริการวิเคราะห์

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
ผลการทดสอบ (Result)
หมายเหตุ (Remarks)

โคลิฟอร์ม (Total Coliform) 210
โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 110
โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 110

หมายเหตุ (Notes)
1. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะการวิเคราะห์เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะการวิเคราะห์เท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PRINCIPLE: Reproducibility On standard First service

PRINCIPLE: Reproducibility On standard First service



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 590550 หมู่ 4 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน 33120 โทร 076 623955, 082 059 2555, 082 059 4833 โทรสาร 076 619965
Address: 590550 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phitsanulok, 33120 Tel: 076 623955, 082 059 2555, 082 059 4833 Fax: 076 619965
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 590550 หมู่ 4 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน 33120
โทร (Tel): 081-2543363 โทรสาร (Fax): 076-619965

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

ชื่อวิเคราะห์ (Analysis No.)
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)

อุณหภูมิ (Temp)
ความชื้น (Moisture)
ค่า pH (pH)
ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)

วิธีการวิเคราะห์ (Analytical Method)
เครื่องมือที่ใช้ (Instrument)
ผลการวิเคราะห์ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)
ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 590550 หมู่ 4 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน 33120 โทร 076 623955, 082 059 2555, 082 059 4833 โทรสาร 076 619965
Address: 590550 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phitsanulok, 33120 Tel: 076 623955, 082 059 2555, 082 059 4833 Fax: 076 619965
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 590550 หมู่ 4 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน 33120
โทร (Tel): 081-2543363 โทรสาร (Fax): 076-619965

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

ชื่อวิเคราะห์ (Analysis No.)
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)

อุณหภูมิ (Temp)
ความชื้น (Moisture)
ค่า pH (pH)
ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)

วิธีการวิเคราะห์ (Analytical Method)
เครื่องมือที่ใช้ (Instrument)
ผลการวิเคราะห์ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)
ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)

ผลการวิเคราะห์ (Result)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 68/256 หมู่ที่ 4 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 091 6280971, 095 059 2866, 062 094 4838 โทรสาร : 076 617846
Address: 68/256 Village No.4 Tambon Bua-A-Mueang, Chana District, Phakhet, 83120 Tel: 091 6280971, 095 059 2866, 062 094 4838 Fax: 076 617846
E-mail: info@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 9 of 9
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-26088

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท ออโตมาติก ออโต้แมติก ออโต้แมติก (จำกัด)
: 1406 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel) : 091-2543363 โทรสาร (Fax) : ..

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: สถานีผลิตน้ำประปา 1406 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110
: 06/06/2025
: 08/06/2025
: 06-15/06/2025
: 17/06/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2408144	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.55 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มรวม (Total Coliform) (CFU)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่มี
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) (CFU)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่มี
แบคทีเรียกรดแลคติก (Lactobacillus) (CFU)	CFU/ml	NHE culture (Non-Haifert Agar culture)	N.D.	-
ไมโครสปอร์ (Microsporidia) (CFU)	Sporal	Gram-staining and spore stain	N.D.	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) การตรวจวิเคราะห์และประเมินผลทางจุลชีววิทยาของน้ำดื่มบรรจุขวด ตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 10 เรื่อง น้ำดื่มบรรจุขวด
- (3) Not ISO Accredited
- (4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย (Analyzed by Subcontractor)
- (5) ความไม่แน่นอนในการวัด
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited


(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผลทางจุลชีววิทยาของน้ำดื่มบรรจุขวด ตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 10 เรื่อง น้ำดื่มบรรจุขวด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนวชิรย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซิตีรีสอร์ท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำเณดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สารสกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลดหรือ ก็โลกรวม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผลเสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/01/68	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
17/01/68	-	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
18/01/68	-	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
19/01/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
20/01/68	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
21/01/68	-	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
22/01/68	-	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
23/01/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
24/01/68	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
25/01/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
26/01/68	-	91	72.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
27/01/68	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
28/01/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
29/01/68	-	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
30/01/68	-	135	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
31/01/68	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซิตีร์สอร์ท,เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ




รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนวณิชย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซีทีทีเอส
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซีทีทีเอส,เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียบ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 450 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างเทศบาลมาสูบลตะกอนสะสมไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,803.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,242.40
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) จุลินทรีย์ 200.000 กิโลกรัม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 550.00 กิโลกรัม
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข..... -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด อาเซียนซิตี รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1468

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : กาญจนวนิช

แขวง/ตำบล : หาดใหญ่

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 0612543363

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 618

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ทส1009.5/9812

ออกให้โดย : เทศบาลนครหาดใหญ่

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)

450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ☐ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบละกอน☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนมาสูบน้ำตะกอนสะสมไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 0.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 2,803.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 2,242.400 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. จุลินทรีย์ | 200.000 กิโลกรัม |

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำตะกอน	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 550.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน


หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนาภิเษย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซิตีรีสอร์ท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ กาก (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/02/68	-	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
2/02/68	-	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
3/02/68	-	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
4/02/68	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
5/02/68	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
6/02/68	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
7/02/68	-	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
8/02/68	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
9/02/68	-	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
10/02/68	-	113	90.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
11/02/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
12/02/68	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
13/02/68	-	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
14/02/68	-	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	
15/02/68	-	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาการแพ้กำเริดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ การไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สารสกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลดหรือ ก็ลดรวม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลม่น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลมลสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/02/68	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
17/02/68	-	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
18/02/68	-	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
19/02/68	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
20/02/68	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
21/02/68	-	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
22/02/68	-	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
23/02/68	-	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
24/02/68	-	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
25/02/68	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
26/02/68	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
27/02/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
28/02/68	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน




รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนาภิเษย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซีทีเอสส์
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซีทีเอสส์, เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียบ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 450 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างเทศบาลมาสูบลตะกอนสะสมไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,657.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,125.60
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) จุลินทรีย์ 200.000 กิโลกรัม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 550.00 กิโลกรัม
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด อาเซียนซิดี รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1468

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : กาญจนวนิช

แขวง/ตำบล : หาดใหญ่

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 0612543363

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 618

สังกัด : < สังกัด >


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ทส1009.5/9812

ออกให้โดย : เทศบาลนครหาดใหญ่

หมดอายุ : วว/คต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนมาสูบน้ำตะกอนสะสมไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 0.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 2,657.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 2,125.600 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์	200.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำตะกอน	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 550.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนวนิชย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซิตีรีสอร์ท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๒๕๖๖ ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ประสิทธิผล)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องความ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/03/68	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
2/03/68	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
3/03/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
4/03/68	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
5/03/68	-	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
6/03/68	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
7/03/68	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
8/03/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
9/03/68	-	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
10/03/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
11/03/68	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
12/03/68	-	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
13/03/68	-	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
14/03/68	-	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	-
15/03/68	-	141	112.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	-

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียเนซิตีร์สอร์ท,เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ




รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนาภิเษย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซีทีทีเอสท์
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียปอดมคงที่ (Fixed Dome)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 450 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จังหวัดบึงกาฬมาสูบลตะกอนสะสมไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,833.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,266.40
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) จุลทรีย์ 200.000 กิโลกรัม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 550.00 กิโลกรัม
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด อาเซียนซิตี รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1468

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : กาญจนวนิช

แขวง/ตำบล : หาดใหญ่

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 0612543363

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 618

สังกัด : < สังกัด >


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ทส1009.5/9812

ออกให้โดย : เทศบาลนครหาดใหญ่

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนมาสูบน้ำตะกอนสะสมไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,833.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,266.400 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์ 200.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 550.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนาภิเษย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซิตีร์สอร์ท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๒๕๖๓
 จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาค กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรองสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/04/68	-	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
2/04/68	-	94	75.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
3/04/68	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
4/04/68	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
5/04/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
6/04/68	-	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
7/04/68	-	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
8/04/68	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
9/04/68	-	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
10/04/68	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
11/04/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
12/04/68	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
13/04/68	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
14/04/68	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
15/04/68	-	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	


สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สารสกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ผลขนน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ผลขนสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/04/68	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่เลย	-	
17/04/68	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่เลย	-	
18/04/68	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่เลย	-	
19/04/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่เลย	-	
20/04/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่เลย	-	
21/04/68	-	111	88.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่เลย	-	
22/04/68	-	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่เลย	-	
23/04/68	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่เลย	-	
24/04/68	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่เลย	-	
25/04/68	-	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่เลย	-	
26/04/68	-	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่เลย	-	
27/04/68	-	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่เลย	-	
28/04/68	-	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่เลย	-	
29/04/68	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่เลย	-	
30/04/68	-	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่เลย	-	

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นิติบุคคลอาคารชุดอาเซี่ยนซีทีรีสอร์ท,เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ




รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนวชิชัย แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซีทีรีสอร์ท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซีทีรีสอร์ท, เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียบ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 450 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จังหวัดปทุมธานีส่งไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,664.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,131.20
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) จุลินทรีย์ 200.000 กิโลกรัม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 550.00 กิโลกรัม
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด อาเซียนซิตี รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1468

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : กาญจนวนิช

แขวง/ตำบล : หาดใหญ่

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 0612543363

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 618

สังกัด : < สังกัด >


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ทส1009.5/9812

ออกให้โดย : เทศบาลนครหาดใหญ่

หมดอายุ : วว/ดค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)

450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ☐ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบลำโพง☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนมาสูบน้ำตะกอนสะสมไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,664.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,131.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์ 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 550.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๔๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนาภิเษย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซิตีร์สอร์ท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารกัดกร่อน ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือไม่ ก็ลด)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/05/68	-	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/05/68	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/05/68	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/05/68	-	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/05/68	-	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/05/68	-	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/05/68	-	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/05/68	-	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/05/68	-	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/05/68	-	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/05/68	-	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/05/68	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/05/68	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/05/68	-	95	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/05/68	-	95	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดมลพิษ


สถิติและข้อมูลผู้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สารสกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
16/05/68	-	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
17/05/68	-	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
18/05/68	-	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
19/05/68	-	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
20/05/68	-	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
21/05/68	-	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
22/05/68	-	95	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
23/05/68	-	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
24/05/68	-	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
25/05/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
26/05/68	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
27/05/68	-	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
28/05/68	-	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
29/05/68	-	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
30/05/68	-	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
31/05/68	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซิตีร์สอร์ท,เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ




รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนวณิชย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซีทีทีเอส
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซีทีทีเอส,เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียบ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 450 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างเทศบาลมาสูบลตะกอนสะสมไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,808.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,246.40
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) จุลินทรีย์ 200.000 กิโลกรัม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 550.00 กิโลกรัม
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด อาเซียนซิตี้ รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1468

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : กาญจนวนิช

แขวง/ตำบล : หาดใหญ่

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 0612543363

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 618

สังกัด : < สังกัด >


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ทส1009.5/9812

ออกให้โดย : เทศบาลนครหาดใหญ่

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุดำเนินการ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนมาสูบน้ำตะกอนสะสมไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 0.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 2,808.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 2,246.400 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. จุลินทรีย์ | 200.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำตะกอน | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 550.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข | ไม่มี |


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ภายนอกนิคมฯ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซิตีรีสอร์ท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทรวนน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทรวนสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/06/68	-	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
2/06/68	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
3/06/68	-	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
4/06/68	-	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
5/06/68	-	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
6/06/68	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
7/06/68	-	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
8/06/68	-	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
9/06/68	-	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
10/06/68	-	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
11/06/68	-	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
12/06/68	-	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
13/06/68	-	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
14/06/68	-	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	
15/06/68	-	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่มี	-	


สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก	
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/06/68	-	91	72.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
17/06/68	-	239	191.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
18/06/68	-	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
19/06/68	-	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
20/06/68	-	6	4.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
21/06/68	-	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
22/06/68	-	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
23/06/68	-	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
24/06/68	-	236	188.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
25/06/68	-	262	209.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
26/06/68	-	89	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
27/06/68	-	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
28/06/68	-	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
29/06/68	-	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
30/06/68	-	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซิตีร์สอร์ท,เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ




รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนวณิชย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซีทีทีเอส
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนซีทีทีเอส,เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียบ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 450 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จังหวัดลพบุรีมาสูบลตะกอนสะสมไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,488.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,990.40
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) จุลินทรีย์ 200.000 กิโลกรัม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 550.00 กิโลกรัม
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด อาเซียนซิตี รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1468

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : กาญจนวนิช

แขวง/ตำบล : หาดใหญ่

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 0612543363

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 618

สังกัด : < สังกัด >


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ทส1009.5/9812

ออกให้โดย : เทศบาลนครหาดใหญ่

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. บ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)

450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนมาสูบลบตะกอนสะสมไปกำจัด


3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,488.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,990.400 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์ 200.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 550.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือมีทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 5

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย





Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

ประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัววน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	
							ตู้	กุญแจ
A	51	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	512	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	513	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	514	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	515	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	516	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	517	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	518	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	519	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	520	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
B	511	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	512	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	513	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	514	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	515	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	516	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	517	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	518	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	519	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	520	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

ประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

Building / อาคาร : นิติบุคคลอาคารชุด : ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยใน	Hose Reel สายฉีดแบบ หัววน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กุญแจ
C3	51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C1	51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / ฉบับที่

ประจำเดือน ๑๓/๐๕/๖๖

Building / อาคาร

ACR

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Rack / หาสจัดแบบ	Hose Reel / สายฉีดแบบ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
1	St1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
2	St2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
3	St3	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
4	St4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
5	St5	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
6	St6	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
7	St7	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
8	St8	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
9	St9	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
10	St10	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
11	St11	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
12	St12	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
13	St13	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
14	St14	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
15	St15	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
16	St16	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
17	St17	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
18	St18	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
19	St19	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
20	St20	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / ฉบับที่

ประจำเดือน ๑๐ / ๑ / ๖๖

Building / อาคาร : นิติบุคคลอาคารชุด : ACR

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Rack / หาสจัดแบบ	Hose Reel / สายฉีดแบบ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
11	St11	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
12	St12	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
13	St13	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
14	St14	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
15	St15	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

ประจำเดือน ๑๐ / ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร : นิติบุคคล อาคารชุด : ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยไว้	Hose Reel สายฉีดแบบ ห้วมวน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กระดาษ กุญแจ
16	5+1	/	/	N/A	/	/	/	/
	5+2	X	/	N/A	/	/	/	/
	11+4	/	/	N/A	/	/	/	/
17	5+1	/	/	N/A	/	/	/	/
	5+2	/	/	N/A	/	/	/	/
	11+4	/	/	N/A	/	/	/	/
18	5+1	/	/	N/A	/	/	/	/
	5+2	/	/	N/A	/	/	/	/
	11+4	X	/	N/A	/	/	/	/
19	5+1	/	/	N/A	/	/	/	/
	5+2	/	/	N/A	/	/	/	/
	11+4	/	/	N/A	/	/	/	/
20	5+1	/	/	N/A	/	/	/	/
	5+2	/	/	N/A	/	/	/	/
	11+4	/	/	N/A	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

ประจำเดือน ๑๑ / ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยไว้	Hose Reel สายฉีดแบบ ห้วมวน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กระดาษ กุญแจ
16	5+1	/	/	-	/	/	/	/
	5+2	/	/	-	/	/	/	/
	11+4	/	/	-	/	/	/	/
17	5+1	/	/	-	/	/	/	/
	5+2	/	/	-	/	/	/	/
	11+4	/	/	-	/	/	/	/
18	5+1	/	/	-	/	/	/	/
	5+2	/	/	-	/	/	/	/
	11+4	/	/	-	/	/	/	/
19	5+1	/	/	-	/	/	/	/
	5+2	/	/	-	/	/	/	/
	11+4	/	/	-	/	/	/	/
20	5+1	/	/	-	/	/	/	/
	5+2	/	/	-	/	/	/	/
	11+4	/	/	-	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / เนื้อที่

Building / อาคาร

ACR

ประจำเดือน 05 / 11 / 13

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Rack	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดน้ำ	สายฉีดแบบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
14	ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
14	9/1	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
14	9/2	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
14	ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
14	9/1	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
14	9/2	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
14	ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
14	9/1	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
14	9/2	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
15	ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
15	9/1	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
15	9/2	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
15	ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
15	9/1	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
15	9/2	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / เนื้อที่

Building / อาคาร

ACR

ประจำเดือน 29 / 11 / 13

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Rack	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดน้ำ	สายฉีดแบบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
16	St 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
16	St 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
16	CH 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
19	St 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
19	St 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
19	CH 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
19	St 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
19	St 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
19	CH 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
19	St 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
19	St 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
19	CH 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
20	St 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
20	St 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
20	CH 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แห่งที่

ประจำเดือน ๒๕ / ๒๕๖๓ / ๒๕๖๓

Building / อาคาร

AC:

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยไว้	Hose Reel สายฉีดแบบ พันม้วน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / แก้ว / กุญแจ
๒๑	3+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๑	3+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๑	3+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๒	3+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๒	3+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๒	3+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๓	3+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๓	3+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๓	3+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๔	3+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๔	3+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๔	3+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๕	3+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๕	3+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๕	3+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แห่งที่

ประจำเดือน ๒๕ / ๒๕๖๓ / ๒๕๖๓

Building / อาคาร

ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยไว้	Hose Reel สายฉีดแบบ พันม้วน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / แก้ว / กุญแจ
๒๕	3+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๕	3+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๕	3+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๖	3+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๖	3+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๖	3+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๗	3+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๗	3+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๗	3+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๘	3+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๘	3+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๘	3+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๙	3+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๙	3+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๙	3+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน

31 / 12 / 2564

Building / อาคาร

ACR

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Rack	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
1	ST-1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-3	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-5	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-6	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-7	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-8	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-9	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-10	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-11	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-12	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-13	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-14	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-15	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-16	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-17	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-18	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-19	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-20	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-21	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-22	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-23	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-24	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-25	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-26	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-27	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-28	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-29	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-30	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-31	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-32	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-33	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-34	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-35	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-36	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-37	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-38	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-39	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-40	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-41	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-42	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-43	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-44	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-45	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-46	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-47	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-48	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-49	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-50	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-51	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-52	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-53	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-54	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-55	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-56	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-57	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-58	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-59	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-60	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-61	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-62	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-63	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-64	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-65	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-66	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-67	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-68	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-69	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-70	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-71	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-72	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-73	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-74	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-75	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-76	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-77	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-78	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-79	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-80	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-81	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-82	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-83	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-84	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-85	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-86	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-87	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-88	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-89	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-90	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-91	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-92	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-93	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-94	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-95	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-96	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-97	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-98	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-99	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
1	ST-100	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

พบสายฉีดน้ำดับเพลิงชำรุด 1 ชุด

ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว

วันที่ 31/12/2564

ผู้ตรวจสอบ

ผู้รายงาน

ผู้รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ดำเนินการ

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ

ผู้รายงาน



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน 14 / 3 / 2562

Building / อาคาร

ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยภายใน	Hose Reel สายฉีดแบบ หุ้มวน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key
11	ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
	9/1	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
	9/2	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
12	ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
	9/1	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
	9/2	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
13	ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
	9/1	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
	9/2	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
14	ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
	9/1	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
	9/2	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
15	ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
	9/1	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
	9/2	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
Remark / หมายเหตุ								



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน 13 / 3 / 2562

Building / อาคาร : นิคมอุตสาหกรรม : ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยภายใน	Hose Reel สายฉีดแบบ หุ้มวน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key
16	ชั้น 16	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	9/1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	9/2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
17	ชั้น 17	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	9/1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	9/2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
18	ชั้น 18	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	9/1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	9/2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
19	ชั้น 19	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	9/1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	9/2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ								



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / หน้า

ประจำเดือน 30 / 3 / 63

Building / อาคาร

ACR

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Rack	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ ห้อยไว้	สายฉีดแบบ ห้อยไว้	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว/ซีล	ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
21	5+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	5+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	5+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	5+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	5+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	5+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	5+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	5+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	5+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	5+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	5+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	5+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	5+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	5+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	5+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ								



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / หน้า

ประจำเดือน 1 / 4 / 63

Building / อาคาร

ACR

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Rack	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ ห้อยไว้	สายฉีดแบบ ห้อยไว้	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว/ซีล	ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
21	5+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	5+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	5+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	5+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	5+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	5+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	5+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	5+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	5+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	5+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	5+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	5+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	5+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	5+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	5+4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ								



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน ๒๕๖๑ / ๒๕๖๒ / ๒๕๖๓

Building / อาคาร

ACR

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Rack / สายฉีดแบบห้อยน้ำ	Hose Reel / ห่วงน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระจก / กุญแจ
Ca	St. 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St. 2	/	/	/	/	/	/	/
	St. 3	/	/	/	/	/	/	/
	St. 4	/	/	/	/	/	/	/
	St. 5	/	/	/	/	/	/	/
	St. 6	/	/	/	/	/	/	/
	St. 7	/	/	/	/	/	/	/
	St. 8	/	/	/	/	/	/	/
	St. 9	/	/	/	/	/	/	/
	St. 10	/	/	/	/	/	/	/
	St. 11	/	/	/	/	/	/	/
	St. 12	/	/	/	/	/	/	/
	St. 13	/	/	/	/	/	/	/
	St. 14	/	/	/	/	/	/	/
	St. 15	/	/	/	/	/	/	/
	St. 16	/	/	/	/	/	/	/
	St. 17	/	/	/	/	/	/	/
	St. 18	/	/	/	/	/	/	/
	St. 19	/	/	/	/	/	/	/
	St. 20	/	/	/	/	/	/	/
	St. 21	/	/	/	/	/	/	/
	St. 22	/	/	/	/	/	/	/
	St. 23	/	/	/	/	/	/	/
	St. 24	/	/	/	/	/	/	/
	St. 25	/	/	/	/	/	/	/
	St. 26	/	/	/	/	/	/	/
	St. 27	/	/	/	/	/	/	/
	St. 28	/	/	/	/	/	/	/
	St. 29	/	/	/	/	/	/	/
	St. 30	/	/	/	/	/	/	/
	St. 31	/	/	/	/	/	/	/
	St. 32	/	/	/	/	/	/	/
	St. 33	/	/	/	/	/	/	/
	St. 34	/	/	/	/	/	/	/
	St. 35	/	/	/	/	/	/	/
	St. 36	/	/	/	/	/	/	/
	St. 37	/	/	/	/	/	/	/
	St. 38	/	/	/	/	/	/	/
	St. 39	/	/	/	/	/	/	/
	St. 40	/	/	/	/	/	/	/
	St. 41	/	/	/	/	/	/	/
	St. 42	/	/	/	/	/	/	/
	St. 43	/	/	/	/	/	/	/
	St. 44	/	/	/	/	/	/	/
	St. 45	/	/	/	/	/	/	/
	St. 46	/	/	/	/	/	/	/
	St. 47	/	/	/	/	/	/	/
	St. 48	/	/	/	/	/	/	/
	St. 49	/	/	/	/	/	/	/
	St. 50	/	/	/	/	/	/	/
	St. 51	/	/	/	/	/	/	/
	St. 52	/	/	/	/	/	/	/
	St. 53	/	/	/	/	/	/	/
	St. 54	/	/	/	/	/	/	/
	St. 55	/	/	/	/	/	/	/
	St. 56	/	/	/	/	/	/	/
	St. 57	/	/	/	/	/	/	/
	St. 58	/	/	/	/	/	/	/
	St. 59	/	/	/	/	/	/	/
	St. 60	/	/	/	/	/	/	/
	St. 61	/	/	/	/	/	/	/
	St. 62	/	/	/	/	/	/	/
	St. 63	/	/	/	/	/	/	/
	St. 64	/	/	/	/	/	/	/
	St. 65	/	/	/	/	/	/	/
	St. 66	/	/	/	/	/	/	/
	St. 67	/	/	/	/	/	/	/
	St. 68	/	/	/	/	/	/	/
	St. 69	/	/	/	/	/	/	/
	St. 70	/	/	/	/	/	/	/
	St. 71	/	/	/	/	/	/	/
	St. 72	/	/	/	/	/	/	/
	St. 73	/	/	/	/	/	/	/
	St. 74	/	/	/	/	/	/	/
	St. 75	/	/	/	/	/	/	/
	St. 76	/	/	/	/	/	/	/
	St. 77	/	/	/	/	/	/	/
	St. 78	/	/	/	/	/	/	/
	St. 79	/	/	/	/	/	/	/
	St. 80	/	/	/	/	/	/	/
	St. 81	/	/	/	/	/	/	/
	St. 82	/	/	/	/	/	/	/
	St. 83	/	/	/	/	/	/	/
	St. 84	/	/	/	/	/	/	/
	St. 85	/	/	/	/	/	/	/
	St. 86	/	/	/	/	/	/	/
	St. 87	/	/	/	/	/	/	/
	St. 88	/	/	/	/	/	/	/
	St. 89	/	/	/	/	/	/	/
	St. 90	/	/	/	/	/	/	/
	St. 91	/	/	/	/	/	/	/
	St. 92	/	/	/	/	/	/	/
	St. 93	/	/	/	/	/	/	/
	St. 94	/	/	/	/	/	/	/
	St. 95	/	/	/	/	/	/	/
	St. 96	/	/	/	/	/	/	/
	St. 97	/	/	/	/	/	/	/
	St. 98	/	/	/	/	/	/	/
	St. 99	/	/	/	/	/	/	/
	St. 100	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน ๒๕๖๑ / ๒๕๖๒ / ๒๕๖๓

Building / อาคาร

ACR

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Rack / สายฉีดแบบห้อยน้ำ	Hose Reel / ห่วงน้ำ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / กระจก / กุญแจ
Ca	St. 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St. 2	/	/	/	/	/	/	/
	St. 3	/	/	/	/	/	/	/
	St. 4	/	/	/	/	/	/	/
	St. 5	/	/	/	/	/	/	/
	St. 6	/	/	/	/	/	/	/
	St. 7	/	/	/	/	/	/	/
	St. 8	/	/	/	/	/	/	/
	St. 9	/	/	/	/	/	/	/
	St. 10	/	/	/	/	/	/	/
	St. 11	/	/	/	/	/	/	/
	St. 12	/	/	/	/	/	/	/
	St. 13	/	/	/	/	/	/	/
	St. 14	/	/	/	/	/	/	/
	St. 15	/	/	/	/	/	/	/
	St. 16	/	/	/	/	/	/	/
	St. 17	/	/	/	/	/	/	/
	St. 18	/	/	/	/	/	/	/
	St. 19	/	/	/	/	/	/	/
	St. 20	/	/	/	/	/	/	/
	St. 21	/	/	/	/	/	/	/
	St. 22	/	/	/	/	/	/	/
	St. 23	/	/	/	/	/	/	/
	St. 24	/	/	/	/	/	/	/
	St. 25	/	/	/	/	/	/	/
	St. 26	/	/	/	/	/	/	/
	St. 27	/	/	/	/	/	/	/
	St. 28	/	/	/	/	/	/	/
	St. 29	/	/	/	/	/	/	/
	St. 30	/	/	/	/	/	/	/
	St. 31	/	/	/	/	/	/	/
	St. 32	/	/	/	/	/	/	/
	St. 33	/	/	/	/	/	/	/
	St. 34	/	/	/	/	/	/	/
	St. 35	/	/	/	/	/	/	/
	St. 36	/	/	/	/	/	/	/
	St. 37	/	/	/	/	/	/	/
	St. 38	/	/	/	/	/	/	/
	St. 39	/	/	/	/	/	/	/
	St. 40	/	/	/	/	/	/	/
	St. 41	/	/	/	/	/	/	/
	St. 42	/	/	/	/	/	/	/
	St. 43	/	/	/	/	/	/	/
	St. 44	/	/	/	/	/	/	/
	St. 45	/	/	/	/	/	/	/
	St. 46	/	/	/	/	/	/	/
	St. 47	/	/	/	/	/	/	/
	St. 48	/	/	/	/	/	/	/
	St. 49	/	/	/	/	/	/	/
	St. 50	/	/	/	/	/	/	/
	St. 51	/	/	/	/	/	/	/
	St. 52	/	/	/	/	/	/	/
	St. 53	/	/	/	/	/	/	/
	St. 54	/	/	/	/	/	/	/
	St. 55	/	/	/	/	/	/	/
	St. 56	/	/	/	/	/	/	/
	St. 57	/	/	/	/	/	/	/
	St. 58	/	/	/	/	/	/	/
	St. 59	/	/	/	/	/	/	/
	St. 60	/	/	/	/	/	/	/
	St. 61	/	/	/	/	/	/	/
	St. 62	/	/	/	/	/	/	/
	St. 63	/	/	/	/	/	/	/
	St. 64	/	/	/	/	/	/	/
	St. 65	/	/	/	/	/	/	/
	St. 66	/	/	/	/	/	/	/
	St. 67	/	/	/	/	/	/	/
	St. 68	/	/	/	/	/	/	/
	St. 69	/	/	/	/	/	/	/
	St. 70	/	/	/	/	/	/	/
	St. 71	/	/	/	/	/	/	/
	St. 72	/	/	/	/	/	/	/
	St. 73	/	/	/	/	/	/	/
	St. 74	/	/	/	/	/	/	/
	St. 75	/	/	/	/	/	/	/
	St. 76	/	/	/	/	/	/	/
	St. 77	/	/	/	/	/	/	/
	St. 78	/	/	/	/	/	/	/
	St. 79	/	/	/	/	/	/	/
	St. 80	/	/	/	/	/	/	/
	St. 81	/	/	/	/	/	/	/
	St. 82	/	/	/	/	/	/	/
	St. 83	/	/	/	/	/	/	/
	St. 84	/	/	/	/	/	/	/
	St. 85	/	/	/	/	/	/	/
	St. 86	/	/	/	/	/	/	/
	St. 87	/	/	/	/	/	/	/
	St. 88	/	/	/	/	/	/	/
	St. 89	/	/	/	/	/	/	/
	St. 90	/	/	/	/	/	/	/
	St. 91	/	/	/	/	/	/	/
	St. 92	/	/	/	/	/	/	/
	St. 93	/	/	/	/	/	/	/
	St. 94	/	/	/	/	/	/	/
	St. 95	/	/	/	/	/	/	/
	St. 96	/	/	/	/	/	/	/
	St. 97	/	/	/	/	/	/	/
	St. 98	/	/	/	/	/	/	/
	St. 99	/	/	/	/	/	/	/
	St. 100	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน 2560 / เดือนสิงหาคม / 2560

Building / อาคาร

ACR

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Pack สายฉีดแบบห่อผ้าใบ	Hose Reel สายฉีดแบบห้วน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
11	อาคาร 11	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
9/1		✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
9/2		✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
12	อาคาร 12	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
9/1		✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
9/2		✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
13	อาคาร 13	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
9/1		✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
9/2		✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
14	อาคาร 14	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
9/1		✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
9/2		✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
15	อาคาร 15	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
9/1		✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓
9/2		✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน 2560 / เดือนสิงหาคม / 2560

Building / อาคาร

ACR

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Pack สายฉีดแบบห่อผ้าใบ	Hose Reel สายฉีดแบบห้วน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
16	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
9/2		X	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
CH 4		✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
17	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
SP 2		✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
CH 4		✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
18	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
SP 2		✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
CH 4		X	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
19	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
SP 2		✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
CH 4		✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
20	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
SP 2		✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
CH 4		✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน

...../...../.....

Building / อาคาร : บัณฑิตเอกอาคารชุด : ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยไว้	Hose Reel สายฉีดแบบ ห้วม้วน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กระจก / กุญแจ
C1	ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C2	ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C3	ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ									



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน

...../...../.....

Building / อาคาร

ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยไว้	Hose Reel สายฉีดแบบ ห้วม้วน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กระจก / กุญแจ
16	ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ									

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสุขภาพผู้เก็บสายจัดน้ำดื่มเพื่อคน

Sheet No. / ឃ្លាត.

ประชุมจำเริญ

Building / อาคาร

29/01/2019

ACB



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ไปรายงานการตรวจข้อบังคับแห่งพระราชบัญญัติ

Sheet No. / 卷頁 No. _____

Building / อาคาร : นิติบุคคลอาคารชุด : ACR

18, W. P. 1, 1856

Floor	Location	Fire		Water Valves	Hose Pack สายฉีดแบบพ่นน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบพ่นน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key	
		Extinguisher	ถังดับเพลิง						ตู้	กุญแจ
14	หน้าห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	9/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	9/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
12	หน้าห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	9/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	9/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
13	หน้าห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	9/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	9/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
14	หน้าห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	9/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	9/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
15	หน้าห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	9/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	9/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
Remark / หมายเหตุ										

Remark / Remark

OP-TECH-24

PEREPECT PROPERTY AND ACCOUNTING CO. LTD.

OP-TECH-22



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบคู่เกบฯยต^๕น้ำต^๕บเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / 100000

ประจำเดือน

Building / 201

Floor	Location	Pipe Extruder	Water Valves	Hose Rack สายฉีดแบบ พ่นน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ ห่อม้วน	Nozzle หัวฉีด	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key
ชั้น ใต้ดิน	พื้นที่	ถังเก็บดับเพลิง	ภาชนะ					
6	81.1	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	81.2	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 107		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 108		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 109		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 110		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 111		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 112		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 113		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 114		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 115		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 116		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 117		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 118		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 119		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 120		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 121		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 122		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 123		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 124		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 125		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 126		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 127		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 128		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 129		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 130		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 131		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 132		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 133		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 134		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 135		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 136		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 137		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 138		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 139		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 140		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 141		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 142		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 143		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 144		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 145		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 146		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 147		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 148		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 149		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 150		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 151		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 152		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 153		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 154		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 155		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 156		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 157		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 158		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 159		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 160		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 161		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 162		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 163		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 164		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 165		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 166		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 167		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
อาคาร 168		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน ๑๙ / ๒๕๖๓

Building / อาคาร : นิติบุคคลอาคารชุด . ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยภายใน	Hose Reel สายฉีดแบบ ห้อยวน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กระจก / กุญแจ
C3	St. 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A2	ห้องลิฟต์ ๒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้องลิฟต์ ๓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AHU St. 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AHU St. 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A4	St. 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้องลิฟต์ ๒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A4	ห้องลิฟต์ ๓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AHU St. 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AHU St. 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A4	St. 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้องลิฟต์ ๒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้องลิฟต์ ๓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน ๑๙ / ๒๕๖๓

Building / อาคาร : นิติบุคคลอาคารชุด . ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยภายใน	Hose Reel สายฉีดแบบ ห้อยวน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กระจก / กุญแจ
6	St. 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	St. 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	St. 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	St. 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	St. 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	St. 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	St. 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน 14 / ธันวาคม 2564 Building / อาคาร : นิคมอุตสาหกรรมชุด : ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยไว้	Hose Reel สายฉีดแบบ หุ้มม้วน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กุญแจ
11	9f1	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	9f2	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	6f3+4	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
12	9f1	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	9f2	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	6f3+4	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
13	9f1	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	9f2	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	6f3+4	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
14	9f1	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	9f2	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	6f3+4	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
15	9f1	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	9f2	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
	6f3+4	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
Remark / หมายเหตุ									



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน 22 / 06 / 2565 Building / อาคาร : นิคมอุตสาหกรรมชุด : ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยไว้	Hose Reel สายฉีดแบบ หุ้มม้วน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กุญแจ
16	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
	5f2	X	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
	6f3+4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
17	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
	5f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
	6f3+4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
18	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
	5f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
	6f3+4	X	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
19	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
	5f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
	6f3+4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
20	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
	5f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
	6f3+4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ									




Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบบัญชีรายปีเพื่อเงินปันจ่ายเดือน


ประจำเดือน ๑๑ / ๑๓๗๕ / ๑๕๖๕
Building / อาคาร : นิติบุคคลอาคารชุด : ACR

[illegible]

เอกสารแนบที่ 6
แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย





เอกสารแนบที่ 7

คู่มือ/แผ่นพับวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว



การปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

ในอาคาร



Drop
Cover
Hold On

หมอบใต้โต๊ะที่แข็งแรงป้องกันสิ่งของตกทับ



อยู่ให้ห่างประตู หน้าต่าง
กระจก

ห้ามวิ่งหนีไฟ
หากไฟดับอาจติด
ภายในลิฟต์ได้



รอจนกว่าแผ่นดินไหวสงบ
และรีบออกจากอาคาร

นอกอาคาร



หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้
อาคารสูง
ให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง

หากอยู่ในรถ
ให้หยุดรถและอยู่ในรถ



สิ่งที่สำคัญที่สุด

คือการมีสติและไม่ตื่นตระหนก
เกินกว่าเหตุ

บริเวณชายหาด



รีบอพยพขึ้นที่สูง
เหนือระดับน้ำทะเล 15 เมตร
ในกรณีน้ำทะเลถอยลง
อย่างรวดเร็ว

หากอยู่กลางแจ้ง
ห้ามกลับเข้าชายฝั่ง
เพื่อป้องกันอันตราย
จากคลื่นสึนามิ



สามารถแจ้งข้อมูล
ผู้เสี่ยงแรงอันตราย
ได้ทันที

CONTACT US

แอปแจ้งเตือนแผ่นดินไหว



4353 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

tmdseisinfo@gmail.com

Earthquake TMD

@EarthquakeTMD

สายด่วน 1182-02-399-4547

earthquake.tmd.go.th



แผ่นดินไหว

คือ การสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถ คาดการณ์ล่วงหน้าและแจ้งเตือนได้ทันที

สาเหตุการเกิด

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก


Normal fault



strike-slip fault



Reverse fault



การเคลื่อนที่
ของMagma
ใต้ภูเขาไฟ
ที่ใกล้ระเบิด

อุกกาบาต
ตกใส่พื้นโลก


การกระทบขยับ



การทดลอง
ระเบิดปรมาณู



การกักเก็บน้ำ
ในเขื่อน



แรงระเบิด
เหมืองแร่

ขนาดและความรุนแรง

ขนาด	ความรุนแรง
< 3.0	ประชาชนไม่รู้สึก ตรวจวัดได้เฉพาะเครื่องมือ
3.0 - 3.9	คนอยู่ในบ้านส่วนใหญ่รู้สึก
4.0 - 4.9	ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้
5.0 - 5.9	ประชาชนทุกคนรู้สึก และอาคารเสียหาย
6.0 - 6.9	ประชาชนเกือบทุกคนรู้สึก อาคารเสียหายระดับปานกลาง
7.0 - 7.9	ประชาชนส่วนใหญ่ทุกคนรู้สึก อาคารเสียหายระดับรุนแรง
8.0 - 8.9	ประชาชนทุกคนรู้สึก อาคารเสียหายระดับรุนแรงมาก
9.0 - 9.9	ประชาชนทุกคนรู้สึก อาคารเสียหายระดับรุนแรงมาก

○ ○ ○ ภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหว - +



สึนามิ



ฉีกหักพัง



แผ่นดินทรุด

รอยเลื่อนมีพลังในไทย

มีทั้งหมด 16 รอยเลื่อน ซึ่งส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้



Ring of Fire



เป็นบริเวณที่อันตรายต่อการเคลื่อนที่
ตลอดระยะเวลาทั้งระยะและแยกออกจากกัน
จึงเป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว
และภูเขาไฟระเบิด



