


เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 รายงานการใช้น้ำ/ไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จสูบน้ำ/มูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 7 บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำระวายน้ำประจำวัน
- เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
- เอกสารแนบที่ 9 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 11 รายงานการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า/Generator
- เอกสารแนบที่ 12 รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบที่ 13 รายงานการฉีดพ่นแมลง

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ที่ กอ ๐๓๒๖/ ๙ ๘ ๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพหลโยธิน ๒ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

เรื่อง ต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุเปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบทนายหนังสือรับรองขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๖๐ สมานที่ดังเลขที่ ๕๙/๙๒๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระตุ้ อำเภอกะตุ้ จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ

๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุรีย์

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายจิระศักดิ์ วัฒนนัน

๒) นางสาวภาณุมา กักดีสุวรรณ

๓) นางสาววิไลลา นระโย

๔) นางสาววรรณพร ชินแก้ว

๕) นายสมคิดพงศ์ พงศ์ศิริเดช

ค. ขอบข่ายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งคำขออายุดังกล่าวขอรับได้ทั้งกรณีโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งนั้นเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code หายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจินดา เศรษฐินทวี

ผู้อำนวยการศูนย์และห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติการทางเทคนิคด้านโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบผลิตโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๕๔๔๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirv@dwg.mil.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



ขึ้นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
เลขทะเบียน ๖-๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอรับสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔ รายการ
น้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีการวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายเนตรวี ศรีรงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้



แบบ กษบ./กษบ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘๘/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๘/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
(Nakhonchai Romyanont)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
(Deputy Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute, Acting)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (nsi)
This Industrial Standards Institute (TISI)
Date 2023-03-03 10:25:56 92407.00
513627e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, The Industrial Standards Institute)



Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371

BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer



8289





รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)

ทดสอบ 0590
(Testing 0590)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ถาวร
(Permanent)

☐นอกสถานที่
(Site) (Temporary)

☐เคลื่อนที่
(Mobile)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐เคลื่อนที่
(Mobile)

☐หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 1/2

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ถาวร
(Permanent)

☐นอกสถานที่
(Site) (Temporary)

☐เคลื่อนที่
(Mobile)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (ก๊อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 2/2

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการขนถ่ายสิ่งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการขนถ่ายสิ่งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการขนถ่ายสิ่งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด ฉบับวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำทอยเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

- (๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
 - (๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 - (๖) ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
- ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ

- อย่างเดียวกันหลายอย่าง ได้แก่
- (๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 - (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 - (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 - (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 - (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศและของเอกชน
 - (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
- อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก หอพัก หอแมงงา หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับผู้เช่าจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาหาร	หน่วย	อาหาร ประเภท ก.	อาหาร ประเภท ข.	อาหาร ประเภท ค.	อาหาร ประเภท ง.
อาหารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาหาร ประเภท ก.	อาหาร ประเภท ข.	อาหาร ประเภท ค.	อาหาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาหาร ประเภท ก.	อาหาร ประเภท ข.	อาหาร ประเภท ค.	อาหาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐	สำหรับอาคารสถานพยาบาล	
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทิศเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เมื่อที่เย็นต่อ ๑๐๐ มิลลิิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เมื่อที่เย็นต่อ ๑๐๐ มิลลิิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เมื่อที่เย็นต่อ ๑๐๐ มิลลิิตร)	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มที่ทนต่อคลอรีน (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เมื่อที่เย็นต่อ ๑๐๐ มิลลิิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เมื่อที่เย็นต่อ ๑๐๐ มิลลิิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เมื่อที่เย็นต่อ ๑๐๐ มิลลิิตร)	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

- ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้
- ๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย
- ๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบดตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีไฮโดรเมตริกเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลไฟเบอร์ (Optical Probe)
- ๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
- ๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
- ๖.๕ ซีลไฟต์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเนตริก (Iodometric Method) หรือวิธีบลูสีนบลู (Methylene Blue Method)
- ๖.๖ ทิคเด้น ให้ใช้วิธีเจลาห์ (Kjeldahl)
- ๖.๗ นัมมันและไนเม้น ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกนํ้าหนักของนํ้ามันและไนเม้น
- ๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคไลฟอร์ม ให้ใช้วิธี มัลติเพิล ทิวป์ เฟอริเมนเทน เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)
- ๖.๙ คอลรีนอสิส ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเนตริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)
- ข้อ ๗ การวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ที่ American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้
- ๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งสูงที่สุดแห่งน้ำสาธารณะหรือท่อสุญญากาศหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีที่มีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด
- ๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบบัง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส 1009.5/ 487

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

17 มกราคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เชียงนา
ภูเก็ต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก0013.2/18607 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการที่โครงการโรงแรมเคป เชียงนา ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เชียงนา ภูเก็ต ของบริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด ตั้งอยู่
ที่ถนนลายี-นาคาเล ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทรีเคคเคด และบริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน จำกัด ขนาดพื้นที่ 6-3-59.7 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่
3121 ประกอบด้วยห้องพัก 148 ห้อง ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เชียงนา ภูเก็ต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เชียนนา ภูเก็ต โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่โครงการโรงแรมเคป เชียนนา ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อหนึ่ง ตามมาตรา 50 วรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเคคเคด และบริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวนินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6815

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/487

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

17 มกราคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เชียงนา
ภูเก็ต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก0013.2/18607 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการที่โครงการโรงแรมเคป เชียงนา ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เชียงนา ภูเก็ต ของบริษัท ทาราไดร์ บีช กมลา จำกัด ตั้งอยู่
ที่ถนนลาอี-นาคาเล ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทรีเคเคเค และบริษัท ทาวเวอร์ ออฟ อันดามัน จำกัด ขนาดพื้นที่ 6-3-59.7 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่
3121 ประกอบด้วยห้องพัก 148 ห้อง ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เชียงนา ภูเก็ต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม เดป ซีเยนนา ภูเก็ต บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดป ซีเยนนา ภูเก็ต ในช่วงเปิดดำเนินการ
ของบริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนลาอี-นาดาเล ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. แหล่งน้ำใช้	- ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อจ่ายน้ำ หากพบเหตุ บกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	- ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน - ปีต่อไป ทุก ๆ 4 เดือน	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
2. คุณภาพน้ำทิ้ง	- บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง(ก่อนผ่านระบบฯ) - บ่อดักตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง (หลังผ่านระบบฯ) - บ่อรวบรวมน้ำทิ้งทั้ง 2 บ่อ - ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบ บำบัดน้ำเสีย	- BOD, SS, pH, TKN, Sulfide, Fecal Coliform และ Oil & Grease - ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	- ทุก 1 เดือน/ครึ่ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ปีที่ 1 ทุก ๆ 3 เดือน - ปีที่ 2 ทุก ๆ 4 เดือน - ปีต่อไปทุก ๆ 6 เดือน	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด - บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
3. การระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	- ตรวจสอบการอุดตันและความสามารถในการระบายน้ำของ ท่อระบายน้ำและบ่อหมักน้ำของโครงการ	- ความอุดตันและความสามารถในการ การระบายน้ำ	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
4. การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอถ้ามี การผูกมัด หรือชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถในการรองรับขยะ และสภาพทั่วไป	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม เดป เซียนนา ภูเก็ต บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดป เซียนนา ภูเก็ต ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนลาอี-นาตาเล ตำบลกะปิ จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. การใช้ไฟฟ้า	- ตรวจสอบไฟส่องสว่างตามแนวทางเดินในอาคารและส่วนบริการสาธารณะในจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งตรวจสอบสายไฟฟ้าในจุดต่าง ๆ	- การใช้งานหรือการชำรุด	- ทุก ๆ 1 เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
	- ตรวจสอบระบบสายไฟ ห้องเครื่องรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ	- การใช้งานหรือการชำรุด	- ปีละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
6. ระบบระบายอากาศ	- ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม	- การทำงานของระบบปรับอากาศ	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
7. ความปลอดภัยสาธารณะ	- ตรวจสอบการซ่อมแซมและการอพยพคนภายในโครงการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	- แผนป้องกันภัยพิบัติและความพร้อมของอุปกรณ์และบุคลากรในโครงการ	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
8. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละชั้นของอาคารทั้ง 9 อาคาร	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
	- ตรวจสอบการฝึกอบรม เรื่องการซักซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้	- ความรู้ความเข้าใจ และผลการ ซักซ้อม	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการ
ทุก ๆ 6 เดือน

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59/550 หมู่ที่ 4 ตำบลเขว้า อำเภอวัง จังหัดบุรี 83120 โทร: 076 023995, 062 059 2868, 062 059 4888 โทรสาร: 076 019965
Address: 59/550 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83123 Tel: 076 023995, 062 059 2868, 062 059 4888 Fax: 076 019965
Email: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-05768
ฉบับนี้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท พราเว็ค บิ อเนล จำกัด
: 18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลเขา อำเภอวัง จังหัดบุรี 83150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 359

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sierro Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 14/01/2025
: 14/01/2025
: 14-20/01/2025
: 21/01/2025

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakong Pongsiwichai
: 2-250 - 2505

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			250147	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	13.00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลือสูง มีตะกอน	เหลือสูง มีตะกอน
อุณหภูมิ (pH) at 25 °C		Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C ¹ 5-Days BOD Test part 5210B	133 ⁽¹⁾	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	35.7	≤40
ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	376	≤1,000
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, NH ₄)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-NH ₄ B	136	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	2.0	≤1.0
ไขมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) (FOG)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	16.3	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการประปาที่ได้จากอาคารงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

Principle Reproducibility On standard First service

F-7.8-01/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/550 หมู่ที่ 4 ตำบลเขว้า อำเภอวัง จังหัดบุรี 83120 โทร: 076 023995, 062 059 2868, 062 059 4888 โทรสาร: 076 019965
Address: 59/550 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83123 Tel: 076 023995, 062 059 2868, 062 059 4888 Fax: 076 019965
Email: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-07768
ฉบับนี้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท พราเว็ค บิ อเนล จำกัด
: 18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลเขา อำเภอวัง จังหัดบุรี 83150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 359

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sierro Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 14/01/2025
: 14/01/2025
: 14-20/01/2025
: 21/01/2025

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakong Pongsiwichai
: 2-250 - 2505

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			250147	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	13.00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลือสูง มีตะกอน	เหลือสูง มีตะกอน
อุณหภูมิ (pH) at 25 °C	ADMI	Spectrophotometric part 2120 C	468	-
การแขวนลอย (Settleable Solids) (SS)	mL	Gravimetric part 2540F	0.30	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการประปาที่ได้จากอาคารงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศใช้รายงานฉบับนี้เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not ISI Accredited
[4] ทดสอบโดยบริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ: ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

Principle Reproducibility On standard First service

F-7.8-01/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลขลุ่ย อำเภอขลุ่ย จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 6232955, 062 059 2688, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619965
Address : 59256 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 6232955, 062 059 2688, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขบัญชีธนาคาร (Tax ID.): 033559101013 E-mail: bnature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-07168
หนังสือขอใบรับรองการวิเคราะห์

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท ฟาร์มาโคส (ฟาร์มา) จำกัด
1040 หมู่ 6 ตำบลมหา อำเภอขลุ่ย จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 537 300 โทรสาร (Fax) : 076 537 390

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ทราบผล (Result Date)
: Cape Sema Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 14/01/2025
: 14/01/2025
: 14-25/01/2025
: 21/01/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
กรดไขมัน (Analysis No.)			2501140	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มจากบ่อน้ำใต้	น้ำดื่มจากบ่อน้ำใต้
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บจากบ่อน้ำใต้	
กรด-เบส (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.1	5.0-9.0
ไนโตรเจน (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-O C / 5-Days BOD Test part 5210B	22.5 ⁽³⁾	≤30
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	11.6	≤40
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	355	≤1,100
ไนโตรเจน ดินสุญ (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	21.6	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽³⁾	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.21	≤1.0
ไขมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) ⁽³⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	2.3	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- [2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนน้ำจากอาหารตามประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
- [3] Not TSI Accredited

1. ขบวนการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการทดสอบน้ำดื่มจากบ่อน้ำใต้
- (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของน้ำดื่มจากบ่อน้ำใต้
- (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

Copyright © 2025 BK Nature Taurus Co., Ltd. All Rights Reserved.



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลขลุ่ย อำเภอขลุ่ย จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 6232955, 062 059 2688, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619965
Address : 59256 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 6232955, 062 059 2688, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขบัญชีธนาคาร (Tax ID.): 033559101013 E-mail: bnature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-07168
หนังสือขอใบรับรองการวิเคราะห์

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท ฟาร์มาโคส (ฟาร์มา) จำกัด
1040 หมู่ 6 ตำบลมหา อำเภอขลุ่ย จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 537 300 โทรสาร (Fax) : 076 537 390

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ทราบผล (Result Date)
: Cape Sema Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 14/01/2025
: 14/01/2025
: 24-25/01/2024
: 21/01/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
กรดไขมัน (Analysis No.)			2501140	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มจากบ่อน้ำใต้	น้ำดื่มจากบ่อน้ำใต้
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บจากบ่อน้ำใต้	
สี (Color, True) ⁽³⁾	ADMI	Spectrophotometric part 2120 C	195	-
การกรองและละลาย (Settleable Solids) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	m/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-
ฟอสเฟต (Phos Cellulose) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	APN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	800	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- [2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนน้ำจากอาหารตามประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
- [3] Not TSI Accredited
- [4] หนังสือขอใบรับรองการทดสอบน้ำดื่มจากบ่อน้ำใต้
- [5] ค่าความขุ่นในน้ำดื่ม
- [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการทดสอบ

1. ขบวนการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการทดสอบน้ำดื่มจากบ่อน้ำใต้
- (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของน้ำดื่มจากบ่อน้ำใต้
- (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

Copyright © 2025 BK Nature Taurus Co., Ltd. All Rights Reserved.



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 592350 หมู่ที่ 4 ตำบลเข้ อัมพกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 082 059 2838, 082 059 4838 โทรสาร : 076 619895
Address: 592350 Village No.4 Kohlu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 2838, 082 059 4838 Fax: 076 619895
Email: bk@bktaurus.com



Analysis Report

หน้า Page : 1 of 4
หนังสือรายงาน Report No.1 : W-255250
หนังสือแจ้งการวิเคราะห์

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท พราเว็ค ดี-คอมฯ จำกัด
1640 หมู่ที่ 6 ตำบลมหาชัย อัมพกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 337 330 โทรสาร (Fax) : 076 337 339

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
Case Sero Phuet Gourmet Hotel & Villas
25022025
25022025
20-25022025
27022025

รายการทดสอบ (Parameter)
วิธีทดสอบ (Method of Analysis)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Result)
มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)
น้ำดื่มเข้าระบบบำบัด
น้ำดื่ม
09.18 น.
เหลือสุญ มีตะกอน
กลิ่นเหม็น

กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O C / 5-Days BOD Test part 5210B	123	≤50
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	81.0	≤40
ออกซิเจนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	776	≤1,000
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, NH ₄)	mg/L	Maxx-Spectro part 4500-N ₄ B	73	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) (SH)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	3.7	≤1.0
ไขมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) (FOG)	mg/L	Portion & Gravimetric part 5520B	22.7	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคาร-ประเภทและขนาด พ.ศ.2567

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
We ensure that our services are always provided in accordance with the standard.



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 592350 หมู่ที่ 4 ตำบลเข้ อัมพกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 082 059 2838, 082 059 4838 โทรสาร : 076 619895
Address: 592350 Village No.4 Kohlu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 2838, 082 059 4838 Fax: 076 619895
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า Page : 2 of 4
หนังสือรายงาน Report No.1 : W-255250
หนังสือแจ้งการวิเคราะห์

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท พราเว็ค ดี-คอมฯ จำกัด
1640 หมู่ที่ 6 ตำบลมหาชัย อัมพกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 337 330 โทรสาร (Fax) : 076 337 339

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
Case Sero Phuet Gourmet Hotel & Villas
25022025
25022025
20-25022025
27022025

รายการทดสอบ (Parameter)
วิธีทดสอบ (Method of Analysis)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Result)
มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)
น้ำดื่มเข้าระบบบำบัด
น้ำดื่ม
09.18 น.
เหลือสุญ มีตะกอน
กลิ่นเหม็น

Color (PTM)	ADMI	Spectrophotometric part 2120 C	750	-
การแขวนลอยแขวน (Settleable Solids) (STL)	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.00	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคาร-ประเภทและขนาด พ.ศ.2567

ประกาศใช้มาตรฐานการทดสอบที่ 14 ตอนพิเศษ 2553 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not ISO Accredited
[4] หน่วยงานที่ให้บริการทดสอบ (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการตรวจ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- รายงานนี้ ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
We ensure that our services are always provided in accordance with the standard.



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 33256 หมู่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 029 2883, 062 029 4388 โทรสาร : 076 619663
Address: 33256 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 029 2883, 062 029 4388 Fax: 076 619663
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หนังสือรายงาน (Report No.) : BK-NR-250508
หนังสือแจ้งผลการปฏิบัติการวิเคราะห์ : 2505

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) ที่อยู่ (Address)	บริษัท พราโต ฟู้ด จำกัด จำกัด 1842 หมู่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร (Tel) : 076 337 520 โทรสาร (Fax) : 076 337 510
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Cow Siring Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	22/02/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	22/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	21-22/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	27/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
จำเพาะตัวบ่งชี้ (Analysis No.)			2502202	
ชื่อตัวบ่งชี้ (Sample Name)			น้ำดื่มสะอาดแบบน้ำดื่ม	น้ำดื่มสะอาด ประเภท ข
ประเภทตัวบ่งชี้ (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.22 น.	
ลักษณะตัวบ่งชี้ (Sample Condition)			เนื้อสีน้ำตาล สีอ่อน	
การทดสอบ (at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.0	5.0-9.0
ค่า BOD (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C/ 5-Days BOD Test part 5210B	22.0 ⁽³⁾	≤50
จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 -105 °C part 2540D	26.0	≤40
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	140	≤1,000
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjelohl part 4500-N ₃ B	17.4	≤35.0
ซัลเฟต (Sulfate) ⁽⁴⁾	mg/L	Isonetric part 4500-S ²⁻ F	0.27	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (part)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	6.5	≤20

2. รายงานฉบับนี้อาจมีข้อผิดพลาดได้หากมีการพิมพ์งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายปฏิบัติการวิเคราะห์ บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(this report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 33256 หมู่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 029 2883, 062 029 4388 โทรสาร : 076 619663
Address: 33256 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 029 2883, 062 029 4388 Fax: 076 619663
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หนังสือรายงาน (Report No.) : BK-NR-250508
หนังสือแจ้งผลการปฏิบัติการวิเคราะห์ : 2505

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) ที่อยู่ (Address)	บริษัท พราโต ฟู้ด จำกัด จำกัด 1842 หมู่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร (Tel) : 076 337 520 โทรสาร (Fax) : 076 337 510
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Cow Siring Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	22/02/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	22/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	21-22/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	27/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
จำเพาะตัวบ่งชี้ (Analysis No.)			2502202	
ชื่อตัวบ่งชี้ (Sample Name)			น้ำดื่มสะอาดแบบน้ำดื่ม	น้ำดื่มสะอาด ประเภท ข
ประเภทตัวบ่งชี้ (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.22 น.	
ลักษณะตัวบ่งชี้ (Sample Condition)			เนื้อสีน้ำตาล สีอ่อน	
สี (Color, True) ⁽³⁾⁽⁴⁾	APM1	Spectrophotometric part 2120 C	195	-
การแขวนตัวของแข็ง (Settleable Solids) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	-
จุลินทรีย์ในน้ำ (Fecal Coliform) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	200	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประกอบของโรงงาน พ.ศ.2567
[3] Hach TIS Accredited
[4] ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม บีเค เนเจอร์ ทอรัส (Analyzed by Subcontractor)

2. รายงานฉบับนี้อาจมีข้อผิดพลาดได้หากมีการพิมพ์งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายปฏิบัติการวิเคราะห์ บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(this report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 590350 หมู่ที่ 4 ตำบลเข้ อำเภอเข้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623951, 062 059 2806, 062 059 4893 โทรสาร : 076 618665
Address : 590350 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623951, 062 059 2806, 062 059 4893 Fax: 076 618665
เลขบัญชีธนาคาร (Tax ID) : 083559101913 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
พยานหลักฐาน (Report No.) : 8-48748
ประเมินผลปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-30

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท พรานโด้ บี. กลาง จำกัด
1840 หมู่ที่ 6 ตำบลเขา อำเภอเข้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 337 330 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Capa Senna Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	2023/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	2023/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	20-28/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	28/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Analysis No.)		2503203	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่มจากบ่อน้ำบาดาล	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		09.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		เหลือสุญ มีตะกอนเล็กน้อย	

อุณหภูมิ (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	5.0-9.0
ไนโตรเจน (BOD)	mg/L	Acid Modification part 4500-O C / 5-Days BOD Test part 5210B	\$30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 -105 °C part 2540D	\$40
ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	\$1,000
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	\$35.0
ซิลิกา (Silica) (Si)	mg/L	Isoimetric part 4500-Si ⁴⁺ F	< 0

This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

For more information, please contact us at 076 623951

Page 7 of 10 | V2.1 | 1 มกราคม 2563



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 590350 หมู่ที่ 4 ตำบลเข้ อำเภอเข้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623951, 062 059 2806, 062 059 4893 โทรสาร : 076 618665
Address : 590350 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623951, 062 059 2806, 062 059 4893 Fax: 076 618665
เลขบัญชีธนาคาร (Tax ID) : 083559101913 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
พยานหลักฐาน (Report No.) : 8-49568
ประเมินผลปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท พรานโด้ บี. กลาง จำกัด
1840 หมู่ที่ 6 ตำบลเขา อำเภอเข้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 337 330 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Capa Senna Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	2023/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	2023/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	20-28/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	28/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Analysis No.)			2503203	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มจากบ่อน้ำบาดาล	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลือสุญ มีตะกอนเล็กน้อย	

อุณหภูมิ (pH) at 25 °C	ADMI	Spectrophotometric part 2120 C	7.90	
การแขวนลอยของแข็ง (Sedimentable Solids) (mg)	mL	gravimetric part 2540F	0.30	

หมายเหตุ: น้ำดื่มเป็นน้ำดื่ม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการประปาที่ไม่ใช่จากสถานีประปาผลิตของเทศบาล พ.ศ.2567

[3] Not TSI Accredited

[4] ผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการทดสอบยืนยันวิธีวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

For more information, please contact us at 076 623951

Page 7 of 10 | V2.1 | 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ห้อง : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลสุข อำเภอศรี จันทบุรี 35120 โทร: 076 823955, 052 059 2886, 052 059 4688 โทรสาร: 076 819905
Address: 59/356 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phukhet, 35120 Tel: 076 823955, 052 059 2886, 052 059 4688 Fax: 076 819905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 4
พจนานุกรม (Report No.) : W-45503
ฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ไว้โดยบริษัทฯ

บริษัท พรายโกลด์ ซีร กรุ๊ป จำกัด
18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลมหาชัย อำเภอศรี จันทบุรี 35150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Cope Street Phuket Gourmet Hotel & Villas		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	20/05/2025		
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	20/05/2025		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	20-20/05/2025		
วันที่รายงานผล (Result Date)	20/05/2025		

พารามิเตอร์ทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
วิเคราะห์ตัวอย่าง (Analysis No.)	2502204			
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำเสียจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย			
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)	น้ำเสีย			
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	09.50 น.			
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)	เก็บส่ง ปกติ			
อุณหภูมิ (at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.5	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C	18.5	430
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 ± 0.5 °C part 2540D	15.6	440
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	546	4,000
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, NH ₄)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₄ B	18.8	435.0
ซิลิกา (Silica)	mg/L	Inductometric part 4500-S ⁺ F	0.32	41.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	5.7	420

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด พ.ศ. 2567

ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ถึง 27 สิงหาคม 2567

[This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.]



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลสุข อำเภอศรี จันทบุรี 35120 โทร: 076 823955, 052 059 2886, 052 059 4688 โทรสาร: 076 819905
Address: 59/356 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phukhet, 35120 Tel: 076 823955, 052 059 2886, 052 059 4688 Fax: 076 819905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
พจนานุกรม (Report No.) : W-45503
ฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ไว้โดยบริษัทฯ

บริษัท พรายโกลด์ ซีร กรุ๊ป จำกัด
18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลมหาชัย อำเภอศรี จันทบุรี 35150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Cope Street Phuket Gourmet Hotel & Villas		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	20/05/2025		
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	20/05/2025		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	20-20/05/2025		
วันที่รายงานผล (Result Date)	20/05/2025		

พารามิเตอร์ทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
วิเคราะห์ตัวอย่าง (Analysis No.)	2502204			
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำเสียจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย			
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)	น้ำเสีย			
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	09.50 น.			
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)	เก็บส่ง ปกติ			
pH (Color, True)	ADMI	Spectrophotometric part 2120 C	205	-
ค่าของแข็งแขวนลอย (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	-
ซิลิกา (Silica)	MPH/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	350	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด พ.ศ. 2567

ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ถึง 27 สิงหาคม 2567

[3] Not ISI Accredited

[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบโดย (Analyzed by Sub-contractor)

[5] ความแม่นยำในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ

..End..



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59259 หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623595, 082 059 2859, 082 059 4083 โทรสาร : 076 619995
Address: 59259 Village No.4 Kaibu Sub-district, Kaibu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623595, 082 059 2859, 082 059 4083 Fax: 076 619995
เบอร์โทรแฟกซ์ โทร (ID.): 083555013513 E-mail: bnature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท พราไวด์ (เ็น) เนเจอร์ จำกัด
โทร (Tel) : 076 337 330 โทรสาร (Fax) : 076 337 330

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No) : 66-70605
หนังสือรับรองปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-250

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
Capo Senna Phuket Gourmet Hotel & Villas	Grab sampling	Mr. Samakong Pongpradit	25/04/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	วันที่ทดสอบ (Testing Date)	วันที่รายงานผล (Result Date)	
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่มสำเร็จรูปขวด	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		09:10 น.	09:10 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		เก็บอุณหภูมิห้อง	เก็บอุณหภูมิห้อง
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ b	5.0-9.0
ไนโตรเจน (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-O C / 5-Days BOD Test part 5210B	270 TM
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	40.0
ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	1,380
ไนโตรเจน-แอมโมเนีย (Ammonia Nitrogen, NH ₃)	mg/L	Nitro-C-Jeldall part 4500-NH ₃ b	104
ซัลเฟต (Sulfate) (SO ₄)	mg/L	Isometric part 4500-S ²⁻ F	4.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Pertinon & Gravimetric part 5520B	17.0

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท พราไวด์ (เ็น) เนเจอร์ จำกัด
โทร (Tel) : 076 337 330 โทรสาร (Fax) : 076 337 330

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No) : 66-70605
หนังสือรับรองปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-250

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
Capo Senna Phuket Gourmet Hotel & Villas	Grab sampling	Mr. Samakong Pongpradit	25/04/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	วันที่ทดสอบ (Testing Date)	วันที่รายงานผล (Result Date)	
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Analysis No.)		น้ำดื่มสำเร็จรูปขวด	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		09:10 น.	09:10 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		เก็บอุณหภูมิห้อง	เก็บอุณหภูมิห้อง
กรด-เบส (pH) at 25 °C	ADMI	Spectrophotometric part 2120 C	6.00
ไนโตรเจน (BOD)	m/L	Gravimetric part 2540F	0.40

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการปนเปื้อนในน้ำจากสถานที่ตั้งทางราชการและหน่วยงานราชการ พ.ศ.2567

[3] Not ISO Accredited

[4] ข้อมูลใบขึ้นบัญชีการทดสอบทางเคมี (Analyse by Subcontractor)

[5] การดำเนินการตามมาตรฐาน

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.



BK Nature Taurus Co., Ltd.

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-70836
ระเบียบข้อบังคับปฏิบัติการวิจัย : เลขที่ 9-290

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-70836
ระเบียบข้อบังคับปฏิบัติการวิจัย : เลขที่ 9-290

Inserts (Fax): (703) 337-3397

1-291-4-0000

Analysis Report

บริษัท พารินทรีย์ จำกัด กทม. ๖๖๖

5000-L-092-L

Standards

หน้า ๕

100

Solid State

Multiple-tube Fermentation Test

oral details)

4107-11911

palms: 123

עליונותו של המדינאי

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of EK NATURE TAURUS CO., LTD.)

[illegible]

FP.78-01/1 V2 1 105761 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59036 หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 53120 โทร: 076 623955, 082 059 2898, 082 059 4888 โทรสาร: 076 619995
Address: 59036 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phaiet, 53120 Tel: 076 623955, 082 059 2898, 082 059 4888 Fax: 076 619995
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835561019615 E-mail: kbnature.ig@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท พรเจริญ อีซี เทรด จำกัด
1842 หมู่ 5 ตำบลพนา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 53150
โทร (Tel.) : 076 537 300 โทรสาร (Fax) : 076 537 349

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : A-863368
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ เลขที่ ก-290

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
Cape Sango Phuket Gourmet Hotel & Villas
28/05/2025
29/05/2025
29/05/2025
05/06/2025

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Result)
หมายเหตุ (Remark)
ร่วมน้ำตาล (Analysis No.)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)
250028/5
น้ำดื่มแร่ธรรมชาติ
น้ำดื่ม
10.00 ม.
เพื่อส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์

อุณหภูมิที่ 25 °C	-	Electronic Method part 4500-H ₂ B	7.5	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	185 ⁽¹⁾	≤30
ของแข็งรวมที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 105 - 105 °C part 2540D	37.4	≤40
ของแข็งรวมทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 105 °C part 2540C	1.222	≤1,000
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Nitrogen part 4500-N _{o3} -B	202	≤250.0
ซัลเฟต (Sulfate) (SO ₄)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	1.3	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (FOG)	mg/L	Part Iun & Gravimetric part 5520B	22.3	≤20

[1] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

2. รายงานผลการวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพของตัวอย่างน้ำดื่มแร่ธรรมชาติที่ได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มของบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PR" Principle Reproducibility On standard field service

0835561019615 E-mail: kbnature.ig@gmail.com

F-P-7.6.01A V2.1 มกราคม 2563

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท พรเจริญ อีซี เทรด จำกัด
1842 หมู่ 5 ตำบลพนา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 53150
โทร (Tel.) : 076 537 300 โทรสาร (Fax) : 076 537 349

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : A-863368
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ เลขที่ ก-290

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
Cape Sango Phuket Gourmet Hotel & Villas
28/05/2025
29/05/2025
29/05/2025
05/06/2025

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Result)
หมายเหตุ (Remark)
ร่วมน้ำตาล (Analysis No.)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)
250028/5
น้ำดื่มแร่ธรรมชาติ
น้ำดื่ม
10.00 ม.
เพื่อส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์

Color (PCU)	ADMI	Spectrophotometric part 2120 C	500	-
การปนเปื้อนของแข็ง (Settleable Solids) (SS)	m/L	Gravimetric part 2540F	0.50	-

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details)

[1] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มแร่ธรรมชาติที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย พ.ศ. 2567

ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2567 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TSI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่มแร่ธรรมชาติ (Analyzed by Subcontractor)

[5] หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- รายงานนี้ ไม่สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ซ้ำ

2. รายงานผลการวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพของตัวอย่างน้ำดื่มแร่ธรรมชาติที่ได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มของบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PR" Principle Reproducibility On standard field service

0835561019615 E-mail: kbnature.ig@gmail.com

F-P-7.6.01A V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



เลขที่ : 09030 หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623595, 076 059 4888 โทรสาร: 076 019905
Address: 59030 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623595, 076 059 4888 Fax: 076 019905
เว็บไซต์: bktaurus.com E-mail: bnature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-06509
ขอเป็นข้อปฏิบัติทางวิชาการ ภายใต้ W-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท พราวิสต์ บี เนเจอร์ จำกัด
เลขที่ : 1340 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาหลัก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 076 537 530 โทรสาร (Fax) : 076 537 539

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Cape Sengha Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	29/05/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	29/05/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	29/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	05/06/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25052806	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียจากบ่อน้ำดิบ	น้ำเสียจากบ่อน้ำดิบ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	10.00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เบสิคสีฟ้า-เทา	เบสิคสีฟ้า-เทา
กรด-เบส (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-5 O ₂ C 5-days BOD Test part 5210B	18.5	≤30
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 ±0.5 °C part 2540D	20.2	≤40
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	432	≤1,000
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TNH)	mg/L	Nitro-phenol part 4500-N _{am} B	24.7	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^(3a)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.55	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^(3a)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.0	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- [2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ท พ.ศ.2567

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานภายใต้สัญญาไม่ใช้การเป็นข้อปฏิบัติทางวิชาการจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (this report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On Standard First service

91-Principle Reproducibility On Standard First service

F-P-7.0-01/V2.3 วันที่ 25/05/2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 09030 หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623595, 076 059 4888 โทรสาร: 076 019905
Address: 59030 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623595, 076 059 4888 Fax: 076 019905
เว็บไซต์: bktaurus.com E-mail: bnature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-06509
ขอเป็นข้อปฏิบัติทางวิชาการ ภายใต้ W-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท พราวิสต์ บี เนเจอร์ จำกัด
เลขที่ : 1340 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาหลัก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 076 537 530 โทรสาร (Fax) : 076 537 539

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Cape Sengha Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	29/05/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	29/05/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	29/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	05/06/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25052806	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียจากบ่อน้ำดิบ	น้ำเสียจากบ่อน้ำดิบ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	10.00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เบสิคสีฟ้า-เทา	เบสิคสีฟ้า-เทา
สี (Color, True) ^(3a)	ADMI	Spectrophotometric part 2120 C	100	-
การแขวนลอยทั้งหมด (Settleable Solids) ^(3a)	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.20	-
ซีดีซีพีพีเอ็ม (Fecal Coliform) ^(3a)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	600	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- [2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ท พ.ศ.2567

ประกาศใช้ตามกฎหมายฉบับที่ 41 ของปี 2533 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

- [3] Not TSI Accredited
- (4) ทดสอบโดยผู้ปฏิบัติงานของบริษัท
- (5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานภายใต้สัญญาไม่ใช้การเป็นข้อปฏิบัติทางวิชาการจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (this report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On Standard First service

91-Principle Reproducibility On Standard First service

F-P-7.0-01/V2.1 วันที่ 25/05/2563



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 623955, 082 059 2585, 082 059 4835 โทรสาร : 076 619905
Address : 59250 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Buraket, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 2585, 082 059 4835 Fax: 076 619905
อีเมล : bk@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า Page : 1 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-006936
ฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า

ชื่อลูกค้า (Customer) : บริษัท พาราล็อกซ์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 164 หมู่ 6 ตำบลนาขี้เหล็ก อำเภอขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 83150
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 304

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cone Sample Burket (Cone Hole) & Village
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/04/2562
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/04/2562
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18/04/2562
วันที่ทราบผล (Result Date) : 25/04/2562

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่มสำเร็จรูป	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่มสำเร็จรูป	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		~9.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		เนื้อสุก สด	

กรด-เบส (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4600-H ₊ B	7.6	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test part 5210 B	160 ^{±1}	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 ± 5 °C part 2540 D	33.4	≤40
ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	1.92	≤120
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Nitrogen part 4500-N ₃ -B	170	≤35.0
ซัลเฟต (Sulfate) (SO ₄)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	5.2	≤1.0
ตะกอนแขวนลอย (Silt, Oil & Grease) (SOG)	mg/L	Particulate & Gravimetric part 9550 B	31.0	≤2

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการและโรงงาน พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 83 ก วันที่ 27 สิงหาคม 2567

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2 ขบวนการนี้สงวนลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและเนื้อหาทั้งหมด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

Copyright © 2025 BK Nature Taurus Co., Ltd. All rights reserved.

F-P-7.8.01.1 V2.1 วันที่ 2563



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 623955, 082 059 2585, 082 059 4835 โทรสาร : 076 619905
Address : 59250 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Buraket, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 2585, 082 059 4835 Fax: 076 619905
อีเมล : bk@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า Page : 2 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-006936
ฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า

ชื่อลูกค้า (Customer) : บริษัท พาราล็อกซ์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 164 หมู่ 6 ตำบลนาขี้เหล็ก อำเภอขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 83150
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 304

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cone Sample Burket (Cone Hole) & Village
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/04/2562
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/04/2562
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18/04/2562
วันที่ทราบผล (Result Date) : 25/04/2562

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มสำเร็จรูป	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มสำเร็จรูป	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เนื้อสุก สด	

กรด-เบส (pH at 25 °C)	ADMI	Spectrophotometric part 2120 C	450	-
การแขวนลอย (Settleable Solids) (%)	mL/L	Gravimetric part 2540 F	0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการและโรงงาน พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 83 ก วันที่ 27 สิงหาคม 2567

(3) Not TIS Accredited
(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย (Analyzed by Subcontractor)
(5) ภาควิชาเคมีและสิ่งแวดล้อม (Department of Industrial Works Accredited)
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ : ไม่สามารถดำเนินการทดสอบซ้ำได้

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2 ขบวนการนี้สงวนลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและเนื้อหาทั้งหมด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

Copyright © 2025 BK Nature Taurus Co., Ltd. All rights reserved.

F-P-7.8.01.1 V2.1 วันที่ 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งอยู่ : 59200 หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623955, 062 079 2608, 062 059 4008 โทรสาร: 076 619905
Address: 59200 Village No.4 Takhli Sub-district, Takhli District, Buriram, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 4008 Fax: 076 619905
เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID): 032591012615 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer):
ที่อยู่ (Address):

บริษัท พว. (พี.อี. เอช. จำกัด)
เลขที่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขี้เหล็ก อำเภอขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel): 076 537 502 โทรสาร (Fax): 076 537 504

หน้า Page: 3 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.): 0608-73
หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการวิเคราะห์ เลขที่: 250

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	9/24/2025	2500-02	
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	9/25/2025		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	19-25/05/2025		
วันที่รายงานผล (Result Date)	25/05/2025		
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำเสียจากบ่อน้ำดิบ		น้ำเสียจากบ่อน้ำดิบ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)	น้ำดิบ		น้ำดิบ
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	10.10 น.		
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)	เหลืองขุ่น มีกลิ่นคาว		
การวัด pH ที่ 25 °C	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	7.5	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	Aside Modification port 4500-O C/ 5-Boys BOD Test part 5210B	26.0 ^m	8-53
การวัดค่าของแข็งทั้งหมด (Total Suspended Solids)	Dried at 102-105 °C part 2540D	11.0	≤40
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	Dried at 182 °C part 2540C	772	≤1,000
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TKN)	Macro-Kjedahl port 4500-N _{org} B	28.0	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽¹⁾⁽²⁾	Isopropyl port 4500-S ²⁻ F	0.53	<1.0
ไขมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) ⁽¹⁾⁽²⁾	Portion & Gravimetric part 9520B	2.3	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิเคราะห์และทดสอบ (ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์จากอาหารและยาที่ออกจำหน่ายในประเทศไทย พ.ศ. 2567

ประกาศใช้รายงานฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

2. ขอบเขตของรายงานฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะผลการวิเคราะห์ตามวิธีการ (METHODOLOGY) ที่ระบุไว้ในรายงานเท่านั้น และไม่ครอบคลุมไปถึงการตีความผลการวิเคราะห์หรือการให้คำแนะนำใดๆ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROOF" Principle Reproducibility On standard Test service



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 59200 หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623955, 062 079 2608, 062 059 4008 โทรสาร: 076 619905
Address: 59200 Village No.4 Takhli Sub-district, Takhli District, Buriram, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 4008 Fax: 076 619905
เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID): 032591012615 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer):
ที่อยู่ (Address):

บริษัท พว. (พี.อี. เอช. จำกัด)
เลขที่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขี้เหล็ก อำเภอขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel): 076 537 502 โทรสาร (Fax): 076 537 504

หน้า Page: 4 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.): 0608-00
หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการวิเคราะห์ เลขที่: 250

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	9/24/2025	2500-02	
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	9/25/2025		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	24-25/05/2025		
วันที่รายงานผล (Result Date)	25/05/2025		
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำเสียจากบ่อน้ำดิบ		น้ำเสียจากบ่อน้ำดิบ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)	น้ำดิบ		น้ำดิบ
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	10.10 น.		
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)	เหลืองขุ่น มีกลิ่นคาว		
การวัด pH ที่ 25 °C	ADMI Spectrophotometric port 2120 C	50	-
การวัดค่าของแข็งทั้งหมด (Total Suspended Solids) ⁽¹⁾⁽²⁾	Gravimetric port 2540F	0.10	-
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽¹⁾⁽²⁾	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	250	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิเคราะห์และทดสอบ (ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์จากอาหารและยาที่ออกจำหน่ายในประเทศไทย พ.ศ. 2567

ประกาศใช้รายงานฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

(3) Not TSI Accredited

(4) ผลทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำเสีย (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความเป็นกรด-ด่าง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ

2. ขอบเขตของรายงานฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะผลการวิเคราะห์ตามวิธีการ (METHODOLOGY) ที่ระบุไว้ในรายงานเท่านั้น และไม่ครอบคลุมไปถึงการตีความผลการวิเคราะห์หรือการให้คำแนะนำใดๆ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROOF" Principle Reproducibility On standard Test service



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99259 หมู่ที่ 4 ต.หนองขี้ช้าง ต.หนองขี้ช้าง อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 31120 โทร : 076 623995, 062 059 2754, 062 059 4808 โทรสาร : 076 619995
Address : 99259 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 31120 Tel: 076 623995, 062 059 2854, 062 076 4808 Fax: 076 619995
เลขที่ผู้เสียภาษี Tax ID : 035556318513 E-mail: bknature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า Page : 1
นามบัตรรายงาน (Report No.) : W-000958

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
ที่อยู่ : บริษัท ทอรัส บีเค เนเจอร์ จำกัด
เลขที่ 6 หมู่ 6 ต.หนองขี้ช้าง ต.หนองขี้ช้าง อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 31120
โทร (Tel.) : 076 623 300 โทรสาร (Fax) : 076 277 359

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Note)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)				
ตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				

Legionella spp. (5491)	CFU/L	CDC, 2005	N.D.
------------------------	-------	-----------	------

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] -
[3] Net TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดย (Analyzed by Subcontractor)
[5] การควบคุมคุณภาพได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดย (Analyzed by Subcontractor)
[6] Net Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด และจะถือเป็นเอกสารลับ (Confidential) หากมีการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.
2. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด และจะถือเป็นเอกสารลับ (Confidential) หากมีการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99259 หมู่ที่ 4 ต.หนองขี้ช้าง ต.หนองขี้ช้าง อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 31120 โทร : 076 623995, 062 059 2854, 062 059 4808 โทรสาร : 076 619995
Address : 99259 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 31120 Tel: 076 623995, 062 059 2854, 062 076 4808 Fax: 076 619995
เลขที่ผู้เสียภาษี Tax ID : 035556318513 E-mail: bknature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า Page : 6 of 11
นามบัตรรายงาน (Report No.) : W-203548

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
ที่อยู่ : บริษัท ทอรัส บีเค เนเจอร์ จำกัด
เลขที่ 6 หมู่ 6 ต.หนองขี้ช้าง ต.หนองขี้ช้าง อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 31120
โทร (Tel.) : 076 623 300 โทรสาร (Fax) : 076 277 359

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Note)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)				
ตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				

โคคัส (Total Coliform) (2)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ
----------------------------	------------	--	------	-------

อีโคไล (E. coli) (3)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ
----------------------	------------	--	------	-------

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดย (Analyzed by Subcontractor)
[3] Net TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดย (Analyzed by Subcontractor)
[5] การควบคุมคุณภาพได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดย (Analyzed by Subcontractor)
[6] Net Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด และจะถือเป็นเอกสารลับ (Confidential) หากมีการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.
2. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด และจะถือเป็นเอกสารลับ (Confidential) หากมีการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ 4 : 59250 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วย อ.หนองขี้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 092 059 2848, 092 059 4883 โทรสาร: 076 619065
Address: 59250 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 092 059 2848, 092 059 4883 Fax: 076 619065
Email: bnt@bk.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 7 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 9-239653

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท พงษ์เจริญ อีโคโนมิกส์ จำกัด
19-2/3 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วย อ.หนองขี้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel.) : 076 337 509 โทรสาร (Fax) : 076 337 509

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) วันที่ทดสอบ (Testing Date) วันที่ทราบผล (Result Date)	Cape Sengha Puket, Sengha Sub-district & Village 19/02/25 19/02/25 20/2/25 24/2/25	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	Global Sampling Mr. Samkong Pongratch 19/02/25 19/02/25
---	--	--	--

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			25019/6	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:30 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	

โคลิฟอร์ม (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี
---	------------	---------------------------------	------	-------

อีโคไล (E.coli) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี
--------------------------------	------------	---------------------------------	------	-------

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 76 พ.ศ.2527 เรื่อง น้ำดื่ม
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีใช้การทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
[5] สถานที่ทดสอบ: บริษัท
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. : Result NOT Detected



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ 4 : 59250 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วย อ.หนองขี้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 092 059 2848, 092 059 4883 โทรสาร: 076 619065
Address: 59250 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 092 059 2848, 092 059 4883 Fax: 076 619065
Email: bnt@bk.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 8 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 9-239653

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท พงษ์เจริญ อีโคโนมิกส์ จำกัด
19-2/3 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วย อ.หนองขี้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel.) : 076 337 509 โทรสาร (Fax) : 076 337 509

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) วันที่ทดสอบ (Testing Date) วันที่ทราบผล (Result Date)	Cape Sengha Puket, Sengha Sub-district & Village 19/02/25 19/02/25 20/2/25 24/2/25	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	Global Sampling Mr. Samkong Pongratch 19/02/25 19/02/25
---	--	--	--

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			25019/7	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:30 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	

โคลิฟอร์ม (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี
---	------------	---------------------------------	------	-------

อีโคไล (E.coli) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี
--------------------------------	------------	---------------------------------	------	-------

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 76 พ.ศ.2527 เรื่อง น้ำดื่ม
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีใช้การทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
[5] สถานที่ทดสอบ: บริษัท
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes)

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ทดสอบโดยวิธีการใช้สารเคมีเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกนำกลับมาทบทวนหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PR" Principle Reproducibility On standard first service

19-2/3 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วย อ.หนองขี้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 092 059 2848, 092 059 4883 โทรสาร: 076 619065
Address: 59250 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 092 059 2848, 092 059 4883 Fax: 076 619065
Email: bnt@bk.com

F P 28 01/1 V2.1 มกราคม 2563

หมายเหตุ (Notes)

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ทดสอบโดยวิธีการใช้สารเคมีเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกนำกลับมาทบทวนหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PR" Principle Reproducibility in standard first service

19-2/3 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วย อ.หนองขี้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 092 059 2848, 092 059 4883 โทรสาร: 076 619065
Address: 59250 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 092 059 2848, 092 059 4883 Fax: 076 619065
Email: bnt@bk.com

F P 28 01/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59386 หมู่ที่ 4 ตำบลเขย้ง อำเภอเขย้ง จังหวัดปัตตานี 83120 โทร: 076 623955, 092 059 4898 โทรสาร: 076 618995
Address: 59386 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 092 059 4898 Fax: 076 618995
เลขที่ใบอนุญาต (Lic ID): 055556102615 E-mail: bknature@igmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-36368

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท พาราคีส์ อีโคโนมิกส์ จำกัด
1942 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาตหลวง อำเภอเขย้ง จังหวัดปัตตานี 83120
โทร (Tel) : 076 537 321 โทรสาร (Fax) : 076 537 314

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
Case Sweet Potato Storage House & Villes
19/05/25
19/05/25
20/05/25
20/05/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2500187	2500188
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใช้แช่หัวมันเทศ	น้ำใช้แช่หัวมันเทศ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			หัวมันเทศ	หัวมันเทศ
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:35 น	09:40 น
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			สด	สด
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Phenanthroline port 5000 Fe B	<0.03	<0.10 ⁽³⁾
แมกนีเซียม (Magnesium) ⁽⁴⁾	mg/L	Perchlorate port 3500-Mn B	<0.05	<0.05
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness, as CaCO ₃) ⁽⁵⁾	mg/L	EDTA titrimetric port 2342C	45.6	31.6
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli: E.coli) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของประเทศไทย
หากไม่พบเชื้อตามเกณฑ์ 16 กรกฎาคม 2555 จะทำเป็นใบรับรองของ กทม. มีเลข 55702-2265 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59386 หมู่ที่ 4 ตำบลเขย้ง อำเภอเขย้ง จังหวัดปัตตานี 83120 โทร: 076 623955, 092 059 4898 โทรสาร: 076 618995
Address: 59386 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 092 059 4898 Fax: 076 618995
เลขที่ใบอนุญาต (Lic ID): 055556102615 E-mail: bknature@igmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-36368

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท พาราคีส์ อีโคโนมิกส์ จำกัด
1942 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาตหลวง อำเภอเขย้ง จังหวัดปัตตานี 83120
โทร (Tel) : 076 537 321 โทรสาร (Fax) : 076 537 314

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
Case Sweet Potato Storage House & Villes
19/05/25
19/05/25
20/05/25
20/05/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2500189	2500191
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใช้แช่หัวมันเทศ	น้ำใช้แช่หัวมันเทศ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			หัวมันเทศ	หัวมันเทศ
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:45 น	09:55 น
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			สด	สด
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Phenanthroline port 5000 Fe B	<0.03	<0.10 ⁽³⁾
แมกนีเซียม (Magnesium) ⁽⁴⁾	mg/L	Perchlorate port 3500-Mn B	<0.05	<0.05
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness, as CaCO ₃) ⁽⁵⁾	mg/L	EDTA titrimetric port 2342C	45.6	31.6
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli: E.coli) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] -

[3] Pot. IS Accredited
[4] พบอินทรีย์วัตถุในตัวอย่างน้ำใช้แช่หัวมันเทศ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ความกระด้างทั้งหมดในตัวอย่างน้ำใช้แช่หัวมันเทศ (Analyzed by Subcontractor)
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D หมายถึง NOT Detected

(This * star shall not be reproduce and except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปัตนา เมาเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่ตั้ง : 99/395 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623995, 090 059 2098, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619995
Address: 99/395 Village No.4 Kutha Sub-district, Kutha District, Phuket, 83120 Tel: 076 623995, 090 059 2098, 062 059 4888 Fax: 076 619995
Email: bk@bktaurus.com (For ID.); 0937556016013 E-mail: bktaurus1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 11 of 17
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 9-39098

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) ที่อยู่ (Address)	บริษัท ทอรัส จำกัด 842 หมู่ 10 ตำบลนาเกลือ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ : 076 623 995 โทรสาร : 076 619 995
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Cole Street Market, Bannermethi & Village
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	19/02/2565
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	19/02/2565
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	23/04-25/02/2565
วันที่รายงานผล (Result Date)	25/02/2565
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab sample
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	Mr. Somakong Pongthachai

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
จุลินทรีย์ในน้ำ (Analysis No.)			250/39010	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มจากแหล่ง	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(จาก ES)	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			น้ำดื่ม	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			10.50 ม	
		Swab	สีน้ำตาลอมเทาใส	
			ไม่มีกลิ่นเหม็น	

Legionella spp. (144)	CFU/L	CDC, 2005	N/D
-----------------------	-------	-----------	-----

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition, 2017
[2] -
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] จำนวนไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes)
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเฉพาะฉบับที่ส่งมอบให้กับลูกค้าเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่มีการรับประกันความถูกต้องของผลการทดสอบหากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท ปัตนา เมาเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

CAPE
SIENNA
PHUKET
Hotel & Villas

โรงแรม คาปเซียนน่า ภูเก็ต
18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337399

10 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูล และ รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ผมนายสุรศักดิ์ จิตรชุม ผู้รับผิดชอบ และ ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรม คาปเซียนน่า ภูเก็ต
ขอจัดส่งรายงาน แบบ ทส.1 และ ทส.2 จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมเอกสารแนบอีก ชุด เป็นรายงาน
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568



CAPE SIENNA HOTEL & VILLAS, PHUKET
Paradise Beach Kamala Co., Ltd. : 18/40 Moo 6, Kamala, Kathu, Phuket 83150, Thailand.
Tel. +66 (0) 76 337300 , Fax. +66 (0) 76 337399
E-mail : mail@capesienna.com , www.capesienna.com

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ 71/2567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2572


ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แนบผังตามเอกสารแนบท้าย)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้




สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทางานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควม/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควม/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/1/25	๒๕1.6	89	71	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/1/25	๒๕1.6	104	83	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/1/25	๒๕1.6	89	71	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/1/25	๒๕1.6	121	97	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/1/25	๒๕1.6	86	69	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/1/25	๒๕1.6	113	90	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/1/25	๒๕1.6	106	85	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/1/25	๒๕1.6	107	86	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/1/25	๒๕1.6	82	66	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/1/25	๒๕1.6	95	76	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/1/25	๒๕1.6	113	90	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/1/25	๒๕1.6	79	63	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/1/25	๒๕1.6	105	84	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/1/25	๒๕1.6	106	84	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/1/25	๒๕1.6	89	71	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/1/25	๒๕1.6	115	92	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ


วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมยาเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (รวม) (ปกติ/ ผิดปกติ)	
17/1/25	351.6	62	47	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
18/1/25	351.6	99	79	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
19/1/25	351.6	113	90	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
20/1/25	351.6	98	78	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
21/1/25	351.6	112	90	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
22/1/25	351.6	106	85	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
23/1/25	351.6	98	78	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
24/1/25	351.6	105	84	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
25/1/25	351.6	109	87	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
26/1/25	351.6	77	62	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
27/1/25	351.6	102	82	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
28/1/25	351.6	97	88	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
29/1/25	351.6	95	76	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
30/1/25	351.6	130	101	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
31/1/25	351.6	74	57	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-



หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน




รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ 71/2567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2572

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปเดิมอากาศ.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย150..... ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....
- (๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดมีรถสูบละกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)10,899.6.....หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)3076.....ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)2457.....ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกลวง/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกลวง/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องขูดตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)b.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



CAPE
SIENNA
PHUKET
Hotel & Villas

โรงแรม เคปเซียนน่า ภูเก็ต
18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาตาล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337399

7 มีนาคม 2568

เรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูล และ รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ผมนายสุรศักดิ์ จิตรชุม ผู้รับผิดชอบ และ ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรม เคป เซียนน่า ภูเก็ต
ขอจัดส่งรายงาน แบบ ทส.1 และ ทส.2 จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมเอกสารแนบอีก 1 ชุด เป็นรายงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568



CAPE SIENNA HOTEL & VILLAS, PHUKET
Paradise Beach Kamala Co., Ltd. : 18/40 Moo 6, Kamala, Kathu, Phuket 83150, Thailand.
Tel. +66 (0) 76 337300 , Fax. +66 (0) 76 337399
E-mail : mail@capecienna.com , www.capesienna.com

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6
ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กระบี่ จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300
มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ 71/2567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2572
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)
ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้




สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ				ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ตัวเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	การใช้ ไฟฟ้า	น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม	น้ำเสีย ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)				ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/2/25	351.6	89	71	71	71	71	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
2/2/25	351.6	91	74	74	74	74	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
3/2/25	351.6	110	88	88	88	88	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
4/2/25	351.6	92	72	72	72	72	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
5/2/25	351.6	98	78	78	78	78	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
6/2/25	351.6	91	73	73	73	73	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
7/2/25	351.6	83	66	66	66	66	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
8/2/25	351.6	98	78	78	78	78	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
9/2/25	351.6	79	63	63	63	63	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
10/2/25	351.6	91	73	73	73	73	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
11/2/25	351.6	80	64	64	64	64	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
12/2/25	351.6	112	90	90	90	90	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
13/2/25	351.6	102	85	85	85	85	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
14/2/25	351.6	101	81	81	81	81	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
15/2/25	351.6	106	80	80	80	80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
16/2/25	351.6	86	69	69	69	69	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	




สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลังกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (อันตราย กักเก็บ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่กักเก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)			
7/2/25	351.6	87	70	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/2/25	351.6	89	71	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/2/25	351.6	95	76	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/2/25	351.6	97	78	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/2/25	351.6	106	85	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/2/25	351.6	91	79	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/2/25	351.6	89	68	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/2/25	351.6	82	66	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/2/25	351.6	85	68	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/2/25	351.6	87	70	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/2/25	351.6	93	74	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/2/25	351.6	80	64	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบันทึกข้อมูลเครื่องตัดทิ้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
- และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ 71/2567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดยุอายุ 30 เมษายน 2572

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ บริษัท พาราไดซ์ บีช กมล จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบถึงสำเร็จรูปเติมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสับตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๕) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ)ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิจารณ์การสะท้อนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดมีจุดอุปเอกชน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๔๔๘.๘ หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๒๖.๒๑ ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๒,๑๐๐ ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๒๕๐ ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องดูดตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



CAPE
SIENNA
PHUKET
Hotel & Villas

โรงแรม เคปเซียนน่า ภูเก็ต
18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337399

4 เมษายน 2568

เรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูล และ รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

พณายสุรศักดิ์ จิตรชุ่ม ผู้รับผิดชอบ และ ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรม เคปเซียนน่า ภูเก็ต
ขอจัดส่งรายงาน แบบ ทส.1 และ ทส.2 จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมเอกสารแนบอีก 1 ชุด เป็นรายงาน
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568



CAPE SIENNA HOTEL & VILLAS, PHUKET
Paradise Beach Kamala Co., Ltd. : 18/40 Moo 6, Kamala, Kathu, Phuket 83150, Thailand.
Tel. +66 (0) 76 337300 , Fax. +66 (0) 76 337399
E-mail : mail@capecienna.com , www.capesienna.com

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม


ใบอนุญาตเลขที่ 71/2567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2572

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้




สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในชุดกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
1/3/25	351.6	86	69	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
2/3/25	351.6	87	70	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
3/3/25	351.6	88	40	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
4/3/25	351.6	93	74	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
5/3/25	351.6	108	86	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
6/3/25	351.6	84	67	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
7/3/25	351.6	47	62	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
8/3/25	351.6	75	60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
9/3/25	351.6	82	66	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
10/3/25	351.6	40	72	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
11/3/25	351.6	88	62	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
12/3/25	351.6	78	62	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/3/25	351.6	85	68	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/3/25	351.6	87	41	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/3/25	351.6	74	59	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
16/3/25	351.6	77	65	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันที่ เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)						
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)					
17/3/25	351.6	69	55	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		
18/3/25	351.6	81	65	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		
19/3/25	351.6	92	74	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		
20/3/25	351.6	83	66	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		
21/3/25	351.6	77	62	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		
22/3/25	351.6	80	64	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		
23/3/25	351.6	96	77	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		
24/3/25	351.6	83	66	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		
25/3/25	351.6	84	67	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		
26/3/25	351.6	86	69	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		
27/3/25	351.6	85	68	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		
28/3/25	351.6	95	88	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		
29/3/25	351.6	84	67	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		
30/3/25	351.6	86	69	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		
31/3/25	351.6	87	70	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่สถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบัญชีนำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
- และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน




รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ 71/2567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2572

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปเติมอากาศ.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย150..... ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ระบบ sprinkler
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดมีรถสูบลอกขน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10899.6 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2601 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1082 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 7
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



CAPE
SIENNA
PHUKET
Hotel & Villas

โรงแรม คาป่เซียนน่า ภูเก็ต
18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาตาล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337399

5 พฤษภาคม 2568


เรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูล และ รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา


ผมนายสุรศักดิ์ จิตรชุ่ม ผู้รับผิดชอบ และ ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรม คาป่เซียนน่า ภูเก็ต
ขอจัดส่งรายงาน แบบ ทส.1 และ ทส.2 จำนวนอย่างละ 1ชุด พร้อมเอกสารแนบอีก 1ชุด เป็นรายงาน
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6
ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300
มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ 71/2567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2572
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)
ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องความ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องความ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/4/25	351.6	90	72	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
2/4/25	351.6	88	67	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
3/4/25	351.6	92	74	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
4/4/25	351.6	90	72	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
5/4/25	351.6	94	75	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
6/4/25	351.6	86	69	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
7/4/25	351.6	84	64	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
8/4/25	351.6	77	62	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
9/4/25	351.6	76	69	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
10/4/25	351.6	84	67	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
11/4/25	351.6	80	60	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
12/4/25	351.6	79	63	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/4/25	351.6	90	72	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/4/25	351.6	96	77	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/4/25	351.6	96	75	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
16/4/25	351.6	90	72	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-




สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลังกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระยะ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบอบบำบัด น้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องยก/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ
๗/1/25	๑๑1.6	๘๘	70	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/1/25	๑๑1.6	๑16	77	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/1/25	๑๑1.6	97	78	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/1/25	๑๑1.6	76	61	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๒1/1/25	๑๑1.6	๑12	71	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๒2/1/25	๑๑1.6	๑10	72	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๒๒/1/25	๑๑1.6	๘9	70	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๒4/1/25	๑๑1.6	110	88	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๒๕/1/25	๑๑1.6	๑17	78	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๒6/1/25	๑๑1.6	63	50	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/1/25	๑๑1.6	73	๕8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๒8/1/๒๕	๑๑1.6	๗4	๕9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๑๙/๑/๒5	๑๑1.6	๑1๗	78	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๒0/๑/๒๕	๑๑1.6	89	70	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	



หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่สมัครและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ 71/2567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2572

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปเติมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ระบบ sprinkler

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดมีรถสูบน้ำออก.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,548 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2619 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2087 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 12
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

CAPE
SIENNA
PHUKET
Hotel & Villas

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
เลขที่ 3648
วันที่ 26 มิ.ย. 2568
เวลา

โรงแรม เคปซิเอนน่า ภูเก็ต

18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต

โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337399

6 มิถุนายน 2568

เรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูล และ รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ผมนายสุรศักดิ์ จิตรชุ่ม ผู้รับผิดชอบ และ ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรม เคปซิเอนน่า ภูเก็ต
ขอจัดส่งรายงาน แบบ ทส.1 และ ทส.2 จำนวนอย่างละ 1ชุด พร้อมเอกสารแนบอีก 1ชุด เป็นรายงาน
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะปง จังหวัด ภูเก็ต

โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม


ใบอนุญาตเลขที่ 71/2567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2572

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้




สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในชุดกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)				ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1/5/25	351.6	96	74	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
2/5/25	351.6	100	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
3/5/25	351.6	90	72	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
4/5/25	351.6	82	66	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
5/5/25	351.6	75	60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
6/5/25	351.6	113	90	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
7/5/25	351.6	59	47	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
8/5/25	351.6	75	60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
9/5/25	351.6	80	64	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
10/5/25	351.6	86	69	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
11/5/25	351.6	86	69	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
12/5/25	351.6	76	67	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
13/5/25	351.6	66	53	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
14/5/25	351.6	91	73	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
15/5/25	351.6	58	46	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
16/5/25	351.6	53	42	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		




สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
17/5/25	351.6	63	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
18/5/25	351.6	62	50	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
19/5/25	351.6	54	43	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
20/5/25	351.6	88	30	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
21/5/25	351.6	35	28	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
22/5/25	351.6	56	45	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
23/5/25	351.6	108	86	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
24/5/25	351.6	39	47	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
25/5/25	351.6	84	67	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
26/5/25	351.4	74	34	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
27/5/25	351.6	68	54	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
28/5/25	351.6	61	64	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
29/5/25	351.6	68	54	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
30/5/25	351.6	63	50	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
31/5/25	351.6	87	70	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกลิสต์และข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสิทธิและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบนำเสนอสื่อที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมด
- และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ บริษัท พาราไดซ์ บีช กมล จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ

(๕) วิจารณ์การตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดมีรถสูบลูกคน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10899.6 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2266 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1810 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย...ระบบ sprinkler
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 29
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ✓

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗



CAPE
SIENNA
PHUKET
Hotel & Villas

โรงแรม เคปเซียนน่า ภูเก็ต
18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337399

8 กรกฎาคม 2568

เรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูล และ รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ผมนายสุรศักดิ์ จิตรชุม ผู้รับผิดชอบ และ ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรม เคป เซียนน่า ภูเก็ต
ขอจัดส่งรายงาน แบบ ทส.1 และ ทส.2 จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมเอกสารแนบอีก 1 ชุด เป็นรายงาน
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568



CAPE SIENNA HOTEL & VILLAS, PHUKET
Paradise Beach Kamala Co., Ltd. : 18/40 Moo 6, Kamala, Kathu, Phuket 83150, Thailand.
Tel. +66 (0) 76 337300 , Fax. +66 (0) 76 337399
E-mail : mail@capecienna.com , www.capesienna.com

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเต ตำบล กมลา อำเภอ กะปง จังหวัด ภูเก็ต

โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ 71/2567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2572


ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้




สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปริมาณ การใช้น้ำ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก																																																																																																																													
	ปริมาณ การใช้น้ำ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้	ปริมาณ น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย					ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย				ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย





วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในชุดกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	
17/6/25	351.6	72	58	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
18/6/25	351.6	86	69	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
19/6/25	351.6	87	70	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
20/6/25	351.6	103	82	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
21/6/25	351.6	132	107	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
22/6/25	351.6	95	90	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
23/6/25	351.6	69	55	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
24/6/25	351.6	91	73	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
25/6/25	351.6	77	62	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
26/6/25	351.6	72	58	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
27/6/25	351.6	89	70	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
28/6/25	351.6	67	54	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
29/6/25	351.6	98	78	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
30/6/25	351.6	91	73	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-



หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ 71/2567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2572

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปเติมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ระบบ sprinkler

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดมีรถสูบละกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,548 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2307 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1849 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 160 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๙๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๙๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๙๐๗

