

เอกสารแนบที่ 5
รายงานการใช้น้ำ/ไฟฟ้า



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พาราไดซ์ บิซ กมลา จำกัด(สำนักงานใหญ่)

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 18/40 ม.6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020008858696

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 000011339804

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 846,681.72

Total (Bath)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 014-601274XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินชำระบัญชีก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MUJ	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9861	5900796946	5124	31/01/2568	01/2568	22-33 KV	1800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Bath/Unit	Amount (Bath)	Usage History
หลังใช้สูงสุด P	17.570	17.344	Peak 406.80 กว.	132.9300	54,075.92	วันที่อ่านหน่วย
มิเตอร์วัด OP	15.984	15.795	Off Peak 387.00 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
+	17.527	17.312	Peak 86364.00 หน่วย	4.1839	361,338.34	31/12/67
หลังอ่านไฟฟ้า P	3459.120	3411.140	Off Peak 115740.00 หน่วย	2.6037	301,352.24	30/11/67
หน่วย OP	2361.560	2330.110	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	31/10/67
+	2781.720	2748.870	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		717,078.74	30/09/67
รวม		202104.00				31/08/67
มิเตอร์	6.365	6.286				31/07/67
		142.20				

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Bath)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)
ค่า Ft ม.ค.68-ม.ย.68=0.3672 บาท/หน่วย
*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสมคะแนน ขั้นต่ำ 250 คะแนน แลกรับสิทธิพิเศษกับ PEA ได้แล้ว
เพียงสมัคร Watt-D Point บน PEA Smart Plus ก่อนชำระค่าไฟฟ้าวันนี้
แลกคูปองสุดคุ้ม เป็นเงินคืนค่าไฟ ส่วนลดค่าน้ำมันและค่าเครื่องดื่ม
รับมาสมัคร สะสม และใช้คะแนนแลกสิทธิพิเศษกันเยอะๆ นะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชี เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



Google Play



App Store

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้เช่าไฟฟ้า บริษัท พาราไดซ์ ปิซ กมล จ้างัด(สำนักงานใหญ่)

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 18/40 ม.6 ต.กมล อ.กระทุ่ม จ.อุทัย 83150

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020008858696

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 842210103874

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 780,015.65

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 014-601274XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2568

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9861	5900796946	5124	28/02/2568	02/2568	22-33 KV	1800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	17.793	17.570	Peak 401.40 กว.	132.9300	53,358.10	วันที่อ่านหน่วย
มิเตอร์วัด OP	16.172	15.984	Off Peak 396.00 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
F	17.747	17.527	Peak 77238.00 หน่วย	4.1839	323,156.07	จำนวนหน่วยที่ใช้
พลังไฟฟ้า P	3502.030	3459.120	Off Peak 108990.00 หน่วย	2.6037	283,777.26	31/01/68
หน่วย OP	2388.880	2361.560	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	31/12/67
F	2814.950	2781.720	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		660,603.67	30/11/67
รวม		186228.00				31/10/67
มิเตอร์	6.448	6.365				30/09/67
		149.40				31/08/67

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 660,603.67

ค่า Ft ม.ค.68-เม.ย.68=0.3672 บาท/หน่วย 68,382.92

*ส่วนลด (Discount)

รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 728,986.59

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 51,029.06

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 780,015.65

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 780,015.65

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชี เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้เช่าไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า



ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พาราไดซ์ บิซ กมลา จำกัด(สำนักงานใหญ่)
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 18/40 ม.6 ต.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020008858696
CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 840210154314
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 873,843.82
Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 014-601274XXXX
Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 21 เมษายน 2568
Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PA Code	M/U	PA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9861	5900796946	5124	31/03/2568	03/2568	22-33 KV	1800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History
หลังไฟฟ้สูงสุด P	18.012	17.793	394.20	Peak 394.20 กว.	132.9300	52,401.01	วันที่อ่านหน่วย
(ที่โปรด) OP	16.364	16.172	345.60	Off Peak 383.40 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
H	17.960	17.747	383.40	Peak 86940.00 หน่วย	4.1839	363,748.27	จำนวนหน่วยที่ใช้
หลังจ่ายไฟฟ้า P	3550.330	3502.030	86940.00	Off Peak 123966.00 หน่วย	2.6037	322,770.27	28/02/68
(หน่วย) OP	2419.900	2388.880	55836.00	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	31/01/68
H	2852.800	2814.950	68130.00	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		739,231.79	31/12/67
รวม			210906.00				30/11/67
กิโลวัตต์	6.526	6.448	140.40				31/10/67
							30/09/67

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	739,231.79
ค่า Ft ม.ค.68-เม.ย.68=0.3672 บาท/หน่วย	77,444.68
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	816,676.47
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	57,167.35
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	873,843.82
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	873,843.82

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสมคะแนน ขั้นต่ำ 250 คะแนน แลกรับสิทธิพิเศษกับ PEA ได้แล้ว
เพียงสมัคร Watt-D Point บน PEA Smart Plus ก่อนชำระค่าไฟฟ้าวันนี้
แลกอุปกรณ์สุดคุ้ม เป็นเงินคืนค่าไฟ ส่วนลดค่าน้ำมันและค่าเครื่องดื่ม
รับมาสมัคร สะสม และใช้คะแนนแลกสิทธิพิเศษกันเถอะนะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชี เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า



ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่าน
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พาราไดซ์ บิซ กมล จ.ภูเก็ต (สำนักงานใหญ่)
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 18/40 ม.6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020008858696

CA/Ref.No.: เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 017510173493

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 858,837.27

Total (Bath)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 014-601274XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MUJ	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Muli
K13101	KBTA9861	5900796946	5124	30/04/2568	04/2568	22-33 KV	1800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Bath/Unit	Amount (Bath)	Usage History
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	18.236	18.012	Peak 403.20 กว.	132.9300	53,597.38	วันที่อ่านหน่วย
ถ้อยคดี OP	16.556	16.364	Off Peak 397.80 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
H	18.181	17.960	Peak 84042.00 หน่วย	4.1839	351,623.32	จำนวนหน่วยที่ใช้
พลังไฟฟ้า P	3597.020	3550.330	Off Peak 123282.00 หน่วย	2.6037	320,989.34	210906.00
(หน่วย) OP	2450.220	2419.900	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	28/02/68
H	2890.970	2852.800	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		726,522.28	186228.00
รวม		207324.00				31/01/68
กิโลวัตต์	6.603	6.526				202104.00
		138.60				31/12/67
						195480.00
						30/11/67
						188712.00
						31/10/67
						189864.00

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Bath)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	726,522.28
ค่า Ft ม.ค.68-เม.ย.68=0.3672 บาท/หน่วย	76,129.37
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	802,651.65
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	56,185.62
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	858,837.27
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	858,837.27

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสมคะแนน ขั้นต่ำ 250 คะแนน แลกรับสิทธิพิเศษกับ PEA ได้แล้ว
เพียงสมัคร Watt-D Point บน PEA Smart Plus ก่อนชำระค่าไฟฟ้าวันนี้
แลกอุปกรณ์สุดคุ้ม เป็นเงินคืนค่าไฟ ส่วนลดค่าน้ำมันและค่าเครื่องดื่ม
รับมาสมัคร สะสม และใช้คะแนนแลกสิทธิพิเศษกันเยอะๆ นะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชี เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227



- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า



ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่าน
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้เช่าไฟฟ้า ท่านผู้เช่าไฟฟ้า บริษัท พาราไดซ์ บิซ กมล จักัด(สำนักงานใหญ่)

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 18/40 ม.6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Address

#840810258663 *Document Date : 02/06/2568 *Printed : 02-06-2568 13:00:06

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020008858696

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

840810258663

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

753,663.73

Total (Bath)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

014-601274XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

19 มิถุนายน 2568

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9861	5900796946	5124	31/05/2568	05/2568	22-33 KV	1800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
พลังไฟสูงสุด P	18.445	18.236	376.20
โอเพนพีค OP	16.734	16.556	320.40
F	18.398	18.181	390.60
พลังไฟต่ำ P	3640.070	3597.020	77490.00
(หน่วย) OP	2477.360	2450.220	48852.00
F	2926.220	2890.970	63450.00
รวม			189792.00
กิโลวัตต์	6.679	6.603	136.80

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน

ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Bath/Unit	Amount (Bath)
Peak 376.20 กว.	132.9300
Off Peak 390.60 กว.	0.0000
Peak 77490.00 หน่วย	4.1839
Off Peak 112302.00 หน่วย	2.6037
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)	312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)	666,931.65
ท่านมีสิทธิลดหย่อนหลักประกันเหลือ 0.8 เท่า	
ขอรับสิทธิที่ กฟผ. ในพื้นที่ก่อน 30 มิ.ย. 68	

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

Usage History

วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
30/04/68	207324.00
31/03/68	210906.00
28/02/68	186228.00
31/01/68	202104.00
31/12/67	195480.00
30/11/67	188712.00

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Bath)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	666,931.65
ค่า Ft พ.ค.68-ส.ค.68=0.1972 บาท/หน่วย	37,426.98
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	704,358.63
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	49,305.10
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	753,663.73
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	753,663.73

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดคงจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

รับคะแนนพิเศษ สูงสุด 200 คะแนน กับ Watt-D Point ได้แล้ววันนี้
เพียงสมัคร Watt-D Point บน PEA Smart Plus ก่อนชำระค่าไฟฟ้า
ชำระค่าไฟ พ.ค.-มิ.ย. ภายในกำหนดผ่านทางออนไลน์ รับเพิ่ม 50 คะแนน
รับมาสมัคร สะสม และใช้คะแนนแลกเงินคืนค่าไฟฟ้าทันที

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟผ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้เช่าไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า



ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่าน
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พาราไดซ์ บิซ กมลา จำกัด(สำนักงานใหญ่)

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 18/40 ม.6 ต.กมลา อ.กระทุ่ม จ.อุทัย 83150

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020008858696

CA/Ref No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 84041031786

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 749,608.87

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 014-601274XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม 2568

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9861	5900796946	5124	30/06/2568	06/2568	22-33 KV	1800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History
หลังไฟฟ้าสูงสุด	P	18.660	18.445	Peak 387.00 กว.	132.9300	51,443.91	วันที่อ่านหน่วย
(กลางวัน)	OP	16.900	16.734	Off Peak 388.80 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
H	18.614	18.398	388.80	Peak 77310.00 หน่วย	4.1839	323,457.31	จำนวนหน่วยที่ใช้
หลังจบวันไฟฟ้า	P	3683.020	3640.070	Off Peak 110718.00 หน่วย	2.6037	288,276.46	31/05/68
(หน่วย)	OP	2503.920	2477.360	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	31/03/68
H	2961.170	2926.220	62910.00	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		663,489.92	28/02/68
รวม			188028.00				31/01/68
ก็โออาร์	6.755	6.679	136.80				31/12/67

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	663,489.92
ค่า Ft พ.ศ.68-ส.ศ.68=0.1972 บาท/หน่วย	37,079.12
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	700,569.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	49,039.83
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	749,608.87
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	749,608.87

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

รับคะแนนพิเศษ สูงสุด 200 คะแนน กับ Watt-D Point ได้แล้ววันนี้
เพียงสมัคร Watt-D Point บน PEA Smart Plus ก่อนชำระค่าไฟฟ้า
ชำระค่าไฟ พ.ศ.-ม.ย. ภายในกำหนดผ่านทางออนไลน์ รับเพิ่ม 50 คะแนน
รับมาสมัคร สะสม และใช้คะแนนแลกเงินคืนค่าไฟฟ้าทันที

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า



ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่าน
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

บริษัท บ้านหน้าทะเล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 22/4 หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 278104
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835541000036

ชื่อลูกค้า : บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด - สำนักงานใหญ่

18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 337300
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835532002064

31/01/2568

สรุปใบแจ้งหนี้ประจำเดือน มกราคม 2568

ว/ด/ป	จำนวน รอน้ำ 6 M ³	มูลค่าสินค้า 500 บาท/รอน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	จำนวนเงิน ทั้งสิ้น
01/01/2025	0	-	-	-
02/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
03/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
04/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
05/01/2025			-	-
06/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
07/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
08/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
09/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
10/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
11/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
12/01/2025			-	-
13/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
14/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
15/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
16/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
17/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
18/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
19/01/2025			-	-
20/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
21/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
22/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
23/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
24/01/2025	8	4,000.00	280.00	4,280.00
25/01/2025	0	-	-	-
26/01/2025			-	-
27/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
28/01/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
29/01/2025	12	6,000.00	420.00	6,420.00
30/01/2025	5	2,500.00	175.00	2,675.00
31/01/2025	0	-	-	-
รวม	340	170,000.00	11,900.00	181,900.00



บริษัท บ้านหน้าทะเล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 22/4 หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะรุ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 278104
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835541000036

ชื่อลูกค้า : บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด - สำนักงานใหญ่
 18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะรุ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 337300
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835532002064

29/02/2568

สรุปใบแจ้งหนี้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ว/ด/ป	จำนวน รอน้ำ 6 M ³	มูลค่าเงินค่า 500 บาท/รอน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	จำนวนเงิน ทั้งสิ้น
01/02/2025	0	-	-	-
02/02/2025		-	-	-
03/02/2025	0	-	-	-
04/02/2025	5	2,500.00	175.00	2,675.00
05/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
06/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
07/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
08/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
09/02/2025		-	-	-
10/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
11/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
12/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
13/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
14/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
15/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
16/02/2025		-	-	-
17/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
18/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
19/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
20/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
21/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
22/02/2025	12	6,000.00	420.00	6,420.00
23/02/2025		-	-	-
24/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
25/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
26/02/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
27/02/2025	13	6,500.00	455.00	6,955.00
28/02/2025	16	8,000.00	560.00	8,560.00
รวม	316	158,000.00	11,060.00	169,060.00



บริษัท บ้านหน้าทะเล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
22/4 หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 278104
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835541000036

ชื่อลูกค้า : บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด - สำนักงานใหญ่

18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 337300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835532002064

31/03/2568

สรุปใบแจ้งหนี้ประจำเดือน มีนาคม 2568

ว/ด/ป	จำนวน รอน้ำ 6 M ³	มูลค่าสินค้า 500 บาท/รอน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	จำนวนเงิน ทั้งสิ้น
01/03/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
02/03/2025		-	-	-
03/03/2025	16	8,000.00	560.00	8,560.00
04/03/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
05/03/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
06/03/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
07/03/2025	16	8,000.00	560.00	8,560.00
08/03/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
09/03/2025		-	-	-
10/03/2025	16	8,000.00	560.00	8,560.00
11/03/2025	17	8,500.00	595.00	9,095.00
12/03/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
13/03/2025	14	7,000.00	490.00	7,490.00
14/03/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
15/03/2025	12	6,000.00	420.00	6,420.00
16/03/2025		-	-	-
17/03/2025	14	7,000.00	490.00	7,490.00
18/03/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
19/03/2025	11	5,500.00	385.00	5,885.00
20/03/2025	14	7,000.00	490.00	7,490.00
21/03/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
22/03/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
23/03/2025		-	-	-
24/03/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
25/03/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
26/03/2025	14	7,000.00	490.00	7,490.00
27/03/2025	12	6,000.00	420.00	6,420.00
28/03/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
29/03/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
30/03/2025		-	-	-
31/03/2025	9	4,500.00	315.00	4,815.00
รวม	375	187,500.00	13,125.00	200,625.00



บริษัท บ้านน้ำทะเล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
22/4 หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 278104
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835541000036

ซื้อถูกกว่า: บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด - สำนักงานใหญ่
18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 337300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835532002064

30/04/2568

สรุปใบแจ้งหนี้ประจำเดือน เมษายน 2568

ว/ด/ป	จำนวน รอน้ำ 6 M ³	มูลค่าสินค้า 500 บาท/รอน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	จำนวนเงิน ทั้งสิ้น
01/04/2025	8	4,000.00	280.00	4,280.00
02/04/2025	14	7,000.00	490.00	7,490.00
03/04/2025	11	5,500.00	385.00	5,885.00
04/04/2025	14	7,000.00	490.00	7,490.00
05/04/2025	14	7,000.00	490.00	7,490.00
06/04/2025		-	-	-
07/04/2025	14	7,000.00	490.00	7,490.00
08/04/2025	14	7,000.00	490.00	7,490.00
09/04/2025	13	6,500.00	455.00	6,955.00
10/04/2025	14	7,000.00	490.00	7,490.00
11/04/2025	0	-	-	-
12/04/2025	0	-	-	-
13/04/2025		-	-	-
14/04/2025	0	-	-	-
15/04/2025	0	-	-	-
16/04/2025	5	2,500.00	175.00	2,675.00
17/04/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
18/04/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
19/04/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
20/04/2025		-	-	-
21/04/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
22/04/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
23/04/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
24/04/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
25/04/2025	13	6,500.00	455.00	6,955.00
26/04/2025	13	6,500.00	455.00	6,955.00
27/04/2025		-	-	-
28/04/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
29/04/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
30/04/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
รวม	297	148,500.00	10,395.00	158,895.00



บริษัท บ้านหน้าทะเล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 22/4 หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 278104
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835541000036

ซื้อลูกค้า : บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด - สำนักงานใหญ่
 18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 337300
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835532002064

31/05/2568

สรุปใบแจ้งหนี้ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ว/ด/ป	จำนวน รอน้ำ 6 M ³	มูลค่าสินค้า 500 บาท/รอน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	จำนวนเงิน ทั้งสิ้น
01/05/2025	0	-	-	-
02/05/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
03/05/2025	10	5,000.00	350.00	5,350.00
04/05/2025		-	-	-
05/05/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
06/05/2025	3	1,500.00	105.00	1,605.00
07/05/2025	0	-	-	-
08/05/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
09/05/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
10/05/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
11/05/2025		-	-	-
12/05/2025	1	500.00	35.00	535.00
13/05/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
14/05/2025	1	500.00	35.00	535.00
15/05/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
16/05/2025	12	6,000.00	420.00	6,420.00
17/05/2025	12	6,000.00	420.00	6,420.00
18/05/2025		-	-	-
19/05/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
20/05/2025	0	-	-	-
21/05/2025	16	8,000.00	560.00	8,560.00
22/05/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
23/05/2025	1	500.00	35.00	535.00
24/05/2025	0	-	-	-
25/05/2025		-	-	-
26/05/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
27/05/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
28/05/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
29/05/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
30/05/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
31/05/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
รวม	281	140,500.00	9,835.00	150,335.00



บริษัท บ้านหน้าทะเล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 22/4 หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 278104
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835541000036

ซื้อลูกค้า : บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด - สำนักงานใหญ่

18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 337300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835532002064

30/06/2568

สรุปใบแจ้งหนี้ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ว/ค/ป	จำนวน รถน้ำ 6 M ³	มูลค่าสินค้า 800 บาท/รถ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	จำนวนเงิน ทั้งสิ้น
01/06/2025		-	-	-
02/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
03/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
04/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
05/06/2025	13	6,500.00	455.00	6,955.00
06/06/2025	13	6,500.00	455.00	6,955.00
07/06/2025	0	-	-	-
08/06/2025		-	-	-
09/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
10/06/2025	0	-	-	-
11/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
12/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
13/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
14/06/2025	16	8,000.00	560.00	8,560.00
15/06/2025		-	-	-
16/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
17/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
18/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
19/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
20/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
21/06/2025	8	4,000.00	280.00	4,280.00
22/06/2025		-	-	-
23/06/2025	16	8,000.00	560.00	8,560.00
24/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
25/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
26/06/2025	16	8,000.00	560.00	8,560.00
27/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
28/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
29/06/2025		-	-	-
30/06/2025	15	7,500.00	525.00	8,025.00
รวม	337	168,500.00	11,795.00	180,295.00

เอกสารแนบที่ 6
ใบเสร็จสูบตะกอน/มูลฝอย

เลขที่ BOOK NO.		เลขที่ BILL NO.	
11/2 บ.2 ยอดพร้อม อ.ป๋วย อ.พิจา โทร. 093-623-7195			
CASHSALE		CASH SALE	
บิลเงินสด			
เลขที่ CUSTOMER		วันที่ DATE	
บ.วิมล พลาซ่า บ.ช. กมล		วันที่ 25/3/68	
ADDRESS		ที่ PLACE	
18/40 ม. 6 ต. กมล อ. กะทิง		9. กะทิง	
เลขที่ INVOICE NO.			
เลขที่ INVOICE NO.			
รายการ ITEMS		จำนวนเงิน AMOUNT	
รายการ ITEMS		จำนวนเงิน AMOUNT	
(1) คำนวณ-มด ๖๐๖ ก. ม. ๖๘		17,000	
(2) คำนวณ-ราย กิ่ง 1 ที่ ๖๐		2,000	
รวม TOTAL		รวม TOTAL	
๑๖,๐๐๐		19,000	

[illegible]

[illegible]

เลขที่/Order No./เลข
ใบเสร็จ/Invoice No.

วันที่/Date

เลขที่/Order No./เลข
ใบเสร็จ/Invoice No.

วันที่/Date

บิลเงินสด
CASH SALE/ใบเสร็จ

วันที่/Date

เลขที่/Order No./เลข
ใบเสร็จ/Invoice No.

วันที่/Date	รายการ/Description / หมายเหตุ/Remark	จำนวน/Amount	หน่วย/Unit	รวม/Total
	(1) จำนวนของ บิลเงินสด	17,000	-	
	รวม/Total	17,000	-	

วันที่/Date

เลขที่/Order No./เลข
ใบเสร็จ/Invoice No.

วันที่/Date

เลขที่/Order No./เลข
ใบเสร็จ/Invoice No.

วันที่/Date

เลขที่/Order No./เลข
ใบเสร็จ/Invoice No.

วันที่/Date

เลขที่/Order No./เลข
ใบเสร็จ/Invoice No.

[illegible]

[illegible]

เอกสารแนบที่ 7
บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน

Log Sheet PH & CL

五、

Date	Time	Pool side			Jacuzzi			Lobby			Isle			CL	PH	Sky	Check by
		CL	TEM	°C	CL	PH		CL	PH		CL	PH					
13/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
23/02/25	13:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
30/02/25	15:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
4/02/25	19:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
5/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
6/02/25	15:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
7/02/25	15:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
8/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
9/02/25	18:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
10/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
11/02/25	16:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
12/02/25	16:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
13/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
14/02/25	18:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
15/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
16/02/25	18:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
17/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
18/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
19/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
20/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
21/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
22/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
23/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
24/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
25/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
26/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
27/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
28/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
29/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
30/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	
31/02/25	6:00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	6.2	3.0	6.5	

Log Sheet PH & CL

ANNALS

Date	Time	Pool side			Jacuzzi			Lobby			Isle			Sky			Check by
		CL	PH	TEM(°C)	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	
1/14/25	6:00	5.0	7.2	27.0	4.5	7.5	27.0	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	6:30	5.0	7.2	27.4	5.0	7.4	27.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
2/14/25	6:30	5.0	7.2	27.0	5.0	7.2	27.0	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	6:55	5.0	7.2	26.8	5.0	7.2	26.8	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
3/14/25	6:55	5.0	7.2	26.8	5.0	7.2	26.8	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	16:00	5.0	7.2	26.8	5.0	7.2	26.8	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
4/14/25	6:55	5.0	7.2	26.8	5.0	7.2	26.8	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.8	5.0	7.2	26.8	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
5/14/25	6:55	5.0	7.2	26.8	5.0	7.2	26.8	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.8	5.0	7.2	26.8	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
6/14/25	19:03	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	3:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
7/14/25	16:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	6:55	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
8/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
9/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
10/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
11/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
12/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
13/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
14/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
15/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
16/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
17/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
18/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
18/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
20/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
21/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
22/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
23/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
24/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
25/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
26/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
27/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
28/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
29/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
30/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
31/14/25	19:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8
	18:00	5.0	7.2	26.4	5.0	7.2	26.4	7.2	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8

SIGNAZIONE

Date	Time	Pool side			Jacuzzi			Lobby			Isle			Sky	Check by
		CL	PH	TEMP(°C)	CL	PH	TEMP(°C)	CL	PH	CL	PH	CL	PH		
11/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	11/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
21/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	21/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
31/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	31/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
41/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	41/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
51/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	51/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
61/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	61/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
71/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	71/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
81/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	81/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
91/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	91/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
101/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	101/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
111/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	111/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
121/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	121/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
131/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	131/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
141/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	141/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
151/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	151/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
161/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	161/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
171/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	171/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
181/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	181/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
191/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	191/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
201/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	201/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
211/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	211/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
221/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	221/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
231/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	231/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
241/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	241/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
251/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	251/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
261/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	261/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
271/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	271/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
281/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	281/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
291/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	291/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
301/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	301/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		
311/125	8:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH	311/125	18:00
	18:00	1.5	7.8	26.4	3.0	7.4	3.0	7.6	3.0	6.7	3.0	6.7	PH		

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

Date	Time	Pool side			Jacuzzi			Lobby			Isola			Sky			Check by
		CL	PH	TEMP(°C)	CL	PH	TEMP(°C)	CL	PH	TEMP(°C)	CL	PH	TEMP(°C)	CL	PH	TEMP(°C)	
1/27/25	8:25	1.5	2.8	8.4	3.0	7.8	8.0	3.0	3.0	6.4	3.0	6.4	6.4	3.0	6.4	6.4	
2/2/25	8:00	1.5	1.0	9.3	3.0	2.5	9.0	3.0	1.0	6.3	3.0	6.3	6.3	3.0	6.3	6.3	
2/2/25	18:00	3.0	4.0	7.3	3.0	3.0	7.3	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
3/2/25	9:00	3.0	3.0	7.5	3.0	3.0	7.5	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
4/2/25	8:50	3.0	3.0	7.6	3.0	3.0	7.6	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
5/2/25	8:00	3.0	3.0	8.0	3.0	3.0	8.0	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
6/2/25	8:00	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
7/2/25	10:00	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
8/2/25	8:30	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
9/2/25	8:00	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
10/2/25	18:20	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
11/2/25	18:30	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
12/2/25	18:00	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
13/2/25	8:00	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
14/2/25	18:30	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
15/2/25	18:00	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
16/2/25	8:00	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
17/2/25	18:30	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
18/2/25	18:30	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	8.1	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
19/2/25	8:00	1.5	3.2	7.9	3.0	3.0	7.9	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
20/2/25	8:00	3.0	3.0	8.0	3.0	3.0	8.0	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
21/2/25	8:00	3.0	3.0	8.0	3.0	3.0	8.0	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
22/2/25	8:00	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
23/2/25	18:30	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
24/2/25	18:00	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
25/2/25	8:00	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
26/2/25	18:30	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
27/2/25	8:00	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	
28/2/25	18:00	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	8.2	3.0	3.0	6.8	3.0	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8	

เอกสารแนบที่ 8

บันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ

D 1140

บริษัท เพลก การ์ด จำกัด

PEST GUARD

56/402 หมู่ 2 ตำบลวัดพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076-221116 แฟกซ์. 076-221117 สายด่วน 083-6616777
www.pestguard.co.th Email : info@pestguard.co.th

วันที่บริการ: 2024

แบบฟอร์มการให้บริการ/Service Report

สัญญาเลขที่ /Contract No.

วันที่ / Date 2024/05/20 เวลา / Time 08:00 ถึงเวลา / To 12:00

สถานที่ให้บริการ / Customer Name บริษัท เพลก การ์ด จำกัด

พื้นที่ให้บริการ / Service area พื้นที่ที่ให้บริการ / Service area

1) 2) 3) 4)

ประเภทบริการ / ประเภทของสัตว์ / Type of service

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

D 2892

บริษัท เพลก การ์ด จำกัด

PEST GUARD

56/402 หมู่ 2 ตำบลวัดพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076-221116 แฟกซ์. 076-221117 สายด่วน 083-6616777
www.pestguard.co.th Email : info@pestguard.co.th

วันที่บริการ: 2024

แบบฟอร์มการให้บริการ/Service Report

สัญญาเลขที่ /Contract No.

วันที่ / Date 2024/05/20 เวลา / Time 08:00 ถึงเวลา / To 12:00

สถานที่ให้บริการ / Customer Name บริษัท เพลก การ์ด จำกัด

พื้นที่ให้บริการ / Service area พื้นที่ที่ให้บริการ / Service area

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

แบบฟอร์มการให้บริการ/Service Report

☐ ๑. กรุณาเขียนข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหาที่ท่านต้องการ Service on month
☐ ๒. กรุณาเขียนข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหาที่ท่านต้องการ On call service
☒ ๓. กรุณาเขียนข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหาที่ท่านต้องการ Complaint

วันที่ / Date
 เวลาเริ่มต้น / Time started From
 ชื่อลูกค้า / Customer Name

- 1) $\frac{1}{2} \log_2 \frac{1 + \sqrt{1 + 4x^2}}{1 - \sqrt{1 + 4x^2}} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1 + \sqrt{1 + 4y^2}}{1 - \sqrt{1 + 4y^2}}$
- 2) $\frac{1}{2} \log_2 \frac{1 + \sqrt{1 + 4x^2}}{1 - \sqrt{1 + 4x^2}} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1 + \sqrt{1 + 4y^2}}{1 - \sqrt{1 + 4y^2}}$
- 3) $\frac{1}{2} \log_2 \frac{1 + \sqrt{1 + 4x^2}}{1 - \sqrt{1 + 4x^2}} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1 + \sqrt{1 + 4y^2}}{1 - \sqrt{1 + 4y^2}}$
- 4) $\frac{1}{2} \log_2 \frac{1 + \sqrt{1 + 4x^2}}{1 - \sqrt{1 + 4x^2}} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1 + \sqrt{1 + 4y^2}}{1 - \sqrt{1 + 4y^2}}$

☐ ๑1 / Nobsqno
☐ ๑๒ / Am
☐ ๑๓ / Rat
☐ ๑๔ / Cockroach
☐ ๑๕ / Bed Bug

[illegible]

ii- **பயிற்சி / Problem Identification**

วิธีคำนวณใช้การบริการ / Service Method

Sl. No.	Particulars	Amount	Remarks
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

นางสาวสุวิมล / Operator Name

๒).....
 [REDACTED]
 ที่เคย : บริษัท เพลย์ การ์ด จำกัด : ผู้

แบบฟอร์มการให้บริการ/Service Report

แบบฟอร์มการให้บริการ/Service Report

วันที่ / Date 05/05/2564
เวลาให้บริการ / Time 08:30 / From 13:00 To 16:00
ชื่อลูกค้า / Customer Name บริษัท เพลสท์ การ์ด จำกัด
พื้นที่ให้บริการ ชื่ออาคาร / ชื่อพื้นที่ / Service area 1) อาคาร 2) ระเบียง 3) ใต้ถุน 4) ภายนอก

วันที่ / Date 05/05/2564
เวลาให้บริการ / Time 08:30 / From 13:00 To 16:00
ชื่อลูกค้า / Customer Name บริษัท เพลสท์ การ์ด จำกัด
พื้นที่ให้บริการ ชื่ออาคาร / ชื่อพื้นที่ / Service area 1) อาคาร 2) ระเบียง 3) ใต้ถุน 4) ภายนอก

ประเภทบริการ / Service Type / Type of service
☐ ทั่วไป / General
☐ ฉุกเฉิน / Emergency
☐ ปรึกษา / Consultation
☐ อื่นๆ / Other

ประเภทบริการ / Service Type / Type of service
☐ ทั่วไป / General
☐ ฉุกเฉิน / Emergency
☐ ปรึกษา / Consultation
☐ อื่นๆ / Other

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการให้บริการ / Product Application
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการให้บริการ / Product Application
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic
☐ อีล็คโตร / Ultrasonic

ปัญหาที่พบ / Problem Identification

ปัญหาที่พบ / Problem Identification

วิธีการให้บริการ / Service Method
☐ สเปรย์ / Spray
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection

วิธีการให้บริการ / Service Method
☐ สเปรย์ / Spray
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection
☐ ฉีดฉีด / Injection

ชื่อผู้ให้บริการ / Operator Name
ชื่อลูกค้า / Customer Name
1) 2) 3) 4)

ชื่อผู้ให้บริการ / Operator Name
ชื่อลูกค้า / Customer Name
1) 2) 3) 4)

56/402 หมู่ 2 ตำบลวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 76000
โทร. 076-221116 แฟกซ์. 076-221117 สายด่วน 083-6916777
www.pesguard.co.th Email : info@pesguard.co.th

วันที่ : 22/03/63
ทีมบริการ : 4230

วันที่ : 22/03/63
ทีมบริการ : 4228

แบบฟอร์มการให้บริการ/Service Report

แบบฟอร์มการให้บริการ/Service Report

วันที่ : 22/03/63
เวลา : 15.00 น.
สถานที่ : 56/402 หมู่ 2 ตำบลวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 76000
ชื่อลูกค้า : Customer Name : 56/402 หมู่ 2 ตำบลวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 76000
พื้นที่ให้บริการ : พื้นที่ / Service area : 56/402 หมู่ 2 ตำบลวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 76000
1) 2) 3) 4)

วันที่ : 22/03/63
เวลา : 15.00 น.
สถานที่ : 56/402 หมู่ 2 ตำบลวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 76000
ชื่อลูกค้า : Customer Name : 56/402 หมู่ 2 ตำบลวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 76000
พื้นที่ให้บริการ : พื้นที่ / Service area : 56/402 หมู่ 2 ตำบลวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 76000
1) 2) 3) 4)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการ / Product Application
1) 2) 3) 4)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการ / Product Application
1) 2) 3) 4)

วิธีการที่ใช้ในการบริการ / Service Method
1) 2) 3) 4)

วิธีการที่ใช้ในการบริการ / Service Method
1) 2) 3) 4)

ชื่อผู้ให้บริการ / Operator Name :
ตำแหน่ง : บริษัท เพสท์ การ์ด จำกัด

ชื่อผู้รับบริการ / Customer Name :
ตำแหน่ง : บริษัท เพสท์ การ์ด จำกัด

แบบฟอร์มการให้บริการ/Service Report

วันที่ / Date : 15/05/2561
สถานที่ / Location No. : 101
เวลาให้บริการ / Time : 08.00 - 10.00
ชื่อลูกค้า / Customer Name : บริษัท เซ็นดา จำกัด
พื้นที่ให้บริการ / Service area : ห้องประชุม / Non service area

สิ่งที่พบ / Findings :
1) หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach

การกำจัด / Treatment :
1) หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach

ผลการปฏิบัติงาน / Result :
1) หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการให้บริการ / Product Application
1) หนู / Rat : หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach

ปัญหา / Problem Identification :
1) หนู / Rat : หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach

วิธีการให้บริการ / Service Method
1) หนู / Rat : หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach

หมายเหตุ / Remark :
1) หนู / Rat : หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach

ชื่อผู้ให้บริการ / Operator Name :
ชื่อผู้รับบริการ / Customer Name :
1) หนู / Rat : หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach

แบบฟอร์มการให้บริการ/Service Report

วันที่ / Date : 15/05/2561
สถานที่ / Location No. : 101
เวลาให้บริการ / Time : 08.00 - 10.00
ชื่อลูกค้า / Customer Name : บริษัท เซ็นดา จำกัด
พื้นที่ให้บริการ / Service area : ห้องประชุม / Non service area

สิ่งที่พบ / Findings :
1) หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach

การกำจัด / Treatment :
1) หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach

ผลการปฏิบัติงาน / Result :
1) หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการให้บริการ / Product Application
1) หนู / Rat : หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach

ปัญหา / Problem Identification :
1) หนู / Rat : หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach

วิธีการให้บริการ / Service Method
1) หนู / Rat : หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach

หมายเหตุ / Remark :
1) หนู / Rat : หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach

ชื่อผู้ให้บริการ / Operator Name :
ชื่อผู้รับบริการ / Customer Name :
1) หนู / Rat : หนู / Rat
2) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
3) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach
4) แมลงสาบ / Cockroach : แมลงสาบ / Cockroach

OTIS

บริษัท ไอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

7355 ขึ้น 2 ค่ำ อุนีที่ 2-01 ถนนร่มเกล้า แขวงจันทบุรี กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 10251-4154-55

ชื่อคนทำ.....
ชื่อคนรับ.....
วันที่.....

วันที่ 19 ธ.ค. 1961 เวลา 13.00 น. ที่บ้านวังน้ำเย็น
 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

เป็นเวลาและรายงานการบำรุงรักษาไฟฟ้า เดือนมกราคม

การวิเคราะห์ความยั่งยืนกับบริษัท (JHA QUICK CARD)

บริษัท FPA

ส่วนประกอบ



MTP MTP



MTP MTP



MTP MTP

☐ การเข้าพื้นที่

☐ การเข้าพื้นที่

☐ การเข้าพื้นที่

การติดตั้ง



MTP MTP

☒ การติดตั้ง

☐ การติดตั้ง

☐ การติดตั้ง

M = ห้องเครื่อง

T = หลอดไฟ

P = ปลั๊กไฟ

หลอดไฟ



MTP MTP

☒ หลอดไฟ

☐ หลอดไฟ

☐ หลอดไฟ

ปลั๊กไฟ



MTP MTP

☒ ปลั๊กไฟ

☐ ปลั๊กไฟ

☐ ปลั๊กไฟ

การตรวจพบ

และป้องกัน

☒ การตรวจพบ

☐ การตรวจพบ

☐ การตรวจพบ

การตรวจพบ

และป้องกัน

☒ การตรวจพบ

☐ การตรวจพบ

☐ การตรวจพบ

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ

[illegible]

รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนมกราคม

[illegible]

๑๕๖๓

กรุณาระบุว่าท่านได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของ "โค้ช" ☐ พอสมควร ☐ ไม่ค่อย

RESEARCH DESIGN AND METHODS

BOSTON MAR 20 1896

NAME _____ **DATE** _____

TP-SER0039 January, 2025 (REV.0)



OTIS Online

OTIS

บริษัท ไอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E-01 ถนนศรีวิชัย แขวงพัฒนาฯ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 66 (0) 2751-4154-55

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

วันที่..... เวลา.....
 ที่.....
 ผู้พิมพ์.....
 ผู้พิมพ์.....

เป็นเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนพฤษภาคม

[illegible]

Machine Room	(ห้องเครื่อง)	
Pit (บ่อลิฟต์)		

[illegible]

	N	C	A	L	R	T
various						
N = Normal						
(L.S.)						
C = Cleaned						
(Nixon)						

Car Top & Counter Weight (หลังคาพิพัต)

Pit	(ปอดิฟต์)	น	ค	า	ิ	ร
- สำนักรับแขก (Guest Shoes) และบริเวณวาง						

Applicant	NC	CA	LR	TR	TR
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

การควบคุมพืชของเจ้าของที่ดิน

1. **NAME:** [REDACTED]
 2. **DATE:** [REDACTED]
 3. **TIME:** [REDACTED]
 4. **LOCATION:** [REDACTED]
 5. **REASON:** [REDACTED]
 6. **WITNESSES:** [REDACTED]
 7. **OFFICER:** [REDACTED]
 8. **SIGNATURE:** [REDACTED]
 9. **STAMP:** [REDACTED]

[illegible]



Preventive Maintenance

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Equipment No.: 2106002434 Equipment Name: Schindler Contract No.: 602-780
Building Name: Sigma Work Center: Sigma 03 Visit Month: 12/8
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1694-1

Visit Month:

การตรวจตามกฎเกณฑ์		Inspection	Maintenance	Maintenance
จุดตรวจ		Pass	Fail	Pass
01	ระบบขับเคลื่อน			
02	ระบบขับเคลื่อน			
03	ระบบขับเคลื่อน			
04	ระบบขับเคลื่อน			
05	ระบบขับเคลื่อน			
06	ระบบขับเคลื่อน			
07	ระบบขับเคลื่อน			
08	ระบบขับเคลื่อน			
09	ระบบขับเคลื่อน			
10	ระบบขับเคลื่อน			
11	ระบบขับเคลื่อน			
12	ระบบขับเคลื่อน			
13	ระบบขับเคลื่อน			
14	ระบบขับเคลื่อน			
15	ระบบขับเคลื่อน			
16	ระบบขับเคลื่อน			
17	ระบบขับเคลื่อน			
18	ระบบขับเคลื่อน			
19	ระบบขับเคลื่อน			
20	ระบบขับเคลื่อน			
21	ระบบขับเคลื่อน			
22	ระบบขับเคลื่อน			
23	ระบบขับเคลื่อน			
24	ระบบขับเคลื่อน			
25	ระบบขับเคลื่อน			
26	ระบบขับเคลื่อน			
27	ระบบขับเคลื่อน			
28	ระบบขับเคลื่อน			
29	ระบบขับเคลื่อน			
30	ระบบขับเคลื่อน			
31	ระบบขับเคลื่อน			
32	ระบบขับเคลื่อน			
33	ระบบขับเคลื่อน			
34	ระบบขับเคลื่อน			
35	ระบบขับเคลื่อน			
36	ระบบขับเคลื่อน			
37	ระบบขับเคลื่อน			
38	ระบบขับเคลื่อน			
39	ระบบขับเคลื่อน			
40	ระบบขับเคลื่อน			
41	ระบบขับเคลื่อน			
42	ระบบขับเคลื่อน			
43	ระบบขับเคลื่อน			
44	ระบบขับเคลื่อน			
45	ระบบขับเคลื่อน			
46	ระบบขับเคลื่อน			
47	ระบบขับเคลื่อน			
48	ระบบขับเคลื่อน			
49	ระบบขับเคลื่อน			
50	ระบบขับเคลื่อน			
51	ระบบขับเคลื่อน			
52	ระบบขับเคลื่อน			

ผู้ตรวจ: Signature / วันที่: Date

What is the purpose of the study?

บริษัท จิวรี่ดีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด

ឈ្មោះ	សាលាបង្រៀន	ស្ថានភាព
ស្រី	សាលាបង្រៀន	ស្ថានភាព

Copy - Customer

การตรวจเช็ค	51	52	Inspection
01 ตรวจสอบสายพาน			
02 ตรวจสอบสายพาน			
03 ตรวจสอบสายพาน			
04 ตรวจสอบสายพาน			
05 ตรวจสอบสายพาน			
06 ตรวจสอบสายพาน			
07 ตรวจสอบสายพาน			
08 ตรวจสอบสายพาน			
09 ตรวจสอบสายพาน			
10 ตรวจสอบสายพาน			
11 ตรวจสอบสายพาน			
12 ตรวจสอบสายพาน			
13 ตรวจสอบสายพาน			
14 ตรวจสอบสายพาน			
15 ตรวจสอบสายพาน			
16 ตรวจสอบสายพาน			
17 ตรวจสอบสายพาน			
18 ตรวจสอบสายพาน			
19 ตรวจสอบสายพาน			
20 ตรวจสอบสายพาน			
21 ตรวจสอบสายพาน			
22 ตรวจสอบสายพาน			
23 ตรวจสอบสายพาน			
24 ตรวจสอบสายพาน			
25 ตรวจสอบสายพาน			
26 ตรวจสอบสายพาน			
27 ตรวจสอบสายพาน			
28 ตรวจสอบสายพาน			
29 ตรวจสอบสายพาน			
30 ตรวจสอบสายพาน			
31 ตรวจสอบสายพาน			
32 ตรวจสอบสายพาน			
33 ตรวจสอบสายพาน			
34 ตรวจสอบสายพาน			
35 ตรวจสอบสายพาน			
36 ตรวจสอบสายพาน			
37 ตรวจสอบสายพาน			
38 ตรวจสอบสายพาน			
39 ตรวจสอบสายพาน			
40 ตรวจสอบสายพาน			
41 ตรวจสอบสายพาน			
42 ตรวจสอบสายพาน			
43 ตรวจสอบสายพาน			
44 ตรวจสอบสายพาน			
45 ตรวจสอบสายพาน			
46 ตรวจสอบสายพาน			
47 ตรวจสอบสายพาน			
48 ตรวจสอบสายพาน			
49 ตรวจสอบสายพาน			
50 ตรวจสอบสายพาน			
51 ตรวจสอบสายพาน			
52 ตรวจสอบสายพาน			

การตรวจเช็ค	51	52	Inspection
01 ตรวจสอบสายพาน			
02 ตรวจสอบสายพาน			
03 ตรวจสอบสายพาน			
04 ตรวจสอบสายพาน			
05 ตรวจสอบสายพาน			
06 ตรวจสอบสายพาน			
07 ตรวจสอบสายพาน			
08 ตรวจสอบสายพาน			
09 ตรวจสอบสายพาน			
10 ตรวจสอบสายพาน			
11 ตรวจสอบสายพาน			
12 ตรวจสอบสายพาน			
13 ตรวจสอบสายพาน			
14 ตรวจสอบสายพาน			
15 ตรวจสอบสายพาน			
16 ตรวจสอบสายพาน			
17 ตรวจสอบสายพาน			
18 ตรวจสอบสายพาน			
19 ตรวจสอบสายพาน			
20 ตรวจสอบสายพาน			
21 ตรวจสอบสายพาน			
22 ตรวจสอบสายพาน			
23 ตรวจสอบสายพาน			
24 ตรวจสอบสายพาน			
25 ตรวจสอบสายพาน			
26 ตรวจสอบสายพาน			
27 ตรวจสอบสายพาน			
28 ตรวจสอบสายพาน			
29 ตรวจสอบสายพาน			
30 ตรวจสอบสายพาน			
31 ตรวจสอบสายพาน			
32 ตรวจสอบสายพาน			
33 ตรวจสอบสายพาน			
34 ตรวจสอบสายพาน			
35 ตรวจสอบสายพาน			
36 ตรวจสอบสายพาน			
37 ตรวจสอบสายพาน			
38 ตรวจสอบสายพาน			
39 ตรวจสอบสายพาน			
40 ตรวจสอบสายพาน			
41 ตรวจสอบสายพาน			
42 ตรวจสอบสายพาน			
43 ตรวจสอบสายพาน			
44 ตรวจสอบสายพาน			
45 ตรวจสอบสายพาน			
46 ตรวจสอบสายพาน			
47 ตรวจสอบสายพาน			
48 ตรวจสอบสายพาน			
49 ตรวจสอบสายพาน			
50 ตรวจสอบสายพาน			
51 ตรวจสอบสายพาน			
52 ตรวจสอบสายพาน			

[illegible]

ผู้สมัคร: [REDACTED] **ชื่อ:** [REDACTED]
นามสกุล: [REDACTED] **ตำแหน่ง:** [REDACTED]
บริษัท: [REDACTED]

JUST-EL-F032 Rev 00 Date: 01/05/2023

[illegible]

หน้า 1 จาก 1 หน้า | วันที่ 11/05/2023 | เวลา 11:05:20 AM | IP Address: 192.168.1.1

JST-EI-F032 Rev.00 Date 01/05/2023



Preventive Maintenance

Equipment No. 210602220 Equipment Name: 24-hour Emergency Callback Center
Building Name: SIEMENS Work Center: 91000009
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

[illegible]

บริษัท ลาร์ตัน ซิวเตอร์ (ไทย) จำกัด

Copy - Customer



Preventive Maintenance
24-hour Emergency Callback Center

Equipment No. 21060027972
Building Name: 3000
Equipment Name: CA
Work Center: 410 P0103
Contract No. 6000-80
Visit Month: 3-15
Schindler
24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

[illegible]

Item	✓ = Pass	X = Fail	N/A = Not applicable
Training: <i>Wks. B&T Inf. Systems</i>			

บริษัท จารัตน์ อินเตอร์ (ไทย) จำกัด

ឆ្នាំ
សាប
រូប

ชื่อ	นามสกุล	รุ่น
------	---------	------

Conv - Customer

Copy - Customer

IST-EL-F032 Rev 00 Date 01/05/2023

[illegible]

QUESTION	ANSWER	✓ = Pass ✗ = Fail
1. What is the difference between a...	...	...

.....

๗๑

วันที่	สาย	รุ่น
--------	-----	------

Copy - Customer

IST-EL-F032 Rev 00 Date 01/05/2023



Jardine Schindler

Equipment No: 911602341
Building Name: Africa

Equipment No: 31060241
Building Name: 3rd Fl

Work Center: J1-J2
Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

[illegible]

UNITED STATES OF AMERICA
 NAME: Mr. J. J. Con. 1671734152
 ✓ = Pass ✕ = Fail
 N/A = Not Applicable

ชื่อ	บริษัท จาซดิน อินเตอร์ (ไทย) จำกัด	ผู้รับบริการ	
งานเดิม		ชื่อ	
วันที่		ลาบเชื้อ	
		วันที่	

Copy - Customer

Copy - Customer

JST-EI-F032 Rev 00 Date 01/05/2023

[illegible]

NAME: Wesley ID: 175 10/20/2017

[illegible]

Copy - Customer

JST-EI-F032 Rev 00 Date 01/05/2023

[illegible]

[REDACTED]

JST-EI-FCS4 Pwv-00 Doc: 010565223

[illegible][illegible]



PSE เลขที่ 412

SERVICE WORK ORDER

№ 20594

FILED COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.

19/4-5 Moo 1, Thepkasatri Road, Srisoonthorn, Thailand

PHUKET 83110

Tel: 076 - 540-556 Fax: 076 - 540-557

บริษัท สหปัทธนาภิ วิศวกรรม จำกัด
19/4-5 หมู่ 1 ถนนเทพกษัตรีย์ นครศรีธรรมราช
83110

SERVICE WORK ORDER NO.

Date (วันที่):

JOB NO.:

Customer Name:

Location (สถานที่ทำงาน):

Contact Person (ผู้ติดต่อ):

Position (ตำแหน่ง): วิศวกร

Address:

UNIT TYPE:

SERIAL NO.:

☒ SERVICE CONTRACT

☐ COMMISSIONING

☐ SERVICE REPAIR

☐ WARRANTY

Work to Perform (งานที่ต้องทำ):

Service VRF

Work Performed (งานที่ดำเนินการ)

- ตรวจสอบการทำงานของ VRF
- ตรวจสอบการเดินท่อ
- ตรวจสอบการเดินสายไฟ
- ตรวจสอบการเดินท่อ
- ตรวจสอบการเดินท่อ
- ตรวจสอบการเดินท่อ

Recommendations (ข้อเสนอแนะ)

Technician

Start Work Time

End Work Time

O.T.

Technician Sign

Date:

19-03-12

Customer Sign

Date:

19-03-12



PSE เลขที่ 412

SERVICE WORK ORDER

№ 20593

FILED COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.

19/4-5 Moo 1, Thepkasatri Road, Srisoonthorn, Thailand

PHUKET 83110

Tel: 076 - 540-556 Fax: 076 - 540-557

บริษัท สหปัทธนาภิ วิศวกรรม จำกัด
19/4-5 หมู่ 1 ถนนเทพกษัตรีย์ นครศรีธรรมราช
83110

SERVICE WORK ORDER NO.

Date (วันที่):

JOB NO.:

Customer Name:

Location (สถานที่ทำงาน):

Contact Person (ผู้ติดต่อ):

Position (ตำแหน่ง): วิศวกร

Address:

UNIT TYPE:

SERIAL NO.:

☒ SERVICE CONTRACT

☐ COMMISSIONING

☐ SERVICE REPAIR

☐ WARRANTY

Work to Perform (งานที่ต้องทำ):

Service VRF

Work Performed (งานที่ดำเนินการ)

- ตรวจสอบการทำงานของ VRF
- ตรวจสอบการเดินท่อ
- ตรวจสอบการเดินสายไฟ
- ตรวจสอบการเดินท่อ
- ตรวจสอบการเดินท่อ
- ตรวจสอบการเดินท่อ

Recommendations (ข้อเสนอแนะ)

Technician

Start Work Time

End Work Time

O.T.

Technician Sign

Date:

19-03-12

Customer Sign

Date:

19-03-12

REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI

PHUKET SAHAPATTANAKIT PSE ENGINEERING

Model: PUCY-P250VKE
Serial No: 31P 00013
Address: 51
Location: system 1

JOB No. _____

CUSTOMER NAME: CAPE SIONNA

Contract Person: _____

CDU MODEL NO. _____

Date: 19-05-68

Location: 011

System No: _____

Unit	Checking Before Status	Service Working	Checking By Computer		
Unit 1 Model: <u>PUCY-P250VKE</u> Serial No: <u>31P 00013</u> Address: <u>51</u> Location: <u>system 1</u>	☒ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☒ Service Working ☐ Clean CDU Cool ☒ Check Control Box ☒ Check Terminal in Control Box Check Volt Input L1: <u>377</u> L2: <u>400</u> L3: <u>401</u> Check Volt Input L4: <u>230</u> L2: <u>230</u> L3: <u>229</u> Check Current Input: <u>7.7</u> L2: <u>8.2</u> L3: <u>7.7</u>	Checking By Computer Pressure Comp: <u>20</u> Filtz Temp TH4: <u>33</u> อุณหภูมิในห้องน้ำวนกับ Cond. °C (50-57°C) Temp TH2: <u>23</u> อุณหภูมิในห้องน้ำวน Temp TH7: <u>32</u> อุณหภูมิในห้องน้ำวน Temp TH3: <u>24</u> อุณหภูมิในห้องน้ำวน Temp TH5: <u>23</u> °C (25-50°C) 63HS: <u>361</u> น้ำหนัก High Psi (HP) 63LS: <u>109</u> น้ำหนัก Low Psi (LP) No. FCU: <u>109</u> จำนวน FCU ที่ทำงาน		
	Unit 2 Model: <u>PUCY-P250VKE</u> Serial No: <u>9XP 00315</u> Address: <u>59</u> Location: _____	☒ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☒ Service Working ☐ Clean CDU Cool ☒ Check Control Box ☒ Check Terminal in Control Box Check Volt Input L1: <u>400</u> L2: <u>402</u> L3: <u>400</u> Check Volt Input L4: <u>230</u> L2: <u>230</u> L3: <u>230</u> Check Current Input: <u>8.4</u> L2: <u>8.4</u> L3: <u>8.4</u>	Checking By Computer Pressure Comp: <u>0</u> Filtz Temp TH4: <u>35</u> อุณหภูมิในห้องน้ำวนกับ Cond. °C (50-57°C) Temp TH2: <u>29</u> อุณหภูมิในห้องน้ำวน Temp TH7: <u>39</u> อุณหภูมิในห้องน้ำวน Temp TH3: <u>39</u> อุณหภูมิในห้องน้ำวน Temp TH5: <u>30</u> °C (25-50°C) 63HS: <u>105</u> น้ำหนัก High Psi (HP) 63LS: <u>106</u> น้ำหนัก Low Psi (LP) No. FCU: <u>106</u> จำนวน FCU ที่ทำงาน	
		Unit 3 Model: _____ Serial No: _____ Address: _____ Location: _____	☐ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☐ Service Working ☐ Clean CDU Cool ☐ Check Control Box ☐ Check Terminal in Control Box Check Volt Input L1: _____ L2: _____ L3: _____ Check Volt Input L4: _____ L2: _____ L3: _____ Check Current Input: _____ L2: _____ L3: _____	Checking By Computer Pressure Comp: _____ Filtz Temp TH4: _____ อุณหภูมิในห้องน้ำวนกับ Cond. °C (50-57°C) Temp TH2: _____ อุณหภูมิในห้องน้ำวน Temp TH7: _____ อุณหภูมิในห้องน้ำวน Temp TH3: _____ อุณหภูมิในห้องน้ำวน Temp TH5: _____ °C (25-50°C) 63HS: _____ น้ำหนัก High Psi (HP) 63LS: _____ น้ำหนัก Low Psi (LP) No. FCU: _____ จำนวน FCU ที่ทำงาน
			Unit 4 Model: _____ Serial No: _____ Address: _____ Location: _____	☐ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☐ Service Working ☐ Clean CDU Cool ☐ Check Control Box ☐ Check Terminal in Control Box Check Volt Input L1: _____ L2: _____ L3: _____ Check Volt Input L4: _____ L2: _____ L3: _____ Check Current Input: _____ L2: _____ L3: _____

Date: 19-05-68

Date: 25-5-25

PHUKET SAHAPATTANAKIT PSE ENGINEERING Co., Ltd.

PHUKET 83110

19/4-5 Moo 1, Thephasanti Road, Sisoonthon, Thailand

Tel: 076 - 540-556 Fax: 076 - 540-557

DATE/TIME 19-05-68

CUSTOMER NAME CAPE SIONNA

CONTACT PERSON (ผู้ติดต่อ) Mr. S. S.

ADDRESS _____

JOB NO. _____

LOCATION (สถานที่ทำงาน) 011

POSITION (ตำแหน่ง) ช่างเทคนิค

UNIT TYPE: _____

SERIAL NO: _____

☐ SERVICE CONTRACT

☐ COMMISSIONING

☐ SERVICE REPAIR

☐ WARRANTY

Work to Perform (งานที่ต้องทำ)

เปลี่ยน VAP

เปลี่ยน VAP

เปลี่ยน VAP

Work Performed (งานที่ทำงาน)

เปลี่ยน VAP

เปลี่ยน VAP

เปลี่ยน VAP

Recommendations (คำแนะนำ)

Technician _____

Start Work Time _____

End Work Time _____

O.T. _____

Date 19-05-68

Date 25-5-25

Signature _____

Signature _____

Signature _____

Signature _____



PSE

SERVICE WORK ORDER

No 20397

FILED COPY

REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI

PHUKET SAHAPATTANAKIT PSE ENGINEERING

JOB No. _____

Customer Name cape sienna

Contact Person _____

CDU MODEL NO. _____

Date 19-05-68

Location PHU 2

Position _____

SYSTEM NO. _____

CDU#	Model	Serial No.	Address	Location	Checking Refr. Status	Service Working	Clean CDU Coil	Checking By Computer
CDU#1	Model: <u>PUCY-P800YKD</u>	Serial No: <u>34P 00075</u>	Address: <u>31</u>	Location: <u>System 1</u>	Checking Refr. Status: ☒ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak External condition: ☐ Normal ☐ Abnormal	Service Working: ☒ ☐ Check Control Box ☒ Check Terminal in Control Box Check Volt Input L/L L1: <u>402</u> L2: <u>400</u> L3: <u>402</u> Check Volt Input L/N L1: <u>230</u> L2: <u>230</u> L3: <u>230</u> Check Current Input L1: _____ L2: _____ L3: _____	Clean CDU Coil: ☒ Check Control Box: ☒ Check Terminal in Control Box: ☒ Check Volt Input L/L L1: <u>402</u> L2: <u>400</u> L3: <u>402</u> Check Volt Input L/N L1: <u>230</u> L2: <u>230</u> L3: <u>230</u> Check Current Input L1: _____ L2: _____ L3: _____	Checking By Computer: <u>0</u> Hz Temp TH4: <u>54</u> °C (25-57°C) Temp TH2: <u>28</u> °C (25-57°C) Temp TH7: <u>29</u> °C (25-57°C) Temp TH3: <u>27</u> °C (25-57°C) Temp TH6: <u>27</u> °C (25-57°C) S3H5: <u>86</u> Psi (H/P) S3L5: <u>80</u> Psi (L/P) No. FDU: <u>80</u> (Status Run)
CDU#2	Model: <u>PUCY-P800YKD</u>	Serial No: <u>34P 00077</u>	Address: <u>52</u>	Location: _____	Checking Refr. Status: ☒ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak External condition: ☐ Normal ☐ Abnormal	Service Working: ☒ ☐ Check Control Box ☒ Check Terminal in Control Box Check Volt Input L/L L1: <u>400</u> L2: <u>401</u> L3: <u>400</u> Check Volt Input L/N L1: <u>230</u> L2: <u>230</u> L3: <u>230</u> Check Current Input L1: <u>7.7</u> L2: <u>8.1</u> L3: <u>9.7</u>	Clean CDU Coil: ☒ Check Control Box: ☒ Check Terminal in Control Box: ☒ Check Volt Input L/L L1: <u>400</u> L2: <u>401</u> L3: <u>400</u> Check Volt Input L/N L1: <u>230</u> L2: <u>230</u> L3: <u>230</u> Check Current Input L1: <u>7.7</u> L2: <u>8.1</u> L3: <u>9.7</u>	Checking By Computer: <u>51</u> Hz Temp TH4: <u>72</u> °C (25-57°C) Temp TH2: <u>70</u> °C (25-57°C) Temp TH7: <u>30</u> °C (25-57°C) Temp TH3: <u>33</u> °C (25-57°C) Temp TH6: <u>33</u> °C (25-57°C) S3H5: <u>364</u> Psi (H/P) S3L5: <u>86</u> Psi (L/P) No. FDU: <u>86</u> (Status Run)
CDU#3	Model: _____	Serial No: _____	Address: _____	Location: _____	Checking Refr. Status: ☐ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak External condition: ☐ Normal ☐ Abnormal	Service Working: ☐ ☐ Check Control Box ☐ Check Terminal in Control Box Check Volt Input L/L L1: _____ L2: _____ L3: _____ Check Volt Input L/N L1: _____ L2: _____ L3: _____ Check Current Input L1: _____ L2: _____ L3: _____	Clean CDU Coil: ☐ Check Control Box: ☐ Check Terminal in Control Box: ☐ Check Volt Input L/L L1: _____ L2: _____ L3: _____ Check Volt Input L/N L1: _____ L2: _____ L3: _____ Check Current Input L1: _____ L2: _____ L3: _____	Checking By Computer: _____ Hz Temp TH4: _____ °C (25-57°C) Temp TH2: _____ °C (25-57°C) Temp TH7: _____ °C (25-57°C) Temp TH3: _____ °C (25-57°C) Temp TH6: _____ °C (25-57°C) S3H5: _____ Psi (H/P) S3L5: _____ Psi (L/P) No. FDU: _____ (Status Run)

Date 19-05-68

Date 25-5-25

REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI

PHUKET SAHAPATTANAKIT PSE ENGINEERING

JOB No. _____

Customer Name cape sienna

Contact Person _____

CDU MODEL NO. _____

Date 19-05-68

Location PHU 1

Position _____

SYSTEM NO. _____

CDU#	Model	Serial No.	Address	Location	Checking Refr. Status	Service Working	Clean CDU Coil	Checking By Computer
CDU#1	Model: <u>PUCY-P350YKD</u>	Serial No: <u>34P 00104</u>	Address: <u>61</u>	Location: _____	Checking Refr. Status: ☒ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak External condition: ☐ Normal ☐ Abnormal	Service Working: ☒ ☐ Check Control Box ☒ Check Terminal in Control Box Check Volt Input L/L L1: <u>355</u> L2: <u>400</u> L3: <u>401</u> Check Volt Input L/N L1: <u>230</u> L2: <u>230</u> L3: <u>230</u> Check Current Input L1: <u>3.3</u> L2: <u>3.2</u> L3: <u>2.7</u>	Clean CDU Coil: ☒ Check Control Box: ☒ Check Terminal in Control Box: ☒ Check Volt Input L/L L1: <u>355</u> L2: <u>400</u> L3: <u>401</u> Check Volt Input L/N L1: <u>230</u> L2: <u>230</u> L3: <u>230</u> Check Current Input L1: <u>3.3</u> L2: <u>3.2</u> L3: <u>2.7</u>	Checking By Computer: <u>02</u> Hz Temp TH4: <u>85</u> °C (25-57°C) Temp TH2: <u>5.1</u> °C (25-57°C) Temp TH7: <u>27</u> °C (25-57°C) Temp TH3: <u>30</u> °C (25-57°C) Temp TH6: <u>10</u> °C (25-57°C) S3H5: <u>301</u> Psi (H/P) S3L5: <u>75</u> Psi (L/P) No. FDU: <u>75</u> (Status Run)
CDU#2	Model: <u>PUCY-P350YKD</u>	Serial No: <u>24P 00311</u>	Address: <u>62</u>	Location: _____	Checking Refr. Status: ☒ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak External condition: ☐ Normal ☐ Abnormal	Service Working: ☒ ☐ Check Control Box ☒ Check Terminal in Control Box Check Volt Input L/L L1: <u>404</u> L2: <u>399</u> L3: <u>400</u> Check Volt Input L/N L1: <u>230</u> L2: <u>230</u> L3: <u>230</u> Check Current Input L1: <u>3.3</u> L2: <u>3.3</u> L3: <u>3.3</u>	Clean CDU Coil: ☒ Check Control Box: ☒ Check Terminal in Control Box: ☒ Check Volt Input L/L L1: <u>404</u> L2: <u>399</u> L3: <u>400</u> Check Volt Input L/N L1: <u>230</u> L2: <u>230</u> L3: <u>230</u> Check Current Input L1: <u>3.3</u> L2: <u>3.3</u> L3: <u>3.3</u>	Checking By Computer: <u>0</u> Hz Temp TH4: <u>81</u> °C (25-57°C) Temp TH2: <u>81</u> °C (25-57°C) Temp TH7: <u>30</u> °C (25-57°C) Temp TH3: <u>26</u> °C (25-57°C) Temp TH6: <u>26</u> °C (25-57°C) S3H5: <u>75</u> Psi (H/P) S3L5: <u>75</u> Psi (L/P) No. FDU: <u>75</u> (Status Run)
CDU#3	Model: _____	Serial No: _____	Address: _____	Location: _____	Checking Refr. Status: ☐ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak External condition: ☐ Normal ☐ Abnormal	Service Working: ☐ ☐ Check Control Box ☐ Check Terminal in Control Box Check Volt Input L/L L1: _____ L2: _____ L3: _____ Check Volt Input L/N L1: _____ L2: _____ L3: _____ Check Current Input L1: _____ L2: _____ L3: _____	Clean CDU Coil: ☐ Check Control Box: ☐ Check Terminal in Control Box: ☐ Check Volt Input L/L L1: _____ L2: _____ L3: _____ Check Volt Input L/N L1: _____ L2: _____ L3: _____ Check Current Input L1: _____ L2: _____ L3: _____	Checking By Computer: _____ Hz Temp TH4: _____ °C (25-57°C) Temp TH2: _____ °C (25-57°C) Temp TH7: _____ °C (25-57°C) Temp TH3: _____ °C (25-57°C) Temp TH6: _____ °C (25-57°C) S3H5: _____ Psi (H/P) S3L5: _____ Psi (L/P) No. FDU: _____ (Status Run)

Date 19-05-68

Date 25-5-25

REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI

JOB No.

Customer Name

Contact Person

COU MODEL NO.

Date 17-05-68

Location

Position

SYSTEM NO.

Model	Serial No.	Address	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean COU Coil	Check Control Box	Check Terminal in Control Box	Check Volt Input L1 L2 L3	Check Volt Input L1 L2 L3	Check Current Input L1 L2 L3	Checking By Computer
Model: PUCY-P450YKD	Serial No: 32P 00072	Address: 51	Location: System 1	Checking Before Status: Abnormal	Run: ☒ Not Run: ☐ Abnormal: ☐ Other: ☐ ERROR: ☐ Leak: ☐	Service Working: ☒	Clean COU Coil: ☒	Check Control Box: ☒	Check Terminal in Control Box: ☒	Check Volt Input L1 L2 L3: 399 400 400	Check Volt Input L1 L2 L3: 230 230 230	Check Current Input L1 L2 L3: 7.9 6.2 5.7	Checking By Computer: Temp TH4 27, Temp TH2 39, Temp TH7 31, Temp TH3 31, Temp TH6 20, B3HS 388, B3LS 103, No FCU
Model: PUCY-P450YKD	Serial No: 2XP 00257	Address: 52	Location: System 2	Checking Before Status: Abnormal	Run: ☒ Not Run: ☐ Abnormal: ☐ Other: ☐ ERROR: ☐ Leak: ☐	Service Working: ☒	Clean COU Coil: ☒	Check Control Box: ☒	Check Terminal in Control Box: ☒	Check Volt Input L1 L2 L3: 399 400 400	Check Volt Input L1 L2 L3: 230 230 230	Check Current Input L1 L2 L3: 7.9 6.2 5.7	Checking By Computer: Temp TH4 37, Temp TH2 29, Temp TH7 23, Temp TH3 20, Temp TH6 20, B3HS 109, B3LS 109, No FCU
Model: PUCY-P450YKD	Serial No: 32P 00174	Address: 61	Location: System 2	Checking Before Status: Abnormal	Run: ☒ Not Run: ☐ Abnormal: ☐ Other: ☐ ERROR: ☐ Leak: ☐	Service Working: ☒	Clean COU Coil: ☒	Check Control Box: ☒	Check Terminal in Control Box: ☒	Check Volt Input L1 L2 L3: 402 400 400	Check Volt Input L1 L2 L3: 230 230 230	Check Current Input L1 L2 L3: 7.7 8.2 9.7	Checking By Computer: Temp TH4 40, Temp TH2 30, Temp TH7 33, Temp TH3 36, Temp TH6 20, B3HS 102, B3LS 102, No FCU
Model: PUCY-P450YKD	Serial No: 31P 00045	Address: 62	Location: System 2	Checking Before Status: Abnormal	Run: ☒ Not Run: ☐ Abnormal: ☐ Other: ☐ ERROR: ☐ Leak: ☐	Service Working: ☒	Clean COU Coil: ☒	Check Control Box: ☒	Check Terminal in Control Box: ☒	Check Volt Input L1 L2 L3: 402 400 400	Check Volt Input L1 L2 L3: 230 230 230	Check Current Input L1 L2 L3: 7.7 8.2 9.7	Checking By Computer: Temp TH4 30, Temp TH2 26, Temp TH7 31, Temp TH3 36, Temp TH6 19, B3HS 391, B3LS 101, No FCU
Model: PUCY-P450YKD	Serial No: 31P 00049	Address: 63	Location: System 2	Checking Before Status: Abnormal	Run: ☒ Not Run: ☐ Abnormal: ☐ Other: ☐ ERROR: ☐ Leak: ☐	Service Working: ☒	Clean COU Coil: ☒	Check Control Box: ☒	Check Terminal in Control Box: ☒	Check Volt Input L1 L2 L3: 402 400 400	Check Volt Input L1 L2 L3: 230 230 230	Check Current Input L1 L2 L3: 7.7 8.2 9.7	Checking By Computer: Temp TH4 37, Temp TH2 30, Temp TH7 31, Temp TH3 36, Temp TH6 30, B3HS 102, B3LS 102, No FCU

Date 19-05-68

Date 25-5-68

REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI

JOB No.

Customer Name

Contact Person

COU MODEL NO.

Date 19-05-68

Location

Position

SYSTEM NO.

Model	Serial No.	Address	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean COU Coil	Check Control Box	Check Terminal in Control Box	Check Volt Input L1 L2 L3	Check Volt Input L1 L2 L3	Check Current Input L1 L2 L3	Checking By Computer
Model: PUCY-P450YKD	Serial No: 32P 00174	Address: 61	Location: System 2	Checking Before Status: Abnormal	Run: ☒ Not Run: ☐ Abnormal: ☐ Other: ☐ ERROR: ☐ Leak: ☐	Service Working: ☒	Clean COU Coil: ☒	Check Control Box: ☒	Check Terminal in Control Box: ☒	Check Volt Input L1 L2 L3: 402 400 400	Check Volt Input L1 L2 L3: 230 230 230	Check Current Input L1 L2 L3: 7.7 8.2 9.7	Checking By Computer: Temp TH4 40, Temp TH2 30, Temp TH7 33, Temp TH3 36, Temp TH6 20, B3HS 102, B3LS 102, No FCU
Model: PUCY-P450YKD	Serial No: 31P 00045	Address: 62	Location: System 2	Checking Before Status: Abnormal	Run: ☒ Not Run: ☐ Abnormal: ☐ Other: ☐ ERROR: ☐ Leak: ☐	Service Working: ☒	Clean COU Coil: ☒	Check Control Box: ☒	Check Terminal in Control Box: ☒	Check Volt Input L1 L2 L3: 402 400 400	Check Volt Input L1 L2 L3: 230 230 230	Check Current Input L1 L2 L3: 7.7 8.2 9.7	Checking By Computer: Temp TH4 30, Temp TH2 26, Temp TH7 31, Temp TH3 36, Temp TH6 19, B3HS 391, B3LS 101, No FCU
Model: PUCY-P450YKD	Serial No: 31P 00049	Address: 63	Location: System 2	Checking Before Status: Abnormal	Run: ☒ Not Run: ☐ Abnormal: ☐ Other: ☐ ERROR: ☐ Leak: ☐	Service Working: ☒	Clean COU Coil: ☒	Check Control Box: ☒	Check Terminal in Control Box: ☒	Check Volt Input L1 L2 L3: 402 400 400	Check Volt Input L1 L2 L3: 230 230 230	Check Current Input L1 L2 L3: 7.7 8.2 9.7	Checking By Computer: Temp TH4 37, Temp TH2 30, Temp TH7 31, Temp TH3 36, Temp TH6 30, B3HS 102, B3LS 102, No FCU

Date 19-05-68

Date 25-5-68

REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI

JOB No. _____

Customer Name

Contact Person

CDU MODEL NO.

Date 19-05-68

Locality 2004

Posilna

SYSTEM NO

Unit	Model	Serial No.	Address	Location	Checking Meter Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Checking By Computer
001	PUCY-P600YK1	2XP00142	71	Sqster 1	Abnormal	☒ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak	☒ ☒ Check Terminal In Control Box ☒ Check Volt Input L/L 1: L1: 298 L2: 298 L3: 400	☒ Check Volt input L/L 1: L1: 230 L2: 230 L3: 230 ☐ Check Current Input L1: L1: L2: L3:	Checking By Computer ตรวจวัด Comp FHz Temp TH4 33 องศาเซลเซียสจาก Fan Comp. °C (32-37°C) Temp TH2 35 องศาเซลเซียสจาก Fan Temp TH7 25 องศาเซลเซียสจาก Fan Temp TH3 26 องศาเซลเซียส Temp TH5 29 °C (25-50°C) GSHS อัตราพัดลม High Psa (HP) GSLD อัตราพัดลม Low Psa (LP) No FCU ตรวจพบ FCU มีสถานะ
002	PUCY-P600YK1	2XP00142	72		Abnormal	☒ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak	☒ ☒ Check Terminal In Control Box ☒ Check Volt input L/L 1: L1: 354 L2: 357 L3: 357	☒ Check Volt input L/L 1: L1: 230 L2: 230 L3: 230 ☒ Check Current Input L1: L1: 5.7 L2: 5.1 L3: 5.1	Checking By Computer ตรวจวัด Comp FHz Temp TH4 35 องศาเซลเซียสจาก Fan Comp. °C (32-37°C) Temp TH2 35 องศาเซลเซียสจาก Fan Temp TH7 25 องศาเซลเซียสจาก Fan Temp TH3 31 องศาเซลเซียส Temp TH5 34 °C (25-50°C) GSHS อัตราพัดลม High Psa (HP) GSLD อัตราพัดลม Low Psa (LP) No FCU ตรวจพบ FCU มีสถานะ
003	Model	Serial No.	Address	Location	Checking Meter Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Checking By Computer
					Abnormal	☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak	☐ ☐ Check Terminal In Control Box ☐ Check Volt Input L/L 1: L1: L2: L3:	☐ Check Volt input L/L 1: L1: L2: L3: ☐ Check Current Input L1: L1: L2: L3:	Checking By Computer ตรวจวัด Comp FHz Temp TH4 องศาเซลเซียสจาก Fan Comp. °C (32-37°C) Temp TH2 องศาเซลเซียสจาก Fan Temp TH7 องศาเซลเซียสจาก Fan Temp TH3 องศาเซลเซียส Temp TH5 °C (25-50°C) GSHS อัตราพัดลม High Psa (HP) GSLD อัตราพัดลม Low Psa (LP) No FCU ตรวจพบ FCU มีสถานะ

USIC 101-019-67

Date 25-5-25



REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI

JOB No. _____

Customer Name

Contact Person:

CUU MODEL NO.

Date 19-05-69.

Localities: MA3

Position


SYSTEM NO.

CDU#1	Model Serial No. Address Location	Choosing Before Status	Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	Service Working ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	Clean CDU Call Check Control Box Check Terminal In Control Box Check Volt Input L/L L1: L2: L3: Check Volt Input L/H L1: L2: L3: Check Current Input L1: L2: L3:	Checking By Computer ตรวจสอบ Temp F/Rz Temp TH4 Temp TH2 Temp TH7 Temp TH3 Temp TH6 GHS Pai (H-P) GSL Pai (LP) No. FCU
CDU#1	Model PUCY-PIGOYKD Serial No. 32 P 00094 Address BL Location System 2	Choosing Before Status ☒ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☒ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	Clean CDU Call Check Control Box Check Terminal In Control Box Check Volt Input L/L L1: 399 V L2: 400 V L3: 400 V Check Volt Input L/H L1: 230 V L2: 230 V L3: 230 V Check Current Input L1: 280 A L2: 280 A L3: 280 A	Checking By Computer ตรวจสอบ Temp F/Rz Temp TH4 46 องศาเซลเซียส หรือ Comp °C (50-97°C) Temp TH2 94 องศาเซลเซียส หรือ Temp TH7 30 องศาเซลเซียส Temp TH3 39 องศาเซลเซียส Temp TH6 39 °C (25-50°C) GHS 112 อัตราความ High Pai (H-P) 112 Psi (HP) GSL 113 อัตราความ Low Pai (LP) No. FCU ตรวจสอบ FCU ทั้งหมด
CDU#2	Model PUCY-PIGOYKD Serial No. 2-X P 00264 Address BL Location	Choosing Before Status ☒ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☒ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	Clean CDU Call Check Control Box Check Terminal In Control Box Check Volt Input L/L L1: 399 V L2: 400 V L3: 400 V Check Volt Input L/H L1: 230 V L2: 230 V L3: 230 V Check Current Input L1: 9.8 A L2: 9.8 A L3: 9.8 A	Checking By Computer ตรวจสอบ Temp F/Rz Temp TH4 79 องศาเซลเซียส หรือ Comp °C (50-97°C) Temp TH2 53 องศาเซลเซียส หรือ Temp TH7 30 องศาเซลเซียส Temp TH3 31 องศาเซลเซียส Temp TH6 31 °C (25-50°C) GHS 384 อัตราความ High Pai (H-P) 110 Psi (HP) GSL 110 อัตราความ Low Pai (LP) No. FCU ตรวจสอบ FCU ทั้งหมด
CDU#3	Model Serial No. Address Location	Choosing Before Status ☐ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☐ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Clean CDU Call Check Control Box Check Terminal In Control Box Check Volt Input L/L L1: L2: L3: Check Volt Input L/H L1: L2: L3: Check Current Input L1: L2: L3:	Checking By Computer ตรวจสอบ Temp F/Rz Temp TH4 Temp TH2 Temp TH7 Temp TH3 Temp TH6 GHS Pai (H-P) GSL Pai (LP) No. FCU

Date 49-05-62

Date 25-5-25

REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI



PHUKET SAHAPATTANAKIT PSE ENGINEERING

JOB No. _____

Customer Name cape siehna

Contact Person _____

CDU MODEL NO. _____

Date 20-05-68

Location ภค 5

Position _____

SYSTEM NO. _____

CDU#1	Model	Serial No.	Address	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Checking By Computer
	<u>PUCY-P500YKD</u>	<u>32P00077</u>	<u>52</u>	<u>ภค 5</u>	☒ Run	☐ Not Run	☒ Service Working	☒ Clean CDU Coil	☒ Checking By Computer
					☐ Abnormal	☐ Abnormal	☒ Check Control Box	☒ Check Control Box	☒ Temp TH4 <u>16</u> °C (50.8°F)
					☐ Error	☐ Error	☒ Check Terminal in Control Box	☒ Check Terminal in Control Box	☒ Temp TH2 <u>32</u> °C (90.4°F)
					☐ Leak	☐ Leak	☒ Check Volt Input L1	☒ Check Volt Input L1	☒ Temp TH1 <u>28</u> °C (82.4°F)
					☐ External condition	☐ External condition	☒ Check Volt Input L2	☒ Check Volt Input L2	☒ Temp TH3 <u>29</u> °C (84.2°F)
					☐ Normal	☐ Normal	☒ Check Volt Input L3	☒ Check Volt Input L3	☒ Temp TH5 <u>23</u> °C (73.4°F)
					☐ Abnormal	☐ Abnormal	☒ Check Volt Input L4	☒ Check Volt Input L4	☒ GHS <u>254</u> Pa (HP)
							☒ Check Current Input L1	☒ Check Current Input L1	☒ GHS <u>92</u> Pa (LP)
							☒ Check Current Input L2	☒ Check Current Input L2	☒ No FCU
							☒ Check Current Input L3	☒ Check Current Input L3	☒ No FCU


CDU#2	Model	Serial No.	Address	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Checking By Computer
	<u>PUCY-P500YKD</u>	<u>2XP00181</u>	<u>52</u>	<u>ภค 5</u>	☒ Run	☐ Not Run	☒ Service Working	☒ Clean CDU Coil	☒ Checking By Computer
					☐ Abnormal	☐ Abnormal	☒ Check Control Box	☒ Check Control Box	☒ Temp TH4 <u>33</u> °C (91.4°F)
					☐ Error	☐ Error	☒ Check Terminal in Control Box	☒ Check Terminal in Control Box	☒ Temp TH2 <u>33</u> °C (91.4°F)
					☐ Leak	☐ Leak	☒ Check Volt Input L1	☒ Check Volt Input L1	☒ Temp TH1 <u>33</u> °C (91.4°F)
					☐ External condition	☐ External condition	☒ Check Volt Input L2	☒ Check Volt Input L2	☒ Temp TH3 <u>33</u> °C (91.4°F)
					☐ Normal	☐ Normal	☒ Check Volt Input L3	☒ Check Volt Input L3	☒ Temp TH5 <u>33</u> °C (91.4°F)
					☐ Abnormal	☐ Abnormal	☒ Check Volt Input L4	☒ Check Volt Input L4	☒ GHS <u>33</u> Pa (HP)
							☒ Check Current Input L1	☒ Check Current Input L1	☒ GHS <u>33</u> Pa (LP)
							☒ Check Current Input L2	☒ Check Current Input L2	☒ No FCU
							☒ Check Current Input L3	☒ Check Current Input L3	☒ No FCU

CDU#3	Model	Serial No.	Address	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Checking By Computer
	<u>PUCY-P500YKD</u>	<u>32P00070</u>	<u>61</u>	<u>ภค 2</u>	☒ Run	☐ Not Run	☒ Service Working	☒ Clean CDU Coil	☒ Checking By Computer
					☐ Abnormal	☐ Abnormal	☒ Check Control Box	☒ Check Control Box	☒ Temp TH4 <u>30</u> °C (86.0°F)
					☐ Error	☐ Error	☒ Check Terminal in Control Box	☒ Check Terminal in Control Box	☒ Temp TH2 <u>30</u> °C (86.0°F)
					☐ Leak	☐ Leak	☒ Check Volt Input L1	☒ Check Volt Input L1	☒ Temp TH1 <u>30</u> °C (86.0°F)
					☐ External condition	☐ External condition	☒ Check Volt Input L2	☒ Check Volt Input L2	☒ Temp TH3 <u>30</u> °C (86.0°F)
					☐ Normal	☐ Normal	☒ Check Volt Input L3	☒ Check Volt Input L3	☒ Temp TH5 <u>30</u> °C (86.0°F)
					☐ Abnormal	☐ Abnormal	☒ Check Volt Input L4	☒ Check Volt Input L4	☒ GHS <u>342</u> Pa (HP)
							☒ Check Current Input L1	☒ Check Current Input L1	☒ GHS <u>109</u> Pa (LP)
							☒ Check Current Input L2	☒ Check Current Input L2	☒ No FCU
							☒ Check Current Input L3	☒ Check Current Input L3	☒ No FCU

Date 20-05-68

Date 22-5-25

REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI



PHUKET SAHAPATTANAKIT PSE ENGINEERING

JOB No. _____

Customer Name cape sianna

Contact Person _____

CDU MODEL NO. _____

Date 19-05-68

Location ภค 4

Position _____

SYSTEM NO. _____

CDU#1	Model	Serial No.	Address	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Checking By Computer
	<u>PUCY-P500YKD</u>	<u>2XP00142</u>	<u>51</u>	<u>system 2</u>	☒ Run	☐ Not Run	☒ Service Working	☒ Clean CDU Coil	☒ Checking By Computer
					☐ Abnormal	☐ Abnormal	☒ Check Control Box	☒ Check Control Box	☒ Temp TH4 <u>29</u> °C (84.2°F)
					☐ Error	☐ Error	☒ Check Terminal in Control Box	☒ Check Terminal in Control Box	☒ Temp TH2 <u>29</u> °C (84.2°F)
					☐ Leak	☐ Leak	☒ Check Volt Input L1	☒ Check Volt Input L1	☒ Temp TH1 <u>29</u> °C (84.2°F)
					☐ External condition	☐ External condition	☒ Check Volt Input L2	☒ Check Volt Input L2	☒ Temp TH3 <u>29</u> °C (84.2°F)
					☐ Normal	☐ Normal	☒ Check Volt Input L3	☒ Check Volt Input L3	☒ Temp TH5 <u>29</u> °C (84.2°F)
					☐ Abnormal	☐ Abnormal	☒ Check Volt Input L4	☒ Check Volt Input L4	☒ GHS <u>38</u> Pa (HP)
							☒ Check Current Input L1	☒ Check Current Input L1	☒ GHS <u>110</u> Pa (LP)
							☒ Check Current Input L2	☒ Check Current Input L2	☒ No FCU
							☒ Check Current Input L3	☒ Check Current Input L3	☒ No FCU

CDU#2	Model	Serial No.	Address	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Checking By Computer
	<u>PUCY-P500YKD</u>	<u>2XP00192</u>	<u>52</u>		☒ Run	☐ Not Run	☒ Service Working	☒ Clean CDU Coil	☒ Checking By Computer
					☐ Abnormal	☐ Abnormal	☒ Check Control Box	☒ Check Control Box	☒ Temp TH4 <u>30</u> °C (86.0°F)
					☐ Error	☐ Error	☒ Check Terminal in Control Box	☒ Check Terminal in Control Box	☒ Temp TH2 <u>30</u> °C (86.0°F)
					☐ Leak	☐ Leak	☒ Check Volt Input L1	☒ Check Volt Input L1	☒ Temp TH1 <u>30</u> °C (86.0°F)
					☐ External condition	☐ External condition	☒ Check Volt Input L2	☒ Check Volt Input L2	☒ Temp TH3 <u>30</u> °C (86.0°F)
					☐ Normal	☐ Normal	☒ Check Volt Input L3	☒ Check Volt Input L3	☒ Temp TH5 <u>30</u> °C (86.0°F)
					☐ Abnormal	☐ Abnormal	☒ Check Volt Input L4	☒ Check Volt Input L4	☒ GHS <u>110</u> Pa (HP)
							☒ Check Current Input L1	☒ Check Current Input L1	☒ GHS <u>110</u> Pa (LP)
							☒ Check Current Input L2	☒ Check Current Input L2	☒ No FCU
							☒ Check Current Input L3	☒ Check Current Input L3	☒ No FCU

CDU#3	Model	Serial No.	Address	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Checking By Computer
					☐ Run	☐ Not Run	☐ Service Working	☐ Clean CDU Coil	☐ Checking By Computer
					☐ Abnormal	☐ Abnormal	☐ Check Control Box	☐ Check Control Box	☐ Temp TH4 _____ °C (____°F)
					☐ Error	☐ Error	☐ Check Terminal in Control Box	☐ Check Terminal in Control Box	☐ Temp TH2 _____ °C (____°F)
					☐ Leak	☐ Leak	☐ Check Volt Input L1	☐ Check Volt Input L1	☐ Temp TH1 _____ °C (____°F)
					☐ External condition	☐ External condition	☐ Check Volt Input L2	☐ Check Volt Input L2	☐ Temp TH3 _____ °C (____°F)
					☐ Normal	☐ Normal	☐ Check Volt Input L3	☐ Check Volt Input L3	☐ Temp TH5 _____ °C (____°F)
					☐ Abnormal	☐ Abnormal	☐ Check Volt Input L4	☐ Check Volt Input L4	☐ GHS _____ Pa (HP)
							☐ Check Current Input L1	☐ Check Current Input L1	☐ GHS _____ Pa (LP)
							☐ Check Current Input L2	☐ Check Current Input L2	☐ No FCU
							☐ Check Current Input L3	☐ Check Current Input L3	☐ No FCU

Date 19-05-68

Date 25-5-25

REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI

JOB No.

Customer Name

Contact Person

CDU MODEL NO.

Date 20-05-62.

Location No. 6.

Position

SYSTEM NO.

Model	Serial No.	Address	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Check Control Box	Check Terminal in Control Box	Check Volt Input L1	L2	L3	Check Volt Input L1N	L1	L2	L3	Check Current Input	L1	L2	L3	Checking By Computer	Temp TH4	Temp TH2	Temp TH7	Temp TH3	Temp TH5	SHS	PS	PS	No. FCU
PUCY-P400YKD	33P00451	N 73	852 E	Abnormal	Not Run	✓	✓	✓	✓	409	401	401	230	230	230	230	4.1	4.1	4.1	102	102	102	37	37	37	37	37	37	37	37
PUCY-P300YKD	35P0093	72		Abnormal	Not Run	✓	✓	✓	✓	399	400	400	230	230	230	230	6.1	6.1	6.1	101	101	101	37	37	37	37	37	37	37	37
				Abnormal	Not Run	✓	✓	✓	✓																					

Technician

Customer

Date 20-05-62.

Date 22-5-20

Model	Serial No.	Address	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Check Control Box	Check Terminal in Control Box	Check Volt Input L1	L2	L3	Check Volt Input L1N	L1	L2	L3	Check Current Input	L1	L2	L3	Checking By Computer	Temp TH4	Temp TH2	Temp TH7	Temp TH3	Temp TH5	SHS	PS	PS	No. FCU
PUCY-P400YKD	38P00472	82	718	Abnormal	Not Run	✓	✓	✓	✓	401	401	401	230	230	230	230	4.1	4.1	4.1	103	103	103	36	36	36	36	36	36	36	36
PUCY-P300YKD	28P00066	82		Abnormal	Not Run	✓	✓	✓	✓	401	401	401	230	230	230	230	4.1	4.1	4.1	103	103	103	36	36	36	36	36	36	36	36
				Abnormal	Not Run	✓	✓	✓	✓																					

Technician

Customer

Date 20-05-62

Date 22-5-20



PSE

392

392

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

19593

SERVICE WORK ORDER

FILING COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.

19/4-5 Moo 1, Thepkasatri Road, Srisoonthorn, Thailand

PHUKET 83110

Tel: 076 - 540 556 Fax: 076 - 540 557

บริษัท สหพัฒน์ วิศวกรรม จำกัด

19/4-5 หมู่ 1 ถนนเทพราชธานี นครภูเก็ต

ภูเก็ต 83110

Service Work Order No.

Date (วันที่):

Customer Name:

Contact Person (ผู้ติดต่อ):

Address:

JOB NO.:

Location (สถานที่ทำงาน):

Position (ตำแหน่ง):

UNIT TYPE:

SERIAL NO.:

☐ SERVICE CONTRACT

☐ COMMISSIONING

☐ SERVICE REPAIR

☐ WARRANTY

Work to Perform (งานที่ต้องทำ)

Work Performed (งานที่ทำแล้ว)

Recommendations (คำแนะนำ)

Technician

Start Work Time

End Work Time

O.T.

Date

Date



PSE

392

392

19591

19591

19591

19591

19591

19591

19591

19591

19591

SERVICE WORK ORDER

FILING COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.

19/4-5 Moo 1, Thepkasatri Road, Srisoonthorn, Thailand

PHUKET 83110

Tel: 076 - 540 556 Fax: 076 - 540 557

บริษัท สหพัฒน์ วิศวกรรม จำกัด

19/4-5 หมู่ 1 ถนนเทพราชธานี นครภูเก็ต

ภูเก็ต 83110

Service Work Order No.

Date (วันที่):

Customer Name:

Contact Person (ผู้ติดต่อ):

Address:

JOB NO.:

Location (สถานที่ทำงาน):

Position (ตำแหน่ง):

UNIT TYPE:

SERIAL NO.:

☐ SERVICE CONTRACT

☐ COMMISSIONING

☐ SERVICE REPAIR

☐ WARRANTY

Work to Perform (งานที่ต้องทำ)

Work Performed (งานที่ทำแล้ว)

Recommendations (คำแนะนำ)

Technician

Start Work Time

End Work Time

O.T.

Date

Date

REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI

PHUKET SAHAPATTANAKIT PSE ENGINEERING

JOB No. _____

Customer Name Cape Sienna

Contact Person _____

CDU MODEL NO. _____

Date 13-02-68

Location PHI

Position _____

SYSTEM NO. _____

CDU#	Model	Serial No.	Address	Location	Checking Bator Status	Service Working	Clean CDU Coil	Checking By Computer
CDU#1	PUCY-P350YKD	31P 00104	61	PHI 2	☒ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ Abnormal ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☒ Service Working ☐ Check Terminal In Control Box ☐ Check Volt Input L1: 400 ☐ L2: 400 ☐ L3: 401 ☒ Check Volt Input L1: 236 ☐ L2: 230 ☐ L3: 231 ☐ Check Current Input L1: _____ ☐ L2: _____ ☐ L3: _____	☒ Temp TH4 7.6 ☒ Temp TH2 2.4 ☒ Temp TH7 31 ☒ Temp TH3 31 ☒ Temp TH6 17 ☒ 63HS 363 ☒ 63LS 106 ☐ No. FCU ☒ Temp TH4 7.6 ☒ Temp TH2 2.4 ☒ Temp TH7 31 ☒ Temp TH3 31 ☒ Temp TH6 17 ☒ 63HS 363 ☒ 63LS 106 ☐ No. FCU	
CDU#2	PUCY-P350YKD	2xP 00311	62		☒ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ Abnormal ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☒ Service Working ☐ Check Terminal In Control Box ☐ Check Volt Input L1: 400 ☐ L2: 400 ☐ L3: 401 ☒ Check Volt Input L1: 230 ☐ L2: 230 ☐ L3: 231 ☐ Check Current Input L1: _____ ☐ L2: _____ ☐ L3: _____	☒ Temp TH4 37 ☒ Temp TH2 2.6 ☒ Temp TH7 25 ☒ Temp TH3 25 ☒ Temp TH6 27 ☒ 63HS 106 ☒ 63LS 106 ☐ No. FCU ☒ Temp TH4 37 ☒ Temp TH2 2.6 ☒ Temp TH7 25 ☒ Temp TH3 25 ☒ Temp TH6 27 ☒ 63HS 106 ☒ 63LS 106 ☐ No. FCU	
CDU#3					☐ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ Abnormal ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☐ Service Working ☐ Check Terminal In Control Box ☐ Check Volt Input L1: _____ ☐ L2: _____ ☐ L3: _____ ☐ Check Volt Input L1: _____ ☐ L2: _____ ☐ L3: _____ ☐ Check Current Input L1: _____ ☐ L2: _____ ☐ L3: _____	☐ Temp TH4 _____ ☐ Temp TH2 _____ ☐ Temp TH7 _____ ☐ Temp TH3 _____ ☐ Temp TH6 _____ ☐ 63HS _____ ☐ 63LS _____ ☐ No. FCU ☐ Temp TH4 _____ ☐ Temp TH2 _____ ☐ Temp TH7 _____ ☐ Temp TH3 _____ ☐ Temp TH6 _____ ☐ 63HS _____ ☐ 63LS _____ ☐ No. FCU	

Technician Sign: _____

Date: _____

Customer Sign: _____

Date: _____

REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI

PHUKET SAHAPATTANAKIT PSE ENGINEERING

JOB No. _____

Customer Name Cape Sienna

Contact Person _____

CDU MODEL NO. _____

Date 13-02-68

Location PHI 1

Position _____

SYSTEM NO. _____

CDU#	Model	Serial No.	Address	Location	Checking Bator Status	Service Working	Clean CDU Coil	Checking By Computer
CDU#1	PUCY-P350YKD	31P 00083	51	PHI 1	☒ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ Abnormal ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☒ Service Working ☐ Check Terminal In Control Box ☐ Check Volt Input L1: 400 ☐ L2: 401 ☐ L3: 400 ☒ Check Volt Input L1: 230 ☐ L2: 231 ☐ L3: 231 ☐ Check Current Input L1: 7.9 ☐ L2: 8.2 ☐ L3: 8.1	☒ Temp TH4 30 ☒ Temp TH2 2.6 ☒ Temp TH7 25 ☒ Temp TH3 27 ☒ Temp TH6 16 ☒ 63HS 251 ☒ 63LS 36 ☐ No. FCU ☒ Temp TH4 30 ☒ Temp TH2 2.6 ☒ Temp TH7 25 ☒ Temp TH3 27 ☒ Temp TH6 16 ☒ 63HS 251 ☒ 63LS 36 ☐ No. FCU	
CDU#2	PUCY-P350YKD	2xP 00315	52		☒ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ Abnormal ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☒ Service Working ☐ Check Terminal In Control Box ☐ Check Volt Input L1: _____ ☐ L2: _____ ☐ L3: _____ ☒ Check Volt Input L1: _____ ☐ L2: _____ ☐ L3: _____ ☐ Check Current Input L1: _____ ☐ L2: _____ ☐ L3: _____	☒ Temp TH4 39 ☒ Temp TH2 2.6 ☒ Temp TH7 26 ☒ Temp TH3 26 ☒ Temp TH6 26 ☒ 63HS 115 ☒ 63LS 03 ☐ No. FCU ☒ Temp TH4 39 ☒ Temp TH2 2.6 ☒ Temp TH7 26 ☒ Temp TH3 26 ☒ Temp TH6 26 ☒ 63HS 115 ☒ 63LS 03 ☐ No. FCU	
CDU#3					☐ Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ Abnormal ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal	☐ Service Working ☐ Check Terminal In Control Box ☐ Check Volt Input L1: _____ ☐ L2: _____ ☐ L3: _____ ☐ Check Volt Input L1: _____ ☐ L2: _____ ☐ L3: _____ ☐ Check Current Input L1: _____ ☐ L2: _____ ☐ L3: _____	☐ Temp TH4 _____ ☐ Temp TH2 _____ ☐ Temp TH7 _____ ☐ Temp TH3 _____ ☐ Temp TH6 _____ ☐ 63HS _____ ☐ 63LS _____ ☐ No. FCU ☐ Temp TH4 _____ ☐ Temp TH2 _____ ☐ Temp TH7 _____ ☐ Temp TH3 _____ ☐ Temp TH6 _____ ☐ 63HS _____ ☐ 63LS _____ ☐ No. FCU	

Technician Sign: _____

Date: _____

Customer Sign: _____

Date: _____

REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI

PHUKET SAHAPATTANAKIT PSE ENGINEERING

Model: PUCY-P450YK1
Serial No: 33P00174
Address: 61
Location: 225 2

JOB No: _____
Customer Name: Cape Sineva
Contact Person: _____
CDU MODEL NO: _____

Date: 13-02-68
Location: MAE
Position: _____
SYSTEM NO: _____

CDU#1	Checking Before Status	Service Working	Checking By Computer
Model: <u>PUCY-P450YK1</u> Serial No: <u>33P00174</u> Address: <u>61</u> Location: <u>225 2</u>	Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal ☐	Service Working ☒ Clean CDU Coil ☒ Check Control Box ☒ Check Terminal in Control Box ☒ Check Volt Input L/L L1: <u>400</u> L2: <u>400</u> L3: <u>401</u> Check Volt Input L/N L1: <u>230</u> L2: <u>230</u> L3: <u>231</u> Check Current Input L1: <u>3.7</u> L2: <u>3.4</u> L3: <u>3.5</u>	Checking By Computer ☒ File Temp TH4 <u>44</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH2 <u>35</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH7 <u>38</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH3 <u>34</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH6 <u>19</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) B3HS <u>371</u> (Room Temp. High Psi (HP)) B3LS <u>106</u> (Room Temp. Low Psi (LP)) No FCU (Room Temp. Status Run)
Model: <u>PUCY-P450YK1</u> Serial No: <u>31P00045</u> Address: <u>62</u> Location: _____	Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal ☐	Service Working ☒ Clean CDU Coil ☒ Check Control Box ☒ Check Terminal in Control Box ☒ Check Volt Input L/L L1: <u>400</u> L2: <u>400</u> L3: <u>401</u> Check Volt Input L/N L1: <u>230</u> L2: <u>230</u> L3: <u>231</u> Check Current Input L1: _____ L2: _____ L3: _____	Checking By Computer ☒ File Temp TH4 <u>34</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH2 <u>34</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH7 <u>32</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH3 <u>36</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH6 <u>26</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) B3HS <u>104</u> (Room Temp. High Psi (HP)) B3LS <u>106</u> (Room Temp. Low Psi (LP)) No FCU (Room Temp. Status Run)
Model: <u>PUCY-P450YK1</u> Serial No: <u>31P00049</u> Address: <u>63</u> Location: _____	Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal ☐	Service Working ☒ Clean CDU Coil ☒ Check Control Box ☒ Check Terminal in Control Box ☒ Check Volt Input L/L L1: <u>400</u> L2: <u>400</u> L3: <u>401</u> Check Volt Input L/N L1: <u>230</u> L2: <u>230</u> L3: <u>231</u> Check Current Input L1: _____ L2: _____ L3: _____	Checking By Computer ☒ File Temp TH4 <u>43</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH2 <u>32</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH7 <u>32</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH3 <u>32</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH6 <u>26</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) B3HS <u>105</u> (Room Temp. High Psi (HP)) B3LS <u>106</u> (Room Temp. Low Psi (LP)) No FCU (Room Temp. Status Run)

Date: 13-02-68

REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI

PHUKET SAHAPATTANAKIT PSE ENGINEERING

Model: PUCY-P500YK1
Serial No: 34P00075
Address: 151
Location: 1

JOB No: _____
Customer Name: Cape Sineva
Contact Person: _____
CDU MODEL NO: _____

Date: 13-02-68
Location: MAE
Position: _____
SYSTEM NO: _____

CDU#1	Checking Before Status	Service Working	Checking By Computer
Model: <u>PUCY-P500YK1</u> Serial No: <u>34P00075</u> Address: <u>151</u> Location: <u>1</u>	Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal ☐	Service Working ☒ Clean CDU Coil ☒ Check Control Box ☒ Check Terminal in Control Box ☒ Check Volt Input L/L L1: <u>400</u> L2: <u>400</u> L3: <u>401</u> Check Volt Input L/N L1: <u>230</u> L2: <u>230</u> L3: <u>231</u> Check Current Input L1: <u>9.0</u> L2: <u>9.4</u> L3: <u>9.4</u>	Checking By Computer ☒ File Temp TH4 <u>49</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH2 <u>35</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH7 <u>35</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH3 <u>32</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH6 <u>26</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) B3HS <u>372</u> (Room Temp. High Psi (HP)) B3LS <u>102</u> (Room Temp. Low Psi (LP)) No FCU (Room Temp. Status Run)
Model: <u>PUCY-P500YK1</u> Serial No: <u>34P00077</u> Address: <u>152</u> Location: _____	Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal ☐	Service Working ☒ Clean CDU Coil ☒ Check Control Box ☒ Check Terminal in Control Box ☒ Check Volt Input L/L L1: <u>400</u> L2: <u>400</u> L3: <u>401</u> Check Volt Input L/N L1: <u>230</u> L2: <u>230</u> L3: <u>231</u> Check Current Input L1: <u>9.0</u> L2: <u>9.1</u> L3: <u>9.0</u>	Checking By Computer ☒ File Temp TH4 <u>42</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH2 <u>35</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH7 <u>35</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH3 <u>31</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH6 <u>19</u> (Room Temp. °C (25-30°C)) B3HS <u>371</u> (Room Temp. High Psi (HP)) B3LS <u>102</u> (Room Temp. Low Psi (LP)) No FCU (Room Temp. Status Run)
Model: _____ Serial No: _____ Address: _____ Location: _____	Run ☐ Not Run ☐ Abnormal ☐ Other ☐ ERROR ☐ Leak ☐ External condition ☐ Normal ☐ Abnormal ☐	Service Working ☐ Clean CDU Coil ☐ Check Control Box ☐ Check Terminal in Control Box ☐ Check Volt Input L/L L1: _____ L2: _____ L3: _____ Check Volt Input L/N L1: _____ L2: _____ L3: _____ Check Current Input L1: _____ L2: _____ L3: _____	Checking By Computer ☐ File Temp TH4 _____ (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH2 _____ (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH7 _____ (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH3 _____ (Room Temp. °C (25-30°C)) Temp TH6 _____ (Room Temp. °C (25-30°C)) B3HS _____ (Room Temp. High Psi (HP)) B3LS _____ (Room Temp. Low Psi (LP)) No FCU (Room Temp. Status Run)

Date: 13-02-68

Color**Tactics**

PHUKET SAHAPATTANAKIT PSE ENGINEERING

REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI

JOB No. _____

Customer Name Cape Sienna

Contact Person _____

CDU MODEL NO. _____

Date 13-02-69

Location MA 4

Position _____

SYSTEM NO. _____

CDU#1	Model	Serial No.	Address	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Check Control Box	Check Terminal in Control Box	Check Volt Input L1 L1	L2	L3	Check Volt Input L1 L1	L2	L3	Check Current Input L1	L2	L3	Checking By Computer	Filter	Temp TH4	Temp TH2	Temp TH7	Temp TH3	Temp TH6	GSLS	PS (HP)	GSLS	PS (LP)	No. FCU
CDU#1	PUCY-P600YKD	EXP 00141	81	MA 4	Abnormal	☒	☒	☒	☒	☒	400	400	401	230	239	231	2.0	2.1	2.1	45	45	81	4.9	27	34	19	362	102	No. FCU		
CDU#2	PUCY-P600YKD	EXP 00135	82	MA 4	Abnormal	☒	☒	☒	☒	☒	400	400	401	230	239	231	2.0	2.1	2.1	52	52	31	31	13	362	102	No. FCU				
CDU#3	PUCY-P600YKD	EXP 00142	81	MA 4	Abnormal	☒	☒	☒	☒	☒	400	400	401	230	239	231	2.0	2.1	2.1	44	44	34	42	21	362	102	No. FCU				

Date 13-02-69

PHUKET SAHAPATTANAKIT PSE ENGINEERING

REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI

JOB No. _____

Customer Name Cape Sienna

Contact Person _____

CDU MODEL NO. _____

Date 13-02-69

Location MA 4

Position _____

SYSTEM NO. _____

CDU#1	Model	Serial No.	Address	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Check Control Box	Check Terminal in Control Box	Check Volt Input L1 L1	L2	L3	Check Volt Input L1 L1	L2	L3	Check Current Input L1	L2	L3	Checking By Computer	Filter	Temp TH4	Temp TH2	Temp TH7	Temp TH3	Temp TH6	GSLS	PS (HP)	GSLS	PS (LP)	No. FCU
CDU#1	PUCY-P600YKD	EXP 00147	71	MA 4	Abnormal	☒	☒	☒	☒	☒	400	400	401	230	239	231	2.0	2.1	2.1	45	45	81	4.9	27	34	19	362	102	No. FCU		
CDU#2	PUCY-P600YKD	EXP 00142	72	MA 4	Abnormal	☒	☒	☒	☒	☒	400	400	401	230	239	231	2.0	2.1	2.1	44	44	34	42	21	362	102	No. FCU				
CDU#3	PUCY-P600YKD	EXP 00142	72	MA 4	Abnormal	☒	☒	☒	☒	☒	400	400	401	230	239	231	2.0	2.1	2.1	44	44	34	42	21	362	102	No. FCU				

Date 13-02-69

PHUKET SAHAPATTANAKIT PSE ENGINEERING				REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI				Date 14-02-68																	
JOB No.				Customer Name Cape Sineha				Location 806																	
Contact Person				CDU MODEL NO.				SYSTEM NO.																	
CDU01	Model PUCY-P350YKD	Serial No. 33P 00151	Address 71	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Check Control Box	Check Terminal In Control Box	Check Volt Input L1 L1	Check Volt Input L2 L2	Check Volt Input L3 L3	Check Current Input L1 L1	Check Current Input L2 L2	Check Current Input L3 L3	Checking By Computer	Temp TH4 46	Temp TH2 46	Temp TH7 46	Temp TH3 31	Temp TH6 17	Pressure High 359	Pressure Low 102	No. FCU 102
CDU02	Model PUCY-P350YKD	Serial No. 36P 00099	Address 72	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Check Control Box	Check Terminal In Control Box	Check Volt Input L1 L1	Check Volt Input L2 L2	Check Volt Input L3 L3	Check Current Input L1 L1	Check Current Input L2 L2	Check Current Input L3 L3	Checking By Computer	Temp TH4 47	Temp TH2 47	Temp TH7 47	Temp TH3 31	Temp TH6 15	Pressure High 361	Pressure Low 101	No. FCU 101
CDU03	Model PUCY-P350YKD	Serial No.	Address	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Check Control Box	Check Terminal In Control Box	Check Volt Input L1 L1	Check Volt Input L2 L2	Check Volt Input L3 L3	Check Current Input L1 L1	Check Current Input L2 L2	Check Current Input L3 L3	Checking By Computer	Temp TH4	Temp TH2	Temp TH7	Temp TH3	Temp TH6	Pressure High	Pressure Low	No. FCU

Technician

Customer

Date 14-02-68

Date 14-2-68


PHUKET SAHAPATTANAKIT PSE ENGINEERING				REPORT START UP & SERVICE MITSUBISHI CITY MULTI				Date 14-02-68																	
JOB No.				Customer Name Cape Sineha				Location 85																	
Contact Person				CDU MODEL NO.				SYSTEM NO.																	
CDU01	Model PUCY-P350YKD	Serial No. 32P 00077	Address 51	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Check Control Box	Check Terminal In Control Box	Check Volt Input L1 L1	Check Volt Input L2 L2	Check Volt Input L3 L3	Check Current Input L1 L1	Check Current Input L2 L2	Check Current Input L3 L3	Checking By Computer	Temp TH4 36	Temp TH2 36	Temp TH7 36	Temp TH3 26	Temp TH6 26	Pressure High 99	Pressure Low 99	No. FCU 99
CDU02	Model PUCY-P350YKD	Serial No. 32P 00261	Address 52	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Check Control Box	Check Terminal In Control Box	Check Volt Input L1 L1	Check Volt Input L2 L2	Check Volt Input L3 L3	Check Current Input L1 L1	Check Current Input L2 L2	Check Current Input L3 L3	Checking By Computer	Temp TH4 36	Temp TH2 36	Temp TH7 36	Temp TH3 26	Temp TH6 26	Pressure High 349	Pressure Low 99	No. FCU 99
CDU03	Model PUCY-P350YKD	Serial No. 32P 00070	Address 61	Location	Checking Before Status	Run	Service Working	Clean CDU Coil	Check Control Box	Check Terminal In Control Box	Check Volt Input L1 L1	Check Volt Input L2 L2	Check Volt Input L3 L3	Check Current Input L1 L1	Check Current Input L2 L2	Check Current Input L3 L3	Checking By Computer	Temp TH4 34	Temp TH2 34	Temp TH7 34	Temp TH3 26	Temp TH6 26	Pressure High 312	Pressure Low 81	No. FCU 81

Technician

Customer

Date 14-02-68

Date 14-2-68



JOB No

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Customer Name:

Control Group

CDU MODEL NO.

Date _____

Location

Position

SYSTEM NO.

Date 74-2568