

เอกสารแนบที่ 9
บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: Jan

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		Remark
		ปุ่มเปิด-ปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกบานพับ		ขอบยางกระจกบานพับ		สภาพตู้ภายใน		สภาพท่อน้ำ			อุปกรณ์ดับเพลิง			เช็กรั่วซึม/น้ำ		
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	Leak	Axe	Glove	Fire Exting.	Working	Not	
		ดี	เสีย	สะอาด	สนิม	สะอาด	สกปรก	ดี	เสีย	สะอาด	สกปรก	ดี	แตก/เสียหาย	รั่ว	ขวาน	ถุงมือ	ถังดับเพลิง	ทำงาน	ไม่ทำงาน	
FHC-1-F1/1	Room No.1103	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-1-F1/2	Room No.1108	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-1-F2/1	Room No.1203	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-1-F2/2	Room No.1208	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-3-F1/1	Room No.3103	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-3-F1/2	Room No.3108	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-3-F2/1	Room No.3203	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-3-F2/2	Room No.3208	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-5-F1/1	Room No.5101	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-5-F1/2	Room No.5109	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-5-F2/1	Room No.5201	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-5-F2/2	Room No.5209	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		



FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH: Jan

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	OK	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
3	FE-A1-1	Isolate kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
4	FE-A1-2	Soy bar kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	OK	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
7	FE-A1-3	Isolate kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
8	FE-A1-4	Soy bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
9	FE-A1-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	OK	
10	FE-BC-5	(Control room/meeting room)	FIREADE 2000 10 lbs.	OK	
11	FE-2-1	In Front of HR department	ABC 10 lbs.	OK	
12	FE-A1-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	OK	
13	FE-A1-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	OK	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	OK	
15	FE-BC-7	Thurskeeper	ABC 10 lbs.	OK	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	OK	
17	FE-SR-1	Sienna back kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
18	FE-SR-2	Sienna back kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	OK	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	OK	
21	FE-EV-1	EV Charger Station	FIREADE 2000 15 lbs.	OK	
22	FE-EV-2	EV Charger Station	CO2 10 lbs.	OK	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition	Remarks
FB-A1-1	Isolate kitchen	/	
FB-A1-2	Soy bar kitchen	/	
FB-BC-1	Staff canteen	/	
FB-BC-2	Main kitchen	/	
FB-SR-3	Sienna back	/	



EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month:

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment			Test Water Pressure		Remark	
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกบาน		ขอบยางกระจกบาน		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย		อุปกรณ์ในตู้			เข็มน้ำแรงดัน			
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	Leak	Axe	Glove	Fire Exting	Working		Not
		ดี	เสีย	สะอาด	สนิม	สะอาด	สกปรก	ดี	เสีย	สะอาด	สกปรก	ดี	แตก/ฉีก	รั่ว	ขวาน	ถุงมือ	ถังเคมี	ทำงาน	ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-AJ-F4	In front of Isola kitchen	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F3	In front of Fitness,Yola	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F5	Behind Spa	/		/		/		/		/		/			/		/	/		

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST


Month: Jan

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment		Test Water Pressure		สถานะตัวถังหลัก		Remark
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู	Good Broken	Clean Rust	Clean Dirty	ขอบยางกระจกบาน	Good Broken	Clean Dirty	Good Damage/Leak	Axe Glove Fire Exting	Working Not	Working Not								
FHC-2-G	In front of Generator room	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-5-F 1/1	Room No.6103	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	/		/		/		/		/		/		/		/		/		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	/		/		/		/		/		/		/		/		/		

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: กุมภาพันธ์

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		Remark
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	Leak	Axe	Glove	Fire Exting	Working	Not	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		



FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

Month: กุมภาพันธ์

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BK-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	O/K	
2	FE-BK-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	O/K	
3	FE-AJ-1	Ice kitchen	CO2 10 lbs.	O/K	
4	FE-AJ-2	Sty bar kitchen	CO2 10 lbs.	O/K	
5	FE-BK-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	O/K	
6	FE-BK-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	O/K	
7	FE-AJ-3	Ice kitchen	FOAM 2.5 gallon	O/K	
8	FE-AJ-4	Sty bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	O/K	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	O/K	
10	FE-BK-5	Control room (meeting room)	FIREAIDE 2000 10 lbs.	O/K	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	O/K	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	O/K	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	O/K	
14	FE-BK-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	O/K	
15	FE-BK-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	O/K	
16	FE-BK-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	O/K	
17	FE-SR-1	Semua Book kitchen	CO2 10 lbs.	O/K	
18	FE-SR-2	Semua Book kitchen	FOAM 2.5 gallon	O/K	
19	FE-BK-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	O/K	
20	FE-BK-10	In front of Gas room	ABC 20 lbs.	O/K	
21	FE-EV-1	EV Charger station	FIREAIDE 2000 15 lbs.	O/K	
22	FE-BV-2	EV Charger Station	CO2 10 lbs.	O/K	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition	Remarks
FE-AJ-1	Ice kitchen	Clean	
FE-AJ-2	Sty bar kitchen	Clean	
FE-BK-1	Staff canteen	Clean	
FE-BK-2	Main kitchen	Clean	
FE-SR-3	Semua Book	Clean	

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: *กุมภาพันธ์*

Cabinet Number	Location	Push bottom of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย		Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระบบน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage/Leak แตก/รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังดับเพลิง	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Ext toilet	/		/		/		/		/		/		/	/	/	/		
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	/		/		/		/		/		/		/	/	/	/		
FHC-AJ-F3	In front of sky bar kitchen	/		/		/		/		/		/		/	/	/	/		
FHC-AJ-F4	In front of Isale kitchen	/		/		/		/		/		/		/	/	/	/		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	/		/		/		/		/		/		/	/	/	/		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	/		/		/		/		/		/		/	/	/	/		
FHC-BC-F3	In front of Fitness,Yoka	/		/		/		/		/		/		/	/	/	/		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	/		/		/		/		/		/		/	/	/	/		
FHC-BC-F5	Behind Spa	/		/		/		/		/		/		/	/	/	/		

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: *กุมภาพันธ์*

Cabinet Number	Location	Push bottom of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย		Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระบบน้ำ		สถานะ ตัวถัง/เพลิง		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage/Leak แตก/รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังดับเพลิง	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-2-G	In front of Generator room																				
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-4-F 4/2	Room No.4408	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: March

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		Remark
		ปุ่ม ปัด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกหน้า		ขอบยางกระจกหน้า		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย			อุปกรณ์			เช็กรางลิ้นชัก		
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	Leak	Axe	Glove	Fire Exting	Working	Not	
		ดี	เสีย	สะอาด	สนิม	สะอาด	สกปรก	ดี	เสีย	สะอาด	สกปรก	ดี	แตก/เสียหาย	รั่ว	ขวาน	ถุงมือ	ถังดับเพลิง	ทำงาน	ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

Month: March

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	OK	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
3	FE-AI-1	Isola kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
4	FE-AI-2	Skylar kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
5	FE-SC-1	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	OK	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
7	FE-AI-3	Isola kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
8	FE-AI-4	Skylar kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
9	FE-AI-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	OK	
10	FE-BC-5	Control room (meeting room)	FIREADE 2000 10 lbs.	OK	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	OK	
12	FE-AI-6	In Front of Accounting Store	ABC 10 lbs.	OK	
13	FE-AI-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	OK	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	OK	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	OK	
16	FE-UC-8	Bugger park	ABC 10 lbs.	OK	
17	FE-SR-1	Sienna Road kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
18	FE-SR-2	Sienna Road kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
19	FE-BC-9	In Front of Car room	ABC 20 lbs.	OK	
20	FE-BC-10	In Front of Car room	ABC 20 lbs.	OK	
21	FE-FV-1	EV Charger Station	FIREADE 2000 15 lbs.	OK	
22	FE-FV-2	EV Charger Station	CO2 10 lbs.	OK	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition	Remarks
FB-AI-1	Isola kitchen	Clean (dry)	
FB-AI-2	Skylar kitchen	✓	
FB-BC-1	Staff canteen	✓	
FB-BC-2	Main kitchen	✓	
FB-SR-1	Sienna Road	✓	

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: March

Cabinet Number	Location	Push button of door	Casing condition	Glass of door	Seal of glass door	Inside Condition	Hose Condition	Equipment	Test Water Pressure	Remark
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู	สภาพตัวถัง	กระจกบาน	ขอบยางประตูบาน	สภาพตู้ภายใน	สภาพสาย	อุปกรณ์ในตู้	เช็กระบบฉีดน้ำ	
		Good Broken	Clean Rust	Clean Dirty	Good Broken	Clean Dirty	Good Damage Leak	Axe Glove Fire Exting	Working Nor	
		ดี เสีย	สะอาด สกปรก	สะอาด สกปรก	ดี เสีย	สะอาด สกปรก	ดี หมด/ฉีก รั่ว	ขวาน ถุงมือ ถังแก๊ส	ทำงาน ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Kac toilet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-AJ-F4	In front of Isolo kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-BC-F3	In front of Fitness,Yoku	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-UC-F4	In front of Main kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: March

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment		Test Water Pressure		สถานะตัวถัง		Remark
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู	Good Broken	สภาพตัวถัง	Clean Rust	กระจกบาน	Clean Dirty	ขอบยางประตูบาน	Good Broken	สภาพตู้ภายใน	Clean Dirty	Good Damage Leak	สาย สาย	Axe Glove Fire Exting	ถังบรรจวน้ำ	Working Not	Working Not	Working Not		
FHC-2-G	In front of Generator room																			
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-2-F 1/2	Room No.2106	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/2	Room No.4408	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: April

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		Remark
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	Leak	Axe	Glove	Fire Exting	Working	Not	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		



FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH: April

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs	OK	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs	OK	
3	FE-AI-1	Isola kitchen	CO2 10 lbs	OK	
4	FE-AI-2	Sky bar station	CO2 10 lbs	OK	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	OK	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
7	FE-AI-3	Isola kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
8	FE-AI-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
9	FE-AI-5	IT Room	HALO RON 10 lbs	OK	
10	FE-BC-5	Control room (meeting room)	FIREADE 2000 10 lbs	OK	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs	OK	
12	FE-AI-6	In Front of Accounting staff	ABC 10 lbs	OK	
13	FE-AI-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs	OK	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs	OK	
15	FE-BC-7	Thursdays	ABC 10 lbs	OK	
16	FE-BC-8	Bugby park	ABC 10 lbs	OK	
17	FE-SR-1	Sienna Book kitchen	CO2 10 lbs	OK	
18	FE-SR-2	Sienna Book kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
19	FE-BC-9	In Front of Car room	ABC 20 lbs	OK	
20	FE-BC-10	In Front of Car room	ABC 20 lbs	OK	
21	FE-FV-1	EV Charger Station	FIREADE 2000 15 lbs	OK	
22	FE-EV-2	EV Charger Station	CO2 10 lbs	OK	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition	Remarks
FB-AI-1	Isola kitchen	Clean	
FB-AI-2	Sky bar kitchen	Clean	
FB-BC-1	Staff canteen	Clean	
FB-BC-2	Main kitchen	Clean	
FB-SR-3	Sienna Book	Clean	

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: April

Cabinet Number	Location	Push bottom of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment			Test Water Pressure		Remark	
		ปุ่มปิด-เปิด ประตู	Good Broken	สภาพตัวถัง	Clean Rust	กระจกหน้า	Clean Dirty	ขอบกระจกกระจกหน้า	สภาพตู้ภายใน	Clean Dirty	สภาพภายใน	Good Damage Leak	ที่ เข็ม/มิเตอร์	วาล์ว	Axe	Glove	Fire Exting	Working		Not
		ดี	เสีย	สะอาด	สนิม	สะอาด	สกปรก	ดี	เสีย	สะอาด	สกปรก	ดี	เข็มน/มิเตอร์	วาล์ว	ขงาน	ถุงมือ	ถังเคมี	ทำงาน		ไม่ทำงาน
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby			✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
FHC-AJ-F4	In front of Isoie kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
FHC-BC-F3	In front of Fitness,Yoka	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: April

Cabinet Number	Location	Push bottom of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment			Test Water Pressure		สถานะ		Remark
		ปุ่มปิด-เปิด ประตู	Good OK	Broken เสีย	สภาพตัวถัง	Clean สะอาด	Rust สนิม	กระจกบานใน	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	ขอบยางกระจกบานใน	Good OK	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good/Damage/Leak OK/เสียหาย/รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังดับเพลิง	Working ใช้งานได้	
FHC-2-G	In front of Generator room	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-2-F 1/2	Room No.2109	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-2-F 3/1	Room No.2302	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	✓			✓		✓			✓			✓			✓			✓		

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: May

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment			Test Water Pressure		Remark	
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกหน้า		ขอบยางกระจกหน้า		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย		อุปกรณ์ในตู้			เช็กระบบน้ำ			
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	Leak	Axe	Glove	Fire Exting	Working		Not
		ดี	เสีย	สะอาด	สนิม	สะอาด	สกปรก	ดี	เสีย	สะอาด	สกปรก	ดี	แตก/เสียหาย	รั่ว	ขวาน	ถุงมือ	ถังดับเพลิง	ทำงาน	ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		ยังไม่ทดสอบถังดับเพลิง
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		ยังไม่ทดสอบถังดับเพลิง
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		ยังไม่ทดสอบถังดับเพลิง
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		ยังไม่ทดสอบถังดับเพลิง
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		ยังไม่ทดสอบถังดับเพลิง
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		ยังไม่ทดสอบถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

Month: May

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs	OK	ยังไม่ทดสอบถังดับเพลิง
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs	OK	
3	FE-A-1	Isola kitchen	CO2 10 lbs	OK	
4	FE-A-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs	OK	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	OK	ยังไม่ทดสอบถังดับเพลิง
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
7	FE-A-3	Isola kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
8	FE-A-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
9	FE-A-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs	OK	
10	FE-BC-5	(Control room/meeting room)	FIREADE 2000 10 lbs	OK	ยังไม่ทดสอบถังดับเพลิง
11	FE-A-1	In front of HC department	ABC 10 lbs	OK	
12	FE-A-6	In front of Accounting store	ABC 10 lbs	OK	ยังไม่ทดสอบถังดับเพลิง
13	FE-A-7	In front of Pump room lobby	ABC 10 lbs	OK	
14	FE-BC-6	In front of Staff locker room	ABC 10 lbs	OK	ยังไม่ทดสอบถังดับเพลิง
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs	OK	ยังไม่ทดสอบถังดับเพลิง
16	FE-BC-8	BURGER park	ABC 10 lbs	OK	ยังไม่ทดสอบถังดับเพลิง
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs	OK	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
19	FE-BC-9	In front of car room	ABC 20 lbs	OK	
20	FE-BC-10	In front of Gas room	ABC 20 lbs	OK	
21	FE-BV-1	EV Charger Station	FIREADE 2000 15 lbs	OK	
22	FE-EV-2	EV Charger Station	CO2 10 lbs	OK	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition Clean สกปรก	Dirty สกปรก	Remarks
FB-AJ-1	Isola kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-2	Main kitchen	✓		
FB-SR-1	Sienna Rock	✓		

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: May

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment			Test Water Pressure		Remark
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage/Leak	Axe	Glove	Fire Exting	Working	Not	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		
FHC-AJ-F4	In front of Isolo kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		ไม่มีโปรยอลังการ
FHC-BC-F3	In front of Fitness,Yoka	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		ไม่มีโปรยอลังการ
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		

Checked by: Long Date: 27/05/25

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: May

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment			Test Water Pressure		หมายเหตุ		Remark
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage/Leak	Axe	Glove	Fire Exting	Working	Not	Working	Not	
FHC-2-G	In front of Generator room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: Jun

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปัด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกบาน		Seal of glass door ขอบยางกระจกบาน		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เติมน้ำแรงดัน		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/ฉีก	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting. ถังดับเพลิง	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH: Jun

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	OK	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
3	FE-A1-1	Isle kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
4	FE-A1-2	Staff bar kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	OK	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
7	FE-A1-3	Isle kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
8	FE-A1-4	Staff bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
9	FE-A1-5	IT room	HALOTRON 10 lbs.	OK	
10	FE-BC-5	Control room (reception room)	FIREADE 2000 1.5 lbs.	OK	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	OK	
12	FE-A1-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	OK	
13	FE-A1-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	OK	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	OK	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	OK	
16	FE-BC-8	Manager park	ABC 10 lbs.	OK	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	OK	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	OK	
21	FE-EV-1	EV Charger Station	FIREADE 2000 1.5 lbs.	OK	
22	FE-EV-2	EV Charger Station	CO2 10 lbs.	OK	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Remarks
FB-A1-1	Isle kitchen	/	/	
FB-A1-2	Staff bar kitchen	/	/	
FB-BC-1	Staff canteen	/	/	
FB-BC-2	Main kitchen	/	/	
FB-SR-3	Sienna Rock	/	/	

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: JUN

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		Remark
		ปุ่ม ปัด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกบาน		ขอบยางกระจกบาน		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย			อุปกรณ์ในตู้			เช็กระบบดันน้ำ		
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	Leak	Axe	Glove	Fire Exting	Working	Nnt	
		ดี	เสีย	สะอาด	สนิม	สะอาด	สกปรก	ดี	เสีย	สะอาด	สกปรก	ดี	แตก/ฉีก	รั่ว	ขวาน	ถุงมือ	ถังเคมี	ทำงาน	ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Escr toilet	/		/		/		/		/		/			/		X	/		ถังดับเพลิง ๗๗
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-AJ-F4	In front of Isola kitchen	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F3	In front of Fitness,Yoka	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F5	Behind Spa	/		/		/		/		/		/			/		/	/		

Checked by: Pao Date: 28/6/25

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: Jun

Monthly																					
Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment			Test Water Pressure		สายและ หัวดับเพลิง		Remark
		ปุ่ม ปัด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกบาน		ขอบยางกระจกบาน		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย		อุปกรณ์ในตู้			เช็กระบบดันน้ำ				
		Good ค	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage/Leak ต/แตก/เล็ด รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting.ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ทำงาน	Working ทำงาน	Not ทำงาน	
FHC-2-G	In front of Generator room	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

เอกสารแนบที่ 10

รายงานการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



ที่ ภก ๕๒๗๐๑/๒๐๘๗

สำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา
ถนนรัชฎานุสรณ์ ภก ๘๓๐๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด (โรงแรม เคป เซียนน่า ภูเก็ต โฮเต็ล แอนด์ วิลล่า)


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. วุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด (โรงแรม เคป เซียนน่า ภูเก็ต โฮเต็ล แอนด์ วิลล่า) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๕๐ หมู่ที่ ๖ ถนนนาคาเลย์ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และเทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการฝึกซ้อมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลรัชฎา ขอรับรองว่า บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด (โรงแรม เคป เซียนน่า ภูเก็ต โฮเต็ล แอนด์ วิลล่า) ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๕ ต่อ ๒๐๙

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: admin@rasada.go.th

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



เลขทะเบียนนิติบัตร.....๓../๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนครชุม

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๗๙

ขอรับรองว่า

บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด (โรงแรม เคป เซียน่า ภูเก็ต โฮเทล แอนด์ วิลล่า)


ตั้งอยู่เลขที่.....๑๘/๔๐.....หมู่ที่ ๖.....ถนน.....นาคาเลย์.....ตำบล.....กมลา.....อำเภอ.....กะทู้.....จังหวัด.....ภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม.....๑๘๐.....คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘



เอกสารแนบที่ 11
รายงานการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า/Generator

DELIVERY ORDER / ใบส่งของ

Customer : [REDACTED]
Company : Paradise Beach Kamala Co., Ltd. [Cape Sienna Phuket]
Address : 18/40 Moo 6, Nakalay Rd., T. Kamala, A. Kathu, Phuket 83150
Tel. : 076-337300
Subject : Spare part for Generator Perkins P400E3 /400 KVA.
We thank you for your inquiry and we are pleased to provide quotation as per the following details :

Item	Part No.	Description	Qty
1		Fuel Filter Primary	1 EA
2		Fuel Filter Secondary	1 EA
3		Lube Filter	1 EA
4		Air Filter	1 EA
5		Engine Oil	68 Liter
6		Coolant	1 LoI
7		Fan Belt	3 EA
8		Alternator Belt	1 EA

Preventive Maintenance Work Order

Customer : [REDACTED]
Company : Paradise Beach Kamala Co., Ltd. [Cape Sienna Phuket]
Address : 18/40 Moo 6, Nakalay Rd., T. Kamala, A. Kathu, Phuket 83150
Tel. : 076-337300
Mobile : 087-8945058
Work Order No. : WO2502 002 PU
Quotation No. : GMT2310-044 PN
PO No. : POP2312120
Delivery Date : 03-02-2025
Email :

Item	QTY.	Description
		Service Preventive Maintenance Generator Perkins P400E3 /400 KVA
		- Check engine control.
		- Check external cooling pipes.
		- Check engine and external engine exhaust system.
		- Check external leak.
		- Check coolant pump, Battery condition, And charger systems.
		- Check clean up air filter
		- Inspection vibration damper, Belt condition.
		- Check engine lube oil, Fuel filter, Coolant filler.
		- Check fuel system.
		- Check exhaust line.
		- Check the electric system.
		- Check engine following periodical maintenance table.
		- Test run engine.
		- Check function of generator.
		- Provide Report.

TS-E-015-7-02/06/57 - 1/2

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

TS-E-003 - 5-27/03/49-1/1

รายการใดไม่ผ่านการตรวจสอบหรือตรวจสอบไม่ได้รับ NA (NOT APPLICABLE) ที่ร้องหมายเลข


สรุปผลการบำรุงรักษาหลังการปฏิบัติงาน. (ให้สรุปผลรวมกับการทดสอบน้ำหนักหน่วยแปลง (ถ้ามี))

○ ท้ายแปลงและขุปรุกรณีสภาพปกติ ○ หัวแปลงและขุปรุกรณีข้อแก้ไข / ปรับปรุงยังเกี่ยวข้องกับ / ปรับปรุงยังพื้นที่

अभ्यास

เอกสารแนบที่ 12

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย




งานล้างและซ่อมถังบำบัดน้ำเสีย โรงแรมเคปเซียนน่า ตึก 6

CHOICE
SOLUTIONS
LET'S WE ASSIST YOUR BUSINESS

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ลงถังเพื่อถอดอุปกรณ์ข้างในออก สํารวจรอยแตก
- **ทำความสะอาดถังถึงเกราะตึก 6
- ขัดเจียร์รอบแปลชด์ทำความสะอาดเพื่อลงเรซิน 1 ครั้ง
- รอรเรซินแห้งและลงใหม่ ใส่ใยแก้ว และลงเรซินทับ พร้อมเคมีโป้วพิเศษเคลือบ รอแห้ง
- ทำความสะอาดถังอีกครั้ง
- ทำการทดสอบน้ำ เพื่อทดสอบรอยรั่ว

CHOICE
SOLUTIONS
LET'S WE ASSIST YOUR BUSINESS






CHOICE
SOLUTIONS
LET'S MAKE YOUR BUSINESS


After



CHOICE
SOLUTIONS
LET'S MAKE YOUR BUSINESS



CHVCE
SOLUTIONS
LET'S REPAIR YOUR BUSINESS



CHVCE
SOLUTIONS
LET'S REPAIR YOUR BUSINESS

ใบส่งมอบงาน

เรียน หัวหน้าช่าง และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทางบริษัท ช้อยส์ โซลูชั่น ขอนำใบส่งมอบ งานล้างและซ่อมถังเกราะ ของตึก 6
โรงแรมเคปเทียนน่า กมลา จ.ภูเก็ต โดยรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในรอยแผลแตกเดิม
นับแต่วันที่แล้วเสร็จในวันที่ 4 เมษายน 2567

เอกสารแนบที่ 13
รายงานการฉีดพ่นแมลง

E 08389

PEST GUARD
บริษัท เพลสการ์ด จำกัด
 56/402 หมู่ 2 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 โทร. 076-221116 แฟกซ์. 076-221117 สาขาคาน 063-6916777
 www.pestguard.co.th Email : info@pestguard.co.th

วันที่บริการ: 509

แบบฟอร์มการให้บริการ/Service Report

 วันที่ / Date 14 / 04 / 17
 เวลาที่ให้บริการ / Time of service From 12.00 ถึงเวลา / To 16.00
 ชื่อลูกค้า / Customer Name Cape Sincro Kasetta
 ที่อยู่ / Address 1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-350

แบบฟอร์มการให้บริการ/Service Report

[illegible]

พื้นที่ให้บริการ ร้อยละ	พื้นที่ให้บริการ ร้อยละ / Non service area
1) 100 - 100	1) 100
2) 100 - 100	2) 100
3) 100 - 100	3) 100
4) 100 - 100	4) 100

[illegible]

วิธีการที่ใช้ในการกำจัด / Service Method	
☐ สเปรย์ Spray	
☒ ฉีดด้วยหัวฉีดขนาดเล็ก Injection	
☒ ใช้ถังพ่นยาฉีดโดยการ Soil treatment by piping injection	
☐ วางเหยื่อพิษ, ภาชนะกับ, ภาชนะ Rodent Bait Station / Trap	
หมายเหตุ / Remark	

[illegible]

