

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ”



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 3 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 4 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 5 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 km./hr



รูปที่ 6 กระจกนูน



รูปที่ 7 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รูปที่ 9 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 10 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน



รูปที่ 11 ตะแกรงดักขยะ



รูปที่ 12 ป้ายชื่อโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท

 <p>รูปที่ 13 บัตรเข้า-ออกโครงการ</p>	 <p>รูปที่ 14 ไม้กั้นทางเข้า-ออก โครงการ</p>
 <p>รูปที่ 15 ทางเข้า-ออกโครงการ</p>	
 <p>รูปที่ 16 สุขภัณฑ์ห้องน้ำ/ห้องส้วม</p>	



รูปที่ 17 ถังสำรองน้ำชั้นดาดฟ้า



รูปที่ 18 สภาพปัจจุบันของโครงการ



รูปที่ 19 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท

 <p>รูปที่ 20 ภาพของถังขยะในห้องเก็บขยะ</p>	 <p>รูปที่ 21 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ</p>
 <p>รูปที่ 22 ห้องพักมูลฝอยรวม</p>	 <p>รูปที่ 23 รางระบายน้ำบริเวณห้องพักมูลฝอย</p>
 <p>รูปที่ 24 กรวยบริเวณหน้าห้องพักมูลฝอยรวม</p>	 <p>รูปที่ 25 บ่อท่อน้ำ</p>




รูปที่ 26 อุปกรณ์ป้องกันและระบบเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 27 ป้าย “ระวังไฟฟ้าแรงสูง”



รูปที่ 28 เบอร์ดิตต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
บริเวณห้องควบคุมไฟ



รูปที่ 29 เบอร์ดิตต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณ
สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด



รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 31 จุดรวมพล



รูปที่ 32 บันไดหนีไฟ




รูปที่ 33 แผนผังเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 34 เส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 35 ลิฟต์หนีไฟ

 <p>30 เม.ย. 2568 13:31:06 N 1517048 E 671836 ซอย สุขุมวิท 65/1 กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย</p> <p>รูปที่ 36 กล่องปฐมพยาบาล</p>	 <p>เปิดแล้วกรุณาปิดด้วย PLEASE KEEP THE DOOR CLOSED AT ALL TIMES กรุณาปิดประตู หลังจากใช้งาน 10110-0000-10110</p> <p>รูปที่ 37 ขึ้น-ลงชั้นเดียวบันไดแทนการใช้ลิฟต์</p>
 <p>30 เม.ย. 2568 14:00:35 N 1517028 E 671896 ซอย สุขุมวิท 65/1 กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย</p> <p>รูปที่ 38 MDB ROOM</p>	 <p>30 เม.ย. 2568 14:02:13 N 1517028 E 671868 ซอย สุขุมวิท 65/1 กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย</p>
 <p>รูปที่ 39 Generator Room</p>	 <p>30 เม.ย. 2568 14:00:43 N 1517028 E 671896 ซอย สุขุมวิท 65/1 กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท



รูปที่ 40 การใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ



รูปที่ 41 ปลุกไม้ยืนต้น Noise Barrier



รูปที่ 42 สำนักงานเขตเข้าเก็บข้อมูลฝอย



รูปที่ 43 การซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ 2567



รูปที่ 44 การสูบน้ำก่อน พ.ศ 2567