

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการบริดจ์ พหลโยธิน 37 (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 สรุปผลได้ว่า โครงการฯ ได้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณค่า ต่อคุณภาพชีวิต โดยในภาพรวมถือว่าปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรการที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

#### 4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการบริดจ์ พหลโยธิน 37 (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 สรุปผลได้ว่า โครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย ระบบการป้องกันอัคคีภัย ระบบน้ำใช้ ระบบการจราจร และพื้นที่สีเขียว อย่างเคร่งครัด

สำหรับคุณภาพน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ผลการติดตามตรวจสอบพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานฯ ที่กำหนด และมีบางพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานโดยทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับน้ำเสียของโครงการให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม