

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะก่อสร้าง)



รูปที่ 1 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 2 ป้ายประชาสัมพันธ์



รูปที่ 3 รั้วโครงการ



รูปที่ 5 ภาพโครงการในเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2568




รูปที่ 6 เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ



รูปที่ 7 เครื่องตรวจวัดระดับเสียง





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะก่อสร้าง)
ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด3-84

| | |
|--|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ 8 เครื่องตรวจวัดระดับเสียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา</p> | <p>รูปที่ 9 เครื่องตรวจวัดความล้นสะเทือน</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ 10 วิศวกรควบคุมงาน</p> | <p>รูปที่ 11 ห้องน้ำ</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ 12 ถังสำรองน้ำใช้</p> | <p>รูปที่ 13 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ</p> |



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะก่อสร้าง)
ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด3-84

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p> | <p>รูปที่ 15 ถังดับเพลิง</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ 16 จุดรวมผล</p> | <p>รูปที่ 16 กล่องวงจรปิด</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ 17 ทางเข้าออก</p> | <p>รูปที่ 18 ไฟกระพริบ</p> |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะก่อสร้าง)
ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด3-84

| | |
|--|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ 10 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำประหยัดไฟ</p> | <p>รูปที่ 11 กล่องรับความคิดเห็น</p> |
|  | |
| <p>รูปที่ 12 ถังดับเพลิง</p> | |
|  | |
| <p>รูปที่ 13 กล้อง CCTV</p> | |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะก่อสร้าง)
ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด3-84

| | |
|--|---|
|  | |
| รูปที่ 14 ห้องสโตร์ | |
|  |  |
| รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง | รูปที่ 16ถังสำรองน้ำ |