



สารบัญ



สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญรูป	ง
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	1-1
1.3 รายละเอียดของโครงการ	1-3
1.3.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ	1-3
1.3.2 เส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ	1-3
1.3.3 กิจกรรมในโครงการ	1-3
1.3.4 พื้นที่และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ	1-5
1.4 แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-5
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป	2-1
2.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	2-1
2.3 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 คุณภาพอากาศ	3-1
3.2 ระดับเสียง	3-11
3.3 ความสั่นสะเทือน	3-21
3.4 คุณภาพน้ำผิวดิน	3-28
3.5 อากาศชีวอนามัย และความปลอดภัย	3-34
บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากรายละเอียด ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.3 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.4 ข้อเสนอแนะ	4-3

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	สำเนาประธานบัตร
เอกสารแนบ 2	สำเนานำส่งรายงานผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 3	รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง
เอกสารแนบ 4	เอกสารบันทึกตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์
เอกสารแนบ 5	รายงานการออกแบบการเจาะระเบิด และสำเนาใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม
เอกสารแนบ 6	รูปภาพ และเอกสารฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
เอกสารแนบ 7	เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์
เอกสารแนบ 8	รายงานการประชุมของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567
เอกสารแนบ 9	เอกสารประชาสัมพันธ์การทำเหมืองของโครงการ
เอกสารแนบ 10	หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง
เอกสารแนบ 11	สำเนาบัญชีกองทุน
เอกสารแนบ 12	รูปภาพ และเอกสารสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
เอกสารแนบ 13	ผลการสำรวจเศรษฐกิจ-สังคม
เอกสารแนบ 14	ผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานประจำปี 2567
เอกสารแนบ 15	สำเนานำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 16	เอกสารผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เอกสารแนบ 17	เอกสารบันทึกสถิติข้อร้องเรียน และหนังสือรับรองข้อร้องเรียน
เอกสารแนบ 18	เอกสารบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
เอกสารแนบ 19	หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 20	เอกสารอนุญาตห้องปฏิบัติการ

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.4-1 แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	1-8
2.1-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป	2-2
2.2-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	2-8
2.3-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-67
3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2568	3-6
3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงปี 2565-2568	3-8
3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2568	3-16
3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงปี 2565-2568	3-18
3.3-1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในวันที่ 8 มีนาคม 2568	3-23
3.3-2 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในช่วงปี 2565-2568	3-24
3.4-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในวันที่ 4 มีนาคม 2568	3-29
3.4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ในช่วงปี 2565-2568	3-31
3.5-1 ผลการตรวจสอบสภาพพนักงานปี 2567	3-34
4.2-1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1-1 ที่ตั้งพื้นที่โครงการ	1-2
1.3-1 เส้นทางคมนาคมและขนส่งแร่ของโครงการ	1-4
1.3-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ	1-6
1.3-3 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ	1-7
3.1-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-2
3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2568	3-7
3.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงปี 2565-2568	3-10
3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2568	3-13
3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2568	3-17
3.2-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงปี 2565-2568	3-20
3.4-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในวันที่ 4 มีนาคม 2568	3-30
3.4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ในช่วงปี 2565-2568	3-33