

บทที่

4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการในพื้นที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 พบว่าจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จัดเตรียมไว้สำหรับโครงการ จำนวนทั้งหมด 63 มาตรการนั้น พบว่า การปฏิบัติงานของโครงการส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ จำนวน 55 มาตรการ (คิดเป็นร้อยละ 87.30 ของมาตรการทั้งหมด) โดยมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมบางส่วนที่โครงการปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน จำนวน 2 มาตรการ (คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของมาตรการทั้งหมด) มาตรการที่ไม่ปฏิบัติตาม จำนวน 1 มาตรการ (คิดเป็นร้อยละ 1.59 ของมาตรการทั้งหมด) มาตรการที่ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable: NA) จำนวน 3 มาตรการ (คิดเป็นร้อยละ 4.77 ของมาตรการทั้งหมด) และมาตรการที่ไม่สามารถประเมินได้ จำนวน 2 มาตรการ (คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของมาตรการทั้งหมด) (ดังตารางที่ 4.1-1)

ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568

ข้อ	มาตรการ	จำนวน	ปฏิบัติตาม		ไม่ปฏิบัติตาม	ไม่เกี่ยวข้อง (NA)	ไม่สามารถประเมินได้	รายละเอียดข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
			ไม่ครบ	ครบ				
1.	ทรัพยากรกายภาพ							
	1.1 สภาพภูมิประเทศ	1	-	1	-	-	-	
	1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน	1	-	1	-	-	-	
	1.3 คุณภาพอากาศ	6	-	6	-	-	-	
	1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน	4	-	3	-	1	-	
2.	ทรัพยากรทางชีวภาพ							
	1.5 คุณภาพน้ำผิวดินและการบำบัดน้ำเสีย	5	-	4	-	1	-	
	ทรัพยากรทางชีวภาพ							
	2.1 ทรัพยากรชีวภาพบก	1	-	1	-	-	-	
	2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	1	-	1	-	-	-	
3.	คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์							
	3.1 การใช้น้ำ	4	-	4	-	-	-	
	3.2 การใช้ไฟฟ้า	2	-	2	-	-	-	
	3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	2	-	2	-	-	-	
	3.4 การจัดการมูลฝอย	6	-	6	-	-	-	
	3.5 การจราจรและคมนาคมขนส่ง	4	-	2	1	1	-	- ต้องติดตั้งป้ายชื่อโครงการลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย
	3.6 การป้องกันอัคคีภัย	7	-	6	-	-	1	-
	3.7 การระบายอากาศ	3	1	2	-	-	-	- ต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมตามมาตรการที่กำหนด

ข้อ	มาตรการ	จำนวน	ปฏิบัติตาม		ไม่ปฏิบัติตาม	ไม่เกี่ยวข้อง (NA)	ไม่สามารถประเมินได้	รายละเอียดข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
			ไม่ครบ	ครบ				
4.	คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต							
	4.1 เศรษฐกิจและสังคม	2	-	2	-	-	-	
	4.2 สาธารณสุขอนามัยและความปลอดภัย	7	-	6	-	-	1	
	4.3 สุนทรียภาพ	3	1	2	-	-	-	- ต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมตามมาตรการที่กำหนด
	4.4 มาตรการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน	4	-	4	-	-	-	
	รวม	63	2	55	1	3	2	

ที่ปรึกษาได้มีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ต้องติดตั้งป้ายชื่อโครงการลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย
2. ต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมตามมาตรการที่กำหนด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกิจกรรมที่ถูกกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้นของโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำทิ้ง

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งในเดือนมีนาคม 2568 และเดือนมิถุนายน 2568 พบว่า พารามิเตอร์ทุกตัวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4.2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านการระบายน้ำ

โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบระบายน้ำ เช่น ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อสาธารณะท่อระบายน้ำ และบ่อหน่วงน้ำรวมทั้ง เครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

4.2.3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านการป้องกันอัคคีภัย

ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 พบว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบถังดับเพลิงเป็นประจำ ทุกเดือน