

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด The Riviera Jomtien

ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยร์่า จอมเทียน

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว




รูปที่ 2 ลักษณะภายนอกอาคาร



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 4 ป้ายเตือน/ราวกันป้องกันการพลัดตก



รูปที่ 5 หน้าต่างระบายอากาศ




รูปที่ 6 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



รูปที่ 8 ระบบคีย์การ์ด



รูปที่ 9 อุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ เส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 10 จุดกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



รูปที่ 11 กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 12 จุดรวมพล



รูปที่ 13 ระบบบำบัด



รูปที่ 14 สูบกากตะกอน




รูปที่ 15 จุด Reuse Water



รูปที่ 16 ตรวจสอบอุปกรณ์สรวายน้ำ



รูปที่ 17 แผงกั้นขณะปฏิบัติงาน



รูปที่ 18 แม่บ้านทำความสะอาด



รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสรวายน้ำ



รูปที่ 20 ป้ายแสดงค่า pH สระว่ายน้ำ



รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ




รูปที่ 22 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 23 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ





รูปที่ 24 จุดล้างตัว




รูปที่ 25 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน



รูปที่ 26 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 27 เก็บตัวอย่างน้ำใช้



รูปที่ 28 ทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 29 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 30 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน



รูปที่ 31 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 32 ทำความสะอาดห้องพักขยะรวม



รูปที่ 33 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ



รูปที่ 34 รางระบายน้ำ





รูปที่ 35 ไม้กั้นอัตโนมัติ




รูปที่ 36 สัญลักษณ์การจราจร



รูปที่ 37 กระงกนูน



รูปที่ 38 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 38 (ต่อ) พื้นที่จอดรถ




รูปที่ 39 รถเก็บขยะ



รูปที่ 40 เครื่องบลูทูธแขวนกันรถยนต์เข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 42 กล้อง CCTV




รูปที่ 43 ทิศทางการเดินรถ




รูปที่ 44 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปา




รูปที่ 45 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง






รูปที่ 48 ประตูหนีไฟ




รูปที่ 49 ห้องปั้มน้ำดับเพลิง และหัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 50 การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 51 ไฟส่องสว่างบริเวณโครงการ



รูปที่ 52 บัตรผู้มาติดต่อ



รูปที่ 53 ทำความสะอาด ซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องปรับอากาศ