

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดแอสปาย อีสราฟ สเตชั่น (Aspire Itsaraphap Station)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567



รูปที่ 1 รายละเอียดโครงการ



รูปที่ 2 ถังดับเพลิง



รูปที่ 3 สภาพโครงการปัจจุบัน



รูปที่ 4 สเปรย์ละอองน้ำ



รูปที่ 5 ขนส่ง



รูปที่ 6 วัสดุ



รูปที่ 7 ป้ายแสดงผลการตรวจวัด



รูปที่ 8 สำรวจบ้านข้างเคียง



รูปที่ 9 ล้างล้อ



รูปที่ 10 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 11 รั้วชั่วคราว



รูปที่ 12 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 14 ป้ายอันตราย เขตพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 15 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 16 สัญญาณไฟกระพริบ



รูปที่ 17 ไฟทางเดิน



รูปที่ 18 อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 19 พื้นที่ที่กลับรถ



รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 21 กิจกรรม Morning Talk



รูปที่ 22 กล่องอุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 22 (ต่อ) กล่องอุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 23 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปที่ 24 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 25 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไฟฟ้า



รูปที่ 26 ป้ายเตือนต่าง ๆ



รูปที่ 27 ห้องน้ำคนงาน



รูปที่ 28 Sheet Pile ป้องกันดินทลาย



รูปที่ 29 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 30 ถังดับเพลิง



รูปที่ 31 กิจกรรม CSR



รูปที่ 31 (ต่อ) กิจกรรม CSR



รูปที่ 32 ชุดแต่งกายคนงาน