

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ วี คอนโด ไพรม์-ลาดกระบัง เฟส 1

	
รูปที่ 1 อาคารโครงการ	
	
รูปที่ 2 รั้วโครงการ	
	
รูปที่ 3 ผ้าใบปิดคลุมถุงปูนซีเมนต์	รูปที่ 4 พื้นที่จัดเก็บกองวัสดุ

	
<p>รูปที่ 5 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>	<p>รูปที่ 6 ทางเข้า-ออก โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 7 ป้ายดับเครื่องยนต์</p>	<p>รูปที่ 8 รางระบายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ 10 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ</p>

	
<p>รูปที่ 11 ห้องพักมูลฝอยรวม</p>	<p>รูปที่ 12 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ</p>
	
<p>รูปที่ 13 กระจกอาคาร</p>	<p>รูปที่ 14 อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้</p>
	
<p>รูปที่ 14 (ต่อ) อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้</p>	

	
<p>รูปที่ 15 ป้ายบอกทางออก/ทางหนีไฟ</p>	<p>รูปที่ 16 กล้องวงจรปิด</p>
	
<p>รูปที่ 17 ป้อมยาม</p>	<p>รูปที่ 18 ป้ายสัญลักษณ์เข้าโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 19 ไฟส่องสว่าง</p>	<p>รูปที่ 20 พื้นที่สีเขียว</p>