

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ วี คอนโด ไพรม์-ลาดกระบัง เฟส 2

	
<p>รูปที่ 1 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p>	<p>รูปที่ 2 รั้วชั่วคราว</p>
	
<p>รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการ</p>	<p>รูปที่ 4 สภาพหน้างานปัจจุบัน</p>
	
<p>รูปที่ 5 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>	<p>รูปที่ 6 ประตูปิดทับ</p>

	
<p>รูปที่ 7 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก</p>	<p>รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>
	
<p>รูปที่ 9 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำประหยัดไฟ</p>	<p>รูปที่ 10 ถังสำรองน้ำใช้</p>
	
<p>รูปที่ 11 ห้องน้ำแยกชาย-หญิง คนงาน</p>	

	
<p>รูปที่ 12 ถังรองรับมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ 13 ตู้น้ำดื่ม</p>
	
<p>รูปที่ 14 พื้นที่สุขบุหรื</p>	