

ภาคผนวก จ

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพชำรุดระบบจ่ายไฟ

เอกสารการตรวจสอบสภาพเข้าระบบจ่ายไฟ

ของโรงแรมวิสา หัวหิน

ประจำเดือน.....ม.พ. ปี 68

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
	ตู้ MDB	/		0.98	410	400	420	240	240	240		
3 ม.ก.	ตู้ไฟ ชั้น 1	/			400	410	410	230	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 2	/			400	400	400	230	240	240	กกจ	[Signature]
	ตู้ไฟ ชั้น 3	/			410	420	410	240	230	230	มีอุปกรณ์	
	ตู้ไฟ ชั้น 4	/			420	410	400	230	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	/			400	410	410	240	240	230		

ลงชื่อ..... [Signature]

(ผู้จัดการ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพชำรุดระบบจ่ายไฟ

ของโรงเรียนวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน.....ก.พ..... ปี 68

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
2 ก.พ.	ตู้ MDB	✓		0.97	420	440	410	240	230	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			400	400	400	230	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			410	410	420	240	230	230	ขาด ตู้ไฟ	
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			400	420	410	230	230	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			400	410	410	230	230	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			410	410	400	240	230	240		

ลงชื่อ
(ผู้จัดการ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพชำรุดระบบจ่ายไฟ

ของโรงเรียนวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน...พ.ค...... ปี 68.....

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
	ตู้ MDB	✓		0.97	410	400	400	240	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			410	410	420	240	240	240		
2 พ.ค.	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			410	400	410	240	230	240	ขาด มิเตอร์	
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			420	420	420	230	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			400	410	410	230	230	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			410	400	420	230	240	240		

ลงชื่อ



(ผู้จัดการ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพหารระบบจ่ายไฟ

ของโรงแรมวิสา หัวหิน

ประจำเดือน... ๒๕.๕๑, ปี 68

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
	ตู้ MDB	✓		0.98	410	400	420	240	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			420	410	400	230	240	240		
5 ๒๕.๕๑.	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			400	410	410	240	240	230	ภาว มือผู้	
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			420	420	410	230	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			400	410	400	230	230	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			410	420	410	240	240	230		

ลงชื่อ
(ผู้จัดการ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพชำรุดระบบจ่ายไฟ

ของโรงแรมวิสา หัวหิน

ประจำเดือน...พ.ค..... ปี 68

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
	ตู้ MDB	✓		0.97	400	420	420	240	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			410	410	410	230	240	230		
3 พ.ค.	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			420	420	410	240	240	230	การวัด มีจุดไฟ	[Signature]
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			420	420	410	230	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			400	400	410	230	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			410	420	420	240	240	240		

ลงชื่อ [Signature]
(ผู้จัดการ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพชำรุดระบบจ่ายไฟ

ของโรงเรียนวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน.....มิ.ย..... ปี 68.....

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
	ตู้ MDB	✓		0.97	420	420	430	240	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			400	410	410	240	240	240		
7 มิ.ย.	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			400	410	420	240	230	230	ตรวจสอบ มิเตอร์	[Signature]
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			420	420	420	230	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			410	410	400	240	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			410	420	400	240	230	240		

ลงชื่อ

[Signature]

(ผู้จัดการ)