



สารบัญ



สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	1-3
1.3 รายละเอียดของโครงการ	1-3
1.3.1 ที่ตั้งโครงการ	1-3
1.3.2 ขนาดและประเภทโครงการ	1-3
1.3.3 กิจกรรมในโครงการ	1-5
1.3.4 รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการ	1-5
1.3.5 การดำเนินงานปัจจุบัน	1-6
1.4 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	1-6
1.5 แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ	1-7
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	2-1
2.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	2-1
2.3 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 คุณภาพน้ำทิ้ง	3-1
3.2 คุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า	3-9
บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-3
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-3

สารบัญ (ต่อ)

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบ 2 สำเนาหนังสือขออนุญาตการก่อสร้าง (กทม.1)
- เอกสารแนบ 3 สำเนาหนังสือรับรองการก่อสร้าง (กทม.6)
- เอกสารแนบ 4 สำเนาอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (อ.6)
- เอกสารแนบ 5 สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร 2)
- เอกสารแนบ 6 สำเนาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
- เอกสารแนบ 7 รายงานการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
- เอกสารแนบ 8 รูปภาพสภาพากตะกอน และบ่อดักไขมัน
- เอกสารแนบ 9 เอกสารตรวจสอบระบบอัคคีภัย
- เอกสารแนบ 10 เอกสารการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- เอกสารแนบ 11 บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2
- เอกสารแนบ 12 เอกสารรับรองผลการตรวจวัด
- เอกสารแนบ 13 เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.5-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเสนอรายงาน	1-8
2.1-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	2-2
2.2-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ	2-6
2.3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะดำเนินการ	2-90
3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568	3-2
3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ในช่วงปี 2565-2568	3-6
3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568	3-11
3.2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ในช่วงปี 2565-2568	3-13
4.1-1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1-1 แสดงที่ตั้งพื้นที่โครงการ	1-2
1.3-1 สภาพแวดล้อมและอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โครงการ	1-4
3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568	3-3
3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ในช่วงปี 2565-2568	3-8
3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568	3-12
3.2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ในช่วงปี 2565-2568	3-15