เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

MR-11

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณาและในการประชุมครั้งที่ ๗๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอัล มีรอซ ของบริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด โดยให้บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปแบบ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายใน ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐-๖๘๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

น.1/1

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๓๙๙๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอัล มีรอซ ของบริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๑๙๕๙ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือบริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอัล มีรอซ ของบริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด จำนวน ๔ เล่ม
๒. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอัล มีรอซ ของบริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๓. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอัล มีรอซ ของบริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยรามคำแหง ๕ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่โครงการ ๕-๒-๖๙ ไร่ (๙,๐๗๖ ตารางเมตร) ประกอบด้วย อาคารสูง ๑๖ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัย ๒๔๒ ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน...

เอกสารแนบ 2

สำเนาหนังสือขออนุญาตการก่อสร้าง (กทม.1)

ก.ล.ต.ก.

โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา ๓๙ ทวิ

แบบ กทม.1

เลขรับที่	๒๘๗
วันที่	๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗
ลงชื่อ	ผู้รับหนังสือ

หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ

เขียนที่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

เรียน ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้าพเจ้า บริษัท ที.เอส. แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร

( ) เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

(/) เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด จดทะเบียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2548

เลขทะเบียน 0105548069836 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ตรอก/ซอย รามคำแหง 5

ถนน รามคำแหง หมู่ที่ - ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพฯ โดย นาย ธวัชชัย มูลทรัพย์ เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง

อยู่บ้านเลขที่ 1 ตรอก/ซอย รามคำแหง 5 ถนน รามคำแหง หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพฯ

มีความประสงค์จะทำการ~~ก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร~~ โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ทำการ~~ก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร~~ ที่บ้านเลขที่ -

ตรอก/ซอย รามคำแหง 5 ถนน รามคำแหง หมู่ที่ - ตำบล/แขวง สวนหลวง

อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพฯ โดย บริษัท ที.เอส. แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่ 16866 , 7458 , 7432

เป็นที่ดินของ นางสุรีย์ อนันต์นับ , นางนิดา มูลทรัพย์ , นางสุดาลี มะลูลีม , นางอลก้า ลภะมิน , นางปราณี มะลูลีม , นายเกษม มูลทรัพย์ , นางสุภาพร เลาะมะ , นายธรรมรงค์ มูลทรัพย์ , นายธวัชชัย มูลทรัพย์ , นางไพเราะ มูลทรัพย์ , นางสิริลา ทรงศิริ

ข้อ 2 เป็นอาคาร

(1) ชนิด ตึก 16 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (242 ห้อง) - สำนักงาน - ร้านค้าขาย - ที่พักอาศัย - พาณิชย์ (ร้านสะดวกซื้อ)

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 2 คัน

(2) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(3) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ตามแบบผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้ ข้อ 3 ในนี้

(1) [redacted] เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ
(2) [redacted] เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
(3) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง
(4) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง
(5) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ และระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้
(6) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ และระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้
(7) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
(8) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
(9) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
(10) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์

ตามสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองของบุคคลดังกล่าว ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ 4 กำหนดแล้วเสร็จใน.....วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ..... และจะแล้วเสร็จเมื่อ.....

ข้อ 5 ข้าพเจ้าขอชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร .....บาท (.....)

ข้อ 6 พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ

(✓) (1) ผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 10(พ.ศ.2528) ฯ จำนวน 5 ชุด ชุดละ...255.....แผ่น

(✓) (2) รายการคำนวณโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2528) ฯ จำนวน 1 ชุด ชุดละ...277.....แผ่น

(✓) (3) แบบและรายการคำนวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันเพลิงไหม้ในอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ฯ

(✓) (4) แบบและรายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้งในอาคารสูงหรือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33(พ.ศ.2535) ฯ

(✓) (5) แบบและรายการคำนวณระบบประปาในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ฯ

( ) (6) แบบและรายการคำนวณระบบลิฟต์ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33(พ.ศ.2535) ฯ

(✓) (7) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร หรือผู้ควบคุมงานตามมาตรา 39 ทวิ(1) (จ) (แบบ กทม.5) จำนวน.....ฉบับ

(✓) (8) สำเนาใบอนุญาตของผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร หรือผู้ควบคุมงานซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ

(✓) (9) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ

(✓) (10) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อ แทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอำนาจรับรอง ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)

(✓) (11) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้งซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) จำนวน.....ฉบับ

(✓) (12) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว (กรณีมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน) จำนวน.....ฉบับ

(✓) (13) สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส. 3/ส.ค.1 เลขที่ 16866.....ที่จะทำการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 5 ชุด

(✓) (14) สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่ 7456, 7432 ที่จะใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน แปลงละ 1 ชุด

(✓) (15) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินตาม (13) และหรือ (14) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินทุกคน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมีอำนาจรับรอง ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ซึ่งรับ รองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ (กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น)

( ) (16) หนังสือยืนยันที่จะทำการรื้อถอนอาคารเดิม หรือสำเนาคำขออนุญาตหรือหนังสือแจ้งความประสงค์จะรื้อถอนอาคาร สำเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองหนังสือแจ้งความประสงค์จะรื้อถอนอาคารเดิม (กรณีอาคารเดิมจะต้องรื้อถอนอยู่ในบริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร

( ) (17) หลักฐานการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารที่จะทำการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน.....ฉบับ (ถ้ามี)

( ) (18) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ..

ขอแสดงความนับถือ

(ลายมือชื่อ) [redacted] ..ผู้แจ้ง

([redacted] .)

หมายเหตุ (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า

(2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง ( ) หน้าข้อความที่ต้องการ

เอกสารแนบ 3

สำเนาหนังสือรับรองการก่อสร้าง (กทม.6)

ตัวอย่าง

โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

แบบ กทม.๖

แบบ กทม.๖ เดิมเลขที่ ๖๓๓/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ตามแบบ กทม.๓ เลขรับที่ ๑๘๓
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

เลขที่ ๑๙๗/๒๕๕๗

ได้รับแจ้งจาก บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด โดย นายรอศักดิ์ มูลทรัพย์
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๑
หมู่ที่ - ตรอก/ซอย รามคำแหง ๕ ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง สวนหลวง
อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร
ที่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ - ตรอก/ซอย รามคำแหง ๕ ถนน รามคำแหง
ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๑๖๘๖๖ , ๗๔๕๘ , ๗๔๓๒
เป็นที่ดินของ [redacted]

โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์
ภัตตาคาร – พาณิชย์ (ร้านค้า)

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

๒.๑ ชนิด ตึก ๒๖ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อยู่อาศัยรวม (๒๔๒ ห้อง) – สำนักงาน
พื้นที่ ๒๐,๔๘๙.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๒๑๗ คัน
พื้นที่ ๒,๘๒๔.๐๐ ตารางเมตร (พื้นที่ส่วนดัดแปลง ๓๑๔.๐๐ ตารางเมตร)

๒.๒ ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

๒.๓ ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

๒.๔ ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓ โดยมี

(๑) [redacted] ..... เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ

(๒) [redacted] ..... เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน

(๓) [redacted] .....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง

(๔) [redacted] ..... เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง

(๕) [redacted] ..... เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้

(๖) [redacted] ..... เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้

(๗) [redacted] ..... เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และการระบายน้ำทิ้ง

(๘) [redacted] ..... เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสีย และการระบายน้ำทิ้ง

(๙) [redacted] .....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์

(๑๐) [redacted] .....เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์

(๑๑) [redacted] .....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า

(๑๒) [redacted] .....เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า

(๑๓) [redacted] .....เป็นวิศวกรผู้ตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จงาน.....๓๖๕.....วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคารเมื่อ.....๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗.....และจะแล้วเสร็จเมื่อ.....๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘.....

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ.....๑,๒๕๖.๐๐..... บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....๑๐.๐๐..... บาท

รวมทั้งสิ้น.....๑,๒๖๖.๐๐..... บาท

ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๖.๑ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๖.๒ จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น และฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กั้นตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดินโดยยึดติดกับนั่งร้านรอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและจะต้องรักษา ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง

๖.๓ จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองมลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภยันตรายแก่สุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อ ๗ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคาร ที่ได้ยื่นไว้ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ ๘ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

๘.๑ การกระทำดังกล่าวเป็นการรุกล้ำที่สาธารณะ

๘.๒ การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ

๘.๓ การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๙ ผู้แจ้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการต้องสำรวจรายละเอียด ตำแหน่ง ความลึก และขนาดของโครงสร้างใต้ดิน ฐานรากอาคารข้างเคียง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น ท่อประปา สายเคเบิล เป็นต้น และวางมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

ข้อ ๑๒ เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนนหรือกำแพง ลึกจนอาจเป็นอันตรายแก่อาคาร ถนน หรือกำแพงนั้น ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีค้ำยัน เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัย และต้องตรวจสอบแก้ไขค้ำยัน เข็มพืดและฐานรากดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อ ๑๓ ผู้แจ้งฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๘๗๕๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗

[redacted]

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ ๑๘๓
ลงวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ราย บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

คำเตือน

๑. ถ้าผู้แจ้งฯจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้แจ้งฯ กับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้แจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้แจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้ กรุงเทพมหานคร ทราบ การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. เมื่อผู้แจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้น เพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

เอกสารแนบ 4
สำเนาอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

การเปลี่ยนการใช้อาคาร
อาคารสำนักงานหรือที่ทำการ
อาคารพาณิชย์ แบบ อ.๕
อาคารโรงแรม 000057

เปลี่ยนการใช้ตาม กทม.๖ เดิมเลขที่ ๑๘๓/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

เลขที่ น.๑๖/ ๒๕๕๘ โดย [redacted]

อนุญาตให้ บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของอาคาร/หรือผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๕ ////// ตรอก/ซอย รามคำแหง ๕ (ริฟาธี) ถนน รามคำแหง หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง สวนหลวง ////// อำเภอ/เขต สวนหลวง ////// จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ เปลี่ยนการใช้อาคารที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย รามคำแหง ๕

ถนน รามคำแหง หมู่ที่ - ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของอาคารหรือ บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๖๘๖๖, ๗๔๕๘, ๗๔๓๒ เป็นที่ดินของ [redacted] จากที่เคยได้รับอนุญาตไว้เดิม เพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สอยนี้

(๑) ชนิดตึก ๑๖ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (๒๔๒ ห้อง) – สำนักงาน-พาณิชย์ (ร้านค้า)-สระว่ายน้ำ-จอดรถยนต์ โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๒๑๕ คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ฉบับละ ๒๐.๐๐ บาท
เลขที่ ..... / ..... ที่แนบใบอนุญาตนี้

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ ..... เดือน ๒ ๑ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลายมือชื่อ) [redacted]

([redacted])

ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภท ควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้พื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องแสดงใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

ต้นฉบับ

โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์ ตาม ม.๑๗

แบบ กทม.๖

แบบ กทม.๖ เดิมเลขที่ ๖๓๓/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ ๑๘๓
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

เลขที่ ๑๘๓/๒๕๕๗

ได้รับแจ้งจาก บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด โดย นายรอศักดิ์ มูลทรัพย์
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๑
หมู่ที่ - ตรอก/ซอย รามคำแหง ๕ ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง สวนหลวง
อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร
ที่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ - ตรอก/ซอย รามคำแหง ๕ ถนน รามคำแหง
ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๑๖๘๖๖ , ๗๔๕๘ , ๗๔๓๒
เป็นที่ดินของ [redacted]
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์
ข้อ ๒ เป็นอาคาร ตัดตาคาร -- พาณิชย์ (ร้านค้า)

๒.๑ ชนิด ตึก ๑๖ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อยู่อาศัยรวม (๒๔๒ ห้อง) -- สำนักงาน
พื้นที่ ๒๐,๔๘๙.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๒๑๗ คัน
พื้นที่ ๒,๘๒๔.๐๐ ตารางเมตร (พื้นที่ส่วนดัดแปลง ๓๑๔.๐๐ ตารางเมตร)

๒.๒ ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

๒.๓ ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

๒.๔ ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓ โดยมี

(๑) [redacted] เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ

(๒) [redacted] เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน

(๓) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง

(๔) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง

(๕) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้

(๖) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้

(๗) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง

(๘) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง

(๙) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์

(๑๐) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์

(๑๑) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า

(๑๒) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า

(๑๓) [redacted] เป็นวิศวกรผู้ตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จงาน ๓๖๕ วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคารเมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ และจะแล้วเสร็จเมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ ๑,๒๕๖.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๑๐.๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๑,๒๖๖.๐๐ บาท

ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๖.๑ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๖.๒ จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น และฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กั้นตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดินโดยยึดติดกับนั่งร้านรอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและจะต้องรักษา ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง

๖.๓ จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองมลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภยันตรายแก่สุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อ ๗ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคาร ที่ได้ยื่นไว้ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ ๘ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

๘.๑ การกระทำดังกล่าวเป็นการรุกล้ำที่สาธารณะ

๘.๒ การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ

๘.๓ การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๙ ผู้แจ้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการต้องสำรวจรายละเอียด ตำแหน่ง ความลึก และขนาดของโครงสร้างใต้ดิน ฐานรากอาคารข้างเคียง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น ท่อประปา สายเคเบิล เป็นต้น และวางมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

ข้อ ๑๒ เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนนหรือกำแพง ลึกจนอาจเป็นอันตรายแก่อาคาร ถนน หรือกำแพงนั้น ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีค้ำยัน เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัย และต้องตรวจสอบแก้ไขค้ำยัน เข็มพืดและฐานรากดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อ ๑๓ ผู้แจ้งฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๘๗๕๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ ๑๘๓
ลงวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ราย บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

เอกสารแนบ 5

สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร.2)

แบบ ร.ร.๒



ทะเบียนเลขที่ ๔๗๔

ใบอนุญาตเลขที่ ๒๘๒/๒๕๖๔

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

โดย [redacted]

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า โรงแรมอัล มีรอซ

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) AL MEROZ HOTEL BANGKOK

โรงแรมประเภท ๓ จำนวนห้องพัก ๒๔๒ ห้อง

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๔ ซอยรามคำแหง๕(ริฟาอี) แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ออกให้ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

[redacted]

รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง
นายทะเบียน
ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

เอกสารแนบ 6

สำเนาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ทะเบียนเลขที่ 0105548069836

แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

ออกให้ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

[redacted]

หมายเหตุ บริษัทนี้จดทะเบียนครั้งแรก ชื่อบริษัท ที ๒๔ สปีดบอทแฟมมิลี่ จำกัด

ที่ E10091220605399

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105548069836 ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายรอศักดิ์ มูลทรัพย์/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ [redacted] ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 20,000,000.00 บาท / ยี่สิบล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5(ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 28 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

[redacted]

นายทะเบียน

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
TS
TS FAMILY GROUP CO.,LTD.

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ Leading Business Transformation

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E651009122060539**9**
ออกให้ ณ วันที่ : 2022-12-28 T16:34:26+0700

ที่ E10091220605399

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220605399

1. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ที.เอส.สปอร์ตส คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้
พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
TS
TS FAMILY GROUP CO.,LTD.

ที่ E10091220605399 ออกให้ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

ว2 (วบ.พิเศษ) **รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์** [redacted]

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

(20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด TS FAMILY GROUP CO.,LTD.

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ที.เอส.สปอร์ตส คอมเพล็กซ์ จำกัด

ทะเบียนเลขที่

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 28 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการ ให้เช่าห้องพัก ที่อยู่อาศัย เช่น อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม รวมทั้งให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

(24) ประกอบกิจการซื้อขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนองอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้รวมทั้งการจำนำ รับจำนำ เช่าและให้เช่าสังหาริมทรัพย์

(25) ประกอบกิจการให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์

(26) ประกอบธุรกิจบริการให้เช่า สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส โบว์ลิ่ง

(27) ประกอบกิจการ ขายอาหาร เครื่องดื่ม

(28) ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการกีฬาทุกชนิด

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด TS FAMILY GROUP CO.,LTD.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ Leading Business Transformation

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6510091220605399
ออกให้ ณ วันที่ : 2022-12-28 T16:34:26+0700

เอกสารแนบ 7

รายงานการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
WYMNCONS CO., LTD.

รายงานผลการทดสอบ
เลขที่ VB-2013-0131

รายงานการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

ชื่อโครงการ เคาะแกรนเสอวิเทจ เรสซิเด้นท์
สถานที่เก็บตัวอย่าง พื้นที่ข้างอาคารด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด 23-24 ธันวาคม 2556
เวลาที่ทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมง
ทิศทางจุดตรวจวัด ตะวันตกพื้นที่โครงการ
~10 เมตร จากพื้นที่โครงการ

พิกัดจุดตรวจวัด 47 P 673358.81 E
1520256.23 N
ชื่อเครื่องมือ INSTANTEL MINIMATE PLUS
Instrument number BG 8251

ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : พื้นคอนกรีต ทิ่งกลางพื้นริมผนังอาคาร อพาทเมนท์ ข้นล่าง ใกล้เคียงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางทิศตะวันตก มีแนวถนนคอนกรีตสาธารณะกว้างประมาณ 6 เมตรขึ้นกลางอยู่ มีการคมนาคมเป็นระยะ

วิธีการตรวจวัด : Histogram event maximum peak record mode for long term periods / Range : sensitive 31.7 mm./sec,1024 samples per second

Transverse			Vertical			Longitudinal		
Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
03.27.10 น. 24 ธค.56	3	0.222	10.51.10 น. 24 ธค.56	>100	0.175	23.07.10 น. 23 ธค.56	2.9	0.127
Standard	3	5	Standard	>100	20	Standard	2.9	5

Peak Vector Sum : 0.241 mm/sec วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 03.27.10 น.

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานอ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชาคาร ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ ที่ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553

ผู้ตรวจวัด [redacted]
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจรับรองรายงาน
บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
WYMN CONS CO.,LTD.

[redacted]
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ ดำเนินการตามวิธีการมาตรฐาน สมอ.17025-2548 กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ พรบ.มาตรฐานแห่งชาติ 2551

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด 125/178 หมู่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
☎ : 02-9216940 - 41 FAX: 02-9218799 e- mail: wymncons@yahoo.com

Instantel


Event Report


Histogram Start Time	13:45:10 December 23, 2013
Histogram Finish Time	11:45:00 December 24, 2013
Number of Intervals	1319.00 at 1 minute
Range	Geo:31.7 mm/s
Sample Rate	1024sps
Notes	
Client	
Project	RAM-5
Location	CONSTRUCTION AREA
User	HATAIRAT

Serial Number	BC8251 V 10.40-8.17 MiniMate Plus
Battery Level	5.9 Volts (Battery Low)
Unit Calibration	November 30, 2012 by Instantel
File Name	J251F4F7.JA0

	Tran	Vert	Long	
PPV	0.222	0.175	0.175	mm/s
ZC Freq	3.0	>100	2.9	Hz
Date	Dec 24 /13	Dec 24 /13	Dec 23 /13	
Time	03:27:10	10:51:10	23:07:10	
Sensor Check	Passed	Passed	Passed	
Frequency	7.6	7.4	7.4	Hz
Overswing Ratio	3.5	3.8	3.7	

Peak Vector Sum 0.241 mm/s on December 24, 2013 at 03:27:10





Time Scale:10 minutes /div Amplitude Scale:Geo: 0.200 mm/s/div

Printed: January 21, 2014 (V10.30 - 10.30)

Format © 1995-2011 Xmark Corporation

Sensor Check

เอกสารแนบ 8

รูปภาพสูบกากตะกอน และบ่อดักไขมัน

อัลมีรอซ กทม.ดูดสิ่งปฏิกูล อุจจาระ 7/2/68







อัลมีรอซ กทม.ดูดสิ่งปฏิกูล ไขมัน 11/2/68













เอกสารแนบ 9

เอกสารตรวจสอบระบบอัคคีภัย

Security Fire Equipment Checklist Report
of January 2025

Floor ชั้น	Pull down สวิตช์เตือน	Joint ข้อต่อ	Emergency light ไฟฉุกเฉิน	Extinguisher ถังดับเพลิง	Hose rell สายฉีดน้ำ	Lid ฝาปิด	Fire fight phone โทรศัพท์	Smoke หัวจับควัน	Heat หัวจับความร้อน	Fire exit sign ป้ายหนีไฟ	Fire exit door ประตูหนีไฟ	Sprinkler หัวสปริงเกอร์
17	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A
16	2	3	3	3	3	3	2	8	6	1	3	N/A
15	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	62
14	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	61
13	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	60
12	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	67
11	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	66
10	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	64
9	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
8	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
7	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
6	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
5	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	80
4	3	3	3	4	3	3	3	44	5	4	3	99
3	3	4	3	4	4	4	3	61	8	5	3	145
2	3	3	2	5	3	3	3	27	2	3	3	66
1	3	3	3	6	3	3	3	37	9	3	3	138
B-1	1	4	1	5	4	4	1	16	30	N/A	3	93
									Tota รวม			Total รวม

Pull Down	49	Smoke	582
Joint	54	Heat	60
Extinguisher	61	Fire exit sign	49
Hose rell	54	Fire exit door	52
Lid	54	Spingkle	1285
Fire fight phone	49	Emergency light	49

Approved by	[redacted]
	Chief Security

SECURITY FIRE EXIT DOOR CHECK LIST
of January 2025

Floor		Fire exit sign Status		Fire exit door Status		หมายเหตุ
		Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	A2	N/A		✓		
ชั้น 16 ประตูหนีไฟฝั่ง Bustan	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง Swimming pool	A3	✓		✓		
ชั้น 15 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 14 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 13 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 12 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 11 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		

Floor		Fire exit sign		Fire exit door		หมายเหตุ
		Status		Status		
		Yes	No	Yes	No	
ชั้น 10 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 9 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 8 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 7 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 6 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 5 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 4 ประตูหนีไฟฝั่ง Fitness	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง ห้องครัว	A3	✓		✓		

Floor		Fire exit sign		Fire exit door		หมายเหตุ
		Status		Status		
		Yes	No	Yes	No	
ชั้น 3 ประตูหนีไฟฝั่ง Grand meroz	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง Boardroom	A3	✓		✓		
ชั้น 2 ประตูหนีไฟฝั่งห้อง Generater	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง Barakas	A3	✓		✓		
ชั้น 1 ประตูหนีไฟฝั่งห้อง Diwan	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่งทางลงชั้น B	A3	✓		✓		

Date	10/2/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer

Approved by	[redacted]
	Chief Security

SECURITY FIRE EQUIPMENT CHECK LIST
of January 2025

Floor	Pull down Status		Fire fight phone Status		Smoke Status		Heat Status		Sprinkler Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17	✓		✓		✓		N/A		N/A		
ชั้น 16	✓		✓		✓		✓		N/A		
ชั้น 15	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 14	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 13	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 12	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 11	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 10	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 9	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 8	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 7	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 6	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 5	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 4	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 3	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น B	✓		✓		✓		✓		✓		

Date	10/2/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer

Approved by	[redacted]
	Chief Security

SECURITY EXTINGUISHER CHECK LIST
of January 2025

Floor	Extinguisher Status Yes	Extinguisher Status No	หมายเหตุ
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
หน้าห้อง ไรซาน	✓		
ห้องคลัง	✓		

MR-11

AL MEROZ BANGKOK

SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

of January 2025

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		✓		✓		
ชั้น 16 ทางเข้าสระว่ายน้ำ	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ทางออก Rooftop	✓		✓		✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
หน้าห้อง ไรฮาน	✓		✓		✓		

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
หน้าห้อง Steward	✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ห้องครัว	✓		
ห้อง Genertor	✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ในป้อมจราจรด้านหน้าอาคาร	✓		
โรงแก๊ส	✓		
ห้องครัว	✓		
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ทางลงลานจอดชั้น B	✓		
ในห้อง Fire Pum	✓		

Date	10/2/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer

Approved by	[redacted]
	Chief Security

ม.9/4

MR-11

AL MEROZ BANGKOK

SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST

of January 2025

Floor	EMERGENCY LIGHT Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 15 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 14 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 13 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 12 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 11 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	อยู่ในระหว่างการแก้ไขของช่าง
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 10 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 9 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 8 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
หน้าห้อง Steward	✓		✓		✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓			✓	
ห้องครัว Barakas	✓		✓		✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Diwan	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		
ทางลงลานจอดชั้น B	✓		✓		✓		

Date	10/2/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer

Approved by	[redacted]
	Chief Security

ม.9/5

Floor	EMERGENCY LIGHT Status Yes	EMERGENCY LIGHT Status No	หมายเหตุ
ชั้น 7 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 6 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 5 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 4 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง A2/1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2/2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	ไม่มีเต้าเสียบปลั๊ก
ชั้น 3 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2/2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 2 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 1 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น B บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	N/A		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		

หมายเหตุ A1=ฝั่งถนนรามคำแหง A2=บันไดกลาง A3=ฝั่งโซเฟีย

Date	10/2/2025	
Check by	[redacted]	Security Officer
	[redacted]	Security Supervisor
Approved by	[redacted]	Chief Security

AL MEROZ الميرات BANGKOK

SECURITY SIREN&LIGHT CHECK LIST

of January 2025

สถานที่	รายการ	บริเวณเดือดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ลูกค้า		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓						
Fl.1								หน้าห้องครัว Diwan		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		
Fl.2	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.3	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.4								ห้องไรฮาน		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		
Fl.5	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.6	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.7	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.8	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.9	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.10	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ลูกค้า		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Fl.11	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.12	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.13	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.14	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.15	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.16	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓						
Fl.17	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓						ห้องควบคุมลิฟท์
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓						

Date	10/2/2025
Check By	[redacted]
	Security Supervisor

Approved by	[redacted]
	Chief Security

AL MEROZ BANGKOK

SECURITY FIRE EXIT DOOR CHECK LIST
of February 2025

Floor		Fire exit sign Status		Fire exit door Status		หมายเหตุ
		Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	A2	N/A		✓		
ชั้น 16 ประตูหนีไฟฝั่ง Bustan	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง Swimming pool	A3	✓		✓		
ชั้น 15 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 14 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 13 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 12 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 11 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		

Floor			Fire exit sign Status		Fire exit door Status		หมายเหตุ
			Yes	No	Yes	No	
ชั้น 10	ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 9	ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 8	ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 7	ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 6	ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 5	ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 4	ประตูหนีไฟฝั่ง Fitness	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง ห้องครัว	A3	✓		✓		
ชั้น 3	ประตูหนีไฟฝั่ง Grand meroz	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง Boardroom	A3	✓		✓		

Floor			Fire exit sign Status		Fire exit door Status		หมายเหตุ
			Yes	No	Yes	No	
ชั้น 2	ประตูหนีไฟฝั่งห้อง Generater	A1	✓		✓		
ชั้น 1	ประตูหนีไฟฝั่งห้อง Diwan	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่งทางลงชั้น B	A3	✓		✓		
ชั้น B	ประตูหนีไฟฝั่งห้อง พยาบาล	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		

Date	10/3/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer

Approved by	[redacted]
	Chief Security

AL MEROZ المیراث BANGKOK

Security Fire Equipment Checklist Report
of February 2025

Floor ชั้น	Pull down สวิตช์เตือน	Joint ข้อต่อ	Emergency light ไฟฉุกเฉิน	Extinguisher ถังดับเพลิง	Hose rell สายฉีดน้ำ	Lid ฝาปิด	Fire fight phone โทรศัพท์	Smoke หัวจับควัน	Heat หัวจับความร้อน	Fire exit sign ป้ายหนีไฟ	Fire exit door ประตูหนีไฟ	Sprinkler หัวสปริงเกอร์
17	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A
16	2	3	3	3	3	3	2	8	6	1	3	N/A
15	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	62
14	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	61
13	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	60
12	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	67
11	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	66
10	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	64
9	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
8	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
7	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
6	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
5	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	80
4	3	3	3	4	3	3	3	44	5	4	3	99
3	3	4	3	4	4	4	3	61	8	5	3	145
2	3	3	2	5	3	3	3	27	2	3	3	66
1	3	3	3	6	3	3	3	37	9	3	3	138
B-1	1	4	1	5	4	4	1	16	30	N/A	3	93
									Tota รวม			Total รวม

Pull Down	49	Smoke	582
Joint	54	Heat	60
Extinguisher	61	Fire exit sign	49
Hose rell	54	Fire exit door	52
Lid	54	Spingkle	1285
Fire fight phone	49	Emergency light	49

Approved by	[redacted]
	Chief Security

AL MEROZ المیراث BANGKOK

SECURITY FIRE EQUIPMENT CHECK LIST
of February 2025

Floor	Pull down Status		Fire fight phone Status		Smoke Status		Heat Status		Sprinkler Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17	✓		✓		✓		N/A		N/A		
ชั้น 16	✓		✓		✓		✓		N/A		
ชั้น 15	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 14	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 13	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 12	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 11	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 10	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 9	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 8	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 7	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 6	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 5	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 4	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 3	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น B	✓		✓		✓		✓		✓		

MR-11

AL MEROZ المیراث BANGKOK

SECURITY EXTINGUISHER CHECK LIST

of February 2025

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		

Approved by	Check by	Date
Chief Security [redacted]	Security Officer [redacted]	10/3/2025

น.9/10

MR-11

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ทางลงลานจอดชั้น B	✓		
ในห้อง Fire Pum	✓		

Date	10/3/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer

Approved by	[redacted]
	Chief Security

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
หน้าห้อง ไรฮาน	✓		
ห้องครัว	✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
หน้าห้อง Steward	✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ห้องครัว	✓		
ห้อง Genertor	✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ในป้อมจราจรด้านหน้าอาคาร	✓		
โรงแก๊ส	✓		
ห้องครัว	✓		

น.9/11

AL MEROZ
الميراث
BANGKOK

SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST
of February 2025

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		✓		✓		
ชั้น 16 ทางเข้าสระว่ายน้ำ	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ทางออก Rooftop	✓		✓		✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
หน้าห้อง ไรฮาน	✓		✓		✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
หน้าห้อง Steward	✓		✓		✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓			✓	
ห้องครัว Barakas	✓		✓		✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Diwan	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		
ทางลงลานจอดชั้น B	✓		✓		✓		

Date	12/3/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer

Approved by	[redacted]
	Chief Security

MR-11

Floor	EMERGENCY LIGHT Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 10 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 9 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 8 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 7 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 6 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 5 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 4 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง A2/1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2/2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
ชั้น 3 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		

AL MEROZ BANGKOK

SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST
of February 2025

Floor	EMERGENCY LIGHT Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 15 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 14 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 13 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 12 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 11 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	อยู่ในระหว่างการแก้ไขของช่าง
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		

น.9/14

Floor	EMERGENCY LIGHT Status Yes	EMERGENCY LIGHT Status No	หมายเหตุ
บันไดหนีไฟกลาง A2/2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 2 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 1 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น B บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	N/A		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		

Date	10/3/2025		
Check by	[redacted]	Security Officer	Security Supervisor
		[redacted]	
Approved by		[redacted]	Chief Security

AL MEROZ المیراث BANGKOK

SECURITY SIREN&LIGHT CHECK LIST

of February 2025

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ลูกค้า		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓						
Fl.1								หน้าห้องครัว Diwan		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		
Fl.2	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.3	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.4								ห้องไรฮาน		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		
Fl.5	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.6	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.7	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.8	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.9	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.10	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ลูกค้า		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Fl.11	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.12	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.13	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.14	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.15	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.16	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓						
Fl.17	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓						ห้องควบคุมลิฟท์
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓						

Date	10/3/2025
Check By	[redacted]
	Security Supervisor

Approved by	[redacted]
	Chief Security

AL MEROZ المیراث BANGKOK

Security Fire Equipment Checklist Report
of March 2025

Floor ชั้น	Pull down สวิตช์เตือน	Joint ข้อต่อ	Emergency light ไฟฉุกเฉิน	Extinguisher ถังดับเพลิง	Hose rell สายฉีดน้ำ	Lid ฝาปิด	Fire fight phone โทรศัพท์	Smoke หัวจับควัน	Heat หัวจับความร้อน	Fire exit sign ป้ายหนีไฟ	Fire exit door ประตูหนีไฟ	Sprinkler หัวสปริงเกอร์
17	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A
16	2	3	3	3	3	3	2	8	6	1	3	N/A
15	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	62
14	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	61
13	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	60
12	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	67
11	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	66
10	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	64
9	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
8	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
7	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
6	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
5	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	80
4	3	3	3	4	3	3	3	44	5	4	3	99
3	3	4	3	4	4	4	3	61	8	5	3	145
2	3	3	2	5	3	3	3	27	2	3	3	66
1	3	3	3	6	3	3	3	37	9	3	3	138
B-1	1	4	1	5	4	4	1	16	30	N/A	3	93

	Tota รวม		Total รวม
Pull Down	49	Smoke	582
Joint	54	Heat	60
Extinguisher	61	Fire exit sign	49
Hose rell	54	Fire exit door	52
Lid	54	Spingkle	1285
Fire fight phone	49	Emergency light	49

Approved by	นาย ธนัท เซ็มแม้นหมัด
	Chief Security

AL MEROZ
المیراث
BANGKOK

SECURITY FIRE EXIT DOOR CHECK LIST
of March 2025

Floor		Fire exit sign		Fire exit door		หมายเหตุ
		Status		Status		
		Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift		N/A		✓		
ชั้น 16 ประตูหนีไฟฝั่ง Bustan	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง Swimming pool	A3	✓		✓		
ชั้น 15 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 14 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 13 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 12 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		

Floor		Fire exit sign		Fire exit door		หมายเหตุ
		Status		Status		
		Yes	No	Yes	No	
ชั้น 11 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 10 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 9 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 8 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 7 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 6 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		

Floor			Fire exit sign		Fire exit door		หมายเหตุ
			Status		Status		
			Yes	No	Yes	No	
ชั้น 5	ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 4	ประตูหนีไฟฝั่ง Fitness	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง ห้องครัว	A3	✓		✓		
ชั้น 3	ประตูหนีไฟฝั่ง Grand meroz	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง Boardroom	A3	✓		✓		
ชั้น 2	ประตูหนีไฟฝั่งห้อง Generater	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง Barakas	A3	✓		✓		
ชั้น 1	ประตูหนีไฟฝั่งห้อง Diwan	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่งทางลงชั้น B	A3	✓		✓		
ชั้น B	ประตูหนีไฟฝั่งห้อง พยาบาล	A1	✓		✓		

AL MEROZ
الميراث
BANGKOK

SECURITY FIRE EQUIPMENT CHECK LIST
of March 2025

Floor	Pull down		Fire fight phone		Smoke		Heat		Sprinkler		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17	✓		✓		✓		N/A		N/A		
ชั้น 16	✓		✓		✓		✓		N/A		
ชั้น 15	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 14	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 13	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 12	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 11	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 10	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 9	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 8	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 7	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 6	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 5	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 4	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 3	✓		✓		✓		✓		✓		

Floor	Pull down		Fire fight phone		Smoke		Heat		Sprinkler		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น B	✓		✓		✓		✓		✓		

Date	12/3/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer

Approved by	[redacted]
	Chief Security

AL MEROZ BANGKOK

SECURITY EXTINGUISHER CHECK LIST of March 2025

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		

MR-11

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ทางลงลานจอดชั้น B	✓		
ในห้อง Fire Pum	✓		

Date	12/3/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer

Approved by	[redacted]
	Chief Security

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
หน้าห้อง ไรฮาน	✓		
ห้องครัว	✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
หน้าห้อง Steward	✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ห้องครัว	✓		
ห้อง Genertor	✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ในป้อมจราจรด้านหน้าอาคาร	✓		
โรงแก๊ส	✓		
ห้องครัว	✓		

น.9/20

AL MEROZ
الميراث
BANGKOK

SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

of March 2025

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		✓		✓		
ชั้น 16 ทางเข้าสระว่ายน้ำ	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ทางออก Rooftop	✓		✓		✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
หน้าห้อง ไรฮาน	✓		✓		✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
หน้าห้อง Steward	✓		✓		✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓			✓	
ห้องครัว Barakas	✓		✓		✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Diwan	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		
ทางลงลานจอดชั้น B	✓		✓		✓		

AL MEROZ BANGKOK

SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST of March 2025

Floor	EMERGENCY LIGHT Status Yes	EMERGENCY LIGHT Status No	หมายเหตุ
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 15 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 14 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 13 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 12 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 11 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	อยู่ในระหว่างการแก้ไขของช่าง
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		

MR-11

Floor	EMERGENCY LIGHT Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 2 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 1 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น B บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	N/A		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		

Date	12/3/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer
	[redacted]
	Security Supervisor

Approved by	[redacted]
	Chief Security

Floor	EMERGENCY LIGHT Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 10 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 9 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 8 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 7 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 6 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 5 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 4 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง A2/1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2/2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
ชั้น 3 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2/2	✓		

น.9/23

AL MEROZ
المیراث
BANGKOK

SECURITY SIREN&LIGHT CHECK LIST

of March 2025

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ลูกค้า		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓						
Fl.1								หน้าห้องครัว Diwan		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		
Fl.2	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.3	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.4								ห้องไรฮาน		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		
Fl.5	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.6	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.7	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.8	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.9	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.10	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ลูกค้า		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Fl.11	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.12	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.13	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.14	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.15	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.16	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓						
Fl.17	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓						ห้องควบคุมลิฟท์
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓						

Date	12/3/2025
Check By	[redacted] Security Supervisor

Approved by	[redacted]
	Chief Security

AL MEROZ
المیراث
BANGKOK

SECURITY FIRE EXIT DOOR CHECK LIST
of March 2025

Floor		Fire exit sign Status		Fire exit door Status		หมายเหตุ
		Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	A2	N/A		✓		
ชั้น 16 ประตูหนีไฟฝั่ง Bustan	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง Swimming pool	A3	✓		✓		
ชั้น 15 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 14 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 13 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 12 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 11 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		

Floor		Fire exit sign Status		Fire exit door Status		หมายเหตุ
		Yes	No	Yes	No	
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 10 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 9 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 8 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 7 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 6 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 5 ประตูหนีไฟฝั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 4 ประตูหนีไฟฝั่ง Fitness	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟฝั่ง ห้องครัว	A3	✓		✓		
ชั้น 3 ประตูหนีไฟฝั่ง Grand meroz	A1	✓		✓		

Floor			Fire exit sign Status		Fire exit door Status		หมายเหตุ
			Yes	No	Yes	No	
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง Boardroom	A3	✓		✓		
ชั้น 2	ประตูหนีไฟฝั่งห้อง Generater	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง Barakas	A3	✓		✓		
ชั้น 1	ประตูหนีไฟฝั่งห้อง Diwan	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่งทางลงชั้น B	A3	✓		✓		
ชั้น B	ประตูหนีไฟฝั่งห้อง พยาบาล	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		

Date	10/4/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer

Approved by	[redacted]
	Chief Security

AL MEROZ المیراث BANGKOK

Security Fire Equipment Checklist Report
of March 2025

Floor ชั้น	Pull down สวิตช์เตือน	Joint ข้อต่อ	Emergency light ไฟฉุกเฉิน	Extinguisher ถังดับเพลิง	Hose rell สายฉีดน้ำ	Lid ฝาปิด	Fire fight phone โทรศัพท์	Smoke หัวจับควัน	Heat หัวจับความร้อน	Fire exit sign ป้ายหนีไฟ	Fire exit door ประตูหนีไฟ	Sprinkler หัวสปริงเกอร์
17	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A
16	2	3	3	3	3	3	2	8	6	1	3	N/A
15	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	62
14	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	61
13	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	60
12	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	67
11	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	66
10	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	64
9	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
8	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
7	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
6	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
5	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	80
4	3	3	3	4	3	3	3	44	5	4	3	99
3	3	4	3	4	4	4	3	61	8	5	3	145
2	3	3	2	5	3	3	3	27	2	3	3	66
1	3	3	3	6	3	3	3	37	9	3	3	138
B-1	1	4	1	5	4	4	1	16	30	N/A	3	93

	Tota รวม		Total รวม
Pull Down	49	Smoke	582
Joint	54	Heat	60
Extinguisher	61	Fire exit sign	49
Hose rell	54	Fire exit door	52
Lid	54	Spingkle	1285
Fire fight phone	49	Emergency light	49

Approved by	[redacted]
	Chief Security

AL MEROZ BANGKOK

SECURITY FIRE EQUIPMENT CHECK LIST
of March 2025

Floor	Pull down Status		Fire fight phone Status		Smoke Status		Heat Status		Sprinkler Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17	✓		✓		✓		N/A		N/A		
ชั้น 16	✓		✓		✓		✓		N/A		
ชั้น 15	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 14	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 13	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 12	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 11	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 10	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 9	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 8	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 7	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 6	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 5	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 4	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 3	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น B	✓		✓		✓		✓		✓		

Date	10/4/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer

Approved by	[redacted]
	Chief Security

AL MEROZ BANGKOK

SECURITY EXTINGUISHER CHECK LIST
of March 2025

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		

MR-11

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ทางลงลานจอดชั้น B	✓		
ในห้อง Fire Pum	✓		

Date	10/4/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer

Approved by	[redacted]
	Chief Security

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
หน้าห้อง ไรฮาน	✓		
ห้องครัว	✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
หน้าห้อง Steward	✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ห้องครัว	✓		
ห้อง Genertor	✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ในป้อมจราจรด้านหน้าอาค	✓		
โรงแก๊ส	✓		
ห้องครัว	✓		

น.9/28

AL MEROZ
المیروز
BANGKOK

SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST
of March 2025

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		✓		✓		
ชั้น 16 ทางเข้าสระว่ายน้ำ	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ทางออก Rooftop	✓		✓		✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
หน้าห้อง ไรฮาน	✓		✓		✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
หน้าห้อง Steward	✓		✓		✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓			✓	
ห้องครัว Barakas	✓		✓		✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Diwan	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		
ทางลงลานจอดชั้น B	✓		✓		✓		

Date	10/4/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer

Approved by	[redacted]
	Chief Security



SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST
of March 2025

Floor	EMERGENCY LIGHT Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 15 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 14 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 13 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 12 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 11 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	อยู่ในระหว่างการแก้ไขของช่าง
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 10 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 9 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 8 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 7 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 6 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 5 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 4 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง A2/1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2/2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
ชั้น 3 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2/2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		

Floor	EMERGENCY LIGHT Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 2 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 1 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น B บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	N/A		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		

Date	10/4/2025
Check by	[redacted] Security Officer
	นายประสิทธิ์ พัดลงเมือง
	Security Supervisor

Approved by	[redacted] Chief Security

AL MEROZ المیراث BANGKOK

SECURITY SIREN&LIGHT CHECK LIST

of March 2025

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ลูกค้า		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	[redacted]		✓		[redacted]				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓						
Fl.1								หน้าห้องครัว Diwan		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		
Fl.2	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.3	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.4								ห้องไรฮาน		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		
Fl.5	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.6	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.7	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.8	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.9	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.10	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ลูกค้า		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Fl.11	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.12	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.13	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.14	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.15	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.16	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		[redacted]				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓						
Fl.17	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	[redacted]		✓						ห้องควบคุมลิฟท์
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓						

Date	10/4/2025
Check By	[redacted]
	Security Supervisor

Approved by	[redacted]
	Chief Security

AL MEROZ البيراث BANGKOK

Security Fire Equipment Checklist Report
of May 2025

Floor ชั้น	Pull down สวิตช์เตือน	Joint ข้อต่อ	Emergency light ไฟฉุกเฉิน	Extinguisher ถังดับเพลิง	Hose rell สายฉีดน้ำ	Lid ฝาปิด	Fire fight phone โทรศัพท์	Smoke หัวจับควัน	Heat หัวจับความร้อน	Fire exit sign ป้ายหนีไฟ	Fire exit door ประตูหนีไฟ	Sprinkler หัวสปริงเกอร์
17	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A
16	2	3	3	3	3	3	2	8	6	1	3	N/A
15	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	62
14	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	61
13	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	60
12	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	67
11	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	66
10	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	64
9	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
8	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
7	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
6	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
5	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	80
4	3	3	3	4	3	3	3	44	5	4	3	99
3	3	4	3	4	4	4	3	61	8	5	3	145
2	3	3	2	5	3	3	3	27	2	3	3	66
1	3	3	3	6	3	3	3	37	9	3	3	138
B-1	1	4	1	5	4	4	1	16	30	N/A	3	93
									Tota รวม			Total รวม

Pull Down	49	Smoke	582
Joint	54	Heat	60
Extinguisher	61	Fire exit sign	49
Hose rell	54	Fire exit door	52
Lid	54	Spingkle	1285
Fire fight phone	49	Emergency light	49

Approved by	[redacted]
	Chief Security

AL MEROZ
الميراث
BANGKOK

SECURITY FIRE EXIT DOOR CHECK LIST
of May 2025

Floor		Fire exit sign		Fire exit door		หมายเหตุ
		Status		Status		
		Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	A2	N/A		✓		
ชั้น 16 ประตูหนีไฟผั่ง Bustan	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟผั่ง Swimming pool	A3	✓		✓		
ชั้น 15 ประตูหนีไฟผั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟผั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 14 ประตูหนีไฟผั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟผั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 13 ประตูหนีไฟผั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟผั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 12 ประตูหนีไฟผั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟผั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		

Floor		Fire exit sign		Fire exit door		หมายเหตุ
		Status		Status		
		Yes	No	Yes	No	
ชั้น 11 ประตูหนีไฟผั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟผั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 10 ประตูหนีไฟผั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟผั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 9 ประตูหนีไฟผั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟผั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 8 ประตูหนีไฟผั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟผั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 7 ประตูหนีไฟผั่ง corridorซ้าย	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟผั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 6 ประตูหนีไฟผั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
ประตูหนีไฟผั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 5 ประตูหนีไฟผั่ง corridorซ้าย	A1	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		

Floor			Fire exit sign Status		Fire exit door Status		หมายเหตุ
			Yes	No	Yes	No	
	ประตูหนีไฟฝั่ง corrodorขวา	A3	✓		✓		
ชั้น 4	ประตูหนีไฟฝั่ง Fitness	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง ห้องครัว	A3	✓		✓		
ชั้น 3	ประตูหนีไฟฝั่ง Grand meroz	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง Boardroom	A3	✓		✓		
ชั้น 2	ประตูหนีไฟฝั่งห้อง Generater	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่ง Barakas	A3	✓		✓		
ชั้น 1	ประตูหนีไฟฝั่งห้อง Diwan	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		
	ประตูหนีไฟฝั่งทางลงชั้น B	A3	✓		✓		
ชั้น B	ประตูหนีไฟฝั่งห้อง พยาบาล	A1	✓		✓		
	ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		✓		

Date	10/6/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer

Approved by	[redacted]
	Chief Security

AL MEROZ المیراث BANGKOK

SECURITY FIRE EQUIPMENT CHECK LIST

of May 2025

Floor	Pull down Status		Fire fight phone Status		Smoke Status		Heat Status		Sprinkler Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17	✓		✓		✓		N/A		N/A		
ชั้น 16	✓		✓		✓		✓		N/A		
ชั้น 15	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 14	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 13	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 12	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 11	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 10	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 9	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 8	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 7	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 6	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 5	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 4	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 3	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น B	✓		✓		✓		✓		✓		

Date	10/6/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer

Approved by	[redacted]
	Chief Security

MR-11

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
หน้าห้อง ไรฮาน	✓		
ห้องครัว	✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
หน้าห้อง Steward	✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ห้องครัว	✓		
ห้อง Genertor	✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ในป้อมจราจรด้านหน้าอาค	✓		
โรงแก๊ส	✓		
ห้องครัว	✓		

AL MEROZ المیراث BANGKOK

SECURITY EXTINGUISHER CHECK LIST

of May 2025

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		

น.9/36

Floor	Extinguisher Status	หมายเหตุ
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓	
โถงลิฟท์พนักงาน	✓	
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓	
ทางลงลานจอดชั้น B	✓	
ในห้อง Fire Pum	✓	

Date	10/6/2025
Check by	[redacted] Security Officer

Approved by	[redacted] Chief Security

AL MEROZ المیراث BANGKOK

SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST
of May 2025

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		✓		✓		
ชั้น 16 ทางเข้าสระว่ายน้ำ	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ทางออก Rooftop	✓		✓		✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
หน้าห้อง ไรฮาน	✓		✓		✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
หน้าห้อง Steward	✓		✓		✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓			✓	
ห้องครัว Barakas	✓		✓		✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Diwan	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		
ทางลงลานจอดชั้น B	✓		✓		✓		

MR-11

AL MEROZ BANGKOK

SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST

of April 2025

Floor	EMERGENCY LIGHT Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 15 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 14 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 13 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 12 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 11 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	อยู่ในระหว่างการแก้ไขของช่าง
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 10 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		

Approved by	
Chief Security	[redacted]

Date	
Check by	
Security Officer	[redacted] 10/6/2025

น.9/39

MR-11

Floor	EMERGENCY LIGHT Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 1 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น B บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	N/A		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		

Date	10/5/2025
Check by	[redacted]
	Security Officer
	[redacted]
	Security Supervisor

Approved by	[redacted]
	Chief Security

Floor	EMERGENCY LIGHT Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 9 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 8 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 7 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 6 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 5 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 4 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง A2/1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2/2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
ชั้น 3 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2/2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 2 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		

AL MEROZ
المیراث
BANGKOK

SECURITY SIREN&LIGHT CHECK LIST

of May 2025

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ลูกค้า		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓						
Fl.1								หน้าห้องครัว Diwan		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		
Fl.2	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.3	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.4								ห้องไรฮาน		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		
Fl.5	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.6	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.7	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.8	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.9	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.10	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ลูกค้า		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Fl.11	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.12	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.13	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.14	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.15	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.16	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓						
Fl.17	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓						ห้องควบคุมลิฟท์
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓						

Date	7/6/2025
Check By	[redacted] Security Supervisor

Approved by	[redacted]
	Chief Security

เอกสารแนบ 10

เอกสาร /รูปภาพ การฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เอกสารแนบ 11

บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ - ซอย รามคำแหง 5 (ริฟาอี)

ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง


จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1368700 โทรสาร 02-1368799 มี

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงแรม ประเภท 3 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

128/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 7 มกราคม 2569

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) น้ำหมักEM	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกินมาตรฐานระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้นำส่ง
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสับตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/01/25	180	131	91.7	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
2/01/25	180	80	56	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
3/01/25	180	105	73.5	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
4/01/25	180	100	70	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
5/01/25	180	72	50.4	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
6/01/25	180	83	58.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
7/01/25	180	102	71.4	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
8/01/25	180	105	73.5	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
9/01/25	180	105	73.5	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
10/01/25	180	103	72.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
11/01/25	180	105	73.5	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
12/01/25	180	104	72.8	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
13/01/25	180	104	72.8	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
14/01/25	180	110	77	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
15/01/25	180	118	82.6	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
16/01/25	180	132	92.4	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
17/01/25	180	146	102.2	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) <u>:น้ำหมักEM</u>	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปก ติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/01/25	180	131	91.7	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
18/01/25	180	144	100.8	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
19/01/25	180	126	88.2	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
20/01/25	180	115	80.5	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
21/01/25	180	128	89.6	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
22/01/25	180	143	100.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
23/01/25	180	106	74.2	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
24/01/25	180	163	114.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
25/01/25	180	145	101.5	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
26/01/25	180	118	82.6	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
27/01/25	180	153	107.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
28/01/25	180	149	104.3	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
29/01/25	180	140	98	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
30/01/25	180	137	95.9	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....(Chief Engineer).....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

MR-11

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองกะจะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดสิ่งปฏิกูลกทม.

น.11/3

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ - ซอย รามคำแหง 5

ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1368700 โทรสาร 02-1368799 มี

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) 128/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 7 มกราคม 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....[redacted].....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายมนูญ แดนสีแก้ว (Chief Engineer))

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

MR-11

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ - ซอย รามคำแหง 5 (ริฟาอี)

ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง


จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1368700 โทรสาร 02-1368799 มี

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงแรม ประเภท 3 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

128/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 7 มกราคม 2569

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5580 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3677 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2574 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ส่งจากบ่อน้ำลงท่อ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 195 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 19.79 ลบ.ม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

น.11/4

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) *น้ำหมักEM	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/02/25	180	126	88.2	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
2/02/25	180	140	98	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
3/02/25	180	104	72.8	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
4/02/25	180	105	73.5	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
5/02/25	180	133	93.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
6/02/25	180	134	93.8	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
7/02/25	180	132	92.4	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
8/02/25	180	131	91.7	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
9/02/25	180	102	71.4	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
10/02/25	180	147	102.9	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
11/02/25	180	114	79.8	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
12/02/25	180	107	74.9	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
13/02/25	180	119	83.3	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
14/02/25	180	144	100.8	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
15/02/25	180	141	98.7	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
16/02/25	180	124	86.8	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
17/02/25	180	104	72.8	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) *น้ำหมักEM	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/02/25	180	126	88.2	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
18/02/25	180	155	108.5	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
19/02/25	180	106	74.2	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
20/02/25	180	105	73.5	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
21/02/25	180	139	97.3	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
22/02/25	180	125	87.5	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
23/02/25	180	109	76.3	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
24/02/25	180	53	37.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
25/02/25	180	125	87.5	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
26/02/25	180	85	59.5	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
27/02/25	180	101	70.7	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
28/02/25	180	107	74.9	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	

MR-11

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ - ซอย รามคำแหง 5

ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1368700 โทรสาร 02-1368799 มี

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) 128/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 7 มกราคม 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....[redacted].....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....[redacted](Chief Engineer).....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....[redacted].....)

.....[redacted].....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....(Chief Engineer).....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

น.11/6

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองกะจะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดสิ่งปฏิกูลกทม.

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5220 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3317 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2322 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ล้นจากบ่อน้ำลงท่อ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 180 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 18.29 ลบ.ม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ - ซอย รามคำแหง 5 (วิฟาย์)

ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1368700 โทรสาร 02-1368799 มี

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงแรม ประเภท 3 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

128/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 7 มกราคม 2569

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) *น้ำหมักEM	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/03/25	180	100	70	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
2/03/25	180	51	35.7	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
3/03/25	180	94	65.8	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
4/03/25	180	60	42	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
5/03/25	180	51	35.7	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
6/03/25	180	100	70	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
7/03/25	180	67	46.9	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
8/03/25	180	88	61.6	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
9/03/25	180	95	66.5	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
10/03/25	180	66	46.2	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
11/03/25	180	97	67.9	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
12/03/25	180	160	112	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
13/03/25	180	114	79.8	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
14/03/25	180	128	89.6	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
15/03/25	180	134	93.8	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
16/03/25	180	113	79.1	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
17/03/25	180	124	86.8	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) *น้ำหมักEM	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/03/25	180	100	70	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
18/03/25	180	120	84	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
19/03/25	180	118	82.6	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
20/03/25	180	58	40.6	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
21/03/25	180	97	67.9	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
22/03/25	180	101	70.7	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
23/03/25	180	51	35.7	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
24/03/25	180	101	70.7	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
25/03/25	180	52	36.4	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
26/03/25	180	101	70.7	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
27/03/25	180	51	35.7	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
28/03/25	180	101	70.7	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
29/03/25	180	102	71.4	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
30/03/25	180	98	68.6	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
31/03/25	180	105	73.5	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....(Chief Engineer).....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

MR-11

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองกะจะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดสิ่งปฏิกูลกทม.

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ - ซอย รามคำแหง 5

ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1368700 โทรสาร 02-1368799 มี

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) 128/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 7 มกราคม 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายรอศักดิ์ มูลทรัพย์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นาย มนูญ แดนสีแก้ว (Chief Engineer))

- -

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

MR-11

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ - ซอย รามคำแหง 5 (ริฟาอี)

ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง


จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1368700 โทรสาร 02-1368799 มี

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงแรม ประเภท 3 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

128/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 7 มกราคม 2569

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5580 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2898 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2029 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ส่งจากบ่อน้ำลงท่อ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 225 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 18.80 ลบ.ม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

น.11/11

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) *น้ำหมักEM	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/04/25	180	125	87.5	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
2/04/25	180	146	102.2	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
3/04/25	180	136	95.2	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
4/04/25	180	130	91	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
5/04/25	180	142	99.4	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
6/04/25	180	123	86.1	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
7/04/25	180	105	73.5	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
8/04/25	180	102	71.4	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
9/04/25	180	101	70.7	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
10/04/25	180	105	73.5	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
11/04/25	180	108	75.6	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
12/04/25	180	130	91	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
13/04/25	180	129	90.3	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
14/04/25	180	104	72.8	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
15/04/25	180	101	70.7	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
16/04/25	180	64	44.8	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
17/04/25	180	130	91	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) *น้ำหมักEM	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/04/25	180	125	87.5	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
18/04/25	180	94	65.8	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
19/04/25	180	132	92.4	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
20/04/25	180	101	70.7	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
21/04/25	180	69	48.3	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
22/04/25	180	138	96.6	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
23/04/25	180	127	88.9	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
24/04/25	180	148	103.6	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
25/04/25	180	160	112	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
26/04/25	180	164	114.8	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
27/04/25	180	101	70.7	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
28/04/25	180	103	72.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
29/04/25	180	102	71.4	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
30/04/25	180	110	77	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	

MR-11

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ - ซอย รามคำแหง 5

ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1368700 โทรสาร 02-1368799 มี

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) 128/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 7 มกราคม 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([redacted])

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

([redacted](Chief Engineer))

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([redacted])

.....[redacted].....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(Chief Engineer)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

น.11/13

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองกะจะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดสิ่งปฏิกูลกทม.

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5400 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3530 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2668 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ล้นจากบ่อน้ำลงท่อ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 215 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 18.96 ลบ.ม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ - ซอย รามคำแหง 5 (วิฟาย์)

ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1368700 โทรสาร 02-1368799 มี

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงแรม ประเภท 3 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

128/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 7 มกราคม 2569

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตารางดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) *น้ำหมักEM	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/05/25	180	152	106.4	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
2/05/25	180	162	113.4	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
3/05/25	180	102	71.4	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
4/05/25	180	102	71.4	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
5/05/25	180	103	72.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
6/05/25	180	106	74.2	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
7/05/25	180	85	59.5	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
8/05/25	180	74	51.8	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
9/05/25	180	113	79.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
10/05/25	180	88	61.6	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
11/05/25	180	39	27.3	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
12/05/25	180	78	54.6	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
13/05/25	180	123	86.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
14/05/25	180	138	96.6	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
15/05/25	180	105	73.5	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) *น้ำหมักEM	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/05/25	180	152	106.4	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
16/05/25	180	110	77	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
17/05/25	180	96	67.2	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
18/05/25	180	101	70.7	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
19/05/25	180	103	72.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
20/05/25	180	133	93.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
21/05/25	180	96	67.2	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
22/05/25	180	86	60.2	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
23/05/25	180	98	68.6	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
24/05/25	180	49	34.3	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
25/05/25	180	101	70.7	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
26/05/25	180	59	41.3	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
27/05/25	180	116	81.2	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
28/05/25	180	133	93.1	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
29/05/25	180	107	74.9	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
30/05/25	180	130	91	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
31/05/25	180	98	68.6	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....(Chief Engineer).....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

MR-11

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองกะจะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดสิ่งปฏิกูลกทม.

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ - ซอย รามคำแหง 5

ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1368700 โทรสาร 02-1368799 มี

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) 128/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 7 มกราคม 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([redacted])

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

([redacted] (Chief Engineer))

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

MR-11

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ - ซอย รามคำแหง 5 (ริฟาอี)

ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง


จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1368700 โทรสาร 02-1368799 มี

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงแรม ประเภท 3 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

128/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 7 มกราคม 2569

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5580 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3186 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2230 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ส่งจากบ่อน้ำลงท่อ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 220 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 20.78 ลบ.ม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

น.11/18

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) *น้ำหมักEM	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/06/25	180	111	77.7	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
2/06/25	180	75	52.5	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
3/06/25	180	99	69.3	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
4/06/25	180	53	37.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
5/06/25	180	99	69.3	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
6/06/25	180	49	34.3	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
7/06/25	180	52	36.4	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
8/06/25	180	99	69.3	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
9/06/25	180	50	35	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
10/06/25	180	102	71.4	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
11/06/25	180	103	72.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
12/06/25	180	103	72.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
13/06/25	180	101	70.7	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
14/06/25	180	83	58.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
15/06/25	180	70	49	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
16/06/25	180	101	70.7	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
17/06/25	180	79	55.3	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) *น้ำหมักEM	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/06/25	180	111	77.7	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
18/06/25	180	117	81.9	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
19/06/25	180	120	84	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
20/06/25	180	132	92.4	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
21/06/25	180	130	91	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
22/06/25	180	103	72.1	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
23/06/25	180	100	70	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
24/06/25	180	104	72.8	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
25/06/25	180	101	70.7	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
26/06/25	180	102	71.4	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.83	-	
27/06/25	180	107	74.9	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
28/06/25	180	112	78.4	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
29/06/25	180	102	71.4	ระบาย	5 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	
30/06/25	180	74	51.8	ระบาย	10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5	-	

MR-11

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ - ซอย รามคำแหง 5

ถนน รามคำแหง แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1368700 โทรสาร 02-1368799 มี

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) 128/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 7 มกราคม 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([redacted])

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

([redacted] (Chief Engineer))

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([redacted])

.....[redacted].....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(Chief Engineer)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

น.11/20

MR-11

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองกะจะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดสิ่งปฏิกูลกทม.

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5400 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2833 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1983 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ส่งจากบ่อน้ำลงท่อ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 215 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 19.29 ลบ.ม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

น.11/21

เอกสารแนบ 12

เอกสารรับรองผลการตรวจวัด

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มกราคม 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 20 มกราคม 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 130125/00896/2 เลขที่ตัวอย่าง : S00896
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method[2]	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการ	Std.[1] อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	0.0	-

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

น.12/1

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวฉัฐกานต์ บากาโซติ ว-133-จ-0006
Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มกราคม 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 20 มกราคม 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 130125/00896/1 เลขที่ตัวอย่าง : S00896
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ	Std.[1] อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.1	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	448	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	10	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	7	≤20
Sulfide	mg/l	Iodometric	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	11.20	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	ND	≤20

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

[redacted]
Laboratory Manager
ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Water
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มกราคม 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 20 มกราคม 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 130125/00897-1 เลขที่ตัวอย่าง : S00897/1
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method[1]	ผล/Result น้ำประปา
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	186

หมายเหตุ
1. "(1)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]
Laboratory Manager
ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มกราคม 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 20 มกราคม 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 130125/00897 เลขที่ตัวอย่าง : S00897
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำสระว่ายน้ำ	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

[redacted]
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาฮี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 24 กุมภาพันธ์ 2568
Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 170225/01685/2 เลขที่ตัวอย่าง : S04554
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method[2]	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการ	Std.[1] อาคารประเภท ก.
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	0.0	-

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาฮี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวฉัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 24 กุมภาพันธ์ 2568
Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 170225/01685/1 เลขที่ตัวอย่าง : S04554
Analysis No. Sample No.

Parameters รายการ	Units หน่วย	Methods[2] วิธีวิเคราะห์	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ	Std.[1] อาคารประเภท ก.
pH	-	Electrometric	7.2	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	450	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	18	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	17	≤20
Sulfide	mg/l	Iodometric	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	24.08	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

[redacted]
Laboratory Manager
ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Water
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่า: 17 กุมภาพันธ์ 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผ : 24 กุมภาพันธ์ 2568
Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 170225/01686-1 เลขที่ตัวอย่าง : S04555/1
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method[1]	ผล/Result น้ำประปา
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	178

หมายเหตุ

1. "(1)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]
Laboratory Manager
จ-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

น.12/4

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 24 กุมภาพันธ์ 2568
Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 170225/01686 เลขที่ตัวอย่าง : S04555
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำสระว่ายน้ำ	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

[redacted]
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 มีนาคม 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 มีนาคม 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 190325/01608/2 เลขที่ตัวอย่าง : S07288
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method[2]	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการ	Std.[1] อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวฉัฐกานต์ บากาโชติ ว-133-จ-0006
Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 มีนาคม 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 มีนาคม 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 190325/01608/1 เลขที่ตัวอย่าง : S07288
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ	Std.[1] อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	6.4	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	362	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	22	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	16	≤20
Sulfide	mg/l	Iodometric	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	20.44	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]

Laboratory Manager

ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Water
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 มีนาคม 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 มีนาคม 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 190325/01609-1 เลขที่ตัวอย่าง : S07289/1
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method[1]	ผล/Result น้ำประปา
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	196

หมายเหตุ

1. "(1)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]
Laboratory Manager
จ-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 มีนาคม 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 มีนาคม 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 190325/01609 เลขที่ตัวอย่าง : S07289
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำสระว่ายน้ำ	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

[redacted]
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 7 เมษายน 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 8 เมษายน 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 010425/00021/2 เลขที่ตัวอย่าง : S08640
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method[2]	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการ	Std.[1] อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

น.12/7

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวณัฐกานต์ บากาโซดิ ว-133-จ-0006
Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 7 เมษายน 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 8 เมษายน 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 010425/00021/1 เลขที่ตัวอย่าง : S08640
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ	Std.[1] อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	6.9	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	342	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	16	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	14	≤20
Sulfide	mg/l	Iodometric	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	16.24	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]
Laboratory Manager

ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Water
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 7 เมษายน 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 8 เมษายน 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 010425/08641-1 เลขที่ตัวอย่าง : S08641/1
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method[1]	ผล/Result น้ำประปา
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	166

หมายเหตุ

1. "(1)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]

Laboratory Manager

จ-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

น.12/8

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 7 เมษายน 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 8 เมษายน 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 010425/00022 เลขที่ตัวอย่าง : S08641
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำสระว่ายน้ำ	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

[redacted]

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอช
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 8 พฤษภาคม 2568
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2568
Reparted Date
เลขที่วิเคราะห์ : 020525/00043/2 เลขที่ตัวอย่าง : S11596
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method[2]	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ	Std.[1] อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	0.1	-

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

จ.12/9

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอช
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 8 พฤษภาคม 2568
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2568
Reparted Date
เลขที่วิเคราะห์ : 020525/00043/1 เลขที่ตัวอย่าง : S11596
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ	Std.[1] อาคารประเภท
pH	-	Electrometric	6.8	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	694	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	26	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	24	≤20
Sulfide	mg/l	Iodometric	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	30.24	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]
Laboratory Manager
ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอช
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Water
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 8 พฤษภาคม 2568
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2568
Reparted Date
เลขที่วิเคราะห์ : 020525/00044-1 เลขที่ตัวอย่าง : S11597/1
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method[1]	ผล/Result น้ำประปา
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	277

หมายเหตุ
1. "(1)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]
Laboratory Manager
ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

น.12/10

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอช
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 8 พฤษภาคม 2568
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2568
Reparted Date
เลขที่วิเคราะห์ : 020525/00044 เลขที่ตัวอย่าง : S11597
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำสระว่ายน้ำ	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

[redacted]
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.
FM-LB-03;Re0

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มิถุนายน 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 2 มิถุนายน 25688
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 9 มิถุนายน 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 020625/00012/2 เลขที่ตัวอย่าง : S14364
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method[2]	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการ	Std.[1] อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

น.12/11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มิถุนายน 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 2 มิถุนายน 25688
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 9 มิถุนายน 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 020625/00012/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14364
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ	Std.[1] อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.0	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	411	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	18	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	10	≤20
Sulfide	mg/l	Iodometric	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	13.72	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]
Laboratory Manager
ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Water
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มิถุนายน 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 2 มิถุนายน 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 9 มิถุนายน 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 020625/00013-1 เลขที่ตัวอย่าง : S14365/1
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method [1]	ผล/Result น้ำประปา
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	236

หมายเหตุ

1. "(1)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

[redacted]
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มิถุนายน 2568
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 2 มิถุนายน 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 9 มิถุนายน 2568
Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 มิถุนายน 2568
Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 020625/00013 เลขที่ตัวอย่าง : S14365
Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods [2]	ผล/Result น้ำสระว่ายน้ำ	Std. [1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

[redacted]
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

เอกสารแนบ 13

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๐๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๓๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๗/๙๑-๙๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) [redacted]
๒)
๓)

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) [redacted]
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๗๐ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๓๓
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๐๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[2]
2	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2]
4	Cadmium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Colorimetric Method[2]
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method[2]
7	Copper	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2]
8	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[2]
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method[1]
10	Free Chlorine	DPD Colorimetric Method[2]
11	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method[2]
12	Lead	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2]
13	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2]
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[2]
15	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2]
16	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method[2]
17	pH	Electrometric Method[2]
18	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method[2] 2) Distillation, Direct Photometric Method[2]
19	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[2]
20	Sulfide	Iodometric Method[2]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods[2]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[2]

23 Total Kjeldahl Nitrogen...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method[2]
24	Total Suspended Solids	Dried from 103-105 °C[2]
25	Trivalent Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation[2]
26	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2]

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. **คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย.** พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.