

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| สารบัญ | ก |
| สารบัญภาคผนวก | ข |
| สารบัญตาราง | ข |
| สารบัญรูป | ค |
| บทที่ 1 บทนำ | |
| 1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน | 1-1 |
| 1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป | 1-3 |
| 1.3 วัตถุประสงค์ | 1-22 |
| 1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา | 1-23 |
| 1.5 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 1-23 |
| บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
| 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 2-1 |
| 2.2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันแก้ไขและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 2-98 |
| บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
| 3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง | 3-1 |
| 3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง | 3-1 |
| 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ | 3-3 |
| 3.4 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3-3 |
| 3.5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป | 3-3 |
| 3.6 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป | 3-7 |
| 3.7 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน | 3-10 |
| บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
| 4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 4-1 |
| 4.2 ผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 4-1 |
| 4.3 ข้อเสนอแนะ | 4-3 |

สารบัญภาคผนวก

| | |
|-----------|---|
| ภาคผนวก ก | ใบรายงานผลการตรวจวัด (Analysis Report) |
| ภาคผนวก ข | การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| ภาคผนวก ค | หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์ และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ |
| ภาคผนวก ง | มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง |
| ภาคผนวก จ | หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| ภาคผนวก ฉ | ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงรั้วถนนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร |

สารบัญตาราง

| | หน้า |
|----------------|---|
| ตารางที่ 2.1-1 | รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 |
| ตารางที่ 3.2-1 | ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง |
| ตารางที่ 3.5-1 | ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 |
| ตารางที่ 3.6-1 | ผลการวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออก ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 |
| ตารางที่ 3.7-1 | ผลการวิเคราะห์ระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออกประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 |
| ตารางที่ 3.7-2 | มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) |

สารบัญรูป

| | หน้า |
|---------------|--|
| รูปที่ 1.2-1 | ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ 1-8 |
| รูปที่ 2.2-1 | ป้ายรายละเอียดของโครงการ 2-98 |
| รูปที่ 2.2-2 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2-98 |
| รูปที่ 2.2-3 | ป้ายความปลอดภัยในโครงการ 2-98 |
| รูปที่ 2.2-4 | รั้วรอบโครงการ 2-98 |
| รูปที่ 2.2-5 | กล่องรับเรื่องร้องเรียน 2-98 |
| รูปที่ 2.2-6 | ป้ายควบคุมความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. 2-98 |
| รูปที่ 2.2-7 | ป้ายพื้นที่อันตราย 2-99 |
| รูปที่ 2.2-8 | ห้องน้ำภายในโครงการ 2-99 |
| รูปที่ 2.2-9 | ป้ายระวางมีรถเข้า - ออก 2-99 |
| รูปที่ 2.2-10 | ป้ายเขตก่อสร้างห้ามเข้า 2-99 |
| รูปที่ 3.2-1 | ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ 3-2 |
| รูปที่ 3.5-1 | จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทิศตะวันออกประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 3-4 |
| รูปที่ 3.6-1 | จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออก ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 3-7 |
| รูปที่ 3.7-1 | จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทิศตะวันออก ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 3-10 |