บทที่ 3

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์-รามอินทรา ตั้งอยู่ที่ 39/713 หมู่ 7 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์-รามอินทรา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ตามพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ผู้ดำเนินการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากโครงการลงสู่ลำรางสาธารณะ **ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568** เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการปฏิบัติดังต่อไปนี้



ที่มา : บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 5-4 แสดงจุดตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน

5-29

<u>ภาพแผนที่การจัดเก็บคุณภาพน้ำ อ้างอิงจากรายงาน EIA โครงการบุศรินทร์-รามอินทรา</u>

เนื่องจาก อยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านคณะกรรมการชุดใหม่ ทำให้แผนงานไม่ดำเนินการสอดคล้องที่วางไว้ รวมทั้งงบประมาณในการลอกลำรางไม่เพียงพอต่อการว่าจ้าง ในรอบ มกราคม – มิถุนายน 2568