

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนขยายของบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568**

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ง
สารบัญตาราง	จ
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	<b>1-1</b>
1.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	1-2
1.2 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-1
1.3 วัตถุประสงค์การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-8
1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน	1-8
1.5 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-8
1.6 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-13
1.7 การดำเนินงานของโครงการ	1-14
<b>บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>2-1</b>
2.1 การตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
<b>บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>3-1</b>
3.1 แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์	3-33
3.2 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน	3-36
3.3 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพตะกอนดิน	3-56
3.4 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ	3-65
3.5 แผนปฏิบัติการด้านเสียง	3-87
3.6 แผนปฏิบัติการด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ	3-99
3.7 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมทางบก	3-114
3.8 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมทางน้ำ	3-114
3.9 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย	3-117
3.10 ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	3-128
3.11 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอย	3-131
3.12 แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ - สังคม	3-131
3.13 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-132
<b>บทที่ 4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ</b>	<b>4-1</b>
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนขยายของบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568**

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

ง

สารบัญตาราง

จ

**ภาคผนวก**

**ภาคผนวก 1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม**

- ภาคผนวก 1-1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 1-2 แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่เห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 1-3 หนังสือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ฯ ตามระเบียบกรมเจ้าท่า
- ภาคผนวก 1-4 ใบอนุญาตท่าเทียบเรือของโครงการ
- ภาคผนวก 1-5 ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ/เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
- ภาคผนวก 1-6 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 1-7 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ภาคผนวก 1-8 หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

**ภาคผนวก 2 เอกสารแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน**

- ภาคผนวก 2-1 ตัวอย่างเอกสารรายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการท่าเทียบเรือจัมโบ้ เจตตี้
- ภาคผนวก 2-2 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน
- ภาคผนวก 2-3 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพตะกอนดิน
- ภาคผนวก 2-4 แผนการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) เครื่องจักร

**ภาคผนวก 3 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ**

- ภาคผนวก 3-1 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
- ภาคผนวก 3-2 ตัวอย่างแผนการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)
- ภาคผนวก 3-3 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศ
- คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
  - ค่าความทึบแสง (Opacity)
  - คุณภาพอากาศจากเรือลากจูง

**ภาคผนวก 4 แผนปฏิบัติการด้านเสียง**

- ภาคผนวก 4-1 ระยะเวลาการทำงานตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า หรือข้อกำหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารข้อกำหนดจาก อบต ปี 2568)
- ภาคผนวก 4-2 ผลการติดตามตรวจสอบด้านระดับเสียง
- ระดับเสียงโดยทั่วไป
  - ระดับเสียงรบกวน
  - ระดับเสียงเรือลากจูง

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนขยายของบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568**

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

ง

สารบัญตาราง

จ

ภาคผนวก 5	แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
ภาคผนวก 5-1	แผนการจัดการการเกิดอุบัติเหตุเรือขนส่งสินค้าล่มทันที
ภาคผนวก 5-2	ผลการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
ภาคผนวก 6	แผนปฏิบัติการด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ภาคผนวก 6-1	เอกสารกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปลา
ภาคผนวก 7	แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคม
ภาคผนวก 7-1	ตัวอย่างเอกสารควบคุมน้ำหนักบรรทุก
ภาคผนวก 7-2	ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือที่ใช้เรือกลจากกรมเจ้าท่า
ภาคผนวก 7-3	บันทึกการขนส่งสินค้า รถบรรทุก - เรือ
ภาคผนวก 7-4	บันทึกสถิติอุบัติเหตุ
ภาคผนวก 8	แผนปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า
ภาคผนวก 8-1	ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภาคผนวก 9	แผนปฏิบัติการด้านการใช้น้ำ
ภาคผนวก 9-1	เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ประปา โถสุขภัณฑ์
ภาคผนวก 10	แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย
ภาคผนวก 10-1	แผนการจัดการของเสียจากเรือ/มาตรการความปลอดภัย การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ถ่านหิน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตรายประจำเรือ
ภาคผนวก 10-2	เอกสารการตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำ
ภาคผนวก 10-3	ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวก 11	แผนปฏิบัติการด้านระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
ภาคผนวก 11-1	ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำ
ภาคผนวก 11-2	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณไขมันและน้ำมัน
ภาคผนวก 12	แผนปฏิบัติการด้านขยะมูลฝอยและกากของเสีย
ภาคผนวก 12-1	การจัดเก็บขยะมูลฝอยของโครงการ
ภาคผนวก 12-2	บันทึกชนิด ปริมาณ แหล่งกำเนิดของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนขยายของบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568**

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

ง

สารบัญตาราง

จ

**ภาคผนวก 13 แผนปฏิบัติการด้านอัคคีภัย**

ภาคผนวก 13-1 ตัวอย่างเอกสารการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ภาคผนวก 13-2 ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

**ภาคผนวก 14 แผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม**

ภาคผนวก 14-1 ตัวอย่างการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน

ภาคผนวก 14-2 ตัวอย่างเอกสารสมัครงานท้องถิ่น

ภาคผนวก 14-3 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และตัวอย่างแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก 14-4 บันทึกข้อร้องเรียน

ภาคผนวก 14-5 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน วัดในรูปแบบของการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประจำปี 2568

ภาคผนวก 14-6 ตัวอย่างเอกสารการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ

**ภาคผนวก 15 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย**

ภาคผนวก 15-1 ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขภาพ

ภาคผนวก 15-2 ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2567

ภาคผนวก 15-3 แผนการประสานงานส่งต่อคนงานที่เจ็บป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลใกล้เคียง

ภาคผนวก 15-4 ตัวอย่างการสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานสาธารณสุข

ภาคผนวก 15-5 ตัวอย่างเอกสารการฝึกอบรมความปลอดภัยพนักงาน

ภาคผนวก 15-6 ตัวอย่างเส้นทางการขนส่ง (GPS)

ภาคผนวก 15-7 เอกสารการตรวจสอบสภาพท่าเทียบเรือ

ภาคผนวก 15-8 ตัวอย่างบัญชีสินค้า

ภาคผนวก 15-9 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบสภาพเรือ

ภาคผนวก 15-10 เอกสารนายประจำท่าเรือ

ภาคผนวก 15-11 เอกสารอบรมพนักงานขนถ่ายสินค้า

ภาคผนวก 15-12 ตัวอย่างเอกสารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนขยายของบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568**

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

ง

สารบัญตาราง

จ

สารบัญรูป

รูปที่ 1-1	แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา	1-4
รูปที่ 1-2	แสดงผังบริเวณทั้งหมดของโครงการ	1-5
รูปที่ 1-3	ผังบริเวณพื้นที่โครงการหลังการก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนขยาย	1-7
รูปที่ 1-4	ผังบริเวณแสดงขอบเขตพื้นที่ท่าเทียบเรือและพื้นที่หลังท่าเทียบเรือ	1-10
รูปที่ 2-1	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์ วิศวกรรมแม่น้ำและการเปลี่ยนแปลงแนวลำน้ำ	2-76
รูปที่ 2-2	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดินและตะกอนดิน	2-77
รูปที่ 2-3	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ	2-79
รูปที่ 2-4	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง	2-83
รูปที่ 2-5	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ	2-85
รูปที่ 2-6	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	2-87
รูปที่ 2-7	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง	2-88
รูปที่ 2-8	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า	2-90
รูปที่ 2-9	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการใช้น้ำ	2-91
รูปที่ 2-10	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย	2-92
รูปที่ 2-11	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	2-94
รูปที่ 2-12	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอย	2-94
รูปที่ 2-13	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันอัคคีภัย	2-95
รูปที่ 2-14	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม	2-97
รูปที่ 2-15	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ	2-97
รูปที่ 2-16	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-101
รูปที่ 2-17	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพและการท่องเที่ยว	2-105
รูปที่ 3-1	แผนที่แสดงระยะห่างตลิ่งจุดสำรวจบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนขยาย ของบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด ปี พ.ศ. 2567	3-34
รูปที่ 3-2	ผลการสำรวจสภาพแนวตลิ่งในระยะ 1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567	3-35
รูปที่ 3-3	ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพตะกอนดิน และทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	3-39
รูปที่ 3-4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2568 (ฤดูแล้ง)	3-41
รูปที่ 3-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-50
รูปที่ 3-6	การเก็บตัวอย่างตะกอนดิน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2568	3-56
รูปที่ 3-7	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2568 (ฤดูแล้ง)	3-57
รูปที่ 3-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดินของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-62
รูปที่ 3-9	ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในระยะดำเนินการ	3-69
รูปที่ 3-10	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 06 – 11 มีนาคม 2568	3-74

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนขยายของบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568**

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

ง

สารบัญตาราง

จ

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ 3-11	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-83
รูปที่ 3-12	ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบระดับเสียง	3-88
รูปที่ 3-13	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพเสียง ระหว่างวันที่ 06 - 11 มีนาคม 2568	3-91
รูปที่ 3-14	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-95
รูปที่ 3-15	การตรวจวัดระดับเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า	3-98
รูปที่ 3-16	การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ำ เมื่อวันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2568	3-102
รูปที่ 3-17	ผลการตรวจวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำ วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2568	3-112
รูปที่ 3-18	ตัวอย่างการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสีย	3-117
รูปที่ 3-19	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย	3-120
รูปที่ 3-20	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-125
รูปที่ 3-21	จุดติดตามการตรวจสอบโครงสร้างระบบระบายน้ำในพื้นที่โครงการ	3-130

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนขยายของบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568**

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

ง

สารบัญตาราง

จ

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1	สรุปรายละเอียดข้อมูลลำดับความเป็นมาของท่าเทียบเรือของโครงการในปัจจุบัน	1-6
ตารางที่ 1-2	แผนการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนขยายของบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568	1-15
ตารางที่ 2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป	2-2
ตารางที่ 2-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)	2-6
ตารางที่ 2-3	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	2-36
ตารางที่ 3-1	สรุปหน่วยงานที่ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-3
ตารางที่ 3-2	สรุปผลการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)	3-4
ตารางที่ 3-3	ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-38
ตารางที่ 3-4	ดัชนีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2568 (ฤดูแล้ง)	3-40
ตารางที่ 3-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-49
ตารางที่ 3-6	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2568 (ฤดูแล้ง)	3-57
ตารางที่ 3-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน ของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-61
ตารางที่ 3-8	ดัชนีและวิธีการตรวจวัด	3-67
ตารางที่ 3-9	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในระยะดำเนินการ	3-70
ตารางที่ 3-10	ผลการติดตามตรวจสอบค่าความทึบแสง ในระยะดำเนินการ	3-72
ตารางที่ 3-11	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตรวจวัดควันท้องเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า ในระยะดำเนินการ	3-73
ตารางที่ 3-12	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-81
ตารางที่ 3-13	ดัชนีและวิธีการตรวจวัด	3-87
ตารางที่ 3-14	ผลการตรวจวัดระดับเสียง	3-89
ตารางที่ 3-15	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-94
ตารางที่ 3-16	ผลการตรวจวัดระดับเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า	3-98
ตารางที่ 3-17	เกณฑ์ในการพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลาย (H)	3-99
ตารางที่ 3-18	ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียทางน้ำ	3-99
ตารางที่ 3-19	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแพลงก์ตอนพืช เมื่อวันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2568	3-104
ตารางที่ 3-20	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2568	3-107
ตารางที่ 3-21	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสัตว์หน้าดิน วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2568	3-110
ตารางที่ 3-22	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไข่ปลาและลูกปลา วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2568	3-111
ตารางที่ 3-23	ผลการบันทึกปริมาณรถบรรทุก เข้า - ออก พื้นที่โครงการ	3-115
ตารางที่ 3-24	ผลการบันทึกปริมาณเรือ เข้า - ออก พื้นที่โครงการ	3-116
ตารางที่ 3-25	วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย	3-117

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนขยายของบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

ง

สารบัญตาราง

จ

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ 3-26	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย	3-119
ตารางที่ 3-27	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-124
ตารางที่ 3-28	วิธีการตรวจวิเคราะห์	3-128
ตารางที่ 3-29	ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน จุดบอดักไขมัน	3-129
ตารางที่ 3-30	สรุปชนิด และปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นโครงการท่าเทียบเรือจัมโบ้ เจตตี้ (ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568)	3-131