

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการทำเทียบเรือนิคมอุตสาหกรรม  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568**

หน้า

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	จ
สารบัญตาราง	ข
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	<b>1-1</b>
1.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-2
1.3 วัตถุประสงค์การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-4
1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน	1-4
1.5 รายละเอียดโครงการ	1-5
1.6 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-22
1.7 การดำเนินงานของโครงการ	1-23
<b>บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>2-1</b>
2.1 การตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
<b>บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>3-1</b>
3.1 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ	3-13
3.2 แผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง	3-29
3.3 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน	3-35
3.4 แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์	3-57
3.5 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	3-59
3.6 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง	3-62
3.7 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย	3-63
3.8 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย	3-69
3.9 แผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม	3-69
3.10 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	3-70
3.11 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-71
<b>บทที่ 4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>4-1</b>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการทำเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

จ

สารบัญตาราง

ข

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1	หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก 1-1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก 1-2 แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่เห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก 1-3 หนังสือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ฯ ตามระเบียบกรมเจ้าท่า ภาคผนวก 1-4 หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก 1-5 กฏระเบียบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก 1-6 ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ/เอกสารขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการ ภาคผนวก 1-7 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก 1-8 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคผนวก 1-9 เอกสารเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ภาคผนวก 2	แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ ภาคผนวก 2-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศ - คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ค่าความทึบแสง (Opacity) ภาคผนวก 2-2 เอกสารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ ภาคผนวก 2-3 บันทึกการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ ภาคผนวก 2-4 บันทึกการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ
ภาคผนวก 3	แผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง ภาคผนวก 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านระดับเสียง - ระดับเสียงโดยทั่วไป - ระดับเสียงเรือลากจูง ภาคผนวก 3-2 ระยะเวลาการทำงานตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่าหรือข้อกำหนดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคผนวก 4	แผนปฏิบัติการด้านความสั่นสะเทือน ภาคผนวก 4-1 เอกสารการขังน้ำหนักเพื่อควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกไม่ให้บรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่ กฎหมายกำหนด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

จ

สารบัญตาราง

ข

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก 5 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ภาคผนวก 5-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน และตะกอนดิน

- คุณภาพน้ำผิวดิน
- คุณภาพตะกอนดิน

ภาคผนวก 6 แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์

ภาคผนวก 6-1 หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าประจำปี และรายงานการตรวจสอบสภาพความมั่นคง  
แข็งแรงของโครงสร้างท่าเทียบเรือ

ภาคผนวก 6-2 ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เรื่องการควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา  
และแม่น้ำป่าสักเป็นการเฉพาะชั่วคราว

ภาคผนวก 7 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

ภาคผนวก 7-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

ภาคผนวก 7-2 แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ  
ทำงาน ประจำปี 2568

ภาคผนวก 8 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง

ภาคผนวก 8-1 บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ

- ปริมาณรถบรรทุกขนส่ง
- ปริมาณเรือเข้าเทียบท่า

ภาคผนวก 8-2 ตัวอย่างเอกสารประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ

ภาคผนวก 9 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย

ภาคผนวก 9-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก 9-2 แผนการจัดการของเสียจากเรือ/มาตรการความปลอดภัย การป้องกันและขจัดมลพิษ  
ทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ถ่านหิน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตรายประจำเรือ

ภาคผนวก 9-3 บันทึกการตรวจสอบสภาพหน้าท่าเทียบเรือ

ภาคผนวก 10 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

ภาคผนวก 10-1 บันทึกชนิด ปริมาณ แหล่งกำเนิดของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการจัดการมูลฝอยและ  
สิ่งปฏิกูล

ภาคผนวก 10-2 ตัวอย่างใบเสร็จการจัดเก็บขยะมูลฝอย

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568**

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

จ

สารบัญตาราง

ข

ภาคผนวก 11	<b>แผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม</b> ภาคผนวก 11-1 บันทึกข้อร้องเรียน ภาคผนวก 11-2 ตัวอย่างเอกสารการว่าจ้างคนงานในท้องถิ่น ภาคผนวก 11-3 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และตัวอย่างแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ภาคผนวก 11-4 เอกสารประกอบกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับประชาชน ภาคผนวก 11-5 การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ภาคผนวก 12	<b>แผนปฏิบัติการด้านการสาธารณสุข และสุขภาพ</b> ภาคผนวก 12-1 การตรวจสุขภาพพนักงาน - แผนการตรวจสุขภาพพนักงาน - ตัวอย่างผลการตรวจสุขภาพพนักงาน + ตรวจการได้ยิน (Audiogram) ภาคผนวก 12-2 แผนการประสานงานส่งต่อคนงานที่เจ็บป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลใกล้เคียง ภาคผนวก 12-3 เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขภาพ
ภาคผนวก 13	<b>แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b> ภาคผนวก 13-1 ผลการติดตามตรวจสอบระดับความเข้มของแสงสว่าง ภาคผนวก 13-2 บันทึกบัญชีสินค้าที่บรรจุทุก ชนิด และปริมาณสินค้า ภาคผนวก 13-3 บันทึกการตรวจสอบระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภาคผนวก 13-4 การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ภาคผนวก 13-5 เอกสารการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ภาคผนวก 13-6 บันทึกการเจ็บป่วย การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทำงาน ภาคผนวก 13-7 แผนการจัดการการเกิดอุบัติเหตุเรือขนส่งสินค้าล่มทันที



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568**

หน้า

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	จ
สารบัญตาราง	ข
<b>สารบัญรูป</b>	
รูปที่ 1-1	แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา
รูปที่ 1-2	ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รูปที่ 1-3	ความยาวหน้าท่าและความกว้างในแนวเขตที่ดินของท่าเทียบเรือทั้ง 5 ท่า ในภาพถ่ายทำเทียบเรือกับที่ดินจริงของโครงการในปัจจุบัน
รูปที่ 1-4	เส้นทางการเดินเรือลำเลียงขนส่งสินค้า
รูปที่ 1-5	จุดจอดเรือชั่วคราว
รูปที่ 1-6	จุดจอดเรือพักคอย และจุดจอดเรือเพื่อทำการพ่วงจุ้ง บริเวณหน้าท่าเทียบเทียบเรือ (พื้นที่ว่างระหว่างท่าเทียบเรือที่ 3 และท่าเทียบเรือที่ 4 ของท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ)
รูปที่ 1-7	การรับสินค้าประเภทปุ๋ย ข้าวสาร และกากเมล็ดพืชที่หน้า ท่าเทียบเรือ
รูปที่ 1-8	การรับสินค้าประเภทปุ๋ย ในอาคารจัดเก็บสินค้า
รูปที่ 1-9	การรับสินค้าประเภทปุ๋ยจากตู้คอนเทนเนอร์
รูปที่ 1-10	การส่งออกสินค้าประเภทปูนซีเมนต์บรรจุกระสอบ แร่แปรไรต์บรรจุกระสอบ และข้าวสารบรรจุกระสอบ
รูปที่ 1-11	การส่งออกสินค้าประเภทแร่ดิบผ่านโรงกลั่นสินค้า
รูปที่ 2-1	มาตรการทั่วไป
รูปที่ 2-2	แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ
รูปที่ 2-3	แผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง
รูปที่ 2-4	แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน
รูปที่ 2-5	แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์
รูปที่ 2-6	แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
รูปที่ 2-7	แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง
รูปที่ 2-8	แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย
รูปที่ 2-9	แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย
รูปที่ 2-10	แผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
รูปที่ 2-11	แผนปฏิบัติการด้านการสาธารณสุข และสุขภาพ
รูปที่ 2-12	แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รูปที่ 2-13	แผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและทัศนียภาพ
รูปที่ 3-1	ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
รูปที่ 3-2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน พ.ศ. 2568 (ฤดูแล้ง)
รูปที่ 3-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการในรอบที่ผ่านมา
รูปที่ 3-4	สถานีตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ ในระยะดำเนินการ
รูปที่ 3-5	ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบระดับเสียง ในระยะดำเนินการ
รูปที่ 3-6	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

จ

สารบัญตาราง

ข

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ 3-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-34
รูปที่ 3-8	การตรวจวัดระดับเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า	3-35
รูปที่ 3-9	ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพตะกอนดิน และทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	3-38
รูปที่ 3-10	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 (ฤดูแล้ง)	3-39
รูปที่ 3-11	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-47
รูปที่ 3-12	การเก็บตัวอย่างตะกอนดิน เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568 (ฤดูแล้ง)	3-52
รูปที่ 3-13	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดินของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-54
รูปที่ 3-14	ผลการสำรวจสภาพแนวตลิ่งในแต่ละจุดศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566	3-58
รูปที่ 3-15	การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ำ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 (ฤดูแล้ง)	3-61
รูปที่ 3-16	ตัวอย่างการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย	3-63
รูปที่ 3-17	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-66

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการทำเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568**

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

จ

สารบัญตาราง

ข

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1	ประเภทสินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเทียบเรือ	1-15
ตารางที่ 1-2	แผนการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	1-24
ตารางที่ 2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป	2-2
ตารางที่ 2-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)	2-6
ตารางที่ 3-1	สรุปหน่วยงานที่ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
ตารางที่ 3-2	สรุปผลการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	3-2
ตารางที่ 3-3	ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-14
ตารางที่ 3-4	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน พ.ศ. 2568	3-16
ตารางที่ 3-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-23
ตารางที่ 3-6	ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2568	3-27
ตารางที่ 3-7	ดัชนีและวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	3-29
ตารางที่ 3-8	ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน พ.ศ. 2568	3-31
ตารางที่ 3-9	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-33
ตารางที่ 3-10	ผลการตรวจวัดระดับเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า	3-35
ตารางที่ 3-11	ดัชนีและวิธีการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	37
ตารางที่ 3-12	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568	3-39
ตารางที่ 3-13	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-46
ตารางที่ 3-14	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568	3-52
ตารางที่ 3-15	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดินของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-53
ตารางที่ 3-16	ความกว้างของลำน้ำบริเวณพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566	3-57
ตารางที่ 3-17	ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำ	3-59
ตารางที่ 3-18	เกณฑ์ในการพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลาย (H)	3-59
ตารางที่ 3-19	ผลการบันทึกปริมาณการขนส่งสินค้าและปริมาณจราจรเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	3-62
ตารางที่ 3-20	ผลการบันทึกปริมาณเรือเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	3-62
ตารางที่ 3-21	วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย	3-63
ตารางที่ 3-22	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย	3-64
ตารางที่ 3-23	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-65
ตารางที่ 3-24	บันทึกปริมาณขยะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568	3-69
ตารางที่ 3-25	จำนวนและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก โรงพยาบาลชุมชนประจำตำบลบ่อโพธิ์ ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568	3-71