


ป้ายหน้าโครงการ และบริเวณรอบนอก



จุดรวมพล



ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้



ป้ายหนีไฟ



ไฟฉุกเฉิน




แผนผังทางหนีไฟ




หัวรับน้ำดับเพลิง



ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง



บันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ และเลขบอกชั้น



แผงควบคุม Fire Alarm





เครื่องตรวจจับควัน



เครื่องแจ้งเหตุและกริ่งสัญญาณ



รางระบายน้ำ





เก็บน้ำตรวจ

บ่อบำบัดน้ำเสีย และการดูแล



ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A-B
บ่อหน้าวงโครงการ/อุปกรณ์ต่างๆ
และ 5ส. รอบเดือนมีนาคม 68



บริเวณสระว่ายน้ำ และ การดูแล



I Condo Sukhumvit77 Phase 2
ตรวจวัดค่าคลอรีนและค่าPH ในสระว่ายน้ำ



I Condo Sukhumvit77 Phase 2
การดูแลบริเวณสระว่ายน้ำ



9 พฤษภาคม ค.ศ. 2025 12:38



I Condo Sukhumvit77 Phase 2
การดูแลบริเวณสระว่ายน้ำ



31 พ.ค. 2025 14:29:40



22 พฤษภาคม ค.ศ. 2025 11:42



31 พ.ค. 2025 14:17:11




31 พ.ค. 2025 14:15:40

ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ




31 พ.ค. 2025 14:20:21
ไอ คอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 2


จุดล้างตัวก่อนลงสระ





อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ





ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ



รปภ.24 ชั่วโมง




พื้นที่สีเขียว







กระจกโค้ง




กล้องวงจรปิด



บริเวณจอดรถ



สัญลักษณ์จราจร











ป้ายจำกัดความเร็ว



ป้ายดับเครื่องยนต์ขณะจอด




ดูแลความสะอาด



A collage of six photographs showing various documents and forms pinned to a blue bulletin board. The documents include a 'Family' sign, a 'Family' sign, a 'Family' sign, a 'Family' sign, a 'Family' sign, and a 'Family' sign.

A blue bulletin board with yellow flower decorations. It displays several documents, posters, and a QR code. The documents include a large white sheet on the left, a small yellow sign at the top center, and several smaller white sheets on the right. There are also colorful posters, including one with a QR code and another with a red prohibition sign. The board is mounted on a wall.



4 m.m. 2568, 15:44 u.

เอกสารที่ต้องเตรียม

- 1.แบบฟอร์มคำร้อง
- 2.ใบรับแจ้งความจากภ
- 3.สำเนาบัตรประชาชน
- 4.สำเนาทะเบียนบ้าน
- 5.สำเนาใบ อข.2 (โฉน
- 6.แปลนผัง ระบุจุดก
- 7.รูปถ่ายอริยาบถก

ขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. บอกลักษณะหรือวัย (อายุ) (ข้อ ๒๖) 2. ไปติดต่อที่สถานีตำรวจในพื้นที่ที่ไปทำ/ครอบครัวอาศัยอยู่ บอกว่าไปทำงานหรือความสนใจกับกระทำความผิดเป็นหลักฐานเพื่อติดข้อหาที่เกี่ยวข้องตามนั้น

3. โทรฯ ร้องดำเนินคดีเป็นกรณีฉุกเฉินขอออกหมาย 2 ให้ทันที

4. บอกลักษณะหรือวัยไปยื่นสำเนาหมายขอออกหมายต่อ บอกละเอียด บอกลักษณะไปขอความ (ข้อ 2) ไปถ่ายเอกสาร แล้วให้ บอกลักษณะด้วยชื่อหากได้ทำกันทันที เมื่อ บอกลักษณะไปยื่นก็ขึ้นต่อ เช่น หลานคน นรภักดิ์ ปากบึง

5. ถ้าปากบึงสำนึกความผิดจะออกเอกสารรับรองว่าทำเป็นผิดประหลาด และจะแจ้งให้ทำมา

11 เม.ย. 2568, 11:41 น.

โปรดชำระภายในวันที่ 02/05/2568



เนื่องด้วย การไฟฟ้านครหลวงได้ส่งแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน
ทางนิเทศศิลป์ ได้ดำเนินการส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าไปยัง Mail
Box ของท่านเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หลีกเลี่ยงการถูกรงับการ
ให้บริการขอรายละเอียดภายในเว็บไซต์ท่าน

[illegible]

ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่บริเวณทางหนีไฟ
อาคารAอาคารB



ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงต่างๆ




I Condo สุขุมวิท 77 เฟส 2
รายงานประจำวันที่ 17/04/68
ตรวจสอบห้อง/เครื่องสูบน้ำ/ส้วม
โครงการ/ห้องน้ำส่วนกลางครับ.




I Condo Sukhumvit 77 Phase 2
ตรวจเช็คระบบห้องเครื่องสูบน้ำดี(มีแรงดัน)
ลาดฟ้าอาคาร A-B พร้อมกัน Test Run
ด้วยระบบ Manual ครับ 05/04/68 ครับ.




I Condo Sukhumvit 77 Phase 2
ล้างกรองน้ำที่บ่อสระน้ำ



I Condo Sukhumvit 77 Phase 2
ตรวจเช็คระบบห้องเครื่องประจําอาคาร B (มีแรงดัน) พร้อมกัน Test Run
ด้วยระบบ Manual ครับ



I Condo สุขุมวิท 77 เฟส 2
รายงานประจำวันที่ 10/05/68
ตรวจสอบห้อง/เครื่องสูบน้ำ/บ่อ
ส้วม (อาคาร) อาคาร A-B ครับ.




I Condo สุขุมวิท 77 เฟส 2
รายงานประจำวันที่ 12/05/68
ตรวจสอบห้องเครื่อง (MDB) อาคาร A-B
ครับ.








I Condo Sukhumvit 77 Phase 2
เดินท่อระบายน้ำ





แก้ไขสัญญาณทีวีอาคาร B ชั้น 6 ใช้งานได้
ปกติ ครับ.




I Condo Sukhumvit 77 Phase 2
ขัดล้างร่องระบายน้ำส่วนส้วม.



ตรวจอาคารหลังแผ่นดินไหว



กำจัดขยะและแมลง



I Condo Sukhumvit77 Phase 2
ฉีดแมลงทางเดินส่วนกลางอาคารB