

ภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)




รูปที่ 1 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 2 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 3 รั้วทึบเมทัลชีท (Metal Sheet)



รูปที่ 4 สัรวบ้านข้างเคียง



รูปที่ 5 บ่อดักตะกอน



รูปที่ 6 ตรวจสอบเครื่องจักรกล/น้ำมันหล่อลื่น